# K-19の条線観察結果

試料名		走向/傾斜 (走向は真北)	条線の レイク <sup>※1, 2</sup>	変位センス
ボーリングH1.0孔	下盤側	NS/57°E	75° R	(不明)
[深度113.16m]			35° R	(不明)
ボーリングH-0.2-75孔 [深度165.78m]	下盤側	N13° W/78° NE	65°R	(不明)

※1 上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す。

※2 新旧対比ができる条線は最新のレイクのみ示す。



# 条線観察結果 ボーリングH--1.0孔[深度113.16m](下盤側)



概念図 ※走向は真北で示す。



観察面写真





詳細観察写真



2.5-1-343

条線観察結果 ボーリングH-0.2-75孔[深度165.78m](下盤側)



※走向は真北で示す。



観察面写真



観察面拡大写真



詳細観察写真

・条線のレイクは65°R,変位センスは不明

2.5-1-344

# (2)-22 K-20の条線観察結果

# K-20の条線観察結果

試料名		走向/傾斜 (走向は真北)	条線の レイク <sup>※1, 2</sup>	変位センス
ボーリングH2.6孔	上盤側	N3° E∕65° SE	105°R	(不明)
[深度13.09m]			150°R	(不明)
ボーリングH2.18孔 [深度59.88m]	下盤側	N12° W/67° NE	90° R	(不明)

※1 上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す。

※2 新旧対比ができる条線は最新のレイクのみ示す。



条線観察結果 ボーリングH--2.6孔[深度13.09m](上盤側)



※走向は真北で示す。



観察面写真



観察面拡大写真

詳細観察写真

・条線①のレイクは105°R(下盤側換算),変位センスは不明 ・条線②のレイクは150°R(下盤側換算), 変位センスは不明

2.5-1-347

条線観察結果 ボーリングH--2.18孔[深度59.88m](下盤側)



※走向は真北で示す。





観察面拡大写真



詳細観察写真

・条線のレイクは90°R,変位センスは不明



条線方向

2.5-1-348

観察面写真

# (2)-23 K-21の条線観察結果

# K-21の条線観察結果

試料名		走向/傾斜 (走向は真北)	条線の レイク <sup>※1, 2</sup>	変位センス
ボーリングH3.0-75孔	下船山	N2° E/66° SE	120°R	(不明)
[深度42.59m]	「留例	NZ E/00 SE	95°R	(不明)
ボーリングH3.0-45孔 [深度32.84m]	下盤側	N9° E/62° SE	47° R	(不明)

※1 上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す。

※2 新旧対比ができる条線は最新のレイクのみ示す。





②-②'断面図

条線観察結果 ボーリングH--3.0-75孔[深度42.59m](下盤側)





条線方向①

120°

条線観察結果 ボーリングH--3.0-45孔[深度32.84m](下盤側)



※走向は真北で示す。





観察面拡大写真



詳細観察写真

・条線のレイクは47°R,変位センスは不明

2.5-1-352

# (2)-24 K-22の条線観察結果

# K-22の条線観察結果

試料名		走向/傾斜 (走向は真北)	条線の レイク <sup>※1, 2</sup>	変位センス
ボーリングH'-0.9-45孔	工廠加	N2° W/65° NE	60°R	(不明)
[深度31.80m]	下盛側		45° R	(不明)
		N7° W⁄67° NE	117°R	(不明)
ボーリングH'-0.9-50孔 [深度32.95m]	下盤側		67°R	(不明)
			22° R	(不明)

※1 上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す。

※2 新旧対比ができる条線は最新のレイクのみ示す。



条線観察結果 ボーリングH'-0.9-45孔[深度31.80m](下盤側)



104 心 凶 ※走向は真北で示す。



観察面写真



条線方向① **60°** 条線方向② 45°

観察面拡大写真

詳細観察写真

・条線①のレイクは60°	R, 変位センスは不明	
・条線②のレイクは45°	R, 変位センスは不明	

条線観察結果 ボーリングH'-0.9-50孔[深度32.95m](下盤側)①



※走向は真北で示す。



観察面写真



観察面拡大写真A

詳細観察写真A

・条線①のレイクは117°R,変位センスは不明

### 2.5-1-356

条線観察結果 ボーリングH'-0.9-50孔[深度32.95m](下盤側)②



※走向は真北で示す。





·条線③のレイクは22°R,変位センスは不明 2.5-1-357

# (2)-25 K-23の条線観察結果

# K-23の条線観察結果

試料名		走向/傾斜 (走向は真北)	条線の レイク <sup>※1, 2</sup>	変位センス
ボーリングH1.7孔 [深度71.32m]	上盤側	N13° E/72° SE	100°R	左横ずれ 逆断層
ボーリングH2.0孔 [深度40.01m]	L 舟母 /田山		85°R	右横ずれ 逆断層 右横ずれ 逆断層
	上盛側	N4 E/09 SE	70° R	

※1 上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す。

※2 新旧対比ができる条線は最新のレイクのみ示す。



①-①'断面図

100m

2.5-1-359

0

50

EL-200m

EL-210m

EL-220m

# 条線観察結果 ボーリングH--1.7孔[深度71.32m](上盤側)



・条線のレイクは100°R(下盤側換算),変位センスは左横ずれ逆断層

# 条線観察結果 ボーリングH--2.0孔[深度40.01m](上盤側)①



・条線①のレイクは85°R(下盤側換算),変位センスは右横ずれ逆断層

# 条線観察結果 ボーリングH--2.0孔[深度40.01m](上盤側)②



概念図 ※走向は真北で示す。





条線方向及び礫周りの粘土の非対称構造から、逆断層センスを示す。



・条線①のレイクは70°R(下盤側換算),変位センスは右横ずれ逆断層

# (4)-11 K-21の運動方向調査結果

# K-21の運動方向調査結果 -概要-

〇コア観察, CT画像観察, 条線観察, 薄片観察結果から, 固結した破砕部では正断層の変位センスが認められ, 粘土状破砕部では左横ずれを 伴う逆断層の変位センスが認められる。右表中口の観察結果を次頁以降に示す。







K-21の運動方向調査結果 -H--3.0-65孔-

○H--3.0-65孔の深度38.25~38.34mにおいて, K-21に対応する破砕部が認められる。
 ○この破砕部を対象に、コア観察及びCT画像観察により抽出した主せん断面において, 薄片観察を実施し, 粘土状破砕部の運動方向を確認した。



②-②'断面図

# K-21の運動方向調査結果 -H--3.0-65孔(コア観察, CT画像観察)-

○コア観察, CT画像観察結果より, 角礫状破砕部と固結した粘土・砂状破砕部の境界である深度38.30m付近に, 厚さ0.5~1.6cmの粘土状破砕部 が認められる。

〇粘土状破砕部を伴う比較的直線性・連続性がよい面を,主せん断面として抽出した。

〇主せん断面において,薄片観察を実施した。



2.5-1-366

# K-21の運動方向調査結果 -H--3.0-65孔(薄片観察)-

○H--3.0-65孔の主せん断面において,隣接孔(H--3.0-75孔)の条線方向(120°R)で作成した薄片観察の結果,上盤側から粘土状破砕部,固結した粘土・砂状破砕部,凝灰角礫岩※に分帯される。
○粘土状破砕部と固結した粘土・砂状破砕部の境界をなすY面が認められる。このY面は直線的・連続的に発達する。
○その他,薄片内にY面に相当する構造は認められない。

※分帯名はコア観察での破砕部区分に対応



# K-21の運動方向調査結果 -H--3.0-65孔(薄片観察,詳細観察)-

〇固結した粘土・砂状破砕部中には複合面構造は認められず,変位センスは特定できない。

〇粘土状破砕部中の岩片や鉱物片の多くに定向性は認められない。ただし、Y面の直近の一部において認められる粘土鉱物の微弱な定向配列 をP面とすると、見かけ上盤側上がりの変位が推定される。

〇断層の走向傾斜がN25°E/71°SE,条線レイクが120°Rであることから,粘土状破砕部の運動方向は左横ずれを伴う逆断層センスである。



# (4)-12 K-22の運動方向調査結果

# K-22の運動方向調査結果 -概要-



# K-22の運動方向調査結果 -H-0.9-60孔-

OH-0.9-60孔の深度31.56~31.59mにおいて, K-22に対応する破砕部が認められる。
Oこの破砕部を対象に、コア観察及びCT画像観察により抽出した主せん断面において、薄片観察を実施し、固結した破砕部の運動方向及び粘土 状破砕部の運動方向を確認した。



# K-22の運動方向調査結果 -H-0.9-60孔(コア観察, CT画像観察)-

○コア観察, CT画像観察結果より, 固結した粘土・砂状破砕部に挟まれた深度31.60m付近に, 厚さ0.1~0.5cmの粘土状破砕部が認められる。 〇粘土状破砕部を伴う比較的直線性・連続性がよい面を, 主せん断面として抽出した。 ○主せん断面において, 薄片観察を実施した。



2.5-1-372

# K-22の運動方向調査結果 -H-0.9-60孔(薄片観察①)-

#### 〇0°R,90°Rの直交方向で薄片を作成した。

○主せん断面において0°Rで作成した薄片観察の結果,上盤側から固結した粘土・砂状破砕部,粘土状破砕部,固結した粘土・砂状破砕部※に分帯される。
○固結した粘土・砂状破砕部(上盤側)と粘土状破砕部の境界をなすY面1が認められる。このY面1は直線的に発達するが,一部で密着し不明瞭となり,連続性に乏しい。
○粘土状破砕部と固結した粘土・砂状破砕部(下盤側)の境界をなすY面2が認められる。このY面2は湾曲し密着して不明瞭であり,直線性,連続性に乏しい。
○その他,薄片内にY面に相当する構造は認められない。



# K-22の運動方向調査結果 -H-0.9-60孔(薄片観察①,詳細観察)-

○固結した粘土・砂状破砕部中には複合面構造は認められず,変位センスは特定できない。
○粘土状破砕部中の岩片や鉱物片の多くに定向性は認められない。ただし、Y面直近の一部において認められる岩片や粘土鉱物の微弱な定向
配列をP面とすると、見かけ右横ずれの変位が推定される。

〇断層の走向傾斜がN16°E/74°SE,薄片作成方向が0°Rであることから,粘土状破砕部の運動方向の水平成分は右横ずれである。



## K-22の運動方向調査結果 -H-0.9-60孔(薄片観察2)-

〇主せん断面において90°Rで作成した薄片観察の結果,上盤側から固結した粘土・砂状破砕部,粘土状破砕部,固結した粘土・砂状破砕部※に 分帯される。

○固結した粘土・砂状破砕部(上盤側)と粘土状破砕部の境界をなすY面1が認められる。このY面1は一部で密着し不明瞭となり,連続性に乏しい。 〇粘土状破砕部と固結した粘土・砂状破砕部(下盤側)の境界をなすY面2が認められる。このY面2は一部で密着し不明瞭となり,連続性に乏しい。 〇その他,薄片内にY面に相当する構造は認められない。

※分帯名はコア観察での破砕部区分に対応



# K-22の運動方向調査結果 -H-0.9-60孔(薄片観察②,詳細観察)-

○固結した粘土・砂状破砕部中の岩片や鉱物片の定向配列をP面とすると、見かけ上盤側下がりの変位が推定される。
 ○断層の走向傾斜がN16°E/74°SE,薄片作成方向が90°Rであることから、固結した破砕部の運動方向の鉛直成分は正断層センスである。
 ○粘土状破砕部中の岩片や鉱物片の多くに定向性は認められない。ただし、Y面直近の一部において認められる岩片や粘土鉱物の微弱な定向
 配列をP面とすると、見かけ上盤側上がりの変位が推定される。

〇断層の走向傾斜がN16°E/74°SE,薄片作成方向が90°Rであることから,粘土状破砕部の運動方向の鉛直成分は逆断層センスである。



# (4)-13 K-23の運動方向調査結果

# K-23の運動方向調査結果 -概要-



2.5-1-378

# K-23の運動方向調査結果 −H--2.0孔-

OH- -2.0孔の深度40.01~40.13mにおいて, K-23に対応する破砕部が認められる。
Oこの破砕部を対象に, コア観察及びCT画像観察により抽出した主せん断面において, 条線観察, 薄片観察を実施し, 角礫状破砕部の運動方向を確認した。



# K-23の運動方向調査結果 -H--2.0孔(コア観察, CT画像観察)-

○コア観察, CT画像観察結果より, 母岩に挟まれた深度40.10m付近に, 厚さ3.0~5.4cmの角礫状破砕部が認められる。 ○角礫状破砕部を伴う比較的直線性・連続性がよい面を, 主せん断面として抽出した。 ○主せん断面において, 条線観察及び薄片観察を実施した。

