#### 谷地形(1)

### 【FW-1孔 コア写真(2/2)】

FW-1孔(孔口標高50.99m, 掘進長100m, 傾斜45°)



コア写真(深度60~100m)

## 【海岸部 空中写真】

谷地形(1)



・谷地形(1)の延長位置付近の海岸部は、人工改変により露岩域が ほとんど分布しておらず、断層の有無は確認できない。



(2012年6月撮影)

## 2.2.1(7) 福浦断層周辺に認められる谷地形 ー北西方の地質調査(谷地形(2))ー

コメントNo.10の回答

○谷地形(2)の沢部で広く地表踏査を実施した結果,堅硬な穴水累層の安山岩質火砕岩(凝灰角礫岩)及び安山岩質火砕岩(凝灰岩)が分布する。
 ○谷地形(2)を横断して表土はぎ調査を実施した結果,穴水累層の安山岩質火砕岩(凝灰角礫岩)が分布し,それらは非破砕であり,断層は認められない。
 ○谷地形(2)の延長位置付近の海岸部露岩域で地表踏査を実施した結果,安山岩(均質),安山岩(角礫質)及び凝灰角礫岩が分布し,断層は認められない(次々頁)。
 ○以上より,谷地形(2)の位置に断層は認められない。





### 谷地形(2)

### 【地表踏査, 表土はぎ調査写真】



写真①

写真②

←NW

写真③

←N





写真⑤





#### 谷地形(2)



・谷地形(2)の延長位置付近の海岸部露岩域で地表踏査を 実施した結果,安山岩(均質),安山岩(角礫質)及び凝灰角 礫岩が分布し,断層は認められない。

### 【海岸部露岩域 ルートマップ】



※比較的連続性のよい節理

海岸部露宕域(ルートマッフ) (基図は2012年6月撮影の空中写真)

### 【海岸部露岩域 空中写真】











126

2.2.1(7) 福浦断層周辺に認められる谷地形 一南西方の評価結果-

コメントNo.10の回答

〇福浦断層の南西方に分布する谷地形(3),(4)において,福浦断層から分岐する断層の存否を確認するために地形調査及び 地質調査を実施した。



推定区間

## 2.2.1(7) 福浦断層周辺に認められる谷地形 一南西方の地形調査-

コメントNo.10の回答

○谷地形(3)及び谷地形(4)は、直線性に乏しく湾曲して分布する。
 ○谷地形(3)は(\*)の位置で湾曲するものの、(\*)の位置から直進方向に短い谷地形(谷地形(3'))が認められる。
 ○谷地形(3)及び谷地形(4)を挟んで分布する中位段丘 I 面及び高位段丘 I a面に高度差がない(次頁)。







位置図



谷地形(3),(4)

### 【地形断面図】





## 2.2.1(7) 福浦断層周辺に認められる谷地形 - 南西方の地質調査(谷地形(3))-

コメントNo.10の回答

〇谷地形(3)の沢部等で地表踏査を実施した結果,堅硬な穴水累層の安山岩が分布する。
 〇ボーリング調査の結果,谷地形(3)の位置に福浦断層から分岐する断層は認められない(次頁)。
 〇谷地形(3)の直上で表土はぎ調査を実施した結果,穴水累層の安山岩が分布し,それは非破砕であり,断層は認められない(P.137)。
 〇以上より,谷地形(3)の位置に断層は認められない。
 〇なお,谷地形(3)の延長位置付近の海岸部は,人工改変により露岩域がほとんど分布しておらず,断層の有無は確認できない(P.138)。







-20

OT-2孔, OT-3孔のボーリング柱状図, コア写真, BHTVは, <u>データ集1-2</u>

る断層は認められないと評価した。

破砕部

断面図

### 【OT-3孔 コア写真】

OT-3孔(孔口標高21.27m, 掘進長40m, 傾斜60°)



### 【OT-2孔 コア写真】

OT-2孔(孔口標高21.06m, 掘進長60m, 傾斜45°)



コア写真(深度0~60m)



### 【詳細観察(2/3)】



BHTV画像(左:加筆あり,右:加筆なし)



BHTV画像(左:加筆あり、右:加筆なし)

### 【詳細観察(3/3)】



BHTV画像(左:加筆あり、右:加筆なし)



BHTV画像(左:加筆あり,右:加筆なし)

### 【大坪川下流 表土はぎ調査結果】



谷地形(3)



写真①



写真②

・谷地形(3')の直上で表土はぎ調査を実施した結果,穴水累層の 安山岩が分布し,それは非破砕であり,断層は認められない。

## 【海岸部 空中写真】

人谷地形(3)



・谷地形(3)の延長位置付近の海岸部は、人工改変により露岩域が ほとんど分布しておらず、断層の有無は確認できない。



## 2.2.1(7) 福浦断層周辺に認められる谷地形 - 南西方の地質調査(谷地形(4))-

コメントNo.10の回答

〇谷地形(4)の沢部等で広く地表踏査を実施した結果,堅硬な穴水累層の安山岩及び凝灰角礫岩が分布する。

〇谷の延長位置を横断して表土はぎ調査を実施した結果, 穴水累層の安山岩及び凝灰角礫岩が連続して分布し, それらは非破砕であり, 断層は認められない(次頁, 次々頁)。

〇以上より、谷地形(4)の位置に断層は認められない。

Oなお、谷地形(4)の延長位置付近の海岸部は、人工改変により露岩域がほとんど分布しておらず、断層の有無は確認できない(P.142)。





地表踏査結果(ルートマップ)



### 【えん堤左岸・右岸付近 表土はぎ調査結果(2/2)】



谷地形(4)







コメントNo.10の回答

#### 谷地形(4)



人谷地形(4)



・谷地形(4)の延長位置付近の海岸部は、人工改変により露岩域が ほとんど分布しておらず、断層の有無は確認できない。



2.2.1(8) 福浦断層周辺の重力異常

第973回審査会合 資料2 P.99 一部修正

〇福浦断層の深部構造を確認するため、ブーゲー異常図、水平一次微分図を作成した。 〇ブーゲー異常図及び水平一次微分図によれば、福浦断層に対応するN-S走向の重力異常急変部は認められない。







 ・ブーゲー異常図は、対象とする断層の規模、調査密度を考慮し、平面トレンド成分の 除去及び遮断波長1kmのローパスフィルター処理を行っている。

# 2.2.2 長田付近の断層

# 2.2.2(1) 長田付近の断層の評価結果

#### 【文献調査】(P.146)

○活断層研究会(1991)は、長田付近の断層(確実度Ⅱ,東側低下)を図示し、N-S走向、長さ2km、活動度C、西側の海成段丘H<sub>2</sub>面が30m隆起と記載している。 ○今泉ほか(2018)は、長田付近の断層に対応する断層を図示していない。

【空中写真判読】(P.147, 148)

○文献が図示している長田付近の断層とほぼ同じ位置の,志賀町中畠から同町田原までの約2.5km区間に,急崖,鞍部及び直線状の谷からなるリニアメント・変動地 形を判読した。



長田付近の断層に関する調査一覧表

## 2.2.2(2) 長田付近の断層の文献調査

O太田ほか(1976)は、敷地から約3.5km東方に、N-S走向のリニアメントを図示している。

○「新編 日本の活断層」(活断層研究会, 1991)は、太田ほか(1976)とほぼ同じ位置に長田付近の断層(確実度Ⅱ, 東側低下)を図示し、N-S走向、長さ2km、活動 度C, 西側の海成段丘H₂面<sup>※</sup>が30m隆起と記載している。

○「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(今泉ほか, 2018)は,長田付近の断層に対応する断層を図示していない。

〇その他,加藤・杉山(1985)は,主として第四紀後期に活動した,東側落下で平均変位速度が1m/10<sup>3</sup>年未満の推定活断層を図示している。また,日本第四紀学会 (1987)は,第四紀後期に活動した推定活断層を図示し,東側落下としている。太田・国土地理院地理調査部(1997)は,推定活断層を図示している。

O「活断層データベース」(産業技術総合研究所地質調査総合センター)は,長田付近の断層を起震断層・活動セグメントとして示していない。

※太田ほか(1976)ではH2面を「>22万年前」としている。

第973回審査会合 資料2

P.102 再掲



## 2.2.2 (3) 長田付近の断層の地形調査

○活断層研究会(1991)に図示された長田付近の断層とほぼ同じ位置の約2.5km区間に,急崖,鞍部及び直線状の谷からなるDランクのリニアメント・変動地形を判読した。

・空中写真は<u>データ集1-1</u>









段丘面分布図



赤色立体地図 (航空レーザ計測データにより作成)

E→ \_\_\_\_\_\_

- 80 - 70 - 60

- 50

標高(m)

SE→

標高(m)

-70

-60

C'

リニアメント・変動地形 酸部

長田付近の断層

#### 【長田付近の断層周辺の地形の特徴】

〇長田付近の断層周辺の地形について,空中写真判読及び航空レーザ計測データによれば,急崖,鞍部及び直線状の谷が認められる。 〇活断層研究会(1991)は,断層を挟んで西側の海成段丘H<sub>2</sub>面が30m隆起としているが,空中写真判読及び航空レーザ計測データによれば, 長田付近の断層に対応するリニアメント・変動地形の東側は開析が著しく,段丘面は判読されない。

Oなお,今泉ほか(2018)は,長田付近の断層に対応する活断層等は図示していない※。

※:今泉ほか(2018)の旧版である「活断層詳細デジタルマップ」(中田・今泉、2002)は、活断層研究会(1991)の確実度Ⅱ・Ⅲの活断層に対して、 断層の変位地形の有無と活動時期をより厳密に検討することによって、活断層とそうでないものの識別を明確にしたとされている。

リニアメント・変動地形

急崖

リニアメント・変動地形 <u>鞍部</u>



リニアメント・変動地形の地形要素

100m

## 2.2.2(4) 長田付近の断層の地質調査

第973回審査会合 資料2 P.105 一部修正

〇リニアメント・変動地形の周辺には、岩稲階の穴水累層、黒瀬谷階の草木互層、東別所階の浜田泥岩層、音川階の出雲石灰質砂岩層及び上部更新統~完新統の 沖積層が分布し、リニアメント・変動地形は穴水累層と草木互層等の地層境界付近に位置する。

〇長田付近の断層に対応するリニアメント・変動地形近傍で表土はぎ調査①, ②を実施した結果, 草木互層が穴水累層を不整合に覆っている状況を確認した(P.153, 154)。また, リニアメント・変動地形として判読した鞍部を横断して表土はぎ調査②を実施した結果, 断層は認められない(P.154)。

〇以上より,リニアメント・変動地形として判読した急崖,鞍部及び直線状の谷は,穴水累層と草木互層の地層境界を反映した差別侵食地形であると評価した。



位置図







NW→

NW→

NW→

#### 長田付近の断層

【地表踏査結果(1/3)】



凡例





🔷 穴水累層 安山岩質火砕岩(凝灰角礫岩) 👝 浜田泥岩層

150



#### 長田付近の断層



地質図 <sub>凡例</sub>





E→

#### 長田付近の断層

【表土はぎ調査①結果】



第973回審査会合 資料2 P.107 再掲



## 2.2.2 (5) 長田付近の断層周辺の重力異常

〇長田付近の断層の深部構造を確認するため、ブーゲー異常図、水平一次微分図を作成した。 〇ブーゲー異常図及び水平一次微分図によれば、長田付近の断層に対応する重力異常急変部は認められない。









水平一次微分図

・水平一次微分図は、 左のフィルター処理後のブーゲー異常図を基に作成した。

# 2.2.3 和光台南の断層

## 2.2.3(1) 和光台南の断層の評価結果

#### 【文献調査】(P.158)

○活断層研究会(1991)は、和光台南の断層(確実度Ⅱ,北側低下)を図示し、E-W走向、長さ2km、活動度C、南側の海成段丘H₁面が10~20m隆起と記載している。 ○今泉ほか(2018)は、和光台南の断層に対応する活断層等を図示していない。

【空中写真判読】(P.159~161)

〇文献が図示している和光台南の断層と推定される位置に、リニアメント・変動地形は判読されない。



## 2.2.3 (2) 和光台南の断層の文献調査

〇太田ほか(1976)は、敷地から約2km北東方に、E-W走向のリニアメントを図示している。

○「新編 日本の活断層」(活断層研究会, 1991)は, 太田ほか(1976)とほぼ同じ位置に和光台南の断層(確実度Ⅱ, 北側低下)を図示し, E-W走向, 長さ2km, 活動度
 C, 南側の海成段丘H<sub>1</sub>面<sup>\*\*</sup>が10~20m隆起と記載している。

○「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(今泉ほか,2018)は、和光台南の断層に対応する活断層等を図示していない。

〇その他,太田·国土地理院地理調査部(1997)は,和光台南の断層とほぼ同じ位置に推定活断層を図示している。

O「活断層データベース」(産業技術総合研究所地質調査総合センター)は、和光台南の断層を起震断層・活動セグメントとして示していない。

※太田ほか(1976)ではH1面を「>22万年前」としている。



〇活断層研究会(1991)に図示された和光台南の断層付近に、リニアメント・変動地形は判読されない。

500

・空中写真は<u>データ集1-1</u>





※:活断層研究会(1991)(基図:1/200,000地形図)とほぼ同じ位置 に図示し、より精度の高い、太田・国土地理院地理調査部(1997) (基図:1/50,000地形図)の断層トレース。







赤色立体地図 (航空レーザ計測データにより作成)

#### 和光台南の断層

### 【和光台南の断層周辺の地形の特徴】

- ○活断層研究会(1991)は、和光台南の断層(確実度Ⅱ)の断層形態は低断層崖で、南側の海成段丘H₁面が10~20m隆起と記載しており、段丘面については太田・平川(1979)を参照している。太田・平川(1979)がH1面としている面の高度を比較した結果、H1面が和光台南の断層の南側で高くなる傾向は認められない(次頁、A-A'断面、D-D'断面)。
- ○当社は和光台南の断層の付近で高位段丘Ⅳ面, V面等の区分をしており,空中写真判読及び航空レーザ計測データによれば,和光台南の断層と推定される位置の 直線性・連続性に乏しい谷地形を挟んで,高位段丘Ⅳ面及び高位段丘Ⅴ面<sup>※1</sup>に高度差はない(次頁)。

Oなお、今泉ほか(2018)は、和光台南の断層に対応する活断層等を図示していない<sup>※2</sup>。







## 2.2.3(4) 和光台南の断層の地質調査

〇和光台南の断層と推定される位置周辺には、穴水累層の安山岩及び安山岩質火砕岩(凝灰角礫岩)が分布している。

150 -

100 -

50

- 〇和光台南の断層と推定される位置の沢部で広く地表踏査を実施した結果, 穴水累層の安山岩, 安山岩質火砕岩(凝灰角礫岩)が分布し, それらは非破砕であり, 断 層は認められない(次頁)。
- 〇和光台南の断層と推定される位置を横断する沢部で表土はぎ調査を実施した結果,穴水累層の安山岩が連続して分布し,それらは非破砕であり,断層は認められない(P.164~168)。

〇以上より,和光台南の断層に対応する断層は認められない。



※:活断層研究会(1991)(基図:1/200,000地形図)とほぼ同じ位置 に図示し、より精度の高い、太田・国土地理院地理調査部(1997) (基図:1/50,000地形図)の断層トレース。



162

250m





・その他の写真は**補足資料2.2-2(2)** 

和光台南の断層



表土はぎ調査 写真①-2





0 2m







凡例



### 【表土はぎ調査結果(4/5)】







表土はぎ調査 写真④-1



2m

表土はぎ調査 写真④-2



表土はぎ調査 写真⑤-2



## 2.2.3 (5) 和光台南の断層周辺の重力異常

第973回審査会合 資料2 P.116 一部修正

〇和光台南の断層の深部構造を確認するため,ブーゲー異常図,水平一次微分図を作成した。 〇ブーゲー異常図及び水平一次微分図によれば,和光台南の断層に対応するE-W走向の重力異常急変部は認められない。







・ブーゲー異常図は、対象とする断層の規模、調査密度を考慮し、平面トレンド成分の 除去及び遮断波長1kmのローパスフィルター処理を行っている。 ・水平一次微分図は、 左のフィルター処理後のブーゲー異常図を基に作成した。

# 2.2.4 高ツボリ山北西方 I リニアメント

# 2.2.4(1) 高ツボリ山北西方 I リニアメントの評価結果

第973回審査会合 資料2 P.118 一部修正

#### 【文献調査】(P.172)

○活断層研究会(1991)は,敷地から約4km北方に,確実度Ⅲのリニアメントを図示している。以下,このリニアメントを「高ツボリ山北西方 I リニアメント」と称する。 ○今泉ほか(2018)は,高ツボリ山北西方 I リニアメントに対応する断層を図示していない。

【空中写真判読】(P.173, 174)

〇文献が図示している高ツボリ山北西方 I リニアメントと推定される位置に、リニアメント・変動地形は判読されない。



#### 第973回審査会合 資料2 P.119 再掲

## 2.2.4 (2) 高ツボリ山北西方 I リニアメントの文献調査

○太田ほか(1976)は,敷地から約4km北方に,NW-SE走向のリニアメントを図示している。
 ○「新編 日本の活断層」(活断層研究会,1991)は,太田ほか(1976)とほぼ同じ位置に,長さ約0.5kmの確実度Ⅲのリニアメントを図示している。
 ○「活断層詳細デジタルマップ[新編]」(今泉ほか,2018)は,高ツボリ山北西方 I リニアメントに対応する活断層等を図示していない。
 ○その他,太田・国土地理院地理調査部(1997)は,推定活断層(活断層の疑のあるリニアメント)を図示している。
 ○「活断層データベース」(産業技術総合研究所地質調査総合センター)は,高ツボリ山北西方 I リニアメントを起震断層・活動セグメントとして示していない。



## 2.2.4 (3) 高ツボリ山北西方 I リニアメントの地形調査

第973回審査会合 資料2 P.120 一部修正 コメントNo.12の回答

〇活断層研究会(1991)に図示された高ツボリ山北西方 I リニアメント付近に、リニアメント・変動地形は判読されない。

・空中写真はデータ集1-1

![](_page_54_Figure_4.jpeg)

地形断面図(H:V=1:4)(航空レーザ計測データにより作成)

E→

В'

標高 (m)

-130

-120

-110

-100

-90

#### 高ツボリ山北西方 I リニアメント

### 【高ツボリ山北西方Iリニアメント周辺の地形の特徴】

〇活断層研究会(1991)は、確実度皿のリニアメントを図示しているが、空中写真判読及び航空レーザ計測データによれば、リニアメントと推定され る谷地形や鞍部は直線性・連続性に乏しい。

赤色立体地図

(航空レーザ計測データにより作成)

〇なお, 今泉ほか(2018)は, 高ツボリ山北西方 I リニアメントに対応する活断層等は図示していない※。

![](_page_55_Picture_5.jpeg)

※:今泉ほか(2018)の旧版である「活断層詳細デジタルマップ」 (中田・今泉,2002)は、活断層研究会(1991)の確実度 I・ Ⅲの活断層に対して、断層の変位地形の有無と活動時期を より厳密に検討することによって、活断層とそうでないものの 識別を明確にしたとされている。

## 2.2.4 (4) 高ツボリ山北西方 I リニアメントの地質調査

第973回審査会合 資料2 P.122 一部修正 コメントNo.12の回答

〇高ツボリ山北西方 I リニアメントと推定される位置周辺には、穴水累層の安山岩質火砕岩(凝灰角礫岩)及び安山岩質火砕岩(凝灰岩)が分布する。
〇高ツボリ山北西方 I リニアメントと推定される位置の沢部で広く地表踏査を実施した結果、穴水累層の安山岩質火砕岩(凝灰角礫岩)が分布し、それらは非破砕であり、断層は認められない(次頁)。

〇高ツボリ山北西方 I リニアメントと推定される位置を横断する沢部で表土はぎ調査を実施した結果, 穴水累層の安山岩質火砕岩(凝灰角礫岩)が広範囲に連続して分 布し, それらは非破砕であり, 断層は認められない(次々頁)。

〇以上より,高ツボリ山北西方 I リニアメントに対応する断層は認められない。

#### 紫字:第973回審査会合以降の変更箇所

![](_page_56_Figure_6.jpeg)

![](_page_56_Figure_7.jpeg)

![](_page_56_Figure_8.jpeg)

![](_page_56_Figure_9.jpeg)

175

#### 高ツボリ山北西方 I リニアメント

![](_page_57_Figure_2.jpeg)

位置図

![](_page_57_Figure_4.jpeg)

・高ツボリ山北西方 I リニアメントと推定される位置の 沢部で広く地表踏査を実施した結果, 穴水累層の安 山岩質火砕岩(凝灰角礫岩)が分布し, それらは非 破砕であり, 断層は認められない。

![](_page_57_Figure_6.jpeg)

地表踏査結果(ルートマップ)

![](_page_57_Picture_8.jpeg)

![](_page_57_Figure_9.jpeg)

![](_page_57_Picture_10.jpeg)

![](_page_57_Figure_11.jpeg)

![](_page_57_Picture_12.jpeg)

写真④

![](_page_58_Figure_1.jpeg)

位置図

![](_page_58_Figure_3.jpeg)

・高ツボリ山北西方 I リニアメントと推定される位 置を横断する沢部で表土はぎ調査を実施した結 果, 穴水累層の安山岩質火砕岩(凝灰角礫岩) が広範囲に連続して分布し, それらは非破砕で あり, 断層は認められない。

![](_page_58_Picture_5.jpeg)

![](_page_58_Figure_6.jpeg)

写真⑤

写真⑥

177

## 2.2.4(5) 高ツボリ山北西方 I リニアメント周辺の重力異常

〇高ツボリ山北西方 I リニアメントの深部構造を確認するため、ブーゲー異常図、水平一次微分図を作成した。 〇ブーゲー異常図及び水平一次微分図によれば、高ツボリ山北西方 I リニアメントに対応する重力異常急変部は認められない。

![](_page_59_Figure_3.jpeg)

・ブーゲー異常図は、対象とする断層の規模、調査密度を考慮し、平面トレンド成分の 除去及び遮断波長1kmのローパスフィルター処理を行っている。

水平一次微分図は、左のフィルター処理後のブーゲー異常図を基に作成した。