条線観察結果 ボーリングH-5.7孔[深度13.20m](上盤側)③

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-72 再掲











条線観察結果 ボーリングH-5.7孔[深度13.20m](上盤側)④

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-73 再掲













観察面写真

×

拡大写真範囲

30mm

5.2-12-76 ・条線のレイクは45°R(下盤側換算),変位センスは右横ずれ逆断層センス

(2)-6 S-8の条線観察結果

S-8の条線観察結果

試料名		走向/傾斜 (走向は真北)	条線のレイク ^{※1}	変位センス
ボーリングF-6.9-1孔 [深度14.65m]	上盤側	N3° W/51° SW	74° R	(不明)

※1 上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す。



条線観察結果 ボーリングF-6.9-1孔[深度14.65m](上盤側)

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-76 再掲











観察面拡大写真

・条線のレイクは74°R(下盤側換算),変位センスは不明

(2)-7 K-2の条線観察結果

K-2の条線観察結果

試料名		走向/傾斜 (走向は真北)	条線の レイク	変位センス
ボーリングH-1.1-87孔 [深度84.30m]	下盤側	N20° E/81° SE	117°R	(不明)



条線観察結果 ボーリングH-1.1-87孔[深度84.30m](下盤側)



概念図 ※走向は真北で示す。





観察面写真

30 mm

観察面拡大写真

詳細観察写真

・条線のレイクは117°R(下盤側換算), 変位センスは不明

(2)-8 K-14の条線観察結果

K-14の条線観察結果

試料名		走向/傾斜 (走向は真北)	条線の レイク	変位センス
ボーリングH0.3-80孔	下盤側	N5° E/68° NW	107°R	(不明)
[深度31.57m]			87°R	(不明)



条線観察結果 ボーリングH--0.3-80孔[深度31.57m](下盤側)

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-82 再掲



100 心 凸 ※走向は真北で示す。





細観察範囲

詳細観察写真





・条線①のレイクは107°R,変位センスは不明 ・条線②のレイクは87°R,変位センスは不明

(2)-9 K-18の条線観察結果

K-18の条線観察結果

試料名		走向/傾斜 (走向は真北)	条線の レイク	変位センス	
ボーリングH-0.2-75孔 [深度116.75m]	下盤側	N2° E/81° SE	34°R 64°R	(不明)(不明)	
					O 鉛直ボーリング孔 O 斜めボーリング孔 基礎掘削面 O
					断層(EL 0m) 0 50 100m (破線はさらに延長する可能性のある箇所) (K-18Iこついては地表付近まで連続しないため記載していため記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載していたの記載したのでののでののでののでののでののでののでののでののでののでののでののでののでの
					Ctractify 位置図 赤字・条線観察箇所 位置図 矢印(★)の向きは断層の傾斜方向を示す
					(低角から H-03=40 H-03=50(動物注意%+3) 医角から
					$\begin{array}{c} \longleftarrow W & H - 212 (388) (389.62) H - 1.86 & H - 03 - 70 \\ \hline \\ \hline \\ H - 20 & H - 18 \\ H - 13 & H - 15 \\ H - 15 & H - 18 \\ H - 25 & H - 23 - 85 \\ H - 25 & H - 18 - 18 \\ H - 25 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 \\ H - 18 & H - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 - 18 \\ H - 18 & H - 18 \\ H - 18 &$
					EL-30m Residents EL-40m Rote
					EL-110m EL-120m EL-130m
					EL-140m EL-150m EL-150m EL-150m
					EL-100m EL-170m EL-180m
					EL-190m EL-200m EL-210m
					①-①'断面図

条線観察結果 ボーリングH-0.2-75孔[深度116.75m](下盤側)

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.2-12-85 再掲



観察面写真

田観察範囲

観察面拡大写真



詳細観察写真

・条線①のレイクは34°R,変位センスは不明 ・条線②のレイクは64°R,変位センスは不明 5.2-12-88

(3) コア写真

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.2−12−87 再掲

コア写真 -H-6.5-2孔(S-1)-

■S-1想定深度付近(深度65~80m)のコア写真を以下に示す。



コア写真 -H-6.6-1孔(S-1)-

■S-1想定深度付近(深度52~61m)のコア写真を以下に示す。



コア写真 -H-6.7孔(S-1)-

■S-1想定深度付近(深度30~42m)のコア写真を以下に示す。



コア写真 -K-10.3SW孔(S-1)-

■S-1想定深度付近(深度25~34m)のコア写真を以下に示す。



コア写真 -F-8.5'孔(S-2·S-6)-

■S-2・S-6想定深度付近(深度3~15m)のコア写真を以下に示す。



■S-2·S-6想定深度付近(深度3~12m)のコア写真を以下に示す。



■S-4想定深度付近(深度108~117m)のコア写真を以下に示す。

コア写真 - E-8.50'''(S-4)-



コア写真 -E-8.60孔(S-4)-

■S-4想定深度付近(深度99~108m)のコア写真を以下に示す。



■S-4想定深度付近(深度0~3m)のコア写真を以下に示す。



コア写真 -R-8.1-1-2孔(S-5)-

■S-5想定深度付近(深度17~29m)のコア写真を以下に示す。



コア写真 -H-5.4-1E孔(S-7)-

■S-7想定深度付近(深度18~30m)のコア写真を以下に示す。



コア写真 -H-5.7'孔(S-7)-

■S-7想定深度付近(深度9~18m)のコア写真を以下に示す。



コア写真 -F-6.75孔(S-8)-

■S-8想定深度付近(深度21~33m)のコア写真を以下に示す。



■K-14想定深度付近(深度120~132m)のコア写真を以下に示す。



H'--1.3孔(掘進長140.00m, 鉛直)

(4) 注入現象の検討

注入現象の検討 ーカリフォルニアの事例ー

ORowe et al.(2012)では、カリフォルニアPalm砂漠の南側に位置するAsbestos Mountain faultなどを対象として、シュードタキライトや断層ガウジな どの注入脈の形状などについて記載し、解析している(この文献は、関西電力株式会社(2016)でも注入現象の事例として引用されている(下 図))。

Oこれによれば、断層運動によるガウジの注入で弓状構造が認められるとされている。

Oこのことを踏まえると,注入する側(当サイトでの粘土状破砕部)の内部における弓状構造の有無を確認することで,注入現象の有無を判断する ことができると考えられる。



注入現象の検討 一阿寺断層の事例-

〇遠田ほか(1994)では、活断層である阿寺断層を対象として、断層露頭調査などを行い、阿寺断層の最新活動時期について考察している。
〇関西電力株式会社(2016)では、この断層露頭で作成した薄片を用いて、注入している事例においてどのような構造が認められるか確認している。
〇これによれば、堆積物が堆積物と断層ガウジの境界を横断して、断層ガウジ側へ注入しており、注入する側(堆積物)の中に粒子の配列が認められるとされている(下図、次頁)。

Oこのことを踏まえると,注入する側(当サイトでの粘土状破砕部)の内部における粒子の配列の有無を確認することで,注入現象の有無を判断す ることができると考えられる。







補足資料5.2-13

鉱物脈法に関する調査結果(福浦断層)

(1) 露頭調査
(1)-1 大坪川ダム右岸トレンチ

福浦断層 大坪川ダム右岸トレンチ ー北壁面ー



黄褐色シルト層

・ 黄褐色~明黄褐色(10YR5/6~5YR6/6)を呈する
 ・ しまりの程度は悪い

明褐色土壌

- 明褐色~橙色(7.5YR5/6~6/8)を呈する
- やや締まっており、指圧で跡が残る
- トレンチ東側では、下位の層を削り込むように分布する

赤色土壤

- 明瞭なトラ斑が認められ、赤色部で赤色~明赤褐色 (2.5YR4/8~5YR5/6)、淡色部でにぷい褐~灰オリーブ色 (7.5YR5/3~5Y6/2)を呈する
- 指圧で跡が残らない程度に締まっている

灰色粘土層

- ・ 灰オリーブ色~灰白色(5Y6/2~7.5Y7/2)を呈する.明赤 褐色~赤褐色(5YR5/6~2.5YR4/6)を呈するトラ斑が認 められるが、割合は非常に少ない
- 指圧で跡が残らない程度に締まっている
- 最下部には、厚さ2~3cmの細粒砂層が層状に数枚挟まれ、一部では褐鉄鉱が沈着する

砂層(土壌化部)

- 弱いトラ斑が認められ,赤色部で明赤褐色(5YR5/8),淡
- 色部で黄褐色(10Y5/6)を呈する指圧でわずかに跡が残る程度に締まっている

砂層(無層理部)

- にぶい黄褐色~にぶい橙色(10YR5/4~7.5YR6/4)を呈する
- 指圧で跡が残らない程度に締まっている
- 縦方向の割れ目が認められ、割れ目に沿って皮膜状に流入した 粘土分が沈着し、赤褐色~明赤褐色(5YR4/8~5/4)を帯びる
- 砂層(層理部)
- オリーブ色~黄褐色(5Y5/4~2.5YR5/6)を呈する
- 指圧で跡が残らない程度に締まっている
- 比較的淘汰が良い
- 径0.2~3cmの礫を層状に含み、明瞭な層理が認められる

砂礫層

- 灰オリーブ色~黄褐色(7.5Y5/3~2.5YR5/6)を呈する
- ・径2~30cmの安山岩亜角~亜円礫を50%以上含み,礫同 土が接した礫支持構造が認められる。ほとんどの礫はくさ り礫化しており、一部の礫で中心部に硬質部が残っている ・トレンチの西側では基質部にギブサイトが認められ、白色 を帯びる

<u> 穴水累層 安山岩(角礫質)</u>

- 明黄褐色~白色を呈する
- ナイフで削ることができる程度に軟質
- 基質部には、白色や黄褐色に変質した鉱物が砂状に認められる

穴水累層 安山岩(均質)

- 紫灰色を呈する
- ナイフで削ることができる程度に軟質
- 割れ目等によって細分され、長辺が数mの細長い岩塊 状に分布

断層

- 変質した安山岩(角礫質)の上面に西側隆起の変位を与える比高差約
 2.5mの逆断層であり、上方へ傾斜は緩くなる、断層付近の岩盤上面の変位量は、断層方向に約40cmである
- ・下部で厚さ0.5~1cmの明灰色~黄灰色の粘土,上部で厚さ0.2~0.5cm の赤紫灰色の粘土が分布し、粘土中には鏡肌、条線(80°L)が認められる。主断層の上盤は幅15~20cmにわたり強く破砕し、径1~10cmに破砕された岩片の間隙を灰色~黄灰色の粘土が充填する。下盤側は幅10 ~15cmで上盤側と同様に破砕しており、下部では径2~5cmの青灰色の 安山岩片が亜角礫状に混じる
- ・ 断層は、砂礫層とその上位の砂層(層理部)中まで伸長する.砂礫層中では、くちり礫を破断し、厚さ5cmの赤紫灰色~黄灰色の粘土を伴う部分も認められる.また、岩盤中へ楔状に落ち込んだ砂礫層中のくさり礫が 破断した箇所も認められる

断層周辺の状況

- 断層周辺には副次的な断層が認められる
- 断層の西側2mの副次的な断層は、厚さ0.2~0.5cmの赤紫灰色の 粘土を伴い、岩盤の上限に東側隆起の段差が認められる。この断 層周辺の礫には、断層に沿って回転しているものもあることから、 変位が想定される

撓曲

- 岩盤上面には、トレンチの西端と断層の下盤で約2.5mの比高差が認められ、断層の西側で傾斜が強くなり、下方へ撓むような形状を示す。
 その上位の砂礫層,砂層(層理部)も岩盤形状と同様に断層の西側で下方へ撓むような形状を示す
- 砂層(層理部)の上位には、砂層(無層理部)及び砂層(土壌化部)が 認められるが、断層西側の凸部とその東方の凹部では分布しない
- 灰色粘土層は、撓み形状東方の凹部を埋積するように分布する。その基底部には数枚の砂層が挟まれ全体としてほぼ水平であるが、断層の周辺で東側に緩く傾斜し、岩盤の隆起側へ向けて僅かに高くなり、砂層の上面に交差する
- 赤色土壌は、内部構造が不明瞭である、下位の灰色粘土層との境界 はトレンチの西側から東側の撓み形状に向けて東傾斜5°で徐々に 低くなり、撓み形状周辺で傾斜15°まで強くなる。その東方ではほぼ 水平となる
- その上位の明褐色土壌の基底は、東傾斜5°の同一傾斜で東側に緩 やかに傾斜する
- ・トレンチの西端と断層の下盤での岩盤上面~砂層(層理部)の比高差 (約2~2.5m)と赤色土壤基底面の比高差(約1m)に有意な差が認められること、また、砂礫層中の礫が岩盤中へ楔状に落ち込み、その礫 がくさり礫化して破断していること等から複数回の断層活動イベントが 想定される

(2) 薄片観察

(2)-1 FK-1孔

FK-1孔 ーステージ回転写真-

〇薄片写真を15°刻みでステージ回転させたものを以下に示す。







<u>左60°回転</u>





<u>左75°回転</u>



<u>左90°回転</u>

→← Y面

1mm

<u>左45[°]回転</u>

(2)-2 大坪川ダム右岸トレンチ

大坪川ダム右岸トレンチ(100R) -ステージ回転写真①-

〇薄片写真を15°刻みでステージ回転させたものを以下に示す。 断層角礫 火 火 火 断層ガウジ 断層角礫 火 火 火 断層ガウジ \mathbf{W} 回転 0° <u>左15°回転</u> <u>左30°回転</u>





<u>左60°回転</u>





<u>左75[°] 回転</u>





<u>左90°回転</u>

→ ← Y面



1mm

<u>左45°回転</u>

大坪川ダム右岸トレンチ(100R) -ステージ回転写真②-



5.2-13-10

1mm

Y面

 $\rightarrow \leftarrow$

<u>左45°回転</u>

大坪川ダム右岸トレンチ(10R) -ステージ回転写真-







<u>左60°回転</u>





<u>左75[°] 回転</u>





<u> 左90°回転</u>



1mm



<u>左45°回転</u>

(2)-3 大坪川ダム右岸北道路

大坪川ダム右岸北道路 ーステージ回転写真-

〇薄片写真を15°刻みでステージ回転させたものを以下に示す。





<u>左30°回転</u>







<u>左60°回転</u>





<u>左75°回転</u>





<u>左90°回転</u>

→ ← Y面

(2)-4 大坪川ダム右岸南道路

大坪川ダム右岸南道路 ーステージ回転写真-

〇薄片写真を15[°]刻みでステージ回転させたものを以下に示す。 断層ガウジ









<u>左15°回転</u>



<u>左30°回転</u>





<u>左45°回転</u>





<u>左60°回転</u>





<u>左75°回転</u>





<u> 左90°回転</u>

(3) EPMA分析(定量)

(3)-1 FK-1孔

FK-1孔 -EPMA分析結果, 化学組成検討-

1mm

1mm

単ニコル



直交ニコル



分析位置

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5			
[EPMA分析值 (%)]								
SiO ₂	53.43	49.49	50.76	52.85	50.32			
TiO ₂	0.95	0.53	0.55	0.39	0.37			
Al_2O_3	13.02	11.43	11.49	12.80	12.33			
TFe_2O_3	10.30	9.93	10.56	9.42	8.87			
MnO	0.06	0.08	0.02	0.04	0.09			
MgO	6.57	5.86	6.27	6.80	6.23			
CaO	1.43	1.38	1.28	1.19	1.29			
Na ₂ O	0.36	0.22	0.11	0.44	0.47			
K₂O	1.10	1.23	1.13	1.46	0.93			
total	87.22	80.15	82.16	85.39	80.90			

カリウムを含むことを確認した。

 \square

【EPMA分析結果に基づく組成式】

位置 組成式

- $1 \qquad (\mathsf{Ca}_{0.11}\mathsf{Na}_{0.05}\mathsf{K}_{0.10}\mathsf{Mg}_{0.11}) (\mathsf{Fe}_{0.55}\mathsf{AI}_{0.87}\mathsf{Mg}_{0.58}) (\mathsf{Si}_{3.78}\mathsf{AI}_{0.22}) \ \mathsf{O}_{10} (\mathsf{OH})_2$
- $2 \qquad (\mathsf{Ca}_{0.11}\mathsf{Na}_{0.03}\mathsf{K}_{0.12}\mathsf{Mg}_{0.11})(\mathsf{Fe}_{0.58}\mathsf{AI}_{0.86}\mathsf{Mg}_{0.56})(\mathsf{Si}_{3.82}\mathsf{AI}_{0.18}) \mathsf{O_{10}}(\mathsf{OH})_2$
- $3 \qquad (\mathsf{Ca}_{0.10}\mathsf{Na}_{0.02}\mathsf{K}_{0.11}\mathsf{Mg}_{0.14})(\mathsf{Fe}_{0.60}\mathsf{Al}_{0.84}\mathsf{Mg}_{0.56})\,(\mathsf{Si}_{3.82}\mathsf{Al}_{0.18})\;\;\mathsf{O}_{10}\,(\mathsf{OH})_2$
- $4 \qquad (Ca_{0.09}Na_{0.06}K_{0.13}Mg_{0.15})(Fe_{0.51}AI_{0.91}Mg_{0.58})(Si_{3.82}AI_{0.18}) O_{10}(OH)_{2}$
- $5 \qquad (\mathsf{Ca}_{0.11}\mathsf{Na}_{0.07}\mathsf{K}_{0.09}\mathsf{Mg}_{0.14})(\mathsf{Fe}_{0.51}\mathsf{Al}_{0.93}\mathsf{Mg}_{0.57})\,(\mathsf{Si}_{3.82}\mathsf{Al}_{0.18})\;\;\mathsf{O}_{10}\,(\mathsf{OH})_2$



補足資料5.3-2

上載地層法に関する調査結果(S-1)

(1) 旧A・Bトレンチ

旧A・Bトレンチ 一周辺の地形一



・旧A・Bトレンチはほぼ平坦な地形(中位段丘 I 面)に位置し, 旧A・B トレンチ位置には傾斜変換等の地形の異常は認められない。

位置図

断層(地表に投影)

HIa

中位段丘1面 M1

5.3-2-3



旧A・Bトレンチ ースケッチ(展開図)-



旧Bトレンチ展開図





※:スケッチ時の記載用語。 「粘土状破砕部」に対応する。



詳細スケッチ範囲

旧A・Bトレンチ – 旧Aトレンチ南東壁面の詳細観察①-

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.3-2-6 再掲

 ■旧A・BトレンチにおけるS-1の岩盤部,段差部及び堆積物の状況について,スケッチの観察結果を整理するとともに,写真においても確認した。
 ■下記スケッチ及び全景写真は、トレンチ壁面に記録された測量基準点を利用し、基準線枠(50cmメッシュ)を重ねて表示した。横軸は水平、縦軸は鉛直を示す (アルファベットは4壁面で同一の標高)。



旧A・Bトレンチ ー旧Aトレンチ南東壁面の詳細観察2-

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.3-2-7 再掲

⑤段差部や段差部直上の砂礫II層では、S-1の延長位 置や周辺に断層変位を示唆するようなせん断面や地 層の擾乱は認められない。 位置 左拡大写真は上記の2枚の写真を接合したもの 観察結果 ①幅フィルム状~1cmの明黄色~赤灰色粘土が分布する。 ②主せん断面に沿って下盤側に凝灰質な細粒部が分布する。同 岩盤部 細粒部は、軟弱層ではなく、細粒岩相である(他3壁面の記載に ついても同様)。 ③段差部において、S-1上方延長位置の岩盤と砂礫Ⅱ層の境界 に沿って粘土(断層ガウジ)は分布しない*1。 段差部 ④段差部の基部(段差壁面の最下点)の位置は、S-1より海側に 位置し、その下方延長にも断層や割れ目は存在しない。 ⑤段差部や段差部直上の砂礫Ⅱ層では、S-1の延長位置や周辺 に断層変位を示唆するようなせん断面や地層の擾乱は認めら れない。 ⑥砂礫Ⅱ層では、段差を埋積する際に形成された礫や砂の配列 からなる堆積構造が認められ、S-1の延長位置で、この堆積構 造に変位や擾乱は認められない。また、この礫の配列より下側 の地層が海側に向かってせん滅していることから、引きずられ 堆積物 た撓曲変形とは説明できず、段差部を堆積物が埋めた自然な 堆積構造を呈しているものと判断される。 ※段差部に近接して位置する径約5cmの礫(長軸方向が高角度で傾 斜)については、同礫周辺の堆積物に擾乱(引きずりの構造)や再配 列を示唆する傾向(段差に沿って複数の礫が配列する)は認められな ④段差部の基部(段差壁面の最下点)の位置 い。なお、このような礫は、防潮堤基礎部で侵食により形成された凹 は、S-1より海側に位置し、その下方延長に 主せん断面 部を埋める堆積物中においても確認される。 50cm も断層や割れ目は存在しない。 *1 壁面スケッチの記載によれば、「礫層Ⅱ層と岩盤の境界付近で粘土は不明瞭とな り・・・」とある。これは、岩盤中のS-1は薄い粘土の挟み層であるが、段差部の岩盤 拡大写真 と堆積物の境界には、詳細な観察によっても粘土が確認できなかったことを記載し

たものである。〈この状況については、再度、当時実際に壁面観察を行いスケッチ作成にかかわった地質技術者に確認した。〉(他3壁面の記載についても同様)

旧A・Bトレンチ ー旧Aトレンチ北西壁面の詳細観察①-

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.3-2-8 再掲



旧A・Bトレンチ ー旧Aトレンチ北西壁面の詳細観察②-

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.3-2-9 再掲

⑥砂礫II層では段差部の凸部直上に巨礫が分布し, これに段差部が断層変位とした場合に想定される 凹地側への倒れ込みや回転は認められない。 ⑤段差部や段差部直上の砂礫Ⅱ層では、S-1の延長位 置や周辺に断層変位を示唆するようなせん断面や地 層の擾乱は認められない。





左拡大写真は上記の4枚の写真を接合したもの

	観察結果			
岩盤部	 ①幅フィルム状~1cmの褐灰色~暗黄灰色粘土が分布する。 ②主せん断面に沿って凝灰質な細粒部が分布する。 			
段差部	 ③段差部において、S-1上方延長位置の岩盤(凝灰質な細粒部)と砂礫Ⅱ層の境界に沿って粘土(断層ガウジ)は分布しない。また、同境界はS-1延長位置より海側に張り出し、湾曲した形状を示す。 ④段差部直下の岩盤中ではS-1は不明瞭となる。 			
堆積物	⑤段差部や段差部直上の砂礫Ⅱ層では、S-1の延長位置 や周辺に断層変位を示唆するようなせん断面や地層の 擾乱は認められない。			
	⑥砂礫Ⅱ層では段差部の凸部直上に巨礫が分布し、これに段差部が断層変位とした場合に想定される凹地側への倒れ込みや回転は認められない。			
	※拡大写真において、段差部と上記巨礫間に、矩形を呈する様に映る礫については、調査鎌での削り痕(礫芯部を確認)によるものである。			

旧A・Bトレンチ ー旧Bトレンチ南東壁面の詳細観察①-



④段差部や段差部直上の砂礫Ⅱ層では、S-1の延長位 置や周辺に断層変位を示唆するようなせん断面や 地層の擾乱は認められない。



	観察結果
岩盤部	①幅フィルム状~0.5cmの赤灰色粘土が分布する。 ②主せん断面に沿って凝灰質な細粒部が分布する。
段差部	 ③段差部において、S-1上方延長位置の岩盤(凝灰質な細粒部)と砂礫 I 層の境界に沿って粘土(断層ガウジ)は分布せず、同境界はS-1延長位置より山側に弧状に入り込む形状を示す。 ※段差部の山側約2mの2箇所で、西側傾斜の節理に沿った岩盤上面に小さな段差が認められるが、砂礫 I 層に埋積されており、また、山側の節理は岩盤下方まで連続しない。なお、このような岩盤上面の段差は、岩盤が露出する海岸部の随所で見られる事象である。
堆積物	④段差部や段差部直上の砂礫Ⅱ層では、S-1の延長 位置や周辺に断層変位を示唆するようなせん断面や 地層の擾乱は認められない。





拡大写真

旧A・Bトレンチ ー旧Bトレンチ北西壁面の詳細観察①-

スケッチ

色膠結物質が充填する。 砂碟Ⅱ層との境界はおおむね明瞭 第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.3-2-12 再掲



5.3-2-12

旧A・Bトレンチ ー旧Bトレンチ北西壁面の詳細観察②-

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.3-2-13 再掲



旧A・Bトレンチ ー壁面の詳細観察(まとめ)ー

\searrow	IBAH	レンチ	旧Bトレンチ		
	南東壁	北西壁	南東壁	北西壁	
	①幅フィルム状~1cmの明黄色~赤 灰色粘土が分布する。	①幅フィルム状~1cmの褐灰色~暗 黄灰色粘土が分布する。	①幅フィルム状~0.5cmの赤灰色粘 土が分布する。	①幅フィルム状~1cmの淡褐色~赤 灰色粘土が分布する。	
岩盤部	②主せん断面に沿って下盤側に凝灰 質な細粒部※が分布する。	②主せん断面に沿って凝灰質な細粒 部*が分布する。	②主せん断面に沿って凝灰質な細粒 部*が分布する。	②主せん断面に沿って凝灰質な細粒 部 [※] が分布する。	
段差部	 ③<u>段差部において、S-1上方延長位</u> 置の岩盤と砂礫 I 層の境界に沿っ て粘土は分布しない。 ④段差部の基部の位置は、S-1より 海側に位置し、その下方延長にも 断層や割れ目は存在しない。 	 ③<u>段差部において、S-1上方延長位</u> 置の岩盤と砂礫I層の境界に沿っ て粘土は分布しない。また、同境界 はS-1延長位置より海側に張り出し、 湾曲した形状を示す。 ④段差部直下の岩盤中ではS-1は不 明瞭となる。 	③ <u>段差部において、S-1上方延長位</u> 置の岩盤と砂礫Ⅱ層の境界に沿っ て粘土は分布せず、同境界はS-1 延長位置より山側に弧状に入り込む形状を示す。	③ <u>段差部において, S-1上方延長位</u> 置の岩盤と砂礫Ⅱ層の境界に沿っ て粘土は分布しない。	
堆積物	 ⑤段差部や段差部直上の砂礫 I 層 では、S-1の延長位置や周辺に断 層変位を示唆するようなせん断面 や地層の擾乱は認められない。 ⑥砂礫 I 層では、段差を埋積する際 に形成された礫や砂の配列からな る堆積構造が認められ、S-1の延 長位置で、この堆積構造に変位や 擾乱は認められない。 	 ⑤<u>段差部や段差部直上の砂礫 I 層</u> では、S-1の延長位置や周辺に断 層変位を示唆するようなせん断面 や地層の擾乱は認められない。 ⑥砂礫 I 層では段差部の凸部直上 に巨礫が分布し、これに段差部が 断層変位とした場合に想定される 凹地側への倒れ込みや回転は認 められない。 	④ <u>段差部や段差部直上の砂礫 I 層</u> では、S-1の延長位置や周辺に断 層変位を示唆するようなせん断面 や地層の擾乱は認められない。	④ <u>段差部や段差部直上の砂礫 I 層</u> では、S-1の延長位置や周辺に断 層変位を示唆するようなせん断面 や地層の擾乱は認められない。	

<u>下線</u>:4壁面共通に見られる事象

旧A・Bトレンチについては、いずれの壁面においても、段差部周辺の砂礫Ⅱ層には断層 変位を示唆するようなせん断面や地層の擾乱は認められないこと等から、S-1は中位段 丘I面を構成する堆積層に変位・変形を与えていない。

※凝灰質な細粒部:スケッチ時の記載用語。軟弱層ではなく、細粒岩相である。

旧A・Bトレンチ ー旧A・Bトレンチを模擬した室内実験ー

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.3-2-15 再掲

〇旧A・Bトレンチを模擬して、既存の段差を砂礫層が埋める場合の段差付近の砂礫層内部に見られる構造の特徴について確認した。 〇実験の結果、旧A・Bトレンチに見られる砂礫層の構造について、既存の段差を砂礫層が埋積したとする評価を支持する知見が得られた。



(a) 流向に直交する段差がある場合の堆積構造



段差付近では礫の長軸が上を向いたり下流側に傾斜する.下部層と上部層を分ける層構造は段差の直 上もしくはやや下流側で地層が上に撓むような形状を示す(図-6,7).

(b) 流向に平行な段差がある場合の堆積構造



段差の上段から下段の方向に層構造が緩く傾斜する。段差近傍の下段側では礫の長軸方向が鉛直方 向に近くなったり、下段側に傾斜する。段差の傾斜角によらず同様な傾向が見られた(図-9)

田中(2018)を編集

(2) 掘削法面

掘削法面

- ○有識者会合は、S-1の北西部及びその周囲に存在するせん断面の活動性の判断に資する資料として、1号原子炉建屋建設時等におけるS-1 とその周囲の形状を示す未提示の写真やスケッチを提示することを「今後の課題①」として示している。
- Oこれを踏まえ、旧A・Bトレンチと同じ中位段丘 I 面上に位置する有識者会合において未提示の建設時の掘削法面の写真やスケッチについて 確認を行った。

Oその結果,S-1を挟んでMIS5eの波食面に高度差は認められない。



【掘削法面 スケッチ】



・S-1沿いに侵食による岩盤の窪みが認められるものの,その窪みを挟んで岩盤上面の高度差は認められない。

S→

掘削法面 近接写真 (岩盤上面,割れ目,S-1を白点で加筆)

掘削法面 全景写真 (岩盤上面, S-1を白破線で加筆)

※全景写真, 拡大写真にある赤白ポールの長さは2m (赤, 白部分が20cmで交互に色分けされている)



←N

【掘削法面 S-1近接写真】

←N

S→

(3) 駐車場南側法面
駐車場南側法面 一概要一

○高位段丘 I a面分布域に位置する開析谷の谷壁斜面において,表土はぎ調査(駐車場南側法面)を実施した。
○駐車場南側法面において,幅5~10cmの固結した破砕部及び幅フィルム状~2cmの粘土状破砕部からなるS-1を確認。
○基盤の安山岩(均質)の上位には,下位から古期斜面堆積物(灰色シルト質礫層,灰色シルト層,褐色シルト層),赤色土壌,赤褐色土壌,明褐色土壌,暗褐色土壌が分布する。

OS-1は古期斜面堆積物に変位・変形を与えていない。



駐車場南側法面 −S-1と上載地層の関係-

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.3-2-21 再掲

OS-1は,基盤直上の古期斜面堆積物(灰色シルト質礫層,灰色シルト層,褐色シルト層)に,変位・変形を与えていない。





(4) えん堤左岸トレンチ

えん堤左岸トレンチ ー概要-

○駐車場南東方トレンチと同様に高位段丘 I a面を判読した位置において、トレンチ調査(えん堤左岸トレンチ)を実施した。 〇えん堤左岸トレンチにおいて、幅20~30cmの固結した破砕部及び幅フィルム状~3.5cmの粘土状破砕部からなるS-1を確認。 〇基盤の安山岩(均質)の上位には、下位からシルト質砂礫層、赤色土壌、赤褐色土壌、明褐色土壌、黄褐色シルト層、褐色砂 質シルト層が分布する。

OS-1は基盤直上のシルト質砂礫層に変位・変形を与えていない。





5.3-2-25

えん堤左岸トレンチ -S-1と上載地層の関係-

O上載地層との関係を詳細に観察した結果、S-1は基盤直上のシルト質砂礫層に変位・変形を与えていない(次頁,次々頁)。





東壁面拡大写真

東壁面拡大写真(S-1等を加筆)

5.3-2-27



5.3-2-28

1 m

補足資料5.3-3

上載地層法に関する調査結果(S-2・S-6)

(1) No.1トレンチ

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.3-3-3 再掲



トレンチ全景写真(西側から撮影)

小段

小段



スケッチ(展開図)

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.3-3-5 再掲



5.3-3-5

₩→



北面調查箇所 拡大写真



S-2·S-6

■■■■■ 岩盤上面 **DDDD** 不明瞭な主せん断面

・岩盤直上を覆うシルト混じり砂礫層基底には、段差は認め られない。 ・S-2・S-6直上のシルト混じり砂礫層中には、せん断面は認 められない。

<u>20</u>cm

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.3-3-7 再掲

←E

南面調査箇所 拡大写真



W→

・岩盤直上を覆うシルト混じり砂礫層基底には段差が認められるものの,礫の定向配列は認められない。
・S-2・S-6直上のシルト混じり砂礫層中には、せん断面は認められない。
・S-2・S-6上部に認められる段差を断層運動に伴う段差として考えた場合、相対的に東落ちとなるものの、S-2・S-6の北方延長である北面では東落ちの段差形状は認められない※。

※南面においては、断層を挟んで左右で岩種が異なる。安山岩(均質)は安山岩(角礫質)に比べて硬いことから、この段差は、岩盤の硬軟の差による侵食の影響と判断される。

南面調査箇所 拡大写真(礫等を加筆)

5.3-3-7

(2) 事務本館前トレンチ

上載地層法に関連したその他のトレンチー事務本館前トレンチー全景写真

第935回審査会合 机上配布資料1 P.5.3-3-9 再掲







写真