## 【断層上下盤における地質分布や変質状況の違い(大坪川ダム右岸トレンチ 試料採取箇所)】

O大坪川ダム右岸トレンチの北壁面において、福浦断層の上下盤における基盤岩の地質や変質状況の違いを調査するため、XRD、XRF分析を行った。

OXRDの結果, 断層上下盤とも, 安山岩に初生的に含まれる斜長石がほとんど検出されず, 強く変質を受けていることを示唆する。また, 断層下盤では上盤に比べて, ソーダ明礬 石, パイロフィライト, カオリナイトといった酸性の熱水変質作用を受けたことを示す鉱物がより強く検出されることから, 断層下盤の方が変質を強く受けていると判断した。

OXRFの結果, 断層上下盤とも一般的な安山岩に比べてSiO<sub>2</sub>の含有量が小さい一方で, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の含有量が大きく, 上記のXRD分析を踏まえると, これは変質の影響によるものと推定した。また, 断層上下盤では, CaO, NaO, K<sub>2</sub>O, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>について下盤の方がやや大きい傾向が認められるが, SiO<sub>2</sub>やその他の元素の含有量に系統的な差は認められない。

〇以上を踏まえると、大坪川ダム右岸トレンチにおける福浦断層周辺の基盤岩については、上下盤とも変質を受けているが、下盤の方がやや強く変質を受けていると判断した。また、上下盤における地質の違いについては、両者とも酸性の熱水変質作用を受けた岩相となっており、明らかな岩相の違いは示唆されない。



(単位:重量%)

### 【断層上下盤における地質分布や変質状況の違い(大坪川ダム右岸トレンチ 分析結果)】 XRF分析結果

[生データ]

#### XRD分析結果

#### (各試料のX線回折チャートは補足資料2.2-1(8))

(ハーカー図は次頁)

|      |              |        |    |          |      |     |        |             |             |          | <b>食出</b> | 鉱物          | J        |     |             |       |       |     |     |          |
|------|--------------|--------|----|----------|------|-----|--------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----|-------------|-------|-------|-----|-----|----------|
| 試料位置 | 地層区分         | 試料名    | 石英 | クリストバライト | カリ長石 | 斜長石 | カオリナイト | 10 2型ハロイサイト | 7 2型ハロイサイト  | パイロフィライト | 雲母鉱物      | スメクタイト      | バーミキュライト | 明礬石 | ソーダ明礬石      | ギブサイト | アナタース | 赤鉄鉱 | 針鉄鉱 | レピドクロサイト |
|      | 中山山          | OTB-01 |    | Δ        |      | ±   |        | ±           | +           |          |           | ±           |          |     | ±           | ±     |       | ±   |     |          |
| 断層   | 女山石<br>(均質)  | OTB-02 |    | Δ        |      | ±   |        | ±           | +           |          |           | ±           |          |     | ±           |       |       | ±   |     |          |
| 上盤   |              | OTB-03 |    | Δ        |      | ±   |        | ±           | $\triangle$ |          |           | ±           |          |     | ±           |       |       | ±   |     |          |
| (西側) | 安山岩          | OTB-04 |    | +        | ±    |     |        | ±           | +           |          |           | ±           |          |     |             |       | ±     |     | Ŧ   |          |
|      | (角礫質)        | OTB-05 |    | Δ        |      |     | +      |             |             | ±        |           | Δ           |          |     | $\triangle$ |       |       |     | ŧ   | ±        |
|      |              | OTB-06 |    | ±        |      |     | Δ      |             |             | Δ        |           |             |          |     | Δ           |       |       |     | ±   |          |
|      |              | OTB-07 |    |          |      |     | ±      |             |             | ±        |           | ±           |          |     | 0           |       |       |     | +   | ±        |
| 断層   | 安山坦          | OTB-08 |    |          |      |     | +      |             |             | Δ        |           |             | ±        |     | +           |       |       |     | ±   | ±        |
| 下盤   | 女山石<br>(角礫質) | OTB-09 | ±  | +        |      |     | ±      | ±           |             |          |           | $\Delta$    |          |     |             |       | ±     |     |     | ±        |
| (東側) |              | OTB-10 | +  | ±        |      |     | Δ      |             |             | ±        | ±         |             | ±        |     | $\triangle$ |       |       | ±   | ±   |          |
|      |              | OTB-11 | ±  | ±        |      |     | +      |             |             | ±        |           | $\triangle$ |          | ±   |             |       |       |     | ±   | ±        |
|      |              | OTB-12 | ±  | ±        |      |     | ±      |             |             | ±        |           | $\triangle$ |          |     | ±           |       | ±     |     | ±   | ±        |

◎:多量(>5,000cps)

O:中量(2,500~5,000cps) △:少量(500~2,500cps)

+:微量(250~500cps)

±:きわめて微量(<250cps)

| 試料<br>位置        | 地層区分         | 試料名    | SiO <sub>2</sub> | TiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO*  | MnO   | MgO  | CaO  | Na <sub>2</sub> O | K₂O  | $P_2O_5$ | Total |
|-----------------|--------------|--------|------------------|------------------|--------------------------------|-------|-------|------|------|-------------------|------|----------|-------|
|                 |              | OTB-01 | 46.70            | 1.39             | 29.86                          | 8.30  | 0.02  | 0.22 | 0.02 | 0.06              | 0.03 | 0.06     | 86.66 |
|                 | 安山岩<br>(均質)  | ОТВ-02 | 47.43            | 1.37             | 30.95                          | 6.59  | 0.02  | 0.24 | 0.02 | 0.08              | 0.10 | 0.03     | 86.83 |
| 山僧上盤            |              | ОТВ-03 | 47.83            | 1.43             | 29.59                          | 8.09  | 0.01  | 0.25 | 0.02 | 0.06              | 0.04 | 0.05     | 87.37 |
| (四側)            | 安山岩          | OTB-04 | 43.18            | 1.56             | 27.95                          | 13.00 | 0.01> | 0.85 | 0.04 | 0.04              | 0.09 | 0.09     | 86.80 |
|                 | (角礫質)        | ОТВ-05 | 41.18            | 1.28             | 27.39                          | 9.63  | 0.01> | 0.77 | 0.25 | 0.53              | 0.60 | 0.59     | 82.22 |
|                 |              | OTB-06 | 40.50            | 1.24             | 33.21                          | 3.15  | 0.01> | 0.27 | 0.16 | 0.80              | 0.84 | 0.39     | 80.56 |
|                 |              | ОТВ-07 | 28.50            | 1.16             | 29.84                          | 8.27  | 0.01> | 0.31 | 0.23 | 1.69              | 1.90 | 0.54     | 72.44 |
| <b>於</b> 因      |              | ОТВ-08 | 51.23            | 1.06             | 29.09                          | 5.21  | 0.01> | 0.30 | 0.11 | 0.29              | 0.32 | 0.23     | 87.84 |
| )<br>下盤<br>(吉卿) | 安山岩<br>(角礫質) | ОТВ-09 | 50.54            | 1.14             | 29.14                          | 4.92  | 0.01  | 1.19 | 0.12 | 0.09              | 0.26 | 0.18     | 87.59 |
| (果側)            |              | OTB-10 | 34.69            | 1.34             | 34.59                          | 3.51  | 0.01> | 0.33 | 0.12 | 0.89              | 1.58 | 0.31     | 77.36 |
|                 |              | OTB-11 | 47.52            | 1.24             | 27.55                          | 9.40  | 0.01  | 1.39 | 0.14 | 0.15              | 0.32 | 0.28     | 88.00 |
|                 |              | OTB-12 | 48.10            | 1.51             | 28.40                          | 7.29  | 0.01> | 1.29 | 0.17 | 0.14              | 0.32 | 0.31     | 87.53 |
| 100%/-          | ーマライズデー      | -タ]    |                  |                  |                                |       |       |      |      |                   | (    | 単位:      | 重量%)  |
| 試料              |              |        |                  |                  |                                | *     |       |      |      |                   |      |          |       |

| 100/02   | 11/1           | _ <b>/</b> ] |                  |                  |                                |       |      |      |      |                   |                  | <b>· · ·</b>                  |        |
|----------|----------------|--------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------|------|------|------|-------------------|------------------|-------------------------------|--------|
| 試料<br>位置 | 地層区分           | 試料名          | SiO <sub>2</sub> | TiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO*  | MnO  | MgO  | CaO  | Na <sub>2</sub> O | K <sub>2</sub> O | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Total  |
|          |                | OTB-01       | 53.89            | 1.60             | 34.46                          | 9.58  | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.07              | 0.03             | 0.07                          | 100.00 |
| 新國       | 安山岩<br>(均質)    | OTB-02       | 54.62            | 1.58             | 35.64                          | 7.59  | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.09              | 0.12             | 0.03                          | 100.00 |
| 上盤       |                | ОТВ-03       | 54.74            | 1.64             | 33.87                          | 9.26  | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.07              | 0.05             | 0.06                          | 100.00 |
| (西側)     | 安山岩            | OTB-04       | 49.75            | 1.80             | 32.20                          | 14.98 | 0.00 | 0.98 | 0.05 | 0.05              | 0.10             | 0.10                          | 100.00 |
|          | (角礫質)          | OTB-05       | 50.09            | 1.56             | 33.31                          | 11.71 | 0.00 | 0.94 | 0.30 | 0.64              | 0.73             | 0.72                          | 100.00 |
|          |                | OTB-06       | 50.27            | 1.54             | 41.22                          | 3.91  | 0.00 | 0.34 | 0.20 | 0.99              | 1.04             | 0.48                          | 100.00 |
|          |                | OTB-07       | 39.34            | 1.60             | 41.19                          | 11.42 | 0.00 | 0.43 | 0.32 | 2.33              | 2.62             | 0.75                          | 100.00 |
| 新層       |                | OTB-08       | 58.32            | 1.21             | 33.12                          | 5.93  | 0.00 | 0.34 | 0.13 | 0.33              | 0.36             | 0.26                          | 100.00 |
| 下盤       | │ 安山岩<br>(角礫質) | отв-09       | 57.70            | 1.30             | 33.27                          | 5.62  | 0.01 | 1.36 | 0.14 | 0.10              | 0.30             | 0.21                          | 100.00 |
| (果側)     |                | OTB-10       | 44.84            | 1.73             | 44.71                          | 4.54  | 0.00 | 0.43 | 0.16 | 1.15              | 2.04             | 0.40                          | 100.00 |
|          |                | OTB-11       | 54.00            | 1.41             | 31.31                          | 10.68 | 0.01 | 1.58 | 0.16 | 0.17              | 0.36             | 0.32                          | 100.00 |
|          |                | OTB-12       | 54.95            | 1.73             | 32.45                          | 8.33  | 0.00 | 1.47 | 0.19 | 0.16              | 0.37             | 0.35                          | 100.00 |

FeO\*: 全鉄をFeOとして表示 103

### 【断層上下盤における地質分布や変質状況の違い(ハーカー図)】



分析値は、100%ノーマライズしたものを使用して作図した。

▲ FK-1(断層上盤)[8データ] ■ 大坪川ダム右岸トレンチ(断層上盤)[5データ]
 ▲ FK-1(断層下盤)[8データ] ■ 大坪川ダム右岸トレンチ(断層下盤)[7データ]

FK-1,大坪川ダム右岸トレンチ北壁面における福浦断層上下盤での岩盤の主要成分(ハーカー図)

# 2.2.1(5) 福浦断層の反射法地震探査 – 測線位置図 –

第1009回審査会合 資料1 P.83 一部修正

〇福浦断層の地下構造を確認するため、福浦断層にほぼ直交して、反射法地震探査を実施した(福浦測線、A測線)。

| 反射法地震探査 仕様 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 福浦測線       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測線長        | 4.2km  |  |  |  |  |  |  |  |
| 振源         | 大型バイブロサイス3台(スイープ数4~8<br>回, スイープ周波数6~100Hz, スイープ<br>長16s) |  |  |  |  |  |  |  |
| 発振点間隔      | 25m  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受振器        | 上下動速度計(SM-24,固有周波数<br>10Hz,3個組)                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 受振点間隔      | 12.5m  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記録系        | 独立型記録システム(RT2)   |  |  |  |  |  |  |  |
| サンプリング間隔   | 2ms  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記録長        | 4s   |  |  |  |  |  |  |  |
| 解析CMP間隔    | 6.25m  |  |  |  |  |  |  |  |





反射法地震探査測線位置図

# 2.2.1(5) 福浦断層の反射法地震探査 -福浦測線-

○反射法地震探査の結果,リニアメント・変動地形を判読した位置付近(CMP380付近)には,不明瞭ながら高角で西傾斜する反射面の不連続が認められ,反射面のずれ及び変形が読み取れることから,これを福浦断層と判断した(次頁,次々頁)。
 ○なお,トモグラフィ速度分布からは,断層を挟んで速度構造が変化する状況は認められない(P.109)。





### 【深度断面(福浦測線)(詳細)】



反射法地震探査結果(深度断面, 解釈線入り)

断層傾斜角は約75度



# 2.2.1(5) 福浦断層の反射法地震探査 -A測線-

OA測線では、福浦断層の位置において、不明瞭ながら高角で西傾斜する反射面の不連続が認められ、これを福浦断層と判断した。福浦断層は、地下深部約700m付 近まで確認することができるが、それ以深への連続性は明確には判断できない。また、福浦断層には、地下浅部にかけて分岐、派生するような構造は認められない (次々頁)。

O敷地内断層のうちS-1の位置において,不明瞭ながら高角で東傾斜する反射面の不連続が認められ,これをS-1と判断した。S-1は深度約200m以深への連続性は 認められず,福浦断層に連続する構造ではないと判断される(次々頁)。

〇なお,記録の範囲において,福浦断層及びS-1以外に断層は推定されない。

反射法地震探査 仕様

| _ A測線    |   |
|----------|---|
| 測線長      | 約3.2km  |
| 振源       | 広帯域バイブレータ1台(スイープ数5回,<br>スイープ周波数8~200Hz, スイープ長<br>15s) |
| 発振点間隔    | 3.125m  |
| 受振器      | 上下動速度計(SG-5, 固有周波数5Hz,<br>1個組)                        |
| 受振点間隔    | 3.125m  |
| 記録系      | 有線型記録システム(Sercel 428)<br>独立型記録システム(Unite)             |
| サンプリング間隔 | 0.5ms   |
| 記録長      | 2s  |
| 解析CMP問隔  | 1 5625m   |

・垂直分解能は、深度200m付近で24m 程度、深度700m付近で40m程度





#### 反射法地震探査測線位置図

## 【反射法地震探查(A測線)(時間断面)】



## 【反射法地震探查(A測線)(深度断面)】



反射法地震探査結果(深度断面,解釈線入り)

# 2.2.1(6) 福浦断層南部の分布 - 大坪川ダム左岸付近の調査-

〇大坪川ダム左岸付近において、福浦断層南部の分布を把握するために、ボーリング調査、表土はぎ調査、反射法地震探査を実施した。

- Oその結果, 福浦断層(東側)に対応する破砕部が反射法地震探査B, C測線, OS-4孔で認められ, その南方のF-1'孔, FD-6孔, FD-3孔, ルートマップHでは認められなくなることを確認した (P.116~P.121)。
- Oまた, 福浦断層(西側)に対応する破砕部が反射法地震探査B, C測線, OS-3'孔, ルートマップI, FD-9孔で認められ, その南方のFD-1孔, ルートマップFでは認められなくなることを確認した (P.122~P.127)。

Oなお、福浦断層に対応しないと判断した破砕部については、いずれも連続しない構造であることを確認している(P.128~130)。







## 【大坪川ダム左岸付近の調査 断面図(2/2)】



福浦断層南端付近 調査位置図

- 破砕部

### 【福浦断層(東側)に対応する破砕部(ボーリング調査)】







 ・深度40.60~40.63mに,見掛けの傾斜角25~40°の厚さ2.0~2.2cmの破砕部が認められる。厚さ2.0~2.2cmの固結した破砕部からなる。
 ・この破砕部の確認位置は,東側のリニアメント・変動地形に対応し,走向・傾斜(N4°W/55°SW)が福浦断層と調和的であることから,福浦断層(東側)に対応する 破砕部と判断した。



コア写真(深度24~71m)

#### 福浦断層(大坪川ダム左岸)

### 【F-1'孔 破砕部拡大写真】



コア写真(F-1'孔,破砕部付近拡大)



CT画像(F-1'孔, 破砕部付近拡大)

・見かけの傾斜角35~40°,厚さ0.7~1.9cmの暗オリーブ色の角礫状破砕部からなる。
 ・走向・傾斜は、BHTVでN10°W/76°SW(走向は真北基準)。
 ・破砕部付近は、細片状~岩片状を呈し、周囲に比べ軟質。

N10° W/76° SW

BHTV画像(F-1'孔, 深度32.0~32.4m)

・F−1' 孔の深度32.17~32.18mの破砕部は, 未固結な角礫状破砕部であり, 走向・傾斜がN10°W/76°SW で福浦断層と調和的で, リニアメント・変動地形にほぼ対応する位置にあ たることから, 福浦断層に対応する破砕部と判断していた。

・第1009回審査会合以降に当該破砕部で追加実施したCT解析の結果,明瞭な面構造は認められないものの,低密度部が認められる。

・一方, F-1' 孔とほぼ同位置で追加掘削したFD-6孔において, 当該破砕部の想定延長位置に破砕部は認められない。

・以上より, F-1'孔の深度32.17~32.18mの破砕部は隣接孔(FD-6孔)に連続性しないことから,福浦断層に対応する破砕部ではないと判断した。



#### コア写真(深度0~70m)

## 【福浦断層(東側)が認められないボーリング孔③】

FD-3孔(孔口標高48.80m, 掘進長50m, 傾斜45°)



福浦断層(南端)

【大坪川ダム左岸 表土はぎ調査(ルートマップH)】

第1009回審査会合 資料1 P.107 一部修正 コメントNo.22の回答



🔲 破砕部

### 【福浦断層(西側)に対応する破砕部(ボーリング調査)1/3】





断面図(C-C'断面)

・深度28.32~28.35mに,見掛けの傾斜角30~40°の厚さ1.2~2.1cmの破砕部が認められる。厚さ1.2~2.1cmの灰白~浅黄色の粘土状破砕部からなる。
 ・この確認位置は,西側のリニアメント・変動地形の延長位置にあたり,走向・傾斜(N10°E/66°NW)が福浦断層と調和的であることから,福浦断層(西側)に対応する 破砕部と判断した。

📕 破砕部

### 【福浦断層(西側)に対応する破砕部(ボーリング調査)2/3】





断面図(E-E'断面)

 ・深度14.70~14.76mに,見掛けの傾斜角15°の厚さ6cmの破砕部が認められる。厚さ6cmの砂状破砕部からなる。
 ・この確認位置は、ルートマップIの表土はぎ箇所(P.125~127)の延長位置にあたり、走向・傾斜(N13°W/64°SW)が福浦断層と調和的であることから、 福浦断層(西側)に対応する破砕部と判断した。

🔜 破砕部

### 【福浦断層(西側)に対応する破砕部(ボーリング調査)3/3】





・深度55.80~55.88mに,見掛けの傾斜角30°の厚さ8cmの破砕部が認められる。厚さ7.5cmの固結した破砕部および厚さ0.5cmの灰色の粘土状破砕部からなる。
 ・この確認位置は、ルートマップIの表土はぎ箇所(P.125~127)で確認した断層の延長位置にあたり、走向・傾斜(N31°W/79°SW)がFD-9孔での走向・傾斜(N13°W/64°SW)と調和的であることから、福浦断層(西側)に対応する破砕部と判断した。

### 【大坪川ダム左岸 表土はぎ調査(ルートマップI)】



・なお、この断層の西側に分布する断層は固結しており、福浦断層と走向・傾斜が異なる。また、隣接孔(FD-6孔)に対応する破砕部は認められず、連続性に乏しいことを確認している※。

断層は, 福浦断層と走向・傾斜が調和的であることから, 福浦断層(西側)に対応する断層と判断した。

125

### 【福浦断層(西側)に対応する断層確認箇所(ルートマップI)】



#### 大坪川左岸 表土はぎ写真

①黄褐色シルト層

灰黄褐~にぷい黄褐色(10YR 5/2~5/3)を呈する 砂質シルトからなる。指圧でわずかに跡が残る程 に、比較的締まっている。表層付近には、未分解の 植物片及び植物根を多く含む。

#### ②褐色礫混じり砂質シルト層

褐~赤褐色(7.5YR~5YR 4/8)を呈する礫混じり砂質シルトからなる。指圧でわずかに跡が残る程に、比較的締まっている。径2~10cm程度の安山岩のくさり礫を含む。

#### ③赤色土壤

赤褐色(2.5YR~5YR 4/8)を呈するシルト質粘土からな る。指圧で跡が残らない程 締まっている。鮮明な斑紋が 見られ、淡色部はにぶい黄橙色(10YR 6/3)を呈す。径5mm 程度の白色の亜角礫を含む。

#### ④安山岩(角礫質)

ナイフで削ることができる程度に風化している。節理に沿って褐色の粘土(幅5mm 程度)が見られる。径10~30cmに角礫状になっている。上部20cm程度は強風化し粘土 化している。下位との境界にせん断面は認められない。

#### ⑤安山岩(角礫質)

全体的に変質しており、ナイフで容易に削ることができる程,軟質である。上部 30cm程度は強風化し粘土化している。 ・⑦-a層、①-a層、①-a層はし、ご着~>浅黄~>浅黄色を呈す。 ・⑦-b層は、灰色を呈し、厚さ2~20cmの幅でレンズ状に分布する。 ・⑦-d層は、暗紫灰~赤褐色色を呈す節理(走向傾斜N5W~N17W/68~78W)が発達した安山岩からなる。節理に沿って灰白色の鉱物が充填している。 ・⑦-e層は、風化・変質により非常に軟質化しており、赤褐色を呈す。灰白色部をト ラ斑状に含み、砂~粘土状になっている。赤褐色部をトラ斑状に含む。比較的硬 質な白色鉱物を含む。

#### スケッチ

④-1.⑤-1安山岩(角礫質)(強風化部)
④-1層は比較的礫を多く含み、一方で⑤-1で層はほとんど礫を含まない。本層が④
安山岩(角礫質)起源の崖錐堆積物である場合、上方から下方にかけて連続的に礫が
堆積している可能性があるが、礫の連続性は乏しい。また、④-1層の下部には礫を多く含む安山岩(角礫質)で、⑤-1層の下部には礫の含有率が乏しい砂~粘土状に変質した安山岩(角礫質)が分布している。このように、礫の分布の違いや、強風化部とその下部に分布する地層に類似性が見られる事から、④-1層及び⑤-1層をそれぞれの下部に分布する地層の強風化部として判断した。

#### 断層

変質した安山岩(角礫質)に分布する断層であり、走向傾斜はN8°E/60°₩で上方へ傾斜は緩くなる。 安山岩(角礫質)中では、幅1on程度の褐色の粘土が分布し、下部では分岐・会合している。粘土中には鏡肌が認めらる。 断層の上盤には安山岩(角礫質)の⑤→層~⑤→唇中に断層とほぼ直交した方向に数条の亀裂(幅数mm)が見られ、同質の褐色粘土が分布する。 断層の下盤側では幅5~10cmにわたり破砕しており、安山岩(角礫質)(⑤層)の中部~上部では断層に沿って粘土化しており、下部では碟状に細片化した部分がレンズ状に見られる。 安山岩(角礫質)の強風化部(④-1層及び⑤-1層)では、断層は不明瞭ではあるが、上盤側の④-1層と下盤側の⑤-1層の境界として識別できる。

・穴水累層の岩盤中に断層を確認した。断層の走向・傾斜は、N8°E/60°NW(走向は真北)である。

・断層は鏡肌が認められ,厚さ1cm程度の褐色の粘土を狭在する。岩盤上面では風化・変質の影響から,断層面が不明瞭となる。

## 【帯磁率測定結果(ルートマップI)】



スケッチ(帯磁率測定結果加筆)

・ルートマップIの断層確認箇所において帯磁率測定を実施した結果、岩盤と堆積物の境界について、肉眼観察と概ね整合的な結果が得られた。

〇大坪川ダム左岸付近において,福浦断層南部の分布を把握するためのボーリング調査において,福浦断層に対応せず,連続性に乏しいと判断 した破砕部について,その確認結果を以下に示す(下表,次頁,次々頁)。

○連続性を検討した対象は、福浦断層と走向・傾斜が対応する破砕部及び福浦断層と性状が類似する未固結な破砕部を伴うものとし、いずれも 連続性に乏しい破砕部であることを確認した(検討結果は、補足資料2.2-1(7))。

### 【福浦断層以外の破砕部性状一覧①】

#### ・福浦断層の一般走向・傾斜は, NS/70W。 ・福浦断層と走向・傾斜が対応する破砕部は ── で示す。

|     | OS-1                 |                  |                  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| No. | 確認深度<br>(m)          | 標高<br>(m)        | 走向・傾斜<br>(走向は真北) | 破砕部の幅 <sup>※</sup><br>(cm) | 福浦断層に対応しないと判断した根拠                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | 11.94~11.96          | EL 43.25~43.23   | 測定区間外            | 2.0                        | 固結しており,福浦断層と性状が異なる。                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   | 17.19~17.20          | EL 39.53~39.53   | N74W/20NE        | 1.9                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 3   | 33.61~33.63          | EL 27.92~27.91   | N17E/61NW        | <u>2.1</u>                 | 隣接孔(OS-2孔)の想定延長位置(8.5m付<br>近)に対応する破砕部が認められない。  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4   | 41.93~41.95          | EL 22.04~22.03   | N49W/9SW         | 1.9                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 5   | 42.04~42.06          | EL 21.96~21.95   | N1W/21SW         | 3.6                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   | 42.32~42.39          | EL 21.77~21.72   | N8W/13SW         | 7.3                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 7   | 54.86 <b>~</b> 54.94 | EL 12.90~12.84   | N15E/61NW        | <u>6.4</u>                 | 隣接孔(OS-2孔)の想定延長位置(23.3m付<br>近)に対応する破砕部が認められない。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | 74.38 <b>~</b> 74.77 | EL -0.90~-1.18   | N71E/83SE        | <u>21</u>                  | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,隣接孔<br>(FD-6孔)に連続しない。           |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | 86.59 <b>~</b> 86.65 | EL -9.54~-9.58   | N18E/60NW        | <u>3.5</u>                 | 隣接孔(OS-2孔)の想定延長位置(55.5m付<br>近)に対応する破砕部が認められない。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10  | 87.88 <b>~</b> 87.92 | EL -10.45~-10.48 | N50W/80SW        | 3.0                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  | 92.36~92.40          | EL -13.62~-13.65 | N1E/86NW         | <u>2.6</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,隣接孔<br>(OS-2孔)に連続しない。           |  |  |  |  |  |  |  |
| 12  | 92.71 <b>~</b> 92.74 | EL -13.87~-13.89 | N4W/85SW         | <u>2.5</u>                 | 隣接孔(OS-2孔)の想定延長位置(21.8m付<br>近)に対応する破砕部が認められない。 |  |  |  |  |  |  |  |

|     | OS-2                 |                  |                  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| No. | 確認深度<br>(m)          | 標高<br>(m)        | 走向・傾斜<br>(走向は真北) | 破砕部の幅 <sup>※</sup><br>(cm) | 福浦断層に対応しないと判断した根拠                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | 24.91~24.94          | EL 38.30~38.27   | N35E/30NW        | 1.8                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | 37.95 <b>~</b> 39.54 | EL 29.08~27.95   | N89E/74NW        | <u>68</u>                  | 走向・傾斜が福浦断層と異なり, 隣接孔<br>(FD-6孔)に連続しない。  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15  | 80.71~80.77          | EL -1.17~-1.21   | N26W/40SW        | 6.4                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | 91.84~91.90          | EL -9.03~-9.07   | N6W/40SW         | 5.4                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 17  | 94.61~94.62          | EL -10.99~-11.00 | N21E/69NW        | <u>1.6</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり, 隣接孔<br>(OS-3'孔)に連続しない。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18  | 97.63~97.66          | EL -13.12~-13.15 | N23W/35SW        | 3.6                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                        |  |  |  |  |  |  |  |

|     | OS-3        |               |                  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|---------------|------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| No. | 確認深度<br>(m) | 標高<br>(m)     | 走向・傾斜<br>(走向は真北) | 破砕部の幅 <sup>※</sup><br>(cm) | 福浦断層に対応しないと判断した根拠                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19  | 35.64~35.68 | EL31.98~31.95 | N21W/71SW        | 3.4                        | 隣接孔(OS-3'孔)の想定延長位置(7.6m付<br>近)に対応する破砕部が認められない。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     | OS-3'                |               |                  |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------|---------------|------------------|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| No. | 確認深度<br>(m)          | 標高<br>(m)     | 走向・傾斜<br>(走向は真北) | 破砕部の幅 <sup>※</sup><br>(cm) | 福浦断層に対応しないと判断した根拠                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 20  | 29.87 <b>~</b> 30.13 | EL36.05~35.86 | N64W/83NE        | 15                         | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 21  | 42.80~42.82          | EL26.91~26.89 | N9E/76NW         | 1.6                        | 隣接孔(OS-4孔)の想定延長位置(5.9m付<br>近)に対応する破砕部が認められない。 |  |  |  |  |  |  |  |

#### ※:下線は未固結な破砕部を伴うもの。

#### ・福浦断層の一般走向・傾斜は、NS/70W。 ・福浦断層と走向・傾斜が対応する破砕部は 🔲 で示す。

## 【福浦断層以外の破砕部性状一覧②】

#### ※:下線は未固結な破砕部を伴うもの。

|     |                      |                | OS-4             |                            |   |
|-----|----------------------|----------------|------------------|----------------------------|---|
| No. | 確認深度<br>(m)          | 標高<br>(m)      | 走向・傾斜<br>(走向は真北) | 破砕部の幅 <sup>※</sup><br>(cm) | 福浦断層に対応しないと判断した根拠                               |
| 22  | 18.39~18.44          | EL 42.44~42.40 | N85E/57SE        | <u>4.0</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり, 大坪川ダム<br>基礎掘削面に連続しない。           |
| 23  | 18.70~18.79          | EL 42.22~42.15 | N73W/78SW        | <u>6.2</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり、ルートマッ<br>プHに連続しない。               |
| 24  | 19.02~19.06          | EL 41.99~41.96 | N56W/80SW        | 4.0                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                 |
| 25  | 23.06~23.12          | EL 39.13~39.09 | N84W/13NE        | 5.8                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                 |
| 26  | 38.39~38.42          | EL 28.29~28.27 | N56E/42SE        | 2.5                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                 |
| 27  | 40.91~40.93          | EL 26.51~26.50 | N5W/48SW         | 3.0                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                 |
| 28  | 43.78~43.79          | EL 24.48~24.48 | N42W/89SW        | 1.2                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                 |
| 29  | 44.40~44.41          | EL 24.04~24.04 | N36W/81NE        | 1.2                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                 |
| 30  | 44.64~44.73          | EL 23.87~23.81 | N27W/80NE        | 7.4                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                 |
| 31  | 45.02~45.05          | EL 23.61~23.58 | N85W/17SW        | 2.2                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                 |
| 32  | 45.57~45.92          | EL 23.22~22.97 | N85E/80NW        | <u>14</u>                  | 走向・傾斜が福浦断層と異なり, 大坪川ダム<br>基礎掘削面に連続しない。           |
| 33  | 46.89~47.10          | EL 22.28~22.14 | N13E/85SE        | 9.3                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                 |
| 34  | 47.18~47.23          | EL 22.08~22.04 | N28E/66NW        | 3.2                        | 隣接孔(OS-11孔)の想定延長位置(67.3m<br>付近)に対応する破砕部が認められない。 |
| 35  | 47.71~48.16          | EL 21.70~21.39 | N58W/81NE        | 26                         | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                 |
| 36  | 48.44~48.46          | EL 21.19~21.17 | N71W/16SW        | <u>1.2</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,隣接孔<br>(OS-2孔)に連続しない。            |
| 37  | 48.82~48.88          | EL 20.92~20.88 | N49E/21NW        | <u>6.6</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,隣接孔<br>(OS-3'孔)に連続しない。           |
| 38  | 49.41~49.48          | EL 20.50~20.45 | N60W/36SW        | <u>7.0</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,ルートマッ<br>プHに連続しない。               |
| 39  | 49.67~49.71          | EL 20.32~20.29 | N60W/85NE        | 4.0                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                                 |
| 40  | 50.28 <b>~</b> 50.90 | EL 19.89~19.45 | N76W/77NE        | <u>33</u>                  | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,ルートマッ<br>プHに連続しない。               |
| 41  | 52.21~52.25          | EL 18.52~18.49 | N33E/64SE        | <u>1.2</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,隣接孔<br>(OS-11孔)に連続しない。           |
| 42  | 58.64~58.79          | EL 13.98~13.87 | N11E/17NW        | <u>16</u>                  | 走向・傾斜が福浦断層と異なり、ルートマッ<br>プHに連続しない。               |
| 43  | 60.89~61.12          | EL 12.38~12.22 | N36E/56NW        | <u>17</u>                  | 走向・傾斜が福浦断層と異なり, 隣接孔<br>(OS-11孔)に連続しない。          |
| 44  | 62.57~62.67          | EL 11.20~11.13 | N24W/73SW        | 10                         | 隣接孔(FD-3孔)の想定延長位置(21.5m付<br>近)に対応する破砕部が認められない。  |

|     |                      |                           | OS-4             |                            |   |
|-----|----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|---|
| No. | 確認深度<br>(m)          | 標高<br>(m)                 | 走向・傾斜<br>(走向は真北) | 破砕部の幅 <sup>※</sup><br>(cm) | 福浦断層に対応しないと判断した根拠                           |
| 45  | 62.84~62.87          | EL 11.01~10.98            | N78W/42SW        | 2.6                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                             |
| 46  | 63.16~63.22          | EL 10.78~10.74            | N30W/87NE        | 3.8                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                             |
| 47  | 63.35~63.38          | EL 10.64~10.62            | N51E/49NW        | 3.4                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                             |
| 48  | 63.75~63.82          | EL 10.36~10.31            | N22W/40SW        | 4.0                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                             |
| 49  | 65.15~65.18          | EL 9.37~9.35              | N56E/37NW        | 2.2                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                             |
| 50  | 65.55~66.09          | EL 9.09~8.71              | N11W/85NE        | <u>30</u>                  | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,隣接孔(F-<br>1'孔)に連続しない。        |
| 51  | 66.31~66.35          | EL 8.55~8.52              | N32W/84NE        | <u>4</u>                   | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,隣接孔<br>(FD-3孔)に連続しない。        |
| 52  | 78.67~78.70          | EL -0.19~-0.21            | N86E/84NW        | 2.7                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                             |
| 53  | 84.39~85.05          | EL -4.23~-4.70            | N76E/69SE        | <u>44</u>                  | 走向・傾斜が福浦断層と異なり, 大坪川ダム<br>基礎掘削面に連続しない。       |
| 54  | 85.17~85.35          | EL -4.78 <b>~</b> -4.83   | N62E/77SE        | <u>12</u>                  | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,隣接孔<br>(OS-5孔, OS-6孔)に連続しない。 |
| 55  | 86.00~86.20          | EL -5.37~-5.51            | N71E/36SE        | 15                         | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                             |
| 56  | 86.70~86.79          | EL -5.87 <b>~</b> -5.93   | N84E/76NW        | <u>5.2</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり, 大坪川ダム<br>基礎掘削面に連続しない。       |
| 57  | 89.66~89.70          | EL -7.96~-7.99            | N65W/86NE        | <u>3.5</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,ルートマッ<br>プHに連続しない。           |
| 58  | 90.77~91.13          | EL -8.74~-9.00            | N75E/79NW        | <u>6.3</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり, 大坪川ダム<br>基礎掘削面に連続しない。       |
| 59  | 91.45~91.47          | EL -9.22~-9.24            | N10E/49NW        | <u>2.4</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,隣接孔<br>(FD-3孔)に連続しない。        |
| 60  | 91.95~92.83          | EL -9.58~-10.20           | N48W/77SW        | <u>72</u>                  | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,ルートマッ<br>プHに連続しない。           |
| 61  | 94.45~94.47          | EL -11.35~-11.36          | N86E/58SE        | <u>2.1</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり, 大坪川ダム<br>基礎掘削面に連続しない。       |
| 62  | 97.82~97.89          | EL −13.73 <b>~</b> −13.78 | N24W/69NE        | <u>2.4</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり, 隣接孔<br>(FD-3孔)に連続しない。       |
| 63  | 98.52 <b>~</b> 98.58 | EL -14.22~-14.27          | N80E/88NW        | 2.0                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                             |
| 64  | 99.49~99.55          | EL -14.91~-14.95          | N58E/72SE        | <u>5.4</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり, 大坪川ダム<br>基礎掘削面に連続しない。       |
| 65  | 100.46~100.49        | EL -15.60~-15.62          | N84W/77SW        | 3.6                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                             |
| 66  | 100.81~100.86        | EL -15.84~-15.88          | N74E/50SE        | <u>5.1</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり, 大坪川ダム<br>基礎掘削面に連続しない。       |
| 67  | 106.03~106.08        | EL -19.53~-19.57          | N58E/77SE        | 1.4                        | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                             |

#### ・福浦断層の一般走向・傾斜は, NS/70W。 ・福浦断層と走向・傾斜が対応する破砕部は 🔲 で示す。

## 【福浦断層以外の破砕部性状一覧③】

※:下線は未固結な破砕部を伴うもの。

|     | FD-8        |                |                  |                            |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|----------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| No. | 確認深度<br>(m) | 標高<br>(m)      | 走向・傾斜<br>(走向は真北) | 破砕部の幅 <sup>※</sup><br>(cm) | 福浦断層に対応しないと判断した根拠                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68  | 48.88~48.96 | EL 13.74~13.68 | N22E/13SE        | <u>6.0</u>                 | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,隣接孔<br>(OS-4孔)に連続しない。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69  | 61.78~61.96 | EL 4.61~4.49   | N29E/22NW        | <u>12</u>                  | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,ルートマッ<br>プFに連続しない。    |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FD-9 |             |                |                  |                            |                                    |
|------|-------------|----------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| No.  | 確認深度<br>(m) | 標高<br>(m)      | 走向・傾斜<br>(走向は真北) | 破砕部の幅 <sup>※</sup><br>(cm) | 福浦断層に対応しないと判断した根拠                  |
| 70   | 19.44~19.52 | EL 33.37~33.32 | N89W/42SW        | 8                          | 走向・傾斜が福浦断層と異なる。                    |
| 71   | 24.63~24.82 | EL 29.70~29.57 | N42E/17SE        | <u>13</u>                  | 走向・傾斜が福浦断層と異なり,ルートマッ<br>プHIに連続しない。 |

# 2.2.1(6) 福浦断層南部の分布 - 大坪川ダム付近の反射法地震探査-

コメントNo.23の回答

### 【反射法地震探查\_測線図】

〇大坪川ダム付近において,福浦断層南部の分布を把握するために,反射法地震探査(B,C,D測線)を実施した。

〇大坪川ダム付近のB測線, C測線において, 西側のリニアメント・変動地形に対応して大坪川ダム右岸トレンチや北道路, 南道路において確認された断層の延長方向に, 不明瞭ながら高角で西傾 斜する反射面の不連続が認められ, 西側のリニアメント・変動地形に対応する断層と推定した(次頁以降)。

○また, 東側のリニアメント・変動地形の延長方向にも, 不明瞭ながら一部で高角で西傾斜する反射面の不連続が認められ, 東側のリニアメント・変動地形に対応する断層と推定した(次頁以降)。 ○福浦断層と敷地との間のD測線において, 福浦断層から分岐, 派生する断層は推定されない(P.140~142)。



## 【反射法地震探查(B,C測線)\_時間断面】





#### 反射法地震探査結果(時間断面 マイグレーション前)

## 【反射法地震探査(B,C測線)\_マイグレーション時間断面】



C測線

反射法地震探査結果(時間断面 マイグレーション後)

## 【反射法地震探查(B,C測線)\_深度断面】





反射法地震探査結果(深度断面)

B測線



反射法地震探査結果(深度断面 解釈線入り)





B測線(時間断面 マイグレーション後 浅部詳細解析)

### 【反射法地震探査(B測線)\_深度断面(浅部詳細解析)】

OB測線の浅部を詳細に解析した結果においても、西側リニアメント・変動地形付近の大坪川ダム右岸トレンチや、北道路、南道路において確認された断層の延長方向に、福浦断層に対応する断層が認められた。

Oまた、その東側のCランクのリニアメント・変動地形の延長方向にも、断層が認められた。



### 【反射法地震探查(C測線)\_時間断面(浅部詳細解析)】



※1 東側リニアメント・変動地形延長部

C測線(時間断面 マイグレーション後 浅部詳細解析)

139

### 【反射法地震探查(C測線)\_深度断面(浅部詳細解析)】

OC測線の浅部を詳細に解析した結果においても、西側リニアメント・変動地形付近の大坪川ダム右岸トレンチや、北道路、南道路において確認された断層の延長方向に、福浦断層に対応する断層が認められた。

Oまた、その東側のCランクのリニアメント・変動地形の延長方向にも、断層が認められた。



## 【反射法地震探查(D測線)\_時間断面】



D測線(時間断面)

## 【反射法地震探査(D測線)\_マイグレーション時間断面】



D測線(時間断面 マイグレーション後)

### 【反射法地震探查(D測線)\_深度断面】

〇福浦断層と敷地との間のD測線において、福浦断層から分岐、派生する断層を示すような反射面の系統的な乱れや不連続は認められない。



D測線(深度断面)

# 2.2.1(7) 福浦断層の端部 ー北端付近の地形調査-

○大坪川ダム付近のLs地点~福浦港東部のLn地点までは,逆向きの低崖が直線的に連続して認められるが,福浦港東部のLn地点以北では逆向きの低崖等は認められないことから,リニアメント・変動地形は判読されない。





リニアメント・変動地形の北端付近拡大図

<sup>500m</sup> 143

## 【北端付近 地形断面図】

○大坪川ダム付近のLs地点~福浦港東部のLn地点までは,逆向きの低崖が連続して認められるが,福浦港東部のLn地点以北では逆向きの低崖及び撓み状の地形は認められない(N1-N1'断面~N4-N4'断面)。



第1009回審査会合 資料1 P.90 再掲



# 2.2.1(7) 福浦断層の端部 ー北端付近の地質調査-

第1009回審査会合 資料1 P.91 一部修正 コメントNo.30, 31の回答

Oリニアメント・変動地形が判読されない断層北方の福浦港東部において、表土はぎ調査(ルートマップA)を行った結果、断層aが認められた(P.147)。この断層aは、走向・傾斜及び変位センスが 福浦断層と調和的であること(P.148~150)、南方の県道福浦-中島線沿いの河床に露頭が欠如する区間があることから、福浦断層の一部と評価した。

Oその北方延長において表土はぎ調査(ルートマップD及びE)を行った結果,新鮮で堅硬な凝灰岩等の露頭が連続して分布し,断層aの北方延長位置も含めて,福浦断層に対応する断層は認め られない(P.153, 154)。

Oしたがって、断層aの北方延長位置において、断層が確実に認められないことを確認したルートマップDの表土はぎ箇所を福浦断層の北端と評価した。

Oまた, 露頭観察結果を補強するような地質状況の検討を行うために, ルートマップD, E及びその周辺で地表踏査を行った結果, 断層aの北方延長位置を挟んで地層境界がほぼ同じ高度で連続し, 地層境界のずれ等は認められない。このことは, ルートマップDの表土はぎ箇所を福浦断層の北端と評価したことと整合する。(P.155)。

Oなお,県道福浦ー中島線の北東方に位置する谷及び鞍部にあたる地点においても,表土はぎ調査を行った結果,福浦断層から分岐する断層は認められない(P.162)。



## 【表土はぎ調査(ルートマップA)】

第1009回審査会合 資料1 P.92 一部修正 コメントNo.30の回答

・表土はぎ調査(ルートマップA)の結果, 断層が3箇所認められるものの, 断層a以外は正断層センスを示し, 福浦断層の逆断層センスとは整合しない。 ・断層aの走向・傾斜はNS/60°W, 薄片観察から推定される変位センスは逆断層センスを示し, これらは福浦断層と調和的である(次頁~P.150)。



### 【ブロック観察, CT画像解析(断層a)】

・ルートマップAで認められる断層aの性状を確認するために,露頭からブロックを採取し,ブロックでのCT画像観察及びブロックから作成した薄片観察(次頁,次々頁)を 実施した。

・CT画像解析の結果,試料中央部のやや下盤側に幅0.5~1cmの低密度部が認められ,低密度部の下盤側境界の比較的連続性のよい面を主せん断面として抽出した。



## 【薄片全体観察(断層a)】

・断層aの主せん断面において、90°Rの方向で薄片を作成した。

・薄片観察の結果, 断層ガウジ中に認められる粘土鉱物の定向配列(P面)や, これらの配列を切断する微細な割れ目(R1面)から, 上盤側上がりの逆断層センスが 推定される(次頁)。



→ ← :Y面(点線は延長位置)

## 【薄片詳細観察(断層a)】



150

1mm

### 【表土はぎ調査(ルートマップB)】

・表土はぎ調査(ルートマップB)の結果, 断層が1箇所認められるものの, 正断層センスを示し, 福浦断層の逆断層センスとは整合しない。



152

#### 福浦断層(北端)

## 【表土はぎ調査(ルートマップC)】

・表土はぎ調査(ルートマップC)の結果,本調査範囲内には断層は認められない。



福浦断層(北端)

### 【表土はぎ調査(ルートマップD)】

・表土はぎ調査(ルートマップD)の結果,断層aの北方延長位置に断層は認められず,本調査範囲内には断層は認められない。



## 【表土はぎ調査・地表踏査(ルートマップE)】

・ルートマップA(P.147)で認められた断層aの北方延長について,前頁のルートマップDからさらに西側に範囲を拡げて実施した表土はぎ調査・地表踏査(ルートマップE)の結果,本調査範囲内には断層は認められない。



### 福浦断層(北端) 【地表踏査(ルートマップD, E及びその周辺)(追加調査)】

- ・ルートマップD, Eで実施した表土はぎ調査, 地表踏査(前頁, 前々頁)に加え, 追加で地表踏査による地質データの取得を行い, 地層境界の連続性の確認等, 露頭観 察結果を補強するような地質状況の検討を行った。
- ・ルートマップD, E及びその周辺の地質は穴水累層の安山岩質火砕岩からなり,凝灰角礫岩,火山礫凝灰岩,凝灰岩が分布し,ごく一部に泥岩を伴う。これらは岩相分 布の特徴から,岩相変化の多い I 層と岩相変化の少ない I 層に区分される。 I 層は凝灰角礫岩,火山礫凝灰岩,凝灰岩を主体とし泥岩を伴う互層, II 層は凝灰岩 を主体とし火山礫凝灰岩を伴う均質な地層である。
- ・地表踏査の結果, Ⅱ層は断層aの北方延長位置を挟んで谷底付近に連続して分布し, 断層は認められない。また, Ⅰ層とⅡ層の地層境界は, 断層aの北方延長位置を挟んでほぼ同じ高度で連続している。
- ・また,断層aの北方延長位置付近で認められる層理の東西方向の傾斜はほぼ水平~22°東傾斜であり,福浦断層北方付近の広域的な地層の傾斜(10°~22°東 傾斜)と概ね一致し,断層aの北方延長位置に近づくにつれて層理が急傾斜となる傾向は認められない。

#### OルートマップD, Eにおいて, 断層aの北方延長位置を挟んで I 層とⅡ層の境界はほぼ同じ高度で連続しており, 地層境界のずれ等は認められない。このことは, ルートマップDの表土はぎ箇所を福浦断層の北端と評価したことと整合する。



### 【地層区分の考え方(追加調査)】

・当該地域の地質は穴水累層の安山岩質火砕岩からなり、凝灰角礫岩、火山礫凝灰岩、凝灰岩が分布し、ごく一部に泥岩を伴う。

・これらは岩相分布の特徴から、岩相変化の多い I 層と岩相変化の少ない II 層に区分される。

・I層は凝灰角礫岩、火山礫凝灰岩、凝灰岩を主体とし泥岩を伴う互層、I層は凝灰岩を主体とし火山礫凝灰岩を伴う均質な地層である(次頁)。



## 【 Ι 層とⅡ層の例(追加調査)】



(2021年11月現地調査以降のデータ)

·凝灰角礫岩,火山礫凝灰岩,凝灰岩を 主体とし泥岩を伴う互層 ·一部に層理が認められる

#### Ⅱ層

・凝灰岩を主体とし火山礫凝灰岩を伴う 均質な地層 ・層理が認められない

【I層の例】

【Ⅱ層の例】



(凝灰角礫岩と凝灰岩の互層)

写真② (凝灰角礫岩と凝灰岩の互層)

(凝灰岩)

写真④ 157 (火山礫凝灰岩)

### 【地質図, 地質断面図(追加調査)】

・追加で実施した地表踏査の結果、II層は断層aの北方延長位置を挟んで谷底に連続して分布し、断層は認められない。

・また, I 層とII 層の地層境界は, 断層aの北方延長位置を挟んでほぼ同じ高度で連続している。



地質図(ルートマップD, E及びその周辺)



### 【層理の走向・傾斜についての検討(追加調査)】

・追加で実施した地表踏査の結果,7地点で層理が認められ,これらの東西方向の傾斜はほぼ水平~22°東傾斜であり,福浦断層北方付近の広域的な地層の傾斜 (10°~22°東傾斜)と概ね一致する。

・また、断層aの北方延長位置に近づくにつれて層理が急傾斜となる傾向は認められない。



写真⑤

写真⑥

写真⑦



写真⑨

写真⑪

写真⑪

### 【(参考)岩盤中の脈状部のXRD分析結果(追加調査)】

・ルートマップDの凝灰岩中に認められる脈状部及びその周辺の母岩でXRD分析を行った結果,脈状部では周辺の母岩とほぼ同じ種類の鉱物が検出された。 ・脈状部は周辺の母岩と比べて,相対的に斜長石が少なくスメクタイトが多いことから,母岩中で比較的強く変質を被った箇所であると推定した。



地表踏査結果(ルートマップD, E及びその周辺) (2021年11月現地調査以降のデータ)



写真⑫

←E



I(CPS)・各鉱物の最強回折ビークカウント数(高さ) (回折ビークがブロードな場合、石英の最強回折線の半値幅により規格化した相対的半値幅(整数)をかける)

Q1=((試料中の各鉱物の最強回折ビークカウント数(高さ))/(石英構準試料の最強回折ビークカウント数(高さ)※7))×100 ※7:石英標準試料の最強回新ビークカウント数(高さ)=6678(アルミホルダー使用時)



 $W \rightarrow$