

泊発電所2号炉 前回(8/27)ヒアリングからの補足説明資料の修正箇所について

対象	ページ	修正概要	技術評価書 反映要否
共通事項	1~4,6,9,10	泊発電所原子炉施設保安規定第40次改正施行(令和2年9月25日)に伴い「長期保守管理方針」を「長期施設管理方針」に変更しました。また、保安規定の条文番号を変更しました。	要
	7,9,33,34	弊社の社内規程類の名称変更に伴い、一部の社内規程類の名称を変更しました。	否
低サイクル疲労	19,別紙7	加圧器スプレイラインの熱成層を考慮しない場合の疲労割れに対する健全性について、別紙7を追加しました。	否
照射誘起型応力腐食割れ	13	現状保全の記載内容について、下部炉心支持柱は供用期間中検査では可視範囲外であることから、表5及び表7に、下部炉心支持柱取付ボルト及び下部炉心板を確認範囲としていることを明記しました。	否
コンクリート構造物 及び鉄骨構造物	18	表12について、「二酸化炭素濃度・温度・湿度」の項目欄と数値が整合するように記載を修正しました。	否
耐震安全性評価	13-1,2	別紙13「主蒸気系統配管他の内面からの腐食（流れ加速型腐食）に対する耐震安全性評価について」の添付-1に、当該床応答スペクトルを使用している評価対象配管の詳細及び主要モードにおける固有周期を記載しました。	否
	30,31	泊発電所原子炉施設保安規定第40次改正施行(令和2年9月25日)に伴い「長期保守管理方針」を「長期施設管理方針」に変更しました。	否