

大飯4号炉 高経年化技術評価に係る審査コメント反映整理表(概要説明)

資料②

No	日付	資料	ページ等	コメント内容	コメント対応	回答日	完了
1	1月28日	概要説明資料	5	600系ニッケル合金の改善工事について、ショットピーニングと690系ニッケル合金への取替の使い分けについて説明すること。また、3号機との差異を説明すること。			
2	1月28日	概要説明資料	36	耐震安全性評価の3号機との相違点の説明について「サポート位置や設置位置の差により入力異なる場合の差異については該当なし」は正しいかを確認すること。また「片号炉に対してのみ…」の記載内容をわかりやすく修正すること。	「3.地震応答の差」についての説明を修正した（「サポート位置や設置位置の差により入力異なる場合の差異については該当なし」は正しいが、わかりやすく修文した。また「片号炉に対してのみ…」についてもわかりやすく修文した。） (スライド36)	2月9日	
3	1月28日	概要説明資料	27	絶縁低下のイメージ図について、横軸の運転期間のどこまでが通常運転時で、どこからが事故時環境なのかわかりにくいため修正すること。	絶縁低下のイメージ図の横軸に対して、設計基準事故発生ポイントおよび通常運転環境、事故環境の範囲がわかるように修正した。(スライド27)	2月9日	
4	1月28日	概要説明資料	28	漏えい量確認試験結果の「試験前」と「試験後」がどの時点で測定したものなのか、わかりやすく修正すること。	漏えい量確認試験結果の「試験前」と「試験後」について説明を追記した。(スライド28)	2月9日	
5	1月28日	概要説明資料	38, 41	冷温停止維持評価や長期施設管理方針についても3号炉との差異を追記すること。	3号炉との差異についての説明を記載した。 (スライド38, 42)	2月9日	
				以下余白			

大飯4号炉 高経年化技術評価に係る審査コメント反映整理表(共通事項)

No	日付	資料	ページ等	コメント内容	コメント対応	回答日	完了
1	1月28日	本冊	8	「2007年に原子炉容器上部蓋制御棒駆動装置取付管台等からの漏えい事象に係る原因調査と対策工事の実施」との記載があるが、大飯4号でも原因調査を実施したのか、説明すること。			
2	1月28日	本冊	27	検討対象とした最新知見の情報を以下に示す。 ・国の定める技術基準ならびに… と記載されている。 2021年7月に亀裂の解釈が改定されているが、保全に反映した内容を説明すること。			
3	1月28日	本冊 補足説明資料	25 9-1	技術評価対象機器の抽出について、抽出の時点の考え方（例えば、「〇年〇月〇日時点において供用されている機器等を抽出している」等）及び許認可との関係（例えば、「〇年〇月〇日に認可を受けた工事計画のまで反映」、「〇年〇月〇日に認可を受けた特定重大事故等対処施設まで反映」、「〇〇で認可を受けた反映していない」等）を説明すること。			
4	1月28日	本冊	25	技術評価対象機器の評価について、3号炉と共用している機器等の取扱について説明すること。（高経年化技術評価は号炉単位で行うものであり、共用施設については一律に対象機器として抽出した上で、3号炉と同じ評価であるとの説明になるのではないか、という趣旨。）			
5	1月28日	本冊	25	上記の3号炉と共用している機器等の評価上の取扱の考え方について、概要説明資料にも記載すること。	共用設備については3号炉の評価書にて評価することを記載した。（スライド14）	2月9日	
6	1月28日	本冊	25	特定重大事故等対処施設の評価フロー及び評価結果について、公開できる範囲で概要説明資料に記載すること。	特重施設の評価フローおよび評価結果について記載した。（スライド39）	2月9日	
7	1月28日	本冊	41, 50	大飯4号炉においても、大飯3号炉加圧器スプレイライン配管溶接部における有意な指示を踏まえた対応に関することを長期施設管理方針として策定した理由を説明すること。			
				以下余白			

大飯4号炉 高経年化技術評価に係る審査コメント反映整理表(中性子照射脆化)

No	日付	資料	ページ等	コメント内容	コメント対応	回答日	完了
1	1月28日	補足説明資料	5-1	別紙5にて、PTS事象として「工事計画において、低温/高圧となりPTS事象の観点から設計基準事故状態よりも厳しい状態となる可能性のある事象を複数の炉心損傷防止シーケンスから検討した結果、2次冷却系からの除熱機能喪失を選定している」とあるが、この選定プロセスを具体的に説明すること。	<p>工事計画（原規規発第1708255号 平成29年8月25日認可）の添付資料16「原子炉容器の脆性破壊防止に関する説明書」のとおり、重大事故等時に想定する以下の8つの炉心損傷防止シーケンスを対象に検討を行っております。</p> <p>①2次冷却系からの除熱機能喪失                  ②全交流動力電源喪失+RCPシールLOCA/シールリーク                  ③原子炉補機冷却機能喪失                  ④原子炉格納容器の除熱機能喪失                  ⑤原子炉停止機能喪失                  ⑥ECCS注水機能喪失                  ⑦ECCS再循環機能喪失                  ⑧格納容器バイパス</p> <p>これら8つの炉心損傷防止シーケンスについて、事象発生時の圧力状態、冷却水注入の有無、冷却水温度について設計基準事故との比較を行った結果、下記に示す理由により「2次冷却系からの除熱機能喪失」以外の事象についてはPTS事象として設計基準事故よりも厳しい条件とはならないと判断できるため、「2次冷却系からの除熱機能喪失」事象を対象にPTS事象の評価を実施しております。</p> <p>①⇒低温/高圧状態となり、PTSの観点で設計基準事故よりも厳しい可能性がある。                  ②③⑤⇒低温/高圧状態にならない。                  ④⑦⇒設計基準事故の大破断LOCAの方が低温/高圧でPTS事象として厳しい。                  ⑥⑧⇒設計基準事故の中小破断LOCAの方が低温でPTS事象として厳しい。</p>	2月22日	
2	1月28日	補足説明資料	9-2	「表9-2の通り・・・」とあるが、表9-1の間違いか、確認すること。	ご指摘の通り「表9-1」の誤りであるため、訂正させていただきます。 (別紙9 9-2)	2月22日	
				以下余白			

大飯4号炉 高経年化技術評価に係る審査コメント反映整理表(IASCC)

No	日付	資料	ページ等	コメント内容	コメント対応	回答日	完了
1	1月28日	補足説明資料	2-3	別紙2の図3-1で、炉心の内側の円弧は何を表すのか、説明すること。			
2	1月28日	補足説明資料	4-1	別紙4の炉心そのの評価において想定した残留応力はどのような値を用いたか、その根拠とともに説明すること。			
3	1月28日	別冊 補足説明資料	36 5, 19	照射誘起型応力腐食割れの可能性評価について、バップルフォーマボルトに比べて発生の可能性は小さいとしているが、個別の事象の発生の可能性が小さいと説明すべきではないか。また、個々について発生の可能性がある判断しているということか。			
				以下余白			

大飯4号炉 高経年化技術評価に係る審査コメント反映整理表(熱時効)

No	日付	資料	ページ等	コメント内容	コメント対応	回答日	完了
1	1月28日	補足説明資料	10	SG入口50° エルボの代表評価点を応力の大きい直管形状部(応力141MPa)ではなく曲がり部(136MPa)にした理由を説明すること	補足説明資料(熱時効)に、エルボ部を代表評価点にした理由を追記した。また、記載箇所をP10 からP11に変更した(P10、P11)	2月22日	
2	1月28日	補足説明資料	16	時効の有無による亀裂進展速度の差異については、亀裂進展試験の条件として「JEG4613-1998」で規定している疲労亀裂進展速度の元データと同じ条件で取得していることを説明すること。	補足説明資料(熱時効)別紙12を追加した。(P.16、別紙12)	2月22日	
3	1月28日	補足説明資料	23	(4)亀裂安定性評価 a.評価方法において「最小破壊靱性J( $\Delta a$ )」を用いているが、どのような定義なのか記載すること。	「亀裂進展抵抗 $J_{mat}$ 」と同義のため、「最小破壊靱性J( $\Delta a$ )」を「亀裂進展抵抗 $J_{mat}$ 」に修正する。(P.14、23)	2月22日	
4	1月28日	補足説明資料	6-9	「2層ステンレス鋼～」となっていますが、全体的に誤字脱字を確認すること。	「2相ステンレス鋼～」に修正した。(P.6-9) また、他箇所の誤字についても併せて修正した。(P.8、23、5-1、6-1、6-10、7-1、7-2、7-4、9-3)	2月22日	
5	1月28日	補足説明資料	6-10	<p> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span>                     ということであり、<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span>                     では破壊靱性は底値であるという推定はよいが、J0値は<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span>                     あるのは試験片寸法が<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span>                     で電共研より<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span>                     試験片を採用した影響が残るが、<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span>                     の影響を入れてもほぼ同等ということが説明すること。                 </p>	補足説明資料(熱時効)の別紙6「亀裂安定性評価における重大事故等時のプラント条件の考慮」に試験片の違いの影響について説明を追記した。(P6-10)	2月22日	
				以下余白			

大飯4号炉 高経年化技術評価に係る審査コメント反映整理表(絶縁低下)

No	日付	資料	ページ等	コメント内容	コメント対応	回答日	完了
1	1月28日	別冊(電源設備)	11	「電磁接触器および補助リレーは動作確認の結果に基づき取替える消耗品、蓄電池セルは定期取替品であり、長期使用はせず取替を前提としている」とあるが、どのような考えの基に取替期間を設定しているか示すこと。	定期取替品の取替周期の考え方について、補足説明資料(絶縁低下)別紙11を追加した。(別紙11 11-1)	2月22日	
2	1月28日	補足説明資料	13	電気ペネトレーションの気密性低下に係る長期健全性試験について、サンプル数、供試体の構造、判定基準の保守性を説明すること。	電気ペネトレーションの気密性低下に係る長期健全性試験のサンプル数、供試体の構造、判定基準の保守性について、補足説明資料(絶縁低下)別紙12を追加した。(別紙12 12-1)	2月22日	
3	1月28日	補足説明資料	別紙5-4	電気ペネトレーションの気密性低下について、格納容器全体漏えい率試験と局部漏えい率試験の試験内容(条件・方法・判定基準の考え方)を説明すること。	格納容器全体漏えい率試験と局部漏えい率試験の試験内容(条件・方法・判定基準の考え方)について、補足説明資料(絶縁低下)別紙5添付-2)に説明を追加した。(別紙5(添付-2) 5-3,9~11)	2月22日	
				以下余白			

大飯4号炉 高経年化技術評価に係る審査コメント反映整理表(コンクリート)

No	日付	資料	ページ等	コメント内容	コメント対応	回答日	完了
1	1月28日	補足説明資料	13-3、13-4	干満帯の塩化物イオン量 (19.9kg/m <sup>3</sup> ) が気中帯 (0.586kg/m <sup>3</sup> ) 及び海中帯 (2.72kg/m <sup>3</sup> ) に比べて大きい理由を説明すること。また、干満帯の塩化物イオン量 (19.9kg/m <sup>3</sup> ) から塩化物イオン濃度 (0.084%) への計算過程を示すこと。			
2	1月28日	補足説明資料	13-4	図13-1 拡散方程式の回帰分析結果中に回帰分析に用いない塩化物イオン濃度測定結果 (フィッティングさせるため) とあるが、どのような考えを基に回帰分析に用いないのか説明すること。			
3	1月28日	補足説明資料	13、18-2	国内外でのPCCVのトラブル事例の有無について説明すること。併せて、鉛直+ガンマテンドン形式を採用している国外プラントにおける雨水・地下水の浸入トラブルの有無について説明すること。			
4	1月28日	補足説明資料	19、20、22	3号炉と4号炉の中性化深さ、塩分浸透、強度試験の調査時期の違いについて説明すること。			
5	1月28日	別冊 補足説明資料	補足7等	3号炉と共用となっており、4号炉の評価対象となっていない (制御建屋、廃棄物処理建屋、緊急時対策所、海水管トンネル等) の評価の取扱いを説明すること (共通事項での指摘と同一)			
				以下余白			

大飯4号炉 高経年化技術評価に係る審査コメント反映整理表(耐震)

No	日付	資料	ページ等	コメント内容	コメント対応	回答日	完了
1	1月28日	補足説明資料	別紙18	他サイトのツインプラントの同一仕様の機器・配管で、配置等の影響により評価結果が異なるケースが認められた。 加圧器スプレイ配管及び蒸気発生器ブローダウン配管について、3号炉との差異が複数の要因であることを述べられているが、それぞれの影響についてレイアウト図等を用いて説明すること。			
2	1月28日	補足説明資料	別紙1	耐震補強工事概要において、大飯4第12回定検と大飯3第13回定検の内容が同じ記載となっていることについて説明すること。			
3	1月28日	補足説明資料	別紙4	3号炉の別紙4の添付-2「主給水系統配管他 疲労割れの耐震安全性評価上最も厳しい箇所の評価について」と同様に、4号炉の「地震動Ssによる疲労累積係数が最も大きい箇所の評価結果」及び「工事計画認可における疲労累積係数との差異について」等の内容を説明すること。			
4	1月28日	補足説明資料	別紙5	表5-4 評価結果の(注)で、「過渡回数<1万回であることから、繰り返し回数による考慮が不要」とする理由として「日本建築学会 鋼構造許容応力度設計規準-2019 7章 疲労 7.1適用範囲」を引用しているが、同適用範囲には「本章は、クレーン支持架構や機械の支持部が受けるような高サイクル疲労を対象とするもので、通常の建物が地震などによる繰り返し応力を受ける場合には適用できない」との記載がある。 よって、過渡回数<1万回の低サイクル疲労を対象とする他の評価手法とその適用可否、評価結果を説明すること。			
5	1月28日	補足説明資料	別紙5	3号炉では評価対象部位として1つアンカーサポート番号「3RH-7-2A」が抽出されていたが、4号炉では2つのアンカーサポート番号「4RH-5-2A」と「4RH-7-2A」が抽出されている。 よって、4号炉の耐震評価対象部位について、「表5-4 評価結果」に記載の部位ごと許容応力と「添付-2 許容応力の算出」に記載の部位ごと許容応力との対応関係、対応するアンカーサポート番号について説明すること。			
6	1月28日	補足説明資料	別紙12	3号炉の別紙12の添付-8「第5抽気系統配管の一次応力評価結果(応力比0.98)の裕度に関する考察」と同様に、4号炉の「主給水ブースタポンプ吸込管(A)」及び「湿分離ドレンポンプ吐出管(A)」の一次応力評価結果(2配管ともに応力比0.99)の裕度に関する考察」を説明すること。			
7	1月28日	補足説明資料	別紙18	別紙18の添付-1(5/6)において、空調設備の冷凍機の冷却水系統配管の一次応力評価結果の応力比が0.35(4号炉)とあり0.67(3号炉)との差異が大きいので、その理由について仕様等の差異を含めて具体的に説明すること。			
				以下余白			



大飯4号炉 高経年化技術評価に係る審査コメント反映整理表(耐津波)

No	日付	資料	ページ等	コメント内容	コメント対応	回答日	完了
1	1月28日	別冊	1	「大飯4号炉の津波の影響を受ける浸水防護施設は、全て3、4号炉共用設備として、「大飯発電所3号炉 耐津波安全性評価書」で評価済みのため、4号炉の耐津波安全性評価対象設備はない。」という説明は適切か。(4号炉の評価においては、評価対象設備として整理した上で、3号で評価した内容と整理するべきものではないか。)			
2	1月28日	補足説明資料 (3号炉)		監視カメラ、潮位計を評価対象外と整理するにあたっては、津波の影響、対応を説明するのではなく、それぞれの設備の定期的な保全等について説明すること			
3	1月28日	補足説明資料 (3号炉)		定期取替品としている止水材料の内容を個別に説明すること。また、防護壁境界部、貯水堰境界部に使用している止水ゴムの評価上の扱いについて説明すること			
				以下余白			