

## 2021 年度事業者防災訓練防災訓練 訓練課題対応資料

1. 2021 年度訓練における確認された課題について、下記のカテゴリーに分類し、それぞれに対する原因分析、対策案を表-1 に示す。

(カテゴリー分類)

- (1) FAX 作成
- (2) 通信機器の整備
- (3) 情報共有
- (4) 事象の進展予測、対応戦略

2. 情報フローについての自己評価

添付の情報フロー図に示す内容は実施できていた。しかしながら、現場から対策本部への定期的、積極的な情報発信が不十分であった。また通信機器（トランシーバ、内線電話、携帯電話を使用）の一部に不備があり、情報の遅延が生じる場合があった。原因は、通信機器の整備・教育・訓練不足である。対策として、通信設備の整備、マニュアル周知の徹底と情報伝達に対する教育・訓練を実施する。

## 2021 年度訓練課題

分類	項目	① あるべき姿、②問題点／課題、③原因、④対策
FAX 作成	FAX 記載漏れ	<p>① あるべき姿：FAX に記載漏れがない。</p> <p>② 問題点／課題：25 条報告別紙 2 において、記載不要部分の斜線等による記載不要の表記がなかった。</p> <p>③ 原因：FAX 作成者及びチェック体制に対する訓練が不足していた。</p> <p>④ 対策：FAX 作成及びチェックに対する訓練を実施する。</p>
	FAX 記載内容が不明瞭	<p>① あるべき：FAX の記載内容が明瞭であること。</p> <p>② 問題点／課題：FAX の記載内容の一部に読みにくい部分があった。また、AL 経過報告で記載欄の不足により分かりやすい記載ができなかった。</p> <p>③ 原因：FAX 作成者に対する訓練が不十分であった。</p> <p>④ 対策：FAX 記載例に必要な応じた別紙による記載を明示し、教育・訓練を実施する。</p>
通信設備の整備	トランシーバの整備	<p>① あるべき姿：発生現場と対策本部の連絡がスムーズに行われること。</p> <p>② 問題点／課題：トランシーバの不調の為、炉室と対策本部の通話が途切れることがあった。</p> <p>③ 原因：トランシーバの整備が不十分であった。</p> <p>④ 対策：定期的にトランシーバの作動確認を実施する。</p>
情報共有	正確な情報共有	<p>① あるべき姿：正確な情報が遅滞なく共有されること。</p> <p>② 問題点／課題：ERC との情報共有において時刻が異なったり、用語が統一されていなかった。</p> <p>③ 原因：情報共有に対する教育が不十分であった。</p> <p>④ 対策：情報共有に対する再教育及び情報伝達に対する訓練を実施する。</p>
	現場と対策本部の情報共有	<p>④ あるべき姿：現場から対策本部に必要な情報を遅滞なく発信する。</p> <p>⑤ 問題点／課題：現場から対策本部に積極的な情報発信ができなかった。</p> <p>⑥ 原因：報告すべき項目が明示されていなかった。</p> <p>⑦ 対策：現場から対策本部に報告すべき情報のチェックリストを作成し現場に配置し、教育及び訓練を実施する。</p>
事象の進	事象の	① あるべき姿：事象の進展予測、対応戦略がERC と

展予測、対応戦略	進展予測、対応戦略共有	共有されること。 ② 問題点／課題：戦略シートを用いた事象の進展予測、対応戦略をE R Cに提供できなかった。 ③ 原因：戦略シートを用いた情報提供に関する訓練が不十分であった。 ④ 対策：E R C対応者に対する教育・訓練を実施する。
----------	-------------	---