資料 ３７－１（１）

OE 情報スクリーニング状況（2020.6.13～2020.9.30）（NRC 情報）

2020.10.1
原子力安全推進協会

No	文書番号	日　付	国　名	ﾌﾟﾗﾝﾄ名	炉型	件　　名	区分
1	－	－		－	－	該当情報なし	

資料 ３７－１（２）

OE 情報スクリーニング状況（2020.6.13～2020.9.30）（IAEA 情報）

2020.10.1
原子力安全推進協会

No	文書番号	日　付	国　名	ﾌﾟﾗﾝﾄ名	炉型	件　　名	区分
1	IAEA NEWS	19. 5.10	韓国	ﾊﾝﾋﾞｯﾄ 1	PWR	制御棒の不用意な引抜きによる補助給水系統の作動と原子炉トリップ	参考
2	IRS8836	18.05.25			PHWR		否
3	IRS8845	18.09.14	ｱﾒﾘｶ	ｾｰﾚﾑ 2	PWR	蒸気発生器の高水位による原子炉自動トリップ (LER 05000311/2018-002)	否
4	IRS8846	18.10.12	ｱﾒﾘｶ	ｾﾝﾄﾙｰｼｰ 2	PWR	2A1 6.9 KV 母線の遮断器故障による原子炉自動トリップ (LER 05000389/2018-002)	否
5	IRS8851	19.04.28			PWR		否
6	IRS8853	19.04.09	ｱﾒﾘｶ	ﾎﾟｲﾝﾄ ﾋﾞｰﾁ 1	PWR	T-Spec で定めた圧力/温度限度報告書内で運転が維持されず (LER 05000266/2019-002)	否
7	IRS8854	18.07.22			CANDU		参考
8	IRS8855	19.04.11	ｱﾒﾘｶ	ｶﾄｰﾊﾞｰ1	PWR	補助給水サンプポンプが原因で、T-Spec で禁止された状態と安全機能喪失 (LER 05000413/2019-002)	否
9	IRS8856	14.06.02			PWR		否
10	IRS8857	18.09.01			PWR		否
11	IRS8858	19.01.01			PWR		否
12	IRS8859	19.12.10			PWR		否
13	IRS8860	20.03.12			PWR		否
14	IRS8861	18.12.28			PWR		否
15	IRS8867	02.04.30			PHWR		否
16	IRS8868	14.01.13			PWR		否

※枠内は国際機関との取り決めにより公開できません。

No	文書番号	日　付	国　名	ﾌﾟﾗﾝﾄ名	炉型	件　　名	区分
17	IRS8869	12.07.31			PWR		否
18	IRS8873	11.10.24			PWR		否
19	IRS8876	11.02.18			PWR		否
20	IRS8877	11.01.25			PWR		否
21	IRS8878	10.11.17			PWR		否
22	IRS8882	10.04.12			PWR		否
23	IRS8883	09.04.29			PWR		否
24	IRS8884	12.06.20			PWR		参考
25	IRS8885	12.03.15			PWR		否
26	IRS8890	19.06.04			PWR		否
27	IRS8892	08.11.19			PWR		否
28	IRS8897	12.03.22			PWR		否
29	IRS8901	10.12.01			PWR		否
30	IRS8905	09.02.11			PWR		否
31	IRS8908	08.02.01			PWR		否
32	IRS8914	11.07.03			PWR		否
33	IRS8918	09.10.06			PWR		否
34	IRS8924	14.04.24			PWR		否
35	IRS8932	19.05.10			PWR		参考

※枠内は国際機関との取り決めにより公開できません。