原子力規制委員会　原子力規制庁
原子力規制企画課殿

ICC-Halden-I098
ご参考用

不正な処置の対象データについて

「被覆管腐食試験プロジェクト」にて不適切な処置の影響を受け変更となる ㈶原子力発電技術機構の調査報告書の該当部分を以下に示す。

・該当する調査報告書
平成 9 年度　燃料集合体信頼性実証試験に関する報告書 （高燃焼度 9X9 型燃料照射試験編）
平成 10 年 3 月　㈶原子力発電技術機構
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10207746/www.nsr.go.jp/archive/jnes/atom-pdf/H9_3_6.pdf

・該当ページ(添付資料参照)
p53（図 3.1.1.24）、p54（図 3.1.1.25）

・変更内容
Figue1：該当調査報告書 P54 の変更前後の比較図
Figue2：該当調査報告書 P53 の変更前後の比較図
以上　IFE からの最終報告書 Amendment4 より抜粋。



Figure 1 show the Booster Power, Loop Pressure and Assembly temperatures (Loop Operating Condition) recorded for IFA-614. The red lines show the true recording, while the reported recordings are presented in black.



Figure 2 show the Booster Power, Loop Pressure and Assembly temperatures (Loop Operating Condition) recorded for IFA-615. The blue, red and green lines show the true recording, while the reported recordings are presented in black.

添付資料

平成 9 年度　燃料集合体信頼性実証試験に関する報告書 （高燃焼度 9X9 型燃料照射試験編）
平成 10 年 3 月　㈶原子力発電技術機構

p53（図 3.1.1.24）、p54（図 3.1.1.25）を次紙以降に示す。



図3.1.1.24　第3回照射試験（材料照射試験Ⅱ）ループ運転状態（IFA-615リグ）



図3.1.1.25　第3回照射試験（材料照射試験Ⅱ）ループ運転状態（IFA-614リグ）