

島根原子力発電所 2号炉 審査資料	
資料番号	EP-061 改 72(回 2)
提出年月日	令和 3年 1月 4日

令和3年1月
中国電力株式会社

島根原子力発電所 2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
1	平成26年11月7日	保管場所及びアクセスルートの設定における分散配置，保管数量，ルート分散等の考え方を示すこと。	審査会合 (平成26年11月13日) にて説明	H26.11.13 資料1-1 島根原子力発電所 2号炉 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて P6,7,8
2	平成26年11月7日	溢水影響評価において，タンク本体が破損した場合でも止水目的ではない遮へい壁に期待できることを説明すること。	審査会合 (平成26年11月13日) にて説明	H26.11.13 資料1-1 島根原子力発電所 2号炉 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて P53
3	平成26年11月7日	斜面の崩壊・すべりの評価において，代表断面選定の考え方を示すこと。また，各代表断面の地層データの出典元を示すこと。	審査会合 (平成26年11月13日) にて説明	H26.11.13 資料1-1 島根原子力発電所 2号炉 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて P34,56
4	平成26年11月7日	Ss機能維持設計の構造物が損壊した場合のアクセスルートへの影響及び対応方針についても示すこと。	審査会合 (平成26年11月13日) にて説明	H26.11.13 資料1-1 島根原子力発電所 2号炉 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて P43,44
5	平成26年11月7日	可搬型設備接続箇所へのホース敷設ルート，車両寄り付き場所を示すこと。	審査会合 (平成26年11月13日) にて説明	H26.11.13 資料1-1 島根原子力発電所 2号炉 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて P13～16
6	平成26年11月7日	溢水状況，放射線量，環境温度などの状況に応じてアクセスルートを選択する方針であることを示すこと。	審査会合 (平成26年11月13日) にて説明	H26.11.13 資料1-1 島根原子力発電所 2号炉 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて P87,88

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
7	平成26年11月7日	フィルタベントのエクステンションバルブ操作（人力操作）の所要時間を考慮すること。	審査会合 (平成26年11月13日) にて説明	H26.11.13 資料1-1 島根原子力発電所2号炉 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて P101
8	平成26年11月7日	降雪時、凍結時であっても高所に保管された大型可搬設備を坂道を用いて安全に運搬できることを示すこと。	審査会合 (平成26年11月13日) にて説明	H26.11.13 資料1-1 島根原子力発電所2号炉 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて P3
9	平成26年11月7日	考慮すべき自然現象の抽出過程を説明すること。	ヒアリング (令和元年12月9日) にて説明	島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては、国内で発生し得る事象に加え、欧米の基準等で示されている事象を用い網羅的に収集した55事象を母集団とする。収集した55事象について、「影響を与えるほど接近した場所に発生しない事象」等の除外基準を用いて、島根原子力発電所において設計上想定すべき事象を抽出している。 (EP-061改18 1.0.2-17,18参照)
10	平成26年11月7日	第2保管エリアにおける溢水防止対策の具体的な内容を説明すること。	ヒアリング (令和元年12月9日) にて説明	第2保管エリアを44m盤のガスタービン発電機建物周辺から、溢水防止対策として密閉式貯水槽とした「輪谷貯水槽（西）」の上に変更した。 なお、第2保管エリア周辺の溢水水位評価結果より、第2保管エリアの最大溢水水位は約0cmであり、溢水による影響はない。 (EP-061改18 1.0.2-42,445,487参照)
11	平成26年11月7日	第2, 4保管エリアの溢水水位においても保管している重大事故等対処設備への影響がないことを説明すること。	ヒアリング (令和元年12月9日) にて説明	第2保管エリアの最大溢水水位は約0cmであり、保管している重大事故等対処設備への影響はない。 第4保管エリアは、ヒアリング時（H26.11.7）、予備の可搬型設備を配置する保管場所として設定していたが、予備の可搬型設備も2号炉原子炉建物から100m以上の離隔を確保することとしたため、当該エリアを保管場所として設定することを取り止めることとし、第5保管エリアを第4保管エリアとして再設定した。なお、再設定した第4保管エリアの最大溢水水位は約21cmであり、保管している重大事故等対処設備への影響はない。 (EP-061改18 1.0.2-42,445,487参照)

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
12	平成26年11月7日	保管場所に配備されている重大事故等対処設備を一覧表で示すこと。	ヒアリング (令和元年12月9日) にて説明	保管場所に保管する可搬型重大事故等対処設備等を、3.(1)の第3-1表「保管場所における主要可搬型設備」及び第3-2表「保管場所等における主要設備」に追加した。 (EP-061改18 1.0.2-31~36参照)
13	平成26年11月7日	緊対所へのアクセスルート設定の考え方を説明すること。	ヒアリング (令和元年12月9日) にて説明	緊急時対策所までのアクセスルートは、基準地震動Ssの影響を受けないルートを少なくとも1ルート設定する。 (EP-061改18 1.0.2-12参照)
14	平成26年11月7日	アクセスルートにおける段差発生箇所の復旧作業の成立性について整理すること。	ヒアリング (令和元年12月9日) にて説明	段差については、液状化及び揺すり込み不等沈下により15cm（緊急車両が徐行により走行可能な段差量）を越える段差の発生を想定しているが、あらかじめ段差緩和対策を行うことでアクセスは可能である。 万一、アクセスルートに影響がある場合は、迂回又は重機による復旧を実施する。なお、段差復旧用として配備している砕石を用いてホイールローダにより、1箇所40cmの段差を復旧した場合、約10分で作業を実施できることを確認した。 (EP-061改18 1.0.2-97,105,207,208参照)
15	平成26年11月7日	ポンベ等の転倒防止策に関して、ボルト強度等の観点から信頼性を示すこと。	ヒアリング (令和元年12月9日) にて説明	地震発生時にアクセスルート周辺に転倒する可能性のある常置品及び仮置資機材がある場合、固縛等の転倒防止処置を実施する。また、万一、周辺にある常置品及び仮置資機材が転倒した場合であっても、通行可能な通路があるか、通路幅がない場合であっても迂回又は乗り越えが可能であることを確認している。なお、常設のポンベについては、ポンベが転倒した場合を考慮し、ポンベ固定器具の耐震補強による転倒防止を実施する。 (EP-061改18 1.0.2-120参照)
16	平成26年11月7日	ポンベ転倒については内容物の噴出や転倒後の周囲設備の破損など二次的影響についても考慮すること。	ヒアリング (令和元年12月9日) にて説明	アクセスルート周辺にある常設のポンベが転倒した場合を考慮し、ポンベ固定器具の耐震補強による転倒防止の実施又はアクセスルート近傍から撤去する。 A-事故時サンプリング室の窒素ガスポンベについては、アクセスルートに影響を与えない箇所へ移動した。 (EP-061改18 1.0.2-248~251参照)

島根原子力発電所 2 号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
17	平成26年11月7日	アクセスルートにおける照明及び通信の確保について考え方を示すこと。	ヒアリング (令和元年12月9日) にて説明	<p>○屋内アクセスルート通行時における照明の確保 電源喪失等により建物内の通常照明が仕様できない場合、緊急時対策要員は中央制御室に配備しているヘッドライト、懐中電灯、LEDライトを使用することで、操作場所へのアクセス、操作が可能である。また、通常照明が使用できない場合に使用を期待できる照明器具として、電源内蔵型照明を建物内に設置しており、屋内作業への影響はない。</p> <p>○屋内アクセスルート通行時における通信の確保 緊急時対策要員から中央制御室への報告、中央制御室から緊急時対策要員への指示は、通常の連絡手段（所内通信連絡設備（ハンドセットステーション）及び電力保安通信用電話設備）が使用できない場合でも、有線式通信設備等の通信手段にて実施することが可能であり、屋内作業への影響はない。 (EP-061改18 1.0.2-252,253参照)</p>
18	平成27年7月29日	ホース敷設ルートに関して、再検討すること。	ヒアリング (令和元年12月9日) にて説明	<p>ヒアリング時（H27.7.29）、輪谷貯水槽（東1）（東2）及び輪谷貯水槽（西1）を代替淡水源として設定しており、指摘事項は、「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の輪谷貯水槽（東）を水源とした原子炉圧力容器への注水手順」における、輪谷貯水槽（東）周辺のホース敷設ルートに対するものである。</p> <p>現在、代替淡水源を輪谷貯水槽（西1）（西2）に見直しており、これらを水源とした大量送水車による注水手順におけるホース敷設ルートに見直したところである。</p> <p>本ホース敷設ルート（アクセスルート）は、地震時においても仮復旧なしで通行が可能である。また、万一、通行できない場合には、ホース敷設ルート（サブルート）を経由した迂回又はホース敷設ルート（アクセスルート）を重機による仮復旧を実施する。 (EP-061改18 1.0.2-169,170,520～534参照)</p>

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
19	平成27年7月29日	建物の倒壊範囲を図示した上で、アクセスルートの幅員が十分に確保できることを説明すること。	ヒアリング (令和元年12月9日) にて説明	敷地内構造物等の損壊時の影響範囲を示した図を追加した。 アクセスルート近傍の障害となり得るとして抽出した構造物のうち、耐震Sクラス（Ss機能維持含む）以外の構造物については、基準地震動Ssによりがれきが発生するものとしてアクセスルートへの影響評価を実施し、建物等の損壊に伴うがれきの発生を想定しても、必要な幅員（3m）を確保可能であることを確認した。 (EP-061改18 1.0.2-65~68,317~347参照)
20	平成27年7月29日	アクセス環境を確保するために開放されるブローアウトパネルの許可上の位置付けについて検討すること。	ヒアリング (令和元年12月9日) にて説明	ISLOCA時に期待する原子炉建物ブローアウトパネルは、設置許可基準規則第46条における常設重大事故防止設備と位置付けている。

島根原子力発電所 2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
21	平成27年7月29日	鉄塔倒壊時の影響評価を再検討すること。	ヒアリング (令和元年12月9日) にて説明	<p>○220kV第二島根原子力幹線No.1鉄塔及びNo.2鉄塔 設置位置近傍には、第2保管エリア及び44m盤アクセスルートがあるが、鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因について評価を行い、影響がないことを確認する。 また、耐震評価を実施のうえ、基準地震動Ssにより倒壊しないことを確認する。</p> <p>○66kV鹿島支線No.3鉄塔及びNo.2-1鉄塔 保管場所及びアクセスルートから十分離れており影響はないが、鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因について評価を行い、影響がないことを確認する。 万一、送電線の垂れ下がりによる通行支障が発生した場合であっても、迂回又はケーブルカッターによる切断等の対応が可能であり影響はない。</p> <p>○通信用無線鉄塔 設置位置近傍には、第1保管エリア及び50m盤アクセスルートがあるが、耐震評価を実施のうえ、基準地震動Ssにより倒壊しないことを確認する。</p> <p>○第2-66kV開閉所屋外鉄構 設置位置近傍には、44m盤アクセスルートがあるが、耐震評価を実施のうえ、基準地震動Ssにより倒壊しないことを確認する。</p> <p>○500kV島根原子力幹線No.1, No.2及びNo.3 保管場所及びアクセスルートから十分離れており影響はないが、鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因について評価を行い、影響がないことを確認する。 (EP-061改18 1.0.2-38~40,65~68,182~184参照)</p>
22	令和元年12月9日	屋外アクセスの②が全て“又は”となっているが、どのルートがどれに該当するのか説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	<p>屋外アクセスルートが「基準地震動Ssによる被害（周辺構造物の損壊等）の影響を受けないルート」に該当する旨を記載した。 (EP-061改19(説) 8ページ参照) (EP-061改19 1.0.2-11r1,12r1参照)</p>

島根原子力発電所 2 号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
23	令和元年12月9日	第 2 保管エリアが“-”になっているが理由を説明すること。 また、電源だけ記載している理由を説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	第 2 保管エリアに高圧発電機車を配置しないため、“-”としている旨を追記した。 また、離隔距離を確保する対象設備の考え方、具体的な対象設備を追記した。 (EP-061改19(説) 9ページ参照) (EP-061改19 1.0.2-8r1参照)
24	令和元年12月9日	保管場所に配備する可搬型設備を説明すること。 また、各保管場所に配備する可搬型設備の考え方を説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	各保管場所に配備する可搬型設備及びその考え方について追記した。 (EP-061改19(説) 10ページ参照) (EP-061改19 1.0.2-31r1参照)
25	令和元年12月9日	設定方針に関する島根の設定結果を説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	屋外アクセスルートが「基準地震動Ssによる被害（周辺建造物の損壊等）の影響を受けないルート」に該当する旨を記載した。 (EP-061改19(説) 8ページ参照) (EP-061改19 1.0.2-11r1,12r1参照)
26	令和元年12月9日	②, ③, ④の対応に使用するルートを説明すること。 また、土石流の復旧について説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	代替措置のうち②, ③, ④の対応手段におけるルート図を追記した。 また、土石流に対するアクセスルートの復旧作業として、土砂の転圧及び撤去の作業時間を追記した。 (EP-061改19 1.0.2-483r1,486r1,486r1-1~7参照)
27	令和元年12月9日	※ 6 の耐震性の説明箇所について整理すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	設置許可基準規則第 9 条にて耐震性を確認したタンク等については、技術基準規則第12条にて説明する旨を記載した。 (EP-061改19 1.0.2-340r1参照)
28	令和元年12月9日	3 mの設定根拠について、ホースを敷設した場合も考慮している旨説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	アクセスルート上に敷設するホースのうち、最大サイズのホース敷設幅及び敷設条数を考慮している旨を追記した。 (EP-061改19(説) 25ページ参照) (EP-061改19 1.0.2-66r1,327r1参照)

島根原子力発電所 2 号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
29	令和元年12月9日	10分後に歩行可能となる理由を説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	タンク等からの溢水が、敷地形状により管理事務所東側の道路を流下することから、歩行及び可搬型設備のアクセスに影響がない旨を記載した。 (EP-061改19(説) 30ページ参照) (EP-061改19 1.0.2-84r1,445r1参照)
30	令和元年12月9日	各地点の敷地高さ（E L）を説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	浸水深の時系列データの抽出地点の敷地高さ（EL）を記載した。 (EP-061改19 1.0.2-439r1参照)
31	令和元年12月9日	溢水水位19cmがどこのことか説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	開口部に堰等を設置している場合は、下階へ排出を考慮せず溢水水位を算出している旨を追記した。 (EP-061改19(説) 35ページ参照) (EP-061改19 1.0.2-267r1参照)
32	令和元年12月9日	耐震裕度がない機器で耐震補強した設備があるか説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	基準地震動Ssによる耐震評価を実施し、耐震補強なしで耐震裕度がある旨を追記した。 (EP-061改19(説) 34ページ参照) (EP-061改19 1.0.2-255r1参照)
33	令和元年12月9日	非常招集連絡がない場合の参集方法について詳細に説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	非常招集連絡がない場合の参集方法について、社内規程に基づき定めている旨追記した。 (EP-061改19(説) 36ページ参照) (EP-061改19 1.0.2-149r1,281r1参照)
34	令和元年12月9日	要員参集シミュレーションについて、実施した回数を説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	要員参集シミュレーションについて、実施回数及び過去実施した調査と比較した結果を追記した。 (EP-061改19(説) 37ページ参照) (EP-061改19 1.0.2-286r1参照)
35	令和元年12月9日	サブルートアクセスルートとして設定するのか説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	サブルートの位置付けについて追記した。 (EP-061改19(説) 7ページ参照) (EP-061改19 1.0.2-11r1,12r1参照)

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
36	令和元年12月9日	漏えいによる影響が考えられる場合としてどのような対応があるのか説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	薬品タンクからの漏えいによる影響がない旨記載した。 (EP-061改19(説) 27ページ参照) (EP-061改19 1.0.2-81r1,82r1参照)
37	令和元年12月9日	免震重要棟の位置づけについて説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	免震重要棟は、設置許可基準規則に基づく発電用原子炉施設には該当せず、要員の待機場所として使用する旨を追記した。 (EP-061改19 1.0.2-340r1参照)
38	令和元年12月9日	段差緩和対策について詳細設計（工認）で説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	段差緩和対策の評価結果について、詳細設計段階で説明する旨記載した。 (EP-061改19 1.0.2-353r1参照)
			詳細設計段階にて説明	-
39	令和元年12月9日	Nについて、排水経路・排水路の大きさについて説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	降水の集水範囲A, F, Nの幹線排水路及び各排水設備の仕様を記載した。 (EP-061改19 1.0.2-311r1,313r1参照)
40	令和元年12月9日	ダクトの耐震補強を実施したことによる火災影響がないこと。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	ダクトの転倒防止対策により、ダクト外部に火災の影響が及ばない旨記載した。また、ケーブル内にて火災が発生した場合を考慮して、発電所に常駐している自衛消防隊による消火活動が実施できる旨記載した。 (EP-061改19(説) 53ページ参照) (EP-061改19 1.0.2-195r1,196r1参照)
41	令和元年12月9日	現場確認後、一旦戻ることがないことを説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	作業現場に向かう際には必要な防護具を携帯する運用のため一旦戻る時間の考慮は不要である旨記載した。 (EP-061改19(説) 76ページ参照) (EP-061改19 1.0.2-275r1参照)
42	令和元年12月9日	拡大図で取水する際のホース敷設ルートを説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	取水する際のホース敷設ルートを記載した。 (EP-061改19(説) 68,69ページ参照)

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
43	令和元年12月9日	アクセス性に対して影響がないことを説明すること。	ヒアリング (令和元年12月17日) にて説明	可搬型設備（車両）のすれ違いを考慮しても、十分な道路幅を確保している旨追記した。 (EP-061改19(説) 71ページ参照) (EP-061改19 1.0.2-516r1参照)
44	令和元年12月17日	アクセスルートとサブルートの設定方針について整理し説明すること。	審査会合 (令和元年12月24日) にて説明	屋外アクセスルートの設定方針及び選定結果について、アクセスルートとサブルートの整理を明確化した。 (資料1-2-1 8,9ページ参照) (資料1-2-3 1.0.2-11,12,13参照)
45	令和元年12月17日	交互通行について、可搬型設備の待機場所等を用いて説明すること。	審査会合 (令和元年12月24日) にて説明	屋外アクセスルートの道幅が狭い箇所について、可搬型設備（車両）の交互通行する際の運用を追記した。 (資料1-2-1 72ページ参照) (資料1-2-3 1.0.2-116,512,523参照)
46	令和元年12月17日	地震、津波におけるサブルートの考え方について説明すること。	審査会合 (令和元年12月24日) にて説明	サブルートのうち、津波時及び津波の起因事象である地震時にアクセス性を期待しないルートを明確化した。 (資料1-2-3 1.0.2-28参照)
47	令和元年12月17日	転圧操作について、保管場所からの移動時間を説明すること。	審査会合 (令和元年12月24日) にて説明	転圧区間までの移動時間も含めた作業時間について明記した。 (資料1-2-1 15ページ参照) (資料1-2-3 1.0.2-483,489~494参照)
48	令和元年12月17日	適合状況概要のうち、津波に関して考え方を説明すること。	審査会合 (令和元年12月24日) にて説明	津波を考慮して、可搬型設備を防波壁の内側に保管及び2セットのうち少なくとも1セットは高台に保管することを追記した。 (資料1-2-1 5,6,7,63ページ参照) (資料1-2-3 1.0.2-3,4,8参照)

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
49	令和元年12月17日	保管場所設定の考え方について整理し説明すること。	審査会合 (令和元年12月24日) にて説明	第3保管エリアと第4保管エリアは、100m以上の離隔距離を確保できないことから、2セットある可搬型設備は互いに配置しないことを追記した。 (資料1-2-3 1.0.2-9参照)
50	令和元年12月17日	可搬型設備のすれ違いについて、通常時と区別し説明すること。	審査会合 (令和元年12月24日) にて説明	屋外アクセスルートの道幅が狭い箇所について、可搬型設備（車両）の交互通行する際の運用を追記した。 (資料1-2-1 72ページ参照) (資料1-2-3 1.0.2-116,512,523参照)
51	令和元年12月17日	保管場所の設定方針のうち、分散配置が可能な設備の定義について説明すること。	審査会合 (令和元年12月24日) にて説明	分散配置が可能な可搬型設備の対象が、2セットある可搬型設備であることを追記した。 (資料1-2-1 7,49,63ページ参照) (資料1-2-3 1.0.2-3,4,8参照)
52	令和2年2月5日	保管場所周辺建造物の評価方針及び評価結果について説明すること。	ヒアリング (令和2年3月13日) にて説明	保管場所及びアクセスルートの耐震設計・評価方針分類が「耐震評価」の建造物（設置許可基準規則第9条及び技術基準規則第12条において耐震性を説明するものを除く）の評価方針を追記した。また、評価結果については免震重要棟を除き、詳細設計段階で示す旨追記した。 (EP-061改33(説1) 25~27,40~42ページ参照) (EP-061改33 1.0.2-340r1~340r1-2参照)
53	令和2年2月5日	輪谷貯水槽（西側）の地中埋設に関する説明について整理し、説明すること。	ヒアリング (令和2年3月13日) にて説明	輪谷貯水槽は半地下建造物であるため浮き上がり評価を実施し、浮き上がりによる影響がないことを確認した。 (EP-061改33(説1) 28,30ページ参照) (EP-061改33 1.0.2-50r1,57r1参照)
54	令和2年2月5日	浮き上がり評価について図で分かりやすく説明すること。	ヒアリング (令和2年3月13日) にて説明	段差緩和対策例（浮き上がり）について、図を修正した。 (EP-061改33(説1) 46ページ参照) (EP-061改33 1.0.2-103r1-1参照)

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
55	令和2年2月5日	サブルートの評価について説明すること。	ヒアリング (令和2年3月13日) にて説明	サブルートは「地震及び津波を考慮すると使用できない可能性があるが、使用が可能な場合に活用するルート」であり、地震による影響評価の対象外であることから、表題等の記載を屋外アクセスルートからアクセスルートに変更した。 (EP-061改33(説1) 33ページ参照) (EP-061改33 1.0.2-65r1,66参照)
56	令和2年2月5日	※1（設置許可基準規則9条、技術基準規則12条において耐震性を示すもの）について、どの段階で説明するか、説明すること。	ヒアリング (令和2年3月13日) にて説明	設置許可基準規則9条、技術基準規則12条において耐震性を示す構造物について、耐震設計・評価方針分類を「工事認可」に変更した。 なお、設計方針及び評価結果は詳細設計段階で示す。 (EP-061改33(説1) 26,41,60ページ参照) (EP-061改33 1.0.2-338r1~340r1参照)
57	令和2年2月5日	保管場所の埋戻土の範囲について説明すること。	ヒアリング (令和2年3月13日) にて説明	保管場所の埋戻土の範囲を平面図で示した。 (EP-061改33(説1) 29ページ参照) (EP-061改33 1.0.2-50r1,50r1-1参照)
58	令和2年3月13日	斜面上の鉄塔の損壊に対する影響評価について、斜面上にあることを踏まえ説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	66kV 鹿島支線No.3 鉄塔、500kV 島根原子力幹線No.1 鉄塔、500kV 島根原子力幹線No.2 鉄塔及び500kV 島根原子力幹線No.3 鉄塔については、地震により倒壊し、斜面上を滑落する場合を想定しても、送電線の実長からアクセスルートに到達しないことを確認することを追記した。 (EP-061改45(説3) 118ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-73~75参照)
59	令和2年3月13日	OFケーブルタンク、補助ボイラサービスタンの対応内容について、防油堤の耐震性を踏まえ説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	基準地震動 S s により防油堤の損壊も考えられるが、周囲の地下ダクト内に流下するため、地上部のアクセスルートへの影響はないことを追記した。 (EP-061改45 1.0.2-83参照)
60	令和2年3月13日	サブルートを含む場合の表現について明確にすること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	アクセスルートの用語の定義を示し、サブルートを含む場合の表現を明確化した。 (EP-061改45(説3) 10ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-598参照)

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
61	令和2年3月13日	「耐震評価」の対象地震動について説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	基準地震動Ssを用いた地震応答解析を実施することを追記した。 (EP-061改45(説3) 29,44ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-374,375参照)
62	令和2年3月13日	重油タンク溢水防止壁の評価基準について考え方を説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	曲げ及びせん断照査において、許容応力以下であることを確認するよう記載を見直した。 (EP-061改45(説3) 44ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-375参照)
63	令和2年3月13日	残留沈下量が小さいとしていることを説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	アクセスルート南側における鉛直方向の相対変形量が8cmであることを追記した。 (EP-061改45(説3) 50ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-119参照)
64	令和2年3月13日	第4保管エリア以外の場所においても配置の考え方を説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	各保管エリアにおける可搬型設備の保管方法について追記した。 (EP-061改45(説3) 31ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-51~53参照)
65	令和2年4月22日	第3保管エリアがEL33mとなっているがエリア内で傾斜があるため、エリア全体が津波の影響を受けないか説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	第3保管エリアの標高をEL13~33mに見直した。 また、エリア全体について、施設護岸にEL15mの防波壁等を設置することにより、基準津波は敷地（保管場所含む）に到達しないことを追記した。 (EP-061改45(説3) 62,63ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-534参照)
66	令和2年4月22日	限りのある平地について具体的に説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	限りのある平地の表現として、敷地内の平地部に切土地盤（岩盤）が少ないという表現に見直した。 (EP-061改45(説3) 64ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-535参照)

島根原子力発電所 2 号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
67	令和2年4月22日	溢水評価における評価条件を説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	溢水伝播挙動評価モデルでは、排水路及び壁による第4保管エリア方向への溢水影響軽減効果を考慮していないことを追記した。 (EP-061改45(説3) 69,70ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-471,472,480参照)
68	令和2年4月22日	<ul style="list-style-type: none"> ・土砂撤去の作業安全確保について詳細に説明すること。 ・基準への適合方針を詳細に説明すること。 ・土石流発生時、どのルートを通行し、どのような対応を実施するのか説明すること。 	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	<ul style="list-style-type: none"> ・土砂撤去作業は、二次災害の発生を防止するため、天候や現場状況の確認を行ったうえで実施することを追記した。 ・基準への適合方針について、アクセスルートの確保の考え方を詳細に記載した。 ・土石流が発生した場合の対策内容（アクセスルートの確保、可搬型設備の確保、原子炉注水等に使用する水源の確保、可搬型設備への燃料補給手段の確保）を詳細に記載した。 (EP-061改45(説3) 71~81ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-520~532参照)
69	令和2年4月22日	土石流発生時のルートをサブルートからSAルートとしたことを説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	土石流が発生し第2保管エリア及び一部のアクセスルートに影響が及んだ場合は、土石流の影響を受けるおそれのないアクセスルート（要員）を使用し、サブルートは使用しないことを追記した。 (EP-061改45(説3) 71,73,75ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-520,521,525参照)
70	令和2年4月22日	新たに設置するルートについて詳細に説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	土石流が発生した場合でも、緊急時対策所から第3及び第4保管エリアに要員が移動できるよう、土石流の影響を受けないアクセスルート（要員）を設置することを追記し、詳細図を見直した。 (EP-061改45(説3) 71,73~75ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-520~525参照)

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
71	令和2年4月22日	ディーゼル燃料貯蔵タンクからの燃料抜き取り手順をSA手順とした理由を説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	土石流が発生した場合、ガスタービン発電機用軽油タンクを使用した燃料補給ができなくなることを追記した。 (EP-061改45(説3) 71,73~75,77,80,81ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-520~525,527,528,531,532参照)
72	令和2年4月22日	地震や津波を踏まえた上で、サブルートの使用方法について説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	サブルートは、地震及び津波時に期待しないルートと位置付けるため、地震及び津波の影響評価の対象外であることを明記した。 (EP-061改45(説3) 84ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-608参照)
73	令和2年4月22日	タンクローリの想定時間の変更に伴う、有効性評価への影響についてタイムチャートを用いて説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	有効性評価シナリオのうち、雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）におけるタイムチャートを追記し、想定時間の変更に伴う影響がない旨説明を追記した。 (EP-061改45(説3) 85,86ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-612,614参照)
74	令和2年4月22日	トンネルのコンクリートへの影響等、外部火災による影響を受けないことがない根拠について説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	第二輪谷トンネルの外部火災による影響を受けない考え方を追記した。 (EP-061改45(説3) 92,93ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-337~339参照)
75	令和2年4月22日	迂回路が複数のアクセスルートに含まれることを説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	屋内アクセスルートを複数設定し、屋内アクセスルートは、アクセスルートと迂回路を設定することを明記した。 (EP-061改45 1.0.2-7,18参照)

島根原子力発電所 2 号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
76	令和2年4月22日	最も狭い箇所を説明すること。（距離等）	ヒアリング （令和2年5月11日） にて説明	第 1 保管エリアの通路のうち最も狭い通路幅を示し、可搬型設備のうち最大幅の大型送水ポンプ車の車両幅を考慮しても、通行に支障はないことを追記した。 また、各保管場所うちの最小離隔距離を示し、可搬型設備同士等が互いに干渉しない設計であることを追記した。 （EP-061改45(説3) 97～104ページ参照） （EP-061改45 1.0.2－600～607参照）
77	令和2年4月22日	第 4 保管エリアの一部埋戻部があるが、保管している可搬型設備への影響について説明すること。	ヒアリング （令和2年5月11日） にて説明	第 4 保管エリアの可搬型設備（ α 及び予備を除く）は、切土地盤（岩盤）上に保管し、通行範囲の埋戻部はあらかじめコンクリート置換等の対策を実施するため、影響がないことを追記した。 （EP-061改45(説3) 30,103,104ページ参照） （EP-061改45 1.0.2－51,602,607参照）
78	令和2年4月22日	第 4 保管エリアは一部埋戻部があるので、傾斜について説明すること。	ヒアリング （令和2年5月11日） にて説明	第 4 保管エリアの可搬型設備（ α 及び予備を除く）は、切土地盤（岩盤）上に保管し、通行範囲の埋戻部はあらかじめコンクリート置換等の対策を実施するため、不等沈下及び傾斜に対する評価から除くことを追記した。 （EP-061改45(説3) 30,103,104ページ参照） （EP-061改45 1.0.2－51,602.607参照）

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
79	令和2年4月22日	第1・4保管エリアの噴砂による堆積量について詳細に説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	第1保管エリアは一部に埋戻部が存在することから、詳細設計段階において決定する地下水位が埋戻部下端以浅となる場合、噴砂による不陸の影響の評価を実施し、不陸の発生が想定される場合は、あらかじめ路盤補強等の対策を行う方針を記載した。第4保管エリアの可搬型設備（α及び予備を除く）は、切土地盤（岩盤）上に保管し、通行範囲の埋戻部はあらかじめコンクリート置換等の対策を実施することから、噴砂による不陸の影響はないことを追記した。 (EP-061改45(説3) 31,99,100,103,104ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-52,601,602,604,607参照)
80	令和2年4月22日	先行との比較結果を説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	先行プラントにおける地震及び津波の影響を受けない海水取水箇所（重大事故等対処設備）の確保状況を追記した。 (EP-061改45(説3) 105ページ参照)
81	令和2年4月22日	信頼性を有するサブルートの位置付けを説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	「3号炉取水管点検立坑」までのルートは、サブルートとして位置付けると記載を見直した。 (EP-061改45(説3) 105～107ページ参照) (EP-061改45 1.0.2-192～195,200参照)
82	令和2年4月22日	屋外のアクセスルートにサブルートが含まれるのか説明すること。	ヒアリング (令和2年5月11日) にて説明	屋外アクセスルートのうちサブルートは、地震および津波時に期待しないルートであるため、影響評価の対象外とすることを追記した。 (EP-061改45 1.0.2-19参照)
83	令和2年5月11日	全体方針と個別手順とがわかるように説明すること。	審査会合 (令和2年5月18日) にて説明	全体方針として、土石流が発生した場合の重大事故等対応の流れを追記した。また、個別手順として、海を水源とした注水手順とディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した燃料抜き取り手順の成立性の説明を追加した。 (資料2-1 78ページ参照) (資料2-3 1.0.2-527参照)

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
84	令和2年5月11日	ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した場合、有効性評価の成立性に影響がないことをタイムチャート上で説明すること。	審査会合 (令和2年5月18日) にて説明	有効性評価におけるディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した成立性確認（全交流動力電源喪失（外部電源喪失+DG失敗）+SRV再閉失敗+HPCS失敗）のタイムチャートを追加した。 (資料2-1 83ページ参照) (資料2-3 1.0.2-533参照)
85	令和2年5月11日	鉄塔の評価方法について詳細に説明すること。	審査会合 (令和2年5月18日) にて説明	島根原子力発電所に接続されている66kV鹿島支線、220kV第二島根原子力幹線及び500kV島根原子力幹線の外部電源線の鉄塔他について、アクセスルートの周辺構造物として、損壊時の影響評価方針を追記した。 (資料2-3 1.0.2-541参照)
86	令和2年5月11日	基準適合させるアクセスルートについて説明すること。	審査会合 (令和2年5月18日) にて説明	屋外アクセスルートの設定において、屋外アクセスルートの用語の定義を追加した。 (資料2-1 10ページ参照) (資料2-3 1.0.2-13参照)
87	令和2年5月11日	地滑りについて、降水起因であることを説明すること。	審査会合 (令和2年5月18日) にて説明	地滑りについて、降水に起因して発生する地滑り及び土石流を考慮していることを追記した。 (資料2-1 15ページ参照) (資料2-3 1.0.2-20参照)
88	令和2年5月11日	復旧に期待しないアクセスルートが土石流であることを説明すること。	審査会合 (令和2年5月18日) にて説明	土砂撤去作業による復旧には期待しないアクセスルートが、土石流危険区域①～⑥が掛かる範囲のアクセスルートであることを追記した。 (資料2-1 72ページ参照) (資料2-3 1.0.2-520参照)
89	令和2年5月11日	垂直掘削以外の傾斜部について、何箇所あるのか説明すること。	審査会合 (令和2年5月18日) にて説明	垂直掘削以外の傾斜部を2箇所抽出し、追記した。 (資料2-3 1.0.2-111,112参照)
90	令和2年5月11日	地山と埋戻部との境界部を選定し判断基準について説明すること。	審査会合 (令和2年5月18日) にて説明	地山と埋戻部との境界部を4箇所抽出し、判定式及び判断基準について追記した。 (資料2-1 46ページ参照) (資料2-3 1.0.2-111,112参照)

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
91	令和2年5月11日	n設備を移設することを説明すること。	審査会合 (令和2年5月18日) にて説明	土石流が発生した場合でも、土石流の影響を受けない第3及び第4保管エリアに保管する可搬型設備を用いて、重大事故等の対応ができるよう、第1保管エリアに保管していたn設備と第4保管エリアに保管していた予備を入れ替えることを追記した。 (資料2-1 74ページ参照) (資料2-3 1.0.2-521参照)
92	令和2年5月11日	高台の定義について説明すること。	審査会合 (令和2年5月18日) にて説明	2セットある可搬型設備のうち少なくとも1セットは、自主的に第4保管エリア（EL8.5m）以外の高台に保管場所を確保することを追記した。 (資料2-1 63ページ参照) (資料2-3 1.0.2-535参照)
93	令和2年5月11日	海を水源とした手順が従前からSA手順であることを説明すること。	審査会合 (令和2年5月18日) にて説明	ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した燃料補給手順を、自主対策手順からSA手順に変更したことを追記した。 (資料2-1 74ページ参照) (資料2-3 1.0.2-522参照)
94	令和2年5月11日	海を水源とした手順の想定時間の設定根拠について説明すること。	審査会合 (令和2年5月18日) にて説明	輪谷貯水槽（西）を水源とした注水等の想定時間は、移動時間＋操作時間に余裕を見て設定したことを追記した。また、海を水源とした注水等については、所要時間目安が輪谷貯水槽（西）を水源とした注水等の想定時間以内であり、有効性評価の想定時間内で対応可能であることを追記した。 (資料2-1 78,79ページ参照) (資料2-3 1.0.2-527,528参照)
95	令和2年5月11日	壁との離隔距離について説明すること。	審査会合 (令和2年5月18日) にて説明	車両と免震重要棟遮蔽壁間は、免震重要棟遮蔽壁は移動しないことから、車両の変位量以上の離隔距離を確保することを追記した。 (資料2-1 99ページ参照) (資料2-3 1.0.2-605参照)
96	令和2年5月11日	出入口Aの周辺斜面について、安定性を説明すること。	審査会合 (令和2年5月18日) にて説明	第二輪谷トンネルの出入口における斜面の安定性評価については、アクセスルート周辺斜面の安定性評価において説明する旨を追記した。 (資料2-1 94ページ参照)

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
97	令和2年5月11日	屋外アクセスルートが複数あることが図でわかるよう説明すること。	審査会合 (令和2年5月18日) にて説明	複数のアクセスルートとして、緊急時対策所を起点とした「①1, 2号炉原子炉建物南側を経由したルート」と「②第二輪谷トンネルを経由したルート」の2ルートを示す図を追加した。 (資料2-1 12ページ参照)
98	令和2年10月20日	保管場所・アクセスルートの周辺斜面及び敷地下斜面について、他の条文の斜面との関連を総括表に整理すること。	後日回答	-
99	令和2年10月20日	液状化・地下水位について、検討方針を詳細に説明すること。	後日回答	-
100	令和2年10月20日	設置許可基準規則との対応を説明すること。	後日回答	-
101	令和2年10月20日	地すべり②を取り扱う理由を説明すること。	後日回答	-
102	令和2年10月20日	地すべり②について、岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊について説明すること。	後日回答	-
103	令和2年10月20日	③-③'断面を表と図を整合し、説明すること。	後日回答	-
104	令和2年10月20日	斜面⑧, ⑨について、液状化との関係性について説明することとともに、⑧が⑨を包絡している理由を説明すること。	後日回答	-
105	令和2年10月20日	すべり面の設定方法について説明すること。(⑫, ⑬, ⑭断面)	後日回答	-
106	令和2年10月20日	抑止杭を設置する斜面に関して、埋戻土、盛土に関して液状化の観点から説明すること。	後日回答	-
107	令和2年10月20日	移動層が杭の間を抜けない根拠及び不動層への根入れの考え方について説明すること。	後日回答	-
108	令和2年10月20日	鉄塔評価断面について、⑫断面で代表できる理由を詳細に説明すること。	後日回答	-
109	令和2年10月20日	杭の配置されていない斜面の許容せん断抵抗力について説明すること。	後日回答	-
110	令和2年10月20日	杭配置の3次元的な考え方について説明すること。(断面の追加等)	後日回答	-

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
111	令和2年10月20日	減衰定数の考え方について説明すること。	後日回答	-
112	令和2年10月20日	シームに関する S_G に関して説明すること。	後日回答	-
113	令和2年10月20日	③-③'断面のシームすべりについて説明すること。	後日回答	-
114	令和2年10月20日	区間1, 2の境界設定の考え方について説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	区間1, 2の境界設定の考え方について, 説明を拡充した。 (EP-061改68(説4) 7ページ参照) (EP-061改68 1.0.2-121r1参照)
115	令和2年10月20日	大量送水車の保管場所の設定の考え方を説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	大量送水車の保管場所を, 使用場所及び用途に分けて記載した。 (EP-061改68(説4) 23,28ページ参照) (EP-061改68 1.0.2-33r1,34r1,676r1参照)
116	令和2年10月20日	吸管の仕様, 作業性について説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	吸管の仕様及び吸管を用いた場合の作業性について記載した。 (EP-061改68(説4) 17ページ参照) (EP-061改68 1.0.2-567r1参照)
117	令和2年10月20日	変更前後の作業時間の違いについて説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	海水取水に使用する大型送水ポンプ車の手順と大量送水車の手順における, 変更前後の作業時間及び作業内容の違いについて明記した。 (EP-061改68(説4) 18,19ページ参照) (EP-061改68 1.0.2-568r1,568r1-1参照)
118	令和2年10月20日	大量送水車2台を使用したSA手順へ変更する手順を説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	大量送水車2台を使用したSA手順へ変更する手順を追記した。また, 大量送水車2台を使用したSA手順の成立性について追記した。 (EP-061改68(説4) 22,23ページ参照) (EP-061改68 1.0.2-570r1~571r1参照)
119	令和2年10月20日	岩盤面の傾斜が1:0.7の場合, 地表面の傾斜が最大5%程度となる理由を説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	岩盤面の傾斜が1:0.7の場合, 地表面の傾斜が最大5%程度となる根拠を記載した。 (EP-061改68(説4) 7ページ参照) (EP-061改68 1.0.2-121r1参照)

島根原子力発電所 2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
120	令和2年10月20日	区間A-Cの地質構成について説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	3号炉北西側アクセスルート全線における地質断面図を掲載した。 (EP-061改68(説4) 7ページ参照) (EP-061改68 1.0.2-121r1参照)
121	令和2年10月20日	選定フローと滑落評価の関係性について説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	影響評価方法選定フローの設備対策【選定結果】に滑落評価の位置付けについて記載した。 (EP-061改68(説4) 13ページ参照) (EP-061改68 1.0.2-583r1ページ参照)
122	令和2年10月20日	図4, 5の鉄塔について, 断面図等を用いてアクセスルートへの影響を説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	構内鉄塔9基について, 鉄塔とアクセスルートの位置関係が把握できる断面図を掲載した。 (EP-061改68 1.0.2-586r1-1~586r1-9ページ参照)
123	令和2年10月20日	鉄塔への入力条件等について説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	使用する基準地震動Ssや入力地震動の考え方等, 解析の入力条件について記載した。 (EP-061改68 1.0.2-587r1,588r1,590r1-1,591r1ページ参照)
124	令和2年10月20日	大量送水車のnとαの考え方を説明すること。 また, 予備の兼用の考え方について説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	保管場所の基本的な配置概要に, 大量送水車の保管場所の考え方を使用場所及び用途毎に記載した。 また, 予備の兼用の考え方を追記した。 (EP-061改68(説4) 23,28ページ参照) (EP-061改68 1.0.2-32r1~39r1-1,676r1参照)
125	令和2年10月20日	土石流発生に備えた対応を実施するための判断基準について, 保管アクセスにおいて説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	降水に起因して発生する土石流を考慮することから, 気象庁による大雨特別警報（「避難勧告等に関するガイドライン（内閣府）」に基づく警戒レベル5（災害の発生情報）相当）発表の判断指標の一つである「3時間雨量」及び「48時間雨量」を海水注水切替判断等を決定・実施するための判断基準として設定し, 社内規程に定める。 (EP-061改68(説4) 24~27ページ参照) (EP-061改68 1.0.2-565r2~566r2-3参照)

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
126	令和2年11月13日	簡易雨量計について、常設／可搬、設置場所、計測精度について説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	簡易雨量計の仕様について、可搬型重大事故等対処設備とし、設置場所及び計測精度について記載した。 (EP-061改68(説4) 27ページ参照) (EP-061改68 1.0.2-566r2-2,3参照)
127	令和2年11月13日	簡易雨量計の設備の位置付け（可搬S A／自主）について説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	簡易雨量計は、「可搬型の重大事故等対処設備」と位置付ける旨を記載した。 (EP-061改68(説4) 27ページ参照) (EP-061改68 1.0.2-566r2-2,3参照)
128	令和2年11月13日	雨量計の測定方式の違い、気象検定品の内容について説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	常設気象観測設備、可搬式気象観測装置及び簡易雨量計の測定方式及び気象検定の内容について記載した。 (EP-061改68(説4) 27ページ参照) (EP-061改68 1.0.2-566r2-2,3参照)
129	令和2年11月13日	代替淡水源から海を水源とする原子炉等への注水に切り替える考え方について現場の状況判断を踏まえ説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	発電所構内雨量又は警戒レベルの判断基準に基づき、代替淡水源から海を水源とする原子炉等への注水に切り替える。 (EP-061改68(説4) 25ページ参照) (EP-061改68 1.0.2-566r2参照)
130	令和2年11月13日	常設気象観測装置の機能喪失後、簡易雨量計を設置するまでのタイムラグの考え方について説明すること。	ヒアリング (令和2年11月17日) にて説明	発電所構内雨量計が機能喪失し、発電所構内の「3時間雨量」及び「48時間雨量」を把握できない期間においては、気象庁による警戒レベルを判断基準として設定する。 (EP-061改68(説4) 26ページ参照) (EP-061改68 1.0.2-566r2-1参照)
131	令和2年11月17日	側方流動の検討断面の選定の考え方について説明すること。	審査会合 (令和2年12月1日) にて説明	3号炉北西側のアクセスルートは埋戻土層厚が厚く、1、2号炉北側のアクセスルートは防波壁近傍に位置しており側方流動が抑制されることから、3号炉北西側のアクセスルートを側方流動検討箇所として選定した。 (資料1-1-1 6,7ページ参照) (資料1-1-3 1.0.2-133参照)

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
132	令和2年11月17日	鉄塔の基礎構造図及び支持地盤を図で説明すること。	審査会合 (令和2年12月1日) にて説明	まとめ資料1.0.2-603～611ページに基礎断面図を記載。 また、第1表に支持地盤の岩級区分、N値を記載することで支持地盤の説明とする。 (資料1-1-1 14ページ参照) (資料1-1-3 1.0.2-593,603～611参照)
133	令和2年11月17日	鉄塔の損傷モードの考え方について説明すること。	審査会合 (令和2年12月1日) にて説明	鉄塔の倒壊は台風の強風等による倒壊が多く、また、設置場所で座屈した形となり、鉄塔自体の倒壊範囲は狭いことから、保守的に最下部から全姿倒壊する損槽モードを想定している。(地震と風の重畳) (資料1-1-1 13ページ参照) (資料1-1-3 1.0.2-597参照)
134	令和2年11月17日	500kV送電鉄塔を評価対象外としている理由を説明すること。	審査会合 (令和2年12月1日) にて説明	方針変更となるが、500kV島根原子力幹線No.1～3鉄塔について滑落評価を行う。倒壊した鉄塔がアクセスルートに影響を与える場合は、設備対策によりアクセスルートの健全性を確保する。 (資料1-1-1 13～19ページ参照) (資料1-1-3 1.0.2-597以降参照)
135	令和2年11月17日	②-3図で要員のアクセスルートを説明すること。	審査会合 (令和2年12月1日) にて説明	図②-3のとおり、明記した。 (資料1-1-1 25ページ参照) (資料1-1-3 1.0.2-607参照)
136	令和2年11月17日	8方向で評価している理由を説明すること。	審査会合 (令和2年12月1日) にて説明	地震動は水平1方向と鉛直方向の同時入力とする。水平方向の入力方向は、架渉線の影響が強くなりやすい線路方向、腹材の分担応力が大きくなりやすい線路方向と線路直角方向及び支柱材の分担応力が大きくなりやすい対角方向の計8方向とする。 (資料1-1-3 1.0.2-616参照)
137	令和2年11月17日	時間短縮可能な作業内容を具体的に説明すること。	審査会合 (令和2年12月1日) にて説明	海水取水に使用する大型送水ポンプ車の手順と大量送水車の手順における、時間短縮が可能な作業について、作業の具体的な内容を記載した。 (資料1-1-1 34ページ参照) (資料1-1-3 1.0.2-579参照)

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
138	令和2年11月17日	配備数の考え方について説明すること。	審査会合 (令和2年12月1日) にて説明	保管場所における主な可搬型重大事故等対処設備の配置において、予備及び兼用に該当する設備を表内にて識別するよう変更した。 (資料1-1-1 31,38,44ページ参照) (資料1-1-3 1.0.2-34~41,584,703参照)
139	令和2年11月17日	⑤の期間における測定の考え方について説明すること。	ヒアリング (令和2年11月19日) にて説明	可搬式気象観測装置による3時間及び48時間雨量が確認できるまでの期間は、簡易雨量計にて計測した1時間毎の雨量計測値と可搬式気象観測装置による1時間毎の計測値を足し合わせることで、発電所構内雨量を求める。 (EP-061改69(説4) 26ページ参照) (EP-061改69 1.0.2-566r3-1参照)
140	令和2年11月17日	簡易雨量計の設置等を踏まえた要員の成立性について説明すること。	ヒアリング (令和2年11月19日) にて説明	簡易雨量計の設置は、放射線管理要員1名で実施し、作業開始を判断してから20分以内で可能である。また、夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場合においても、放射線管理要員3名にて可搬式モニタリング・ポスト設置までの一連の対応が可能である。 (EP-061改69(説4) 28ページ参照) (EP-061改69 1.0.2-566r3-2,3,5参照)
141	令和2年11月19日	土石流発生時の要員参集について説明すること。	審査会合 (令和2年12月1日) にて説明	土石流の影響を受けない参集ルートの確保について追記した。 (資料1-1-3 1.0.2-576参照)
142	令和2年12月16日	土石流の発生確認に用いる監視カメラ、その可視範囲等を説明すること。	本日回答	土石流危険区域①、②における土石流発生を確認するために新規設置する構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）の概要、設置場所、監視範囲、状況把握イメージ図を追記した。 (EP-061改72(説5) 8~10ページ参照) (EP-061改72 1.0.2-573~577参照)

島根原子力発電所2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（技術的能力 添付資料1.0.2：可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて）

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
143	令和2年12月16日	土石流発生箇所によって、海水注水切替え等の決定・実施の判断を実施することについて、その考え方を説明すること。	本日回答	海水注水切替え等の決定・実施は、作業場所周辺（代替淡水源である輪谷貯水槽（西1／西2）周辺）の土石流危険区域①、②において土石流発生を確認した場合に判断を実施することを追記した。 (EP-061改72(説5) 3,4ページ参照) (EP-061改72 1.0.2-569,570参照)
144	令和2年12月16日	土石流発生確認後、海水注水切替え等の決定・実施の判断を実施することについて、時間軸として有効であることを説明すること。	本日回答	海水注水切替え等の決定・実施の判断基準を「作業場所周辺（代替淡水源である輪谷貯水槽（西1／西2）周辺）の土石流危険区域①、②において土石流発生を確認した場合」とし、ホース展張等の事前準備を行わず、土石流発生を確認後から決定・実施をしても、重大事故等の対応上、成立することを追記した。 (EP-061改72(説5) 5,6ページ参照) (EP-061改72 1.0.2-571,572参照)