



ヒアリングにおけるコメント

No.	ヒアリング	コメント	回答状況	ページ
1	令和2年12月21日	東西方向（B-B' 断面、C-C' 断面）の地下水位分布について、各観測孔間、海面との水位の勾配を示すこと。	今回回答 （修正）	9～10
2	”	地下水位観測についてどの土層の位置で観測しているか、観測孔の構造及び柱状図を示し説明すること。	今回回答 （追加）	11～13
3	”	また、粘性土層が複数あることを踏まえて、飽和度等のデータを用いて各土層と水位との関係を説明すること。	今回回答 （追加）	4、14～18、25
4	”	夏海湖断面の概念図においてブランケット上端（T.P. +27 m）と夏海湖水位（T.P. +29 m）に差がある。その間の地盤の透水性を説明すること。	今回回答 （追加）	23
5	”	建物周辺の地盤への雨水の浸透性について、道路舗装や排水設備の状況を説明すること。	今回回答 （追加）	24