

・断層ガウジ中に分布する粘土鉱物(I/S混合層)には、複数の明瞭なY面やP面などが認められる。

・また、複数認められるY面の一部に、不連続なY面と並走する連続的なY面(相対的に活動が新しい面)の活動に伴うR1面等によりずらされた箇所が認められるものの、不連続箇所が認められない連続的なY面も観察される。

・以上を踏まえ、福浦断層は粘土鉱物(I/S混合層)に変位・変形を与えていると判断した。

第1073回審査会合 資料2 P.171 再掲

敷地内断層と福浦断層との比較 一大坪川ダム右岸付近の露頭-

○大坪川ダム右岸付近の露頭(大坪川ダム右岸トレンチ,北道路,南道路)で認められる福浦断層の主せん断面において,条線方向で作成した薄片を観察した結果,いずれの地点においても,敷地内断層と比較して明瞭な複合面構造及び層状構造が認められる。

Oまた,それぞれの断層位置で実施したXRD分析の結果,主な粘土鉱物としてスメクタイトや風化変質鉱物であるハロイサイト等が検出され,薄片観察の結果,福浦断層(大坪川ダム右岸トレンチ,北道路,南道路)は粘土鉱物(ハロイサイト等)に変位・変形を与えている。



福浦断層_大坪川ダム右岸トレンチ

大坪川ダム 右岸トレンチ







(大坪川ダム右岸トレンチ)



走向 観察面 N10° E レイク(°) ※走向は真北で示す。 傾斜74°NW 概念図 12/25 / 40 条線方向 100 ・主せん断面 の下盤側の 観察面で 100°Rの条 線が認めら れる。 10mm 観察面写真(下盤側) 条線観察結果

・大坪川ダム右岸トレンチ底盤から採取したブロックの 主せん断面において、100°Rの条線方向及びその直



福浦断層」大坪川ダム右岸トレンチ

【薄片観察_100R(解釈線なし)】



下

福浦断層_大坪川ダム右岸トレンチ

【薄片観察_100R(解釈線あり)】



・大坪川ダム右岸トレンチ(100R)の薄片観察の結果,不連続箇所が認められない連続的なY面が観察される。
 ・なお,複数認められるY面の一部には,不連続になる箇所も認められる。

福浦断層_大坪川ダム右岸トレンチ

【複合面構造, 層状構造(100R)】





・断層ガウジ中に分布する粘土鉱物(ハロイサイト等)には、複数の明瞭なY面やP面などが認められる。

・また、複数認められるY面の一部に、後期更新世以降に生成した可能性のあるハロイサイト等がY面を横断し不連続となった箇所や不連続なY面と並走する連続的なY面(相対的に活動が新しい面)の活動に伴うR1面等によりずらされた箇所が認められるものの、不連続箇所が認められない連続的なY面も観察される。
 ・以上を踏まえ、福浦断層は粘土鉱物(ハロイサイト等)に変位・変形を与えていると判断した。

福浦断層」大坪川ダム右岸トレンチ

【薄片観察_10R(解釈線なし)】



福浦断層_大坪川ダム右岸トレンチ

【薄片観察_10R(解釈線あり)】



・大坪川ダム右岸トレンチ(10R)の薄片観察の結果,不連続箇所が認められない連続的なY面が観察される。
 ・なお,複数認められるY面の一部には,不連続になる箇所も認められる。

福浦断層_大坪川ダム右岸トレンチ

【複合面構造, 層状構造(10R)】



第1073回審査会合 資料2 P.180 再掲



・断層ガウジ中に分布する粘土鉱物(ハロイサイト等)には、複数の明瞭なY面やP面などが認められる。

 ・また、複数認められるY面の一部に、後期更新世以降に生成した可能性のあるハロイサイト等がY面を横断し不連続となった箇所や不連続なY面と並走する連続的な Y面(相対的に活動が新しい面)の活動に伴うR1面等によりずらされた箇所が認められる※ものの、不連続箇所が認められない連続的なY面も観察される。
 ・以上を踏まえ、福浦断層は粘土鉱物(ハロイサイト等)に変位・変形を与えていると判断した。



・大坪川ダム右岸トレンチの断層位置でXRD分析を実施した結果,主な粘土鉱物として風化変質鉱物と考えられるハロイサイトが認められる。 ・なお,XRD分析結果や薄片観察で褐色鉱物の沈着が見られること等を踏まえると,露頭では風化変質等の影響を顕著に受けていると推定されることから, I/S混合層の同定は困難であると判断した。

【薄片作成箇所】



↓・大坪川ダム右岸北道路で認められる福浦断層の主せん断面において、120°Rの条線方向で薄片を作成した。

【薄片観察(解釈線なし)】



【薄片観察(解釈線あり)】



・なお、複数認められるY面の一部には、不連続になる箇所も認められる。

【複合面構造,層状構造】



・断層ガウジ中では、粘土鉱物が層状に分布する層状構造が観察され、繰り返し活動した構造が認められる。

9-258



・断層ガウジ中に分布する粘土鉱物(ハロイサイト等)には、複数の明瞭なY面やP面などが認められる。

・また、複数認められるY面の一部に、後期更新世以降に生成した可能性のあるハロイサイト等がY面を横断し不連続となった箇所や不連続なY面と並走する連続的なY面
 (相対的に活動が新しい面)の活動に伴うR1面等によりずらされた箇所が認められるものの、不連続箇所が認められない連続的なY面も観察される。
 ・以上を踏まえ、福浦断層は粘土鉱物(ハロイサイト等)に変位・変形を与えていると判断した。



・なお、XRD分析結果や薄片観察で褐色鉱物の沈着が見られること等を踏まえると、露頭では風化変質等の影響を顕著に受けていると推定されることから、 I/S混合層の同定は困難であると判断した。

【薄片作成箇所】



・大坪川ダム右岸南道路で認められる福浦断層の主せん断面において,100°Rの条線方向で薄片を作成した。

【薄片観察(解釈線なし)】



【薄片観察(解釈線あり)】



・なお、複数認められるY面の一部には、不連続になる箇所も認められる。

【複合面構造, 層状構造】





・断層ガウジ中に分布する粘土鉱物(ハロイサイト等)には、複数の明瞭なY面やP面などが認められる。

 ・また,複数認められるY面の一部に,後期更新世以降に生成した可能性のあるハロイサイト等がY面を横断し不連続となった箇所や不連続なY面と並走する連続的なY 面(相対的に活動が新しい面)の活動に伴うR1面等によりずらされた箇所が認められる※ものの,不連続箇所が認められない連続的なY面も観察される。
 ・以上を踏まえ,福浦断層は粘土鉱物(ハロイサイト等)に変位・変形を与えていると判断した。

第1073回審査会合 資料2 P.193 再掲



敷地内断層と福浦断層との比較 - Y面の不連続箇所-

○敷地内断層と福浦断層のいずれの薄片においても, Y面が不連続になる箇所が認められることから, これらの不連続箇所の違いについて詳細に 観察を行った。

〇敷地内断層では、Y面(最新面)はI/S混合層により不連続となっており、不連続箇所の周辺に連続的なY面は認められない。

〇一方,福浦断層では、Y面の不連続箇所は以下の2パターンに分類※され、不連続箇所の周辺に複数の連続的なY面が認められる。

④:不連続なY面と並走する連続的なY面(相対的に活動が新しい面)の活動に伴うR1面等によりずらされた箇所(不連続なY面は最新面ではない)

B:Y面形成後に、後期更新世以降に生成した可能性のあるハロイサイト等がY面を横断し不連続となった箇所

※薄片作成時等の乾燥収縮により開口した割れ目は除く



リーデル剪断面(R, R', PおよびY剪断面)の特徴的な幾何形体と 剪断センスを示す模式図(Passchier and Trouw, 1999)に一部加筆

【Y面の不連続箇所(敷地内断層と福浦断層(FK-1孔)の比較】

〇敷地内断層では、Y面(最新面)はI/S混合層により不連続となっており、不連続箇所の周辺に連続的なY面は認められない。

〇一方, 福浦断層(FK-1孔)では、Y面が不連続となる箇所の粘土鉱物に不明瞭ながらR1面が認められ、不連続箇所の周辺に連続的なY面が認められる。このY面とR1面の関係は、Passchier and Trouw(1999)で示されている「面構造や古いリーデル剪断面の屈曲(例えば模式図のRによるYの屈曲)」にあたる。よって不連続なY面は、並走する連続的なY面(相対的に活動が新しい面)の 活動に伴うR1面等によりずらされて不連続となっている(パターン④)。





【Y面の不連続箇所(敷地内断層と福浦断層(大坪川ダム右岸付近の露頭)の比較】

O敷地内断層では、Y面(最新面)はI/S混合層により不連続となっており、不連続箇所の周辺に連続的なY面は認められない。

〇一方, 福浦断層(大坪川ダム右岸付近の露頭)では, Y面が不連続となる箇所のほとんどで粘土鉱物にR1面等の変位・変形が認められず, 断層位置で実施したXRD分析の結果, 後期更新世以 降に生成した可能性のあるハロイサイト等の風化変質鉱物が認められる。よって, Y面は形成後に, ハロイサイト等がY面を横断し不連続となっている(パターン®)。

Oなお一部では、Y面が不連続となる箇所の粘土鉱物に不明瞭ながらR1面が認められ、不連続箇所の周辺に連続的なY面が認められる。このY面とR1面の関係は、Passchier and Trouw(1999)で 示されている「面構造や古いリーデル剪断面の屈曲(例えば模式図のRによるYの屈曲)」にあたる。よって不連続なY面は、並走する連続的なY面(相対的に活動が新しい面)の活動に伴うR1面等 によりずらされて不連続となっている(パターン④)。





詳細観察写真(複合面構造等を加筆)

⑧Y面形成後に、ハロイサイト等が Y面を横断し不連続となった箇所

敷地内断層と福浦断層との比較 – Y面と変質鉱物との関係-

○敷地内断層と福浦断層のいずれにおいても粘土鉱物がY面を横断しているように見える箇所が認められることから、これらの箇所の違いについて詳細に観察を行った。
○敷地内断層では、Y面(最新面)を粘土鉱物(I/S混合層)が横断して、Y面(最新面)が不連続になっており、不連続箇所の粘土鉱物(I/S混合層)に変位・変形は認められない。

〇一方, 福浦断層では, Y面を横断しているように見える箇所の粘土鉱物(ハロイサイト等)中に「線状の粘土鉱物」を伴うY面が連続的に認められ, この粘土鉱物(ハロイ サイト等)はY面によって切られている。



第1073回審査会合 資料2 P.200 再掲

S-4_E-8.60孔

【Y面と変質鉱物との関係(敷地内断層の例)】



・敷地内断層では、Y面(最新面)を横断する粘土鉱物(I/S混合層)に変位・変形は認められない。

【Y面と変質鉱物との関係(福浦断層 大坪川ダム右岸北道路,範囲A)1/2】



・直線性・連続性のよい「線状の粘土鉱物」を伴うY面の一部に,粘土鉱物(ハロイサイト等)がY面を横断しているように見える箇所が認められる。 ・当該箇所について高倍率で詳細に観察した結果,Y面が連続的に認められ,粘土鉱物(ハロイサイト等)はY面によって切られている。



詳細観察写真(左:加筆なし,右:Y面を加筆)

【Y面と変質鉱物との関係(福浦断層 大坪川ダム右岸北道路,範囲B)1/2】



・直線性・連続性のよい「線状の粘土鉱物」を伴うY面の一部に,粘土鉱物(ハロイサイト等)がY面を横断しているように見える箇所が認められる。 ・当該箇所について高倍率で詳細に観察した結果,Y面が連続的に認められ,粘土鉱物(ハロイサイト等)はY面によって切られている。



詳細観察写真(左:加筆なし,右:Y面を加筆)

断層oの活動性評価

断層oの評価 ー調査結果ー

O大坪川ダム左岸でボーリング調査(調査④)を行った結果, OS-5~OS-8孔の4本のボーリングで, 安山岩と凝灰角礫岩の境界に破砕部が認められる。これらはいずれもNE-SW走向, 南東傾斜 であり, 大坪川ダム基礎掘削面のシーム(断層o)に対応する破砕部であると判断した。

【断層oの連続性】

〇ボーリング調査(OS-9孔)(調査①)の結果,福浦断層の上盤側で認められた断層。が,福浦断層(西側)を越えて下盤側の想定延長位置に認められない。一方,福浦断層(西側)は断層。の延長 位置を越えて連続的に分布している(左下図)。

〇断層oの北方延長で実施した反射法地震探査(調査E),南方延長で実施した表土はぎ調査(調査E), G)の結果,断層は認められない。

Oしたがって、断層oは長さ約120~360mの断層であると評価した。

Oまた, 断層oと福浦断層の分布や運動方向等について検討を行った結果, 両断層は分岐や共役の関係ではないと判断した。

【断層oの活動性】

〇地形調査(調査[©])の結果,断層₀を挟んで,大坪川ダム右岸と左岸に分布する高位段丘 I b面(MIS5eより古い高海面期に形成)に高度差は認められない。一方,福浦断層を挟んで分布する高 位段丘 I b面, II 面では,福浦断層の上盤側(南西側)の段丘面標高が下盤側(北東側)に比べてやや高くなる。

〇薄片観察(調査^B)の結果,粘土鉱物(I/S混合層:少なくとも後期更新世以降に生成したものではない)がY面を横断して分布し,Y面が不連続になっており,不連続箇所の粘土鉱物(I/S混合層) 変位・変形は認められない。また,断層oと福浦断層の性状を比較した結果,断層oにおいて福浦断層のような層状構造は観察されず,繰り返し活動した構造は認められない。

〇断層oの長さは最大でも約360mであり、断層oと福浦断層は分岐や共役の関係ではない。

〇断層。を挟んで高位段丘 I b面に高度差は認められず,薄片観察の結果,断層。の最新活動はI/S混合層の生成以前であることから,断層。に後期更新世以降の活動はないと評価した。



断層o OS-7孔 一薄片作成箇所一

OOS-7孔の深度28.70m付近で認められる断層oにおいて, 巨視的観察(ボーリングコア観察, CT画像観察)を実施し, 最も直線性・連続性がよい 断層面を主せん断面として抽出した。

〇主せん断面付近において、90°Rの方向で2枚(薄片①, ②)の薄片を作成した。





断層。OS-7孔 一鉱物の同定(XRD分析)ー



付近で検出された粘土鉱物(スメクタイト)はI/S混合層であると判定した。

・OS-7孔の主せん断面付近でXRD分析を実施した結果,主な粘土鉱物としてスメクタイト※が認められ,その他の変質鉱物として石英,黄鉄鉱などが認められる。

断層。OS-7孔 一鉱物の同定(EPMA分析)ー



【EPMA分析結果(定量)】

・薄片①で実施したEPMA分析(定量)による化学組成の検討結果から,最新ゾーンやその周辺に分布する粘土鉱物はI/S混合層であると判断した。

盤

断層o_OS−7孔

【EPMA分析結果(マッピング)】

(直交ニコル) 上





MgO

CaO

Na₂O

K₂O

断層o OS-7孔① -最新面の認定(微視的観察)-

○薄片①で実施した微視的観察(薄片観察)の結果,色調や礫径などから,下盤側よりⅠ,Ⅱに分帯した。
 ○そのうち,最も細粒化している分帯 I を最新ゾーンとして抽出した。
 ○最新ゾーンと分帯 II との境界に,面1(緑矢印)が認められる。面1は最新ゾーンの中では比較的直線性・連続性がよい面である。
 ○また,巨視的観察(コア観察, CT画像観察)において,最新ゾーンの下盤側境界付近に直線的・連続的な面は認められない。
 ○最新ゾーン中に認められるY面は面1のみであることから,面1を最新面とする。



断層。OS-7孔① 一性状の確認-

下盤

下盤

【範囲A】 最新面 (単二コル) 上 I(最新ゾーン) (単ニコル) ・最新ゾーン中に多く観察される割れ目は、その両側の凹凸形状が概ねー I (最新ゾーン) Π 致することから、断層活動によって生じたせん断面ではなく、主せん断面 付近の強い変質により多く生成された粘土鉱物が,薄片作成時等に乾 燥収縮して生じたものであると判断した。 割れ目の両側の 凹凸形状が概ね 上盤 一致する。 下盤 I (最新ゾーン) П 上 下 (直交ニコル) I (最新ゾーン) 盤 盤 Π (直交ニコル) I(最新ゾーン) Π 凡例 上般 変質部 下 上 主要な岩片 般 盤 斜長石などの鉱物片 主要な岩片等を除く基質部 不透明鉱物 ••••• Y面(最新面) 空隙部 -- 割れ目の凹凸形状の例 範囲Aスケッチ ・OS-7孔の薄片①を観察した結果、Y 1mm Ą 面(最新面)付近の一部に不明瞭なが 10mm 下 範囲A写真 らP面やR1面が認められ、Y面との関 係から逆断層センスを推定した。 薄片①写真(OS-7_90R) →← :Y面(最新面) ・粘土鉱物の定向配列をP面, これらの配列を切断 (解釈線あり) →← :P面 する微細な割れ目をR1面とし、Y面との関係から逆 断層センスを推定した。 →← :R1面 せん断センスを示す複合面構造 ✓···· : 延長位置

(狩野・村田(1998)に加筆)



断層o OS-7孔② -最新面の認定(微視的観察)-

○薄片②で実施した微視的観察(薄片観察)の結果,色調や礫径などから,下盤側よりⅠ,Ⅱに分帯した。
 ○そのうち,最も細粒化している分帯 I を最新ゾーンとして抽出した。
 ○最新ゾーンと分帯 I との境界に,面1(緑矢印)が認められる。面1は最新ゾーンの中では比較的直線性・連続性がよい面である。
 ○また,巨視的観察(コア観察, CT画像観察)において,最新ゾーンの下盤側境界付近に直線的・連続的な面は認められない。
 ○最新ゾーン中に認められるY面は面1のみであることから,面1を最新面とし,変質鉱物との関係を確認する。



断層。OS-7孔② ー最新面とI/S混合層との関係ー



断層。OS-7孔② 一最新面とI/S混合層との関係(範囲A)-

第1064回審査会合 資料1 P.153 一部修正



第1064回審査会合 資料1 P.154 一部修正

断層。OS-7孔② 一最新面とI/S混合層との関係(範囲B)ー



断層。OS-7孔② 一最新面とI/S混合層との関係(範囲C)-



断層o OS-8孔 一薄片作成箇所一

1cm

半割(90°R)コア写真(OS-8孔)

OOS-8孔の深度30.35m付近で認められる断層oにおいて, 巨視的観察(ボーリングコア観察, CT画像観察, BHTV画像観察)を実施し, 最も直線 性・連続性がよい断層面を主せん断面として抽出した。 O主せん断面付近において, 90°Rの方向で薄片を作成した。





・OS-8孔の主せん断面付近でXRD分析を実施した結果,主な粘土鉱物としてスメクタイトが認められ,その他の変質鉱物として石英,黄鉄鉱などが認められる。

断層。OS-8孔 一鉱物の同定(XRD分析, I/S混合層)ー



紫字:第1064回審査会合以降の変更箇所

断層o OS-8孔 一最新面の認定(微視的観察)ー

〇薄片①で実施した微視的観察(薄片観察)の結果, 色調や礫径などから, 下盤側より I ~ II に分帯した。

○そのうち, 最も細粒化している分帯 Ⅱを最新ゾーンとして抽出した。

○最新ゾーンと分帯Ⅲとの境界に、面1(緑矢印)が認められる。面1は最新ゾーンの中では比較的直線性・連続性がよい面である。

○最新ゾーンと分帯 I との境界に, 面2(紫矢印)が認められる。面2は最新ゾーンの中では比較的連続性がよい面であるが, 巨視的観察(□ア観察, CT画像観察, BHTV画像観察)において凹凸し直線性・連続性に乏しい面として観察され, 微視的観察においても薄片中央で凹凸する。

〇最新ゾーン中に認められるY面のうち、最も直線性・連続性のよい面1を最新面と認定する。



断層。OS-8孔 一性状の確認-



断層o OS-7,8孔 -薄片観察結果(まとめ)-

OOS-7孔の薄片観察の結果,粘土鉱物(I/S混合層)が最新面を横断して分布し,最新面が不連続になっており,不連続箇所の粘土鉱物(I/S混合層)に変位・変形は 認められない。

第1064回審査会合 資料1 P.161 一部修正

Oまた, OS-7孔及びOS-8孔では不明瞭ながら複合面構造が認められるものの, 粘土鉱物の配列からなるP面と周囲の粘土鉱物との境界が漸移的であり, OS-7孔で はY面付近を除いてほとんどP面やR1面が認められないことから, 複合面構造形成後に顕著な変質を被り, これらの構造が不明瞭になったと考えられる。

〇以上のことを踏まえると、断層。の最新活動はI/S混合層(少なくとも後期更新世以降に生成したものではない)の生成以前である。



断層o ー福浦断層との破砕部性状の比較ー

O断層oと福浦断層の薄片を比較した結果,断層oにおいて福浦断層のような層状構造は観察されず,繰り返し活動した構造は認められない。 Oまた,断層oで認められる複合面構造は,福浦断層と比べて不明瞭であり,OS-7孔の薄片ではY面付近を除いてほとんどP面やR1面が認められない。

(直交ニコル)



<u>断層oの薄片観察結果</u>

 ・断層ガウジと断層角礫の境界にのみY面が認められる。
 ・粘土鉱物が層状に分布する層状構造は観察されない。
 ・P面やR1面は不明瞭であり、OS-7孔の薄片ではY面付近を除いて ほとんどP面やR1面が認められない(前頁)。



<u>福浦断層の薄片観察結果</u>

・断層ガウジ中に、複数の明瞭なY面が認められる。
 ・粘土鉱物が層状に分布する層状構造が観察される。
 ・岩片や粘土鉱物の定向配列からなる明瞭なP面やこれらの配列を切断するR1面が、断層ガウジ中に広く認められる。

9-297

第1064回審査会合 資料1

P.162 再掲

