

原規放発第 2302223 号

令和 5 年 2 月 22 日

日本原燃株式会社

代表取締役社長、社長執行役員 増田 尚宏 殿

原子力規制委員

NRA-Db-23-00

日本原燃株式会社再処理工場査察機器設置場所における全消灯の事象の発生に係る調査等  
(指導)

原子力規制委員会（以下「当委員会」という。）は、令和5年1月28日に貴社再処理工場前処理建屋供給セルにおいて発生した全消灯の事象（以下「本事象」という。）に関して、国際原子力機関による保障措置の監視ができない状況にあったことを踏まえ、再発防止の観点から、適確な原因究明及び再発防止対策が必要であると考えており、貴社に対し、下記の対応を求めます。

記

1. 本事象に係る発生原因の調査を行うこと。
2. 上記1. の調査の結果を踏まえ、再発防止対策を策定すること。
3. 上記1. 及び2. の結果を令和5年3月22日までに当委員会に報告すること。

以上