

高浜発電所 4 号炉審査資料	
資料番号	KTN4-PLM40-脆化 改 6
提出年月日	令和 6 年 3 月 7 日

高浜発電所 4 号炉 劣化状況評価 (中性子照射脆化)

補足説明資料

令和 6 年 3 月 7 日
関西電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項ですので公開することはできません。

目次

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 評価対象と評価手法.....	7
3.1 評価対象	7
3.2 評価手法	7
4. 代表機器の技術評価.....	8
4.1 評価点の抽出.....	8
4.2 監視試験結果.....	10
4.3 関連温度評価.....	16
4.4 上部棚吸収エネルギー (USE) 評価.....	20
4.5 加圧熱衝撃評価.....	21
4.6 現状保全	24
4.7 総合評価	26
4.8 高経年化への対応.....	26
5. まとめ	27
5.1 審査ガイド適合性.....	27
5.2 長期施設管理方針として策定する事項	32

別紙

別紙 1. 監視試験結果の中性子照射量の算出根拠.....	1-1
別紙 2. 関連温度の計算過程	2-1
別紙 3. 中性子照射量が $1.0 \times 10^{17} n/cm^2$ を超える範囲の関連温度	3-1
別紙 3-1. 溶接部の関連温度	3-5
別紙 4. 上部棚吸収エネルギーの計算過程	4-1
別紙 5. PTS 事象の選定理由	5-1
別紙 6. PTS 評価における T_p の計算過程	6-1
別紙 7. 特別点検結果を踏まえた PTS 評価における想定亀裂	7-1
別紙 8. 加熱・冷却制限曲線および耐圧漏えい試験温度	8-1
別紙 9. 高浜 3 号炉の劣化状況評価との相違点について	9-1
別紙 10. 第 5 回監視試験で得られたデータについて	10-1

参考資料

参考資料 1. JEAC4206-2016 を用いた PTS 評価結果 参考 1-1

1. 概要

本資料は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第113条の規定に基づき実施した劣化技術評価のうち、中性子照射脆化の評価結果を補足説明するものである。

一般的に材料は中性子の照射を受けると非常に微小な欠陥（析出物やマイクロポイド）が生じ、このような欠陥が存在すると材料の変形の際（転位の移動）の抵抗となり、破壊に対する抵抗（韌性）の低下が生じる。原子炉容器の胴部（炉心領域部）においては、中性子照射とともに関連温度（ $R T_{NDT}$ ）が上昇し、上部棚吸収エネルギー（USE）が低下することは広く知られており、中性子照射脆化と呼ばれている。

そのため、重要機器である原子炉容器内には監視試験片を設置し、計画的に取り出し監視試験を行って脆化程度を把握するとともに、原子炉容器の耐圧機能が脆化を考慮しても確保されることが求められている。

したがって、中性子照射脆化の代表的な対象機器は原子炉容器とし、「4. 代表機器の技術評価」にて評価を行う。

2. 基本方針

中性子照射脆化に対する評価の基本方針は、対象機器について中性子照射による脆化予測および健全性評価を行い、運転開始後60年時点までの期間において「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」、「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド」および「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」の要求事項を満たすことを確認することである。

原子炉容器の中性子照射脆化を評価するにあたっての要求事項を表1に整理する。

表1 (1/5) 中性子照射脆化についての要求事項

審査基準、ガイド	要求事項
実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準	<p>2. 実用炉規則第113条第2項第2号に掲げる原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技術的な評価の結果、延長しようとする期間において、同評価の対象となる機器・構造物が下表に掲げる要求事項（以下「要求事項」という。）に適合すること、又は同評価の結果、要求事項に適合しない場合には同項第3号に掲げる延長しようとする期間における原子炉その他の設備に係る施設管理方針の実施を考慮した上で、延長しようとする期間において、要求事項に適合すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○加圧熱衝撃評価の結果、原子炉圧力容器の評価対象部位において静的平面ひずみ破壊革性値が応力拡大係数を上回ること。 ○原子炉圧力容器について供用状態に応じ以下を満たすこと。ただし、上部棚吸収エネルギーの評価の結果、68J以上である場合は、この限りでない。 <ul style="list-style-type: none"> ・延性亀裂進展性評価の結果、評価対象部位において亀裂進展抵抗が亀裂進展力を上回ること。 ・亀裂不安定性評価の結果、評価対象部位において亀裂進展抵抗と亀裂進展力が等しい状態で亀裂進展抵抗の微小変化率が亀裂進展力の微小変化率を上回ること。 ・欠陥深さ評価の結果、原子炉圧力容器胴部の評価対象部位において母材厚さの75%を超えないこと。 ・塑性不安定破壊評価の結果、評価対象部位において塑性不安定破壊を生じないこと。 ○上記評価の結果から、運転上の制限として遵守可能な、通常の1次冷却系の加熱・冷却時の1次冷却材温度・圧力の制限範囲又は原子炉冷却材圧力バウンダリに対する供用中の漏えい若しくは水圧検査時の原子炉冷却材の最低温度が設定可能と認められること。

表1 (2/5) 中性子照射脆化についての要求事項

審査基準、ガイド	要求事項
実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド	<p>3. 2 (1) 「延長しようとする期間における運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技術的な評価」（以下「劣化状況評価」という。）の記載内容について評価の対象とする機器・構造物及び評価手法は、実用炉規則第82条第2項に規定する運転開始後40年を迎える発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての経年劣化に関する技術的な評価におけるものと同様とする。特に運転期間延長認可申請に伴うものとして評価を行い、その結果の記載が求められる事項は次のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①上記3. 1の特別点検の結果を踏まえた劣化状況評価。 ②運転開始後30年を経過する日から10年以内のできるだけ遅い時期に取り出した監視試験片の試験結果（監視試験片の取り出し時期は、試験等に要する期間（3年程度を目安）を考慮した上で、1. の申請書の提出期限に最も近い定期事業者検査（原則として計画外の原子炉停止によるものを除く。）とする。）。 ③加圧水型軽水炉に係る上記②の試験結果に基づく健全性評価等における以下の事項。 <ul style="list-style-type: none"> ・監視試験片の中性子照射量に相当する運転経過年数を算出すること。算出に当たっては当該年数が過大なものとならないよう、将来の設備利用率の値を80パーセント以上かつ将来の運転の計画を踏まえたより大きな値を設定すること。 ・照射脆化の将来予測を伴わない実測データに基づく評価及び照射脆化の将来予測を保守的に行うことができる方法による評価。 ・原子炉容器炉心領域内表面から深さ10ミリメートルの部位における破壊靭性値を用いた加圧熱衝撃評価。 ④実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第6号。以下「技術基準規則」という。）（運転開始以後40年を経過する日において適用されているものに限る。）に定める基準に照らした評価。 ⑤（運転開始以後40年を経過する日において適用されているものに限る。）に定める基準に照らした評価。 <p>3. 3 (1) 「延長しようとする期間における原子炉その他の設備に係る施設管理方針」（以下「施設管理方針」という。）の策定に係る手法は、実用炉規則第82条第2項に規定する運転開始後40年を迎える発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての施設管理に関する方針の策定と同様とする。特に運転期間延長認可申請に伴い策定するものとして記載が求められる事項は次のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①上記3. 2の劣化状況評価を踏まえた施設管理方針。 ②運転開始後40年を経過する日から10年以内の適切な評価が実施できる時期に監視試験片を取り出し、当該監視試験片に基づき行う監視試験の計画。

表1 (3/5) 中性子照射脆化についての要求事項

審査基準、ガイド	要求事項
実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド	<p>3. 高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点</p> <p>(1) 高経年化技術評価の審査</p> <p>⑫健全性の評価 実施ガイド3. 1⑤に規定する期間の満了日までの期間について、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生又は進展に係る健全性を評価していることを審査する。</p> <p>⑬現状保全の評価 健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されていることを審査する。</p> <p>⑭追加保全策の抽出 現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要のある新たな保全策が抽出されていることを審査する。</p> <p>(2) 長期施設管理方針の審査</p> <p>①長期施設管理方針の策定 すべての追加保全策について長期保守管理方針として策定されているかを審査する。</p>

表1 (4/5) 中性子照射脆化についての要求事項

審査基準、ガイド	要求事項
実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド	<p>3. 1 高経年化技術評価の実施及び見直し 高経年化技術評価の実施及び見直しに当たっては、以下の要求事項を満たすこと。</p> <p>③運転開始後40年を迎えるプラントの高経年化技術評価には、当該申請に至るまでの間の運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣化の状況の把握のために実施した点検（特別点検）の結果を適切に反映すること。</p> <p>⑤抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象について、以下に規定する期間の満了日までの期間について機器・構造物の健全性評価を行うとともに、必要に応じ現状の施設管理に追加すべき保全策（以下「追加保全策」という。）を抽出すること。</p> <p>ロ 実用炉規則第82条第2項又は第3項の規定に基づく高経年化技術評価プラントの運転を開始した日から40年間に同条第2項又は第3項に規定する延長する期間を加えた期間</p> <p>中性子照射脆化に係る健全性評価及び追加保全策の抽出に当たっては以下のとおりとすること。</p> <p>原子炉等規制法第43条の3の32の規程による運転することができる期間の延長を行う発電用原子炉に係る運転開始後40年を迎える高経年化技術評価においては、運転開始後30年を経過する日から10年以内のできるだけ遅い時期に監視試験片を取り出し、監視試験を行うこと。なお、監視試験片の取り出し時期は、試験等に要する期間（3年程度を目安）を考慮した上で、3. 3①ロの申請書の提出期限に最も近い定期事業者検査（原則として計画外の原子炉停止によるものを除く。）の時期とすること。</p> <p>運転開始後50年を迎える高経年化技術評価においては、運転開始後40年を経過する日から10年以内の適切な評価が実施できる時期に監視試験片を取り出し、監視試験を行うこと。</p> <p>また、加圧水型軽水炉について、これら監視試験結果に基づく健全性評価等を行うに当たっては、以下の事項を反映すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・監視試験片の中性子照射量に相当する運転経過年数を算出すること。算出に当たっては当該年数が過大なものとならないよう、将来の設備利用率の値を80パーセント以上かつ将来の運転の計画を踏まえたより大きな値を設定すること。 ・照射脆化の将来予測を伴わない実測データに基づく評価及び照射脆化の将来予測を保守的に行うことができる方法による評価を行うこと。 ・原子炉容器炉心領域内表面から深さ10ミリメートルの部位における破壊靭性値を用いた加圧熱衝撃評価を行うこと。

表1 (5/5) 中性子照射脆化についての要求事項

審査基準、ガイド	要求事項
実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド	<p>3. 2 長期施設管理方針の策定及び変更 長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満たすこと。</p> <p>①高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策（発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提として抽出されたもの及び冷温停止状態が維持されることを前提として抽出されたものの全て。）について、発電用原子炉ごとに、施設管理の項目及び当該項目ごとの実施時期を規定した長期施設管理方針を策定すること。</p> <p>なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価から抽出されたものと冷温停止状態が維持されることを前提とした評価から抽出されたものの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位が重複するものについては、双方の追加保全策を踏まえた保守的な長期施設管理方針を策定すること。</p> <p>②原子炉等規制法第43条の3の32の規定による運転ができる期間の延長を行う発電用原子炉に係る運転開始後40年を迎える高経年化技術評価に伴い策定する長期施設管理方針については、上記の追加保全策から抽出した項目にさらに3. 1⑤に規定する運転開始後40年を経過する日から10年以内の適切な評価が実施できる時期に監視試験片を取り出し、当該監視試験片に基づき監視試験を行うことを加えること。</p>

3. 評価対象と評価手法

3.1 評価対象

原子炉容器を代表機器として評価する。

3.2 評価手法

以下に示す規格等に基づき評価を行った。

- ・日本電気協会 原子炉構造材の監視試験方法 (JEAC4201-2007[2013年追補版])
(以下、「JEAC4201」という。)
- ・日本電気協会 原子力発電所用機器に対する破壊靱性の確認試験方法
(JEAC4206-2007) (以下、「JEAC4206」という。)
- ・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈
別記－1 日本電気協会「原子力発電所用機器に対する破壊靱性の確認試験方法 (JEAC4206-2007)」の適用に当たって(以下、「技術基準規則解釈
別記－1」という。)

4. 代表機器の技術評価

4.1 評価点の抽出


中性子照射脆化に対し健全性評価上厳しい箇所は、炉心領域の下部胴である。下部胴の中性子照射量($E > 1\text{MeV}$)は、以下表のとおり。

	内表面位置	板厚 t の $1/4t$ 深さ位置
2021年3月末時点	$4.70 \times 10^{19}\text{n/cm}^2$	$2.95 \times 10^{19}\text{n/cm}^2$
運転開始後 60 年時点	$9.53 \times 10^{19}\text{n/cm}^2$	$5.99 \times 10^{19}\text{n/cm}^2$

なお、運転開始後 60 年時点における中性子照射量が $1.0 \times 10^{17}\text{n/cm}^2$ ($E > 1\text{MeV}$) を超えると予測される範囲には、下部胴以外に上部胴、トランジションリングおよびその溶接部が含まれるが、炉心の有効高さを直接囲んでいる下部胴に対して、上部胴、トランジションリングおよびその溶接部では中性子照射量が小さく相当運転期間における関連温度移行量が十分に小さく炉心領域に含まれないことから、下部胴を対象として評価を実施した。以下にその内容を示す。

a. 原子炉容器の炉心領域の範囲

炉心領域の範囲を図 1 に示す。



炉心領域上端から溶接線までの距離：約 32 cm
炉心領域下端から溶接線までの距離：約 42 cm

図 1 炉心領域の範囲

b. 中性子照射量が $1.0 \times 10^{21} \text{n}/\text{m}^2$ ($1.0 \times 10^{17} \text{n}/\text{cm}^2$) を超える範囲

運転開始後60年時点の原子炉容器軸方向中性子照射量分布を図2に示す。照射量がJEAC4201に規定されている脆化予測法の適用範囲の下限値である $1.0 \times 10^{17} \text{n}/\text{cm}^2$ を超える範囲は図3に示すとおり、下部胴、上部胴およびトランジションリングである。




図2 原子炉容器内表面の軸方向中性子照射量分布




図3 中性子照射量が $1.0 \times 10^{17} \text{n}/\text{cm}^2$ を超える範囲


4.2 監視試験結果

a. 監視試験カプセルの配置

監視試験片の配置、試験片数、各試験片の化学成分、各カプセルの取り出し時期および監視試験結果を以下に示す。また、監視試験結果における中性子照射量の算出根拠を別紙1に示す。

監視試験片の全カプセル数：6体（5体を取出済）

カプセルの配置：



試験片数（1カプセルあたり）

	引張試験片	シャルピー試験片	CT 試験片
母材	6体	33体	8体
溶接金属	3体	18体	4体
熱影響部	—	18体	—

監視試験片の化学成分（重量%）

区分	Cu	Ni	P	Mn	Si	S	C
母材	0.050	0.58	<0.005	1.37	0.26	0.006	0.21
溶接金属	0.014	0.86	0.007	1.22	0.29	0.003	0.065

監視試験結果

監視試験	取出時期 (年月)	中性子照射量 [$\times 10^{19} \text{n/cm}^2$, E>1MeV]	Tr ₃₀ ^{*1} [°C]			上部棚吸収エネルギー [J]		
			母材	溶接金属	熱影響部	母材	溶接金属	熱影響部
初期値	—	0	-48	-53	-96	190	226	227
第1回	1986年4月	0.5 [約4EFPY] ^{*2}	-38	-35	-95	196	228	238
第2回	1992年9月	3.1 [約26EFPY] ^{*2}	-21	-28	-87	187	211	227
第3回	2002年1月	6.4 [約50EFPY] ^{*2}	6	-12	-51	179	209	225
第4回	2010年2月	10.0 [約76EFPY] ^{*2}	41	3	-19	193	211	221
第5回	2020年10月	14.0 [約104EFPY] ^{*2}	66	28	5	176	192	205

*1 : シャルピー衝撃試験における吸収エネルギーが41Jとなる温度。関連温度はTr₃₀の移行量と関連温度初期値から算出する。

*2 : 内表面から板厚tの1/4t深さ位置でのEFPY。EFPYとは、定格負荷相当年数であり、定格出力で連続運転したと仮定して計算した年数を示す。

監視試験結果

監視試験回次	取出時期	T _{r30} [°C]	上部棚吸収エネルギー [J]	中性子照射量 [$\times 10^{19} \text{n/cm}^2$, E>1MeV]	中性子束 [$\times 10^{11} \text{n/cm}^2/\text{s}$, E>1MeV]	RV内表面に對するリードファクター	照射温度 [°C]
第1回	1986年4月	-38	196	0.5	1.51	3.01	283
第2回	1992年9月	-21	187	3.1	1.52	2.41	
第3回	2002年1月	6	179	6.4	1.42	2.43	
第4回	2010年2月	41	193	10.0	1.49	2.41	
第5回	2020年10月	66	176	14.0	1.76	2.99	

b. 定格負荷相当年数 (EFPY) の算出

2021年3月末時点および運転開始後60年時点での定格負荷相当年数 (EFPY) は、発電電力量から下記の通り算出した。

<2021年3月末時点のEFPY>

=2021年3月末時点の累積発電電力量÷定格電気出力÷(24×365.25)

$$= \frac{192,362,520 \text{ (MWh)}}{870 \text{ (MW)} \times 24 \text{ (時間/日)} \times 365.25 \text{ (日/年)}}$$

$\hat{=}$ 25.3

<運転開始後 60 年時点の EFPY>

= (2021 年 3 月末時点の累積発電電力量 + 2021 年 3 月末以降の累積発電電力量^{*}

¹⁾ ÷ 定格電気出力 ÷ (24 × 365.25)

$$= \frac{192,362,520 \text{ (MWh)} + 165,970,944 \text{ (MWh)}}{870 \text{ (MW)} \times 24 \text{ (時間/日)} \times 365.25 \text{ (日/年)}}$$

$\hat{=}$ 47.0

※1 : 2021 年 3 月末～運転開始後 60 年時点 (2045 年 6 月 5 日) までの期間、稼働率を 90% と想定し算出した。

c. 評価対象部位の中性子照射量について

中性子照射量の計算過程に用いたクラッド厚さおよび母材厚さを表 2 に記す。

表 2 原子炉容器のクラッド厚さおよび母材厚さ

	記号	評価に用いた数値
クラッドの厚さ	$-$ (mm)	$-$ *2
母材の厚さ*1	t (mm)	

*1 最小板厚を適用している。

*2 保守的にクラッドの厚さは考慮していない。

内表面から板厚 t の $1/4t$ 深さ位置に係る、2021 年 3 月末時点(25.3EFPY)および運転開始後 60 年時点(47.0EFPY)の中性子照射量の計算過程について以下に示す。

評価時期における原子炉容器内表面から板厚 t の $1/4t$ 深さ位置での中性子照射量 f は、第 5 回監視試験により得られた中性子照射量 f_0 および定格負荷相当年数 EFPY₁ を用いて算出した中性子束に対し、原子炉容器内表面のリードファクタ LF および板厚方向の減衰係数を考慮し、評価時点での定格負荷相当年数 EFPY₂ を用いて算出する。

なお、高浜 4 号炉においては第 20 回定期検査時に MOX 燃料を装荷し、使用を開始していることから、今回の評価では、第 23 回定期検査時に取出した第 5 回監視試験により得られた中性子束にさらに保守的に 1.2 倍として、第 23 回定期検査以降の中性子照射量を算出した。

MOX 燃料を導入した場合において、原子炉容器の中性子照射量に最も影響が出るのは MOX 新燃料が炉心の最外周に配置されていると仮定した場合であり、その場合、原子炉容器の中性子束については U-235 と Pu-239 の特性の違いを考慮して UO₂ 燃料の炉心と比べ 1.2 倍とした。実際の炉心では、炉心の最外周に常に MOX 新燃料が配置されることはないが、本評価では保守的な想定としてそのような状態を想定した。

なお、1.2 倍については、U-235 と Pu-239 の 1 核分裂あたりの中性子発生数の違い*や、核分裂時に発生する中性子束のエネルギー分布の違いなどを考慮して以下表 3 のとおり算出したものである。

表 3 MOX 燃料装荷による中性子束 1.2 倍の根拠

MOX 燃料装荷による原子炉容器中性子照射量に対する影響因子	MOX 燃料装荷により照射量に与える影響	算定根拠等
① 核分裂あたりの中性子発生数が大きい。		
② 核分裂あたりのエネルギー発生量が大きいため、同一出力とした場合の核分裂数は小さくなる。		
③ 核分裂スペクトルが硬くなる。		
④ MOX 新燃料の寿命初期での反応度は相対的に小さく ^{※3} 出力は抑制される。		
合計	+20%	—

※1 H. Soodak, Reactor Handbook Second Edition, Vol III Part A, Physics による。

※2 評価済み核データファイル ENDF/B-VI (Evaluated Nuclear Data File Version 6) による。

※3 MOX 燃料は燃焼が進んでも反応度が落ちにくい特性がある。寿命中期での反応度が UO₂ 燃料と同等となるよう設計されており、寿命初期では相対的に反応度は小さくなる。

※4 4 集合体モデルのうち、1 体を MOX 新燃料とした配置。

高浜 4 号炉の中性子照射量算出に用いる値を表 4 に示す。

$$f_{t/4} = f \times \underbrace{\exp(-0.24 \times t \div 4 \div 25.4)}_{\text{板厚方向の減衰係数}}$$

$$f = f_1 + f_2$$

$$f_1 = f_0 \div LF$$

$\underbrace{}$ 第 23 回定期検査時における原子炉容器内表面での中性子照射量

$$f_2 = \frac{f_0}{\text{カプセル位置での中性子束}} \div LF \times (EFPY_2 - EFPY_1) \times 1.2$$

内表面位置での中性子束

第 23 回定期検査時から評価時期における
原子炉容器内表面での中性子照射量 (MOX 燃料考慮)

表 4 中性子照射量算出に用いる値

	記号	算出に用いる値
監視試験カプセルの 中性子照射量	$f_0 (\times 10^{19} n/cm^2)$ [$E > 1 MeV$]	14.0
監視試験カプセル取出時の 定格負荷相当年数	$EFPY_1$	25.2
評価時点の 定格負荷相当年数	$EFPY_2$	25.3(2021 年 3 月末時点) 47.0(運転開始後 60 年時点)
監視試験カプセルの原子炉 内表面に対するリードファクタ	LF	2.99
原子炉容器板厚	t (mm)	[]

2021 年 3 月末時点および運転開始後 60 年時点における原子炉容器内表面から
板厚 t の $1/4t$ 深さ位置での中性子照射量 f は以下となる。

(a) 原子炉容器内表面から板厚 t の $1/4t$ 深さ位置 : 2021 年 3 月末時点

$$f = 14.0 \times 10^{19} \div 25.2 \div 2.99 \times \exp(-0.24 \times [] \div 4 \div 25.4) \times 25.3 \\ + 14.0 \times 10^{19} \div 25.2 \div 2.99 \times \exp(-0.24 \times [] \div 4 \div 25.4) \times (25.3 - 25.2) \times 1.2 \\ \approx 2.95 \times 10^{19} (n/cm^2, E > 1 MeV)$$

(b) 原子炉容器内表面から板厚 t の $1/4t$ 深さ位置 : 運転開始後 60 年時点

$$f = 14.0 \times 10^{19} \div 25.2 \div 2.99 \times \exp(-0.24 \times [] \div 4 \div 25.4) \times 47.0 \\ + 14.0 \times 10^{19} \div 25.2 \div 2.99 \times \exp(-0.24 \times [] \div 4 \div 25.4) \times (47.0 - 25.2) \times 1.2 \\ \approx 5.99 \times 10^{19} (n/cm^2, E > 1 MeV)$$

4.3 関連温度評価

JEAC4201の国内脆化予測法による2021年3月末時点および運転開始後60年時点での関連温度予測値を表5に、国内脆化予測法による予測と監視試験結果の関係を図4に示す。また、関連温度予測値の計算過程を別紙2に、中性子照射量が $1.0 \times 10^{17} n/cm^2 (E > 1 MeV)$ を超える範囲の関連温度を別紙3および別紙3-1に示す。

関連温度予測値と監視試験結果から、第1回から第4回監視試験の関連温度実測値は予測の範囲内であった。ただし、第5回監視試験については中性子照射量がJEAC4201の国内脆化予測法の適用範囲を超えるため、適用範囲までの予測結果の傾向を踏まえて、図4(3/4、4/4)の通り、特異な脆化が生じていないことを確認した。

表5 原子炉容器胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に対する関連温度の予測値

評価時期	中性子照射量 ^{*1} ($\times 10^{19} n/cm^2$) [$E > 1 MeV$]	関連温度 ^{*2} (°C)		
		母材	溶接金属	熱影響部
現時点 (2021年3月末時点)	2.95	20	-21	3
運転開始後60年時点	5.99	40	-2	23

*1:内表面から板厚tの1/4t深さでの中性子照射量

*2:内表面から板厚tの1/4t深さでの予測値





図4(1/4) 原子炉容器胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に対する関連温度の
国内脆化予測法による予測と監視試験結果の関係（母材）

M_C ： 実測値で補正する場合に用いるマージン

M_R ： マージン





図4(2/4) 原子炉容器胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に対する関連温度の
国内脆化予測法による予測と監視試験結果の関係（溶接金属）

M_c : 実測値で補正する場合に用いるマージン

M_R : マージン




図 4(3/4) 国内脆化予測法による予測と第5回監視試験結果の関係（母材）




図 4(4/4) 国内脆化予測法による予測と第5回監視試験結果の関係（溶接金属）

4.4 上部棚吸収エネルギー（USE）評価

国内プラントを対象とした上部棚吸収エネルギーの予測式（JEAC4201附属書Bの国内USE予測式）を用いた2021年3月末時点および運転開始後60年時点での上部棚吸収エネルギー予測値の算出結果を表6に、計算過程を別紙4に示す。ただし、第5回監視試験については中性子照射量がJEAC4201の国内USE予測式の適用範囲を超えるため、第4回までの上部棚吸収エネルギー実測値を用いて評価した。なお、第5回監視試験の上部棚吸収エネルギー実測値はJEAC4206で要求している68J以上を満足している。

運転開始後60年時点の上部棚吸収エネルギー予測値は、JEAC4206で要求している68J以上を満足しており、十分な上部棚吸収エネルギーがあることを確認した。

表6 上部棚吸収エネルギーの予測値

(単位: J)

	方向	初期値	2021年3月末時点 ^{*1}	運転開始後 60年時点 ^{*1}
母材	L 方向	198	178	174
	C 方向	190	182	179
溶接金属	溶接線に 直角方向	226	215	209

*1:板厚 t の1/4t深さでの予測値

4.5 加圧熱衝撃評価

JEAC4206 附属書 C 「供用状態 C、D における加圧水型原子炉圧力容器の炉心領域部に対する非延性破壊防止のための評価手法」に定められた加圧熱衝撃（PTS: Pressurized Thermal Shock）評価手法および技術基準規則解釈別記－1 に基づき高浜 4 号炉原子炉容器本体の胴部（炉心領域部）材料の評価を実施した。

なお、PTS 事象は小破断 LOCA、大破断 LOCA、主蒸気管破断事故および 2 次冷却系からの除熱機能喪失を対象とした。PTS 事象の選定理由は別紙 5 に示す。

中性子照射脆化による材料の韌性低下の予測について、国内脆化予測法を用いて、実測 K_{IC} データを運転開始後 60 年時点まで温度軸に対してシフトさせ、その予測破壊韌性 (K_{IC}) の下限を包絡した以下の K_{IC} 曲線を設定する。（予測破壊韌性 (K_{IC}) の下限を包絡するよう下式の T_p を定める。）

$$K_{IC} = 20.16 + 129.9 \exp \{0.0161 (T - T_p)\} \text{ (MPa} \sqrt{\text{m}}\text{)}$$

JEAC4206 の規定に従い、深さ 10mm の亀裂を想定した評価を実施した。深さ 10mm 位置での中性子照射量（運転開始後 60 年時点で $8.67 \times 10^{19} \text{n/cm}^2$ ）については、原子炉容器内表面の位置の照射量（運転開始後 60 年時点で $9.53 \times 10^{19} \text{n/cm}^2$ ）の方が大きいことから保守的に、原子炉容器内表面の値を用いた。

評価結果を図 5 に示す。評価の結果、初期亀裂を想定しても、脆性破壊に対する抵抗値（材料自身の持つねばり強さ）を示す K_{IC} 曲線は、負荷状態を応力拡大係数 K_I （脆性破壊を起こそうとする値）で示す PTS 状態遷移曲線を上回っていることから、脆性破壊は起こらないことを確認した。 T_p の計算過程は別紙 6 に示す。

なお、「日本電気協会 原子炉圧力容器に対する供用期間中の破壊韌性の確認方法（JEAC4206-2016）」を用いた評価においても、健全性を確認している。




図 5 高浜 4 号炉 PTS 評価結果【深さ 10mm の想定亀裂を用いた評価】

・特別点検結果を踏まえた評価結果

運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において、原子炉容器炉心領域部全域の母材および溶接部に対して超音波探傷検査を実施した結果、中性子照射脆化による脆性破壊の起点となるような有意な欠陥は認められなかった。このような超音波探傷検査では、原子力安全基盤機構にて実施した安全研究「原子力発電施設検査技術実証事業（超音波探傷試験における欠陥検出性及びサイジング制度の確認）」の検証結果から、表面近傍の深さ 5mm 程度（4.8mm 以上）の欠陥であれば十分検出可能であることが実証されている。また 60 年時点までの残りの運転期間を考慮して疲労き裂進展評価を実施した結果、進展量が 0.2mm 未満であったことも踏まえて、特別点検の結果を踏まえ、想定亀裂を深さ 5mm^{*1}とした場合の PTS 評価を実施した。

*1：想定亀裂を深さ 10mm とした場合と同様に、保守的に原子炉容器内表面の中性子照射量を用いた。




図 6 高浜 4 号炉 PTS 評価結果【深さ 5mm の想定亀裂を用いた評価】

・照射脆化の将来予測を伴わない実測データに基づく評価結果

原子力規制委員会「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」および「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」の規定に従い評価を実施した。評価方法としては、これまで実施した監視試験によって採取した Tr30 実測値と第 5 回監視試験で測定した Tr30 実測値の差分だけ温度シフトさせた。温度シフトさせた破壊靱性実測データを下限包絡した K_{Ic} 曲線を JEAC4206 の附属書 C に従い設定した。なお、第 5 回監視試験の照射量は、原子炉容器内表面から深さ 10mm の位置（想定亀裂先端位置）の照射量に換算すると運転開始後約 89 年時点の照射量に相当する。




図 7 高浜 4 号炉 PTS 評価結果
【照射脆化の将来予測を伴わない実測データに基づく評価】

4.6 現状保全

原子炉容器に対しては、定期事業者検査のクラス1機器供用期間中検査として、「日本機械学会 発電用原子力設備規格 維持規格」に基づく検査を実施しており、超音波探傷検査を実施し、健全性を確認している。

原子炉容器の供用期間中検査の内容を表7に示す。(運転開始後60年時点の中性子照射量が $1.0 \times 10^{21} \text{n}/\text{m}^2$ ($1.0 \times 10^{17} \text{n}/\text{cm}^2$) を超える範囲に対する検査を示す)

表7 原子炉容器の供用期間中検査の内容

試験 カテゴリ	検査対象箇所	検査内容	検査範囲	至近の検査実績	検査 結果
B-A	下部胴の長手溶接継手	超音波探傷検査	100%/7年	第24回定期検査	良
B-B	上部胴と下部胴との周溶接継手	超音波探傷検査	100%/7年	第24回定期検査	良
B-B	下部胴とトランジションリングとの周溶接継手	超音波探傷検査	100%/7年	第24回定期検査	良
B-D	冷却材入口管台と胴との溶接継手	超音波探傷検査	100%/7年	第24回定期検査	良
B-D	冷却材出口管台と胴との溶接継手	超音波探傷検査	100%/7年	第24回定期検査	良

胴部（炉心領域部）材料の中性子照射による機械的性質の変化については、JEAC4201に基づいて、計画的に監視試験を実施し、破壊靱性の変化の傾向を把握している。

高浜4号炉は、当初監視試験カプセルを6体挿入し、現在までに5体のカプセルを取り出し、将来の運転期間に対する脆化予測を行っており、今後の原子炉の運転サイクル・照射量を勘案して、運転期間50年を迎える前の適切な時期に第6回監視試験を実施する。

また、第7回監視試験については、これまでに試験した試験済の試験片を適切な時期に再装荷することとしており、適切な時期に取出し、試験を実施する。

また、監視試験結果から、JEAC4206に基づき、運転管理上の制限として加熱・冷却運転時に許容しうる温度・圧力の範囲（加熱・冷却制限曲線）および耐圧漏えい試験温度を設けて運用している。現在使用している加熱・冷却制限曲線および耐圧漏えい試験温度を別紙7に示す。

なお、運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において、原子炉容器炉心領域部の母材および溶接部に対して超音波探傷検査を実施した結果、中性子照射脆化による脆性破壊の起点となるような有意な欠陥は認められなかった。

表8 高浜4号炉の監視試験片取出し実績および取出し時期の考え方

回次	取出し時期 (年月)	取出し時期 (EFPY)	適用した JEAC4201 の年度	適用した年度の規程内容	現規程(JEAC4201-2007) の内容	取出し時期の考え方
第1回	1986年 4月	1.06	1980	3EFPY、又は試験片の中性子照射量が $5 \times 10^{18} \text{n/cm}^2$ を超える時期あるいは最大のリードファクタを示す試験片の ΔRT_{NDT} が約 28°C と予測される時期の内、いずれか早い方。	3EFPY、又は監視試験片の中性子照射量 ($E > 1\text{MeV}$) が $5 \times 10^{18} \text{n/cm}^2$ ($E > 1\text{MeV}$) を超える時期あるいは最大のリードファクタを示す試験片の ΔRT_{NDT} が約 28°C と予測される時期のうち、いずれか早い方。	監視試験プログラム策定時に、JEAC4201-1980に従い最少取出しカプセル数は4個を計画していた。第1回の取出し時期は、試験片の中性子照射量が $5 \times 10^{18} \text{n/cm}^2$ を超える約1EFPYと計画していた。
第2回	1992年 9月	6.37	1991	6EFPY、又は試験片の中性子照射量が、寿命末期に受ける原子炉圧力容器の $1/4t$ の位置における中性子照射量に到達する時期の内、いずれか早い方。	6EFPY、又は監視試験片の中性子照射量 ($E > 1\text{MeV}$) が、相当運転期間に原子炉圧力容器が $(1/4)t$ の位置で受ける中性子照射量 ($E > 1\text{MeV}$) に到達する時期のうち、いずれか早い方。	第1回監視試験結果時に、JEAC4201-1980に従い最少取出しカプセル数は4個を計画していた。第2回の取出し時期は、試験片の中性子照射量が原子炉圧力容器の $1/4t$ の位置の寿命末期に受ける中性子照射量と同じ照射量になる、約5EFPYと計画していた。
第3回	2002年 1月	14.26	2000	15EFPY、又は試験片の中性子照射量 ($E \geq 1\text{MeV}$) が、運転期間末期に原子炉圧力容器が内面で受ける中性子照射量 ($E \geq 1\text{MeV}$) に到達する時期のうち、いずれか早い方。	15EFPY、又は監視試験片の中性子照射量 ($E > 1\text{MeV}$) が、相当運転期間 (32EFPY) に原子炉圧力容器が内面で受ける中性子照射量 ($E > 1\text{MeV}$) に到達する時期のうち、いずれか早い方。	第2回監視試験結果時に、JEAC4201-1991に従い最少取出しカプセル数は4個を計画していた。第3回の取出し時期は、試験片の中性子照射量が原子炉圧力容器内面の寿命末期に受ける中性子照射量と同じ照射量になる、約13EFPYと計画していた。
第4回	2010年 2月	21.17	2007	相当運転期間 (32EFPY)。なお、監視試験片の中性子照射量 ($E > 1\text{MeV}$) が、相当運転期間に原子炉圧力容器が内面で受ける中性子照射量 ($E > 1\text{MeV}$) の1倍以上2倍以下であること。ただし、先行試験結果に基づき変更してもよい。	相当運転期間 (32EFPY)。なお、監視試験片の中性子照射量 ($E > 1\text{MeV}$) が、相当運転期間に原子炉圧力容器が内面で受ける中性子照射量 ($E > 1\text{MeV}$) の1倍以上2倍以下であること。ただし、先行試験結果に基づき変更してもよい。	第3回監視試験結果時に、JEAC4201-2000に従い最少取出しカプセル数は4個を計画していた。第4回の取出し時期は、試験片の中性子照射量が原子炉容器内面の寿命末期に受ける中性子照射量の1.5倍となる、約20EFPYと計画していた。

第 5 回	2020 年 10 月	25. 22	2007	—	—	第 4 回監視試験結果時に、JEAC4201-2007 に従った最小取出しカプセル数は 4 個であり、規定による取出しは既に終了していたが、長期施設管理方針に基づき、継続して監視を行うため、第 5 回の取り出し時期は、前回の取出しから 10 年程度経過する時期に取出す計画とした。なお、第 5 回の監視試験結果は、「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」の要求を満たすため、劣化状況評価に活用した。
-------------	----------------	--------	------	---	---	--

4.7 総合評価

健全性評価結果から判断して、胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化が機器の健全性に影響を与える可能性はないと考える。ただし、胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に対しては、今後も計画的に監視試験を実施して健全性評価の妥当性を確認する必要がある。

胴部（炉心領域部）材料は、機械的性質の予測は監視試験により把握可能であり、また、有意な欠陥のないことを超音波探傷検査により確認していることから、保全内容として適切である。

4.8 高経年化への対応

胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に対しては、JEAC4201 に基づき計画的に監視試験を実施し、定期的に超音波探傷検査を実施していく。

また、監視試験結果から、JEAC4206 に基づき、運転管理上の制限として加熱・冷却運転時に許容しうる温度・圧力の範囲（加熱・冷却制限曲線）および耐圧漏えい試験温度を設けて運用していく。

なお、健全性評価の結果から胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化が原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性はないと考えるが、今後の原子炉の運転サイクル・照射量を勘案して第 6 回監視試験の実施計画を策定する。

5.まとめ

5.1 審査ガイド適合性

「2. 基本方針」で示した要求事項について技術評価を行った結果、全ての要求を満足していることを確認した。中性子照射脆化についての要求事項との対比を表9に示す。

表9 (1/6) 中性子照射脆化についての要求事項との対比

審査基準、ガイド	要求事項	技術評価結果
実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準	<p>2. 実用炉規則第113条第2項第2号に掲げる原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技術的な評価の結果、延長しようとする期間において、同評価の対象となる機器・構造物が下表に掲げる要求事項（以下「要求事項」という。）に適合すること、又は同評価の結果、要求事項に適合しない場合には同項第3号に掲げる延長しようとする期間における原子炉その他の設備に係る施設管理方針の実施を考慮した上で、延長しようとする期間において、要求事項に適合すること。</p> <p>○加圧熱衝撃評価の結果、原子炉圧力容器の評価対象部位において静的平面ひずみ破壊靭性値が応力拡大係数を上回ること。</p> <p>○原子炉圧力容器について供用状態に応じ以下を満たすこと。 ただし、上部棚吸収エネルギーの評価の結果、68 J以上である場合は、この限りでない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延性亀裂進展性評価の結果、評価対象部位において亀裂進展抵抗が亀裂進展力を上回ること。 ・亀裂不安定性評価の結果、評価対象部位において亀裂進展抵抗と亀裂進展力が等しい状態で亀裂進展抵抗の微小変化率が亀裂進展力の微小変化率を上回ること。 ・欠陥深さ評価の結果、原子炉圧力容器胴部の評価対象部位において母材厚さの75%を超えないこと。 ・塑性不安定破壊評価の結果、評価対象部位において塑性不安定破壊を生じないこと。 <p>○上記評価の結果から、運転上の制限として遵守可能な、通常の1次冷却系の加熱・冷却時の1次冷却材温度・圧力の制限範囲又は原子炉冷却材圧力バウンダリに対する供用中の漏えい若しくは水圧検査時の原子炉冷却材の最低温度が設定可能と認められること。</p>	<p>「4.5 加圧熱衝撃評価」に示すとおり、設計基準事象および重大事故事象における、中性子照射脆化を考慮した加圧熱衝撃評価の結果、原子炉容器の対象部位において静的平面ひずみ破壊靭性値が応力拡大係数を上回ると評価した。</p> <p>「4.4 上部棚吸収エネルギー評価」に示すとおり、上部棚吸収エネルギー予測値が、2021年3月末時点および運転開始後60年時点のいずれの場合においても、68 Jを上回つており基準を満足していることを確認した。</p> <p>「4.3 関連温度に基づく評価」に示すとおり、JEAC4201により求めた関連温度移行量の予測値と測定値は、国内脆化予測式（マージン含む）の範囲内にあることを確認した。 水圧検査時の原子炉冷却材の最低温度は、別紙7の添付2に示す“試験時の加熱制限曲線”から、水圧検査時の圧力下において、原子炉冷却材の最低温度が設定可能であることを確認した。</p>

表9 (2/6) 中性子照射脆化についての要求事項との対比

審査基準、ガイド	要求事項	技術評価結果
実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド	<p>3. 2 (1) 「延長しようとする期間における運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技術的な評価」(以下「劣化状況評価」という。)の記載内容について評価の対象とする機器・構造物及び評価手法は、実用炉規則第8.2条第2項に規定する運転開始後40年を迎える発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての経年劣化に関する技術的な評価におけるものと同様とする。特に運転期間延長認可申請に伴うものとして評価を行い、その結果の記載が求められる事項は次のとおり。</p> <p>①上記3. 1の特別点検の結果を踏まえた劣化状況評価。</p> <p>②運転開始後30年を経過する日から10年以内のできるだけ遅い時期に取り出した監視試験片の試験結果(監視試験片の取り出し時期は、試験等に要する期間(3年程度を目安)を考慮した上で、1. の申請書の提出期限に最も近い定期事業者検査(原則として計画外の原子炉停止によるものを除く。)とする。)。</p> <p>③加圧水型軽水炉に係る上記②の試験結果に基づく健全性評価等における以下の事項。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・監視試験片の中性子照射量に相当する運転経過年数を算出すること。算出に当たっては当該年数が過大なものとならないよう、将来の設備利用率の値を80パーセント以上かつ将来の運転の計画を踏まえたより大きな値を設定すること。 ・照射脆化の将来予測を伴わない実測データに基づく評価及び照射脆化の将来予測を保守的に行うことができる方法による評価。 ・原子炉容器炉心領域内表面から深さ10ミリメートルの部位における破壊靭性値を用いた加圧熱衝撃評価。 	<p>「4.6 現状保全」に示すとおり、特別点検において、原子炉容器炉心領域部全域の母材および溶接部に対して超音波探傷検査を実施した結果、中性子照射脆化による脆性破壊の起点となるような有意な欠陥は認められなかった。</p> <p>監視試験について、運転開始後30年を経過する日(2015年6月5日)から10年以内(5年4ヶ月)の2020年10月に取り出した監視試験片による第5回監視試験を実施しており、その評価結果を記載している。</p> <p>「4.5 加圧熱衝撃評価」に示すとおり、直近の第5回監視試験の照射量は、原子炉容器内表面から深さ10mmの照射量に換算すると運転開始後89年時点の照射量に相当する。</p> <p>また、算出にあたっては将来の設備利用率の値を90パーセントとした。</p> <p>「4.5 加圧熱衝撃評価」に示すとおり、照射脆化の将来予測を伴わない実測データに基づく評価を行った。</p> <p>「4.5 加圧熱衝撃評価」に示すとおり、原子炉容器炉心領域内表面から深さ10mmの部位における破壊靭性値を用いた加圧熱衝撃評価を行った。</p>

表9 (3/6) 中性子照射脆化についての要求事項との対比

審査基準、ガイド	要求事項	技術評価結果
実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド	<p>④実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第6号。以下「技術基準規則」という。）（運転開始以後40年を経過する日において適用されているものに限る。）に定める基準に照らした評価。</p> <p>3. 3 (1) 「延長しようとする期間における原子炉その他の設備に係る施設管理方針」（以下「施設管理方針」という。）の策定に係る手法は、実用炉規則第82条第2項に規定する運転開始後40年を迎える発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての施設管理に関する方針の策定と同様とする。特に運転期間延長認可申請に伴い策定するものとして記載が求められる事項は次のとおり。</p> <p>①上記3. 2の劣化状況評価を踏まえた施設管理方針。</p> <p>②運転開始後40年を経過する日から10年以内の適切な評価が実施できる時期に監視試験片を取り出し、当該監視試験片に基づき行う監視試験の計画。</p>	<p>「4.3 関連温度に基づく評価」に示すとおり、JEAC4201により求めた関連温度移行量の予測値と測定値は、国内脆化予測式（マージン含む）の範囲内にあることを確認した。</p> <p>水圧検査時の原子炉冷却材の最低温度は、別紙7の添付2に示す「試験時の加熱制限曲線」から、水圧検査時の圧力下において、原子炉冷却材の最低温度が設定可能であることを確認した。</p> <p>また、「4.4 上部棚吸収エネルギー評価」に示すとおり、上部棚吸収エネルギー予測値が、2021年3月末時点および運転開始後60年時点のいずれの場合においても、68Jを上回っており基準を満足していることを確認した。</p> <p>また、「4.5 加圧熱衝撃評価」に示すとおり、設計基準事故時および重大事故等時における、中性子照射脆化を考慮した加圧熱衝撃評価の結果、原子炉容器の対象部位において静的平面ひずみ破壊韌性値が応力拡大係数を上回ると評価した。</p> <p>「4.8 高経年化への対応」に示すとおり、施設管理に関する方針（長期施設管理方針）に、今後の原子炉の運転サイクル・照射量を勘案して第6回監視試験を実施することを記載した。</p>

表9 (4/6) 中性子照射脆化についての要求事項との対比

審査基準、ガイド	要求事項	技術評価結果
実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド	<p>3. 高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点</p> <p>(1) 高経年化技術評価の審査</p> <p>⑫健全性の評価 実施ガイド3. 1⑤に規定する期間の満了日までの期間について、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生又は進展に係る健全性を評価していることを審査する。</p> <p>⑬現状保全の評価 健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されていることを審査する。</p> <p>⑭追加保全策の抽出 現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要のある新たな保全策が抽出されていることを審査する。</p> <p>(2) 長期施設管理方針の審査</p> <p>①長期施設管理方針の策定 すべての追加保全策について長期保守管理方針として策定されているかを審査する。</p>	<p>「4. 代表機器の技術評価」に示すとおり、原子炉容器炉心領域部について運転開始後60年時点を想定した健全性評価を実施した。</p> <p>「4.6 現状保全」および「4.7 総合評価」に示すとおり、現状の保全策が妥当であることを確認した。</p> <p>「4.8 高経年化への対応」に示すとおり、長期施設管理方針に、今後の原子炉の運転サイクル・照射量を勘案して第6回監視試験を実施することを記載した。</p>

表9 (5/6) 中性子照射脆化についての要求事項との対比

審査基準、ガイド	要求事項	技術評価結果
実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド	<p>3. 1 高経年化技術評価の実施及び見直し 高経年化技術評価の実施及び見直しに当たっては、以下の要求事項を満たすこと。</p> <p>③運転開始後40年を迎えるプラントの高経年化技術評価には、当該申請に至るまでの間の運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣化の状況の把握のために実施した点検（特別点検）の結果を適切に反映すること。</p> <p>⑤抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象について、以下に規定する期間の満了日までの期間について機器・構造物の健全性評価を行うとともに、必要に応じ現状の施設管理に追加すべき保全策（以下「追加保全策」という。）を抽出すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 実用炉規則第82条第2項又は第3項の規定に基づく高経年化技術評価プラントの運転を開始した日から40年間に同条第2項又は第3項に規定する延長する期間を加えた期間</p> <p>中性子照射脆化に係る健全性評価及び追加保全策の抽出に当たっては以下のとおりとすること。</p> <p>原子炉等規制法第43条の3の32の規程による運転することができる期間の延長を行う発電用原子炉に係る運転開始後40年を迎える高経年化技術評価においては、運転開始後30年を経過する日から10年以内のできるだけ遅い時期に監視試験片を取り出し、監視試験を行うこと。なお、監視試験片の取り出し時期は、試験等に要する期間（3年程度を目安）を考慮した上で、3. 3①ロの申請書の提出期限に最も近い定期事業者検査（原則として計画外の原子炉停止によるものを除く。）の時期とすること。</p> <p>運転開始後50年を迎える高経年化技術評価においては、運転開始後40年を経過する日から10年以内の適切な評価が実施できる時期に監視試験片を取り出し、監視試験を行うこと。</p> <p>また、加圧水型軽水炉について、これら監視試験結果に基づく健全性評価等を行うに当たっては、以下の事項を反映すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・監視試験片の中性子照射量に相当する運転経過年数を算出すること。算出に当たっては当該年数が過大なものとならないよう、将来の設備利用率の値を80パーセント以上かつ将来の運転の計画を踏まえたより大きな値を設定すること。 ・照射脆化の将来予測を伴わない実測データに基づく評価及び照射脆化の将来予測を保守的に行うことができる方法による評価を行うこと。 ・原子炉容器炉心領域内表面から深さ10ミリメートルの部位における破壊靭性値を用いた加圧熱衝撃評価を行うこと。 	<p>「4.6 現状保全」に示すとおり、特別点検において、原子炉容器炉心領域部全域の母材および溶接部に対して超音波探傷検査を実施した結果、中性子照射脆化による脆性破壊の起点となるような有意な欠陥は認められなかった。</p> <p>また、原子炉容器炉内計装筒の内面に対して渦流探傷検査を、J-溶接部に対して目視確認を実施した結果、有意な欠陥は認められなかった。</p> <p>「4.8 高経年化への対応」に示すとおり、長期施設管理方針に、今後の原子炉の運転サイクル・照射量を勘案して第6回監視試験を実施することを記載した。</p> <p>「4.6 現状保全」に示すとおり、運転開始後40年を迎える高経年化技術評価においては、それぞれ運転開始後30年を経過する日から10年以内のできるだけ遅い時期に監視試験片を取り出し、監視試験を行った。</p> <p>また、「4.8 高経年化への対応」に示すとおり、施設管理に関する方針（長期施設管理方針）に、運転開始後40年を経過する日から10年以内の適切な評価が実施できる時期に監視試験片を取り出し、監視試験を行うことを記載した。</p> <p>「4.5 加圧熱衝撃評価」に示すとおり、直近の第5回監視試験の照射量は、原子炉容器内表面から深さ10mmの照射量に換算すると運転開始後89年時点の照射量に相当する。</p> <p>また、算出にあたっては将来の設備利用率の値を90パーセントとした。</p> <p>「4.5 加圧熱衝撃評価」に示すとおり、照射脆化の将来予測を伴わない実測データに基づく評価を行った。</p> <p>「4.5 加圧熱衝撃評価」に示すとおり、原子炉容器炉心領域内表面から深さ10mmの部位における破壊靭性値を用いた加圧熱衝撃評価を行った。</p>

表9 (6/6) 中性子照射脆化についての要求事項との対比

審査基準、ガイド	要求事項	技術評価結果
実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド	<p>3.2 長期施設管理方針の策定及び変更</p> <p>長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満たすこと。</p> <p>①高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策（発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提として抽出されたもの及び冷温停止状態が維持されることを前提として抽出されたものの全て。）について、発電用原子炉ごとに、施設管理の項目及び当該項目ごとの実施時期を規定した長期施設管理方針を策定すること。</p> <p>なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価から抽出されたものと冷温停止状態が維持されることを前提とした評価から抽出されたものとの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位が重複するものについては、双方の追加保全策を踏まえた保守的な長期施設管理方針を策定すること。</p> <p>②原子炉等規制法第43条の3の32の規定による運転することができる期間の延長を行う発電用原子炉に係る運転開始後40年を迎える高経年化技術評価に伴い策定する長期施設管理方針については、上記の追加保全策から抽出した項目にさらに3.1⑤に規定する運転開始後40年を経過する日から10年以内の適切な評価が実施できる時期に監視試験片を取り出し、当該監視試験片に基づき監視試験を行うことを加えること。</p>	<p>「4.8 高経年化への対応」に示すとおり、長期施設管理方針に、運転開始後40年を経過する日から10年以内の適切な評価が実施できる時期に監視試験片を取り出し、監視試験を行うことを記載した。</p>

5.2 長期施設管理方針として策定する事項

胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に対しては、今後も計画的に監視試験を実施して健全性評価の妥当性を確認する必要があることから、長期施設管理方針を表10のとおり定め、高浜発電所原子炉施設保安規定に記載し、確実に実施していく。

表10 高浜発電所4号炉 長期施設管理方針（抜粋）

機器名	長期施設管理方針	実施時期*
原子炉容器	原子炉容器胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化については、今後の原子炉の運転サイクル・照射量を勘案して第6回監視試験の実施計画を策定する。	中長期

*実施期間は以下の期限を示す。

短期：2025年6月5日からの5年間、中長期：2025年6月5日からの10年間

別紙

- 別紙 1. 監視試験結果の中性子照射量の算出根拠
- 別紙 2. 関連温度の計算過程
- 別紙 3. 中性子照射量が $1.0 \times 10^{17} n/cm^2$ を超える範囲の関連温度
- 別紙 3-1. 溶接部の関連温度
- 別紙 4. 上部棚吸収エネルギーの計算過程
- 別紙 5. PTS 事象の選定理由
- 別紙 6. PTS 評価における T_p の計算過程
- 別紙 7. 特別点検結果を踏まえた PTS 評価における想定亀裂
- 別紙 8. 加熱・冷却制限曲線および耐圧漏えい試験温度
- 別紙 9. 高浜 3 号炉の劣化状況評価との相違点について
- 別紙 10. 第 5 回監視試験で得られたデータについて

参考資料

- 参考資料 1. JEAC4206-2016 を用いた PTS 評価結果

別紙 1

<監視試験結果の中性子照射量の算出根拠>

監視試験カプセルの中性子照射量は、監視試験カプセルに装荷している U-238 を用いたドシメータの放射性核種分析結果より算出している。

- 監視試験カプセルより取り出したドシメータの質量測定と放射能量測定により、ドシメータ内のU-238に中性子照射によって生成されたCs-137の量を計測する。測定した結果は比放射能(Bq/atom)という数値で表される。
- 下記の計算式により中性子照射量 (n/cm², E>1 MeV) を算出する。

$$\text{中性子照射量} = \frac{(\text{測定対象日における比放射能}) \times (\text{定格負荷相当運転時間}) \times 3600}{(\text{実効反応断面積}) \times (\text{補正係数}) \times (\text{核分裂収率})}$$

測定対象日における比放射能：ドシメータの質量測定と放射能量測定により求められる実測値。

定格負荷相当運転時間：定格出力で連續運転したと仮定して計算した時間。

実効反応断面積：反応の起こりやすさの尺度。対象核種毎に定まる物理量。

核分裂収率：核分裂で特定の核種が生成する割合。

補正係数：燃料の中性子照射によるドシメータの放射化、放射化後の原子炉運転期間、定検等による原子炉停止期間、および原子炉停止後から放射性核種分析までの期間による放射能の生成・減衰を補正するもの。下記の計算式により算出している。

$$\sum_{i=1}^n EFP_i \times (1 - e^{-\lambda t_i}) \times e^{-\lambda T_i}$$

EFP_i : 第 i 回の運転期間中の定格負荷に対する実負荷の比

$1 - e^{-\lambda t_i}$: 第 i 回の運転期間 t_i に生成される定格負荷での Cs-137 の飽和係数

$e^{-\lambda T_i}$: 第 i 回の運転期間終了から測定日までの期間 T_i の Cs-137 の減衰係数

λ : Cs-137 の壞変定数

また、各監視試験時の原子炉停止日から、放射能量測定日までの期間は以下のとおりであり、補正係数として考慮している。

回時	原子炉停止日	放射能量測定日	停止から測定までの日数
第1回	1986年4月7日	1986年12月24日 ^{※1}	261日
第2回	1992年9月4日	1993年4月15日	223日
第3回	2002年1月4日	2002年11月6日	306日
第4回	2010年2月4日	2011年6月30日	511日
第5回	2020年10月7日	2021年9月15日	343日

※1 第1回監視試験は中性子照射期間が短期であるため、短期期間内の核種生成量が多く、測定精度が良いFeワイヤから生成されるMn-54にて中性子照射量を求めており、Mn-54の測定日としている。

計算例として、2021年3月末時点、運転開始後60年時点の中性子照射量の計算に使用している至近の第5回監視試験カプセルの中性子照射量算出に用いた数値を以下に示す。

測定対象日における比放射能	: 1.25×10^{-15} (Bq/atom)
定格負荷相当運転時間	: 221, 106 (hr)
実効反応断面積	: 319(mb) (1mb = 1×10^{-27} cm ²)
補正係数	: 0.3678
核分裂収率	: 0.0625

これらの数値を上記の計算式に代入し計算した結果、中性子照射量を 14.0×10^{19} n/cm²(E>1 MeV)としている。

なお、2021年3月末時点、運転開始後60年時点の中性子照射量は、至近の第5回監視試験結果を基に算出しているが、これは中性子照射量および中性子束は各炉心サイクルの炉心運用により異なること、また、各監視試験はそれまでの中性子照射量の総量であり、至近の結果を使用する方が長期にわたる運転履歴を考慮でき、将来予測値が精緻化されるため至近の監視試験結果を使用している。

また、サイクル毎に炉心運用（炉心内の各燃料の配置）が異なるために監視試験ごとに単位 EFPY当たりの照射量は異なる。これは、運転期間中の炉心の燃料の配置はサイクル毎に毎回異なるため、炉心内の相対出力分布が異なり、監視試験片や原子炉容器が受ける中性子照射量が毎サイクル異なるためである。

<関連温度の計算過程>

1. 関連温度算出の詳細な要領

関連温度(R_{TNDT})は次のとおり算出する。

$$R_{TNDT\text{調整値}} = R_{TNDT\text{初期値}} + \Delta R_{TNDT\text{予測値}} \quad \dots \quad (1.1)$$

$$\Delta R_{TNDT\text{予測値}} = \Delta R_{TNDT\text{計算値}} + M_R \quad \dots \quad (1.2)$$

$R_{TNDT\text{初期値}}$: 照射前の試験により決定した R_{TNDT} (°C)

$\Delta R_{TNDT\text{計算値}}$: 以下のように設定する。

$\Delta R_{TNDT\text{計算値}}$ (°C)はJEAC4201の附属書表B-2100-1(PWRの場合)より、公称照射温度から適用表を選択し、中性子束、Cu含有量、Ni含有量および中性子照射量またはEFPYにより比例法および対数補間にて算出するか、もしくはJEAC4201の附属書B-2200の引用文献(1)による方法を用いて算出する。なお、中性子照射量 f ($\times 10^{19}n/cm^2$, $E > 1MeV$)は容器内面からの深さを a (mm)とすると次式で与えられる。

$$f = f_0 \cdot \exp(-0.24a/25.4) \quad \dots \quad (1.3)$$

ここで、 f_0 : 容器内面での中性子照射量($\times 10^{19}n/cm^2$, $E > 1MeV$)

M_R : マージン(°C)であり、22°Cである。

しかしながら、監視試験による ΔR_{TNDT} の実測値が(1.2)式で求まる ΔR_{TNDT} 予測値を上回った場合は実測値を包絡するように M_R を定め直す。

当該材料に対して2個以上の監視試験による ΔR_{TNDT} の実測値がある場合、そのデータを用いて以下の様に ΔR_{TNDT} 予測値を求め、それと(1.1)式を用いて R_{TNDT} 調整値を求める。

$$\Delta R_{TNDT\text{予測値}} = [\Delta R_{TNDT\text{計算値}} + M_C] + M_R \quad \dots \quad (1.4)$$

$\Delta R_{TNDT\text{計算値}}$: 附属書表B-2100-1より求めた $\Delta R_{TNDT\text{計算値}}$ (°C)

M_C : 実測値で補正する場合に用いるマージン(°C)であり、次式で求める。
 ただし、 $[\Delta R T_{NDT} \text{計算値} + M_C]$ が負となる場合は、
 $[\Delta R T_{NDT} \text{計算値} + M_C]$ を 0 とする。

$$M_C = \frac{\sum_{i=1}^n \{(\Delta R T_{NDT} \text{実測値})_i - (\Delta R T_{NDT} \text{計算値})_i\}}{n} \dots \dots \dots \quad (1.5)$$

ここで、 n : 監視試験データ数
 $(\Delta R T_{NDT} \text{実測値})_i$: 第 i 回監視試験より得られた
 $\Delta R T_{NDT}$ の実測値(°C)

この場合、(1.4)式のマージン M_R は 18°C とすることができます。

ただし、監視試験による $\Delta R T_{NDT}$ の実測値が(1.4)式で求まる $\Delta R T_{NDT}$ 予測値を上回った場合は実測値を包含するように M_R を定め直す。

なお、 n が 3 以上の場合で、かつ以下の a. に該当する場合においては、監視試験で求められた最大の中性子照射量を超えて $\Delta R T_{NDT}$ 予測値を定める場合に限り、 M_R にさらに以下の M_{RMAX} を加えた値を M_R として定め直す。

a. 第 $n-1$ 回までのすべての監視試験データを用い、(1.5)式で右辺の n を $n-1$ に置き換えて求めた M_C に基づき(1.4)式で求められる第 n 回監視試験の $\Delta R T_{NDT}$ 予測値を求める。第 n 回監視試験の $\Delta R T_{NDT}$ 実測値がこの $\Delta R T_{NDT}$ 予測値を上回る場合には、 $\Delta R T_{NDT}$ 実測値 - $\Delta R T_{NDT}$ 予測値を M_{RMAX} と定める。

本脆化予測法の適用範囲を以下に示す。

	母材
・材料の Cu 含有量 (mass%)	0.25 以下
・材料の Ni 含有量 (mass%)	0.5~1.1
・材料の P 含有量 (mass%)	0.025 以下
・中性子照射量 (n/cm^2 , $E > 1 MeV$)	$1.0 \times 10^{17} \sim 1.3 \times 10^{20}$
・中性子束 ($n/cm^2/s$, $E > 1 MeV$)	$1.0 \times 10^7 \sim 1.0 \times 10^{12}$
・公称照射温度 (°C)	270~290

[注記]

- ・Cu 含有量が 0.04mass% 以下の場合は、Cu 含有量は 0.04mass% として関連温度移行量を予測する。

2. 関連温度算出結果

関連温度の算出に用いる化学成分および公称照射温度を表 2-1、各時期(照射前～第5回監視試験時点、2021年3月末時点(25.3EFPY)および運転開始後60年時点(47.0EFPY))における中性子照射量、中性子束、R T_{NDT}実測値を表 2-2 に示す。

表 2-1 各部材における化学成分および公称照射温度

部材	化学成分(重量%)			公称照射温度 (°C)
	C u	N i	P	
母材(熱影響部)	0.050	0.58	<0.005	283
溶接金属	0.014	0.86	0.007	

表 2-2 各時期における中性子照射量、中性子束、R T_{NDT}実測値

監視試験回次 および評価時期	中性子照射量 ($\times 10^{19} \text{n/cm}^2$) [E > 1MeV]	中性子束 ($\times 10^{11} \text{n/cm}^2/\text{s}$) [E > 1MeV]	R T _{NDT} 実測値(°C)		
			母材	溶接金属	熱影響部
0	—	—	-30	-60	-35
1	0.5	1.51	-20	-42	-34
2	3.1	1.52	-3	-35	-26
3	6.4	1.42	24	-19	10
4	10.0	1.49	59	-4	42
5	14.0	1.76	84	21	66
2021年3月末 時点*	2.95	0.37	—	—	—
運転開始後 60年時点*	5.99	0.40	—	—	—

* : 板厚 t の 1/4t 深さ位置

1. 項に従い表 2-1 および表 2-2 のデータを用いて算出した $\Delta R T_{NDT}$ 計算値を表 3-3 に示す。

表 3-3 各時期における $\Delta R T_{NDT}$ 計算値

監視試験回次 および評価時期	$\Delta R T_{NDT}$ 計算値 (°C)		
	母材	溶接金属	熱影響部
1	12.3	13.0	12.3
2	26.8	25.5	26.8
3	48.3	45.4	48.3
4	70.8	68.4	70.8
5	96.2	94.5	96.2
2021 年 3 月末時点*	26.4	23.2	26.4
運転開始後 60 年時点*	45.8	42.2	45.8

* : 板厚 t の $1/4t$ 深さ位置

1. 項に従い表 2-2 および表 2-3 のデータを用いて算出した M_C および M_R を表 2-4 に示す。

表 2-4 各部材における M_C および M_R

部材	M_C	M_R
母材	5.5	18
溶接金属	-3.1	18
熱影響部	-6.6	18

ここで、(1.1)式および(1.4)式に従い、関連温度の算出式をまとめると、以下のとおり。

R_{TNDT} 調整値

$$= R_{TNDT} \text{初期値} + [\Delta R_{TNDT} \text{計算値} + M_C] + M_R \quad \dots \quad (1.6)$$

1. 項に従い表 2-1～表 2-4 のデータを用いて、(1.6)式より 2021 年 3 月末時点 (25.3EFPY) および運転開始後 60 年時点 (47.0EFPY) における内表面から板厚 T の $1/4t$ 深さでの関連温度を算出した結果を以下に示す。

2021 年 3 月末時点 (25.3EFPY)

$$\text{母材} : 20 \text{ } (^{\circ}\text{C}) \doteq (-30) + [26.4 + 5.5] + 18$$

$$\text{溶接金属} : -21 \text{ } (^{\circ}\text{C}) \doteq (-60) + [23.2 + (-3.1)] + 18$$

$$\text{熱影響部} : 3 \text{ } (^{\circ}\text{C}) \doteq (-35) + [26.4 + (-6.6)] + 18$$

運転開始後 60 年時点 (47.0EFPY)

$$\text{母材} : 40 \text{ } (^{\circ}\text{C}) \doteq (-30) + [45.8 + 5.5] + 18$$

$$\text{溶接金属} : -2 \text{ } (^{\circ}\text{C}) \doteq (-60) + [42.2 + (-3.1)] + 18$$

$$\text{熱影響部} : 23 \text{ } (^{\circ}\text{C}) \doteq (-35) + [45.8 + (-6.6)] + 18$$

<各試験回次におけるシャルピー衝撃試験結果について>

母材 (C 方向)、溶接金属及び熱影響部の試験回次毎のシャルピー衝撃試験結果について、各回次における監視試験結果のデータを集約しグラフ化した結果を図 2-1～図 2-3 に示す。




図 2-1 シャルピー衝撃試験結果（母材（C 方向）の吸収エネルギー）




図 2-2 シャルピー衝撃試験結果（溶接金属の吸収エネルギー）




図 4-3 シャルピー衝撃試験結果（熱影響部の吸収エネルギー）

別紙3

<中性子照射量が $1.0 \times 10^{17} \text{n/cm}^2$ を超える範囲の関連温度>

① 関連温度算出に係る数値

関連温度($R T_{NDT}$)の算出に用いる各部材のミルシートに記載の化学成分、 $R T_{NDT}$ 初期値および公称照射温度を表3-1に、運転開始後60年時点における各部材の中性子照射量および中性子束を表3-2に示す。

表3-1 各部材の化学成分、 $R T_{NDT}$ 初期値および公称照射温度

部材	チャージNo.	化学成分(重量%)			$R T_{NDT}$ 初期値 (°C)	公称照射 温度 (°C)
		C u	N i	P		
下部胴	80D783-1-1					
	80D494-2-1					
	80C798-1-1					
上部胴	80D361 80C272	-1-1				
トランジション リング	80D267-1-1					283
入口管台	80D280-1-1					
	80D280-1-2					
	80D280-1-3					
出口管台	80D269-1-1					
	80D912-3-1					
	80C806-2-1					

表 3-2 運転開始後 60 年時点における各部材の板厚 t の
 $1/4t$ 深さ位置での中性子照射量および中性子束

部材	チャージ No.	中性子照射量 ($\times 10^{19} \text{n/cm}^2$) [$E > 1 \text{MeV}$]	中性子束 ($\times 10^{11} \text{n/cm}^2/\text{s}$) [$E > 1 \text{MeV}$]
下部胴	80D783-1-1	5.99	0.40
	80D494-2-1		
	80C798-1-1		
上部胴	80D361 80C272] -1-1	0.70	0.47
トランジション リング	80D267-1-1	0.26	0.17
入口管台	80D280-1-1	0.04	0.03
	80D280-1-2		
	80D280-1-3		
出口管台	80D269-1-1	0.02	0.01
	80D912-3-1		
	80C806-2-1		

② 関連温度算出結果

表 3-1 および表 3-2 のデータを用いて、JEAC4201に基づいて算出した運転開始後 60 年時点における各部材の板厚 t の $1/4t$ 深さ位置での $\Delta R T_{NDT}$ 計算値を表 3-3 に、関連温度を表 3-4 に示す。

表 3-3 運転開始後 60 年時点における各部材の板厚 t の $1/4t$ 深さ位置での $\Delta R T_{NDT}$ 計算値

部材	チャージ No.	$\Delta R T_{NDT}$ 計算値 (°C)
下部胴	80D783-1-1	52
	80D494-2-1	42
	80C798-1-1	47
上部胴	80D361] -1-1 80C272]	8
	80D267-1-1	5
入口管台	80D280-1-1	2
	80D280-1-2	2
	80D280-1-3	2
出口管台	80D269-1-1	2
	80D912-3-1	16
	80C806-2-1	2

表 3-4 運転開始後 60 年時点における各部材の板厚 t の $1/4t$ 深さ位置での関連温度

部材	チャージ No.	関連温度(℃)	関連温度が最大となる部材
下部胴	80D783-1-1		○
	80D494-2-1		
	80C798-1-1		
上部胴	80D361 80C272	-1-1	
トランジションリング	80D267-1-1		
入口管台	80D280-1-1		
	80D280-1-2		
	80D280-1-3		
出口管台	80D269-1-1		
	80D912-3-1		
	80C806-2-1		

※ : JEAC4201 に基づき、 M_R は 22°C としている。

<溶接部の関連温度>

炉心領域に含まれないが中性子照射量が $1.0 \times 10^{17} \text{n/cm}^2$ を超える溶接部の関連温度を示す。

表1 運転開始後60年時点における各部材の板厚tの $1/4t$ 深さ位置での中性子照射量

部材	中性子照射量 ($\times 10^{19} \text{n/cm}^2$) [E > 1 MeV]
冷却材出口管台と上部胴との溶接部下側	0.02
冷却材入口管台と上部胴との溶接部下側	0.04
上部胴と下部胴との溶接部	0.70
下部胴とトランジションリングとの溶接部	0.26

① 関連温度算出に係る数値

関連温度($R T_{NDT}$)の算出に用いる部材のミルシートに記載の化学成分、 $R T_{NDT}$ 初期値および公称照射温度を表2に、運転開始後60年時点における中性子照射量および中性子束を表3に示す。

表2 化学成分、 $R T_{NDT}$ 初期値および公称照射温度

部材	化学成分(重量%)			$R T_{NDT}$ 初期値 (°C)	公称 照射 温度 (°C)
	C u	N i	P		
冷却材出口管台と上部胴との溶接部下側					
冷却材入口管台と上部胴との溶接部下側					283
上部胴と下部胴との溶接部					
下部胴とトランジションリングとの溶接部					

表3 運転開始後60年時点における板厚tの1/4t深さ位置での中性子照射量および
中性子束

部材	中性子照射量 ($\times 10^{19} \text{n/cm}^2$) [E > 1MeV]	中性子束 ($\times 10^{11} \text{n/cm}^2/\text{s}$) [E > 1MeV]
冷却材出口管台と上部胴との溶接部下側	0.02	0.01
冷却材入口管台と上部胴との溶接部下側	0.04	0.03
上部胴と下部胴との溶接部	0.70	0.47
下部胴とトランジションリングとの溶接部	0.26	0.17

② 関連温度算出結果

表2および表3のデータを用いて、JEAC4201に基づいて算出した運転開始後60年時点における板厚tの1/4t深さ位置での $\Delta R T_{NDT}$ 計算値を表4に、関連温度を表5に示す。以下の結果のとおり、溶接部の関連温度は母材の関連温度より低い。

表4 運転開始後60年時点における板厚tの1/4t深さ位置での $\Delta R T_{NDT}$ 計算値

部材	$\Delta R T_{NDT}$ 計算値 (°C)
冷却材出口管台と上部胴との溶接部下側	2
冷却材入口管台と上部胴との溶接部下側	2
上部胴と下部胴との溶接部	9
下部胴とトランジションリングとの溶接部	5

表5 運転開始後60年時点における板厚tの1/4t深さ位置での関連温度

部材	関連温度(°C)
冷却材出口管台と上部胴との溶接部下側	
冷却材入口管台と上部胴との溶接部下側	
上部胴と下部胴との溶接部	
下部胴とトランジションリングとの溶接部	

※：JEAC4201に基づき、 M_R は22°Cとしている。

以上

別紙 4

<上部棚吸収エネルギーの計算過程>

1. 上部棚吸収エネルギー算出の詳細な要領

上部棚吸収エネルギー(USE)は次のとおり算出する。

$$\text{USE 調整値 (J)} = \text{USE 初期値} \times (1 - \Delta \text{USE 予測値}/100) \quad \dots \quad (2.1)$$

USE 初期値：照射前の試験により決定した USE(J)

$$\Delta \text{USE 予測値} (\%) = C_0 + [\text{CF}_U] \cdot [\text{FF}_U]_{(f)} + M_U \quad \dots \quad (2.2)$$

C_0 : 母材については-0.95

$[\text{CF}_U]$: 化学成分(mass%)による係数

母材

$$[\text{CF}_U] = 5.23 + 9.36 \cdot (0.5 + 0.5 \cdot \tanh \{(Cu - 0.087) / 0.034\}) \\ \times (1 + 0.59 \cdot Ni) \quad \dots \quad (2.3)$$

Cu : 銅の含有量(mass%)

Ni : ニッケルの含有量(mass%)

$[\text{FF}_U]_{(f)}$: 中性子照射量 $f (\times 10^{19} \text{n/cm}^2, E > 1 \text{MeV})$ による係数

母材

$$[\text{FF}_U]_{(f)} = f^{(0.349 - 0.0681 \log f)} \quad \dots \quad (2.4)$$

$$f = f_0 \cdot \exp(-0.24a/25.4) \quad \dots \quad (2.5)$$

f_0 : 容器内面での中性子照射量($\times 10^{19} \text{n/cm}^2, E > 1 \text{MeV}$)

a : 容器内面からの深さ(mm)

M_U : マージン(%)。以下のように設定する。

1) 当該の材料に対して監視試験による ΔUSE の実測値が 2 個未満の場合

$$M_U = 2 \sigma_{\Delta U} \quad \dots \quad (2.6)$$

$\sigma_{\Delta U}$: ΔUSE に関する標準偏差(%)、

母材については 6.9%

ただし、監視試験(第 1 回)による ΔUSE の実測値が(2.2)式で求まる ΔUSE 予測値を上回った場合は実測値を包含するように M_U を定め直す。

2) 当該の材料に対して監視試験による Δ USE の実測値が 2 個以上の場合

$$MU = \frac{\sum_{i=1}^n \{ (\Delta USE \text{ 実測値})_i - (C_0 + [CF_U] \cdot [FF_U]_{(fi)}) \}}{n} \dots \dots \dots \quad (2.7)$$

$(\Delta USE \text{ 実測値})_i$: 第 i 回監視試験より得られた Δ USE の実測値(%)
 n : 監視試験データ数

ただし、監視試験による最大の Δ USE の実測値が(2.2)式で求まる Δ USE 予測値を上回った場合は実測値を包含するように MU を定め直す。

国内 USE 予測式の適用範囲を以下に示す。

	母材
・材料の Cu 含有量(mass%)	0.25 以下
・材料の Ni 含有量(mass%)	0.5~1.0
・材料の P 含有量(mass%)	0.020 以下
・中性子照射量(n/cm^2 , $E > 1MeV$)	$1.0 \times 10^{17} \sim 1.2 \times 10^{20}$
・公称照射温度(°C)	274~310

2. 上部棚吸収エネルギー算出結果

上部棚吸収エネルギーの算出に用いる各部材の化学成分および公称照射温度を表 4-1、各時期(照射前～第 5 回監視試験時点、2021 年 3 月末時点(25.3EFPY)および運転開始後 60 年時点(47.0EFPY)における中性子照射量、USE 実測値を表 4-2 に示す。

表 4-1 各部材の化学成分および公称照射温度

部材	化学成分(重量%)			公称照射温度 (°C)
	C u	N i	P	
母材(熱影響部)	0.050	0.58	<0.005	283
溶接金属	0.014	0.86	0.007	

表 4-2 各時期における中性子照射量、USE 実測値

監視試験回次 および評価時期	中性子照射量 ($\times 10^{19} \text{n/cm}^2$) [$E > 1 \text{MeV}$]	USE 実測値(J)		
		母材	溶接金属	熱影響部
0	—	190	226	227
1	0.5	196	228	238
2	3.1	187	211	227
3	6.4	179	209	225
4	10.0	193	211	221
5	14.0	176	192	205
2021 年 3 月末時点*	2.95	—	—	—
運転開始後 60 年時点*	5.99	—	—	—

* : 板厚 t の $1/4t$ 深さ位置

ここで、(2.1)式および(2.2)式に従い、上部棚吸収エネルギーの算出式をまとめると、以下のとおり。

$$\text{USE 調整値} = \text{USE 初期値} \times (1 - (C_0 + [CF_U] \cdot [FF_U]_{(f)} + MU) / 100) \quad \dots \dots \dots \quad (2.8)$$

表 4-1 および表 4-2 のデータを用いて $[CF_U]$ 、 $[FF_U]_{(f)}$ および MU を算出し、(2.8)式より 2021 年 3 月末時点(25.3EFPY)および運転開始後 60 年時点(47.0EFPY)における内表面から板厚 t の $1/4t$ 深さでの上部棚吸収エネルギーを算出した結果を以下に示す。

2021 年 3 月末時点 (25.3EFPY)

$$\begin{aligned}\text{母材 USE 調整値} &= 190 \times (1 - ((-0.95) + 6.51 \times 1.41 + (-4.37)) / 100) \\ &\doteq 182 \text{ (J)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{溶接金属 USE 調整値} &= 226 \times (1 - ((-2.78) + 10.42 \times 1.30 + (-6.33)) / 100) \\ &\doteq 215 \text{ (J)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{熱影響部 USE 調整値} &= 227 \times (1 - ((-0.95) + 6.51 \times 1.41 + (-9.04)) / 100) \\ &\doteq 228 \text{ (J)}\end{aligned}$$

運転開始後 60 年時点 (47.0EFPY)

$$\begin{aligned}\text{母材 USE 調整値} &= 190 \times (1 - ((-0.95) + 6.51 \times 1.70 + (-4.37)) / 100) \\ &\doteq 179 \text{ (J)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{溶接金属 USE 調整値} &= 226 \times (1 - ((-2.78) + 10.42 \times 1.55 + (-6.33)) / 100) \\ &\doteq 209 \text{ (J)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{熱影響部 USE 調整値} &= 227 \times (1 - ((-0.95) + 6.51 \times 1.70 + (-9.04)) / 100) \\ &\doteq 224 \text{ (J)}\end{aligned}$$

<PTS 事象の選定理由>

国内PWRに対しては、発電技検「溶接部等熱影響部信頼性実証試験」のうち、「原子炉圧力容器加圧熱衝撃試験」において、設計基準事象から主蒸気管破断事故、小破断冷却材喪失(LOCA)事故、大破断冷却材喪失(LOCA)事故が制限的なPTS事象として選定されており、これらを評価対象として、現行のJEAC4206に反映されている。PTS評価は、これに従って評価を実施している。

(参考) 溶接部等熱影響部信頼性実証試験に関する調査報告書「原子炉圧力容器加圧熱衝撃試験」[総まとめ版] (平成4年3月、財団法人発電設備技術検査協会)

遷移曲線設定条件およびPTS評価における応力拡大係数の計算条件を表5-1および表5-2に示す。表5-1および表5-2は標準3ループプラントでの評価であり、PTS事象の中で最も厳しくなる大破断LOCAの条件について、主要条件を掲載している。

①ステップ状温度低下幅（初期温度 約286 °C→ 約27 °C）

代表プラントは初期温度が 約291 °Cであるのに対し、高浜4号炉は 約286 °Cであり、ステップ状温度低下幅は安全側の評価となっている。

②再循環切替時間（約27 °C→ 約47 °C）

代表プラントでは 約4000 sであるのに対し、高浜4号炉は約3500 sであり、再循環切替時間は代表プラントよりも短く、安全側の評価となっている。

③圧力

高浜4号炉は代表プラントと同条件。

④冷却水温度（約27 °C）

高浜4号炉は代表プラントと同条件。


また、工事計画（原規規発第1601212号 平成28年1月21日認可）の内容を反映したPTS評価結果を添付1に示す。工事計画において、低温/高圧となりPTS事象の観点から設計基準事故状態よりも厳しい状態となる可能性のある事象を複数の炉心損傷防止シーケンスから検討した結果、2次冷却系からの除熱機能喪失を選定している。

表5-1 標準3ループプラントの状態遷移曲線（大破断LOCA）

パラメータ	標準3ループプラントの状態遷移曲線
き裂形状 ① 深さ ②軸方向長さ	【JEAC4206に基づく設定】 ①10mm ②60mm
温度条件	約291 °C→約27 °Cにステップ状に変化 【PTS評価上最も厳しい大破断LOCAで評価】
圧力条件	約15.6 MPaG→0MPaGにステップ状に変化 【PTS評価上最も厳しい大破断LOCAで評価】

表 5-2 PTS 評価における応力拡大係数の計算の条件

項目	算出方法	備考																				
過渡条件	<ul style="list-style-type: none"> ・主蒸気管破断事故 ・小破断冷却材喪失事故(小破断LOCA) ・大破断冷却材喪失事故(大破断LOCA) ・2次冷却系からの除熱機能喪失 <p style="text-align: center;">例：大破断冷却材喪失事故（大破断 LOCA）</p> <table border="1"> <caption>Temperature Profile Data (Top Graph)</caption> <thead> <tr> <th>時間(分)</th> <th>温度(℃)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-30</td><td>約291</td></tr> <tr><td>0</td><td>約27</td></tr> <tr><td>60</td><td>約47</td></tr> <tr><td>120</td><td>約47</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <caption>Pressure Profile Data (Bottom Graph)</caption> <thead> <tr> <th>時間(分)</th> <th>圧力(MPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-30</td><td>約15.6</td></tr> <tr><td>0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>60</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>120</td><td>0.0</td></tr> </tbody> </table>	時間(分)	温度(℃)	-30	約291	0	約27	60	約47	120	約47	時間(分)	圧力(MPa)	-30	約15.6	0	0.0	60	0.0	120	0.0	<ul style="list-style-type: none"> ・設計基準事象から 1 次冷却材温度が低温となり PTS 評価上厳しい過渡を選定。 ・選定した過渡のうち、PTS 評価上厳しい大破断 LOCA は、安全側に冷却水の混合を考慮しないステップ状の温度変化を与えていく。
時間(分)	温度(℃)																					
-30	約291																					
0	約27																					
60	約47																					
120	約47																					
時間(分)	圧力(MPa)																					
-30	約15.6																					
0	0.0																					
60	0.0																					
120	0.0																					
応力解析	<ul style="list-style-type: none"> ・内圧による応力は、厚肉円筒の式より算出 ・熱による応力は、厚肉円筒の内外温度差による熱応力の式を使用し算出 ・熱伝達率は、Jackson-Fewster 式より算出 	<ul style="list-style-type: none"> ・評価式は JEAC4206-2007 C-3120 (2) に規定されている。 																				
応力拡大係数の算出	<ul style="list-style-type: none"> ・C.B. Buchalet & W.H. Bamford の応力拡大係数式より算出 	<ul style="list-style-type: none"> ・応力解析により求められた応力分布に基づき仮想欠陥最深部での応力拡大係数を算出。 ・評価式は JEAC4206-2007 C-3120 (3) に規定されている。 																				



高浜4号炉 原子炉容器胴部（炉心領域部）中性子照射脆化に対するPTS評価結果

[深さ10mmの想定き裂を用いた評価]

別紙 6

<PTS 評価における T_p の計算過程>

深さ 10mm 位置の破壊靱性値の評価を行う上で用いた T_p の値、 T_p の設定に用いた全ての監視試験データ（破壊靱性）、中性子照射量、2021 年 3 月末時点および運転開始後 60 年時点の温度移行量とその計算過程について示す。

監視試験データは JEAC4206-2007 附属書 C に規定されている一般評価により計算し、 T_p を設定している。破壊靱性試験の実施については、脆性破壊が生じる温度では ASTM E399 に準じて実施しており、脆性破壊が生じるが ASTM E399 の有効条件を満たさない場合又は脆性破壊が生じない場合には ASTM E1820 に準じて実施している。CT 試験片については、ASTM E399 の ANNEX に定められる、板厚 B が 0.5 インチの CT 試験片を用いている。脆化予測には、JEAC4201-2007/2013 追補版の附属書 B に規定されている国内脆化予測法および技術基準規則解釈別記－1 を適用している。

高浜 4 号炉の T_p の評価に用いた詳細データを添付 1 に示す。

また、2021 年 3 月末時点および運転開始後 60 年時点において下限包絡線で厳しくなる第 3 回監視試験での母材の試験結果（試験温度-17°Cにおいて $K_{IC}=83.1 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ ）に対する T_p を算出した結果を以下に示す。

2021 年 3 月末時点

$$\begin{aligned} \Delta TK_{IC} &= \Delta RT_{NDT}(\text{評価時期}) - \Delta RT_{NDT}(\text{監視試験時点}) + \sigma_\Delta \\ &= 37.7 - 48.3 + 18 = 7.4^\circ\text{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(\text{シフト後温度}) &= T(\text{試験温度}) + \Delta TK_{IC} \\ &= 17 + 7.4 = 24.4^\circ\text{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_p &= T(\text{シフト後温度}) - \frac{1}{0.0161} \ln \left(\frac{K_{IC}-20.16}{129.9} \right) \\ &= 24.4 - \frac{1}{0.0161} \ln \left(\frac{83.1-20.16}{129.9} \right) \doteq 70 \end{aligned}$$

運転開始後 60 年時点

$$\Delta TK_{IC} = 67.8 - 48.3 + 18 = 37.5^\circ\text{C}$$

$$T(\text{シフト後温度}) = 17 + 37.5 = 54.5^\circ\text{C}$$

$$T_p = 54.5 - \frac{1}{0.0161} \ln \left(\frac{83.1-20.16}{129.9} \right) \doteq 100$$

【記号の説明】

T_p : 当該プラントにおけるプラント評価時期の破壊靱性遷移曲線を設定する際に定まるプラント個別の定数 (°C)

$\Delta T_{K_{IC}}$: 破壊非性(K_{IC})の温度移行量 (°C)

$\Delta R T_{NDT}$: 関連温度移行量の計算値 (°C)

σ_{Δ} : 標準偏差 (°C) (JEAC4201-2007/2013 追補版の M_R と読み替える)

T : 破壊非性試験片の試験温度 (°C)

高浜 4 号炉の 2021 年 3 月末時点における Tp 算出結果(1/3)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	KIc (MPa \sqrt{m})	Tp (°C)	評価
80D783-1-1	0	-30	31	241.3 ^{※3}	-1.8	
80D783-1-1	0	-30	31	147.0 ^{※3}	32.7	
80D783-1-1	0	-60	1	145.4 ^{※3}	3.5	
80D783-1-1	0	-60	1	148.2 ^{※3}	2.1	
80D783-1-1	0	-90	-29	143.6 ^{※3}	-	
80D783-1-1	0	-90	-29	98.3 ^{※3}	-	
80D783-1-1	0	-120	-59	58.3 ^{※3}	-	
80D783-1-1	0	-120	-59	65.1 ^{※3}	-	
80D783-1-1	0	-150	-89	60.8	-	
80D783-1-1	0	-150	-89	54.9	-	
80D783-1-1	1	-50	-7	153.8 ^{※3}	-	
80D783-1-1	1	-100	-57	84.7 ^{※3}	-	
80D783-1-1	1	-50	-7	187.3 ^{※3}	-	
80D783-1-1	1	-100	-57	107.6 ^{※3}	-	
80D783-1-1	2	15	44	209.3 ^{※3}	20.6	
80D783-1-1	2	-50	-21	112.6 ^{※3}	-	
80D783-1-1	2	-100	-71	50.9	-	
80D783-1-1	2	-50	-21	94.6 ^{※3}	-	
80D783-1-1	2	-100	-71	72.3 ^{※3}	-	
80D783-1-1	3	17	24	105.4 ^{※4}	50.6	
80D783-1-1	3	-30	-23	72.3 ^{※4}	-	
80D783-1-1	3	-80	-73	43.7	-	
80D783-1-1	3	17	24	83.1 ^{※4}	69.4	○
80D783-1-1	3	-30	-23	69.5 ^{※4}	-	
80D783-1-1	3	-80	-73	49.0 ^{※4}	-	
80D783-1-1	4	15	0	90.9 ^{※5}	-	

高浜 4 号炉の 2021 年 3 月末時点における Tp 算出結果(2/3)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	KIc (MPa \sqrt{m})	Tp (°C)	評価
80D783-1-1	4	-10	-25	62.9 ^{*5}	-	
80D783-1-1	4	-50	-65	47.4 ^{*5}	-	
80D783-1-1	4	15	0	71.1 ^{*5}	-	
80D783-1-1	4	-10	-25	71.7 ^{*5}	-	
80D783-1-1	4	-50	-65	42.7	-	
80D783-1-1	5 ^{*1}	50		58.4 ^{*5}		
80D783-1-1	5 ^{*1}	16		48.0 ^{*5}		
80D783-1-1	5 ^{*1}	-20		55.5 ^{*5}		
80D783-1-1	5 ^{*1}	50		76.4 ^{*5}		
80D783-1-1	5 ^{*1}	16		69.1 ^{*5}		
80D783-1-1	5 ^{*1}	-20		52.5 ^{*5}		
W-1003-1	0	-30	19	170.6 ^{*3}	10.1	
W-1003-1	0	-30	19	236.0 ^{*3}	-12.3	
W-1003-1	0	-65	-16	109.8 ^{*3}	-	
W-1003-1	0	-65	-16	156.3 ^{*3}	-	
W-1003-1	0	-90	-41	71.6 ^{*3}	-	
W-1003-1	0	-90	-41	93.7 ^{*3}	-	
W-1003-1	0	-120	-71	53.0	-	
W-1003-1	0	-120	-71	59.5 ^{*3}	-	
W-1003-1	0	-150	-101	38.1	-	
W-1003-1	0	-150	-101	36.6	-	
W-1003-1	1	-50	-11	93.7 ^{*3}	-	
W-1003-1	1	-100	-61	53.0	-	
W-1003-1	2	-50	-23	114.1 ^{*3}	-	
W-1003-1	2	-100	-73	53.3	-	

高浜 4 号炉の 2021 年 3 月末時点における T_p 算出結果(3/3)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	K_{Ic} (MPa \sqrt{m})	T_p (°C)	評価
W-1003-1	3	17	24	120.0 ^{※4}	40.2	
W-1003-1	3	-50	-43	54.3 ^{※4}	-	
W-1003-1	3	-100	-93	45.9	-	
W-1003-1	4	-15	-31	64.2 ^{※5}	-	
W-1003-1	4	-55	-71	63.6 ^{※5}	-	
W-1003-1	4	-95	-111	36.3	-	
W-1003-1	5 ^{※1}	50		75.1 ^{※5}		
W-1003-1	5 ^{※1}	16		52.9 ^{※5}		
W-1003-1	5 ^{※1}	-20		58.1 ^{※5}		

※1 第 5 回監視試験については中性子照射量が JEAC4201 の国内脆化予測法の適用範囲を超えるため、第 4 回監視試験までのデータを用いて破壊靭性遷移曲線を算出。

※2 脆性破壊が生じなかつた場合（延性破壊した場合）等、適切な試験データが得られなかつた場合を除き、有効に脆性破壊が生じたすべての実測データを記載している。

※3 ASTM E813（現：ASTM E1820）による $K_{IC(J)}$ を記載している。

※4 ASTM E1820 による $K_{IC(J)}$ を記載している。

※5 ASTM E1820 による K_{JC} を記載している。

高浜 4 号炉の 60 年時点における T_p 算出結果(1/3)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	KIc (MPa \sqrt{m})	T _p (°C)	評価
80D783-1-1	0	-30	61	241.3 ^{※3}	28.3	
80D783-1-1	0	-30	61	147.0 ^{※3}	62.8	
80D783-1-1	0	-60	31	145.4 ^{※3}	33.6	
80D783-1-1	0	-60	31	148.2 ^{※3}	32.2	
80D783-1-1	0	-90	1	143.6 ^{※3}	4.5	
80D783-1-1	0	-90	1	98.3 ^{※3}	32.9	
80D783-1-1	0	-120	-29	58.3 ^{※3}	-	
80D783-1-1	0	-120	-29	65.1 ^{※3}	-	
80D783-1-1	0	-150	-59	60.8	-	
80D783-1-1	0	-150	-59	54.9	-	
80D783-1-1	1	-50	24	153.8 ^{※3}	21.7	
80D783-1-1	1	-100	-27	84.7 ^{※3}	-	
80D783-1-1	1	-50	24	187.3 ^{※3}	7.8	
80D783-1-1	1	-100	-27	107.6 ^{※3}	-	
80D783-1-1	2	15	74	209.3 ^{※3}	50.7	
80D783-1-1	2	-50	9	112.6 ^{※3}	30.1	
80D783-1-1	2	-100	-41	50.9	-	
80D783-1-1	2	-50	9	94.6 ^{※3}	43.6	
80D783-1-1	2	-100	-41	72.3 ^{※3}	-	
80D783-1-1	3	17	55	105.4 ^{※4}	80.7	
80D783-1-1	3	-30	8	72.3 ^{※4}	64.2	
80D783-1-1	3	-80	-43	43.7	-	
80D783-1-1	3	17	55	83.1 ^{※4}	99.5	○
80D783-1-1	3	-30	8	69.5 ^{※4}	67.6	
80D783-1-1	3	-80	-43	49.0 ^{※4}	-	
80D783-1-1	4	15	30	90.9 ^{※5}	67.7	

高浜 4 号炉の 60 年時点における Tp 算出結果(2/3)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	KIc (MPa \sqrt{m})	Tp (°C)	評価
80D783-1-1	4	-10	5	62.9 ^{※5}	74.0	
80D783-1-1	4	-50	-35	47.4 ^{※5}	-	
80D783-1-1	4	15	30	71.1 ^{※5}	88.1	
80D783-1-1	4	-10	5	71.7 ^{※5}	62.4	
80D783-1-1	4	-50	-35	42.7	-	
80D783-1-1	5	50		58.4 ^{※5}		
80D783-1-1	5	16		48.0 ^{※5}		
80D783-1-1	5	-20		55.5 ^{※5}		
80D783-1-1	5	50		76.4 ^{※5}		
80D783-1-1	5	16		69.1 ^{※5}		
80D783-1-1	5	-20		52.5 ^{※5}		
W-1003-1	0	-30	50	170.6 ^{※3}	41.1	
W-1003-1	0	-30	50	236.0 ^{※3}	18.7	
W-1003-1	0	-65	15	109.8 ^{※3}	38.2	
W-1003-1	0	-65	15	156.3 ^{※3}	12.3	
W-1003-1	0	-90	-10	71.6 ^{※3}	-	
W-1003-1	0	-90	-10	93.7 ^{※3}	-	
W-1003-1	0	-120	-40	53.0	-	
W-1003-1	0	-120	-40	59.5 ^{※3}	-	
W-1003-1	0	-150	-70	38.1	-	
W-1003-1	0	-150	-70	36.6	-	
W-1003-1	1	-50	20	93.7 ^{※3}	55.6	
W-1003-1	1	-100	-30	53.0	-	
W-1003-1	2	-50	-8	114.1 ^{※3}	27.9	
W-1003-1	2	-100	-42	53.3	-	

高浜 4 号炉の 60 年時点における T_p 算出結果(3/3)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	K_{Ic} (MPa \sqrt{m})	T_p (°C)	評価
W-1003-1	3	17	55	120.0 ^{※4}	71.2	
W-1003-1	3	-50	-12	54.3 ^{※4}	-	
W-1003-1	3	-100	-62	45.9	-	
W-1003-1	4	-15	0	64.2 ^{※5}	-	
W-1003-1	4	-55	-40	63.6 ^{※5}	-	
W-1003-1	4	-95	-80	36.3	-	
W-1003-1	5	50		75.1 ^{※5}		
W-1003-1	5	16		52.9 ^{※5}		
W-1003-1	5	-20		58.1 ^{※5}		

※1 第 5 回監視試験については中性子照射量が JEAC4201 の国内脆化予測法の適用範囲を超えるため、第 4 回監視試験までのデータを用いて破壊靭性遷移曲線を算出。

※2 脆性破壊が生じなかつた場合（延性破壊した場合）等、適切な試験データが得られなかつた場合を除き、有効に脆性破壊が生じたすべての実測データを記載している。

※3 ASTM E813（現：ASTM E1820）による $K_{IC(J)}$ を記載している。

※4 ASTM E1820 による $K_{IC(J)}$ を記載している。

※5 ASTM E1820 による K_{JC} を記載している。

<特別点検結果を踏まえた PTS 評価における想定亀裂>

特別点検において、原子炉容器炉心領域部全域の母材および溶接部に対して超音波探傷検査（以下、UT）を実施した結果を踏まえて、想定亀裂を深さ 5mm とした場合の PTS 評価を実施している。深さ 5mm の設定については、UT において検出可能な最小欠陥寸法の欠陥が原子炉容器胴部に仮に存在したと仮定し、その欠陥に対して残りの運転期間を踏まえた疲労亀裂進展評価を実施して設定している。

(1) 検出可能な最小欠陥寸法

特別点検において実施した UT では、原子力安全基盤機構にて実施した安全研究「原子力発電施設検査技術実証事業（超音波探傷試験における欠陥検出性及びサイジング制度の確認）」の検証結果から、表面近傍の深さ 4.8mm 以上の欠陥であれば十分検出可能であることが実証されていることから、(2) で実施する疲労亀裂進展評価の初期欠陥寸法として、深さ 4.8mm の欠陥を想定した。

(2) 残りの運転期間を踏まえた疲労亀裂進展評価

①初期想定亀裂

(1) を踏まえて深さ 4.8mm、長さ 28.8mm（アスペクト比 1:6）の半だ円表面欠陥を想定し、軸方向および周方向の 2 ケースとした。

②過渡条件

過渡回数は運転期間 60 年を想定した過渡回数から現時点までの過渡回数を引いた回数とした。

③亀裂進展評価

「発電用原子力設備規格 維持規格」の EB-1320 に規定されているき裂進展評価を実施した。なお、大気中環境の場合と、保守的に軽水炉環境の場合の評価も実施した。

評価の結果、周方向欠陥の場合や軸方向欠陥で大気中環境の場合はほとんど進展せず、軸方向欠陥で軽水炉環境の場合でも、疲労亀裂進展量は 0.1mm 未満であった。

疲労き裂進展評価条件及び結果

初期欠陥深さ・長さ (mm)	初期欠陥方向	亀裂進展環境	60 年時点での欠陥深さ・長さ (mm)
4.8・28.8	軸方向	軽水炉環境	4.896・28.847

以上 (1)、(2) より仮に特別点検における UT の検出可能な最小欠陥寸法の欠陥があることを想定したとしても、運転期間 60 年時点での欠陥深さは 4.9mm 未満である。よって特

別点検結果を踏まえた PTS 評価として、保守的に想定亀裂を深さ 5mm とした評価を実施し、原子炉容器の健全性に問題のないことを確認している。

別紙 8


<加熱・冷却制限曲線および耐圧漏えい試験温度>

通常運転時における 1 次冷却材の加熱制限曲線および冷却制限曲線（設定用パラメータ含む）を、添付 1 に示す。

また、耐圧・漏えい試験時における 1 次冷却材の加熱制限曲線および冷却制限曲線（設定用パラメータ含む）を添付 2 に示す。

耐圧・漏えい試験時の 1 次冷却材温度・圧力は、日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」に基づき 17.96MPa 以下にするとともに、温度は添付 2 の制限曲線内で運用するとしている。

通常運転時の加熱制限曲線



①評価条件

適用期間	40EFPY
適用加熱率	27.8°C/h 以下
安全率(A)	2.0
安全率(B)	1.0
破壊靱性	K_{IC}
RT _{NDT} (1/4)	40°C
RT _{NDT} (3/4)	19°C

上記のグラフは、①による評価結果に対して②を見込んだ値を示すものである。


安全率A：供用状態A、Bでの一次応力による
応力拡大係数に係る安全率

安全率B：供用状態A、Bでの二次応力による
応力拡大係数に係る安全率

②計測誤差

計測誤差(P)	0.3 MPa
計測誤差(T)	7.0°C

添付 1 (2 / 2)



①評価条件

適用期間	40EFPY
適用冷却率	27.8°C/h 以下
安全率(A)	2.0
安全率(B)	1.0
破壊靱性	K_{IC}
RT _{NDT} (1/4)	40°C
RT _{NDT} (3/4)	19°C

上記のグラフは、①による評価結果に対して②を見込んだ値を示すものである。


安全率A：供用状態A、Bでの一次応力による
応力拡大係数に係る安全率

安全率B：供用状態A、Bでの二次応力による
応力拡大係数に係る安全率

②計測誤差

計測誤差(P)	0.3MPa
計測誤差(T)	7.0°C

試験時の加熱制限曲線



①評価条件

適用期間	40EFPY
適用加熱率	27.8°C/h 以下
安全率(A)	1.5
安全率(B)	1.0
破壊非性	K_{IC}
RT _{NDT} (1/4)	40°C
RT _{NDT} (3/4)	19°C

上記のグラフは、①による評価結果を示すものであり、②を見込んだ値ではない。


安全率A：供用状態A, Bでの一次応力による
応力拡大係数に係る安全率

安全率B：供用状態A, Bでの二次応力による
応力拡大係数に係る安全率

②計測誤差

計測誤差(P)	0.35MPa
計測誤差(T)	5.0°C

試験時の冷却制限曲線



①評価条件

適用期間	40EFPY
適用冷却率	27.8°C/h 以下
安全率(A)	1.5
安全率(B)	1.0
破壊靱性	K_{Ic}
$RT_{NDT}(1/4)$	40°C
$RT_{NDT}(3/4)$	19°C

上記のグラフは、①による評価結果を示すものであり、②を見込んだ値ではない。

安全率A：供用状態A、Bでの一次応力による
応力拡大係数に係る安全率

安全率B：供用状態A、Bでの二次応力による
応力拡大係数に係る安全率

②計測誤差

計測誤差(P)	0.35MPa
計測誤差(T)	5.0°C

別紙9

タイトル	高浜3号炉の高経年化技術評価との相違点について
説明	<p>高浜3号炉と高浜4号炉の高経年化技術評価（中性子照射脆化）において、差異を以下に記す。</p> <p>1. 評価対象設備の差 ① 対象設備の差 なし（原子炉容器を対象としている）</p> <p>② 設備仕様の差 なし（原子炉容器を対象としており、設備仕様に差異はない）</p> <p>2. 評価手法の差 なし（JEAC4201、JEAC4206を用いて評価）</p> <p>3. 評価条件の差 ① 中性子照射量の差異 これまでの運転履歴の違いにより、運転開始後60年時点の中性子照射量に差異が生じている。 ② 化学成分の差異 評価対象である原子炉容器の下部胴の材料については、高浜3、4号機ともに低合金鋼が用いられているが、表9-1の通り、化学成分の含有量に差異がある。</p> <p>4. 評価結果の差 ① 代表評価点の選定結果の差異 なし（評価対象を中性子照射量が$1.0 \times 10^{17} n/cm^2$を超える範囲としており、原子炉容器の下部胴が代表となっていることから差異はない。） ② 健全性評価結果の差異 なし（関連温度が国内脆化予測法の範囲内であること、上部棚吸収エネルギーが運転開始後60年時点でも68J以上を満足していること、運転開始後60年時点の破壊靭性遷移曲線がPTS状態遷移曲線を上回ることを確認している。）</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>

添付 1

高浜 3 号炉と高浜 4 号炉の化学成分の差異

高浜 3、4 号炉の原子炉容器の下部胴についてはともに低合金鋼が用いられているが、表 9-1 の通り、中性子照射脆化に影響を与える化学成分の含有量に差異がある。

表 9-1 原子炉容器胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に
影響を与える化学成分の比較（重量%）

		Si	P	Ni	Cu	Mn	C
高浜 3 号炉	母材	0.23	0.007	0.57	0.03	1.39	0.18
	溶接金属	0.31	0.008	0.88	0.02	1.25	0.077
高浜 4 号炉	母材	0.26	<0.005	0.58	0.050	1.37	0.21
	溶接金属	0.29	0.007	0.86	0.014	1.22	0.065

以上

<第5回監視試験で得られたデータについて>

高浜4号炉の第5回監視試験片の照射量は 1.40×10^{20} (n/cm²) であり、JEAC4201の国内脆化予測法の適用範囲 ($1.0 \times 10^{17} \sim 1.3 \times 10^{20}$ (n/cm²)) を超えるため、JEAC4201に基づく関連温度予測値の算出ができない。

このため、以下に示す確認をすることで、第5回監視試験で得られた実測値が特異な脆化を示すものではないことを確認している。

【関連温度】

適用範囲までの予測結果の傾向を踏まえて確認することとし、具体的には適用範囲の上限である照射量 (1.3×10^{20} (n/cm²)) における関連温度予測値と、第5回監視試験で得られた関連温度実測値を比較する。

【破壊靱性値】

適用範囲までの予測結果の傾向を踏まえて確認することとし、具体的には照射前から第4回監視試験までで得られた破壊靱性実測値を用いて、適用範囲の上限である照射量 (1.3×10^{20} (n/cm²)) までの関連温度移行量を予測して設定した K_{IC} 曲線と、第5回監視試験で得られた破壊靱性実測値を比較する。

なお、第5回監視試験で得られたデータは日本電気協会の破壊靱性検討会にて報告しており、今後の規格の高度化検討などに取り入れられていくものと認識している。

①関連温度

比較した結果を図10-1、10-2に示す。第5回監視試験において得られた関連温度実測値（母材、溶接金属）は、それより照射量の低い 1.3×10^{20} (n/cm²) における関連温度予測値を下回っている。JEAC4201の適用上限を超える照射量の領域における関連温度は評価できないものの、一般的に照射量が増加するにつれて鋼材の脆化は進行する（関連温度は高くなる）と考えられる※ことから、その照射量より照射量における関連温度予測値を下回る結果が得られた高浜4号炉の第5回監視試験の関連温度実測値は、適用範囲までの予測結果の傾向を踏まえても特異な脆化を示すものではないと考えられる。

※ 例えば「Technical Basis for Revision of Regulatory Guide 1.99: NRC Guidance on Methods to Estimate the Effects of Radiation Embrittlement on the Charpy V-Notch Impact Toughness of Reactor Vessel Materials」(ML081120289)では、 1.3×10^{20} (n/cm²) を超えるような高照射量の試験データが紹介されており、そのような照射量が高い領域でも特異な脆化を示すようなデータは見られなかった。




図 10-1 第5回監視試験で得られた関連温度実測値（母材）に対する分析結果




図 10-2 第5回監視試験で得られた関連温度実測値（溶接金属）に対する分析結果

②破壊靱性値

比較結果を図 10-3 に示す。第 5 回監視試験において得られた破壊靱性実測値は、それより照射量の低い $1.3 \times 10^{20} (\text{n/cm}^2)$ における K_{IC} 曲線と比較して、概ね同等以上の破壊靱性値を示している。

一般的に照射量が増加するにつれて鋼材の脆化は進行する (K_{IC} 曲線は右方へ移行する) と考えられることから、より低い照射量における K_{IC} 曲線と概ね同等以上の結果が得られた高浜 4 号炉の第 5 回監視試験の破壊靱性実測値は、適用範囲までの予測結果の傾向を踏まえても特異な脆化を示すものではないと考えられる。




図 10-3 高浜 4 号炉 第 5 回監視試験で得られた破壊靱性実測値に対する分析結果

(参考評価)

高浜 4 号炉の第 5 回監視試験の照射量は JEAC4201 に基づく国内脆化予測法の適用範囲を超えるが、ここでは、参考に適用範囲を超えて第 5 回監視試験の照射量での関連温度予測値を試算し、照射前及び第 1 回から第 5 回の監視試験で得られた破壊靱性実測値を用いて運転開始後 60 年時点の PTS 評価を実施した。試算には JEAC4201-2007 (2013 追補版) 附属書 B-2200 による方法を用いた。

試算結果を図 10-4 に示す。第 5 回監視試験で得られた破壊靱性実測値を踏まえても、 K_{Ic} 曲線が K_I 曲線を上回ることを確認した。




図 10-4 高浜 4 号炉 第 5 回監視試験で得られた破壊靱性実測値を踏まえた PTS 評価

参考資料 1

<JEAC4206-2016 を用いた PTS 評価結果>

「日本電気協会 原子炉圧力容器に対する供用期間中の破壊靶性の確認方法 (JEAC4206-2016)」については、原子力規制委員会による技術評価の結果、技術基準規則解釈への引用は見送られているが、自主的に「RF-4200 供用状態 C 及び D に対する健全性評価」の「RF-4220 一般評価」を用いた運転開始後 60 年時点における PTS 評価を実施している。図参考 1-1 に大破断 LOCA を対象に実施した結果を示す。なお、最大仮想欠陥として原子炉容器炉心領域内面のクラッド下に深さ 10mm、長さ 60mm の半楕円欠陥を想定し、有限要素法により応力拡大係数 K_I を算出している。また、想定欠陥先端部の中性子照射量には原子炉容器内表面の値を用いている。




図 参考 1-1 JEAC4206-2016 を用いた PTS 評価結果