

B-蒸気発生器 2次側内部点検結果 【速報】

2020年2月25日

(2020年2月21日確認)

・ #3管支持板を下側より目視観察。

・ 点検の結果、X54, Y4 (X53、Y3側) の伝熱管に減肉部を確認
点検対象： 3B管支持板下面 伝熱管 X54, Y4 @Cold

