



C- 蒸気発生器 2次側内部点検結果 【速報】

2020年2月28日

(2020年2月27日確認)

・ #3管支持板を下側より目視観察。

・ 点検の結果、X38, Y3 (X37, Y2側) の伝熱管に減肉部を確認
 点検対象： 3B管支持板下面 伝熱管 X38, Y3 @Cold



写真③(写真②を側面から確認)

