

## OE 情報スクリーニング状況 (2020. 12. 17~2021. 3. 22) (NRC 情報)

2021. 3. 23

原子力安全推進協会

No	文書番号	日付	国名	プラント名	炉型	件名	区分
1	I. N. 2020-01	20. 09. 08	アメリカ	-	-	新型コロナウイルス対策としての 静電クリーニング後の電気設備の 不具合増加	参考
2	I. N. 2020-02	20. 09. 15	アメリカ	リバーベント 1、クリントン		FLEX 用 DG の運転上の課題	否
3	I. N. 2020-03	20. 11. 05	アメリカ	-	-	Edwards Fire Safety Company 社製 固定式熱火災感知器のリコール	否
4	I. N. 2018-11 補遺 1	20. 12. 01	アメリカ	-	-	神戸製鋼およびその他の米国外製造 者の品質保証記録改ざん	参考
5	I. N. 2011-17 補遺 1	20. 12. 11	アメリカ	カトハ 1 AN02	PWR	流力振動に伴う金属保温材の干渉に よる配管磨耗	参考
6	I. N. 2020-04	20. 12. 25	アメリカ	E. I. ハッチ 1/2、 サリ 1/2、 ノースナ 1/2	BWR/PWR	埋設消火水主配管の損傷に関する運 転経験について	参考

## OE 情報スクリーニング状況 (2020. 12. 17~2021. 3. 22) (IAEA 情報)

2021. 3. 23

原子力安全推進協会

No	文書番号	日付	国名	プラント名	炉型	件名	区分
1	IRS8832	19. 3. 28	アメリカ	ブランス ウィック1	BWR	重要安全バリアの劣化、T-Spec によるプラント停止および自動システムの作動 (LER 325/2019-002)	否
2	IRS8839	19. 10. 09			-		参考
3	IRS8847	19. 07. 15	アメリカ	セントルシー 1	PWR	非常用ディーゼル発電機の月例 1 時間負荷運転サーベイランス試験時に、機関のラジエータファンのクランク軸が疲労でせん断してファンが回転せず、ジャケット水温度高で非常用ディーゼル発電機がトリップ (LER 335/2019-003)	否
4	IRS8848	18. 10. 11	アメリカ	カルバート・クリ ス2	PWR	1B-非常用ディーゼル発電機 (EDG) 起動時に起動用空気制御電磁弁が閉止せず、2号機 EDG と共有している共通起動用空気ヘッダの圧力が低下し、2号機 EDG が 30 分間動作不能 (LER 318/2018-001)	否
5	IRS8850	18. 11. 10	アメリカ	ハリセード	PWR	原子炉上蓋管台にインディケーションを確認 (LER_18_255/003_00)	否
6	IRS8852	18. 12. 12	アメリカ	グラント・ガルフ 1	BWR	出力運転中、主蒸気バイパス制御弁 A が誤開し運転員が手動で原子炉スクラム (LER 416/2018-010)	否
7	IRS8866	18. 12. 04			PWR		否
8	IRS8870	12. 04. 13			PWR		否
9	IRS8871	12. 03. 27			PWR		否
10	IRS8872	12. 02. 02			PWR		否
11	IRS8875	11. 05. 19			PWR		否
12	IRS8879	10. 09. 17			PWR		否
13	IRS8886	12. 01. 13			PWR		否

※枠内は国際機関との取り決めにより公開できません。

No	文書番号	日付	国名	プラント名	炉型	件名	区分
14	IRS8889	19.05.19			PWR		否
15	IRS8891	18.01.22			PWR		否
16	IRS8893	08.07.10			PWR		否
17	IRS8894	15.02.14			PWR		否
18	IRS8895	14.06.15			PWR		否
19	IRS8896	14.06.15			PWR		否
20	IRS8898	12.03.01			PWR		否
21	IRS8899	11.12.14			PWR		否
22	IRS8900	11.06.01			PWR		否
23	IRS8902	10.11.01			PWR		否
24	IRS8904	09.11.01			PWR		否
25	IRS8907	08.03.01			PWR		否
26	IRS8909	08.01.01			PWR		否
27	IRS8910	17.09.07			PWR		否
28	IRS8911	17.07.20			PWR		否

※枠内は国際機関との取り決めにより公開できません。

No	文書番号	日付	国名	プラント名	炉型	件名	区分
29	IRS8912	15.01.01			PWR		否
30	IRS8916	10.07.27			PWR		否
31	IRS8919	09.04.12			PWR		否
32	IRS8920	09.03.02			PWR		否
33	IRS8923	08.01.01			PWR		否
34	IRS8925	13.03.18			PWR		否
35	IRS8926	10.11.26			PWR		否
36	IRS8927	10.06.23			PWR		否
37	IRS8928	10.01.01			PWR		否
38	IRS8931	19.06.03			LWGR		否
39	IRS8933	19.03.27			LWGR		否
40	IRS8934	19.06.18			PWR		否
41	IRS8945	12.06.19			PWR		否
42	IRS8950	12.05.07			PWR		否
43	IRS8953	16.08.16			PWR		否

※枠内は国際機関との取り決めにより公開できません。

No	文書番号	日付	国名	プラント名	炉型	件名	区分
44	IRS8956	19.11.05			PHWR		否
45	IRS8957	19.10.14	アメリカ	シアロンハリス1	PWR	モード5において、2つの中性子線源領域中性子束検出器が同時期に計数率の無効な増加を示し故障 (LER 400/2019-003)	否
46	IRS8959	19.10.13	アメリカ	サスケハナ1	BWR	不適切な保守後試験のため、ディーゼル発電機が動作不能 (LER 387/2019-003)	否
47	IRS8962	17.01.17			PWR		否
48	IRS8963	18.12.05			PHWR		否
49	IRS8964	18.02.05			PHWR		否
50	IRS8967	18.11.23			PWR		参考
51	IRS8968	19.09.11			PWR		否
52	IRS8969	19.12.06	アメリカ	ケーパー	BWR	区分2-サービス水システムの排水経路の閉塞により、サービス水システムが計画外に運転不能となりLC0逸脱 (LER 298/2019-003)	否
53	IRS8970	20.09.09			PWR		否
54	IRS8971	19.02.03			BWR		否
55	IRS8972	20.04.16			GCR		否
56	IRS8973	18.11.19			GCR		参考
57	IRS8974	17.05.16			GCR		否
58	IRS8975	18/12/06			PHWR		否
59	IRS8976	20/08/07			PWR		否
60	IRS8977	18/05/24			PWR		否

※枠内は国際機関との取り決めにより公開できません。