

1. 件名：東京電力福島第一原子力発電所の事故分析に関する面談
2. 日時：令和3年11月15日（月）15時00分～16時00分
3. 場所：原子力規制庁 18階会議室
4. 出席者

原子力規制庁

長官官房広報室

羽賀専門職（テレビ会議システムによる出席）

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

星上席技術研究調査官、佐藤（雄）管理官補佐、佐藤（匡）室長補佐

東京電力ホールディングス株式会社（テレビ会議システムによる出席）

福島第一原子力発電所

燃料デブリ取り出しプログラム部 担当者4名

プール燃料取り出しプログラム部 担当者4名

放射線環境部 担当者2名

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、今後実施する福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋5階オペフロ内のシールドプラグへの穿孔作業について、穿孔箇所、穿孔に向けた準備状況に関する説明があった。
- これに対して、原子力規制庁から、既の実施した線量測定箇所と穿孔箇所の位置はできるだけ合わせるよう留意することなどを伝達した。

6. 資料

- 2号機オペフロ内シールドプラグ穿孔について

以上