

# 増設雑固体廃棄物焼却建屋内壁面 における水の付着について

2024年 2月27日

**TEPCO**

---

東京電力ホールディングス株式会社

# 1. 時系列

## ■ 時系列（2024年2月26日）

12:51頃 委託運転員が建屋 1 階非管理区域の壁面（下記6箇所）に、水の付着があることを発見。

- ① 出入管理室AED付近
- ② 休憩所エアコン下
- ③ 出入管理作業員休憩所入口
- ④ 出入管理作業員休憩所カーペット下
- ⑤ 送風機室扉入口付近
- ⑥ 送風機室扉出口付近

12:54頃 復旧班長へ連絡。

13:25頃 委託運転員がスミヤ測定により汚染状況を確認したところ、6箇所全てにおいてBG（70cpm）同等であることを確認。

15:34頃 委託運転員が建屋 1 階非管理区域の壁面（下記1箇所）に、水の付着があることを発見。

- ⑦ 出入管理連絡通路入口扉上部

15:36頃 復旧班長へ連絡。


15:38頃 委託運転員が出入管理連絡通路入口扉上部について、スミヤ測定による汚染状況確認を実施し、BG（70cpm）同等を確認。

16:15～16:30頃

建屋 1 階非管理区域の壁面で確認された水の付着（計7箇所）のふき取りを実施。

その後 6 時間おきに巡視中。⑤・⑥の箇所については、水の付着を確認し、ふき取りを実施。

## 2. 現場状況図



増設焼却炉建屋 1階