

H24-D1-5 24.47~31.40m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容				報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)			
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		起記事削除・変更・追記した理由	上端深度	下端深度	選定した記事内容			
			コア観察カードから正しく記載されているか? <input checked="" type="checkbox"/>			追加変更した情報が正しく記載されているか? <input checked="" type="checkbox"/>								
78	24.47	25.80	岩片は硬さと堅度であるが、30~50°の割れ目、低密着割れ目が10~60mm間隔でほぼ平行に分布する。	24.47	25.80	岩片は硬さと堅度であるが、30~50°の割れ目、低密着割れ目が10~60mm間隔でほぼ平行に分布する。		・表現の適正化(ほぼ)	24.47~25.80m:傾斜30~50°の割れ目や低密着割れ目が1~6cm間隔でほぼ平行に分布する。		・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない			
79	25.30	25.32	砂状～5mm細片化する以外は、割れ目には殆んど挟在物は分布しない。	25.30	25.32	傾斜45°で幅10mm程度が砂状～5mm細片化する以外は、割れ目には殆んど挟在物は分布しない。		・コアに合わせて追記した。 ・区画以外の記載は削除した	25.30~25.32m:傾斜45°で幅10mm程度が砂状～5mm細片化する。		-			
80	25.46	25.69	(割れ目状態欄)Ⅳランク (コアの形状欄)Ⅳランク	25.46	25.59	(割れ目状態欄)Ⅳランク (コアの形状欄)Ⅳランク		・挟在物を伴う割れ目が多く、範囲より割れ目が多いため割れ目秩級、コアの形状のランクを変更した	25.46~25.69m:「割れ目状態欄」Ⅳランク (コアの形状欄)Ⅳランク		-			
81	25.80	26.95	30~50° 割れ目とわずかな低密着割れ目が(ほぼ平行で10~15cm間隔主体で分布する。一部でこれら30~50° 割れ目と斜交する10~50° 割れ目も分布する。20~30mmの風化岩片が、殆ど20~30mmの風化岩片に細片化するが、殆どは伴わない)また、割れ目やコア表面の一部は風化で褐色化するが、劣化は伴わない。	25.80	26.95	30~50° 割れ目とわずかな低密着割れ目が(ほぼ平行で10~15cm間隔主体で分布する。一部でこれら30~50° 割れ目と斜交する10~50° 割れ目も分布する。20~30mmの風化岩片が、殆ど20~30mmの風化岩片に細片化するが、殆どは伴わない)また、割れ目やコア表面の一部は風化で褐色化するが、劣化は伴わない。		・表現の適正化(ほぼ 伴う 同系 粘土化⇒粘土化部)	25.80~26.95m:傾斜30~50°の割れ目とわずかな低密着割れ目が(ほぼ平行で10~15cm間隔主体で分布する。一部でこれら30~50° 割れ目と斜交する10~50° 割れ目も分布する。26.41m~26.47mでは同系統の割れ目が交叉し、径20~30mmの風化岩片に細片化するが、砂～粘土化部は伴わない)。割れ目やコア表面の一部は風化で褐色化するが、劣化は伴わない。		・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない			
82	26.13	26.37	(コアの形状欄)Ⅲランク	26.13	26.37	(コアの形状欄)Ⅳランク		・周囲と比べて割れ目が多いためコアの形状のランクをⅣランクに変更した	26.13~26.37m:(コアの形状欄)Ⅳランク		-			
83	26.95	27.20	割れ目間隔3~10cmとやや割れ目が多いが、割れ目挟在物は分布せず、硬さと堅度である。	26.95	27.20	割れ目間隔3~10cmとやや割れ目が多いが、割れ目挟在物は分布せず、硬さと堅度である。		・表現の適正化(やや)	26.95~27.20m:割れ目間隔3~10cmで割れ目がやや多いが、割れ目挟在物は分布しない。		・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない			
84	27.05	27.20	(コアの形状欄)Ⅳランク	27.05	27.20	(コアの形状欄)Ⅲランク		・割れ目が少ないとコアの形状のランクをⅢランクに変更した	27.05~27.20m:(コアの形状欄)Ⅲランク		-			
85	27.20	28.48	コア長20cm以上が主体で、硬さと堅硬。0~10° 割れ目主体で挟在物も分布しない。	-	-	-			27.20~28.48m:コア長20cm以上、傾斜0~10°の割れ目が主体で、挟在物は分布しない。		・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない			
86	27.95	28.05	(コアの形状欄)Ⅱランク	27.95	28.05	(コアの形状欄)Ⅳランク		・周囲と比べて割れ目が多いためコアの形状のランクをⅣランクに変更した	27.95~28.05m:(コアの形状欄)Ⅳランク		-			
87	28.48	30.20	40~50° 割れ目主体で、ほぼ平行に分布する。一部の割れ目や割れ目周辺は風化で褐色化するが、砂状化などの劣化は伴わない。また粘土や粘土脈も挟在しない。 所々、マンガン鉛染で黒褐色化する。	28.48	30.20	40~50° 割れ目主体で、ほぼ平行に分布する。一部の割れ目や割れ目周辺は風化で褐色化するが、砂状化などの劣化は伴わない。また粘土や粘土脈も挟在しない。 所々、マンガン鉛染で黒褐色化する。		・表現の適正化(ほぼ 所々)	28.48~30.20m:傾斜40~50°の割れ目が主体で、ほぼ平行に分布する。一部の割れ目や割れ目周辺は風化で褐色化する。コア表面はにぶい褐色を呈するが、砂状化などの劣化は伴わない。また粘土や粘土脈も挟在しない。 所々、マンガン鉛染で黒褐色化する。		記事内容が(ほぼ同じであるため、28.48m以深の記事を含めて記載した)			
88	28.66	30.20	(コアの形状欄)Ⅳランク	28.66	30.20	(コアの形状欄)Ⅳランク		・上位と比べて割れ目が多いためコアの形状のランクをⅣランクに変更した	28.66~30.20m:(コアの形状欄)Ⅳランク		-			
89	28.66	30.77	(岩級区分欄)CM	28.66	30.77	(岩級区分欄)CM		・上記の変更に伴い、岩級を変更した	28.66~30.77m:(岩級区分欄)CM		-			
90	29.20	-	29.20m以深では、一部に40~50° とこれらに斜交～直交する複数の割れ目も含み、ハンマーの打撃で10cm以下に分離することがある。	-	-	-			29.20m以深では、一部に傾斜40~50° とこれらに斜交～直交する低密着割れ目も含み、ハンマーの打撃で10cm以下に分離することがある。		-			
91	28.48	-	28.48m以深ではア表面の一部にはにぶい褐色を呈するが、砂状化などの劣化は伴わないで堅硬である。	-	-	-			-	-	・上記の記事に含めたため記載しない			
92	30.20	30.35	30~40° 割れ目が5~20mm間隔で平行に分布し、風化で砂状化を伴い、軟質化する。粘土化や粘土脈は分布しない。	30.20	30.35	30~40° 割れ目が5~20mm間隔で平行に分布し、風化で砂状化を伴い、軟質化する。粘土化や粘土脈は分布しない。		・表現の適正化(軟質化)	30.20~30.35m:傾斜30~40°の割れ目が5~20mm間隔で平行に分布し、風化で砂状化を伴い、軟質化する。粘土化や粘土脈は分布しない。		-			
93	30.20	30.35	(コアの形状欄)Ⅳランク	30.20	30.35	(コアの形状欄)Ⅴランク		・周囲と比べて割れ目が多いためコアの形状のランクをⅤランクに変更した	30.20~30.35m:(コアの形状欄)Ⅴランク		-			
94	30.35	30.77	硬さで堅硬。割れ目少く、20~40° 主体。割れ目には挟在物は分布しない。	30.35	30.77	硬さで堅硬。30.57m以深は割れ目少く、20~40° 主体。割れ目には挟在物は分布しない。		・割れ目が少なくなる深度を追記した	30.35~30.77m:傾斜20~40°の割れ目が分布するが、割れ目は少ない。割れ目には挟在物は分布しない。		・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない ・割れ目が少なくなる区間のみの記載に変更した			
95	30.35	30.57	(コアの形状欄)Ⅲランク	30.35	30.57	(コアの形状欄)Ⅳランク		・下位と比べて割れ目が多いためコアの形状のランクをⅣランクに変更した	30.35~30.57m:(コアの形状欄)Ⅳランク		-			
96	30.77	31.57	風化でやや軟化し、硬さとなる。30~50° 割れ目と一部で斜交～直交する30~50° 割れ目も分布する。また、同角の低密着割れ目も31.40~31.60mで中心に分布する。割れ目多くに薄く砂状化することが多いが、粘土化部や粘土脈の分布は少ない。	30.77	31.57	風化でやや軟化し、硬さとなる。30~50° 割れ目と一部で斜交～直交する30~50° 割れ目も分布する。また、同角の低密着割れ目も31.40~31.57mで多く分布する。割れ目多くに薄く砂状化することが多いが、粘土化部や粘土脈の分布は少ない。		・表現の適正化(やや 収斂化 沿い 同角度) ・コアに合わせて低密着割れ目が多く分布する下端深度を変更した	30.77~31.57m:風化でやや軟質化する。傾斜30~50°の割れ目と一部で斜交～直交する30~50° 割れ目も分布する。また、同角の低密着割れ目も31.40~31.57mで多く分布する。割れ目多くに薄く砂状化することが多いが、粘土化部や粘土脈の分布は少ない。		-			
97	31.06	31.06	50° 傾き～2mmに風化して黄褐色。(10YR 5/6)化した軟弱な粘土脈が分布。	31.06	31.06	50° 傾き～2mmに風化して黄褐色。(10YR 5/6)化した軟弱な粘土脈が分布。		・表現の適正化(軟弱⇒軟質)	31.06m:傾斜50°で傾き～2mmの風化して軟弱な黄褐色粘土脈を挟む。		-			
98	31.25	31.40	(コアの形状欄)Ⅳランク (コアの硬さ欄)Cランク	31.25	31.40	(コアの形状欄)Ⅳランク (コアの硬さ欄)Cランク		・周囲と比べて割れ目が少なく、コアはやや硬質であるためコアの形状、コアの硬さのランクを変更した	31.25~31.40m:(コアの形状欄)Ⅳランク (コアの硬さ欄)Cランク		-			

H24-D1-5 31.42~35.08m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			起記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)	起記事を削除・変更・追記した理由 追加変更した情報が正しく記載されているか? <input checked="" type="checkbox"/>	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事			上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記載されているか? <input checked="" type="checkbox"/>									
99	31.42	31.52	31.42m~35°, 31.52m~45° の各割れ目下端側に12mm、30mmが砂状化する。	31.42	31.52	31.42m~35°, 31.52m~45° の各割れ目下端側に幅12mm、幅30mmが砂状化する。		下端側があくまでも下盤とは限らないため下端に変更した。 誤記を修正した(m⇒mm、「幅」の記載漏れ)	31.42	31.52	31.42m~35°, 31.52m~45° の各割れ目の下端側は幅12mm、幅30mmで砂状化する。	-
100	31.44	31.44	40° 割れ目の下盤側10~20mマンガン鉱条で黒褐色化。	31.44	31.44	40° 割れ目の下端側幅10~20mmマンガン鉱条で黒褐色化。		下端側があくまでも下盤とは限らないため下端に変更した。 誤記を修正した(m⇒mm、「幅」の記載漏れ)	31.44	31.44	31.44m~傾斜40° の割れ目の下端側幅10~20mmがマンガン鉱条で黒褐色化する。	-
101	31.57	32.68	風化は弱くなり、硬さB主体。一部で硬さBの堅硬部も含む。30~50° 割れ目主体。	-	-	-			31.57	32.68	31.57~32.68m: 傾斜30~50° の割れ目を主体とする。	・記事欄以外から読み取れる硬さや風化の情報は記載しない
102	31.97	32.09	(コアの硬さ欄)Cシング	31.97	32.09	(コアの硬さ欄)Bランク		・コアは硬質であるためコアの硬さのランクをBランクに変更した	31.97	32.09	(コアの硬さ欄)Bランク	-
103	32.14	32.14	50° 割れ目は2~4mm砂状化～2~3mmに細片化するが、これ以外では砂状化なし。また、粘土化部や粘土脈は分布しない。	32.14	32.14	50° 割れ目は幅2~4mm砂状化～2~3mmに細片化するが、これ以外では砂状化なし。また、粘土化部や粘土脈は分布しない。		・傾斜の修正(「幅」の記載漏れ) 深度32.14m以外の記載は削除した	32.14	32.14	32.14m: 傾斜50° の割れ目自体に幅2~4mmが砂状化～幅2~3mmに細片化するが、粘土化部や粘土脈は分布しない。	-
104	32.68	32.76	上下端を45° 割れ目で囲まれ、風化で砂状化する。上端は一部で幅4mmの明黄褐色(10YR 7/6)軟質粘土を伴うが、粘土は層としての連続性はない。	32.68	32.76	上下端を45° 割れ目で囲まれ、風化で砂状化する。上端は一部で幅4mmの明黄褐色(10YR 7/6)軟質粘土を伴うが、粘土は層としての連続性はない。		・表現の適正化(軟弱⇒軟質)	32.68	32.76	32.68~32.76m: 上下端を傾斜45° の割れ目で囲まれ、風化で砂状化する。上端は一部で幅4mmの軟質な明黄褐色粘土を伴うが、粘土は連続しない。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
105	32.76	33.96	硬さBと堅硬であるが、割れ目が多く、一部で砂状化部は弱い。割れ目は40~70° が主体で、一部にこれに斜交～直交する10~40° も分布する。また、同角の低密着割れ目も33.40~33.60mを中心に分布する。	32.76	33.96	硬さBと堅硬であるが、割れ目が多く、一部で砂状化部は弱い。割れ目は40~70° が主体で、一部にこれに斜交～直交する10~40° も分布する。また、同角の低密着割れ目も33.40~33.60mに多く分布する。		・表現の適正化(斜交⇒周角度) ・文章の適正化(中心に多く→多く)	32.76	33.96	32.76~33.96m: 割れ目が多く、一部で砂状化部を挟む。傾斜40~70° の割れ目主体で、一部に斜交～直交する10~40° の割れ目も分布する。また、同傾斜の低密着割れ目は33.40~33.60mに多く分布する。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
106	33.80	33.80	50° はせん断性割れ目で、交差する25° 割れ目を切っている(変位置15mm右ズレ)。	33.80	33.80	50° のせん断性割れ目は、交差する25° 割れ目を止めている。切ってない場合は15mm右ズレ。割れ目は斜交する物は認められない。前れ目周辺の岩盤には岩脈組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。		・25° の切られているところは、姿勢が異なり、一連の割れ目ではないので切ってないを止めているに変更し、変位置についての記載を削除した。	33.80	33.80	33.80m: 傾斜50° の割れ目は、交差する傾斜25° の割れ目を止めている。割れ目に斜交する物は認められない。前れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	・せん断性を削除した
107	33.86	33.86	25° 傾斜0.5mmの石英脈が母岩に密着して連続。	-	-	-			33.86	33.86	33.86m: 傾斜25° で幅0.5mmの石英脈が母岩に密着して連続する。	-
108	33.96	33.96	55° 割れ目上端側幅10~20mm堅硬なマンガン鉱条受け。下盤側はやや軟質化(D)	33.96	33.96	55° 割れ目上端側幅10~20mm堅硬なマンガン鉱条受け。下盤側はやや軟質化(D)		・上端側があくまでも上盤とは限らないため上端に変更した。下盤も同様。	33.96	33.96	33.96m: 傾斜25° の割れ目の上端側は幅10~20mmで弱くマンガン鉱条を受け。下盤側はやや軟質化する。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
109	33.96	36.00	35.08m以深は風化で割れ目の多くは割れ目本身に砂状化し、幅1mm前後の軟質な白色～明黄褐色(10YR 6/6)の粘土脈をはさむことが多い。35.08m以深の割れ目は一部消滅しかかり、不明瞭であるが、大半は明瞭に観察している。20~40° が主体で、これらに斜交する40~70° 割れ目も分布する。35.05m・30° 傾斜4mmの軟質な明赤灰(2.5YR 7/2)粘土脈が分布する。	33.96	35.08	35.08m以深は風化で割れ目の多くは割れ目本身に砂状化し、幅1mm前後の軟質な白色～明黄褐色(10YR 6/6)の粘土脈をはさむことが多い。35.08m以深の割れ目は一部消滅しかかり、不明瞭であるが、大半は明瞭に観察している。20~40° が主体で、これらに斜交する40~70° 割れ目も分布する。35.05m・30° 傾斜4mmの軟質な明赤灰(2.5YR 7/2)粘土脈が分布する。		・表現の適正化(挟む⇒沿い、軟弱⇒軟質) ・記載の修正(「色」の記載漏れ) ・35.08m以深の記載しかないと下端深度を変更し、「35.08m以後」を削除した。	33.96	35.08	33.96~35.08m: 風化で、多くの割れ目沿いは砂状化し、幅1mm前後の軟質な白色～明黄褐色の粘土脈を挟むことが多い。一部の割れ目は消滅しかかり、不明瞭であるが、大半は明瞭に残る。傾斜20~40° の割れ目が主体で、これらに斜交する40~70° の割れ目も分布する。35.05mに傾斜50° で幅4mmの軟質な明赤灰色の粘土脈を挟む。	-
110	35.00	35.08	(変質欄)2ランク	35.00	35.08	(変質欄)3ランク		・上位と同様の変質の程度であるため変質のランクを3ランクに変更した。	35.00	35.08	(変質欄)3ランク	-

H24-D1-5 35.08~38.71m

	コア観察カード		適正化すべき記事内容				起事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)	起事削除・変更・追記した理由 追加変更した情報が正しく記載されているか?	報告書柱状図記事				コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)		
	上端深度	下端深度	上端深度	下端深度	上端深度	下端深度			上端深度	下端深度	選定した記事内容				
111	35.08	-	35.08~以降は風化はなくなり、硬さのままであるが、割れ目が多く分化したり、約5~10mmで細片化する。粘土化部や粘土層は分離しない。10~40° 割れ目と、これらに斜交する40~80° 割れ目からなり同角の低密着割れ目も多く分布する。	35.08	36.00	35.08~以降は風化はなくなり、硬さのままであるが、割れ目が多く分化したり、約5~10mmで細片化する。粘土化部や粘土層は分離しない。10~40° 割れ目と、これらに斜交する40~80° 割れ目からなり同角の低密着割れ目多く分布する。			35.08~36.00m: 割れ目の多くは砂粒化したり、径5~10mmに細片化するが、粘土化部や粘土層は分離しない。頸約10~40° の割れ目と、これらに斜交する40~80° の割れ目からなり同角の低密着割れ目多く分布する。			35.08~36.00m: 割れ目の多くは砂粒化したり、径5~10mmに細片化するが、粘土化部や粘土層は分離しない。頸約10~40° の割れ目と、これらに斜交する40~80° の割れ目からなり同角の低密着割れ目多く分布する。		・記事欄以外から読み取れる硬さや風化の情報は記載しない	
112	35.25	35.25	50° 割れ目を含む幅10mm淡緑灰色化し(緑泥石化)。0.1mm程度と微細な金属物が多數晶出している。	35.25	35.25	50° 割れ目を含む幅10mm淡緑灰色化し(緑泥石化)。0.1mm程度と微細な金属物が多數晶出している。			35.25	35.25	50° 割れ目を含む幅10mm淡緑灰色化し(緑泥石化)。0.1mm程度と微細な金属物が多數晶出している。			・表現の適正化(沿い) ・コアに合わせて晶出している鉱物を変更した	
113	35.78	35.90	割れ目~低密着割れ目を含む軽微にマンガン結晶受けける。	35.78	35.90	割れ目~低密着割れ目を含む軽微にマンガン結晶受けける。			35.78	35.90	割れ目~低密着割れ目を含む軽微にマンガン結晶受けける。			・表現の適正化(沿い)	
114	35.97	35.97	60° はせん断性割れ目で、交差する55° 割れ目を切っている。厚さ20mmの右(ズレ)。厚さ2~3mmの約2~3mm細片混りの黄褐色(10YR 5/6)粘土層を含む。	35.97	35.97	60° はせん断性割れ目は、交差する55° 割れ目を止めている。切っている位置は厚さ20mmの右(ズレ)。厚さ2~3mmの約2~3mm細片混りの黄褐色(10YR 5/6)粘土層を含む。			35.97	35.97	60° のマンガンを伴う割れ目は2条あり、1条は切れているように見えるが、1条は対となるものがないため、切れている方の割れ目は元々60° の割れ目で止まっているものであると判断して、「切っていない」を(削除)に変更し、変位量について記載した ・割れ目及び傾斜の状況について追記した ・上及び下の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。 ・表現の適正化(混じ、挟む)			35.97m: 頸約80° の割れ目は、交差する頸約55° の割れ目を止めている。幅2~3mmで厚さ2~3mmの細片混じりの黄褐色を挟む。割れ目周囲の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	
115	36.00	36.70	(コアの形状欄) IVランク	36.00	36.70	(コアの形状欄) IVランク			36.00	36.70	(コアの形状欄) IVランク			・下位と比べて割れ目が多いためコアの形状のランクをVランクに変更した	
116	36.00	36.70	風化で軟化する硬さの主体である。割れ目を含むコア表面の一部が砂粒化する。粘土化部や粘土層の分布は少ないが、36.50~36.70m間に幅1~2mmの軟弱な白色粘土層を多く含む。割れ目は40~60° とこれらに交差する20~30° 割れ目。低密着割れ目が多くが、後者は消滅しかかっているものもある。	36.00	36.70	風化で軟化する硬さの主体である。割れ目を含むコア表面の一部が砂粒化する。粘土化部や粘土層の分布は少ないが、36.50~36.70m間に幅1~2mmの軟弱な白色粘土層を多く含む。割れ目は40~60° とこれらに交差する20~30° 割れ目。低密着割れ目が多くが、後者は消滅しかかっているものもある。			36.00	36.70	36.00~36.70m: 割れ目自体やコア表面の一部が砂粒化する。粘土化部や粘土層の分布は少ないが、36.50~36.80m間に幅1~2mmの軟弱な白色粘土層を多く含む。割れ目は頸約40~60° とこれらに交差する20~30° 割れ目。低密着割れ目が多いが、後者は消滅しかかっているものもある。			・記事欄以外から読み取れる硬さや風化の情報は記載しない	
117	36.70	37.17	(コアの形状欄) Vランク	36.70	37.17	(コアの形状欄) IVランク			36.70	37.17	(コアの形状欄) IVランク			・範囲と比べて割れ目が少ないためコアの形状のランクをIVランクに変更した	
118	36.70	38.73	硬さCが主体であるが、一部で風化により軟質化した硬さDへと変化している。硬さC区間は、37.17~37.59mと38.41~38.73mの間に約50~60° 割れ目と10~20mm岩片が付する。粘土化部や粘土層は分離しない。後者に岩片自身は硬さCであるが、70° と20~40° 割れ目が交差し、約10~20mm岩片に細片化している。硬さC区間では、60~70° 割れ目と、これらに斜交する20~50° 割れ目为主体で割れ目を含む砂質化は殆んどなく、粘土層も挟まない。	36.70	38.71	硬さCが主体であるが、一部で風化により軟質化した硬さDへと変化している。硬さC区間は、37.17~37.59mと38.41~38.73mの間に約50~60° 割れ目と10~20mm岩片が付する。粘土化部や粘土層は分離しない。後者に岩片自身は硬さCであるが、70° と20~40° 割れ目が交差し、約10~20mm岩片に細片化している。硬さC区間では、60~70° 割れ目と、これらに斜交する20~50° 割れ目为主体で割れ目を含む砂質化は殆んどなく、粘土層も挟まない。			36.70~38.71m: 頸約60~70° の割れ目と、これらに斜交・直交する20~50° の割れ目で、約10~20mm岩片に細片化している。硬さC区間では、60~70° 割れ目と、これらに斜交・直交する20~50° 割れ目为主体で割れ目を含む砂質化は殆んどなく、粘土層も挟まない。			・コアに合わせて下端深度を変更した ・コアに合わせて、38.61~38.71m間は硬さCに変更したため削除した ・上記の削除により、「前者」を削除した ・表現の適正化(軟質化、挟む、沿い)	36.70~38.71m: 頸約60~70° の割れ目と、これらに斜交・直交する20~50° の割れ目で、約10~20mm岩片に細片化する。38.61~38.71m間は、頸約70° と20~40° の割れ目が交差し、径10~20mmの岩片に細粒化する。		・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
119	-	-	-	37.72	37.72	頸約60°、幅1mmの灰白色粘土を挟む。周辺は幅5mmで灰オーリーブ色を呈する。			37.72	37.72	37.72m: 頸約60°、幅1mmの灰白色粘土を挟む。周辺は幅5mmで灰オーリーブ色を呈する。			・灰白色粘土の挟在及び細粒化は範囲と異なる状況であるため追記した	
120	37.72	38.50	(コアの形状欄) Vランク	37.72	38.50	(コアの形状欄) IVランク			37.72	38.50	(コアの形状欄) IVランク			・範囲と比べて割れ目が少ないためコアの形状のランクをIVランクに変更した	
121	-	-	-	37.85	37.85	頸約60° の割れ目自沿いで幅10mm以下で淡緑灰色を呈する。			37.85	37.85	37.85m: 頸約60° の割れ目自沿いで幅10mm以下で淡緑灰色を呈する。			・細粒化は範囲と異なる状況であるため追記した	
122	38.00	38.13	60~70° 上30~50° 割れ目が交差し、約10~40mmの硬さCなし。Bの岩片に跨っている。	-	-	-			38.00	38.13	38.00~38.13m: 頸約60~70° 上30~50° 割れ目が交差し、約10~40mmの岩片状を呈する。			・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない	
123	38.13	38.61	一部硬さBの堅硬部も含み、60~70° 割れ目や底着割れ目、母岩に密着した幅1~2mm石英脈が平行に分布する。	38.13	38.71	一部硬さBの堅硬部も含み、60~70° 割れ目や底着割れ目、母岩に密着した幅1~2mm石英脈が平行に分布する。			38.13	38.71	38.13~38.71m: 一部で硬質部を含む。頸約60~70° の割れ目や底着割れ目、母岩に密着した幅1~2mm石英脈が平行に分布する。			・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない	
124	38.61	38.71	(コアの硬さ欄) VIランク (風化欄) 6 ランク	38.61	38.71	(コアの硬さ欄) Vランク (風化欄) 5 ランク			38.61	38.71	(コアの硬さ欄) VIランク (風化欄) 6 ランク			・コアはやや硬質であるためコアの硬さのランクをVIランクに変更した ・周囲と同様な風化的程度であるため風化のランクをVランクに変更した	

H24-D1-5 38.71~42.05m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			起記事を削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記載されているか? <input checked="" type="checkbox"/>			追加変更した情報が正しく記載されているか? <input checked="" type="checkbox"/>					
125	38.73	38.82	上端は硬状コアのため不明、下端(45°)の直線的でシーブルな割れ目で、その直上側の38.80m以後は砂状化と幅1mm以下の軟弱な灰白色粘土層を多く伴い劣化している。	38.71	38.79	上端は硬状コアのため不明、下端は45°の直線的でシーブルな割れ目で、それ以降は砂状化と幅1mm以下の軟弱な灰白色粘土層を多く伴い劣化している。	コアに合わせて深度を変更した 深度を修正したため、それに合った文言へと修正した 表現の適正化(軟質=軟質)	38.71	38.79	38.71~38.79m: 上端は硬状コアのため不明、下端は傾斜45°の直線的でシーブルな割れ目で、この間は砂状化と幅1mm以下の軟弱な灰白色粘土層を多く伴い劣化する。	-
126	38.73	38.82	(コアの硬さ欄) Cランク	38.71	38.79	(コアの硬さ欄) Eランク	コアは極めて軟質であるためコアの硬さのランクをEランクに変更した	38.71	38.79	(コアの硬さ欄) Eランク	-
127	38.79	38.82	(風化欄) 0ランク	38.79	38.82	(風化欄) 0ランク	下位と同様風化的程度であるため風化的ランクを0ランクに変更した	38.79	38.82	(風化欄) 0ランク	-
128	38.82	40.73	硬さC主体で、39.49~39.64mに風化で軟化した硬さDを含む。40~70° 割れ目、低密着割れ目が主体で、40.00m以降では10~20° も分布する。割れ目の一部は薄く砂状化するものも含むが、粘土化部や粘土層は殆ど分布しない。ただし、硬さDの39.49~39.64mでは上端50°、下端60° 割れ目に固まれ区間に内側の割れ目沿いに砂状化が進む部分もある。割れ目の一部はマンガン塗装で黒褐色化する。	38.79	40.73	硬さC主体で、39.49~39.64mに風化で軟化した硬さDを含む。40~70° 割れ目、低密着割れ目が主体で、40.00m以降では10~20° も分布する。割れ目の一部は薄く砂状化するものも含むが、粘土化部や粘土層は殆ど分布しない。ただし、硬さDの39.49~39.64mでは上端50°、下端60° 割れ目に固まれ区間に内側の割れ目沿いに砂状化が進む部分もある。割れ目の一部はマンガン塗装で黒褐色化する。	コアに合わせて深度を変更した 表現の適正化(軟質化、沿い、ただし)	38.79	40.73	38.79~40.73m: 傾斜40~70° の割れ目や低密着割れ目が主体で、40.00m以降では傾斜10~20° のものも分布する。割れ目の一部は薄く砂状化するが、粘土化部や粘土層は殆ど分布しない。ただし、39.49~39.64mでは上端50°、下端60° の割れ目には薄く砂状化が進む部分もある。割れ目の一部はマンガン塗装で黒褐色化する。 ・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない	-
129	39.15	39.49	(コアの形状欄) Vランク	39.15	39.49	(コアの形状欄) IVランク	面図と比べて割れ目が少ないためコアの形状のランクをIVランクに変更した	39.15	39.49	(コアの形状欄) IVランク	-
130	39.64	40.51	(コアの形状欄) Vランク	39.64	40.51	(コアの形状欄) IVランク	面図と比べて割れ目が少ないためコアの形状のランクをIVランクに変更した	39.64	40.51	(コアの形状欄) IVランク	-
131	40.12	40.12	57° はせん断性割れ目で、交差する40° 割れ目を切っている(変位量6mm右左)	40.12	40.12	57° はせん断性割れ目で、交差する40° 割れ目を切っている。切ってない左側は変位量6mm左右。割れ目には挿在物は認められない。割れ目周辺の岩盤には風化斑痕が認められ、岩盤的な割れ目も伴在しない。	切り離している57° 40° 割れ目は、姿勢が異なり、一連の割れ目でないのが切っている「を止めている」に変更し、変位量についての記載を削除した。 ・割れ目及び周辺の岩盤について追記した ・上記及び追記した理由からせん断性割れ目ではないと判断して「せん断性」を削除した	40.12	40.12	40.12m: 傾斜57° の割れ目は、交差する傾斜40° の割れ目を止めている。切ってない左側は変位量6mm左右。割れ目には挿在物は認められない。割れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	-
132	40.23	40.23	54° 幅0.5~1mmで母岩に密着して石英脈が連続する。	-	-	-	-	40.23	40.23	40.23m: 傾斜54° で幅0.5~1mmの石英脈が母岩に密着して連続する。	-
133	40.52	40.52	60° はせん断性割れ目で交差する20° 割れ目を切っている(変位量6mm左左)	40.52	40.52	60° はせん断性割れ目で交差する20° 割れ目を切っている(変位量6mm左左)	切られている20° の割れ目は見られないため削除した	-	-	-	-
134	40.73	40.85	上端55°、下端60° 割れ目に固まれて砂状化。割れ目方向に幅2~3mmの軟弱な灰白~灰赤色(2.5YR 6/2)粘土層を伴う。	40.73	40.85	上端55°、下端60° 割れ目に固まれて砂状化～マンガン汚染を伴う硬状化が見られるため追記した ・表現の適正化(軟質=軟質)	・マンガン汚染を伴う硬状化が見られるため追記した ・表現の適正化(軟質=軟質)	40.73	40.85	40.73~40.85m: 上端55°、下端60° の割れ目に固まれて砂状化～マンガン汚染を伴う硬状化を呈する。割れ目方向に幅2~3mmの軟弱な灰白～灰赤色の粘土層を伴う。	-
135	40.85	41.08	50~60° 割れ目が10~30mm間隔で平行に分布。割れ目を以て風化進み全体が軟質化する。一部でマンガン塗装伴う。	40.85	41.08	50~60° 割れ目が10~30mm間隔で平行に分布。割れ目を以て風化進み全体が軟質化する。一部でマンガン塗装伴う。	・表現の適正化(沿い、軟質化)	40.85	41.08	40.85~41.08m: 傾斜50~60° の割れ目が10~30mm間隔で平行に分布する。割れ目沿いに風化が進み、全体が軟質化する。一部でマンガン塗装を伴う。	-
136	41.08	41.49	硬さ3と堅硬で、10~30° 割れ目と一部で同角の底密着割れ目伴う。両者とも挿在物ははさまない。	41.08	41.49	硬さ3と堅硬で、10~30° 割れ目と一部で同角の底密着割れ目伴う。両者とも挿在物ははさまない。	・表現の適正化(同角度、挿入)	41.08	41.49	41.08~41.49m: 傾斜10~30° の割れ目と底密着割れ目が分布する。両者とも挿在物ははさまない。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
137	41.49	42.23	10~30° 割れ目、低密着割れ目主体で、一部でこれらに斜交～直交する50°~70° が分布、交差部のうち、42.15m付近では約5~10mmに細片化する。	-	-	-	-	41.49	42.23	41.49~42.23m: 傾斜10~30° の割れ目と底密着割れ目が主体で、一部でこれらに斜交～直交する50°~70° のものが分布する。交差部のうち、42.15m付近では約5~10mmに細片化する。	-
138	42.05	-	42.05m以降では幅1mm以下の軟弱な白色粘土層をはさむ。	42.05	-	42.05m以降では幅1mm以下の軟弱な白色粘土層をはさむ。	・表現の適正化(軟弱=軟質、挿入)	42.05	-	42.05m以降では幅1mm以下の軟弱な白色粘土層をはさむ。	-

H24-D1-5 42.23~47.20m

	コア観察カード		適正化すべき記事内容				起記事削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>			追加変更した情報が正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>					
130	42.23	42.74	幅1mm前後の石英脈が割れ目と平行して多数分布。コア自身も一部珪化し硬質化している。50~60° 割れ目が平行に分布。マンガン汚染が目立つ。	42.23	42.74	幅1mm前後の石英脈が割れ目と平行して多数分布。コア自身も一部珪化し硬質化している。50~60° 割れ目が平行に分布。マンガン汚染が目立つ。	・マンガン汚染は周囲と異なる状況であるため追記した	42.23	42.74	42.23~42.74m; 幅1mm前後の石英脈が割れ目と平行して多数分布する。コア自身も一部珪化し硬質化する。傾斜50~60°の割れ目が平行に分布し、マンガン汚染が目立つ。	-
140	42.52	42.52	55° 割れ目の一部は幅2~4mmで砂状、なし。約2~3mm細粒化するが、粘土は挟まないが、マンガン塗装で一部黒褐色化する。	42.52	42.52	55° 割れ目の一部は幅2~4mmで砂状、なし。約2~3mm細粒化するが、粘土は挟まないが、マンガン塗装で一部黒褐色化する。	・表現の適正化(挟む)	42.52	42.52	42.52m; 傾斜55°の割れ目の一部が幅2~4mmで砂状、なし。約2~3mmに細粒化する。粘土は挟まないが、マンガン塗装で一部黒褐色化する。	-
141	42.74	43.25	風化により、割れ目の一部は消滅しない消滅しかかっている。残留する割れ目は50~60° 主体である。粘土(2.5m~40° 傾斜) 43.21m~30° 傾斜1mm の石英脈が母岩に密着して連続する。粘土化部は粘土層は分布しない。	42.74	43.25	風化により、割れ目の一部は消滅しない消滅しかかっている。残留する割れ目は50~60° 主体である。粘土(2.5m~40° 傾斜) 43.21m~30° 傾斜1mm の石英脈が母岩に密着して連続する。粘土化部は粘土層は分布しない。	・書きかけの「粘土」は削除した。 ・粘土層が見られるため、「粘土化部は粘土層は分布しない」を削除した。 ・マンガンは周囲と異なる状況であるため追記した	42.74	43.25	42.74~43.25m; 風化で割れ目が一部は消滅しない消滅しかかっている。残留する割れ目は50~60° が主体である。42.85mに傾斜40°、43.21mに傾斜30°で幅1mmの石英脈が母岩に密着して連続する。 43.02m; 傾斜64°で幅2~4mmの灰白色粘土を挟む。 43.03~43.15m; 微細な割れ目にマンガンを伴う。	-
142	42.74	43.25	(変質輝) 2ランク	42.74	43.25	(変質輝) 3ランク	・変質の程度がやや強いため変質のランクを3ランクに変更した	42.74	43.25	(変質輝) 3ランク	-
143	43.25	45.09	風化と変質で著しく軟化する硬さが主体であるが、部分的に硬さの岩塊が残留する。岩塊は残留するが、割れ目はほぼ消滅している。砕石に幅1~3mmの軟弱な灰白色粘土を脈状、なし。砕石に含んでいる。	43.25	45.09	風化と変質で著しく軟化する硬さEが主体であるが、部分的に硬さの岩塊が残留している。岩塊組織は残留するが、割れ目はほぼ消滅している。 ・岩塊: 幅1~3mmの軟弱な灰白色粘土を脈状、なし。砕石に含んでいる。	・表現の適正化(軟質化、原岩組織、ほぼ 所々、軟弱⇒軟質)	43.25	45.09	43.25~45.09m; 風化と変質で著しく軟化するが、部分的に硬さDの岩・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない ・岩塊は残留する。原岩組織は残留するが、割れ目はほぼ消滅する。所々、幅1~3mmの軟弱な灰白色粘土を脈状、なし。砕石に含む。	-
144	-	-	-	43.58	43.76	マンガン汚染が顯著で、一部、径2~30mmに岩片化している。	・マンガン汚染は周囲と異なる状況であるため追記した	43.58	43.76	43.58~43.76m; マンガン汚染が顯著で、一部、径2~30mmに岩片化する。	-
145	43.80	43.80	60° のせん断性割れ目で、上盤側に分布する複数の粘土層が切られている(変質層不明)	43.80	43.80	60° のせん断性割れ目は、上端側に分布する複数の粘土層を止めている。切られせん断性粘土層が認められる。	・60° のせん断性割れ目は、上端側に分布する複数の粘土層を止めている。切られせん断性粘土層が認められる。	43.80	43.80	43.80m; 傾斜60° の割れ目は、上端側に分布する複数の粘土層を止めている。割れ目には幅0.5mm以下の不連続な灰白色粘土を挟む。 ・せん断側が必ずしも上盤とは限らないため上端に変更した。 ・割れ目及び変更の状況について追記した。 ・上記及び変更した理由からせん断性割れ目ではないと判断して「せん断性」を削除した	-
146	44.00	45.09	(変質輝) 3ランク	44.00	45.09	(変質輝) 4ランク	・強く変質しているため変質のランクを4ランクに変更した	44.00	45.09	(変質輝) 4ランク	-
147	44.30	44.94	硬さDの岩片も多く含む。	-	-	-	44.30~44.94m: 硬さDの岩片を多く含む。	44.30	44.94	44.30~44.94m: 硬さDの岩片を多く含む。	-
148	45.09	45.82	風化により軟化している。30~50° 割れ目が主体であるが、割れ目そぞろに砂状にする。粘土層は少ないが、45.44m~55° 傾斜1~2mmの黄褐色粘土層を伴む。	45.09	45.82	風化により軟化している。30~50° 割れ目が主体であるが、割れ目そぞろに砂状にする。粘土層は少ないが、45.44m~55° 傾斜1~2mmの黄褐色粘土層を伴む。	・表現の適正化(軟質化、挟む、沿い)	45.09	45.82	45.09~45.82m; 軟化で軟質化する。傾斜30~50° の割れ目が主体で、割れ目自らに砂状化する。粘土層は少ない。 45.54m; 傾斜64°で幅2~2mmの黄褐色粘土層を伴む。	-
149	45.82	45.89	上端55°、下端55°の直線的でシャープな割れ目で構成され、灰白~灰黄色粘土と幅5~10mmの一部粘土層。一部硬さのCa岩片からなる粘土混じり岩片の変質部。一部、マンガン汚染が顯著で幅2~15mmの岩片を25%程度含む。	45.82	45.89	上端55°、下端55°の直線的でシャープな割れ目で構成され、灰白~灰黄色粘土と幅5~10mmの一部粘土層。一部硬さのCa岩片からなる粘土混じり岩片の変質部。一部、マンガン汚染が顯著で幅2~15mmの岩片を25%程度含む。	・表現の適正化(混じり) ・岩片を含むマンガン汚染は周囲と異なる状況であるため追記した	45.82	45.89	45.82~45.89m; 上端55°、下端55°の直線的でシャープな割れ目に構成され、灰白~灰黄色粘土と幅5~10mmの一部粘土層。一部硬さのCa岩片からなる粘土混じり岩片の変質部。一部、マンガン汚染が顯著で幅2~15mmの岩片を25%程度含む。	-
150	45.89	47.47	風化により一部の割れ目は消滅しない。消滅しかかっている。残留する割れ目は60~70° 主体で、割れ目そぞろに砂状化することが多い。粘土層の分厚は少ないが、46.00~46.20m間では幅1mm前後の軟弱な白色粘土が目立つが、粘土層としての連續性はない。部分的に軽微なマンガン塗装を受ける。	45.89	47.47	風化により一部の割れ目は消滅しない。消滅しかかっている。残留する割れ目は60~70° 主体で、割れ目自らに砂状化することが多い。粘土層の分厚は少ないが、46.00~46.20m間では幅1mm前後の軟弱な白色粘土が目立つが、粘土層としての連續性はない。部分的に軽微なマンガン塗装を受ける。	・表現の適正化(沿い、軟弱⇒軟質)	45.89	47.47	45.89~47.47m; 風化により一部の割れ目は消滅しない。消滅しかかっている。残留する割れ目は60~70° が主体で、割れ目自らに砂状化することが多い。粘土層の分厚は少ないが、46.00~46.20m間では幅1mm前後の軟弱な白色粘土が目立つが、粘土層としての連續性はない。部分的に軽微なマンガン塗装を受ける。	-
151	46.73	47.12	(コアの形状構) Vランク	46.73	47.12	(コアの形状構) IVランク	・周囲と比べて割れ目が少ないためコアの形状のランクをIVランクに変更した	46.73	47.12	(コアの形状構) IVランク	-
152	47.20	47.20	50° 割れ目は幅4~7mmで2mm石英脈と軟弱な白色粘土を伴む。	47.20	47.20	50° 割れ目は幅4~7mmで2mm石英脈と軟弱な白色粘土を伴む。	・表現の適正化(軟弱⇒軟質、挟む)	47.20	47.20	47.20m; 傾斜50° の割れ目は幅4~7mmで2mm石英脈と軟弱な白色粘土を伴む。	-
153	47.20	-	47.20m以深では、50° 前後の割れ目、低密度割れ目が1~2cm間隔で分布し、殆んどに幅0.5~2mmの軟弱な白色粘土が付着する。	47.20	-	47.20m以深では、50° 前後の割れ目、低密度割れ目が1~2cm間隔で分布し、殆んどに幅0.5~2mmの軟弱な白色粘土が付着する。	・表現の適正化(軟弱⇒軟質)	47.20	-	47.20m以深では、傾斜50° 前後の割れ目や低密度割れ目が1~2cm間隔で分布し、その殆んどに幅0.5~2mmの軟弱な白色粘土が付着する。	-

H24-D1-5 47.20~48.30m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容				報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)	
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容		
		コア観察カードから正しく記載されているか? <input checked="" type="checkbox"/>				追加変更した情報が正しく記載されているか? <input checked="" type="checkbox"/>						
154	47.20	47.89	(岩級区分標) CL	47.20	47.89	(岩級区分標) D						
155	47.47	47.89	破碎帶(=破砕帶)	47.47	47.89	破碎部(=破砕部)						
156	47.47	47.48	Hc-1(主せん断面・47.47m) 上傾65°、下傾5°で、両者とも直線的でシャープに連続。約1~2mmの石英粒を少量含む灰褐色(7.5YR 5/2)の軟弱な粘土。厚さは3~6mm。	47.47	47.48	Hc-1(最弱活動面・47.47m) 上傾65°、下傾5°で、両者とも直線的でシャープに連続。約1~2mmの石英粒を少量含む灰褐色(7.5YR 5/2)の軟弱な粘土。厚さは3~6mm。 原岩組織が認められる岩片を主体とし、基質も細粒化した岩片からなる組織が見られない。	・岩級区分の評価が誤りであったため、修正した。 ・用語の統一(破砕帶→破砕部) ・破砕帶名は評価であるため削除した	47.20	47.89	(岩級区分標) D		
157	47.48	47.66	Hb 上傾65°、下端不明瞭で、上端は直線的でシャープ、下端は漸移的である。約2~3mmの石英粒と約5~10mmの大半が粘土化したCu岩片を含む軟弱な礫粘土で、粘土は灰褐色(2.5Y 7/2)。石英粒と岩片の多くはマンガニン鉱で黒褐色化する。厚さ67mm(68°)。	47.48	47.66	Hb 上傾65°、下端不明瞭で、上端は直線的でシャープ、下端は漸移的である。約2~3mmの石英粒と約5~10mmの大半が粘土化したCu岩片を含む軟弱な礫粘土で、粘土は灰褐色(2.5Y 7/2)。石英粒と岩片の多くはマンガニン鉱で黒褐色化する。厚さ67mm(68°)。 含まれる細粒部は網目状に分布し、原岩組織が認められる岩片を主体とし、基質も細粒化した岩片からなる組織が見られる。	・標本主体であるため岩片内物質の名称を変更した ・岩片は直線的でシャープで、軟弱性、斜傾性、組織部の連続性、直線性、原岩組織が認められる岩片を主体とし、基質も細粒化した岩片からなる組織について追記した	47.47	47.89	●47.47~47.89m: 破砕部 傾斜65°で直線的にシャープに連続。径1~2mmの石英粒を少量含む。軟質、灰褐色を呈する。幅3~6mm。 ▲47.47~47.89m: 粘土質破碎部 上傾65°で直線的にシャープに連続。下端は不明瞭で漸移的である。径2~3mmの石英粒と厚さ5~10mmの大半が粘土化した花崗斑岩の岩片を含む。軟質、灰褐色を呈する。石英粒と岩片の多くはマンガニン鉱で黒褐色化する。幅67mm(68°)。 47.66~47.86m: 粘土混じり岩片状部(Hb) 上端は不明瞭で漸移的に、下端63°で直線的にシャープに連続。径10~40mmの一部粘土化、一部硬さ「E」ないし、「D」の岩片主体で、岩片間の基質は灰黄~灰白色に粘土化する。石英粒と岩片の一部はマンガニン鉱で黒褐色化する。全体的には粘土混じり岩片で、色調は灰黄~灰白色である。厚さ90mm(63°)。 ▲47.66~47.89m: 粘土質破碎部(Hb) 上端63°、下端80°でともに直線的にシャープに連続。径2~10mmの石英粒が多く含む。軟質、灰白色を呈する。幅15mm(60°)。		
158	47.66	47.86	Hj 上端不明瞭、下端63°で、下端は直線的でシャープに連続。約10~40mmの一部粘土化、一部硬さE、なし。Dの岩片主体で、岩片間の基質は灰黄色~灰白色に粘土化する。石英粒と岩片の一部はマンガニン鉱で黒褐色化する。全体的には粘土混じり岩片状で、色調は灰黄~灰白色である。厚さ90mm(63°)。	47.66	47.86	Hj 上端不明瞭、下端63°で、下端は直線的でシャープに連続。約10~40mmの一部粘土化、一部硬さE、なし。Dの岩片主体で、岩片間の基質は灰黄色~灰白色に粘土化する。石英粒と岩片の一部はマンガニン鉱で黒褐色化する。全体的には粘土混じり岩片状で、色調は灰黄~灰白色である。厚さ90mm(63°)。 やや軟質、含まれる細粒部は網目状に分布し、原岩組織が認められる岩片を主体とし、基質も細粒化した岩片からなる組織が見られる。	・標本主体であるため破碎部内物質の名稱及び破碎度区分を変更した ・表現、細粒部の連続性、直線性、原岩組織が認められる岩片を主体とし、基質も細粒化した岩片からなる組織について追記した ・表現の直正化(泥質→軟質)	47.47	47.89			
159	47.86	47.89	Hc-2 上傾63°、下端80°で、両者とも直線的でシャープに連続。約2~10mmの石英粒を多く含む灰褐色の軟弱粘土で、厚さ15mm(60°)。	47.86	47.89	Hc-2 上端63°、下端80°で、両者とも直線的でシャープに連続。約2~10mmの石英粒を多く含む灰褐色の軟弱な粘土質破碎部で、厚さ15mm(60°)。含まれる細粒部は網目状に分布し、原岩組織が認められる岩片を主体とし、基質も細粒化した岩片からなる組織が見られる。	・標本主体であるため破碎部内物質の名稱及び破碎度区分を変更した ・表現、細粒部の連続性、直線性、原岩組織が認められる岩片を主体とし、基質も細粒化した岩片からなる組織について追記した	47.86	47.89	(破碎度区分) Hb		
160	47.86	47.89	(破碎度区分標) Hc-2	47.86	47.89	(破碎度区分標) Hb	・上記の記載に合わせて破碎度区分を変更した	47.86	47.89	(破碎度区分) Hb		
161	47.86	47.89	(菱質構) 3ランク	47.86	47.89	(菱質構) 4ランク	・変質の程度が強いため変質ランクを4ランクに変更した	47.86	47.89	(菱質構) 4ランク		
162	47.89	48.30	風化で割れ目の一端は消滅、ないし、消滅しかかっているが、50~60°の割れ目と低密着割れ目が残留し、一部で砂状化~白色、ないし、淡黄色(2.5Y 8/3)のやや固結した粘土層をはざむ。また、各割れ目、低密着割れ目は絆強なマンガン鉱を含む。	47.89	48.30	風化で割れ目の一端は消滅、ないし、消滅しかかっているが、50~60°の割れ目と低密着割れ目が残留し、一部で砂状化~白色、ないし、淡黄色(2.5Y 8/3)のやや固結した粘土層をはざむ。また、各割れ目、低密着割れ目は絆強なマンガン鉱を含む。	・表現の直正化(やや、接着、固結⇒硬質な)	47.89	48.30	47.89~48.30m: 風化で割れ目の一端は消滅、ないし、消滅しかかっているが、傾斜50~60°の割れ目と低密着割れ目が残留し、一部で砂状化~白色、ないし、淡黄色のやや硬質な粘土層を挟む。また、弱くマンガン鉱を含む。		

H24-D1-5 48.30~54.00m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			起事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)	起事削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)		
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事			上端深度	下端深度	選定した記事内容			
			コア観察カードから正しく記述されているか?			コア観察カードから正しく記述されているか?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
163	48.30	48.61	硬さCと硬くなる。40° 割れ目が主体で、一部でこれらに斜交する20°~30°も分布し、両者が交差す40°~40°~45°では約5~10mmの岩片に細片化する。割れ目自体の砂状化は殆んどなく、粘土脈は分布しない。	48.30	48.61	硬さCと硬くなる。40° 割れ目が主体で、一部でこれらに斜交する20°~30°も分布し、両者が交差す40°~40°~45°では約5~10mmの岩片に細片化する。割れ目自体の砂状化は殆んどなく、粘土脈は分布しない。			48.30~48.31m: 傾斜40° 前後の割れ目が主体で、一部でこれらに斜交する20°~30°も分布し、両者が交差す40°~40°~45°では約5~10mmの岩片に細片化する。割れ目自体の砂状化は殆んどなく、粘土脈も分布しない。			*記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない		
164	48.61	49.50	全体に割れ目が多くなり、コア形状Vである。40°~60° 割れ目が主体で、40°~45°では割れ目自体に砂状化はない。しかし、約2~5mm前後に細片化する。また、49.25m以深では40°~60° 割れ目と斜交~直交する20°~30° 割れ目と交差し、約5~20mmの岩片に砂状化を伴って、細片化している。各割れ目は約37m~40°で白色粘土が付着するのみで、これ以外は粘土化部や粘土脈は分布しない。	48.61	49.38	全体に割れ目が多くなり、コア形状Vである。40°~60° 割れ目が主体で、40°~45°では割れ目自体に砂状化はない。しかし、約2~5mm前後に細片化する。また、49.25m以深では40°~60° 割れ目と斜交~直交する20°~30° 割れ目と交差し、約5~20mmの岩片に砂状化を伴って、細片化している。各割れ目は約37m~40°で白色粘土が付着するのみで、これ以外は粘土化部や粘土脈は分布しない。			48.61~49.38m: 割れ目が主体で、40°~60° 割れ目と斜交~直交する20°~30°も分布し、両者が交差す40°~40°~45°では約5~10mmの岩片に細片化する。割れ目自体の砂状化は殆んどなく、粘土脈も分布しない。			-		
165	49.25	49.38	(コアの硬さ欄)bランク	49.25	49.38	(コアの硬さ欄)cランク			49.25	49.38	(コアの硬さ欄)cランク			
166	49.38	49.50	(割れ目状態欄)Iランク (コアの形状欄)IVランク (コアの硬さ欄)bランク (岩級区分欄)CL	49.38	49.50	(割れ目状態欄)IIランク (コアの形状欄)IVランク (コアの硬さ欄)bランク (岩級区分欄)CM			49.38	49.50	(割れ目状態欄)IIランク (コアの形状欄)IVランク (コアの硬さ欄)bランク (岩級区分欄)CM			
167	49.50	52.75	硬さBと堅硬度で、50~60° とこれらに斜交~直交する20°~50° 割れ目が主体で、同角の低密着割れ目も一部に分布する。	49.38	52.75	硬さBと堅硬度で、50~60° とこれらに斜交~直交する20°~50° 割れ目が主体で、同角の低密着割れ目も一部に分布する。			49.38	52.75	49.38~52.75m: 傾斜50~60° とこれらに斜交~直交する20°~50° の割れ目が主体で、同角の低密着割れ目も一部に分布する。			*記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
168	50.63	50.66	割れ目自体は割れ目自体に約3~10mmに細片化するが、砂状部や粘土化部は伴わない	50.63	50.66	削れ目自体は約3~10mmに細片化するが、砂状部や粘土化部は伴わない			50.63	50.66	50.63~50.66m: 割れ目自体に約3~10mmに細片化するが、砂状部や粘土化部は伴わない。			-
169	50.73	50.75	50~60° 割れ目自体はやや赤色帯びる。	50.73	50.85	50~60° 割れ目自体はやや赤色帯びる。			50.73	50.85	50.73~50.85m: 傾斜50~60° の割れ目自体はやや赤色を帯びる。			-
170	51.38	51.42	50~60° 割れ目自体はやや軟化する(硬さC)が、粘土化部や粘土脈ははさまない。	51.38	51.42	50~60° 割れ目自体はやや軟化する(硬さC)が、粘土化部や粘土脈ははさまない。			51.38	51.42	51.38~51.42m: 傾斜50~60° の割れ目自体はやや軟化する(硬さC)が、粘土化部や粘土脈ははさまない。			-
171	52.17	52.17	50~60° やや波打つ割れ目自体は約1~3mmの緑灰色化部があり(緑泥石化)。約0.5mm以下の微細な金属鉱物が晶出する。	52.17	52.17	50~60° やや波打つ割れ目自体は約1~3mmの緑灰色化部があり(緑泥石化)。約0.5mm以下の微細な金属鉱物が晶出する。			52.17	52.17	52.17m: 傾斜50~60° でやや波打つ割れ目自体は約1~3mmで緑泥石化により緑灰色化し、約0.5mm以下の微細な金属鉱物が晶出する。			-
172	52.75	53.58	30~60° 割れ目主体で、割れ目には砂状化部や粘土化部~粘土脈をはさまない。一部、微細なクラックが分布するが、密着度は高く、ハンマーで打撃では分離しない。	52.75	53.58	30~60° 割れ目主体で、割れ目には砂状化部や粘土化部~粘土脈をはさまない。一部、微細なクラックが分布するが、密着度は高く、ハンマーで打撃では分離しない。			52.75	53.58	52.75~53.58m: 傾斜30~60° の割れ目が主体で、割れ目には砂状化部や粘土化部~粘土脈をはさまない。一部、微細なクラックが分布するが、密着度は高く、ハンマーで打撃では分離しない。			-
173	52.91	52.91	50°~52°~4mm石英脈が母岩に密着して連続。一部、溶脱部を伴う。	-	-	-			52.91	52.91	52.91m: 傾斜50°~52°~4mmの石英脈が母岩に密着して連続する。一部、溶脱部を伴う。			-
174	53.58	54.00	20~60° 割れ目と一部で同方向の低密着割れ目も分布するが、一部では、ハンマーの打撃で低密着割れ目自体に分離~岩片化する。	53.58	54.00	20~60° 割れ目と一部で同方向の低密着割れ目も分布するが、一部では、ハンマーの打撃で低密着割れ目自体に分離~岩片化する。			53.58	54.00	53.58~54.00m: 傾斜20~60° の割れ目と一部で同方向の低密着割れ目も分布する。一部では、ハンマーの打撃で低密着割れ目自体に分離~岩片化する。			-
175	54.00	54.00	54mで横尺	54.00	54.00	54mで横尺			-	-	-			-