

資料 1 - 4 - 6

|              |               |
|--------------|---------------|
| 泊発電所 3号炉審査資料 |               |
| 資料番号         | SAE725 r. 7.0 |
| 提出年月日        | 令和5年3月16日     |

## 泊発電所 3号炉

### 重大事故等対策の有効性評価

#### 7.2.5 溶融炉心・コンクリート相互作用

令和5年3月  
北海道電力株式会社

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

設置変更許可申請書の補正を予定しており、補正書の添付書類十 SA 有効性評価の章番号に合わせています。

## 目次

### 7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価

#### 7.2. 重大事故

##### 7.2.5. 溶融炉心・コンクリート相互作用

#### 添付資料 目次

- 添付資料7.2.5.1 格納容器破損防止対策の有効性評価における原子炉下部キャビティ水量及び水位について
- 添付資料7.2.5.2 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について  
(溶融炉心・コンクリート相互作用)
- 添付資料7.2.5.3 コンクリート侵食の侵食異方性について
- 添付資料7.2.5.4 溶融炉心・コンクリート相互作用に対する格納容器サンプルの影響について

## 7.2.5 溶融炉心・コンクリート相互作用

### 7.2.5.1 格納容器破損モードの特徴、格納容器破損防止対策

#### (1) 格納容器破損モード内のプラント損傷状態

格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」に至る可能性のあるプラント損傷状態は、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、TEI, TED, SED, TEW, AED, AEI, SEI, SLW, AEW, SLI及びSEWがある。

#### (2) 格納容器破損モードの特徴及び格納容器破損防止対策の基本的考え方

格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」では、発電用原子炉の運転中に運転時の異常な過渡変化、原子炉冷却材喪失事故（LOCA）又は全交流動力電源喪失が発生するとともに、格納容器スプレイ注入機能、ECCS再循環機能等の安全機能の喪失が重畳する。このため、緩和措置が取られない場合には、原子炉格納容器内の溶融炉心が原子炉容器内へ流れ出し、溶融炉心からの崩壊熱や化学反応によって、原子炉下部キャビティのコンクリートが侵食され、原子炉格納容器の構造材の支持機能を喪失し、原子炉格納容器の破損に至る。

したがって、本格納容器破損モードでは、原子炉容器の下部から溶融炉心が落下する時点で、原子炉下部キャビティに溶融炉心の冷却に必要な水位及び水量を確保し、かつ、溶融炉心の落下後は、代替格納容器スプレイによって溶融炉心を冷却することにより、原子炉格納容器の破損を防止するとともに、溶融炉心・コンクリート相互作用による水素発生を抑制する。

また、溶融炉心の落下後は、代替格納容器スプレイによって溶融

炉心を冷却するとともに、原子炉格納容器冷却を実施する。その後、格納容器内自然対流冷却によって原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させる。

### (3) 格納容器破損防止対策

格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」で想定される事故シーケンスに対して、原子炉格納容器の破損を防止し、かつ、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止するため、原子炉下部キャビティのコンクリート侵食及びこれに伴う非凝縮性ガスの発生を抑制する観点から、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイにより原子炉下部キャビティへ注水する対策を整備する。

また、その後の原子炉格納容器圧力及び温度の上昇を抑制する観点から、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ及び格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を整備する。

さらに、継続的に発生する水素を処理するため、原子炉格納容器内水素処理装置を設置するとともに、より一層の水素濃度低減を図るための設備として格納容器水素イグナイタを設置する。

したがって、本格納容器破損モードに対応する手順及び重大事故等対策は「7.2.1.1 格納容器過圧破損」と同様である。

## 7.2.5.2 格納容器破損防止対策の有効性評価

### (1) 有効性評価の方法

プラント損傷状態の選定結果については、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、本格納容器破損モードに含ま

れるプラント損傷状態のうち、破断規模の大きい「A\*\*」が、事象進展が早く原子炉容器破損時の炉心崩壊熱が高いため、溶融炉心によるコンクリート侵食の発生の観点で厳しい。また、ECCS又は格納容器スプレイにより原子炉格納容器内へ注水されない「\*\*D」が、コンクリート侵食が抑制されないという観点からより厳しい。したがって、本格納容器破損モードにおいて最も厳しいプラント損傷状態は、破断規模が大きく、ECCS注水機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する「AED」である。

このプラント損傷状態には、以下の事故シーケンスが想定される。

- ・大破断LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故
- ・中破断LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故

上記事故シーケンスのうち、評価事故シーケンスは中破断LOCAに比べ破断口径が大きく事象進展が早くなり原子炉容器破損時の炉心崩壊熱が高い大破断LOCAを起因とした「大破断LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」である。

なお、本評価事故シーケンスにおいては、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ及び可搬型大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畠を考慮する。

したがって、本評価事故シーケンスは、「7.2.1.1 格納容器過圧破損」において有効性を評価したシーケンスと同様のシーケンスで

ある。

本評価事故シーケンスにおいて、溶融炉心・コンクリート相互作用に係る重要現象は以下のとおりである。

a. 炉心における重要現象

- 崩壊熱
- 燃料棒内温度変化
- 燃料棒表面熱伝達
- 燃料被覆管酸化
- 燃料被覆管変形
- 沸騰・ボイド率変化
- 気液分離・対向流

b. 原子炉容器、1次冷却系、加圧器及び蒸気発生器における重要現象

- 炉心損傷後の原子炉容器におけるリロケーション
- 炉心損傷後の原子炉容器における下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達
- 炉心損傷後の原子炉容器破損、溶融
- 炉心損傷後の原子炉容器における1次系内核分裂生成物挙動

c. 原子炉格納容器における重要現象

- 区画間の流動
- スプレイ冷却
- 水素濃度変化
- 炉心損傷後の原子炉容器外における溶融燃料－冷却材相互作用
- 炉心損傷後の原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり

り

- ・炉心損傷後の溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱
- ・炉心損傷後の溶融炉心とコンクリートの伝熱
- ・炉心損傷後のコンクリート分解及び非凝縮性ガス発生
- ・炉心損傷後の原子炉格納容器内核分裂生成物挙動

本評価事故シーケンスにおける有効性評価は、炉心損傷後のプラント挙動を適切に模擬することが目的であることから、これらの現象を適切に評価することが可能であり、原子炉系、原子炉格納容器系の熱水力モデルを備え、かつ、炉心損傷後のシビアアクシデント特有の溶融炉心挙動に関するモデルを有するシビアアクシデント総合解析コードMAAPにより ベースマット侵食深さ等の過渡応答を求める。

なお、MAAPは、大破断LOCA事象初期の原子炉格納容器雰囲気温度評価への適用性が低いことから、事象初期においては有効性評価と同様の事象進展となる原子炉設置許可申請書添付書類十「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における評価結果を参照する。

(添付資料7.1.4.3, 7.2.1.1.4, 7.2.1.1.5)

また、解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本評価事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。

## (2) 有効性評価の条件

本評価事故シーケンスの有効性評価の条件は、「7.2.1.1 格納容器過圧破損」の条件と同じである。なお、以下に示すとおり、本評価事故シーケンスに対する影響を考慮した条件となっており、初期

条件も含めた主要な解析条件を第7.2.5.1表に示す。

(添付資料7.2.1.1.6)

a. 重大事故等対策に関する機器条件

(a) 溶融炉心の原子炉下部キャビティ床面での拡がり

原子炉下部キャビティ床底面の全面に拡がるものとする。

(b) 溶融炉心から原子炉下部キャビティ水への熱流束の上限

大気圧条件で $0.8\text{MW/m}^2$ 相当とする。

(c) 溶融炉心とコンクリートの伝熱

溶融炉心とコンクリートの伝熱抵抗を考慮せず、溶融炉心の表面温度とコンクリート表面温度が同等となるよう設定する。

(3) 有効性評価の結果

本評価事故シーケンスの事象進展は、「7.2.1.1 格納容器過圧破損」の第7.2.1.1.4図及び第7.2.1.1.5図と同様である。溶融炉心・コンクリート相互作用における格納容器破損防止対策の有効性を評価するパラメータである原子炉下部キャビティ水量及びベースマット侵食深さの原子炉格納容器パラメータの推移を第7.2.5.1図及び第7.2.5.2図に示す。

a. 事象進展

「7.2.1.1.2(4) 有効性評価の結果」に示すとおり、事象発生の約19分後に炉心溶融に至り、約49分後に代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイを開始することで、原子炉下部キャビティに注水される。

その後、事象発生の約1.6時間後に原子炉容器破損に至り、溶融炉心が断続的に原子炉下部キャビティに落下することで、原子炉下部キャビティ水位が変動する。溶融炉心が原子炉下部キャビ

ティに落下する時点では原子炉下部キャビティには十分な水量が確保されており、溶融炉心からの崩壊熱は除去され、ベースマットに有意な侵食は発生しない。

(添付資料7.2.1.1.13, 7.2.5.1)

#### b. 評価項目等

ベースマット侵食深さは第7.2.5.2図に示すとおり、代替格納容器スプレイにより原子炉下部キャビティに落下した溶融炉心を冷却することで、ベースマット侵食深さは床面で約3mm、壁面で約3mmにとどまることから、ベースマットに有意な侵食は発生していない。

本評価では、「6.2.2.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(8)の評価項目について、原子炉格納容器下部床面及び壁面のベースマット侵食深さをパラメータとして対策の有効性を確認した。「6.2.2.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(1), (2), (3), (4), (5)及び(7)の評価項目については、「7.2.1.1 格納容器過圧破損」及び「7.2.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」の評価事故シーケンスと同一であることから、それぞれにおいて、評価項目を満足することを確認している。

「6.2.2.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(6)の評価項目については、格納容器スプレイが作動することで本シーケンスよりも水蒸気が凝縮され水素濃度が高くなり、また、全炉心内のジルコニウム量の75%が水と反応して水素が発生することを想定した「7.2.4 水素燃焼」において評価項目を満足することを確認している。

### 7.2.5.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。

格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」では、格納容器スプレイ機能、ECCS再循環機能等の安全機能が喪失して炉心損傷及び原子炉容器の破損に至り、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下してコンクリートを侵食することが特徴である。また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、事象発生から12時間程度までの短時間に期待する操作及び事象進展に有意な影響を与えると考えられる操作として、炉心損傷を起点とする代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイの開始操作とする。

#### (1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価

本評価事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要現象とは、「6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。

##### a. 運転員等操作時間に与える影響

炉心における燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管酸化及び燃料被覆管変形に係る解析コードの炉心ヒートアップモデルは、TMI事故についての再現性が確認されており、炉心ヒートアップに係る感度解析では、炉心溶融時間に対する感度は小さく、また、炉心がヒートアップする状態では炉心出口温度の上昇が急峻であることから、炉心溶融開始の30分後に開始するもの

としている代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ操作に与える影響は小さい。

原子炉格納容器における区画間の流動の不確かさとして、原子炉格納容器の形状に基づく静水頭による流動が主であるが、原子炉格納容器圧力及び温度を起点とする運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

炉心損傷後の原子炉容器におけるリロケーションに係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、TMI事故についての再現性が確認されており、炉心崩壊に至る温度の感度解析により、原子炉容器破損がわずかに早まる場合があることが確認されているが、原子炉容器破損を起点とする運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

炉心損傷後の原子炉容器における下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、TMI事故についての再現性が確認されており、下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達に係る感度解析により、原子炉容器破損時間に対する感度が小さいことが確認されていること、また、原子炉容器破損を起点とする運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

炉心損傷後の原子炉容器破損及び溶融に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、原子炉容器破損の判定に用いる計装用案内管溶接部の最大歪みを低下させた条件における感度解析により、原子炉容器破損がわずかに早まることが確認されているが、原子炉容器破損を起点とする運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

炉心損傷後の原子炉容器外の溶融燃料－冷却材相互作用に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、原子炉下部キャビティ水深等の感度解析により、原子炉容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による圧力スパイクに対する感度が小さいことが確認されていること、また、原子炉容器外の溶融燃料－冷却材相互作用に対する運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

炉心損傷後の原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり及び溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱と原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がりに係る感度解析により、感度解析ケースの組合せのうち、原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がりを小さくした場合に、有意なコンクリート侵食が発生することが確認されているが、原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり又は溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱に対する運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

炉心損傷後の溶融炉心とコンクリートの伝熱及びコンクリート分解及び非凝縮性ガス発生に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、ACE及びSURC実験解析により溶融炉心のコンクリートの伝熱及びそれに伴うコンクリート侵食挙動について妥当に評価できることが確認されていること、また、溶融炉心とコンクリートの伝熱及び非凝縮性ガス発生に対する運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

#### b. 評価項目となるパラメータに与える影響

炉心における燃料棒内温度変化，燃料棒表面熱伝達，燃料被覆管酸化及び燃料被覆管変形に係る解析コードの炉心ヒートアップモデルは，TMI事故についての再現性が確認されており，炉心ヒートアップに係る感度解析では，下部プレナムへのリロケーション開始時間が30秒程度早まるが，原子炉容器破損時点で原子炉下部キャビティに十分に注水されていることから，解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

原子炉格納容器における区画間の流動の不確かさとして，原子炉格納容器の形状に基づく静水頭による流動が主であることから，評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

炉心損傷後の原子炉容器におけるリロケーションに係る解析コードにおける溶融炉心挙動モデルは，TMI事故についての再現性が確認されており，炉心崩壊に至る温度の感度解析により，原子炉容器破損がわずかに早まる場合があることが確認されているが，原子炉下部キャビティに十分に注水されており，解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

炉心損傷後の原子炉容器における下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは，TMI事故についての再現性が確認されており，下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達に係る感度解析により，原子炉容器破損時間に対する感度が小さいことが確認されていることから，評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

炉心損傷後の原子炉容器破損及び溶融に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは，原子炉容器破損の判定に用いる計装用案内管溶接部の最大歪みを低下させた条件における感度解析により，原

原子炉容器破損がわずかに早まることが確認されているが、原子炉容器破損時点で原子炉下部キャビティに十分に注水されており、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

炉心損傷後の原子炉容器外における溶融燃料－冷却材相互作用の不確かさとして、原子炉下部キャビティ水深等の感度解析により、細粒化された溶融炉心の冷却状態のコンクリート侵食に対する感度が小さいことが確認されていることから、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

炉心損傷後の原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり及び溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱の不確かさとして、溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱と原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がりの感度解析を踏まえ、不確かさに関する感度解析パラメータを組合せたケースについて感度解析を行った。なお、水中での溶融物の拡がり挙動は、知見も少なく複雑であることから、解析条件として極端な設定とした。

落下時に細粒化などにより溶融炉心の冷却が進み、原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がりが小さい場合の感度解析では約18cmのコンクリート侵食が発生するが、その後は原子炉下部キャビティ水により冷却されることでコンクリート侵食は停止し、原子炉下部キャビティ床面のコンクリート厚さと比較して侵食深さは十分小さい。コンクリート侵食により発生する水素は、すべてジルコニウムに起因するものであり、反応割合は全炉心内のジルコニウム量の約6%である。また、溶融炉心の拡がりが小さい場合の拡がり面積は約11m<sup>2</sup>となり、原子炉容器破損位置が原子炉

下部キャビティ側面に近いと、溶融炉心が原子炉下部キャビティ側面に接触する場合がある。解析上では、側面クラスト全体がコンクリートと接触するよう取り扱っているため、原子炉下部キャビティ側面は約18cmのコンクリート侵食が発生するが、コンクリート厚さより小さい。

(添付資料7.2.4.11)

一方、落下時に冷却されず、高温のまま床に到達する場合の感度解析では、溶融炉心は原子炉下部キャビティ床全面に拡がると考えられるため、基本ケースと同様に有意なコンクリート侵食は発生しない。

なお、上記の場合を想定した炉心損傷後の原子炉容器外における溶融燃料－冷却材相互作用の不確かさ及び溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱の不確かさに関する感度解析パラメータを組み合わせた感度解析では有意なコンクリート侵食が発生しないことが確認されている。

いずれのケースにおいても実機では溶融炉心が拡がる過程で先端から冷却が進むこと、実験等の知見において、側面コンクリートが侵食されてギャップが形成されたことで溶融物の冷却が促進し、コンクリート侵食が抑制されることから、原子炉下部キャビティ側面への侵食はさらに小さく抑えられると考えられる。

以上のことから、コンクリート侵食が原子炉格納容器の構造部材の支持機能に影響を与えることはない。

炉心損傷後の原子炉格納容器における溶融炉心とコンクリートの伝熱及びコンクリート分解及び非凝縮性ガス発生に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、ACE及びSURC実験解析より溶融炉

心とコンクリートの伝熱及びそれに伴うコンクリート侵食挙動について妥当に評価できることが確認されていることから、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響はない。

## (2) 解析条件の不確かさの影響評価

### a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件

初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第7.2.5.1表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等、最確条件とした場合の影響を評価する。また、解析条件の設定に当たっては、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定があることから、その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる炉心崩壊熱及び1次冷却材の流出流量に関する影響評価の結果を以下に示す。

#### (a) 運転員等操作時間に与える影響

初期条件の原子炉停止後の炉心崩壊熱を最確条件とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくなるため、炉心損傷開始が遅くなり、炉心損傷を起点とする代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ操作の開始が遅くなるが、操作手順（炉心損傷の判断後、準備が完了した段階でスプレイ実施）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

また、炉心崩壊熱を最確条件とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくなるため、原子炉格納容器への放出エネルギーが小さくなり、原子炉格納容器の圧力上昇が緩和される。しかしながら、原子炉格納容器圧力を起点とする運転員等操作はなく、運転員等操作時間に与える影響はない。

事故条件の起因事象は、解析条件の不確かさとして、地震により Excess LOCA が発生した場合、1 次冷却材の流出流量の増加により、炉心損傷が早まる。その結果、炉心溶融開始の 30 分後に開始するものとしている代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイの開始は早まるが、解析条件と同様に事象発生の約 49 分後に代替格納容器スプレイを開始したとしても、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを「7.2.5.3(2) a. (b) 評価項目となるパラメータに与える影響」における Excess LOCA の感度解析により確認していることから、操作時間を早める必要はなく、運転員等操作時間に与える影響はない。

#### (b) 評価項目となるパラメータに与える影響

初期条件の原子炉停止後の炉心崩壊熱を最確条件とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくなるため、溶融炉心のもつエネルギーが小さくなり、原子炉容器破損が遅くなることから、溶融炉心の原子炉下部キャビティ落下時点での原子炉下部キャビティ水量は多くなり、落下した溶融炉心の熱量も小さくなるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

事故条件の起因事象は、解析条件の不確かさとして、地震により Excess LOCA が発生した場合、1 次冷却材の流出流量の増加により炉心及び原子炉格納容器への影響が考えられることから、破断規模及び破断箇所について以下のケースの感度解析を実施した。

- 1 次冷却材高温側配管 全ループ破断

- ・1次冷却材低温側配管 全ループ破断
- ・原子炉容器下端における破損（開口面積：高温側配管両端  
破断相当）

いずれの感度ケースも代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ開始時間は基本ケースである大破断LOCA時と同様に事象発生の約49分後とした。その結果、第7.2.5.3図から第7.2.5.11図に示すとおり、各ケースともに原子炉下部キャビティへの溶融炉心落下時点で原子炉下部キャビティ水が十分存在するため、ベースマットに有意な侵食は発生せず、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。

（添付資料7.2.1.1.19）

#### b. 操作条件

操作条件の不確かさとして、操作の不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」の6要因に分類し、これらの要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また、運転員等操作時間に与える影響が評価項目となるパラメータに与える影響を評価し、評価結果を以下に示す。

##### (a) 運転員等操作時間に与える影響

本評価事故シーケンスの運転員等操作時間に与える影響については、「7.2.1.1 格納容器過圧破損」と同様である。

##### (b) 評価項目となるパラメータに与える影響

操作条件の炉心損傷を起点とする代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ操作は、運転員等操作時間に与える影響として、炉心崩壊熱を最確条件とした場合、解析条件

で設定している炉心崩壊熱より小さくなるため、炉心損傷開始が遅くなることで操作開始が遅くなるが、炉心崩壊熱の減少により原子炉容器破損時間も同様に遅くなる。このため、「7.2.5.3 (3) 操作時間余裕の把握」において、事象発生の60分後に代替格納容器スプレイを開始した場合の感度解析により操作時間余裕を確認しており、同程度の遅れに対して評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

### (3) 操作時間余裕の把握

操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内での操作時間余裕を確認し、その結果を以下に示す。

操作条件の代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイの操作の時間余裕を確認するため、解析上の開始時間は事象発生の約49分後であるのに対し、事象発生の60分後に開始するについて、感度解析結果を第7.2.5.12図から第7.2.5.14図に示す。その結果、原子炉容器破損時の原子炉下部キャビティ水位は約1.4mであり、コンクリート侵食を防止できていることから、事象発生から60分以上の時間余裕がある。

(添付資料7.2.1.1.21)

### (4) まとめ

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を確認した。その結果、炉心損傷後の原子炉格納容器における原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり、溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱の不確かさとして、原子

炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がりを極端に小さくした場合にコンクリート侵食が発生したが、原子炉下部キャビティ床面のコンクリート厚さと比較して侵食深さは十分小さい。なお、本感度解析では解析条件として極端な設定としており、また、溶融炉心は拡がる過程で先端から冷却が進むことや側面コンクリートのギャップにより溶融物の冷却が促進されると考えられることから、実際の侵食はさらに小さく抑えられると考えられる。以上のことから、原子炉格納容器の構造部材の支持機能には影響はない。

その他の解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、運転員等による代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイ及び格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却により、原子炉下部キャビティに落下した溶融炉心を冷却し、原子炉格納容器雰囲気の冷却及び除熱を行うことにより、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間には時間余裕がある。

(添付資料7.2.5.2, 7.2.5.3)

#### 7.2.5.4 必要な要員及び資源の評価

##### (1) 必要な要員の評価

格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」において、重大事故等対策時に必要な要員は、「7.2.1.1 格納容器過圧破損」と同様である。

##### (2) 必要な資源の評価

格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」において

て、必要な水源、燃料及び電源は、「7.2.1.1 格納容器過圧破損」と同様である。

#### 7.2.5.5 結論

格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」では、運転時の異常な過渡変化、原子炉冷却材喪失事故（LOCA）又は全交流動力電源喪失が発生するとともに、格納容器スプレイ機能、ECCS再循環機能等の安全機能の喪失が重畳する。このため、原子炉容器内の溶融炉心が原子炉格納容器内へ流れ出し、溶融炉心からの崩壊熱や化学反応によって、原子炉下部キャビティのコンクリートが侵食され、原子炉格納容器の構造部材の支持機能を喪失し、原子炉格納容器の破損に至ることが特徴である。格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」に対する格納容器破損防止対策としては、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイにより原子炉格納容器内部へ注水する対策を整備している。

格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」の評価事故シーケンス「大破断LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」に全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮して有効性評価を行った。

上記の場合においても、運転員等操作である代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ及び格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却を実施することにより、原子炉下部キャビティに落下した溶融炉心の冷却、並びに原子炉格納容器雰囲気の冷却及び除熱が可能である。

その結果、溶融炉心・コンクリート相互作用によってベースマット

侵食深さは原子炉格納容器下部の床面で約3mm、壁面で約3mmに抑えられ、原子炉格納容器の構造材の支持機能を維持できる。また、安定状態を維持できる。

原子炉格納容器圧力バウンダリにかかる圧力及び温度、放射性物質の総放出量、原子炉容器破損時の1次冷却材圧力、水素の蓄積を想定した場合の原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力については「7.2.1.1 格納容器過圧破損」、原子炉容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的荷重については「7.2.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」、原子炉格納容器内の水素濃度については「7.2.4 水素燃焼」において、それぞれ確認した。

解析コードの不確かさのうち、原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がりを極端に小さくした場合にコンクリート侵食が発生したが、原子炉下部キャビティ床面のコンクリート厚さと比較して侵食深さは十分小さい。なお、本感度解析では解析条件として極端な設定としており、また、溶融炉心は拡がる過程で先端から冷却が進むことや側面コンクリートのギャップにより溶融物の冷却が促進されると考えられることから、実際の侵食はさらに小さく抑えられると考えられる。以上のことから、原子炉格納容器の構造部材の支持機能には影響はない。

その他の解析コード及び解析条件の不確かさについて確認した結果、運転員等操作に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。

重大事故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員、災害対策

本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。

以上のことから、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイ及び格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却の格納容器破損防止対策は、選定した評価事故シーケンスに対して有効であることが確認でき、格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」に対して有効である。

第7.2.5.1表 「溶融炉心・コンクリート相互作用」の主要解析条件  
(大破断LOCA時に低圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故) (1/4)

| 項目                       | 主要解析条件  | 条件設定の考え方  |
|--------------------------|---|---|
| 解析コード                    | MAAP  | 本評価事故シーケンスの重要な現象である炉心における燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達等を適切に評価することが可能であるシビアクシメント総合解析コード。   |
| 炉心熱出力<br>(初期)            | 100% (2,652MWt) × 1.02                        | 評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。炉心熱出力が大きいと崩壊熱が大きくなり、炉心冷却の観点から厳しい設定。   |
| 1次冷却材圧力<br>(初期)          | 15.41 + 0.21MPa [gage]                        | 評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。1次冷却材圧力が高いと原子炉格納容器へのエネルギー放出が大きくなり、原子炉格納容器冷却の観点から厳しい設定。  |
| 1次冷却材平均温度<br>(初期)        | 306.6 + 2.2°C                                 | 評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。1次冷却材温度が高いと原子炉格納容器へのエネルギー放出が大きくなり、原子炉格納容器冷却の観点から厳しい設定。  |
| 炉心崩壊熱                    | FP：日本原子力学会推奨値<br>アクチニド：ORIGEN2<br>(サイクル末期を仮定) | 17×17型燃料集合体を装荷した3ループブランケットを包絡するサイクル末期炉心の保守的な値を設定。燃焼度が高いと高次のアクチニドの蓄積が多くなるため長期冷却時の崩壊熱は大きくなる。このため、燃焼度が高くなるサイクル末期時点を対象に崩壊熱を設定。また、使用する崩壊熱はウラン・ブルトニウム混合酸化物燃料の装荷を考慮している。 |
| 蒸気発生器<br>2次側保有水量<br>(初期) | 50t (1基当たり)                                   | 設計値として設定。   |
| 原子炉格納容器<br>自由体積          | 65,500m <sup>3</sup>                          | 評価結果を厳しくするように、原子炉格納容器自由体積が小さいと、原子炉格納容器圧力及び温度上昇が大きくなり、原子炉格納容器冷却の観点から厳しい設定。   |
| ヒートシンク                   | 設計値に余裕を考慮した<br>小さい値                           | 評価結果を厳しくするように、ヒートシンクの設計値に余裕を考慮した小さい値を設定。ヒートシンクが小さいと、原子炉格納容器圧力及び温度上昇が大きくなり、原子炉格納容器冷却の観点から厳しい設定。  |

初期条件

第7.2.5.1表 「溶融炉心・コンクリート相互作用」の主要解析条件  
(大破断LOCA時に低圧注入機能、高压注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故) (2/4)

| 項目            | 主要解析条件  | 条件設定の考え方   |
|---------------|---|--|
| 起因事象          | 大破断LOCA<br>破断位置：高温側配管<br>破断口径：完全両端破断  | 原子炉格納容器内へ早期に炉心からの蒸気が系外に放出されるため、事象進展が早く、炉心溶融、原子炉容器破損などの主要事象の発生時刻が早くなる観点から、高温側配管（口径約0.74m(29インチ)）の完全両端破断を設定。 |
| 安全機能の喪失に対する仮定 | 低压注入機能、高压注入機能<br>及び<br>格納容器スプレイ注入機能喪失<br>・外部電源喪失時に非常用所内<br>交流電源喪失<br>・原子炉補機冷却機能喪失 | ECCS又は格納容器スプレイによる原子炉格納容器内へ注水されず、溶融炉心によるコンクリート侵食の発生の観点で厳しい条件として、低压注入機能、高压注入機能及び格納容器スプレイ注入機能の喪失を設定。          |
| 外部電源          | 外部電源なし  | 「安全機能の喪失に対する仮定」に示すとおり、外部電源なしを想定。   |
| 水素の発生         | ジルコニウム－水反応を考慮   | 水素の発生による原子炉格納容器圧力及び温度に対する影響を考慮する観点で、水素発生の主要因となるジルコニウム－水反応を考慮。なお、水の放射線分解等による水素発生量は少なく、影響が軽微であることから考慮しない。    |


第7.2.5.1表 「溶融炉心・コンクリート相互作用」の主要解析条件  
(大破断LOCA時に低圧注入機能、高压注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故) (3/4)

| 項目                          | 主要解析条件   | 条件設定の考え方   |
|-----------------------------|--|--|
| 原子炉トリップ信号                   | 1次冷却材ポンプ電源電圧低下<br>(定格値の65%)<br>(応答時間1.8秒)                | トリップ設定値に計装誤差を考慮した低い値としてトリップ限界値を設定。<br>検出遅れ、信号発信遅れ時間等を考慮して応答時間を設定。  |
| タービン動輔助給水ポンプ                | 事象発生60秒後に注水開始<br><br>80m <sup>3</sup> /h<br>(蒸気発生器3基合計)  | タービン動輔助給水ポンプの作動時間は、信号遅れとポンプ定速達成時間に余裕を考慮して設定。<br>タービン動輔助給水ポンプの設計値115m <sup>3</sup> /hから、ミニフロー流量35m <sup>3</sup> /hを除いた値により設定。 |
| 蓄圧タンク保持圧力                   | 4.04MPa[gage]<br>(最低保持圧力)                                | 炉心への注水のタイミングを遅くし、炉心損傷のタイミングを早める観点から最低保持圧力を設定。  |
| 蓄圧タンク保有水量                   | 29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)<br>(最低保有水量)                   | 炉心への注水量を少なくし、炉心損傷のタイミングを早める観点から最低保有水量を設定。  |
| 代替格納容器スプレイポンプによるスプレイ流量      | 140m <sup>3</sup> /h                                     | 設計上期待できる値として設定。  |
| 格納容器再循環ユニット                 | 2基<br><br>1基当たりの除熱特性<br>(100°C～約155°C,<br>約3.6MW～約6.5MW) | 粗フィルタがある場合の格納容器再循環ユニット除熱特性の設計値として設定。   |
| 原子炉格納容器内水素処理装置及び格納容器水素イグナイタ | 効果を期待せず  | 原子炉格納容器圧力の観点で厳しくなるように、原子炉格納容器内水素処理装置及び格納容器水素イグナイタの効果については期待しない。  |
| 溶融炉心の原子炉下部キャビティ床面での拡がり      | 原子炉下部キャビティ床底面の全面   | 米国の新設炉に対する民間ガイドラインでは、溶融炉心が床全面に均一に拡がることを前提にした考え方方が採用されているため、本有効性評価においても同様の考え方により設定。   |
| 溶融炉心から原子炉下部キャビティ水への熱流束の上限   | 0.8MW/m <sup>2</sup> 相当 (大気圧条件)                          | 水による冷却を伴った溶融物とコンクリートの相互作用に関する実験に基づき設定。   |
| 溶融炉心とコンクリートの伝熱抵抗の考慮せず       | 溶融炉心とコンクリートの伝熱抵抗を考慮せず                                    | 溶融炉心が原子炉下部キャビティ床面に堆積し、コンクリートと直接接触している場合、溶融炉心の表面温度とコンクリート表面温度が同等となることに基づき設定。  |


重大事故等対策に関する機器条件

第7.2.5.1表 「溶融炉心・コンクリート相互作用」の主要解析条件  
 (大破断LOCA時に低圧注入機能、高压注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故) (4/4)


| 項目                            | 主要解析条件                      | 条件設定の考え方            |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイの開始 | 炉心溶融開始の30分後                 | 運転員等操作時間を考慮して設定。    |
| 代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイの停止 | 事象発生の24時間後                  | 格納容器内自然対流冷却開始に伴い停止。 |
| 重大事故等対策に関連する操作条件              | 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却開始 | 運転員等操作時間を考慮して設定。    |



第 7.2.5.1 図 原子炉下部キャビティ水量の推移




第 7.2.5.2 図 ベースマット侵食深さの推移




第 7.2.5.3 図 原子炉下部キャビティ水量の推移

(高温側配管全ループ破断時の影響確認)




第 7.2.5.4 図 ベースマット侵食深さ（床面）の推移

(高温側配管全ループ破断時の影響確認)




第 7.2.5.5 図 ベースマット侵食深さ（壁面）の推移  
 (高温側配管全ループ破断時の影響確認)




第 7.2.5.6 図 原子炉下部キャビティ水量の推移

(低温側配管全ループ破断時の影響確認)




第 7.2.5.7 図 ベースマット侵食深さ（床面）の推移


(低温側配管全ループ破断時の影響確認)




第 7.2.5.8 図 ベースマット侵食深さ（壁面）の推移  
 (低温側配管全ループ破断時の影響確認)




第 7.2.5.9 図 原子炉下部キャビティ水量の推移  
(原子炉容器下端における破損時の影響確認)




第 7.2.5.10 図 ベースマット侵食深さ（床面）の推移  
(原子炉容器下端における破損時の影響確認)




第 7.2.5.11 図 ベースマット侵食深さ（壁面）の推移  
 (原子炉容器下端における破損時の影響確認)



第 7.2.5.12 図 原子炉下部キャビティ床面からの水位の推移  
(代替格納容器スプレイ操作時間余裕確認)



第 7.2.5.13 図 ベースマット侵食深さ (床面) の推移  
(代替格納容器スプレイ操作時間余裕確認)



第 7.2.5.14 図 ベースマット侵食深さ（壁面）の推移  
(代替格納容器スプレイ操作時間余裕確認)

格納容器破損防止対策の有効性評価における  
原子炉下部キャビティ水量及び水位について

- (1) 大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故（格納容器過圧破損、原子炉圧力容器外における溶融燃料－冷却材相互作用、溶融炉心・コンクリート相互作用）

図 1～図 4 にそれぞれの区画の保有水量、水位、原子炉下部キャビティ内水温及び原子炉下部キャビティ内蒸気質量の推移を示す。原子炉格納容器最下階部（蒸気発生器下部基礎室及び圧力ヘッダー室）については、事象発生直後から 1 次冷却材の破断水により水量は増加し、水位も同様に上昇する。一方、原子炉下部キャビティについては、最下階部の水が開口部を経由して流入することにより徐々に水量が増加し、それに伴い水位も徐々に上昇する。

約 49 分以降は代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ注入により両区画の水量は増加し、開口部を経由して原子炉下部キャビティへ流入するため、スプレイ注入以降は原子炉下部キャビティの水位が上昇し、原子炉容器が破損する約 1.6 時間後における水位は約 1.5m となっている。




図 1 原子炉格納容器内水量の推移




図 2 原子炉下部キャビティ床面からの水位の推移

添 7.2.5.1-2




図3 原子炉下部キャビティ内水温の推移




図4 原子炉下部キャビティ内蒸気質量の推移

(2) 外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故（格納容器過温破損、高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱）

図5にそれぞれの区画の保有水量を、図6に水位の推移を示す。原子炉格納容器最下階部（蒸気発生器下部基礎室及び圧力ヘッダー室）については、約1.7時間後に加圧器逃がしタンクのラプチャディスクが作動することに伴い水量が増加し、約3.6時間以降は代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイの効果によりさらに水量が増加する。また、図6に示すとおり、約2.5時間後に最下階部の水位が原子炉下部キャビティへの開口部に到達することにより、以降は最下階部からの水の流入により原子炉下部キャビティの水量が増加する。




図5 原子炉格納容器内水量の推移




図6 原子炉下部キャビティ床面からの水位の推移

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について  
(溶融炉心・コンクリート相互作用)

評価事故シーケンス「大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」における解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価を表 1 から表 3 に示す。

表1 解析コードにおける重要現象の不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（1／3）

| 分類        | 重要現象                | 解析モデル  | 不確かさ  | 運転員等操作時間に与える影響   | 評価項目となるパラメータに与える影響   |
|-----------|---------------------|--|---|--|--|
|           | 崩壊熱<br>(原子炉出力及び崩壊熱) | 炉心モデル<br>(原子炉出力及び崩壊熱)  | 入力値に含まれる。   | 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。   | 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。   |
| 燃料棒内温度変化  |                     | ○TMI 事故解析における炉心ヒートアップ時の水素発生、炉心領域での溶融進展状態について、TMI 事故分析結果と一致することを確認。<br><br>炉心モデル<br>(炉心熱水力モデル)<br>溶融炉心挙動モデル<br>(炉心ヒートアップ) | ○TMI 事故解析における炉心ヒートアップ時の水素発生、炉心表面熱伝達、燃料被覆管酸化及び燃料被覆管変形に係る解析コードの炉心ヒートアップモデルは、TMI 事故についての再現性が確認されており、炉心ヒートアップに係る感度解析では、下部フレナムに対する感度は小さく、また、炉心がヒートアップする状態では炉心出口温度の上昇が急峻であるが、ジルコニウム一水反応速度の係数を 2 倍とした感度解析により影響確認。<br>・運転員操作の起点となる炉心溶融開始時間への影響は小さい。<br>・下部フレナムへのリロケーションの開始時間は約 30 秒である。 | 炉心における燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管酸化及び燃料被覆管変形に係る解析コードの炉心ヒートアップモデルは、TMI 事故についての再現性が確認されており、炉心ヒートアップに係る感度解析では、下部フレナムへのリロケーション開始時間が約 30 秒早まるが、原子炉容器破損時点で原子炉下部キャビティに十分に注水されていることから、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 | 炉心における燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管酸化及び燃料被覆管変形に係る解析コードの炉心ヒートアップモデルは、TMI 事故についての再現性が確認されており、炉心ヒートアップに係る感度解析では、下部フレナムへのリロケーション開始時間が約 30 秒早まるが、原子炉容器破損時点で原子炉下部キャビティに十分に注水されていることから、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 |
| 燃料棒表面熱伝達  |                     |  |   |  |  |
| 炉心        |                     |  |   |  |  |
| 燃料被覆管酸化   |                     |  |   |  |  |
| 燃料被覆管変形   |                     |  |   |  |  |
| 沸騰・ポイド率変化 |                     | 炉心モデル<br>(炉心水位計算モデル)   |   | 高溫側配管破裂の場合、上部フレナム、高溫側配管、蒸気發生器 1 次側の冷却材は放出されて水位が形成されないことが、解析コードにおいては、炉心水位に係る不確かさを考慮する必要はなく、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響はない。  | 高溫側配管破裂の場合、上部フレナム、高溫側配管、蒸気發生器 1 次側の冷却材は放出されて水位が形成されないことが、解析コードにおいては、炉心水位に係る不確かさを考慮する必要はなく、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響はない。  |
| 気液分離・対向流  |                     |  |   |  |  |

表1 解析コードにおける重要現象の不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（2／3）

| 分類      | 重要現象         | 解析モデル                        | 運転員等操作時間に与える影響   |  | 評価項目となるパラメータに与える影響  |
|---------|--------------|------------------------------|--|--|---|
|         |              |                              | 不確かさ   | 不確かさ   |   |
| 原子炉格納容器 | 区画間の流動（液体）   | 原子炉格納容器モデル（原子炉格納容器の熱水力モデル）   | 原子炉格納容器の形状（流路高低差や堰高等）に基づく静水頭による流動が主として、原子炉格納容器の形状に基づく静水頭による流動計算には不確かさはない。  | 原子炉格納容器における区画間の流動の不確かさとして、原子炉格納容器に係る原燃料棒破損部の形状に基づく静水頭による流動が主であることが、原子炉格納容器圧力及び温度を起点に操作開始する運転員等操作時間に与える影響はないとから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。                                 | 原子炉格納容器等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は確実。  |
|         | スプレイ冷却       | 安全系モデル（格納容器スプレイメモル）          | 入力値に含まれる   | 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。   | 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。  |
|         | 水素濃度変化       | 原子炉格納容器モデル（水素発生）             | TMI事故解析における水素発生期間と水素発生量について、TMI事故分析結果と一致することを確認。   | 原子炉格納容器における水素発生に係る原子炉格納容器モデルは、TMI事故の再現性が確認されており妥当性がある。また、有効性評価では、MAAPで得られた水素発生量の変化を全炉内での75%が反応するように補正して評価していることから、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与えられない。                      | 原子炉格納容器における水素発生に係る原子炉格納容器モデルは、TMI事故についての再現性が確認されており妥当性がある。また、有効性評価では、MAAPで得られた水素発生量の変化を全炉内での75%が反応するように補正して評価していることから、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与えられない。                           |
|         | リロケーション      | 溶融炉心挙動モデル（リロケーション）           | ・TMI事故解析における炉心損傷挙動について、TMI事故分析結果と一致することを確認。<br>・リロケーションの進展が早まるなどを想定し、炉心崩壊に至る温度を下げた場合の感度解析により影響を確認。下部ブレナムへのリロケーション後の原子炉容器の破損時間は、約3分早まる。ただし、本感度解析は仮想的な厳しい条件を設定した場合の結果である。            | 炉心損傷後の原子炉容器におけるリロケーションに係る解析コードは、TMI事故についての再現性が確認されており、炉心崩壊に至る温度の仮想的に厳しい条件における感度解析により、原子炉容器破損がわざわざかに早まる場合があることが確認されているが、原子炉容器破損を起点に操作開始する運転員等操作時間に与える影響はない。             | 炉心損傷後の原子炉容器におけるリロケーションに係る解析コードは、TMI事故についての再現性が確認されており、炉心崩壊に至る温度の仮想的に厳しい条件における感度解析により、原子炉容器破損がわざわざかに早まることが確認されているが、原子炉容器破損時間に対する感度が小さいことが確認され、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 |
|         | 原子炉容器（炉心損傷後） | 溶融炉心挙動モデル（下部ブレナムでの溶融炉心の熱伝達）  | ・TMI事故解析における下部ヘッドの温度挙動について、TMI事故分析結果と一致することを確認。<br>・下部ブレナムでの溶融炉心の熱伝達についての再現性が確認されており、下部ブレナムでの溶融炉心の熱伝達に係る感度解析により、原子炉容器破損時間に対する感度が小さいことが確認されるが、原子炉容器破損を起点に操作開始する運転員等操作時間に与えられる影響はない。 | 炉心損傷後の原子炉容器における下部ブレナムでの溶融炉心の熱伝達に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、TMI事故についての再現性が確認されており、下部ブレナムでの溶融炉心の熱伝達に係る感度解析により、原子炉容器破損時間に対する感度が小さいことが確認されるが、原子炉容器破損を起点に操作開始する運転員等操作時間に与えられる影響はない。 | 炉心損傷後の原子炉容器における下部ブレナムでの溶融炉心の熱伝達に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、TMI事故についての再現性が確認されており、下部ブレナムでの溶融炉心の熱伝達に係る感度解析により、原子炉容器破損時間が早まることが確認され、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響はない。                      |
|         |              | 溶融炉心挙動モデル（原子炉容器破損、溶融炉心挙動モデル） | 溶融炉心挙動モデル（下部ブレナムでの溶融炉心の熱伝達）  | 原子炉容器破損に影響する項目として「計装用案内管溶接部の破損判定に用いる最大歪み（しきい値）」をパラメータとした場合の感度解析を行い、原子炉容器破損時間が5分早まるることを確認。ただし、仮想的な厳しい条件を与えたケースであり、実機解析への影響は小さいと判断される。                                   | 炉心損傷後の原子炉容器における溶融炉心の熱伝達に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、TMI事故についての再現性が確認されており、下部ブレナムでの溶融炉心の熱伝達に係る感度解析により、原子炉容器破損時間が早まることが確認され、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響はない。                              |
|         | 1次系内FP挙動     | 核分裂生成物（FP）挙動モデル              | 原子炉容器破損、溶融炉心挙動モデル  | 原子炉容器破損に影響する項目として「計装用案内管溶接部の破損判定に用いる最大歪み（しきい値）」をパラメータとした場合の感度解析を行い、原子炉容器破損時間が5分早まることが確認されるが、原子炉容器破損を起点に操作開始する運転員等操作時間に与えられる影響はない。                                      | 炉心損傷後の原子炉容器における溶融炉心の熱伝達に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、TMI事故についての再現性が確認されており、下部ブレナムでの溶融炉心の熱伝達に係る感度解析により、原子炉容器破損時間が早まることが確認され、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響はない。                              |

表1 解析コードにおける重要現象の不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（3／3）

| 分類                     | 重要現象   | 解析モデル   | 不確かさ | 運転員等操作時間に与える影響   | 評価項目となるパラメータに与える影響   |
|------------------------|--|---|------|--|--|
| 原子炉容器外 FCI             | 原子炉下部キャビティ水深<br>(溶融炉心細粒化、デブリ粒子熱伝達)   | 原子炉容器外の原子炉格納容器における原子炉格納容器外の溶融燃料一冷却材相互作用の不確かさとして、原子炉下部キャビティ水深等の感度解析により、原子炉容器外の溶融燃料一冷却材相互作用による圧力スパイクに対する感度が小さいことが確認され、また、原子炉容器外の溶融燃料一冷却材相互作用に対する評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 |      |  |  |
| 原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の挙がり | OMCII 現象の不確かさ要因として以下を抽出。<br>・原子炉下部キャビティ水深<br>・Ricou-Spalding のエントレインメント係数<br>・溶融炉心の挙がり面積<br>・水一溶融炉心間の熱伝達係数 | 溶融炉心挙動モデル<br>(原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動)   |      | 炉心損傷後の原子炉格納容器における原子炉下部キャビティ水の伝熱と原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の挙がりを考慮する解析コードの感度解析により、原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の挙がりと感度解析ケースのうち、原子炉下部キャビティ床面の伝熱と原子炉下部キャビティ床面の組合せのうち、原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の挙がりを小さくする場合に、有意なコンクリート侵食が発生したが、原子炉下部キャビティ床面のコンクリート厚さと比較して侵食深さは十分小さいことを確認した。また、溶融炉心の挙がりを小さくした場合、溶融炉心の側面も水と接触するため、側面からの除熱にも期待するため、炉心損傷後も運転員等操作時間に与える影響はない。 | 炉心損傷後の原子炉格納容器における溶融炉心と原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の挙がりを考慮する解析コードの感度解析により、原子炉下部キャビティ水の伝熱と原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の挙がりを小さくする場合に、有意なコンクリート侵食が発生したが、原子炉下部キャビティ床面のコンクリート厚さと比較して侵食深さは十分小さいことを確認した。また、溶融炉心の側面も水と接触するため、側面からの除熱にも期待するため、炉心損傷後も運転員等操作時間に与える影響はない。 |
| 溶融炉心とコンクリートの伝熱         | ACE 及び SURC 実験解析により、溶融炉心体積状態が既知である場合の溶融炉心とコンクリートの伝熱及びそれに伴うコンクリート侵食挙動について妥当に評価できることを確認。                     | 原子炉格納容器<br>(炉心損傷後)  |      | 炉心損傷後の原子炉格納容器における溶融炉心とコンクリートの伝熱及び非燃縮性ガス発生に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、ACE 及び SURC 実験解析により溶融炉心のコンクリートの伝熱及びそれに伴うコンクリート侵食挙動について妥当に評価できることが確認されることがあること、また、溶融炉心とコンクリートの伝熱及び非燃縮性ガス発生に係る解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響はない。   | 炉心損傷後の原子炉格納容器における溶融炉心とコンクリートの伝熱及び非燃縮性ガス発生に係る解析コードの溶融炉心挙動モデルは、ACE 及び SURC 実験解析により溶融炉心とコンクリートの伝熱及びそれに伴うコンクリート侵食挙動について妥当に評価できることが確認されることがあることから、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響はない。   |
| 原子炉格納容器内 FP 挙動         | ABCOVE 実験解析により、原子炉格納容器内のエアロソル沈着挙動をほぼ適正に評価できることを確認。   | 核分裂生成物 (FP)<br>挙動モデル  |      |  | 炉心損傷後の原子炉格納容器における格納容器内 FP 挙動に係る核分裂生成物挙動モデルについては、ABCOVE 実験解析において、格納容器へ放出されたエアロソルの沈着挙動について適正に評価できること、また、左記の重要な現象を起点に操作開始する運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。   |

解説条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響 (1/4)

| 項目   | 解析条件 (初期条件) の不確かさ   |  | 条件設定の考え方  | 評価項目となるパラメータに与える影響   |
|--|---|--|---|--|
|  | 解析条件  | 最確条件   |   |  |
| 炉心熱出力<br>(初期)  | 100% (2,652 MWt)<br>×1.02   | 100% (2,652 MWt)   | 最確条件に対して定常誤差分大きい保守的条件を用いており崩壊熱及び炉心保有熱が大きくなることから、溶融炉心の特徴及び炉心損傷開始時間が遅くなる。よって、最確条件を用いた場合には炉心保有熱の減少により溶融炉心損傷開始を起点とする代替格納容器プレイ操作の開始が遅くなる。また、原子炉下部キヤビティに落下した際の原子炉下部キヤビティ水量は多い方向となること、落下した溶融炉心の熱量も小さくなる方向となることから、評価項目となるパラメータに対する余裕が大きくなる。 | 最確条件に対して定常誤差分大きい保守的条件を用いており崩壊熱及び炉心保有熱が大きくなることから、溶融炉心の特徴及び炉心損傷開始時間が遅くなる。よって、最確条件を用いた場合には炉心保有熱の減少により溶融炉心損傷開始を起点とする代替格納容器プレイ操作の開始が遅くなる。また、原子炉下部キヤビティに落下した際の原子炉下部キヤビティ水量は多い方向となることから、評価項目となるパラメータに対する余裕が大きくなる。 |
| 1次冷却材圧力<br>(初期)  | 15.41±0.21 MPa<br>[gage]  | 15.41 MPa<br>[gage]  | 評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。炉心熱出力が大きいと崩壊熱が大きくなり、炉心冷却の観点から厳しい設定。   | 評価結果を考慮した上限値を設定してMCCIの観点では1次冷却材が放出された後の溶融炉心の挙動、原子炉下部キヤビティへのスプレイ水等の流入の影響が大きく、1次冷却材圧力の初期値が評価項目となるパラメータに与える影響はない。   |
| 1次冷却材平均温度<br>(初期)  | 306.6±2.2°C   | 306.6°C  | 評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。1次冷却材圧力が高いと原子炉格納容器へのエネルギー放出が大きくなる。よって、原子炉格納容器冷却の観点から厳しい設定。  | 評価結果を考慮した上限値を設定してMCCIの観点では1次冷却材が放出された後の溶融炉心の挙動、原子炉下部キヤビティへのスプレイ水等の流入の影響が大きく、1次冷却材圧力の初期値が評価項目となるパラメータに与える影響はない。   |
| 炉心崩壊熱<br>FP：日本原子力<br>学会推薦值<br>アクリニド：<br>ORIGEN2<br>(サイクル末期を<br>仮定) | 17×17 型燃料集合体を装荷した3ループプラントを包絡するサイクル末期炉心の保守的な値を設定。燃焼度が高いと高次のアチクニドの蓄積が多くなるため長周期時の崩壊熱は大きくなる。このため、燃焼度が高くなるサイクル末期時点を対象に崩壊熱を設定。また、使用する崩壊熱はウラン・ブルトニウム混合酸化物燃料の装荷を考慮している。 | 評価結果を考慮した上限値を設定してMCCIの観点では1次冷却材が放出された後の溶融炉心の挙動、原子炉下部キヤビティへのスプレイ水等の流入の影響が大きく、1次冷却材圧力の初期値が評価項目となるパラメータに与える影響はない。 | 評価結果を考慮した上限値を設定してMCCIの観点では1次冷却材が放出された後の溶融炉心の挙動、原子炉下部キヤビティへのスプレイ水等の流入の影響が大きく、1次冷却材圧力の初期値が評価項目となるパラメータに与える影響はない。  |  |
| 蒸気発生器<br>2次側保有水量<br>(初期)   | 50t<br>(1基当たり)  | 50t<br>(1基当たり)   | 蒸気発生器2次側保有水量の設計値として設定。  | 評価結果を厳しくするように、原子炉格納容器自由体積の設計値に余裕を考慮した小さい値を設定。原子炉格納容器自由体積が大きいと、原子炉格納容器圧力及び温度上昇が大きくなり、原子炉格納容器冷却の観点から厳しい設定。   |
| 原子炉格納容器<br>自由体積  | 65,500m³  | 66,000m³   | 評価結果を厳しくするように、ヒートシンクの設計値に余裕を考慮した小さい値を設定。ヒートシンクが大きいと、原子炉格納容器圧力及び温度上昇が大きくなり、原子炉格納容器冷却の観点から厳しい設定。  | 評価結果を考慮した上限値を設定してMCCIの観点では1次冷却材が放出された後の溶融炉心の挙動、原子炉下部キヤビティへのスプレイ水等の流入の影響が大きく、1次冷却材圧力の初期値が評価項目となるパラメータに与える影響はない。   |
| ヒートシンク   | 設計値に余裕を考<br>慮した小さい値   | 設計値  | 評価結果を考慮した上限値を設定してMCCIの観点では1次冷却材が放出された後の溶融炉心の挙動、原子炉下部キヤビティへのスプレイ水等の流入の影響が大きく、1次冷却材圧力の初期値が評価項目となるパラメータに与える影響はない。  | 評価結果を考慮した上限値を設定してMCCIの観点では1次冷却材が放出された後の溶融炉心の挙動、原子炉下部キヤビティへのスプレイ水等の流入の影響が大きく、1次冷却材圧力の初期値が評価項目となるパラメータに与える影響はない。   |

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（2／4）

| 項目   | 解析条件（事象条件）の不確かさ          | 運転員等操作時間に与える影響  | 評価項目となるパラメータに与える影響  |
|------|--------------------------|---|---|
| 項目   | 解析条件<br>解析条件             | 最確条件<br>条件設定の考え方  | 条件設定の考え方  |
| 起因事象 | 大破断 LOCA<br>高温側配管の完全両端破断 | 原子炉格納容器内へ早期に炉心からの蒸気が放出され、炉心損傷が早く発生する。また、原子炉格納容器圧力が早く昇る。運転員等操作時間に与える影響はない。 | 高溫側配管以外の両端破断、または中小 LOCA の場合、原子炉格納容器内への蒸気放出が遅くなることで、炉心損傷時間、最確条件を用いた場合には炉心溶融開始が遅くなる。よって、最確条件に対する影響が大きくなる。<br>なお、地盤により Excess LOCA が発生した場合、1 次冷却材の流出流量の増加により炉心及び原子炉格納容器への影響が考えられることから、破壊規模及び破壊箇所について以下のケースの感度解析を実施した。<br>・1 次冷却材高温側配管全ループ破断<br>・1 次冷却材低温側配管全ループ破断<br>・原子炉容器下端における破（開口面積：高温側配管両端破断相当） |
| 事故条件 | 安全機能の喪失に対する仮定            | 低圧注入機能、高压注入機能及び格納容器スプレイ注入機能喪失<br>・外部電源喪失時に非常用所内交流電源喪失<br>・原子炉補機冷却水機能喪失    | EGCS 又は格納容器スプレイによる原子炉格納容器内へ注水されず、溶融炉心によるコンクリート侵食の発生の観点で厳しい条件として、低圧注入機能、高压注入機能及び格納容器スプレイ注入機能の喪失を設定。  |
|      |                          | 低圧注入機能、高压注入機能及び格納容器スプレイ注入機能喪失<br>・外部電源喪失時に非常用所内交流電源喪失<br>・原子炉補機冷却水機能喪失    | 代替格納容器スプレイ及び格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から外部電源喪失時ににおける非常用所内交流電源の喪失及び原子炉補機冷却水機能喪失の重量を考慮。   |
|      | 外部電源                     | 外部電源なし  | 「安全機能の喪失に対する仮定」に示すとおり、外部電源なしを想定。  |
|      | 水素の発生                    | ジルコニウム－水反応を考慮   | 水素の発生による原子炉格納容器圧力及び温度に対する影響を考慮する観点で、水素発生の主要原因となるジルコニウム－水反応を考慮。なお、水の放射線分解等による水素発生量は少く、影響が軽微であることから考慮しない。   |

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（3／4）

| 項目                                      | 解析条件（機器条件）の不確かさ                                    |  | 条件設定の考え方   | 運転員等操作時間に与える影響   | 評価項目となるパラメータに与える影響   |
|---|--|--|--|--|--|
|   | 解析条件   | 最確条件   |  |  |  |
| 原子炉トリップ信号                               | 1次冷却材ポンプ<br>電源電圧低<br>(定格値の65%)<br>(応答時間1.8秒)       | 1次冷却材ポンプ<br>電源電圧低<br>(定格値の70%)<br>(応答時間1.8秒以下)     | トリップ設定値に計装誤差を考慮した低い値とし、トリップ限界値を設定。検出遅れ、信号発信遅れ時間等を考慮して応答時間を設定。  | 解析条件に対して、原子炉トリップ時間がわざかに早くなるが、その差はわずかであり、評価項目となるパラメータに与える影響はない。   | 解析条件に対して、原子炉トリップ時間がわざかに早くなるが、その差はわずかであり、評価項目となるパラメータに与える影響はない。   |
| タービン動補助給水ポンプ                            | 事象発生の60秒後に給水開始                                     | 事象発生35秒後に給水開始                                      | タービン動補助給水ポンプの作動時間は、信号遅れとポンプ定速達成時間に余裕を考慮して設定。   | 解析条件で設定しているタービン動補助給水ポンプの作動時間より早くなるため、最確条件を用いた場合には戸心損傷時間及び原子炉格納容器圧力及び温度上昇が遅くなる。よって、最確条件を用いた場合の作動時間より早くなるため、原子炉容器破損時間は遅くなり、評価項目となるパラメータに対する余裕が大きくなる。                                   | 解析条件で設定しているタービン動補助給水ポンプの作動時間より早くなるため、最確条件を用いた場合には戸心損傷時間及び原子炉容器圧力及び温度上昇が遅くなる。よって、最確条件を用いた場合の作動時間より早くなるため、原子炉容器破損時間は遅くなり、評価項目となるパラメータに対する余裕が大きくなる。                                     |
| 蓄圧タンク<br>保持圧力                           | 80m <sup>3</sup> /h<br>(蒸気発生器<br>3基合計)             | 80m <sup>3</sup> /h<br>(蒸気発生器<br>3基合計)             | タービン動補助給水ポンプの設計値11.5m <sup>3</sup> /hから、ミニフロー流量35m <sup>3</sup> /hを除いた値により設定。  | 解析条件と最確条件が同様であることから、事象進展に影響はない。  | 解析条件と最確条件が同様であることから、事象進展に影響はない。  |
| 蓄圧タンク<br>保持圧力                           | 4.04MPa [gage]<br>(最低保持圧力)                         | 約4.4MPa [gage]<br>(通常運転時の設定期圧力)                    | 炉心への注水のタイミングを遅くし、炉心損傷のタイミングを早める観点から最低保持圧力を設定。  | 最確条件に対して低めの圧力を用いており、初期保持圧力が小さくなることで蓄圧注入のタイミングも遅くなる。よって、通常運転時の圧力が小さくなることでは戸心損傷時間は遅くなり、炉心溶融開始を起点とする代替格納容器スプレイ操作の開始が遅くなるが、操作手順(戸心損傷の判断後、準備が完了した段階でスプレイ実施)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。 | 最確条件に対して低めの圧力を用いており、初期保持圧力が小さくなることで蓄圧注入のタイミングも遅くなる。よって、通常運転時の圧力が小さくなることでは戸心損傷時間は遅くなり、炉心溶融開始を起点とする代替格納容器スプレイ操作の開始が遅くなるが、操作手順(戸心損傷の判断後、準備が完了した段階でスプレイ実施)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。 |
| 蓄圧タンク<br>保有水量                           | 29.0m <sup>3</sup><br>(1基当たり)<br>(最低保有水量)          | 約30.0m <sup>3</sup><br>(1基当たり)<br>(通常運転時管理値<br>中央) | 炉心への注水量を少なくし、戸心損傷のタイミングを早める観点から最低保有水量を設定。  | 初期保有水量として最低保有水量を用いることで、戸心への注入量が少なくなる。よって、通常運転時の保有水量を用いた場合は戸心溶融開始を起点とする代替格納容器スプレイ操作の開始が遅くなるが、操作手順(戸心損傷の判断後、準備が完了した段階でスプレイ実施)に変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。                             | 初期保有水量として最低保有水量を用いることで、戸心への注入量が少くなる。よって、通常運転時の保有水量を用いた場合には戸心溶融開始を起点とする代替格納容器スプレイ操作の開始が遅くなるが、操作手順(戸心損傷の判断後、準備が完了した段階でスプレイ実施)に変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。                             |
| 代替格納容器スプレイボルブによるスプレーフローレンジ              | 140m <sup>3</sup> /h                               | 140m <sup>3</sup> /h                               | 設計上期待できる値として設定。  | 解析条件と重大事故等対策として設計した値が同様であることから、事象進展に影響はない。   | 解析条件と重大事故等対策として設計した値が同様であることから、事象進展に影響はない。   |
| 格納容器再循環ユニット                             | 2基   | 2基   | 最確条件の格納容器再循環ユニットの除熱特性(粗フィルタの取り外しを考慮)を用いた場合、解析条件で使用している除熱特性より高いため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が遅くなるが、格納容器内自然対流冷却の開始後に運転員等操作時間に与える影響はない。 | 最確条件の格納容器再循環ユニットの除熱特性(粗フィルタの取り外しを考慮)を用いた場合、解析条件で使用している除熱特性より高いため、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が遅くなるが、格納容器内自然対流冷却の開始後に運転員等操作時間に与える影響はない。   |  |
| 原子炉格納容器<br>内水素処理装置<br>及び<br>格納容器水素イグナイヤ | 1基あたりの<br>除熱特性<br>(100°C～約155°C、<br>約3.6MW～約6.5MW) | 1基あたりの<br>除熱特性<br>(100°C～約155°C、<br>約4.4MW～約7.6MW) | 原子炉格納容器圧力の観点で厳しくなるように、原子炉格納容器内水素処理装置及び格納容器水素イグナイヤの効果については期待しない。  | 原子炉格納容器内水素処理装置及び格納容器水素イグナイヤの効果を期待しないことで、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が早くなるが、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が遅くなるが、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇には影響しないため、評価項目となるパラメータに与える影響はない。   | 原子炉格納容器内水素処理装置及び格納容器水素イグナイヤの効果を期待しないことで、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が早くなるが、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇が遅くなるが、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇には影響しないため、評価項目となるパラメータに与える影響はない。   |

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（4／4）

| 項目                        | 解析条件（機器条件）の不確かさ                    |                                    | 条件設定の考え方  | 運転員等操作時間に与える影響                                    | 評価項目となるパラメータに与える影響 |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|--------------------|
|                           | 解析条件                               | 最確条件                               |   |   |                    |
| 溶融炉心の原子炉下部キャビティ床面での挙まり    | 原子炉下部キャビティ床底面の全面                   | 原子炉下部キャビティ床底面の全面                   | 米国の新設炉に対する民間ガイドラインでは、溶融炉心が床全面に均一に挙がることを前提にした考え方方が採用されているため、本有効性評価においても同様の考え方方に則り設定。 |   |                    |
| 溶融炉心から原子炉下部キャビティ水への熱流束の上限 | 0.8MW/m <sup>2</sup> 相当<br>(大気圧条件) | 0.8MW/m <sup>2</sup> 相当<br>(大気圧条件) | 水による冷却を伴った溶融物とコンクリートの相互作用に関する実験 (SWISS 実験)に基づき設定。                                   | 解析条件と最確条件が同様であることから、事象進展に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。 |                    |
| 溶融炉心とコンクリートの伝熱            | 溶融炉心とコンクリートの伝熱抵抗を考慮せず              | 溶融炉心とコンクリートの伝熱抵抗を考慮せず              | 溶融炉心が原子炉下部キャビティ床面に堆積し、コンクリートと直接接触している場合、溶融炉心の表面温度とコンクリート表面温度が同等となることに基づき設定。         |   |                    |



(別紙)

### ベースマットについて

ベースマット（基礎版）の範囲は、以下のとおり。原子炉下部キャビティ室の底面及び側面（高さ約2.6m）はベースマットで構成されている。




図 ベースマットの範囲

### コンクリート侵食の侵食異方性について

OECD/MCCI プログラムにおいて実施された CCI 実験の中で、2次元のコンクリート侵食挙動が模擬された。CCI 実験では、コンクリート侵食が発生した後にキャビティ注水が行われ、その後、溶融物の冷却、溶融物の加熱停止に至り、最終的なコンクリート侵食形状が測定されている。最終的なコンクリート侵食形状については、石灰岩系コンクリートを使用した CCI-2 実験では床面方向と側面方向が等方的に侵食されているのに対して、玄武岩系コンクリートを使用した CCI-1 実験、CCI-3 実験では床面方向に比べて側面方向の侵食が大きくなる結果となっている。測定された侵食速度から評価すると、側面方向の熱流束は、床面方向の熱流束の4倍程度とされている<sup>1</sup>。石灰岩系コンクリートと玄武岩系コンクリートの侵食の傾向の相違は、化学物質組成の相違、コンクリートのガス含有量の相違、溶融物とコンクリートの境界の状態の相違によって説明できるとされている<sup>1</sup>が、その詳細については明らかではない。

実機解析条件では、溶融炉心は冠水した原子炉下部キャビティに落下し、キャビティの水中を拡がって、キャビティ内に堆積することを想定しており、CCI 実験条件と実機解析条件は異なる。したがって、実機においてもコンクリートの侵食異方性が現れるか明確ではない。ここでは、実機条件※において、コンクリートの侵食異方性があると想定して、その影響がどの程度になるかを検討する。

前述のとおり、溶融炉心は冠水したキャビティの水中を拡がり、キャビティ床全面に到達すると考えられる。このとき、侵食深さの観点で考えると、泊3号炉に対する MAAP 解析では床面方向の侵食深さは約 3 mm、側面方向の侵食深さは約 3 mm である。側面方向の侵食速度が 4 倍大きいと仮定すると、側面方向の侵食深さは約 1.2 cm になるが、これは、泊3号炉に対する MCCI 事象における溶融炉心冷却モデルの不確かさを考慮した解析結果（側面方向の侵食深さ：約 18 cm）で包絡される。

次に熱流束の観点で考えると、MAAP 解析では側面方向の熱流束の積算値は  $5.4 \times 10^4 \text{ kJ/m}^2$  であり、CCI 実験同様に側面方向の熱流束の積算値が床面方向の熱流束の積算値の 4 倍と仮定した場合でも、MCCI 事象における溶融炉心冷却モデルの不確かさを考慮した解析結果 ( $9.2 \times 10^5 \text{ kJ/m}^2$ ) に包絡される。

以上から、仮にコンクリートの侵食異方性があると想定しても評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。また、泊3号炉の原子炉下部キャビティ室の壁面は厚さ [ ] 程度のコンクリートで覆われているため、仮に侵食異方性が現れたとしても問題ないと考えられる。

※ 泊3号炉の原子炉下部キャビティ室の床面は厚さ [ ] 程度、壁面は厚さ [ ] 程度（原子炉容器周りでは [ ] 以上、一番薄い箇所で [ ] 以上）のコンクリートで覆われている。

[ ] : 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

<sup>1</sup> ” OECD MCCI Project Final Report”, OECD/MCCI-2005-TR06, February 28, 2006.

## 溶融炉心・コンクリート相互作用に対する格納容器サンプの影響について

### 1. はじめに

泊3号炉において、原子炉格納容器内で発生した水を集水し、ポンプによって原子炉格納容器外へ移送するために格納容器サンプが図1及び図2のとおり配置されている。また、原子炉下部キャビティと格納容器サンプはドレン配管にて接続されている。

溶融炉心が原子炉下部キャビティに落下する場合には、代替格納容器スプレイにより水位が形成されており、溶融炉心の冷却が促進し粘性が増加すること、ドレン配管は約8mの長さがあること及び格納容器サンプのドレン配管の原子炉下部キャビティ側には目皿が設置されているため、目皿の目より大きい固化した溶融炉心はドレン配管に流入しないことから、原子炉下部キャビティに落下した溶融炉心が格納容器サンプに流入する可能性は低いと考えられる。そのため、溶融炉心・コンクリート相互作用（以下「MCCI」という。）のベースケースにおいては、原子炉容器破損によって原子炉下部キャビティへ落下した溶融炉心が格納容器サンプへ流入することは考慮していない。

また、格納容器サンプ底面から原子炉格納容器バウンダリまでの距離及び格納容器サンプ壁面から原子炉下部キャビティ壁面までの距離が十分に確保されていることから、コンクリートの侵食により原子炉格納容器のバウンダリ機能及び原子炉容器の支持機能が損なわれるおそれは低いと考えられる。

ここでは、溶融炉心の凝固評価により溶融炉心がドレン配管内で凝固することを確認する。

### 2. 溶融炉心の凝固評価

#### (1) EPRI/FAI 試験の概要<sup>[1]</sup>

EPRI(Electric Power Research Institute) 及び FAI(FAUSKE & ASSOCIATES, LLC) が、下部プレナムを模擬した試験体に模擬溶融炉心( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )を流入させる試験を行っている。同試験の試験体系が、比較的、泊3号炉のドレン配管に近い体系となっていることから、その試験結果に基づき、ドレン配管内での溶融炉心の凝固距離について評価を行う。

図3に試験装置概要を示す。 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ とAlによるテルミット反応により、模擬溶融炉心である溶融した $\text{Al}_2\text{O}_3$ が生成される。模擬溶融炉心はテルミットレシーバに流入し、密度差によりFeと $\text{Al}_2\text{O}_3$ とで成層化が起こる。密度差から $\text{Al}_2\text{O}_3$ はFeより上層にあることにより、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ によりセメント製のキャップが溶融し、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ のみLower Chamberに移行する。このとき、Lower Chamber及びドレン配管は水で満たされており、溶融炉心が格納容器下部へと落下してくる際の実機の条件と類似している。試験の結果、模擬溶融炉心の流動距離(凝固距離)は0.79mであった。

#### (2) ドレン配管内の溶融炉心の凝固距離について

ドレン配管内の溶融炉心の溶融凝固特性は、流入する溶融炉心の保有熱量と、配管外部への放熱量に依存するものと考えられる。そこで、ドレン配管体系について、溶融炉心の物性の違いを考慮して、溶融炉心の保有熱量及び配管外への放熱量（配管径に依存）の比率に基づき流動距離を推定する。

表1に評価に使用する溶融炉心の物性値を示す。EPRI/FAI 試験の模擬溶融炉心である $\text{Al}_2\text{O}_3$ の溶融潜熱 ( $h_{fs}=1.16 \times 10^6 \text{ J/kg}$ ) に密度 ( $\rho=3,800 \text{ kg/m}^3$ ) を乗じると、流動停止までの保有熱量は  $4,408 \text{ MJ/m}^3$  となる。一方、溶融炉心の流動停止までの保有熱量は顯熱と溶融潜熱の和として次式で表される。

$$h_{ab} = \{ (T_{sh} + T_{liq} - T_{sol}) C_p + h_{fs} \}$$

ここで、 $h_{ab}$  : 溶融炉心の流動停止までの顯熱と溶融潜熱の和 (J/kg)、 $T_{sh}$  : 溶融炉心過熱度 (K)、 $T_{liq}$  : 溶融炉心液相線温度 (K)、 $T_{sol}$  : 溶融炉心固相線温度 (K)、 $C_p$  : 溶融炉心比熱 (J/kgK)、 $h_{fs}$  : 溶融炉心溶融潜熱 (J/kg) である。

このとき、 $h_{ab}$  は約 [ ] J/kg となり、密度を乗じ、流動停止までの保有熱量とすると約 [ ] MJ/m<sup>3</sup> となり、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> の約 [ ] 倍となる。

また、ドレン配管の配管直径 ( $d_f$ ) は [ ] cm、EPRI/FAI 試験のドレンラインの配管直径 ( $d_{tes}$ ) は 5 cm のため、配管直径の比は [ ] 倍である。配管直径の比、保有熱量比を用いて、ドレン配管内の溶融炉心流動距離（凝固距離）を次式のように評価する。

$$L = L_{tes} \times d_f/d_{tes} \times (h_{ab} \rho_{db}) / (h_{al} \rho_{al})$$

ここで、 $L$  : ドレン配管内の溶融炉心流動距離（凝固距離）、 $L_{tes}$  : EPRI/FAI 試験の流動距離、 $d_f/d_{tes}$  : 配管直径比、 $(h_{ab} \rho_{db}) / (h_{al} \rho_{al})$  : 流動停止までの保有熱量比である。

EPRI/FAI 試験の流動距離 0.79m を基に、上記式によってドレン配管内の溶融炉心の凝固距離を評価すると、凝固距離は約 [ ] m となる。

原子炉下部キャビティから格納容器サンプまでのドレン配管長は、約 8 m あることから、溶融炉心はドレン配管内で凝固するため、格納容器サンプ内に到達することはないと考えられる。

### 3. 格納容器サンプに溶融炉心が流入した場合の影響

2. に示すとおり、原子炉下部キャビティへ落下した溶融炉心はドレン配管内で凝固することを確認した。また、格納容器サンプのドレン配管の原子炉下部キャビティ側には目皿が設置されているため、目皿の目より大きい固化した溶融炉心はドレン配管に流入せず、ドレン配管内は格納容器サンプから原子炉下部キャビティへの流れもあることから溶融炉心が格納容器サンプへ到達することはないと考えられる。

また、格納容器サンプ底面から原子炉格納容器バウンダリまでの距離が大きく、原子炉容器破損時点では格納容器サンプに十分な水量が確保されていることから、原子炉格納容器バウンダリの機能が損なわれるおそれはないと考えられる。

### 4. 結論

2. に示すとおり、原子炉下部キャビティへ落下した溶融炉心はドレン配管内で凝固することを確認した。また、仮に格納容器サンプに溶融炉心が流入した場合においても、格納容器サンプから原子炉格納容器バウンダリ及び格納容器サンプ壁面から原子炉下部キャビティ壁面まで十分な距離があることから、コンクリート侵食により原子炉格納容器バウンダリまで侵食は到達せず、原子炉容器の支持機能を維持できると考えられる。

[1] EPRI, Experiments to Address Lower Plenum Response Under Severe Accident Conditions, Volume 1, EPRI Technical Report TR-103389, 1994

[ ] : 案内みの内容は機密情報に属しますので公開できません。




図1 原子炉格納容器の構造図




図2 格納容器サンプの配置

添7.2.5.4-3




図3 EPRI/FAI 試験装置概要<sup>[1]</sup>

表1 評価に使用する溶融炉心物性値\*

| 項目        | 物性値 |
|-----------|-----|
| 溶融炉心過熱度   |     |
| 溶融炉心液相線温度 |     |
| 溶融炉心固相線温度 |     |
| 溶融炉心比熱    |     |
| 溶融炉心密度    |     |
| 溶融炉心溶融潜熱  |     |

\*溶融炉心物性値については、MAAP 解析（格納容器過圧破損/FCI/MCCI）における原子炉格納容器破損直前の下部プレナム内溶融炉心の物性値を使用した。