

伊方発電所3号機 1次系配管取替え工事(認可申請) コメントリスト

2022年8月4日

No.	資料	ご確認事項	補足説明	説明資料
1	ヒアリング資料	弁箱、弁ふたの最小厚さの取り方の考え方について、補足説明資料の中で説明すること。	補足説明資料 別紙1に、新たに「3. 弁(3V-SI-075A,B)の主要寸法について」の項を追加し、最小肉厚部位選定の考え方を整理しております。	補足説明資料 別紙1へ追記
2	設工認資料3 クラス1機器の応力腐食割れに関する説明書	申請範囲の応力腐食割れ対策のうち、以下の内容は、具体的にどのような対策を実施するのか？ ○P.資3-2 (b)発生応力 「…運転中の引張応力が増大する設計及び制作時の引張残留応力が高くなる工法を極力避けて設計し…」 対策は、事例規格「応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮」(NC-CC-002)「付録2-4」のフローチャートのどれにあたるか？ 補足説明資料の中で説明すること。	補足説明資料 添付資料-2を追加し、発生応力に対する対策内容と、その対策が事例規格(NC-CC-002)の「付録2-4」のフローチャートのどれに該当するものかを整理しております。	2022.07.21 補足説明資料 添付資料2
3	設工認本文	この弁の新規制基準施行時の考え方を整理した資料があれば、提示すること。 ない場合、どのような整理でSA主要弁とならないのか整理し、「新規制基準における考え方」として資料提示すること。 今回の逆止弁(3V-SI-075A,B)と類似弁が再稼働時に同様の整理となっているかも併せて確認したい。	再稼働時に資料は無かったため、新たに補足説明資料 添付資料-3を追加し、新規制基準施行時に重大事故等対処設備の主要弁として選定された弁およびその根拠を整理しております。 この整理結果から、類似弁についても再稼働時にSA主要弁として登録されておらず、今回の弁をDB登録のみとする場合は、新規制基準施工時の考え方と整合しています。	2022.07.21 補足説明資料 添付資料3
4	補足説明資料別紙2	今回の逆止弁は1次冷却材の循環設備との境界に位置するが、技術基準規則第33条の適用要否について再整理し、説明すること。 (届出側の「弁3V-SI-075A,弁3V-SI-075B及び弁3V-SI-075C～ループA,B,C低温側1次冷却材管合流点」については、分機間であるが1次冷却材の流路を形成するものとして、33条を適用している。)	今回の逆止弁(3V-SI-075A,B)については、以下の確認結果から33条の適用外と考えます。 ＜確認事項＞ ・技術基準33条第1項第1号が該当するのは、1次冷却材の主管が主に該当する。 ・また、主管に直接接続する分岐管(弁3V-SI-075A,弁3V-SI-075B及び弁3V-SI-075C～ループA,B,C低温側1次冷却材管合流点等)についても、1次冷却材の主流路に接続するものとして、1次冷却系統として設計しており、技術基準33条第1項第1号を該当条文としている。 ・申請弁の3V-SI-075A,Bは、主管に直接接続しておらず、安全注入系統として設計されていることから、技術基準32条に該当する(33条第1項第1号に該当しない)と整理している。 ・上記は、要目表の設備区分とも整合している。	—
5	設工認資料7,9 補足説明資料別紙3	補足説明資料 別紙3の資料7(P.7)、資料9(P.6)の添付要否について、 ヒアリングで説明した内容を追記し、理由欄の記載を充実させること。 資料7の必要性についても記載を充実させること。 ・資料7 本工事計画の申請弁は、1次冷却材を内包する範囲にあることから、申請範囲における円柱状構造物の有無について説明が必要であるため添付する。 ・資料9 本工事計画の申請弁は、設置位置に変更がなく、蒸気タービン、ポンプ等の損傷に伴う飛散物による損傷防護に関する設計を変更するものでないことから、対象外。	補足説明資料 別紙3の理由欄に、左記の内容を記載し、記載を充実させております。	2022.07.21 補足説明資料 別紙3へ追記
6	設工認資料5 耐震性に関する説明書	機能維持評価等の耐震評価方針について、既工認での評価方法と同じであることが分かるよう、補足説明資料で簡潔に説明すること。	既工認と耐震評価方針が同じであることを、既工認での記載箇所等を明示し、補足説明資料 添付資料-4に取りまとめました。	2022.07.21 補足説明資料 添付資料4

No.	資料	ご確認事項	補足説明	説明資料
7	補足説明資料 別紙1	要目表に記載する寸法の変更について、考え方を見直した経緯や今後の弁取替工認における要目表の寸法記載方針について記載を充実すること。	補足説明資料 別紙1について、記載の充実化を図っております。	2022.08.04 補足説明資料 別紙1
8	補足説明資料 添付資料3	SAとしての機能を整理したうえで、今回の申請弁がSAとしての審査が不要であることを説明するよう、補足説明資料の記載を充実させること。	補足説明資料 添付資料3について、記載の充実化を図っております。	2022.08.04 補足説明資料 添付資料3
9	補足説明資料 別紙2	1次冷却材の主管に直接接続するものではないため、申請弁は技術基準33条1号に該当しないということだが、届出側の加圧器逃がし弁3PCV-452A,Bは技術基準33条1号に該当している。この違いについて整理のうえ説明すること。	届出側の3PCV-452A,Bについては、弊社の工認実績(2-21)を踏まえ、33条1号の適用と整理していた。当時、以下の考え方により、33条1号を適用すると整理したと考えられる。 ・加圧器内に流入した1次冷却材系統(ループ主管)の水が、加圧器内で気化し当該弁内に通気される(=RCS系統水が流れる)こと。 (今回の申請弁(3V-SI-075A,B)は、1次冷却材系統に注入するラインであり、1次冷却材系統水を通水するものではない。) 弊社の工認実績(2-21) 認可番号：平成20・11・14原第1号(平成20年11月25日付け) 申請番号：原子力発第08184号(平成20年11月14日付け)	—
10	補足説明資料 別紙3	円柱状構造物の有無だけでなく、熱流動現象が作用する箇所の有無についても説明が必要である旨の記載に見直すこと。	補足説明資料 別紙3について、記載の充実化を図っております。	2022.08.04 補足説明資料 別紙3
11	補足説明資料 添付資料4	今回の申請弁の機能維持評価について、既工認申請時に代表を選定する上で実施した評価結果と比較すること。	補足説明資料 添付資料4に「2. 本認可申請と既工認との機能維持評価結果の比較」を追加しました。	2022.08.04 補足説明資料 添付資料4
12	補足説明資料 別紙1	要目表に記載する寸法の変更のうち、弁ふた厚さについて、今回変更するに至った経緯について説明すること。	補足説明資料 別紙1について、記載の充実化を図っております。 ○経緯 考え方の変更が発生したのは平成16年頃で、変更の理由は、規格等の改正によるものではなく、以下のとおり。 弁ふた厚さ 弁完成状態において系外との境界を耐圧部位とする考えに変更はないが、これに加え弁ふた単体の健全性を考慮し、今回選定した部位を最小肉厚部位として選定するに至ったもの。 弁箱厚さ 弁箱の厚さについて、計算上必要な厚さを保守的に切り上げた数値(建設時の数値)は、計算により算出される数値であることから、実際の計測値との差が大きい。この差を小さくするため、製品実物の製作時に管理する数値(設計値、公差)を用いた数値に変更したもの。 2004年以降に取替えを行った弁について、今回と同内容にて工認申請を行い、寸法記載値の変更を実施している。 <参考> 同仕様弁への取替え実績 ・1-8841A,B(平成16・07・12原第15号) ・3V-SI-075C(平成19・07・03原第37号(平成19年7月31日付け)) ・3V-CS-157(原規規発第1705088号(平成29年5月8日))	2022.08.04 補足説明資料 別紙1
		以下余白		