

2020年7月31日  
東京電力HD株式会社

第880回審査会合指摘事項

(柏崎刈羽新規制基準適合に係る保安規定(17条コメント回答、その他条文))

- ① (福島事故では、外部電源のあるプラントからケーブルを機器へ接続し、復旧を行った実績があり、今後においても、このような作業をスムーズにできるよう備えることは一定の意味があると考えている。設置許可時においてもケーブル端末処理等、直営にて実施するとの説明を受けた。)
- 福島事故を経験した東京電力としてどのような問題意識を持ち、どのような訓練等の取り組みを行っているか、説明すること。その説明においては、実際にケーブルを端末処理する等の物理的な作業の訓練と指揮者の判断に係る力量の維持・向上について含めること。

以上