

1. 件名：東京電力福島第一原子力発電所の事故分析に関する面談

2. 日時：令和2年8月20日（木）13時32分～14時20分

3. 場所：原子力規制庁 18階 会議室

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

岩永企画調査官、木原管理官補佐、佐藤管理官補佐、星主任研究調査官、  
大塚特殊施設調整係長

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー 燃料デブリ取り出しプログラム部

担当者 1名（テレビ会議システムによる出席）

福島第一廃炉推進カンパニー プール燃料取り出しプログラム部

担当者 1名（テレビ会議システムによる出席）

5. 要旨

○原子力規制庁から、東京電力ホールディングス株式会社に対し、東京電力福島第一原子力発電所3号機及び4号機の原子炉建屋の損傷箇所について、資料に基づき、外壁、柱、はり等の配筋の継手や定着の施工方法、かぶり厚さ等の確認を行った。

東京電力ホールディングス株式会社から、詳細については、3号機及び4号機の原子炉建屋建設時の施工図面や規格・基準を確認する旨の回答があった。

6. 資料

➤ 原子炉建屋外壁破損状態【原子力規制庁資料】

以上