

1 . 件名 : 九州電力(株)川内原子力発電所第 2 号機の安全保護盤取替工事適合性
確認検査記録の一部不備に関する面談

2 . 日時 : 令和 2 年 1 1 月 1 1 日 1 3 時 3 0 分 ~ 1 4 時 0 0 分

3 . 場所 : 原子力規制庁 2 階会議室 (T V 会議システムを利用)

4 . 出席者

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

上田企画調査官、平川主任原子力専門検査官、平沢原子力専門検査官

大江原子力専門検査官

九州電力(株)川内原子力発電所 保修課 課長 他 計 8 名

5 . 要旨

九州電力(株)から、川内原子力発電所第 2 号機原子炉安全保護盤取替工事に
係る適合性確認検査記録の一部不備について、前回(1 1 月 6 日)面談時の
原子力規制庁からのコメントを含め、再度説明したい旨の申し出があったこ
とから、面談を行った。

九州電力(株)から資料に基づき、検査記録の一部不備の対策及び水平展開・
再発防止等について説明を受けた。

原子力規制庁は、資料に示された対策等を着実に実施し、再発防止を図るよ
う求めた。

6 . その他

配付資料 : 川内 2 号機原子炉安全保護盤取替工事 適合性確認検査記録の一部
不備の要因等の概要

以上