2020 年度事業者防災訓練防災訓練 訓練課題対応資料

1. 2020 年度訓練における確認された課題について、下記のカテゴリーに分類し、 それぞれに対する原因分析、対策案を表-1 に示す。

(カテゴリー分類)

- (1)シナリオ作成
- (2) ERC 対応
- (3)情報共有
- (4) 10条確認会議、15条認定会議
- (5) 緊対所

2. 情報フローについての自己評価

添付の情報フロー図に示す本部長の SE、GE 発令が ERC 対応者へリアルタイムで伝達されない場合があった。そのため ERC 対応者が内容を再度確認し ERC 側に説明したため、情報伝達に遅滞が生じた。原因は、ERC 対応者の負担が大きすぎたためである。対策として、ERC 対応者に補助者をつけるようマニュアルに記載し、周知の徹底と情報伝達に対する教育・訓練を実施する。

非常用放送設備による一斉放送において、緊対所内のみ放送が聞こえなかった。原因は今年度より新たに設置された緊対所の放送設備の使用方法の周知が不十分であったためである。周知の徹底を行う。

2020年度訓練課題

分類	項目	① あるべき姿、②問題点/課題、③原因、④対策	パンチリスト番号
シナリオ	事象進	① あるべき姿;プレーヤが訓練をスムースに実施でき	1
作成	展	るシナリオであること。	3 0
		② 問題点/課題;シナリオの事象進展が許認可の内容	
		に対して無理があった。	
		③ 原因;本研究所では GE に至る事象が限られており	
		かつ許認可上無理のある事象である。また、情報共	
		有、発信を行うために GE 事象を継続することも困	
		難である。そのため、事象進展に無理が生じるシナ	
		リオとなった。	
		④ 対策;事象進展に無理が生じないようなシナリオを	
		作成する(GEに至らない事象を想定する場合もあり	
		得る)。また、プレーヤが適切に訓練できるよう情報	
		を付与する。併せて防災業務計画の EAL の判断基準	
	15 >= 11	の見直しを行う。	
	状 況 付	① あるべき姿;現場プレーヤが適宜プラント状況を緊	1 7
	与	対本部に情報を発信する。	
		②問題点/課題;現場プレーヤは対策本部の問い合わ	
		せに関しては答えていたが、プラント状況の積極的な情報な気が行われなか。た	
		な情報発信が行われなかった。	
		③ 原因;現場コントローラから現場プレーヤに適切な 状況付与が行われなかった。	
		④ 対策;現場コントローラの情報付与シートを再検討	
		する。	
ERC 対応	ERC から	① あるべき姿; ERC からの問い合わせに適切に回答す	2
210 /13/0	の問い	3.	2 4
	合わせ	② 問題点/課題; ERC 対応者が ERC からの問い合わせ	2 5
	に対す	に関して一部対応の遅れがあった。	2 6
	る回答	③ 原因;事象進展、応急措置の実施内容等の事実関係	
	の遅れ	の問い合わせには随時対応いていたが、GE 判断等防	
		災管理者の判断によるものに関しては、緊対本部に	
		確認後に報告していた為、確認のための時間遅れが	
		生じた。ERC 対応者の人的資源の配分が不適切であ	
		った。	
		④ 対策; ERC 対応者に補助者をつけるようマニュアル	
		に記載し、教育及び訓練を実施する。	
	質問の	① あるべき姿; ERC からの問い合わせの回答が適切に	3 1
	管理	管理されている。	

	T			
		2	問題点/課題;回答済、調査中等の回答状況の管理	
			が不十分であった。	
		3	原因;回答状況のチェック方法が確立していなかっ	
			た。	
		4	対策;回答状況のチェックシートを作成する。また	
			ERC 補助者チェックシートを作成するようマニュア	
			ルに記載し、教育及び訓練を実施する。	
情報共有	緊対本	1	あるべき姿;緊対本部と ERC 対応者の情報共有が遅	2
	部と ERC		滞なく行われている。	1 6
	対応者	2	問題点/課題;事象の進展状況、応急措置の実施等	
	の情報		の情報はホワイトボードにより共有されていたが、	
	共有		GE 判断等の防災管理者の判断が必要な事項につい	
			ての情報共有の一部に遅滞があった。	
		3	原因; ERC 対応者の負担が大きく、ERC 対応者の人的	
			資源の配分が不適切であった。	
		4	対策;ERC 対応者に補助者をつけるようマニュアル	
			に記載し、教育及び訓練を実施する。	
	情報共	1	あるべき姿;情報共有すべき事項が整理されてい	3
	有すべ		る。	4
	き事項	2	問題点/課題;プラント状況、応急措置の実施状況	
	の整理		等は整理されていたが、事故進展予測、作業計画の	
			情報共有の整理が不十分であった。	
		3	原因;ホワイトボード記載マニュアルに明示されて	
			いなかった。また、記載資料が整備されていなかっ	
			た。	
		4	対策;ホワイトボード記載マニュアルを修正する。	
			また、記載資料を作成し、教育及び訓練を実施する。	
10 条確認	事象の	1	あるべき姿;判定会議出席者は、事象の現況、当該	5
会議、15条	進展予		事象に対するEAL判断根拠、事象の進展予測、対	2 3
認定会議	測、対応		応戦略について適切に説明する。	
	戦略に	2	問題点/課題;判定会議出席者は、事象の現況、当	
	対する		該事象に対するEAL判断根拠についての説明は	
	説明不		したが、事象の進展予測、対応戦略についての説明	
	備		が不十分であった。	
		3	原因;10条確認会議、15条判定会議の出席者の教育	
			が不十分であった。	
		4	対策;10条確認会議、15条判定会議の出席者に対す	
			る教育・訓練を実施する。	
緊対所	非常用	5	あるべき姿;非常用放送設備により情報を共有す	1 9
	放送設		る。	
	備	6	問題点/課題;緊対所で非常用放送設備の音声が聞	
L	<u> </u>	<u> </u>		

き取れなかった。	
⑦ 原因;緊対所の変更に伴う非常用放送設備の使用方	
法の周知が不十分であった。	
⑧ 対策;使用方法の周知を徹底する。	