

1. 件名：東芝マテリアル株式会社による核燃料物質の管理区域外への漏えいについて

2. 日時：令和4年1月20日 13:00～14:10

3. 場所：原子力規制庁2階 大会議室

4. 出席者

原子力規制庁 事故対処室

梶田事故対処専門官

原子力規制庁 核燃料施設等監視部門

青山上席監視指導官、福吉主任監視指導官、伊藤総括補佐、山本主任

監視指導官、早川管理官補佐

東芝マテリアル株式会社

管理部長、材料部品製造部長 他3名

5. 要旨

東芝マテリアル株式会社（以下「東芝マテリアル」という。）から、資料に基づき管理区域外に保管されていた水素回収・循環装置の廃材の現状、過去に残置していた箇所への復旧の状況、原因と対策の検討状況及び最終報告の提出予定等について説明があった。

原子力規制庁から、以下を伝えた。

・今後も原因と対策の検討状況について引き続き確認を行う。

東芝マテリアルから、本日の面談を踏まえ対応するとの回答があった。

6. その他

配布資料

資料：敷地内廃材からの放射性物質の検出 法令報告事故の対応状況