

H24-D1-3 52.85~56.88m

	コア観察カード		適正化すべき記事内容				起事を削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事				コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)	
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容			
			コア観察カードから正しく記述されているか?	<input checked="" type="checkbox"/>		追加変更した情報が正しく記述されているか?	<input checked="" type="checkbox"/>						
178	52.85	52.93	上下斜45°の割れ目で囲まれ、全体が著しく軟化する。一部は硬さDが残留する。45~60°の連続性が乏しい短い低密着割れ目の一部に幅1~4mmの白色～にぶい性(3YR 7/4)の軟質粘土が付着している。	52.85	52.93	上下斜45°の割れ目で囲まれ、全体が著しく軟化する。一部は硬さDが残留する。45~60°の連続性が乏しい短い低密着割れ目の一部に幅1~4mmの白色～にぶい性(3YR 7/4)の軟質粘土が付着している。	表記の適正化(軟化、乏しく、軟弱⇒軟質) 記載の修正(「色」の記載漏れ)	52.85	52.93	52.85~52.93m: 上下斜45°の割れ目で囲まれ、全体が著しく軟化する。一部は硬さDが残留する。傾斜45~60°の連続性が乏しい短い低密着割れ目の一部に幅1~4mmの白色～にぶい性(3YR 7/4)の軟質粘土が付着する。			
179	52.93	53.29	40~50°と70~75°の割れ目と低密着割れ目からなる。割れ目その一部は薄く砂化する。	52.93	53.29	40~50°と70~75°の割れ目と低密着割れ目からなる。割れ目その一部は薄く砂化する。	・表現の適正化(治し) ・文章の適正化(割れ目からなる⇒分布する)	52.93	53.29	52.93~53.29m: 傾斜40~50°と70~75°の割れ目と低密着割れ目が分布する。割れ目沿いの一部は薄く砂化する。			
180	53.29	53.50	互いに交差する50~70°割れ目、低密着割れ目からなる。割れ目その一部には幅1mm前後の灰白～風化による黄褐色の軟弱粘土が付着している。岩片は硬さ「C」～「D」である。	53.29	53.50	互いに交差する50~70°割れ目、低密着割れ目からなる。割れ目その一部には幅1mm前後の灰白～風化による黄褐色の軟弱粘土が付着している。岩片は硬さ「C」～「D」である。	・表現の適正化(治し) ・文章の適正化(割れ目からなる⇒分布する) ・表現の適正化(軟弱⇒軟質)	53.29	53.50	53.29~53.50m: 互いに交差する傾斜50~70°の割れ目や低密着割れ目が分布する。割れ目一部には幅1mm前後の灰白～風化による黄褐色の軟弱粘土が付着する。岩片は硬さ「C」～「D」である。			
181	53.50	53.82	著しく軟化し、灰白色の軟質粘土が幅1~3mmで網状に分布する。	-	-	-		53.50	53.82	53.50~53.82m: 著しく軟化し、灰白色の軟質粘土が幅1~3mmで網状に分布する。			
182	53.62	54.20	硬さ「C」ないし「D」で、40~50°の割れ目がほぼ平行に分布する。割れ目は粘土層ははさまないが、一部で薄く砂化化～幅2~3mmの破碎状化部をはさむ。傾向に指向配列は見られない。	53.62	54.20	硬さ「C」ないし「D」で、40~50°の割れ目がほぼ平行に分布する。割れ目は粘土層ははさまないが、一部で薄く砂化化～幅2~3mmの破碎状化部をはさむ。傾向に指向配列は見られない。	・含まれる他の指向配列の有無について追記した ・割れ目に細粒部を伴わず、含まれる傾向に指向配列が見られないため「破碎」を削除した ・表現の適正化(ほぼ、接む)	53.62	54.20	53.62~54.20m: 傾斜40~50°の割れ目がほぼ平行に分布する。割れ目に粘土層ははさまないが、一部で薄く砂化化～幅2~3mmの破碎状化部をはさむ。傾向に指向配列は見られない。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない		
183	54.20	54.20	45°割れ目は幅1~8mmで砂化～破碎部をはさむが、マンガン鉱脈により黒褐色化する。	54.20	54.20	45°割れ目は幅3~4mmの粘土～シルト質～粗砂～破碎部を挟む。Mn-コレラ鉱脈により黒褐色化する。	・挟まれる砂は粘土～シルト質で開口部を充填した流入物と判断して「破碎」を削除した ・マンガニ鉱脈による黒褐色化が見られないため削除した ・表現の適正化(挟む)	54.20	54.20	54.20m: 傾斜45°で幅3~8mmの粘土～シルト質の砂～砾を挟む。			
184	54.20	55.18	互いにほぼ直交する50~60°割れ目が主体で、54.83m~55°、割れ目が幅2mmが風化で砂化する以外に割れ目は比較的割れ目は少ない。岩片は硬さBで比較的割れ目は少ない。	54.20	55.18	互いにほぼ直交する50~60°割れ目が主体で、54.83m~55°、割れ目が幅2mmが風化で砂化する以外に割れ目は砂化部や粘土層を挟まない。岩片は硬さBで比較的割れ目は少ない。	・表現の適正化(ほぼ、接む) ・文章の適正化(割れ目は⇒割れ目)	54.20	55.18	54.20~55.18m: 互いにほぼ直交する傾斜50~60°の割れ目が主体で、54.83mの傾斜50°の割れ目が幅2mmが風化で砂化する以外は割れ目に砂化部や粘土層を挟まない。比較的割れ目は少ない。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない		
185	55.18	56.71	40~60°割れ目とこれらに斜交～直交する40~50°が主体で、56.53m以後では風化で割れ目ぞいが砂化化することが多いが、以深では分布は少なくなる。粘土層は分布しない。	55.18	56.71	40~60°割れ目とこれらに斜交～直交する40~50°が主体で、56.53m以後では風化で割れ目ぞいが砂化化することが多いが、以深では分布は少なくなる。粘土層は分布しない。	・表現の適正化(治し) ・文章の適正化(分布⇒砂化化)	55.18	56.71	55.18~56.71m: 傾斜40~60°の割れ目とこれらに斜交～直交する傾斜40~50°の割れ目が主体で、55.53m以後では風化で割れ目ぞいが砂化化することが多いが、以深では分布は少なくなる。粘土層は分布しない。			
186	55.49	55.53	55.49m~55°と55.53m~48°の両割れ目に囲まれた部分は淡灰褐色(緑泥石化)し、各割れ目ぞい1mmが風化で褐色の砂をはさむ。また、断片的に幅1mmの黄褐色軟弱粘土も付着している。	55.49	55.53	55.49m~55°と55.53m~48°の両割れ目に囲まれた部分は淡灰褐色(緑泥石化)し、各割れ目ぞい1mmが風化で褐色の砂をはさむ。また、断片的に幅1mmの黄褐色軟弱粘土も付着している。	・コアに合わせて色調を変更した ・記載の修正(「色」欄)の記載漏れ ・表現の適正化(治し、接む、軟弱⇒軟質)	55.49	55.53	55.49m~55°と55.53m~48°の両割れ目に囲まれた部分は淡灰褐色(緑泥石化)し、各割れ目ぞい1mmが風化で褐色の砂をはさむ。また、断片的に幅1mmの黄褐色軟弱粘土も付着する。			
187	56.49	56.49	15°はせん断性割れ目で、交差する割れ目を切っている(変位置5~10mm右ズレ)。	56.49	56.49	15°のせん断性割れ目は、交差する割れ目を止めている。切ってはいるが、変位置5~10mm右ズレ。割れ目には接在物が認められない。割れ目周辺の岩盤には薄岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	・15°の割れ目を境に対となる割れ目に系統的なズレが見られないため「切っている」を「止めている」と変更し、変位置の記載が削除した ・割れ目及び崩壊の状況について追記した ・上記及び追記した理由からせん断性割れ目ではないと判断して「せん断性」を削除した	56.49	56.58	56.49m~15°及び56.58m~55°の割れ目は、いずれも交差する割れ目を止めている。割れ目に接在物は認められない。割れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	・記事内容が同じであるため、56.58mの記事を含めて記載した		
188	56.58	56.58	55°はせん断性割れ目で、交差する割れ目を切っている(変位置2~3mm右ズレ)。	56.58	56.58	55°のせん断性割れ目は、交差する割れ目を止めている。切ってはいるが、変位置2~3mm右ズレ。割れ目には接在物が認められない。割れ目周辺の岩盤には薄岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。				・上記でまとめ書きしたため記載しない			
189	56.71	56.88	40~60°割れ目、低密着割れ目が1~3cm間隔で平行に分布する。割れ目には幅1~2mmの軟弱な灰白色粘土をはさむことが多い。	56.71	56.88	40~60°割れ目、低密着割れ目が1~3cm間隔で平行に分布する。割れ目には幅1~2mmの軟弱な灰白色粘土をはさむことが多い。	・表現の適正化(軟弱⇒軟質、接む)	56.71	56.88	56.71~56.88m: 傾斜40~60°の割れ目、低密着割れ目が1~3cm間隔で平行に分布する。割れ目には幅1~2mmの軟弱な灰白色粘土をはさむことが多い。			

H24-D1-3 56.71～58.53m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			起記事を削除・変更・追記した理由 追加変更した情報が正しく記述されているか?	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)	
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容		
		コア観察カードから正しく記述されているか?	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>						
190	56.71	45° 削れ目は幅1~2mmの軟弱な灰白色粘土層をはさみ、暗緑色化(緑泥石化)を伴う。また、φ0.5mm以下の金属粘物(黄鉄鉱)が多く晶出してい る。	56.71	56.71	45° 削れ目は幅1~2mmの軟質な灰白色粘土層をはさみ、暗緑色化(緑泥石化)を伴う。また、φ0.5mm以下の金属粘物(黄鉄鉱)が多く晶出している。	表現の適正化(軟弱→軟質、挟む)	56.71	56.71	56.71:傾斜45°で幅1~2mmの軟質な灰白色粘土層を挟み、緑泥石化に暗緑色化する。また、φ0.5mm以下の金属粘物(黄鉄鉱)が多く晶出する。			
191	56.88	破碎帶	56.88	57.24	破碎部	用語の統一(破碎帶→破砕部)	●56.88~57.24m:破碎部 56.88~57.15m:粘土混じり岩片状部(H)				硬軟、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織の有無、境界面や細粒部の連続性・直線性、最新活動面の記載は別資料で示すこととし、柱状図には記載しない。	
192	56.88	H: 上傾40°、下傾58°で、上端は直線的でシャープに、下端は波打って連続。φ1~20mmの粘土化~硬さの岩片からなり、岩片間を幅1~2mmの軟質灰白色粘土層が軟弱に分布し、粘土混じり岩片を呈する。色調は明褐色(7SYR 7/1)~白色で、厚さ270mm(ニア長)。	56.88	57.15	H: 上傾40°、下傾58°で、上端は直線的でシャープに、下端は波打って連続。φ1~20mmの粘土化~硬さの岩片からなり、岩片間を幅1~2mmの軟質灰白色粘土層が軟弱に分布し、粘土混じり岩片を呈する。色調は明褐色(7SYR 7/1)~白色で、厚さ270mm(ニア長)。	・硬軟、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織について追記した ・厚さとしてコア長を記載したものは、裏面ではないため削除した ・表現の適正化(軟弱→軟質、混じり)	●56.88~57.24m:破碎部 56.88~57.15m:粘土混じり岩片状部(H) 上端40°で直線的にシャープに、下端58°で波打って連続。径1~20mmの粘土化~硬さの岩片からなり、岩片間を幅1~2mmの軟質灰白色粘土層が軟弱に分布する。厚さ270mm(ニア長)。					
193	57.15	Hb: 上傾58°、下傾60°で、上端は波打って、下端もやや波打って連続する。φ1~2mm石英粒、φ5~30mmの粘土化した砂層を多く含む軟弱な複質粘土で色調は明褐色(7SYR 7/1)~オリーブ灰(2.5GY 6/1)~灰白色(2.5GY 8/1)が軟弱に分布。厚さ20~28mm。	57.15	57.20	Hb: 上傾58°、下傾60°で、上端は波打って、下端もやや波打って連続する。φ1~2mm石英粒、φ5~30mmの粘土化した砂層を多く含む軟質な複質粘土で色調は明褐色(7SYR 7/1)~オリーブ灰(2.5GY 6/1)~灰白色(2.5GY 8/1)が軟弱に分布。厚さ20~28mm。	・表現の適正化(やや、軟弱→軟質) ・輪郭の修正(「H」の記載戻す) ・上位と同様な様式であるため硬軟を変更した ・相手部の連続性・直線性、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織について追記した	●56.88~57.24m:粘土混じり岩片状部(H) 上端58°で直線的にシャープに、下端60°で一部不明瞭に連続。径1~2mmの石英粒、径5~30mmの粘土化~硬さの花崗斑岩の礫を多く含む。やや軟質。明褐色~オリーブ灰~灰白色で線状を呈する。幅20~28mm。 57.20m:粘土状部(H-1) 上端60°でやや波打って、下端60°で直線的にシャープに連続。軟質でぶい黄褐色を呈する。幅2~8mm。 57.20~57.24m:粘土混じり岩片状部(H) 上端60°で直線的にシャープに、下端60°で一部不明瞭に連続。径5mm前後の粘土化~硬さの花崗斑岩の岩片からなり、岩片間を幅0.5~2mmの軟質な灰白色の粘土層が網状に分布する。明褐色を呈する。幅25mm。					
194	57.20	(主せん断面)Hc-1 60°、厚さ2~8mmの軟弱なふびい黄褐色(10YR 7/4)地帯で、粘土の上端側は波打ち、下端側は直線的でシャープに連続する。	57.20	57.20	(最新活動面)Hc-1 60°、厚さ2~8mmの軟弱なふびい黄褐色(10YR 7/4)地帯で、粘土の上端側は波打ち、下端側は直線的でシャープに連続する。原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織は見られない。	・最新活動面という用語に統一 ・表現の適正化(軟弱→軟質) ・原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織について追記した						
195	57.20	H: 上傾80°、下傾60°で、上端は直線的でシャープに、下端は一部不明瞭に連続。φ5mm前後の粘土化~硬さの岩片からなり、岩片間を幅0.5~1mmの軟質な灰白色(10YR 8/1)の粘土層が網状に分布し、粘土混じり岩片を呈する。色調は明褐色(7SYR 7/2)で厚さ25mm。	57.20	57.24	H: 上傾80°、下傾60°で、上端は直線的でシャープに、下端は一部不明瞭に連続。φ5mm前後の粘土化~硬さの岩片からなり、岩片間を幅0.5~1mmの軟質な灰白色(10YR 8/1)の粘土層が網状に分布し、粘土混じり岩片を呈する。色調は明褐色(7SYR 7/2)で厚さ25mm。	・表現の適正化(軟弱→軟質、混じり) ・硬軟、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織について追記した ・輪郭の修正(「H」の記載戻す)						
196	57.24	40~60° 削れ目、低密着削れ目が1~3cm間隔で平行に分布する。削れ目は一部砂状化し、幅0.5~1mmの軟弱な灰白色粘土層一部にはまれる。	57.24	58.03	40~60° 削れ目、低密着削れ目が1~3cm間隔で平行に分布する。削れ目は一部砂状化し、幅0.5~1mmの軟弱な灰白色粘土層一部にはまれる。	・表現の適正化(軟弱→軟質、挟む)	57.24	58.03	57.24~58.03m:傾斜40~60°の削れ目。低密着削れ目が1~3cm間隔で平行に分布する。削れ目は一部砂状化し、幅0.5~1mmの軟弱な灰白色粘土層一部にはまれる。			
197	57.90	40° 削れ目(縦)に砂状化が進み、57.90m~40° 削れ目(縦)はマンガン鉱床で黒褐色化する。	57.90	57.94	40° 削れ目(縦)に砂状化が進み、57.90m~40° 削れ目(縦)はマンガン鉱床で黒褐色化する。	・表現の適正化(沿い)	67.00	67.04	57.90~57.94m:傾斜40°の削れ目沿いに砂状化が進み、上端側の削れ目沿いはマンガン鉱床で黒褐色化する。			
198	-	-	58.00	58.00	傾斜60°、幅8~10mmでマンガン濃集部を伴う。削れ目は沿って南段部に分布する。	・マンガン濃集部は周囲と異なる状況であるため追記した	58.00	58.00	58.00m:傾斜60°で幅8~10mmのマンガン濃集部を伴う。削れ目は沿って南段部に分布する。			
199	58.03	互いに交差する50~60°からなる、一部で同角の感度削れ目も分布する。削れ目の一部はごく薄く砂状化する。	58.03	58.29	互いに交差する50~60°の削れ目が分布する。一部で同角の感度削れ目も分布する。削れ目の一部はごく薄く砂状化する。	・表現の適正化(角⇒角度) ・文章の適正化(からなる⇒削れ目が分布する)	58.03	58.29	58.03~58.29m:互いに交差する傾斜50~60°の削れ目と一部で同角度の感度削れ目が分布する。削れ目の一部はごく薄く砂状化する。			
200	58.29	(岩級区分標)D	58.29	58.53	(岩級区分標)CL	・区間長が50cm未満のため、周囲の岩級に含めた	58.29	58.53	(岩級区分標)CLに含める			
201	58.29	φ5~30mmの硬さG1岩片と揉った砂状の基質からなる角様構造部(カタクレーサイト)で、58.33m、40° 削れ目に厚さ0.5~3mmの不連続で軟質な灰白色(2.5GY 6/2)粘土層を伴う。	58.29	58.53	φ5~30mmの硬さG1岩片と揉った砂状の基質からなる角様構造部(カタクレーサイト)で、58.33m、40° 削れ目に厚さ0.5~3mmの軟質な灰白色(2.5GY 6/2)粘土層を伴う。	・含まれる間に移動や回転は見られないため「カタクレーサイト」を削除した ・58.33mの削れ目の傾斜をコアに合わせて変更した ・採掘する岩の連続性について追記した ・原岩組織が認められたため追記した ・表現の適正化(統合)で硬質、角様構造部⇒角様構造部、軟質⇒軟質	58.29	58.53	58.29~58.53m: 硬さG1岩片と揉質な砂状の基質からなる角様構造部で、58.33mの傾斜40°の削れ目に幅0.5~3mmの軟質な灰白色粘土層を伴う。角様構造部には原岩組織が認められ、含まれる間に移動や回転は見られない。			

H24-D1-3 58.40～59.46m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			起記事を削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記述されているか？ <input checked="" type="checkbox"/>			追加変更した情報が正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>					
202	58.40	58.46	-部はマングン鉛錆で黒褐色化する。	-	-			58.40	58.46	58.40～58.46m: -部はマングン鉛錆で黒褐色化する。	-
203	58.53	60.00	互いに交差する30～70° 剥れ目。低密着剥れ目が主で上端側の58.53～58.91mと、下端側の59.90～60.00mはいずれも硬さCで、その他は硬さBである。また、58.53～58.71mは砂状化と変質が進んで強く軟化した様子である。剥離は58.91～59.90mでは剥れ目は多いが、剥れ目には接着物は殆んどない。	58.53	60.00	互いに交差する30～70° 剥れ目。低密着剥れ目が主で上端側の58.53～58.91mと、下端側の59.90～60.00mはいずれも硬さCで、その他は硬さBである。また、58.53～58.71mは砂状化と変質が進んで強く軟化した様子である。剥離は58.91～59.90mでは剥れ目は多いが、剥れ目には接着物は殆んどない。	・表現の適正化(軟質化)	58.53	60.00	58.53～60.00m: 互いに交差する傾斜30～70° の剥れ目、低密着剥れ目が主で上端側は58.53～58.91mと、下端側は59.90～60.00mはいずれも硬さCで、その他は硬さBである。また、58.53～58.71mは砂状化と変質が進んで強く軟化した様子である。剥離は58.91～59.90mでは剥れ目は多いが、剥れ目には接着物は殆んどない。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
204	59.90	60.00	剥れ目沿いにやや風化が進み、薄く砂状化するものがある。	59.90	60.00	剥れ目沿いにやや風化が進み、薄く砂状化するものがある。	・表現の適正化(沿い、やや)	59.90	60.00	59.90～60.00m: 剥れ目沿いに風化がやや進み、薄く砂状化するものがある。	-
205	59.46	59.46	45° 剥れ目沿い幅5～10mm淡緑灰色化(緑泥石化)し、約0.5mm以下と微細な白雲母を伴う。粘土化部や粘土脈ははさまれない。	59.46	59.46	45° 剥れ目沿い幅5～10mm淡緑灰色化(緑泥石化)し、約0.5mm以下と微細な白雲母を伴う。粘土化部や粘土脈ははさまれない。	・表現の適正化(沿い、挟む) ・岩相名を適正化した(白雲母→白雲母)	59.46	59.46	59.46m: 傾斜45° の剥れ目沿いに幅5～10mmが緑泥石化により淡緑灰色化し、約0.5mm以下の微細な白雲母を伴う。粘土化部や粘土脈ははさまれない。	-
206	60.00	60.00	60mで換尺	60.00	60.00	60mで換尺	・コア観察の情報ではないため削除した	-	-	-	-

余白

H24-D1-2

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			記事を削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>			追加変更した情報が正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>					
1	-			0.00	6.81	粘土	・地質名に合わせて括弧内区間を追記した	0.00	6.81	0.00~6.81m: 粘土	-
2	0.00	0.31	φmax3cm 黒色の粗粒砂岩・泥岩片	0.00	0.31	砂岩 φ最大3cm 黒色の粗粒砂岩・泥岩片からなる。	・地質名及び区間深度を重記した ・表現の適正化(max⇒最大) ・コアに合わせて地質名を変更した	0.00	0.31	0.00~0.31m: 砂 最大径30mmの黒色の粗粒砂岩、泥岩片からなる。	-
3	0.31	2.84	砂岩 φ max3×6cmの角礁だが、大半は10cm以下 下の細粒～粗粒からなる。粒度不均一だが、細粒分はごく少量であり、ルースである。大半は花崗斑岩あるいはアブリート起源であるが特に黑色の頁岩片を含む。	0.31	2.84	砂岩 φ最大3×6cmの角礁だが、大半は径10mm以下の細粒～粗粒からなる。粒度不均一だが、細粒分はごく少量であり、ルースである。大半は花崗斑岩あるいはアブリート起源であるが特に黑色の頁岩片を含む。	・区間深度を追記した ・表現の適正化(max⇒最大, m⇒mm, 不均⇒不均質) ・記述の修正(「」の記述削除) ・コアに合わせて岩相名を変更した	0.31	2.84	0.31~2.84m: 砂 最大径30×60mmの角礁であるが、径10mm以下の細粒～粗粒を主体とする。粒度は不均質であるが、細粒分は極少量であり、ルースである。種は花崗斑岩、アブリート主体であるが、まれに黑色泥岩を含む。	-
4	2.84	6.81	シルト質砂岩 φ max16cm、大半が花崗斑岩礁だが、アブリート礁も見られる。シルト分を含み、上位層よりやわらかさが良い。	2.84	6.81	シルト質砂岩 φ最大16cm、大半が花崗斑岩礁だが、アブリート礁も見られる。シルト分を含み、上位層よりやわらかさが良い。	・区間深度を追記した ・表現の適正化(max⇒最大, 見るやや)	2.84	6.81	2.84~6.81m: シルト質砂 最大径16mmの花崗斑岩礁が主体で、アブリート礁も見られる。シルト分を含み、上位層よりやわらかさが良い。	-
5	3.3	3.45	粘板岩礁が発達する。	3.30	3.45	粘板岩礁が発達する。	・表現の統一(3.30)	3.30	3.45	3.30~3.45m: 粘板岩礁が発達する。	-
6	-			3.82	3.82	モルタル片は巣巣と異なる状況であるため追記した	・モルタル片は巣巣と異なる状況であるため追記した	3.82	3.82	3.82m~3.84m: 径40mmのモルタル片を含む。	-
7	4.00	6.81	(色調欄) 記載なし	4.00	6.81	(色調欄) 2.84~6.4にふくらむ	・コアに合わせて色相を追記した	4.00	6.81	(色調欄) にふくらむ	-
8	4.35	4.35	4.35m付近に巣巣物片あり。	4.35	4.35	4.35m付近に巣巣物片あり。	・巣巣物の大きさを追記した	4.35	4.35	4.35m~4.50mmの巣巣物片を含む。	-
9	6.81	6.81	6.81mで巣巣	-	-	-	-	-	-	・下記に花崗斑岩の区間を示しているため巣巣の記載はない	-
10	-		φ2~10mmの石英と長石の斑晶からなる花崗斑岩(Gneiss)で、長石は白濁化している。	6.81	13.00	6.81~13.00m 花崗斑岩 φ2~10mmの石英と長石の斑晶からなる花崗斑岩(Gneiss)で、深度10.58m以浅の長石は白濁化している。 21.12m以深は所々、アブリート中に近い岩相を呈する。	・地質名及び区間深度を重記した ・長石の白濁化が見られる深度を追記した ・アブリート中に岩相があることを示し、その深度を追記した	6.81	13.00	6.81~13.00m 花崗斑岩 斑晶は径2~10mmの石英と長石からなる。深度10.58m以深の長石は白濁化している。21.12m以深は所々、アブリート中に近い岩相を呈する。	-
11	6.81	10.58	40~60°の割れ目と低密度剥離目が主体で、一部で、これらに斜交～直交する40~60° 剥離目が分布する。剥離目の一部は風化で薄く砂化化する部分や、軟弱な白色粘土をはさむものもある。	6.81	10.58	40~60°の割れ目と低密度剥離目が主体で、一部で、これらに斜交～直交する40~60° 剥離目が分布する。剥離目の一部は風化で薄く砂化化する部分や、軟弱な白色粘土をはさむものもある。	・表現の適正化(挟む: 剥離⇒軟弱)	6.81	10.58	6.81~10.58m: 剥離40~60°の割れ目と低密度剥離目が主体で、一部で、これらに斜交～直交する40~60° 剥離目が分布する。剥離目の一部は風化で薄く砂化化する部分や、軟弱な白色粘土をはさむものもある。	-
12	7.05	7.63	(コアの形状欄) IVランク	7.05	7.63	(コアの形状欄) IVランク	・前面より剥離目が少ないためコアの形状のランクをIVランクに変更した	7.05	7.63	(コアの形状欄) IVランク	-
13	7.10	7.10	60° 剥離目に幅0.5mm白色軟弱粘土層をはさむ。	7.10	7.10	60° 剥離目に幅0.5mm白色軟弱粘土層を挟む。	・表現の適正化(挟む: 剥離⇒軟弱)	7.10	8.11	7.10m, 8.11m: 剥離45~30°で幅0.5~2mmの白色軟弱粘土層を挟む。	・記事内容が同じであるため、8.11mの記事を含めて記載した
14	8.11	8.11	45° 剥離目に幅1~2mm白色軟弱粘土層はさむ。	8.11	8.11	45° 剥離目に幅1~2mm白色軟弱粘土層はさむ。	・表現の適正化(挟む: 剥離⇒軟弱)	-	-	-	・上記でまとめて記載したため記載しない
15	8.11	8.32	(コアの形状欄) Vランク	8.11	8.32	(コアの形状欄) Vランク	・前面より剥離目が少ないためコアの形状のランクをVランクに変更した	8.11	8.32	(コアの形状欄) Vランク	-
16	8.47	9.49	(コアの形状欄) Vランク	8.47	9.49	(コアの形状欄) Vランク	・前面より剥離目が少ないためコアの形状のランクをVランクに変更した	8.47	9.49	(コアの形状欄) Vランク	-
17	-		55°の剥離目に沿って幅2~3mmが淡緑色化し、微細な白雲母が晶出する。	8.56	8.56	55°の剥離目の剥離目に沿って幅2~3mmが淡緑色化し、微細な白雲母が晶出する。	・絆合化や葉物の晶出は巣巣と異なる状況であるため追記した	8.56	8.56	8.56m: 剥離55°の剥離目に沿って幅2~3mmが淡緑色化し、微細な白雲母が晶出する。	-
18	8.89	8.89	55°のせん断性剥離目は幅1mmの白色軟弱粘土を伴う。また、粘土上部の幅2mmの部分はマンガニ酸染で黒色化。	8.89	8.89	55°のせん断性剥離目は幅1mm以下の不連続な白色軟弱粘土を作り、また、粘土上部の幅2mmの部分はマンガニ酸染で黒色化。	・上部側が必ずしも上部とは限らないため上部に変更した ・粘土の連続性及び巣巣部の状況について追記した ・せん断性を示す記述は見られない ・上記及び追記した理由からせん断性剥離目ではないと判断してせん断性を削除した ・表現の適正化(軟弱⇒軟質)	8.89	8.89	8.89m: 剥離55°の剥離目は幅1mm以下の不連続な白色軟弱粘土を作り、上部側にはマンガニ酸染で黒色化した幅2mmの砂を伴う。剥離目周辺の巣巣には原岩組織が認められ、系統的な剥離目も存在しない。	-
19	9.06	9.06	幅1mm石英脈が52°で毎岩に垂直して分布。長石を切断。	9.06	9.06	幅1mm石英脈が52°で毎岩に垂直して分布。長石を切断。	・石英脈が横断するが長石は其基底を挟んで直していいことを追記し、「長石を切断」を削除した ・粘土の挟在の有無及び石英脈の巣巣岩盤の状況について追記した	9.06	9.06	9.06m: 剥離52°で幅1mmの石英脈が母岩に密着して分布する。石英脈が横断するが長石は石英脈を挟んで直していい。粘土の挟在は見られない。石英脈の周辺岩盤には原岩組織が認められ、系統的な剥離目も存在しない。	-

H24-D1-2 9.54~12.97m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容				記事を削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)	
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を赤書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)	上端深度	下端深度	選定した記事内容				
		コア観察カードから正しく記述されているか?	<input checked="" type="checkbox"/>			追加変更した情報が正しく記述されているか?	<input checked="" type="checkbox"/>						
20	-	-	-	9.54	9.61	傾斜40°と50°の割れ目に挟まれた区間にマンガン汚染が顕著に見られる。	-	-	9.54~9.61m: 傾斜40°と50°の割れ目に挟まれた区間にマンガン汚染が顕著に見られる。	-			
21	-	-	-	9.77	9.77	傾斜50°の割れ目に酸化汚染が見られる。	-	-	9.77m: 傾斜50°の割れ目に酸化汚染が見られる。	-			
22	9.80	10.00	(コアの形状欄) IVランク	9.80	10.00	-	-	-	(コアの形状欄) IVランク	-			
		45° 傾1~2mmの石英脈が母岩に密着して分布。約5mm石英脈を切断している。	-	10.21	10.21	45° 傾1~2mmの石英脈は石英脈を挟んでズレていない。約5mm石英脈を切断している。	-	-	-	-			
23	10.21	10.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		50~55° 割れ目が10~30mm間隔でほぼ平行に分布。上位部の10~15mmは部分的に褐色化が強いが、劣化は伴わない。いずれも直線的でシャープな割れ目でせん断割れ目跡を作成している。	-	10.58	11.53	50~55° 傾れ目が10~30mm間隔でほぼ平行に分布。上位部の10~15mmは部分的に褐色化が強いが、劣化は伴わない。いずれも直線的でシャープな割れ目でせん断割れ目跡を作成する。一部、割れ目が石英脈を横断している。石英にズレはない。割れ目には挿入物が認められず、割れ目周辺には原岩組織が認められる。	-	-	-	-	-	-	
24	10.58	11.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		全体が粘土化し、著しく軟質化するが、せん断面は分布しない。	-	11.53	11.67	全体が粘土化し、著しく軟質化するが、せん断面は分布しない。	-	-	11.53~11.67m: 全体が粘土化し、著しく軟質化するが、せん断面は分布しない。	-			
25	11.53	11.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		10°~40° 割れ目が細かく分布し、約20~30mmに幅広化する。	-	11.67	11.95	10°~40° 傾れ目が細かく分布し、約20~30mmに幅広化する。	-	-	11.67~11.95m: 傾斜10°~40°の割れ目が細かく分布し、約20~30mmに幅広化する。	-			
26	11.67	11.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		割れ目は主に幅1mmの軟弱な白色粘土脈が多くなり、全体に軟化帯らしい。	-	11.95	12.13	割れ目は主に幅1mmの軟弱な白色粘土脈が多くなり、全体に軟化帯らしい。	-	-	11.95~12.13m: 割れ目は主に幅1mmの軟弱な白色粘土脈が多くなり、全体に軟化帯らしい。	-			
27	11.95	12.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		12.80mに62° 割れ目が残存するが、これ以外は風化で割れ目は消滅している。	-	12.13	12.38	12.80mに62° 割れ目が残存するが、これ以外は風化で割れ目は消滅している。	-	-	12.80mに62° 割れ目が残存するが、これ以外は風化で割れ目は消滅している。	-			
28	12.13	12.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		硬質帶(D1-削除)	-	12.38	12.97	硬質帶(D1-削除)	-	-	● 12.38~12.97m: 硬質帶	-	-	-	
29	12.38	12.97	-	-	-	-	-	-	12.38~12.86m: 粘土混じり軟質部(H)	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	上端部は下位部に比べて粘土混じり軟質部でシーブ構造で、界面は明瞭である。界面は白色である。界面は白色である。	-	-	-	
30	12.38	12.86	H ₁	12.38	12.85	H ₁ 粘土混じり硬質部	-	-	H ₁ 粘土混じり硬質部	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	上端部は下位部に比べて粘土混じり軟質部でシーブ構造で、界面は明瞭である。界面は白色である。	-	-	-	
31	12.86	12.87	H ₁ (主せん断面)~12.86m	12.86	12.87	H ₁ -1 粘土状硬質部 (最新活動面)~12.86m	-	-	H ₁ -1 粘土状硬質部 (最新活動面)~12.86m	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	上端部は下位部に比べて粘土混じり軟質部でシーブ構造で、界面は明瞭である。界面は白色である。	-	-	-	
32	12.87	12.87	H ₂ 上端45°、下端45° 上端は直線的でシャープに連続する。約1mm前後の石英脈を少量含むやや複雑な灰色(2Y 6/2)粘土帶で、厚さ5mm	12.87	-	H ₂ 上端45°、下端45° 上端は直線的でシャープに連続する。約1mm前後の石英脈を少量含むやや複雑な灰色(2Y 6/2)粘土帶で、厚さ5mm	-	-	H ₂ 上端45°、下端45° 上端は直線的でシャープに連続する。約1mm前後の石英脈を少量含むやや複雑な灰色(2Y 6/2)粘土帶で、厚さ5mm	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	上端部は下位部に比べて粘土混じり軟質部でシーブ構造で、界面は明瞭である。界面は白色である。	-	-	-	
33	12.87	12.91	H ₃ 上端45°、下端45°で直線的でシャープに連続する。約1mm前後の石英脈を少量含むやや複雑な灰色(2Y 6/2)粘土帶で、厚さ5mm	-	12.97	H ₃ 上端45°、下端45°で直線的でシャープに連続する。約1mm前後の石英脈を少量含むやや複雑な灰色(2Y 6/2)粘土帶で、厚さ5mm	-	-	H ₃ 上端45°、下端45°で直線的でシャープに連続する。約1mm前後の石英脈を少量含むやや複雑な灰色(2Y 6/2)粘土帶で、厚さ5mm	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	上端部は下位部に比べて粘土混じり軟質部でシーブ構造で、界面は明瞭である。界面は白色である。	-	-	-	

H24-D1-2 12.87~17.66m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			記事を削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記述されているか?			☑	追加変更した情報が正しく記述されているか?			☒	
34	12.87	12.91	(被鉛度区分標)1mm	12.87	12.91	(被鉛度区分標)1mm	上記の記載に合わせて被鉛度区分を変更した	12.87	12.91	(被鉛度区分)1mm	-
35	12.87	15.24	上位に比べ割れ目が少なく硬さ(?)がある。割れ目自体に風化が進み砂状化を呈する部分を含む。粘土質の分布はない。割れ目は40~60°が主体である。	12.97	16.24	上位に比べ割れ目が少なく硬さ(?)がある。割れ目自体に風化が進み砂状化を呈する部分を含む。粘土質の分布はない。割れ目は40~60°が主体である。	・記録の修正(12.24⇒16.24) -表現の適正化(沿い)	12.87	16.24	12.87~16.24m: 上位に比べ割れ目は少ない、割れ目自体に風化が進み砂状化を呈する部分を含む。粘土質の分布は少ない。傾斜40~60°の割れ目が主体である。	-
36	13.15	13.46	10~20°の割れ目が多く、割れ目自体は風化で砂状化~小岩片化し、一部でマンガン鉱染を受ける。	13.15	13.46	10~20°の割れ目が多く、割れ目自体は風化で砂状化~小岩片化し、一部でマンガン鉱染を受ける。	・表現の適正化(沿い)	13.15	13.46	13.15~13.46m: 傾斜10~20°の割れ目が多く、割れ目自体は風化で砂状化~小岩片化し、一部でマンガン鉱染を受ける。	-
37	13.73	13.77	55~65°の割れ目が2~10mm間隔で平行に直線、かつシャープに分布、粘土化はないが、全体的に軟化する。幅1mm以下の灰白色粘土を挟む。	13.73	13.77	55~65°の割れ目が2~10mm間隔で平行に直線、かつシャープに分布、粘土化はないが、全体的に軟化する。幅1mm以下の灰白色粘土を挟む。	・接する粘土について追記した -表現の適正化(軟化)	13.73	13.77	13.73~13.77m: 傾斜55~65°の割れ目が2~10mm間隔で平行に直線的につながり、幅1mm以下の灰白色粘土を挟む。	-
38	-	-	不規則な形狀で褐色化している。	-	-	-	・褐色化の不規則な形狀は範囲と異なる状況であるため追記した	13.82	13.89	13.82~13.89m: 不規則な形狀で褐色化する。	-
39	14.20	14.20	50° 傾1mmで石英脈が母岩に密着して連続する。	-	-	-	-	14.20	14.20	14.20m: 傾斜50°で幅1mmの石英脈が母岩に密着して連続する。	-
40	14.30	14.30	45° 割れ目を中心、幅5~10mmが緑色化するが粘土化などの劣化は伴わない。	14.32	14.32	45° 割れ目を中心、幅5~10mmが緑色化するが粘土化などの劣化は伴わない。	・コアに合わせて深度を変更した -表現の適正化(伴わない) -文章の適正化(中心に沿って)	14.32	14.32	14.32m: 傾斜45°の割れ目沿いで幅5~10mmが緑色化するが、粘土化などの劣化は伴わない。	-
41	14.87	14.97	14.87m~60°と14.97m~62°のせん断性割れ目で、前者は交差する60°割れ目を切り、後者は長石斑晶を切断している。	14.87	14.97	14.87m~60°と14.97m~62°のせん断性割れ目は、前者は交差する60°割れ目を止めている。切り、後者は長石斑晶を横断しており、切断している。前者とどちらも認められない。割れ目には接する岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	・14.87mの割れ目と交差する60°の割れ目は、この割れ目で止まっているが、対になる割れ目が分布せず、切っているかの判断ができるない。また、接する岩盤には原岩組織を横断している。両者とも認められない。割れ目には接する岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。 -上記の理由からせん断性割れ目ではないと判断して「せん断性」を削除した	14.87	14.97	14.87m~60°の割れ目は交差する60°の割れ目を止めおり、14.87m~62°の割れ目は長石斑晶を横断する。両者とも認められない。割れ目には接する岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	-
42	15.10	15.28	15.10m~65°と15.28m~55°のせん断性割れ目で、前者は交差する割れ目を切り、後者は長石斑晶を切っている。	15.10	15.28	15.10m~65°と15.28m~55°のせん断性割れ目は、前者は交差する65°の割れ目を横断しており、ズレではない。切り、後者は長石斑晶を横断しており、横断している。両者とも接する岩盤には原岩組織が認められない。割れ目には接する岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	・15.10mの割れ目は横断する長石斑晶をずらしていないため「切る」を削除した。 -15.28mの割れ目は横断する長石斑晶をずらしており、横断する割れ目が見られる。切りではない。 -上記の理由からせん断性割れ目ではないと判断して「せん断性」を削除した	15.10	15.28	15.10m~65°の割れ目は長石斑晶を横断し、15.28m~55°の割れ目は長石斑晶を横断する。両者とも認められない。また、これらの割れ目を横断する割れ目が見られる。両者とも接する岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	-
43	15.47	-	15.47m以深では、割れ目(?)に幅1~2mmで風化により褐色化する。	15.47	-	15.47m以深では、割れ目(?)に幅1~2mmで風化により褐色化する。	・表現の適正化(沿い)	15.47	-	15.47m以深では、割れ目自体に幅1~2mmで風化により褐色化する。	-
44	16.12	16.12	60° 割れ目自体に微小な金属鉱物が晶出してい	16.12	16.12	60° 割れ目自体に微小な金属鉱物が晶出している。	・表現の適正化(沿い)	16.12	16.12	16.12m: 傾斜60°の割れ目自体に微小な金属鉱物が晶出する。	-
45	16.24	17.66	コアは全体に著しく軟化する「E」であるが、17.46m以後では岩組織と割れ目は残留している。割れ目一部は、マンガン鉱染を受け、黒褐色化する。	16.24	17.66	コアは全体に著しく軟化する「E」であるが、17.46m以後では岩組織と割れ目は残留している。割れ目一部は、マンガン鉱染を受け、黒褐色化する。	・表現の適正化(軟化: 原岩組織)	16.24	17.66	16.24~17.66m: コア全体が著しく軟化するが、17.46m以後では原岩組織と割れ目は残留する。割れ目一部は、マンガン鉱染を受け、黒褐色化する。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
46	16.54	16.54	50° のせん断性割れ目で、交差する割れ目を切っている。割れ目は接する岩盤ではないが、1mm程度風化で褐色化で砂状化。	16.54	16.54	50° のせん断性割れ目で、交差する割れ目を止めているが、対になる割れ目が分布せず、切っているかの判断ができないため「切る」と記している。切りではない。割れ目は接する岩盤ではないが、1mm程度風化で褐色化で砂状化。	・-50° の割れ目は交差する割れ目を止めているが、対になる割れ目が分布せず、切っているかの判断ができないため「切る」と記している。切りではない。 -割れ目および岩盤の状況について追記した -道記した理由からせん断性割れ目ではないと判断して「せん断性」を削除した -削れ目の修正(7項)の記載削除	16.54	16.54	16.54m: 傾斜50°の割れ目と交差する割れ目は止まっている。割れ目は接する岩盤ではないが、1mm程度風化で褐色化で砂状化。	-
47	16.12	17.46	(コアの形状欄)IVランク	16.12	17.46	(コアの形状欄)IVランク	・範囲より割れ目が多いためコアの形状のランクをVランクに変更した	16.12	17.46	(コアの形状欄) Vランク	-
48	17.05	17.30	φ50~100mmと従来より大型化した長石斑晶が多い。長石は全て粘土化で白濁化する。	17.05	17.30	φ50~100mmと従来より大型化した長石斑晶が多い。長石は全て粘土化で白濁化する。	・記録の修正(50~100mm⇒5~10mm) -比較的岩盤が硬いため「従来より」を削除した	17.05	17.30	17.05~17.30m: 従来より大型化した長石斑晶が多い。長石は全て粘土化で白濁化する。	-
49	17.46	17.66	φ10~20mm前後に細分化。割れ目状況は不明	17.46	17.66	φ10~20mm前後に細分化。割れ目状況は不明	・表現の適正化(「の」「に」) -割れ目のどのような状況を指しているか不明であるため削除した	17.46	17.66	17.46~17.66m: 従来より大型化した長石斑晶が多い。長石は全て粘土化で白濁化する。	-

H24-D1-2 17.66~21.50m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			起記事を削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)		
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を赤書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容			
			コア観察カードから正しく記述されているか?			<input checked="" type="checkbox"/>	追加変更した情報が正しく記述されているか?						
50	17.66	19.78	割れ目は少なく、30~60°の割れ目が主体で、割れ目の一部は薄く砂状化したり、粘土質をはさむものがある。	17.66	19.78	割れ目は少なく、30~60°の割れ目が主体で、割れ目の一部は薄く砂状化したり、粘土質をはさむものがある。 傾斜40°の割れ目に幅1~2mmのマンガンを挟む。	・表現の適正化(挟む) ・マンガンは周囲と異なる状況であるため追記した	17.66	19.78	17.66~19.78m:上位に比べて割れ目が少なくなり、傾斜30~60°の割れ目を主体とする。割れ目の一部は薄く砂状化したり、粘土質を挟むものがある。	-		
51	-	-	-	18.10	18.10	58° 割れ目は、割れ目ぞい1~2mm風化で褐色化し砂状を呈する。割れ目周辺に幾組か雲母が晶出している。	・鉱物名を適正化した(雲母⇒白雲母) ・表現の適正化(沿い) ・標記の修正(「幅」の記載漏れ)	18.10	18.10	18.10m:傾斜40°の割れ目に幅1~2mmのマンガンを挟む。	-		
52	18.21	18.21	58° 割れ目は、割れ目ぞい1~2mm風化で褐色化し砂状を呈する。割れ目周辺に幾組か雲母が晶出している。	18.21	18.21	58° 割れ目は、割れ目沿い幅1~2mm風化で褐色化し砂状を呈する。割れ目周辺に幾組か白雲母が晶出している。	・白色粘土は周囲と異なる状況であるため追記した	18.21	18.21	18.21m:傾斜58°の割れ目沿いに幅1~2mmが風化で褐色化し砂状を呈する。割れ目周辺に微細な白雲母が晶出する。	-		
53	-	-	-	18.41	18.41	傾斜50°、幅1mmの白色粘土を挟む。	・白色粘土は周囲と異なる状況であるため追記した	18.41	18.41	18.41m:傾斜50°で幅1mmの白色粘土を挟む。	-		
54	18.77	18.77	55° せん断性割れ目で、幅2mmの連続性に乏しい軟質な灰黄色粘土をはさむ。	18.77	18.77	55° のせん断性割れ目は、幅2mmの連続性に乏しい軟質な灰黄色粘土をはさむ。 いままでの割れ目と接する割れ目が見られる。割れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	・表現の適正化(抜き) ・粘土と連続性がない場合は止める	18.77	18.77	18.77m:傾斜55°の割れ目は幅2mmの連続性に乏しい軟質な灰黄色粘土を挟む。この割れ目で止まっている割れ目と接する割れ目が見られる。割れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	-		
55	18.97	18.97	58° 割れ目ぞいマンガン染色で黒褐色化する。	18.97	18.97	58° 割れ目沿いマンガン染色で黒褐色化する。	・表現の適正化(沿い) ・標記の修正(「七」の記載漏れ)	18.97	18.97	18.97m:傾斜58°の割れ目沿いがマンガン染色で黒褐色化する。	-		
56	-	-	-	19.01	19.21	風化殘留部でやや硬質。	・風化殘留部は周囲と異なる状況であるため追記した	19.01	19.21	19.01~19.21m:風化殘留部でやや硬質である。	-		
57	19.01	19.21	(コアの硬さ欄)Dランク	19.01	19.21	(コアの硬さ欄)Cランク	・コアはやや硬質であるためコアの硬さのランクをDランクに変更した	19.01	19.21	(コアの硬さ欄)Dランク	-		
58	19.30	19.30	62° 割れ目ぞい幅5~15mmは砂状化~細片状化する。若干の粘土も含む。	19.23	19.30	19.23m及び19.30mの62° 割れ目沿い幅2~15mmは砂状化~細片状化する。若干の粘土も含む。この間、マンガン汚染により黒色化している。	・19.23mの割れ目も含めため幅の最小値を変更した ・マンガン汚染は周囲と異なる状況であるため追記した ・表現の適正化(沿い)	19.23	19.30	19.23m及び19.30mの傾斜62°の割れ目沿いは幅2~15mmで砂状~細片状化する。若干の粘土も含む。この間、マンガン汚染により黒色化している。	-		
59	19.57	19.78	(コアの形状欄)IVランク	19.57	19.78	(コアの形状欄)VIランク	・周囲より割れ目が多いためコアの形状のランクをVランクに変更した	19.57	19.78	(コアの形状欄)VIランク	-		
60	-	-	-	19.57	19.57	傾斜50°、幅2.5mm程度で軟質化。下端側は幅10mmでマンガン汚染が顕著。	・幅広のマンガン汚染は周囲と異なる状況であるため追記した	19.57	19.61	19.57~19.61m:傾斜50°、幅2.5mm程度で軟質化する。下端側は幅10mmでマンガン汚染が顕著に見られる。	-		
61	19.78	19.87	破碎帶H(最新活動面・19.82m) 上端53°、下端63°で両者とも直線的でシャープに連続する。約1~3mmの石英粒と約5mm前後の粘土化したGp岩片を含む。粘土混じり堆積部でやや硬質。浅黄褐色(10YR 4/4)を呈し、厚さは10~50mmと場所により変動する。	19.78	19.87	破碎帶H(最新活動面・19.82m) 上端53°、下端63°で両者とも直線的でシャープに連続する。約1~3mmの石英粒と約5mm前後の粘土化したGp岩片を含む。粘土混じり堆積部でやや硬質。浅黄褐色(10YR 4/4)を呈し、厚さは10~50mmと場所により変動する。 19.82mには幅1mm以下の灰白色粘土を直線的に挟むる細粒部は網目状に分布、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も粗粒化した岩片からなる構造が見られる。	・粗粒の統一(破碎带→破碎節) ・最新活動面という用語に統一 ・最も直線的であるため最新活動面の深度を変更した ・粘土化したGp岩片を含む。粘土混じり堆積部でやや硬質。浅黄褐色を呈する。幅10~50mmと膨縮する。 ・表現の適正化(やや、統一して記載) ・場所によりは不規則な表現であるため削除した ・細粒部の堆積性、直線性、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も粗粒化した岩片からなる構造について追記した	19.78	19.87	●19.78~19.87m:破碎部 粘土混じり堆積部(H) 上端53°、下端63°でともに直線的でシャープに連続する。径1~3mmの石英粒と約5mm前後の粘土化した花崗斑岩の岩片を含む。やや硬質。浅黄褐色を呈する。幅10~50mmと膨縮する。 19.82mに幅1mm以下の灰白色粘土を直線的に挟むる。	-		
62	19.78	19.87	(割れ目状態欄)Dランク (コアの形状欄)IVランク (コアの硬さ欄)Dランク (変質欄)I2ランク (破碎度区分欄)Hb	19.78	19.87	(割れ目状態欄)Dランク (コアの形状欄)VIランク (コアの硬さ欄)Eランク (変質欄)I2ランク (破碎度区分欄)H	・コアは極めて軟質で、変質を強く保てており、割れ目が非常に多く、割れ目として認識できないものも存在するため、割れ目状態、コアの形状、コアの硬さ、変質の各ランクを変更した ・上記の変更に合わせて破碎度区分を変更した	19.78	19.87	(割れ目状態欄)Dランク (コアの形状欄)VIランク (コアの硬さ欄)Eランク (変質欄)I2ランク (破碎度区分欄)H	-		
63	19.87	19.96	(コアの形状欄)IVランク	19.87	19.96	(コアの形状欄)VIランク	・周囲より割れ目が多いためコアの形状のランクをVランクに変更した	19.87	19.96	(コアの形状欄)VIランク	-		
64	19.87	20.59	60° 割れ目がほぼ平行に分布し、一部に幅1~2mmの軟弱粘土層をはさむ。	19.87	20.59	60° 割れ目がほぼ平行に分布し、一部に幅1~2mmの軟弱白色粘土層を挟む。	・コアに合わせて下端深度を変更した(20.59mは硬軟のランクの境界) ・粘土の色調を追記した ・表現の適正化(ほぼ、挟む、軟弱⇒軟質)	19.87	20.59	19.87~20.59m:傾斜60°の割れ目がほぼ平行に分布し、一部に幅1~2mmの軟質な白色粘土層を挟む。	-		
65	20.59	21.50	直上位と同様、60° 割れ目からなるが、直上位よりも硬質で、硬さCとなる。	20.59	21.50	直上位と同様、60° 割れ目が分布するが、直上位よりもやや硬質で、硬さCとなる。	・コアに合わせて下端深度を変更した(20.59mは硬軟のランクの境界) ・コアに合わせて硬軟を変更した ・文章の適正化(割れ目からなる⇒割れ目が分布する)	20.59	21.50	20.59~21.50m:直上位と同様、傾斜60°の割れ目が分布するが、直上位よりもやや硬質である。 ・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない	-		

H24-D1-2 20.59~22.32m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			記事を削除・変更・追記した理由 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	追加変更した情報が正しく記載されているか?		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記載されているか? <input checked="" type="checkbox"/>			追加変更した情報が正しく記載されているか? <input checked="" type="checkbox"/>					
66	20.59	21.50	(岩級区分) CM	20.59	21.50	(岩級区分) CL	コアの形状のランクの変更に伴い、岩級を変更した 20.59~21.01mはCM級であるが、上記の変更で、区間長が50cm未満になるためCL級に改めた	20.59	21.50	(岩級区分) CLに含める	-
67	20.59	20.56	(コアの硬さ) D／Cランク境界 (コアの形状) IV／Ⅲランク境界 (風化) δ／γランク境界	20.59	20.59	(コアの硬さ) D／Cランク境界 (コアの形状) IV／Ⅲランク境界 (風化) δ／γランク境界	コアに合わせて各ランクの境界を変更した	20.59	20.59	(コアの硬さ) D／Cランク境界 (コアの形状) IV／Ⅲランク境界 (風化) δ／γランク境界	-
68	20.74	20.77	30° 傾き30mmで班晶のない微晶質鉄が分布。上下端はよく密着している。このすぐ上盤側にはφ10mmの大粒のカリ長石の班晶が分布する。	20.74	20.77	30° 傾き30mmで班晶のない微晶質鉄が分布。上下端はよく密着している。このすぐ上盤側にはφ10mmの大粒のカリ長石の班晶が分布する。	・上端側が必ずしも上盤とは限らないため上端に変更した ・大粒の長石はカリ長石であるため変更した ・傾斜の修正(の)	20.74	20.77	20.74~20.77m:傾斜30°で幅30mmの班晶のない微晶質鉄が分布し、上端には直径10mmの大型のカリ長石の班晶が分布する。	-
69	20.90	20.90	65° 割れ目自いに微細な白雲母が晶出している。粘土脈は伴わない。	20.90	20.90	65° 割れ目自いに微細な白雲母が晶出している。 粘土脈は伴わない。周囲はわずかに緑色化している。	・粘土名を適正化した(露岩⇒白雲母) ・緑色化は周囲と異なる状況であるため追記した ・表現の適正化(自い、伴う)	20.90	20.90	20.90m:傾斜65°の割れ目自いに微細な白雲母が晶出する。粘土脈は伴わない。周囲はわずかに緑色化する。	-
70	21.01	21.36	(コアの形状) Ⅳランク	21.01	21.36	(コアの形状) Ⅳランク	・周囲より割れ目が多いためコアの形状のランクをⅣランクに変更した	21.01	21.36	(コアの形状) Ⅳランク	-
71	21.05	21.30	80°~90° の低密着割れ目2~3本が分布し、割れ目自いにマンガン鉻染色がある。	21.05	21.30	80°~90° の低密着割れ目2~3本が分布し、割れ目自いにマンガン鉻染色がある。	・表現の適正化(自い、受けける)	21.05	21.30	21.05~21.30m:傾斜80°~90°のマンガン鉻染色を伴う低密着割れ目が2~3本分布する。	-
72	-	-	-	21.12	-	21.12m以深は班晶が少ないアブライト様を呈する。	・21.12m以深は班晶が少ないアブライト様を呈する。	21.12	-	21.12m以深は班晶が少ないアブライト様を呈する。	-
73	21.50	23.18	上端よりもやや割れ目が多くなるが(コア形状IV)。硬さC1とやや硬質。 割れ目は特定方向のものは分布しないが、一部で割れ目自いに軟化するものもある。	21.50	23.18	上端よりもやや割れ目が多くなるが(コア形状IV)。硬さC1とやや硬質。 割れ目は特定方向のものは分布しないが、一部で割れ目自いに軟化するものもある。マンガン鉻染色を伴う割れ目が多い。	・コアに合わせて岩級を変更した ・マンガン鉻染色は周囲と異なる状況であるため追記した ・表現の適正化(上記⇒上位、やや、軟化)	21.50	23.18	21.50~23.18m:上位より割れ目がやや多くなるが、やや硬質である。割れ目は特定方向のものは分布しないが、一部は割れ目自いに軟化する。 ・マンガン鉻染色を伴う割れ目が多い。	・記事欄以外から読み取れる硬さやコア形状の情報は記載しない
74	21.50	21.50	50° 割れ目に幅2~3mm軟質黄褐色粘土脈を挟む。	21.50	21.50	50° 割れ目に幅2~3mm軟質黄褐色粘土脈を挟む。	・粘土の色調を追記した ・表現の適正化(挟む、軟弱⇒軟質)	21.50	21.55	21.50~21.55m:局所的に粘土化し、灰黄色粘土が網目状に分布する。一部でマンガンを伴う。上端の傾斜50°の割れ目には幅2~3mmの軟質な黄褐色粘土脈を挟む。	・下記にある同じ深度の記載をまとめ書きした
75	21.89	22.10	21.89m・15° ~ 22.10m・50° の割れ目で囲まれた部分は粘土化し、劣化している。	21.89	22.10	21.89m・15° ~ 22.10m・50° の割れ目で囲まれた部分は粘土化し、劣化している。	・割れ目であることを追記した	21.89	22.10	21.89m・15° ~ 22.10m・50° の割れ目で囲まれた部分は粘土化し、劣化する。	-
76	-	-	-	21.50	21.55	21.50~21.55m間は局所的に粘土化し、灰黄色粘土が網目状に分布する。一部でマンガンを伴う。	・網目状の粘土化やマンガン汚染は周囲と異なる状況であるため追記した	-	-	-	・上記でまとめ書きしたため記載しない
77	-	-	-	22.10	22.39	アブライトを挟む。上端60°、下端20°で花崗斑岩との境界は明瞭。	・アブライトの挟みについて追記した	22.10	22.39	22.10~22.39m:アブライトを挟む。上端60°、下端20°で花崗斑岩との境界は明瞭である。	-
78	22.17	22.17	60° 割れ目に幅1~2mmの灰黄色軟弱粘土脈を含む。	22.17	22.17	60° 割れ目に幅1~2mmの灰黄色軟弱粘土脈を含む。	・表現の適正化(挟む、軟弱⇒軟質)	22.17	22.17	22.17m:傾斜60°で幅1~2mmの軟質な灰黄色粘土を挟む。	-
79	22.10	22.20	(コアの形状) IVランク	22.10	22.20	(コアの形状) Vランク	・周囲より割れ目が多いためコアの形状のランクをVランクに変更した	22.10	22.20	(コアの形状) Vランク	-
80	22.10	22.39	(地質名) Go	22.10	22.39	(地質名) Ap	・コアに合わせて地質名を変更した	22.10	22.39	(地質名) アブライト	-
81	22.20	22.65	(割れ目状態) δランク	22.20	22.65	(割れ目状態) δランク	・挟在物を伴う割れ目がないため割れ目状態のランクをδランクに変更した	22.20	22.65	(割れ目状態) δランク	-
82	22.21	22.21	50° のせん断性割れ目で、交差する割れ目を切っている(変位量25mmをズレ)。	22.21	22.21	50° のせん断性割れ目で、交差する割れ目を止めている。切っている(変位量25mmをズレ)。	・変位の基準とした割れ目は対になるものではないため変位量を削除した ・割れ目及び層理の状況について追記した ・追記した層理や上記の見由からせん断性割れ目ではないと判断してせん断性、切っているを削除した。	22.21	22.21	22.21m~22.25m:及び22.89m・85°の割れ目は、交差する割れ目を止めている。割れ目には挟在物が認められず、割れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	・記事内容が同じであるため、22.89mの記事を含めて記載した
83	22.32	22.32	40° 傾き20mmのカリ長石濃集部が母岩に密着して分布。	22.32	22.32	20° 傾き20mmのカリ長石濃集部が母岩に密着して分布。	・コアに合わせて傾斜を変更した ・カリ長石であるため追記した	22.32	22.32	22.32m:傾斜20°で幅20mmのカリ長石濃集部が母岩に密着して分布する。	-

H24-D1-2 22.90~27.32m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			起記事を削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)	
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容		
			コア観察カードから正しく記述されているか?	<input checked="" type="checkbox"/>		追加変更した情報が正しく記述されているか?	<input checked="" type="checkbox"/>					
84	22.89	22.89	85°のせん断性割れ目で、交差する割れ目を止めている。(変位置15mm左ズレ)	22.89	22.89	85°のせん断性割れ目で、交差する割れ目を止めている。切ってみると変位置15mm左ズレ。割れ目には陥没物が認められず、割れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	-	-	-	-	上記でまとめ書きしたため記載しない	
85	22.90	23.00	(コアの形状欄) IVランク (コアの硬さ欄) Cランク	22.90	23.00	(コアの形状欄) Vランク (コアの硬さ欄) Dランク	22.90	23.00	(コアの形状欄) Vランク (コアの硬さ欄) Dランク	-		
86	23.18	24.04	割れ目の少なく硬質。 40~60° 割れ目主体で、割れ目の一帯に幅1~2mmの軟弱な白色~灰黄色粘土脈をはさむ。	23.18	24.04	割れ目が少なくやや硬質。 40~60° 割れ目主体で、割れ目の一帯に幅1~2mmの軟弱な白色~灰黄色粘土脈を挟む。	23.18	24.04	・割記の修正(の→が) ・コアに合わせて硬質を変更した ・表現の適正化(挿む:軟弱⇒軟質)	23.18~24.04m: やや硬質で、傾斜40~60°の割れ目が主体であるが、割れ目は少ない。一部に幅1~2mmの軟質な白~灰黄色粘土脈を挟む。	-	
87	23.68	23.72	23.68m, 23.72m, 50°で各々、幅1mmの石英脈が母岩に密着して分布。	-	-	-	23.68	23.72	23.68m及び23.72m:傾斜50°で幅1mmの石英脈が母岩に密着して分布する。	-		
88	23.80	24.04	(コアの形状欄) IVランク (岩級区分欄) CM	23.80	24.04	(コアの形状欄) IVランク (岩級区分欄) CL	23.80	24.04	(コアの形状欄) IVランク (岩級区分欄) CL	-		
89	23.88	23.88	73°、幅4~5mmの長石原岩が母岩に密着して分布。	23.88	23.88	73°、幅4~5mmのカリ長石と石英の濃集部が断続的に分布、ゆ離している。	23.88	23.88	・岩脈の範囲について種類を追記した ・粘土脈は母岩とゆ離していることを追記した	23.88m: 傾斜73°で幅4~5mmのカリ長石と石英の濃集部が断続的に分布する。	-	
90	24.04	25.22	上位よりもやや軟化し、硬さ「D」で、20~60° 割れ目が主体。軟化するため、割れ目一部は細片化する。	24.04	25.22	上位よりもやや軟化し、硬さ「D」で、20~60° 割れ目が主体。軟化するため、割れ目一部は細片化する。 割れ目に白色粘土やマンガンを挟むことが多い。	24.04	25.22	・表現の適正化(やや、軟質化) ・白色粘土やマンガンの挟みは周囲と異なる状況であるため追記した ・割れ目に白色粘土やマンガンを挟むことが多い。	24.04~25.22m: 上位よりもやや軟質化し、割れ目一部は細片化する。傾斜20~60°の割れ目が主体である。割れ目に白色粘土やマンガンを挟むことが多い。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない	
91	24.04	24.30	(コアの形状欄) IVランク	24.04	24.30	(コアの形状欄) Vランク	24.04	24.30	(コアの形状欄) Vランク	-		
92	-	-	傾斜35°の割れ目に沿って幅5~10mmが緑色化している。	24.04	24.04	傾斜35°の割れ目に沿って幅5~10mmが緑色化している。	24.04	24.04	24.04m: 傾斜35°の割れ目沿いで幅5~10mmが緑色化する。	-		
93	-	-	傾斜60°の割れ目に沿ってマンガン汚染が顕著に見られる。	24.57	24.60	傾斜60°の割れ目に沿ってマンガン汚染が顕著に見られる。	24.57	24.60	24.57~24.80m: 傾斜60°の割れ目沿いにマンガン汚染が顕著に見られる。	-		
94	24.80	24.82	60°、幅15mmは粘土化でやや軟化。	24.80	24.82	60°、幅15mmは白色粘土化でやや軟質化。 下部側は緑色化が見られる。	24.80	24.82	・粘土化の色調を追記した ・緑色化は周囲と異なる状況であるため追記した ・表現の適正化(やや、軟質化)	24.80~24.82m: 傾斜60°で幅15mmが白色粘土化し、やや軟質化する。 下部側は緑色化が見られる。	-	
95	24.80	25.22	(コアの形状欄) IVランク	24.80	25.22	(コアの形状欄) Vランク	24.80	25.22	(コアの形状欄) Vランク	-		
96	25.22	26.84	一部の割れ目では、割れ目直ぐに薄く軟化するが、延むと硬質で割れ目は少ない。	25.22	26.84	一部の割れ目では、割れ目直ぐに薄く軟化するが、延むと硬質で割れ目は少ない。 一部の割れ目には、幅0.5~1mmの白色・軟質粘土脈をはさむが粘土脈の分布は少ない。	25.22	26.84	・コアに合わせて種類を変更した ・表現の適正化(やや、軟質化) ・岩脈の適正化(一部の割れ目と粘土脈の分布が少ないは同じ意味のため削除した)	25.22~26.84m: 一部の割れ目では、割れ目直ぐに薄く軟化するが、延むと硬質で割れ目は少ない。一部の割れ目には、幅0.5~1mmの軟質粘土脈を挟むが粘土脈の分布は少ない。	-	
97	26.67	26.67	55°のせん断性割れ目で、交差する割れ目を切っている。(変位置1mm左ズレ)。幅1mmの白色・軟質粘土脈をはさむ。	26.67	26.67	55°のせん断性割れ目で、交差する割れ目を止めている場合と横断する場合がある。ヤハラギ岩脈は白色・軟質粘土脈を挟む。55°のせん断性はにせいじやや軟質粘土脈を挟む。割れ目周辺の岩盤には薄岩層が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	26.67	26.67	・55°の割れ目で止まっているものと横断するものがあるため「変位置を削除した」 ・割れ目及び周辺の岩脈について追記した ・表現の適正化(やや、軟質化) ・岩脈の適正化(一部の割れ目と粘土脈の分布が少ないは同じ意味のため削除した) ・表現の適正化(挿む:軟弱⇒軟質)	26.67m: 傾斜55°の割れ目は交差する割れ目を止めている場合と横断する場合がある。幅1mmの白色・軟質粘土脈を挟む。割れ目周辺の岩盤には薄岩層が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	-	
98	26.84	26.94	(岩級区分欄) CM	26.84	26.94	(岩級区分欄) CL	26.84	26.94	(岩級区分欄) CL	-		
99	26.84	27.38	(コアの形状欄) IVランク (コアの硬さ欄) Cランク	26.84	27.38	(コアの形状欄) Vランク (コアの硬さ欄) Dランク	26.84	27.38	(コアの形状欄) Vランク (コアの硬さ欄) Dランク	-		
100	26.84	28.73	互いに交差する40~60° 割れ目が主体。上位に比較的多くなる。割れ目の面は薄く風化するが、硬質(硬さC)。	26.84	28.73	互いに交差する40~60° 割れ目が主体。上位に比較的多くなる。割れ目の面は薄く風化するが、やや硬質(硬さC)。	26.84	28.73	・コアに合わせて種類を変更した ・表現の適正化(薄く風化) ・岩脈の適正化(やや、軟質化)	26.84~28.73m: 互いに交差する40~60° 割れ目が主体である。上位に比較的多くなる。割れ目の面は薄く風化する。やや硬質や軟質である。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない	
101	27.30	27.32	上下端60°の割れ目に幅0.5~1mmの軟質な淡黄色粘土を伴ない。全体が粘土化進む。	27.30	27.32	上下端60°の割れ目に幅0.5~1mmの軟質な淡黄色粘土を伴ない。全体が粘土化進む。	27.30	27.32	・表現の適正化(伴う:軟弱⇒軟質)	27.30~27.32m: 上下端60°の割れ目に幅0.5~1mmの軟質な淡黄色粘土を伴み。全体が粘土化が進む。	-	

H24-D1-2 27.38~31.46m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			起記事を削除・変更・追記した理由 追加変更した情報が正しく記載されているか?	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記載されているか?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					
102	27.38	27.80	(割れ目状態欄) cランク	27.38	27.80	(割れ目状態欄) bランク	・挟み物を伴う割れ目が少ないため割れ目状態のランクをbランクに変更した	27.38	27.80	(割れ目状態欄) bランク	-
103	27.85	28.00	(コアの形状欄) IVランク	27.85	28.00	(コアの形状欄) Vランク	・周囲より割れ目が多いためコアの形状のランクをVランクに変更した	27.85	28.00	(コアの形状欄) Vランク	-
104	28.42	28.46	上位65°、下端55° 割れ目に圍まれて±5mm前後 に幅2mmの風化で褐色化した軟質な粘土層を伴っている。また、下端側の割れ 目は幅5mm前後で淡緑色化し微細な雲母片が混出する。	28.42	28.46	上位65°、下端55° 割れ目に圍まれて±5mm前後 に幅2mmの風化で褐色化した軟質な粘土層を伴っている。また、下端側の割れ 目は幅5mm前後で淡緑色化し微細な雲母片が混出する。	・岩石名を適正化した(岩名⇒白雲母) ・表記の適正化(軟質⇒軟質)	28.42	28.46	28.42~28.46m、上端65°、下端55°の割れ目に圍まれて±5mm前後に 幅2mmの風化で褐色化した軟質な粘土層を伴い、幅5mm前後の淡緑色化が見られる。割れ目沿いで白雲母が晶出する。	-
105	28.50	28.73	(コアの形状欄) IVランク	28.50	28.73	(コアの形状欄) Vランク	・周囲より割れ目が多いためコアの形状のランクをVランクに変更した	28.50	28.73	(コアの形状欄) Vランク	-
106	28.73	30.20	割れ目が少なく硬質、40~60° 割れ目が主体で、 風化は弱く、割れ目の面がごく薄く褐色化する程度 で砂質の軟質部は29.05m~60° 割れ目に厚さ2mmで分布 するのみ。 粘土層や粘土化部は分布しない。	28.73	30.20	割れ目が少なくやや硬質、40~60° 割れ目が主体で、 風化は弱く、割れ目の面がごく薄く褐色化する程度 で砂質の軟質部は28.65m~60° 割れ目に厚さ2mmで分布 するのみ。 粘土層や粘土化部は分布しない。	・コアに合わせて形状を変更した。 ・緑色化は周囲と異なる状況であるため追記した	28.73	30.20	28.73~30.20m; やや硬質で、傾斜40~60°の割れ目が主体であるが、割 れ目は少ない。風化は弱く、割れ目の面がごく薄く褐色化する程度で、砂 質部は29.05mの傾斜60°の割れ目に幅2mmで分布するのみである。綠 色化が見られる。粘土層や粘土化部は分布しない。	-
107	28.98	29.21	(コアの形状欄) IIIランク	28.98	29.21	(コアの形状欄) IVランク	・周囲より割れ目が多いためコアの形状のランクをIVランクに変更した	28.98	29.21	(コアの形状欄) IVランク	-
108	29.21	30.20	(割れ目状態欄) cランク	29.21	30.20	(割れ目状態欄) bランク	・挟み物を伴う割れ目が少ないため割れ目状態のランクをbランクに 変更した	29.21	30.20	(割れ目状態欄) bランク	-
109	-	-	-	29.32	29.33	径2~5mmのカリ長石、石英が脈状に分布する。傾 斜30°、幅10~12mm。	・カリ長石、石英の脈状部は周囲と異なる状況であるため追記した	29.32	29.33	29.32~29.33m; 傾斜30°、幅10~12mmで径2~5mmのカリ長石、石英が 脈状に分布する。	-
110	29.50	29.50	付近の55°と60° 割れ目あるいはマンガン鉱染色で 2mm~3mm程度の斑点状に墨色化する。	29.45	29.45	付近の55°と60° 割れ目あるいはマンガン鉱染色で 2mm~3mm程度の斑点状に墨色化する。	・コアに合わせて深度を変更した。 ・表記の適正化(沿い)	29.45	29.45	29.45m; 傾斜55°と60°の割れ目あるいはマンガン鉱染色で2~3mm程度 の斑点状に墨色化する。	-
111	30.20	31.44	上位と同じ硬さであり(硬さc)、割れ目は多くなる (IV)、互いに交差する30°~60° 割れ目からなる。 粘土化部は分布せず、粘土層は少ない。割れ目 の一部は砂状化する。	30.20	31.44	上位と同じ硬さであり(硬さc)、割れ目は多くなる (IV)、互いに交差する30°~60° 割れ目が分布する。 粘土化部は分布せず、粘土層は少ない。割れ 目の一部は砂状化する。	・文章の適正化(割れ目からなる⇒割れ目が分布する)	30.20	31.44	30.20~31.44m、上位と同じ硬さで、割れ目は多くなる。互いに交差する傾 斜30~60°の割れ目が分布する。粘土化部は分布せず、粘土層は少 ない。割れ目の一部は砂状化する。	・記事欄以外から読み取れる硬さやコア形状の情報は記載しない
112	30.20	33.00	(風化欄) bランク	30.20	33.00	(風化欄) γランク	・上位と同じ風化の程度のため風化のランクをγランクに変更した	30.20	33.00	(風化欄) γランク	-
113	30.68	30.75	上端・下端とも60°、幅2mmの軟弱なにぶい黄橙色 粘土を伴う割れ目に圍まれて、割れ目に幅1mmの 軟弱な白色粘土を揉んでいる。 30.68mの割れ目沿いに緑色化している。	30.68	30.75	上端・下端とも60°、幅2mmの軟質なにぶい黄橙色 粘土を伴う割れ目に圍まれて、割れ目に幅1mmの 軟弱な白色粘土を揉んでいる。	・表現の適正化(横む、軟弱⇒軟質) ・緑色化は周囲と異なる状況であるため追記した	30.68	30.75	30.68~30.75m; 上端60°、下端60°で幅2mmの軟質なにぶい黄橙色粘土を伴う 割れ目が囲まれた区間は、割れ目に幅1mmの軟質な白色粘土を揉む。 上端は緑色化する。	-
114	30.76	31.00	(コアの形状欄) IVランク	30.76	31.00	(コアの形状欄) IIIランク	・周囲より割れ目が少ないためコアの形状のランクをIIIランクに変更した	30.76	31.00	(コアの形状欄) IIIランク	-
115	31.22	31.40	(コアの形状欄) IVランク	31.22	31.40	(コアの形状欄) IIIランク	・周囲より割れ目が少ないためコアの形状のランクをIIIランクに変更した	31.22	31.40	(コアの形状欄) IIIランク	-
116	30.76	31.40	(岩級区分欄) CL	30.76	31.40	(岩級区分欄) CM	・上記の変更に伴い、岩級を変更した	30.76	31.40	(岩級区分欄) CM	-
117	31.40	31.44	(コアの形状欄) IVランク	31.40	31.44	(コアの形状欄) Vランク	・上位より割れ目が多いためコアの形状のランクをVランクに変更した	31.40	31.44	(コアの形状欄) Vランク	-
118	31.41	31.41	軟化し、マンガン鉱染色も受けるが粘土化・粘土層等 は分離せず、劣化は認められない。	31.41	31.44	軟質化し、マンガン鉱染色も受けるが粘土化・粘土層 等は分離せず、劣化は認められない。	・表現の適正化(軟質化)	31.41	31.44	31.41~31.44m; 軟質化し、マンガン鉱染色も受けるが、粘土化・粘土層等は 分離せず、劣化は認められない。	-
119	31.44	31.46	硬鉄部 Hc-1 (主せん断面:31.45m) 上端・下端35°で、両者とも直線的にシャープに連続。 約1~2mm岩片を含む軟弱な粘土で、灰白色 ～(s); 黄褐色(10YR 7/3)～灰赤色(2.5YR 6/2)を 呈する。厚さ10~12mm。 岩片邊縁が揉みられる岩片を主体とし基質も粗粒化した岩片からなる組織は見られない。	31.44	31.46	硬鉄部 Hc-1 (主せん断面:31.45m) 上端・下端35°で、両者とも直線的にシャープに連続。 約1~2mm岩片を含む軟弱な粘土で、灰白色 ～(s); 黄褐色(10YR 7/3)～灰赤色(2.5YR 6/2)を 呈する。厚さ10~12mm。 岩片邊縁が揉みられる岩片を主体とし基質も粗粒化した岩片からなる組織は見られない。	・用語の統一(破碎部→硬鉄部) ・最新活動面とう用語に統一 ・岩片の適正化(軟質⇒軟質) ・高岩盤が認められる岩片を主体とし基質も粗粒化した岩片からなる組織について追記した	31.44	31.46	31.44~31.46m; 破碎部 粘土部(Hc-1) 30.68~30.75m: 傾斜35°で直線的にシャープに連続。径1~2mmの石英粒を含む。軟 質。灰白～にぶい黄橙～灰赤色を呈する。幅10~12mm。	・硬軟、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組 織の有無、境界面や細粒部の連続性・直線性、最新活動面の記載は別資料で 示すことにし、柱状図には記載しない。

H24-D1-2 31.46~32.11m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容				報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)		
	記事		記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)	記事を削除・変更・追記した理由		上端深度 下端深度		選定した記事内容					
	上端深度	下端深度	コア観察カードから正しく記述されているか?	上端深度	下端深度	追加変更した情報が正しく記述されているか?							
			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>							
120	31.46	33.00	割れ目は少ないが、低密着割れ目が複数10～30mm程度で分布するためコア形状をVと評価した。低密着割れ目は30～60°が主流で、割れ目や低密着割れ目には幅0.5～2mmの致密な白色～灰赤色(2.5YR 6/2)粘土脈を伴うものがある。	31.46	33.00	割れ目が多くなり、低密着割れ目が複数10～30mm程度で分布するためコア形状をVと評価した。低密着割れ目は30～60°が主流で、割れ目や低密着割れ目には幅0.5～2mmの致密な白色～灰赤色(2.5YR 6/2)粘土脈を伴うものがある。		31.46	33.00	31.46～33.00m; 割れ目が多くなり、傾斜30～60°の低密着割れ目が1～3cm程度の間隔で分布する。低密着割れ目の一部には幅0.5～2mmの致密な白～灰赤色粘土脈を伴う。 ・記事の修正: 少々多くなる「V」の記載漏れ ・粘土を挿入するのは低密着割れ目であるため「割れ目」を削除した ・表現の適正化: 取扱い・款質 ・文書の適正化: (コア形状Vは記事欄以外から読み取れるため削除した)			
121	31.70	31.80	幅10mm程度・30°のマンガン塗染による黒褐色絵状部が分布する。	-	-	-		31.70	31.80	31.70～31.80m; 傾斜30°で幅10mm程度のマンガン塗染による黒褐色絵状部が分布する。			
122	-	-	-	32.05	32.11	32.05～32.11m間はマンガン汚染が顕著に見られる。		32.05	32.11	32.05～32.11m; マンガン汚染が顕著に見られる。			

余白

H24-D1-4

H24-D1-4 0.00~9.20m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			記事を削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記載されているか? <input checked="" type="checkbox"/>			コア観察カードから正しく記載されているか? <input checked="" type="checkbox"/>					
1	0	2.94	埋戻し土	0.00	7.62	盛土	・表現の統一(盛土 0.00) ・人工堆積物を盛土として一括して下端深度を変更した	0.00	7.62	0.00~7.62m: 盛土	-
2	0	0.32	礫 φ5~30mmの黒色碎石からなる。	0.00	0.32	礫 φ5~30mmの黒色砂岩からなる。	・鉄石の岩種名に変更した ・表現の統一(0.00)	0.00	0.32	0.00~0.32m: 砂 径5~30mmの黒色砂岩からなる。	-
3	0.00	0.32	(地質名欄)礫(埋戻し土)	0.00	0.32	(地質名欄)礫(盛土)	・表現の統一(盛土)	0.00	0.32	(地質名欄)盛土	・地質名欄に記載する人工堆積物の名称を統一した
4	0.32	2.94	礫混じり粗砂 φ3~40mmのGp Ap亜角～亜円礫を含む粗砂でルーズである。φ3~10mmの砂岩片を多く含む。	0.32	2.94	礫混じり粗砂 φ3~40mmのGp Ap亜角～亜円礫を含む粗砂でルーズである。φ3~10mmの砂岩片を多く含む。	・表現の通正化(混じり) ・鉄石の岩種名に変更した	0.32	2.94	0.32~2.94m: 混じり粗砂 径3~40mmの花崗斑岩、アブライトの亜角～亜円礫を含むルーズな粗砂からなり。径3~10mmの砂岩を多く含む。	-
5	0.32	2.94	(地質名欄)礫混じり粗砂(盛土)	0.32	2.94	(地質名欄)礫混じり粗砂(盛土)	・表現の通正化(混じり) ・表現の統一(盛土)	0.32	2.94	(地質名欄)盛土	・地質名欄に記載する人工堆積物の名称を統一した
6	2.94	5.60	(地質名欄)砂礫(改良土)	2.94	5.60	(地質名欄)砂礫(盛土)	・表現の統一(盛土)	2.94	5.60	(地質名欄)盛土	・地質名欄に記載する人工堆積物の名称を統一した
7	2.94	5.60	砂礫 φ3~130mmのGp Apの亜角～亜円礫で埋戻なもののが主体。一部で半クサリ礫も含む。基質は中砂～粗砂でやや持っている。埋合率は40~50%であるが、5.15m以深ではφ10mm前後の小型の礫が主体。	2.94	5.60	砂礫 φ3~130mmのGp Apの亜角～亜円礫で埋戻なもののが主体。一部で半クサリ礫も含む。基質は中砂～粗砂でやや持っている。埋合率は40~50%であるが、5.15m以深ではφ10mm前後の小型の礫が主体。	・表現の通正化(やや)	2.94	5.60	2.94~5.60m: 砂礫 径3~130mmの花崗斑岩、アブライトの亜角～亜円礫で、埋戻なもののが主体。一部で半クサリ礫も含む。基質は中～粗砂でやや持まる。埋率は40~50%であるが、5.15m以深では径10mm前後の礫が主体である。	-
8	4.96	5.12	φ10~60mmのコンクリート片を含む。	-	-	-	-	4.96	5.12	4.96~5.12m: 径10~60mmのコンクリート片を含む。	-
9	5.60	7.40	礫混じり粗砂 上位深度よりも礫量が減少したもの。上位よりルーズとなる。礫はφ3~10mmと小型で半クサリ礫のGp主体で、一部クサリ礫となる。	5.60	7.62	礫混じり粗砂 上位深度よりも礫量が減少する。上位よりルーズとなる。礫はφ3~10mmの半クサリ礫で半クサリ礫のGp主体で、一部クサリ礫となる。	・表現の通正化(混じり) ・鉄石の通正化(混じり)する。クサリ化する⇒クサリ礫となる ・アブに合わせて深度を変更した ・文章の通正化(礫混じりの趣旨の記載があるため、「小型」を削除した)	5.60	7.62	5.60~7.62m: 砂混じり粗砂 上位に比べて礫量が減少する。上位よりルーズとなる。礫は径5~10mmの花崗斑岩の半クサリ礫が主体で、一部クサリ礫を含む。	-
10	5.60	7.62	(地質名欄)礫混じり粗砂(盛土)	5.60	7.62	(地質名欄)礫混じり粗砂(盛土)	・表現の通正化(混じり) ・表現の統一(盛土)	5.60	7.62	(地質名欄)盛土	・地質名欄に記載する人工堆積物の名称を統一した
11	6.00	6.45	φ10mm前後主体に埋量が多い。埋合率は50%程度で上下に比べ持っている。礫はφ10mm以下の中型でも埋いものが多い。	6.00	6.45	φ10mm前後主体になり、埋量が多い。埋合率は50%程度で上下に比べ持っている。礫はφ10mm以下の中型でも埋いものが多い。	・鉄石の修正(主体に埋量⇒主体になり、埋量) ・文書の通正化(径10mm前後と記載しているため、径10mm以下の記載を削除した) ・手の記載でも埋いものが多い。	6.00	6.45	6.00~6.45m: 径10mm前後の埋量が主体となり、埋量が多い。埋率は50%程度で上下に比べ持っている。	-
12	6.36	6.42	明赤灰色(2.5YR 7/1)の軟弱な粘土が不規則な形でマーブル状に分布する。浅部なしし深部側への連続性はない。	6.36	6.42	明赤灰色(2.5YR 7/1)の軟弱な粘土が不規則な形でマーブル状に分布する。浅部なしし深部側への連続性はない。	・表現の通正化(マーブル状形、軟弱⇒軟質)	6.36	6.42	6.36~6.42m: 明赤灰色の軟弱な粘土が不規則な形で分布する。浅部なしし深部側への連続性はない。	-
13	7.00	-	7.00m以深では風化した半クサリ礫が多くなる。	-	-	-	-	7.00	-	7.00m以深では風化した半クサリ礫が多くなる。	-
14	7.40	-	7.40m以深は礫量少ないルーズな花崗岩質の粗砂の基質	7.40	-	7.40m以深は礫量少ないルーズな花崗岩質の粗砂の基質	・7.62m以深が基質岩であるため削除した	7.40	-	7.40m以深は礫量少ないルーズな花崗岩質の粗砂からなる。	-
15	7.62	7.82	7.62mで着岩	-	-	-	-	-	-	-	・下記に花崗斑岩の区間を示しているため着岩の記載はしない
16	-	-	φ2~8mm石英と長石を斑晶とする花崗斑岩(Gp)	-	17.89	花崗斑岩 φ2~10mm石英と長石の斑晶を5~15%程度含む。	・地質名及び區間深度を追記した ・鉄石の斑晶の後及び斑晶の含有率をアブに合わせて追記・修正した	7.62	17.89	7.62~17.89m: 花崗斑岩 径2~10mmの石英、長石の斑晶を5~15%程度含む。	-
17	7.62	9.26	岩縫縦と割れ目は残留している。変質粘土化部や粘土層は殆んど分布しない。割れ目は30~60°が主体で、一部でこれらに斜交～直交する60~80°の割れ目分布する。風化により、割れ目せりに数mm程度形状化～小細片化することもある。	7.62	9.26	岩縫縦と割れ目は残留している。変質粘土化部や粘土層は殆んど分布しない。割れ目は30~60°が主体で、一部でこれらに斜交～直交する60~80°の割れ目分布する。風化により、割れ目せりに数mm程度形状化～小細片化することもある。	・表現の通正化(原岩相繩、沿い)	7.62	9.26	7.62~9.26m: 原岩組織と割れ目は残留し、変質粘土化部や粘土層は殆んど分布しない。傾斜30~60°の割れ目が主体で、一部で傾斜60~80°の割れ目が交差する。風化により割れ目沿いに數mm程度形状化～小細片化することもある。	-
18	8.78	8.91	60° 割れ目、8.91m~65° 割れ目に軟弱な白色粘土が幅0.5mmで断続的に付着している。	8.78	8.91	60° 割れ目、8.91m~65° 割れ目に軟弱な白色粘土が幅0.5mmで断続的に付着している。	・鉄記の修正(軟弱⇒軟質、新面⇒断続)	8.78	8.91	8.78m~60°、8.91m~65°の割れ目に幅0.5mmの軟弱な白色粘土が新続的に付着する。	-
19	-	-	-	9.05	9.20	褐色化が顕著に見られる。	・褐色化は面積と異なる状況であるため追記した	9.05	9.20	9.05~9.20m: 褐色化が顕著に見られる。	-
20	9.17	9.20	50° の消滅しかかった割れ目そぞに風化により褐色化する(7.5YR 5/6明褐色)が、砂状～粘土状などの劣化はない。	9.17	9.20	50° の消滅しかかった割れ目そぞに風化により褐色化する(7.5YR 5/6明褐色)が、砂状～粘土状などの劣化はない。	・表現の通正化(沿い)	9.17	9.20	9.17~9.20m: 倾斜50° の消滅しかかった割れ目そぞに風化により褐色化するが、砂状～粘土状などの劣化はない。	-

H24-D1-4 9.21~11.65m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容				報告書柱状図記事	コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点)		
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)	起記事削除・変更・追記した理由		上端深度	下端深度	選定した記事内容
			コア観察カードから正しく記述されているか?			<input checked="" type="checkbox"/>	追加変更した情報が正しく記述されているか?	<input checked="" type="checkbox"/>			
21	-	-		9.21	9.43	緑色変質が顕著である。	・緑色変質は周囲と異なる状況であるため追記した	9.21	9.43	9.21~9.43m: 緑色変質が顕著である。	
22	9.26	9.38	全体に風化と変質で軟化している。このうち、区間の上端側約25m～32mと下端側約35m～9.38mでは、主として赤褐色の粘土脈を含む岩片である。岩片間に幅10mm程度の軟化した粘土脈が分布する。下端側は灰白色の粘土脈が分布し、粘土混じり岩片状を呈する。区間中央部の厚さ約32m～9.34mでは、更に風化と変質した粘土化岩片が多く含む。上・下端45°、幅30mmの標準粘土である。	9.26	9.38	全体に風化と変質で軟化している。このうち、区間の上端側約25m～32mと下端側約35m～9.38mでは、主として赤褐色の粘土脈を含む岩片である。岩片間に幅10mm程度の軟化した粘土脈が分布する。下端側は灰白色の粘土脈が分布し、粘土混じり岩片状を呈する。区間中央部の厚さ約32m～9.34mでは、更に風化と変質した粘土化岩片が多く含む。上・下端45°、幅30mmの標準粘土である。	・表現の適正化(軟質)、軟弱→軟質、混じり ・文章の適正化(区間深度の結論があらため上端側、下端側、区間中央部を削除した)	9.26	9.38	9.26~9.38m: 全体に風化と変質で軟化している。このうち、区間の上端側約25m～32mと下端側約35m～9.38mでは、粘土混じり岩片状を呈し、径5~10mmの緑色化した粘土主体で、岩片間に幅1mm程度の軟質ないぶい岩(上端側)～灰白色(下端側)の粘土脈が分布する。9.32~9.34mでは、傾斜45°で幅30mm程度が常に粘土化した標準粘土で、径3~10mmの緑色化した粘土化岩片を多く含む。	
23	9.34	9.36	上端45°、下端50°で直線的に連続する幅5~15mmの軟質なないぶい赤褐色を呈する粘土脈である。	9.34	9.36	上端45°、下端50°で直線的に連続する幅5~15mmの軟質なないぶい赤褐色を呈する粘土脈である。	・表現の統一(軟弱→軟質)	9.34	9.36	9.34~9.36m: 上端45°、下端50°で直線的に連続する幅5~15mmの軟質なないぶい赤褐色を呈する粘土脈を挟む。	
24	-	-		9.43	9.50	褐色化が顕著に見られる。	・褐色化は周囲と異なる状況であるため追記した	9.43	9.50	9.43~9.50m: 褐色化が顕著に見られる。	
25	9.38	10.76	硬さH1主体で、一部で風化で柔らかく軟化した傾き「E」も含む。一部で消滅しかついている割れ目が分布するが、大半は割れ目として残留する。30~70°の割れ目が主体で、一部でこれらに斜交～直交する20~40°の割れ目も分布するが、前者の割れ目は前者の割れ目で覆われることが多い。10.00mは下部で、前者の割れ目(36~40°)と斜交する約10mmの軟質な粘土脈である。軟質な灰白色(10YR 8/1)～灰黄色(25Y 7/3)の粘土脈として記述されていることが多い。	9.38	10.76	硬さH1主体で、一部で風化で柔らかく軟化した傾き「E」も含む。一部で消滅しかついている割れ目が分布するが、大半は割れ目として残留する。30~70°の割れ目が主体で、一部でこれらに斜交～直交する20~40°の割れ目も分布するが、前者の割れ目は前者の割れ目で覆われることが多い。10.00mは下部で、前者の割れ目(36~40°)と斜交する約10mmの軟質な粘土脈である。軟質な灰白色(10YR 8/1)～灰黄色(25Y 7/3)の粘土脈として記述されていることが多い。	・30~70°の割れ目が30~40°の割れ目で止まっている部分もあるが、前者が一方で後者を切っているわけではないため「切られる」と止まっているに変更した ・表現の適正化(軟弱)、軟弱→軟質、換り ・アンガルの挿在は周囲と異なる状況であるため追記した ・前回の風化の状況について追記した ・文章の適正化(侵食)主体=全体にやや軟質、硬さH1はやや軟質化と同義であるため削除した	9.38	10.76	9.38~10.76m: 全体にやや軟質で、一部は風化により柔らかく軟化する。一部で消滅しかついているが、大半の割れ目は残留し、傾斜30~70°の割れ目が主体で、一部でこれらに斜交～直交する20~40°の割れ目も分布する。後者の割れ目は前者の割れ目で止まっていることが多い。10.00mでは、前者の割れ目(36~40°)と斜交する約10mmの軟質な粘土脈である。軟質な灰白色(10YR 8/1)～灰黄色(25Y 7/3)の粘土脈として記述されていることが多い。	
26	10.00	11.22	(変質層)3ランク	10.00	11.22	(変質層)2ランク	・下位と同様な変質の程度であるため変質のランクを2ランクに変更した	10.00	11.22	(変質層)2ランク	
27	10.76	10.88	上端35°、下端30°で、上端は直線的にシャープに連続する。下端は波打って連続する。20~35°の割れ目の一部で幅5~15mmの軟質な一部固結した灰黄色(25Y 7/2)の粘土脈を含む粘土混じり岩片状で、色調にはないぶい褐色(75Y 7/3)を呈する。厚さ110mm。	10.76	10.88	上端35°、下端30°で、上端は直線的にシャープに連続する。下端は波打って連続する。20~35°の割れ目の一部で幅5~15mmの軟質な一部固結した灰黄色(25Y 7/2)の粘土脈を含む粘土混じり岩片状で、色調にはないぶい褐色(75Y 7/3)を呈する。厚さ110mm。	・表現の適正化(軟弱=軟質、挟む、混じり) ・表現の統一(固結=硬質)	10.76	10.88	10.76~10.88m: 上端35°、下端30°で直線的にシャープに、下端30°で波打って連続。傾斜20~25°の割れ目の一部で幅5~15mmの軟質な一部硬質な灰黄色粘土脈を挟み粘土混じり岩片状を呈する。幅110mm。	
28	10.76	10.91	(割れ目状態)○ランク	10.76	10.91	(割れ目状態)○ランク	・割れ目が認めできるため割れ目状態のランクを○ランクに変更した	10.76	10.91	(割れ目状態)○ランク	
29	10.76	11.22	(岩縫区分層)○	10.76	11.22	(岩縫区分層)○L	・区間長が50cm未満のため、周囲の岩縫に含めた	10.76	11.22	(岩縫区分層)○Lに含めた	
30	10.88	10.91	上端30°、下端35°で、両者とも連続的でシャープに連続する。5~10mmの風化軟化～粘土化岩片を含む粘土質岩層であるが、粘土量は少ない。最下位部の傾5mmは風化で硬直化している。また、マンガン斑条によると一部は黒褐色化する。全体の色調は、ないぶい褐色(75Y 7/3)～黒褐色(10YR 3/1)である。厚さ20~30mm。	10.88	10.91	上端30°、下端35°で、両者とも連続的でシャープに連続する。5~10mmの風化軟化～粘土化岩片を含む粘土質岩層であるが、粘土量は少ない。最下位部の傾5mmは風化で硬直化している。また、マンガン斑条によると一部は黒褐色化する。全体の色調は、ないぶい褐色(75Y 7/3)～黒褐色(10YR 3/1)である。厚さ20~30mm。	・破碎部と認定しておらず、Hbと比較する必要がないため「硬質粘土」ではなく、從来的Hbに比べ、粘土量は少ない。との記載を削除した。 ・表現の適正化(軟質=軟質、硬質化、最下位部⇒下端側)	10.88	10.91	10.88~10.91m: 上端30°、下端35°でともに連続的でシャープに連続する。5~10mmの風化で軟質化～粘土化した岩片を含む粘土質岩層である。下端側の傾5mmは風化で硬直化し、マンガン斑条により一部は黒褐色化する。全体ではないぶい褐色を呈する。幅20~30mm。	
31	10.91	10.93	破砕帶 Hc-Hc-2(破碎部)(岩縫活動面)10.93m、上端35°、下端30°で、両者とも直線的でシャープに連続する。約1~2mmの石英粒と粘土化した約3~5mmの岩片を若干含む軟弱な淡黄褐色(10YR 8/4)の粘土で、最下位には石英粒、岩片を含まない幅1~2mmのやや硬った灰白色(10YR 7/1)粘土が連続する。全体の色調は、淡黄褐色(10YR 8/4)で厚さ15~18mm。	10.91	10.93	破砕帶 Hc-Hc-2(破碎部)(岩縫活動面)10.93m、上端35°、下端30°で、両者とも直線的でシャープに連続する。約1~2mmの石英粒と粘土化した約3~5mmの岩片を若干含む軟弱な淡黄褐色(10YR 8/4)の粘土で、最下位には石英粒、岩片を含まない幅1~2mmのやや硬った灰白色(10YR 7/1)粘土が連続する。全体の色調は、淡黄褐色(10YR 8/4)で厚さ15~18mm。	・用語の統一(破碎帶=破碎部) ・既往活動面という用語に統一 ・破碎帶名は評議であるため削除した ・硬を含むため破碎部岩石質の名称を破碎混じり粘土に変更した ・表現の適正化(軟質弱=軟質) ・やや締まった灰白色粘土は、上位の破碎混じり粘土と同等の硬さであるため軟質に変更した ・崩壊組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織について追記した	10.91	10.93	● 10.91~10.93m: 破砕帶 ・硬を含むため破碎部岩石質であるため削除した ・上端35°、下端30°でともに直線的でシャープに連続する。幅1~2mmの石英粒と粘土化した約3~5mmの岩片を若干含む軟弱な淡黄褐色(10YR 8/4)の粘土で、最下位には石英粒、岩片を含まない幅1~2mmのやや硬った灰白色(10YR 7/1)粘土が連続する。全体では淡黄褐色を呈する。幅15~18mm。	硬軟、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織の有無、境界面や細粒部の連続性・直線性、最新活動面の記載は別資料で示すこととし、柱状図に記載しない。
32	10.93	11.22	粘土化部や粘土層は殆ど分布しないが、全体が軟化している。	10.93	11.22	粘土化部や粘土層は殆ど分布しないが、全体が軟化している。	・表現の適正化(軟質化)	10.93	11.22	10.93~11.22m: 粘土化部や粘土層は殆ど分布しないが、全体が軟化している。	
33	11.22	11.65	50~70° 割れ目主体で、これに斜交～直交する20~50° 割れ目が一部に分布する。粘土脈は殆どは存在しないが、割れ目でいわゆる砂化する。	11.22	11.65	50~70° 割れ目主体で、これに斜交～直交する20~50° 割れ目が一部に分布する。粘土脈は殆どは存在しないが、割れ目でいわゆる砂化する。	・表現の適正化(硬質化)	11.22	11.65	11.22~11.65m: 傾斜50~70°の割れ目が主体で、これに斜交～直交する20~50°の割れ目が一部に分布する。粘土脈は殆どは存在しないが、割れ目でいわゆる砂化する。	

H24-D1-4 11.65~18.44m

	コア観察カード		適正化すべき記事内容				記事を削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を朱書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>			追加変更した情報が正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>					
34	11.65	17.89	上位より割れ目が少なくなる。コア形状Ⅳであるが、割れ目ついで風化で軟質化した硬さEが分布している。	11.65	17.89	上位より割れ目が少なくなる。コア形状Ⅳ生体であるが、割れ目ついで風化で軟質化した硬さEが分布している。	・コア形状Ⅳも分布するため「生体」を追加した ・表現の適正化(沿い、軟質化)	11.65	17.89	11.65~17.89m:上位より割れ目が少なくなる。全体にやや軟質であるが、割れ目ついで風化で軟質化する。	・記事欄以外から読み取れる硬さやコア形状の情報は記載しない
35	11.90	12.16	(コアの形状欄)IVランク	11.90	12.16	(コアの形状欄)Vランク	・周囲に比べて割れ目が多いためコアの形状のランクをVランクに変更した	11.90	12.16	(コアの形状欄)Vランク	-
36	12.00	13.00	(最大コア長幅)9	12.00	13.00	(最大コア長幅)7	・最大コア長9cmとした箇所にも密着割れ目が存在するため最大コア長を変更した	12.00	13.00	(最大コア長幅)7	-
37	15.27	-	15.27m以深では、割れ目は風化し褐色化するが、割れ目周辺の砂状化は認められなくなる。粘土化部は分布せず、割れ目にはさまれる粘土脈の分布も少ない。割れ目ついで風化の一部は薄くマンガン鉱を含む。	15.27	-	15.27m以深では、割れ目は風化し褐色化するが、割れ目周辺の砂状化は認められなくなる。粘土化部は分布せず、割れ目にはさまれる粘土脈の分布も少ない。割れ目ついで風化の一部は薄くマンガン鉱を含む。	・表現の適正化(挟む、沿い、受ける)	15.27	-	15.27m以深では、割れ目は風化し褐色化するが、割れ目周辺の砂状化は認められない。粘土化部は分布せず、割れ目にはさまれる粘土脈の分布も少ない。割れ目ついで風化の一部は薄くマンガン鉱を含む。	-
38	12.60	12.60	45° 傾1~2mmの石英脈。境界近くに割れ目化し、割れ目も含む幅10~20mmがマンガン鉱化により黒褐色化する。	12.60	12.60	45° 傾1~2mmの石英脈。境界近くに割れ目化し、割れ目とその周辺幅10~20mmがマンガン鉱化により黒褐色化する。	・表現の適正化(沿い) ・文書の適正化 ・誤記の修正(「幅」の記載誤れ)	12.60	12.60	12.60m:傾斜45°で幅1~2mmの石英脈を挟み、境界は割れ目化する。割れ目とその周辺の幅10~20mmはマンガン鉱化により黒褐色化する。	-
39	13.00	13.38	風化で砂状化が進む部分が多い。	-	-	-		13.00	13.38	13.00~13.38m:風化で砂状化が進む部分が多い。	-
40	13.00	14.00	(最大コア長幅)4	13.00	14.00	(最大コア長幅)6	・最大コア長が6cmのところが認められたため修正した	13.00	14.00	(最大コア長幅)6	-
41	13.45	16.80	約5~10mmの粘土化し白濁化した長石斑晶が多く含む。	-	-	-		13.45	16.80	13.45~16.80m:幅5~10mmの粘土化し白濁化した長石斑晶を多く含む。	-
42	14.00	15.00	(最大コア長幅)9	14.00	15.00	(最大コア長幅)7	・最大コア長9cmとした箇所にも密着割れ目が存在するため最大コア長を変更した	14.00	15.00	(最大コア長幅)7	-
43	15.00	15.21	(コアの形状欄)IVランク	15.00	15.21	(コアの形状欄)Vランク	・下位に比べて割れ目が多いためコアの形状のランクをVランクに変更した	15.00	15.21	(コアの形状欄)Vランク	-
44	15.27	17.89	(風化欄)γランク	15.27	17.89	(風化欄)δランク	・風化の程度がやや強いため風化のランクをδランクに変更した	15.27	17.89	(風化欄)δランク	-
45	15.50	15.50	55° 割れ目に幅1~10mmと広延する軟弱な灰黄色(2.5Y 7/2)粘土脈が含まれる。	15.50	15.50	55° 割れ目に幅1~10mmと広延する軟質な灰黄色(2.5Y 7/2)粘土脈が含まれる。	・表現の適正化(軟弱⇒軟質、挟む)	15.50	15.50	15.50m:傾斜55°で幅1~10mmと広延する軟質な灰黄色粘土脈を挟む。	-
46	16.00	17.10	複数の75~85°で渦曲しながら連続する割れ目が分布する。一部で幅1mmの軟弱な灰黄色粘土脈を挟む。	16.00	17.10	複数の75~85°で渦曲しながら連続する割れ目が分布する。一部で幅1mmの軟質な灰黄色粘土脈を挟む。	・表現の適正化(軟弱⇒軟質、挟む)	16.00	17.10	16.00~17.10m:複数の傾斜75~85°で渦曲しながら連続する割れ目が分布する。一部で幅1mmの軟質な灰黄色粘土脈を挟む。	-
47	16.84	17.10	(コアの形状欄)IVランク	16.84	17.10	(コアの形状欄)Vランク	・周囲に比べて割れ目が多いためコアの形状のランクをVランクに変更した	16.84	17.10	(コアの形状欄)Vランク	-
48	17.03	17.03	45° 傾2mmの石英脈が母岩に密着して連続。	-	-	-		17.03	17.82	17.03m:45°、17.82m:40°で幅1~2mmの石英脈が母岩に密着して連続する。	・記事内容が同じであるため、17.82mの記事を含めて記載した
49	17.32	17.32	60° 傾2mm軟弱～半固結状の明灰オリーブ色(2.5G 7/1)の粘土脈が分布。微細な雲母を伴う。割れ目に沿って褐色化が顕著に見られる。	17.32	17.32	60° 傾2mm軟質～やや硬質な明灰オリーブ色(2.5G 7/1)の粘土脈が分布。微細な雲母を伴う。割れ目に沿って褐色化が顕著に見られる。	・雲母名を適正化した(雲母⇒白雲母) ・微細な褐色化は周囲と異なる状況であるため追記した ・表現の適正化(軟弱⇒軟質) ・表現の統一(半固結状⇒やや硬質な)	17.32	17.32	17.32m:傾斜60°で幅2mmの軟質～やや硬質な明灰オリーブ色の粘土脈を伴む。微細な白雲母を伴う。割れ目に沿って褐色化が顕著に見られる。	-
50	17.82	17.82	40° 傾1mmの石英脈が母岩に密着して連続。	-	-	-		-	-	-	・上記でまとめ書きしたため記載しない
51	17.89	18.44	花崗岩(Gr) 上端50°で幅1~4mm石英脈と幅2~5mmの淡緑色鉱物(綠泥石?)を伴つて、平均幅3~5mmの石英、長石、φ1~3mmの黑雲母の各斑晶をもつ黑雲母花崗岩が分布する。長石斑晶は約10mm程度と大型化するものも含む。全体会が等粒状組織をなす。下端境界はQdに連移している。上端境界付近でわずかに変質粘土化するが、これ以外での粘土化はない。割れ目や岩縫組織は残留するが、風化で著しく軟質化している。	17.89	18.44	黒雲母花崗岩(Gr) 上端50°で幅1~4mm石英脈と幅2~5mmの淡緑色鉱物(綠泥石?)を伴つて、平均幅3~5mmの石英、長石、φ1~3mmの黑雲母の各斑晶をもつ黑雲母花崗岩が分布する。長石斑晶は約10mm程度と大型化するものも含む。全体会が等粒状組織をなす。下端境界はQdに連移している。上端境界付近でわずかに変質粘土化するが、これ以外での粘土化はない。割れ目や岩縫組織は残留するが、風化で著しく軟質化している。	・地質名欄に合わせて地質名を変更した ・鉱石であるため「?」を削除した ・表現の適正化(遷移⇒漸移、ただし、原岩組織、軟質化)	17.89	18.44	17.89~18.44m:黒雲母花崗岩 上端50°で幅3~4mmの石英脈と幅2~5mmの綠泥石を伴つて、平均幅3~10mmの石英、長石、径1~3mmの黒雲母の斑晶からなり、等粒状組織をもつ黒雲母花崗岩である。長石は径10mmと大型化するものもある。下端境界は花崗斑岩に漸移する。上端境界付近でわずかに変質粘土化するが、これ以外での粘土化はない。割れ目や岩縫組織は残留するが、風化で著しく軟質化する。	-
52	17.89	18.44	(割れ目状態欄)dランク (コアの形状欄)VIランク (コアの硬さ欄)Eランク (岩級区分欄)D	17.89	18.44	(割れ目状態欄)cランク (コアの形状欄)IVランク (コアの硬さ欄)Dランク (岩級区分欄)CL	・コアに合わせて割れ目状態、コアの形状、コアの硬さ、岩級区分のランクを変更した	17.89	18.44	(割れ目状態欄)cランク (コアの形状欄)IVランク (コアの硬さ欄)Dランク (岩級区分欄)CL	-

H24-D1-4 18.44~24.00m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)				
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を赤書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)					
	上端深度	下端深度	コア観察カードから正しく記述されているか?	上端深度	下端深度	追加変更した情報が正しく記述されているか?	記事を削除・変更・追記した理由	上端深度	下端深度	報告書柱状図記事	
			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					
53	-	-	-	18.44	70.00	花崗斑岩 19.11~19.33m, 28.43~30.40m付近, 55.84~57.00m付近など斑晶の量が少なく、アブライ特徴を示す部分を挟む。	花崗斑岩の分布について区間深度を追記した。 アブライ特徴の部分を挟むことを重視した。	18.44	70.00	18.44~70.00m; 花崗斑岩 19.11~19.33m, 28.43~30.40m付近, 55.84~57.00m付近など斑晶の量が少なく、アブライ特徴を示す部分を挟む。	
54	18.44	21.00	30~50° 割れ目が主体で、一部で、これらに60~70° 割れ目が斜交~直交する。割れ目の一部に幅1~2mmの軟弱な粘土脈をはさむ。頻度は低い。	18.44	21.00	30~50° 割れ目が主体で、一部で、これらに60~70° 割れ目が斜交~直交する。割れ目の一部に幅1~2mmの軟質な白色粘土脈を挟むが頻度は低い。	・粘土の色調を追記した 表現の適正化(軟弱=軟質、挟む) 文章の適正化(一部と記載しているため頻度は低いを削除した)	18.44	21.00	18.44~21.00m; 頻斜30~50° の割れ目が主体で、一部で60~70° の割れ目が交差する。一部に幅1~2mmの軟質な白色粘土脈を挟む。	
55	18.90	19.10	(コアの形状欄) VIランク	18.90	19.10	(コアの形状欄) Vランク	・周間に比べて割れ目が多いためコアの形状のランクをVランクに変更した	18.90	19.10	(コアの形状欄) Vランク	
			50° 割れ目は幅2~3mmの固結粘土脈を挟み、上盤側約50mmがマンガン鉛染色である。			50° 割れ目は幅2~3mmの硬質な褐色粘土脈を挟み、上盤側約50mmがマンガン鉛染色受ける。	・粘土脈の色調を追記した 表現の適正化(挟む、受ける) 表現の統一(固結=硬質) ・上端側が必ずしも上盤とは限らないため上端に変更した ・記記の修正(「幅」の記載漏れ)	19.08	19.08	19.08m; 順斜50° で幅2~3mmの硬質な褐色粘土脈を挟み、上端側約50mmはマンガン鉛染色を受ける。	
56	19.08	19.08		19.08	19.08			19.08	19.08	18.90~19.75m; 順斜30~50° で幅1~5mmの石英脈が母岩に密着して複数分布。脈周辺に粘土化は伴わない。	
57	18.90	19.75	幅1~5mm、30~50° で母岩に密着して石英脈が複数分布。脈周辺に粘土化は伴わない。	18.90	19.75	幅1~5mm、30~50° で母岩に密着して石英脈が複数分布。脈周辺に粘土化は伴わない。	・表現の適正化(伴う)	18.90	19.75	18.90~19.75m; 順斜30~50° で幅1~5mmの石英脈が母岩に密着して複数分布する。脈周辺に粘土化は伴わない。	
58	20.60	20.60	70° 割れ目自らに風化褐色化が進むが、砂状化などの劣化は伴わない。割れ目自らはマンガン鉛染色で黒褐色化する。	20.60	20.60	70° 割れ目自らに風化褐色化が進むが、砂状化などの劣化は伴わない。割れ目自らはマンガン鉛染色で黒褐色化する。	・表現の適正化(沿い、伴う)	20.60	20.60	20.60m; 順斜70° の割れ目自らに風化して褐色化が進むが、砂状化などの劣化は伴わない。割れ目自らはマンガン鉛染色で黒褐色化する。	
59	20.90	21.66	(風化欄) Iランク	20.90	21.66	(風化欄) IIランク	・風化の程度がやや強いため風化のランクをIIランクに変更した	20.90	21.66	(風化欄) IIランク	
60	21.00	21.66	割れ目少ないが、一部で60° 前後の低密着割れ目を含み、打撃で分離し易い。	-	-	-		21.00	21.66	21.00~21.66m; 割れ目は少ないが、一部で傾斜60° 前後の低密着割れ目を含み、打撃で分離し易い。	
61	21.19	21.44	21.19m・35° , 21.44m・50° のいずれも幅1mmの石英脈が母岩に密着して分布する。	-	-	-		21.19	21.44	21.19m・35° , 21.44m・50° 幅1mmの石英脈が母岩に密着して分布する。	
62	21.44	21.66	(コアの形状欄) IIIランク	21.44	21.66	(コアの形状欄) IVランク	・上位に比べて割れ目がやや多いためコアの形状のランクをIVランクに変更した	21.44	21.66	(コアの形状欄) IVランク	
			60° はせん断性割れ目で、上記の21.44m・50° 石英脈を切っている(変位量不明)			60° のせん断性割れ目は、上記の21.44m・50° 石英脈で横断される。を切つている(変位量不明) 割れ目には不連続な黄灰色粘土を挟む。割れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	・石英脈はせん断性割れ目を横断しており、せん断性割れ目が横断する長石もズレていないため「切つている」とび変位量の記載を削除した ・割れ目及び周辺の状況について追記した ・上記及び追記した理由からせん断性割れ目ではないと判断して「せん断性」を削除した	21.50	21.50	21.50m; 順斜60° の割れ目は、21.44m・50° の石英脈で横断される。割れ目には不連続な黄灰色粘土を挟む。割れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	
64	21.66	26.78	30~50° 割れ目が主体 割れ目自らに薄く砂状化したり、幅1~3mmの軟弱な灰白色などの粘土脈をはさむことがある。後者の分布頻度は低い。	21.66	26.78	30~50° 割れ目が主体 割れ目自らに薄く砂状化したり、幅1~3mmの軟質な灰白色などの粘土脈を挟むことがある。後者の分布頻度は低い。	・表現の適正化(沿い、軟弱=軟質、挟む)	21.66	26.78	21.66~26.78m; 順斜30~50° の割れ目が主体で、割れ目自らに薄く砂状化したり、幅1~3mmの軟質な灰白色などの粘土脈を挟むことがある。粘土脈の分布は少ない。	
65	22.36	22.40	φ15mmと大型の長石斑晶2ヶが晶出。	22.36	22.40	φ15mmの大型の長石斑晶が2個見られる晶出。	・表現の適正化(2ヶ⇒2個、晶出しているわけではないため、見られるに変更した) ・支撑の適正化	22.36	22.40	22.36~22.40m; 残15mmの大型の長石斑晶が2個見られる。	
66	22.72	22.78	22.72m・45° ~22.78m・50° は風化で砂状化が進む。粘土化は伴わない。	22.72	22.78	22.72m・45° ~22.78m・50° は風化で砂状化が進む。粘土化は伴わない。22.78mの割れ目に沿って褐色化が見られる。	・割れ目に沿った褐色化は周囲と異なる状況であるため追記した ・表現の適正化(伴う)	22.72	22.78	22.72m・45° ~22.78m・50° の間は、風化で砂状化が進む。粘土化は伴わない。22.78mの割れ目に沿って褐色化が見られる。	
67	23.27	23.27	50° で多少渦曲した割れ目に幅1mm灰白色の軟弱な粘土脈をはさむ。	23.27	23.27	50° で多少渦曲した割れ目に幅1mm灰白色の軟弱な粘土脈を挟む。	・表現の適正化(軟弱⇒軟質、挟む)	23.27	23.27	23.27m; 順斜50° で多少渦曲した割れ目に幅1mmの軟質な灰白色粘土脈を挟む。	
68	23.40	23.77	60~70° の低密着割れ目が複数平行に分布し、一部で石英、長石斑晶を切り、褐色風化で幅1~2mm 砂状化する。	23.40	23.77	60~70° の低密着割れ目が複数平行に分布し、一部で石英、長石斑晶を横断し切り、褐色風化で幅1~2mm 砂状化する。	・割れ目は斑晶を横断しておりズレていないため「切り」を「横断し」に変更した	23.40	23.77	23.40~23.77m; 順斜60~70° の低密着割れ目が複数平行に分布し、一部で石英、長石斑晶を横断する。割れ目自らに幅1~2mmで砂状化し、褐色風化する。	
69	-	-	-	23.76	24.00	傾斜70~90° 渦曲した高角度割れ目が分布する。 幅1~2mmの灰白色粘土を挟む。	・渦曲した高角度割れ目は周囲と異なる状況であるため追記した	23.76	24.00	23.76~24.00m; 傾斜70~90° の渦曲した高角度割れ目に幅1~2mmの灰白色粘土を挟む。	

H24-D1-4 24.00~27.22m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			記事を削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を赤書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>			追加変更した情報が正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>					
70	-	-	-	24.15	24.40	径10~20mmの大型の石英、カリ長石、長石の斑晶が多い。	・大型の礫物の斑晶は周囲と異なる状況であるため追記した	24.15	24.40	24.15~24.40m: 径10~20mmの大型の石英、カリ長石、長石の斑晶が多い。	
71	24.59	24.59	40° 割れ目ぞい幅10mm淡緑色化(緑泥石化)。 ±0.5mm前後の雲母を伴う。	24.59	24.59	40° 割れ目沿い幅10mm淡緑色化(緑泥石化)。 ±0.5mm前後の白雲母を伴う。	・コアに合わせて色調を変更した ・礫物名を適正化した(雲母→白雲母) ・表現の適正化(沿い) ・記録の修正(「幅」の記載漏れ)	24.59	26.61	24.59m, 25.09m, 25.61m: 傾斜40~45°の割れ目沿いに幅10~20mmが緑泥石化により淡緑色化し、径0.5~1mmの白雲母を伴う。	・記事内容がほぼ同じであるため、25.09m, 25.61mの記事を含めて記載した
72	25.10	25.10	45° 割れ目ぞい20mmが淡緑色化(緑泥石化) し、±0.5~1mmの雲母を伴う。	25.09	25.09	45° 割れ目沿い幅20mmが淡緑色化(緑泥石化) し、±0.5~1mmの白雲母を伴う。	・コアに合わせて深度を変更した ・礫物名を適正化した(雲母→白雲母) ・表現の適正化(沿い) ・記録の修正(「幅」の記載漏れ)	-	-	-	・上記でまとめ書きしたため記載しない
73	25.40	25.40	50° 幅1mmの石英脈が母岩に密着して分布	-	-	-		25.40	25.40	25.40m: 傾斜50°で幅1mmの石英脈が母岩に密着して分布する。	
74	-	-	-	25.41	25.41	傾斜55°、幅1~3mmの岩片混じり褐色粘土を挟む。 割れ目沿いはわずかに緑色化。	・岩片混じり褐色粘土は周囲と異なる状況であるため追記した ・割れ目沿いはわずかに緑色化。	25.41	25.41	25.41m: 傾斜55°で幅1~3mmの岩片混じり褐色粘土を挟む。割れ目沿いはわずかに緑色化する。	
							・礫物名を適正化した(雲母→白雲母) ・表現の適正化(沿い) ・記録の修正(「幅」の記載漏れ) ・岩片混じり褐色粘土は周囲と異なる状況であるため追記した	25.61	25.61	25.61m: 傾斜40°で幅1~2mmの岩片混じり褐色粘土を挟む。	・淡緑色化については、上記でまとめ書きしたため記載しない
75	25.61	25.61	40° 割れ目ぞい10mmが淡緑色化(緑泥石化)。 ±0.5~1mmの雲母を若干伴う。	25.61	25.61	40° 割れ目沿い幅10mmが淡緑色化(緑泥石化)。 ±0.5~1mmの白雲母を若干伴う。 幅1~2mmの岩片混じり褐色粘土を挟む。		25.61	25.61	-	
76	25.96	26.22	25.96m・50° ~26.22m・45° の各割れ目に囲まれて、全体が風化で細片状~砂状化主体となる。	-	-	-		25.96	26.22	25.96m・50° ~26.22m・45° の間は、全体が風化で細片状~砂状化が主体となる。	
77	26.78	27.75	見掛け上は割れ目は少ないが、1~3cm間隔で低密度な割れ目が分布する。その打撃で1~3cmの岩片に細かに砕ける。割れ目や低密度な割れ目沿いに砂化し、27.00~27.23mでは砂状部が擦削時に流失している。一部27.19~27.22mはスライムを混える。粘土化部や粘土脈は殆んど分布しない。	26.78	27.75	見掛け上は割れ目は少ないので、1~3cm間隔で低密度な割れ目が分布し、ハンマーの打撃で1~3cmの岩片に細かに砕ける。割れ目や低密度な割れ目沿いに砂化し、27.00~27.23mでは砂状部が擦削時に流失している。一部27.19~27.22mはスライムを混える。粘土化部や粘土脈は殆んど分布しない。	・表現の適正化(沿い) ・文意の適正化(割れ目は少なくないため削除した) ・スライムの区間を追記した	26.78	27.75	26.78~27.75m: 低密度な割れ目が1~3cm間隔で分布し、ハンマーの打撃で1~3cmの岩片に細かに砕ける。割れ目や低密度な割れ目沿いに砂化し、27.00~27.23mでは砂状部が擦削時に流失している。粘土化部や粘土脈は殆んど分布しない。 27.16~27.22m: スライム	
78	27.16	27.22	(地質名標) Gp (割れ目状空隙) cランク (コアの形状標) Vランク (コアの硬さ標) Eランク (風化標) δランク (変質標) 2ランク (岩級区分標) 0	27.16	27.22	(地質名標)コア欠如 (割れ目状空隙)空欄 (コアの形状標)空欄 (コアの硬さ標)空欄 (風化標)空欄 (変質標)空欄 (岩級区分標)空欄	・コア欠如区間であるため地質名標に追記した ・コア欠如区間であるため、各標を空欄にした	27.16	27.22	(地質名標)コア欠如 (割れ目状空隙)空欄 (コアの形状標)空欄 (コアの硬さ標)空欄 (風化標)空欄 (変質標)空欄 (岩級区分標)空欄	

H24-D1-4 27.75~29.00m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容				報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)				
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を赤書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	記事を削除・変更・追記した理由					
			コア観察カードから正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>			追加変更した情報が正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>									
79	27.75	28.43	Hb 砂質帶	27.75	28.43	破碎部									
80	27.75	27.91	Hb 上端20°、下端15°で、上端は砂質化し不明瞭、下端は直線的でシャープに連続。φ2~3mm石英粒、φ5~10mmのぼく粘土化した岩片を多く含むやうな細った軟質粘土。下端は幅約3mmでマンガン鉱色を呈する。上端は明褐灰色、下端側は明赤灰でマンガン鉱色部は黒褐色。厚さ160mm。	27.75	27.91	Hb 上端20°、下端15°で、上端は砂質化し不明瞭、下端は直線的でシャープに連続。やや軟質。φ2~3mm石英粒、φ5~10mmのぼく粘土化した岩片を多く含むやうな細った軟質粘土。下端は幅約3mmでマンガン鉱色を呈する。上端は明褐灰色、下端側は明赤灰でマンガン鉱色部は黒褐色。厚さ160mm。			用語の統一(後詮茶→破碎部) ・標本体であるため破碎部内物質の名称を変更した -27.91~28.33m Hbと同様の硬さであるため硬度を変更した -標記の修正(「色」の記述漏れ) -現の適正化(ほく) -標部の連続性・直線性、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織について追記した	●27.75~28.43m 破碎部 -上端20°で砂質化し不明瞭、下端15°で直線的にシャープに連続。 -径2~3mmの石英粒、径5~10mmのぼく粘土化した岩片を多く含む。やや軟質。下端側は幅約3mmでマンガン鉱色を呈する。上端側は明褐灰色。 -下端側は明赤灰色でマンガン鉱色部は黒褐色を呈する。幅160mm。 -27.91~28.33m 粘土混じり岩片状部(Hb) -上端15°、下端53°でともに直線的でシャープに連続。幅1~5mmの灰褐色～にぶい黄橙～灰白色の軟質粘土が27.91~27.96mでは10~20°で、27.96m以深では網状に分布する。全体に明褐灰～にぶい黄橙色を呈する。 -28.33m: 粘土状部(Hc-1) -標部53°で直線的にシャープに幅2~5mmの灰黃褐色の軟質粘土が28.33mでともに直線的でシャープに連続。幅1~2mmの石英粒と径3~10mmの大半が粘土化した花崗斑岩の岩片からなる。軟質、灰白～明赤灰～明褐褐色を呈する。幅60mm。					
81	27.91	28.33	Hb 上端15°、下端53°で、両端ともに直線的でシャープに連続する。幅1~5mmの灰褐色(2.5Y 7/2)～にぶい黄褐色(10YR 8/1)の軟質粘土が27.95~28.00mで10~20°、28.00m以深では、網状に岩片間を縫うように分布。全体として粘土混じり岩片状を呈する。色調は明褐灰(7.5YR 7/2)～にぶい黄褐色(10YR 7/2)で、厚さ40mm。	27.91	28.33	Hb 上端15°、下端53°で、両端ともに直線的でシャープに連続する。幅1~5mmの灰褐色(2.5Y 7/2)～にぶい黄褐色(10YR 8/1)の軟質粘土が27.95~28.00mで10~20°、28.00m以深では、網状に岩片間を縫うように分布。全体として粘土混じり岩片状を呈する。色調は明褐灰(7.5YR 7/2)～にぶい黄褐色(10YR 7/2)で、厚さ40mm。			・標記の修正(「色」の記述漏れ) -表現の適正化(軟質→軟質、混じり) -粘土の記載にある深度をコアに合わせて変更した -硬度、細粒部の連続性・直線性、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織について追記した -原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織を見られる。	27.75	28.43				
82	28.33	28.33	Hc-1(生せん断面) 53°、幅2~5mmで直線的でシャープに連続する。灰黃褐色(10YR 5/2)の軟質粘土。	28.33	28.33	Hc-1(最新活動面) 53°、幅2~5mmで直線的でシャープに連続する。灰黃褐色(10YR 5/2)の軟質粘土。原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織を見られない。			・最新活動面という用語に統一 -表現の適正化(軟質→軟質) -原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織について追記。						
83	28.33	28.43	Hb 上端53°、下端60°で、両者とも直線的でシャープに連続。φ1~2mmの石英粒、φ3~10mmの大半が粘土化した岩片からなるやうな軟質粘土。灰白(5YR 8/1)～明赤灰(2.5R 7/1)～明黄褐色(5YR 6/6)を呈し、厚さ60mm。	28.33	28.43	Hb 上端53°、下端60°で、両者とも直線的でシャープに連続。φ1~2mmの石英粒、φ3~10mmの大半が粘土化した岩片からなるやうな軟質粘土。灰白(5YR 8/1)～明赤灰(2.5R 7/1)～明黄褐色(5YR 6/6)を呈し、厚さ60mm。			・標本体であるため破碎部内物質の名称を変更した -表現の適正化(軟質→軟質) -標記の修正(「色」の記述漏れ) -標部の連続性・直線性、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織について追記した						
84	27.75	27.91	(破碎度区分標)記載なし	27.75	27.91	(破碎度区分標)Hb			・上記の記載に合わせて破碎度区分を追記した	27.75	27.91	(破碎度区分)Hb	-		
85	27.91	27.95	(破碎度区分標)記載なし	27.91	27.95	(破碎度区分標)Hb			・上記の記載に合わせて破碎度区分を追記した	27.91	27.95	(破碎度区分)Hb	-		
86	28.43	29.73	岩片は硬さ「C」主体である。30~60°を主体に低密着割れ目を多く含む。粘土脈はさきに割れ目は少ない。28.70m以浅では、割れ目ごとにマンガン鉱染し、黒褐色化する。	28.43	29.73	岩片は硬さ「C」主体である。30~60°を主体に低密着割れ目を多く含む。粘土脈はさきに割れ目は少ない。28.70m以浅では、割れ目ごとにマンガン鉱染し、黒褐色化する。			・表現の適正化(沿い、抉む)	28.43~29.73m: 倾斜30~60° 主体の低密着割れ目を多く含む。粘土脈を抉むと、マンガン鉱染で黒褐色化する。	28.43	29.73			
87	27.57	27.57	65° 割れ目は幅2mmの粘土脈をはさむが、マンガン鉱染で黒褐色化する。	28.57	28.57	65° 割れ目は幅2mmの粘土脈をはさむが、マンガン鉱染で黒褐色化する。			・標記の修正(27.57~28.57) -表現の適正化(抉む)	28.57m: 倾斜65°で幅2mmの粘土脈を抉むが、マンガン鉱染で黒褐色化する。	28.57	28.57		-	
88	28.71	29.00	(コアの硬さ標)Bランク	28.71	29.00	(コアの硬さ標)Cランク			・コアはやや硬質であるためコアの硬さのランクをCランクに変更した	28.71	29.00	(コアの硬さ標)Cランク	-		

H24-D1-4 29.48~33.53m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			記事を削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を赤書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正し(記述されているか?) <input checked="" type="checkbox"/>			追加変更した情報が正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>					
89	29.48	29.73	(コアの形状欄) Vランク	29.48	29.73	(コアの形状欄) IVランク	上位に比べて割れ目が少ないためコアの形状のランクをIVランクに変更した	29.48	29.73	(コアの形状欄) IVランク	-
90	29.73	30.20	硬質で、割れ目も少ない。ほぼ未風化 未変質である。	29.73	30.20	硬質で、割れ目も少ない。 ほぼ未風化 未変質である。	・表現の適正化(ほぼ)	29.73	30.20	29.73~30.20m: 硬質で割れ目も少ない。ほぼ未風化、未変質である。	-
91	30.20	31.03	低密着割れ目も多いが、幅2cm以上の割れ目間隔のV形状態である。割れ目、低密着割れ目は30~50°主体で、両者ともに薄く砂状化する部分もある。	30.20	31.03	低密着割れ目も多いが、概ね3cm以上の割れ目間隔のV形状態である。割れ目、低密着割れ目は30~50°主体で、両者ともに薄く砂状化する部分もある。	・表現の適正化(沿い)	30.20	31.03	30.20~31.03m: 低密着割れ目も多いが、概ね3cm以上の割れ目間隔である。割れ目、低密着割れ目は傾斜30~50°が主体で、それらに沿って薄く砂状化する部分もある。	・記事欄以外から読み取れるコア形状の情報は記載しない
92	31.03	32.30	60~70° 割れ目、低密着割れ目が主体で、一部で、これらに斜交~直交する40~50° 割れ目、低密着割れ目も分布する。割れ目ごとに風化し、薄く砂状化する部分もあるが、粘土脈は殆んど接続しない。	31.03	32.30	60~70° 割れ目、低密着割れ目が主体で、一部で、これらに斜交~直交する40~50° 割れ目、低密着割れ目も分布する。割れ目ごとに風化し、薄く砂状化する部分もあるが、粘土脈は殆んど接続しない。 31.25~31.40m間はやや弯曲した傾斜60~80°で、31.60~31.61mでは傾斜30~50°、幅5~20mm程度のカリ長石の濃集部の脈を伴う。	・表現の適正化(沿い、挟む) ・カリ長石の濃集部の脈は周囲と異なる状況であるため追記した	31.03	32.30	31.03~32.30m: 倾斜60~70°の割れ目、低密着割れ目が主体で、一部でこれらに斜交~直交する40~50°の割れ目、低密着割れ目も分布する。割れ目沿いに風化し、薄く砂状化する部分もあるが、粘土脈は殆んど接続しない。 31.25~31.40m間はやや弯曲した傾斜60~80°で、31.60~31.61mでは傾斜50°で、幅5~20mm程度のカリ長石の濃集部の脈を伴う。	-
93	31.37	31.51	1~1.5cm間隔で60~70° 割れ目・低密着割れ目が平行に分布する。	-	-	-		31.37	31.51	31.37~31.51m: 1~1.5cm間隔で傾斜60~70°の割れ目、低密着割れ目が平行に分布する。	-
94	31.75	32.30	85~90° 割れ目がやや波打って連続する。割れ目の一部に軟弱な灰白色粘土塊1~2mmが付着する。	31.75	32.30	85~90° 割れ目がやや波打って連続する。割れ目の一部に軟弱な灰白色粘土塊1~2mmが付着する。	・表現の適正化(やや、軟弱⇒軟質)	31.75	32.30	31.75~32.30m: 倾斜85~90°の割れ目がやや波打って連続する。割れ目の一部に幅1~2mmの軟弱な灰白色粘土が付着する。	-
95	32.13	32.13	60°、幅5~8mmで1~3mmの塊を含むマンガン脈を挟む、角礫化している部分があり、その岩片は移動や回転をしていない。角礫化した破碎割れ目は移動や回転をしていない。基質は砂質土で、マンガン藍染により黒褐色である。	32.13	32.13	60°、幅5~8mmで1~3mmの塊を含むマンガン脈を挟む、角礫化している部分があり、その岩片は移動や回転をしていない。角礫化した破碎割れ目は移動や回転をしていない。基質は砂質土で、マンガン藍染により黒褐色である。	・角礫化している部分があり、その岩片は移動や回転をしていないため角礫化は破碎によるものではないと判断して「破碎割れ目」を削除した。 ・塊を含むマンガン脈であるためその旨の記載に変更した	32.13	32.13	32.13m: 倾斜60°、幅5~8mmで1~3mmの塊を含むマンガン脈を挟む。角礫化している部分があり、岩片は移動や回転をしていない。	-
96	32.30	33.10	一部で硬質な硬質岩片を含んでいる。30~50° 割れ目と、これらに斜交~直交する60~80° 割れ目が主体。32.86m~80° 割れ目の上盤側は、割れ目ごとに砂状化はないが、下盤側の一部の割れ目では、割れ目ごとに一部が風化で薄く砂状化する。粘土化部や粘土脈は全区間を通じて殆んど分布しない。33.00~33.10mの細かい割れ目に厚さ0.5mm以下の粘土フィルムが付着している。	32.30	33.10	一部で硬質な硬質岩片を含んでいる。30~50° 割れ目と、これらに斜交~直交する60~80° 割れ目が主体。32.86m~80° 割れ目の上盤側は、割れ目ごとに砂状化はないが、下盤側の一部の割れ目では、割れ目ごとに一部が風化で薄く砂状化する。粘土化部や粘土脈は全区間を通じて殆んど分布しない。33.00~33.10mの細かい割れ目に厚さ0.5mm以下の粘土フィルムが付着している。	・上盤側が必ずしも上盤とは限らないため上端に変更した。下盤も同様。 ・表現の適正化(沿い) ・カリ長石の濃集した脈は周囲と異なる状況であるため追記した	32.30	33.10	32.30~33.10m: 一部で硬質な硬質岩片を含む。傾斜30~50°の割れ目と、これらに斜交~直交する60~80°の割れ目が主体である。32.86m~80°の割れ目と、割れ目の上盤側は、割れ目ごとに砂状化はないが、下盤側の一部では、割れ目ごとに一部が風化で薄く砂状化する。32.86m~80°で、32.76mに傾斜30°で幅5~15mmのカリ長石の濃集した脈を挟む。粘土化部や粘土脈は全区間を通じて殆んど分布しない。33.00~33.10mの細かい割れ目に厚さ0.5mm以下のフィルム状の粘土が付着する。	-
97	33.00	33.10	(割れ目状態欄)bランク (コアの形状欄) IVランク (コアの硬さ欄) Cランク (風化欄) 3ランク	33.00	33.10	(割れ目状態欄) bランク (コアの形状欄) Vランク (コアの硬さ欄) Dランク (風化欄) 3ランク	・コアに合わせて割れ目状態、コアの形状、コアの硬さ、風化のランクを変更した	33.00	33.10	(割れ目状態欄) bランク (コアの形状欄) Vランク (コアの硬さ欄) Dランク (風化欄) 3ランク	-
98	33.10	33.65	硬質Bと硬質岩片からなり、割れ目の面は一部酸化褐色化するが砂状化は粘土ははさまない。	33.10	33.65	硬質Bと硬質岩片で、割れ目の面は一部酸化褐色化するが砂状化や粘土ははさまない。	・岩片ではないため削除した ・隕石の修正(は→や) ・表現の適正化(挟む)	33.10	33.65	33.10~33.65m: 割れ目の面は一部酸化褐色化するが、砂状化や粘土ははさまない。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
99	33.24	33.24	75°・幅1~2mmの石英脈が母岩に密着して連続。	-	-	-		33.24	33.24	33.24m: 倾斜75°で幅1~2mmの石英脈が母岩に密着して連続する。	-
100	-	-	-	33.29	33.29	傾斜50°・幅3mm程度のカリ長石の脈を挟む。		33.29	33.96	33.29~33.96m: 倾斜45~60°で幅2~5mm程度のカリ長石の脈を3条挟む。	・カリ長石の脈は周囲と異なる状況であるため追記した
101	-	-	-	33.53	33.53	傾斜45°・幅2~4mm程度のカリ長石の脈を挟む。		-	-	-	・上記でまとめ書きしたため記載しない

H24-D1-4 33.65~37.00m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容				報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)	
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を赤書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容		
			コア観察カードから正しく記述されているか?	<input checked="" type="checkbox"/>		追加変更した情報が正しく記述されているか?	<input checked="" type="checkbox"/>					
102	33.65	37.15	一部、34.00~34.30mで割れ目が多いコア形状Vを呈するが、これ以上は直線的である。後さか34.64m以降は主に、以深では上部まで斜面に、割れ目は30~50°、主本部であるが一部で、それに斜交~直交する50~60°、割れ目も分かれる。また、以上の2系の割れ目と交差する70~90°、割れ目が35.42m付近、36.5m付近などに分布する。 各割れ目は34.64m以浅では一部の割れ目だけが薄く砂状化する。以深では砂状化しないものが主体である。	33.45	37.15	一部、33.78~34.35mで割れ目が多いコア形状Vを呈するが、これ以上は直線的である。後さか34.64m以降は主に、以深では上部まで斜面に、割れ目は30~50°、主本部であるが一部で、それに斜交~直交する50~60°、割れ目も分かれる。また、以上の2系の割れ目と交差する50~90°、割れ目が35.42m付近、36.5m付近などに分布する。 各割れ目は34.64m以浅では一部の割れ目だけが薄く砂状化する。以深では砂状化しないものが主体である。	33.65	37.15	33.65~37.15m、34.64m以浅はやや硬質主体、それ以深は硬質である。割れ目は傾斜45°~60°、分離体であるが一部でさらに斜交~直交する50~60°の割れ目も分布する。また、以深では一部の割れ目と交差する50~90°、割れ目が35.42m付近、36.5m付近などに分布する。	33.65~37.15m、34.64m以浅はやや硬質主体、それ以深は硬質である。割れ目は傾斜45°~60°、分離体であるが一部でさらに斜交~直交する50~60°の割れ目も分布する。また、以深では一部の割れ目と交差する50~90°、割れ目が35.42m付近、36.5m付近などに分布する。	33.65~37.15m、34.64m以浅はやや硬質主体、それ以深は硬質である。割れ目は傾斜45°~60°、分離体であるが一部でさらに斜交~直交する50~60°の割れ目も分布する。また、以深では一部の割れ目と交差する50~90°、割れ目が35.42m付近、36.5m付近などに分布する。	記事欄以外から読み取れる硬さ、コア形状の情報は記載しない カリ長石の脈状濃集部は上記でまとめ書きしたため記載しない
103	33.78	34.05	(コアの形状)IVランク	33.78	34.05	(コアの形状) Vランク	33.78	34.05	(コアの形状) Vランク	-	-	
104	34.00	34.00	60°、幅1~5mmの軟弱な白色粘土質が直線的にシャープに連続し、その下端側は34.22m付近まで風化で軟化している。	34.00	34.00	60°、幅1~5mmの硬質な白色粘土物質が直線的にシャープに連続し、その下端側は34.22m付近まで風化で軟化している。	34.00	34.00	34.00: 傾斜60°で幅1~5mmの硬質な白色粘土物質が直線的にシャープに連続する。下端側34.22m付近まで風化で軟化する。	-	-	
105	34.57	34.63	34.57m~45°～34.63m+65°は細かい割れ目が発達し、全体が軟質化(硬S)、粘土化はないが若干砂化する。また、マンガン鉱を含む黒褐色化する。	34.57	34.63	34.57m~45°～34.63m+65°は細かい割れ目が発達し、全体が軟質化(硬S)、粘土化はないが若干砂化する。また、マンガン鉱を含む黒褐色化する。	34.57	34.63	34.57m~45°～34.63m+65°間は細かい割れ目が発達し、全体に硬S(DJ)に軟質化する。粘土化はないが若干砂化する。マンガン鉱を含む黒褐色化する。	-	-	
106	35.40	35.40	40°、周辺は70°、割れ目と交差し、φ20~30mmに細片状とするが、岩片は硬く(硬B)、砂状化や粘土化、粘土脈は伴わない。	35.40	35.40	40°、周辺は70°、割れ目と交差し、φ20~30mmに細片状とするが、岩片は硬く(硬B)、砂状化や粘土化、粘土脈は伴わない。	35.40	35.40	35.40: 傾斜40°の割れ目と70°の割れ目が交差し、径20~30mmに細片状を呈するが、岩片は硬く、砂状化や粘土化、粘土脈は伴わない。	-	-	
107	35.42	38.95	(変質層)3ランク	35.42	38.95	(変質層)2ランク	35.42	38.95	(変質層)2ランク	-	-	
108	35.90	35.90	80°低密着割れ目一部に幅0.5mmの軟弱な白色粘土が付着するが、連續性はなく、粘土脈は形成していない。	35.90	35.90	80°低密着割れ目一部に幅0.5mmの軟弱な白色粘土が付着するが、岩片は硬く(硬B)、砂状化や粘土化、粘土脈は伴わない。	35.90	35.90	35.90: 傾斜80°の低密着割れ目一部に幅0.5mmの軟弱な白色粘土が付着するが、連續性はない。	-	-	
109	36.30	37.20	75~80°の高角度割れ目で、先々で50°前後の割れ目でせん断され、一部で砂状化するが、粘土化や粘土脈は伴はない。	36.30	37.20	75~80°の高角度割れ目は、所々で50°前後の割れ目でせん断され、一部で砂状化するが、粘土化や粘土脈は伴はない。	36.30	37.20	36.30~37.20m: 傾斜75~80°の高角度割れ目が多く分布し、所々で傾斜50°前後の割れ目で止められる。一部で砂状化するが、粘土化や粘土脈は伴はない。	-	-	
110	36.37	36.37	45°はせん断性割れ目で、交差する75~80°割れ目を切っている(変位量30mm、左ズレ)。割れ目の一部には幅1mmの風化で生じた砂を挟むが、粘土化や粘土脈は伴はない。	36.37	36.37	45°はせん断性割れ目は、交差する75~80°割れ目を止めている(変位量30mm、左ズレ)。割れ目の一部には幅1mmの風化で生じた砂を挟むが、粘土化や粘土脈は伴はない。	36.37	36.37	36.37: 傾斜45°の割れ目は交差する傾斜75~80°の割れ目を止めている。割れ目の一部には幅1mmで風化による砂を挟むが、粘土化や粘土脈は伴はない。割れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	-	-	
111	36.68	36.68	55°幅1~2mmの石英脈が母岩に密着して分布。38.69mで上位の高角度割れ目に切られるが、変位はない。	36.68	36.68	55°幅1~2mmの石英脈が母岩に密着して分布。38.69mで上位の高角度割れ目に横断する。に切られるが、変位はない。	36.68	36.68	36.68: 傾斜55°で幅1~2mmの石英脈が母岩に密着して分布し、38.69mで上位の高角度割れ目を横断する。	-	-	
112	36.80	37.00	75~80°の高角度割れ目中の幅2~4mmの砂はマンガン鉱により黒褐色化する。	-	-	-	36.80	37.00	36.80~37.00m: 傾斜75~80°の高角度割れ目中に幅2~4mmのマンガン鉱により黒褐色化する砂を挟む。	-	-	

H24-D1-4 37.15~39.50m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			記事を削除・変更・追記した理由 追加変更した情報が正しく記述されているか?	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を赤書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>			追加変更した情報が正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>					
113	37.15	39.60	上位に比べ、割れ目が多くなる。硬さは37.68~38.95m間のB部が主体で、その下位側に硬さ「C」ないし「D」が分布する。割れ目は40~50°が主体で、これに斜交・直交する60~80° 割れ目も分布する。 38.95~39.41mの硬さD区間では、割れ目は消滅したものが多い。割れ目は硬さ「C」の37.15~37.68m、39.41~39.60mでは粘土化部や粘土脈の挿在は殆んどないが、割れ目は薄く砂状化するものもある。硬さBの37.68~38.95mでは割れ目は風化で薄く粘土化するが挿在物はない。硬さの38.95~39.41mでは幅1mm前後の灰白色軟弱粘土脈を挿在することが多い。	37.15	39.41	上位に比べ、割れ目も多くなる。硬さは37.68~38.95m間のB部が主体で、その下位側に硬さ「C」ないし「D」が分布する。割れ目は40~50°が主体で、これに斜交・直交する60~80° 割れ目も分布する。 38.95~39.41mの硬さD区間では、割れ目は消滅したものが多い。割れ目は硬さ「C」の37.15~37.68m、39.41~39.60mでは粘土化部や粘土脈の挿在は殆んどないが、割れ目は薄く砂状化するものもある。硬さBの37.68~38.95mでは割れ目は風化で薄く粘土化するが挿在物はない。硬さの38.95~39.41mでは幅1mm前後の灰白色軟弱粘土脈を挿在することが多い。		37.15	39.41	37.15~39.41m;上位に比べ割れ目が多く、傾斜40~50°が主体で、これに斜交・直交する60~80°の割れ目も分布する。37.15~37.68m間では粘土化部や粘土脈の挿在は殆んどないが、割れ目自体に薄く砂状化するものもある。37.68~38.95m間では割れ目は風化で薄く粘土化するが挿在物はない。38.95~39.41m間では割れ目が消滅することが多い。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない ・灰白色粘土の挿在については下記に具体的に記載した
114	37.18	37.68	マンガン鉱を受け、割れ目とその周辺は黒褐色化し、全体的には褐灰色(7.5YR 5/1)を呈する。	37.15	37.68	マンガン鉱を受け、割れ目とその周辺は黒褐色化し、全体的には褐灰色(7.5YR 5/1)を呈する。	・コアに合わせてマンガン鉱を受けている上端深度を変更した	37.15	37.68	37.15~37.68m; マンガン鉱を受けて、割れ目とその周辺は黒褐色化し、全体的には褐灰色を呈する。	-
115	37.18	37.68	(色調欄)7.5YR6/2灰褐	37.18	37.68	(色調欄)7.5YR6/1褐灰	・コアに合わせて色調を変更した	37.18	37.68	(色調欄)褐灰	-
116	37.68	37.89	(コアの形状欄)Vランク	37.68	37.89	(コアの形状欄)IVランク	・周囲に比べて割れ目が少ないとコアの形状のランクをIVランクに変更した	37.68	37.89	(コアの形状欄)IVランク	-
117	38.01	38.12	(コアの形状欄)Vランク	38.01	38.12	(コアの形状欄)IVランク	・周囲に比べて割れ目が少ないとコアの形状のランクをIVランクに変更した	38.01	38.12	(コアの形状欄)IVランク	-
118	38.12	38.20	割れ目自体に褐色化するが、岩片は硬さBで劣化していない。	38.12	38.20	割れ目自体に褐色化するが、岩片は硬さBで劣化していない。	・表現の適正化(沿い)	38.12	38.20	38.12~38.20m; 割れ目自体に褐色化するが、岩片は劣化していない。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
119	38.23	38.95	(コアの形状欄)Vランク	38.23	38.95	(コアの形状欄)IVランク	・周囲に比べて割れ目が少ないとコアの形状のランクをIVランクに変更した	38.23	38.95	(コアの形状欄)IVランク	-
120	38.95	39.41	風化と変質で軟化している。特に最下位側の39.34~39.41mは、上端25°、下端30°で囲まれ灰白～にじみ橙色の軟弱な粘土脈が20~30°、60~65°、幅1~4mmで多く分布する。	38.95	39.41	風化と変質で軟化している。特に最下位側の39.34~39.41mは、上端25°、下端30°で囲まれ灰白～にじみ橙色の軟弱な粘土脈が20~30°、60~65°、幅1~4mmで多く分布する。	・表現の適正化(軟質化、軟弱→軟質)	38.95	39.41	38.95~39.41m; 軟化と変質で軟質化する。上端25°、下端30°で囲まれた39.34~39.41mの区間は、傾斜20~30°や60~65°で幅1~4mmの灰白～にじみ橙色の軟弱な粘土脈が多く分布する。	-
121	38.95	39.41	(岩級区分欄)CL	38.95	39.41	(岩級区分欄)CM	・39.41~40.00mの割れ目状態、コアの形状、コアの硬さのランクの変更に伴い、岩級もCMに変更されたことにより、本区間長が50cm未満になったため周囲の岩級に含めた	38.95	39.41	(岩級区分欄)CMに含める	-
122	39.41	39.60	硬さBも含んでおり、硬質ではなく未風化、未変質である。	39.41	39.60	硬さBも含んでおり、硬質ではなく未風化、未変質である。	・深度39.60~39.90mの記事と併せて記載したため削除した	-	-	-	-
123	39.41	40.21	(割れ目状態欄)cランク	39.41	40.21	(割れ目状態欄)bランク	・挿在物を伴う割れ目が少ないと割れ目状態のランクをbランクに変更した	39.41	40.21	(割れ目状態欄)bランク	-
124	39.41	39.60	(コアの形状欄)Vランク (コアの硬さ欄)Cランク	39.41	39.60	(コアの形状欄)IVランク (コアの硬さ欄)Bランク	・上位に比べて割れ目が少なく、コアの硬さも硬質なためコアの形状、コアの硬さのランクを変更した	39.41	39.60	(コアの形状欄)IVランク (コアの硬さ欄)Bランク	-
125	39.41	40.00	(岩級区分欄)CL	39.41	40.00	(岩級区分欄)CM	・上記の変更に伴い、岩級を変更した	39.41	40.00	(岩級区分欄)CM	-
126	39.50	39.50	20° 幅2~4mmの石英脈が母岩に密着して分布。	39.50	39.50	20° 幅2~4mmの白色変質脈が分布。	・花崗斑岩の白色変質脈であるため変更した	39.50	39.50	39.50m; 傾斜20° 幅2~4mmの白色変質脈を挟む。	-

H24-D1-4 39.41~41.62m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			記事を削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を赤書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>			追加変更した情報が正しく記述されているか? <input checked="" type="checkbox"/>					
127	39.60	39.90	硬さBと上位のBよりも割れ目が少なくなる。ほど未風化。未変質で堅硬である。	39.41	40.00	硬さBと上位のBよりも割れ目が少なくなる。 ほど未風化。未変質で堅硬である。	・同様の各要素のランクの区間の記載としたため上端・下端深度を変更した ・表現の適正化(ほど)	39.41	40.00	39.41～40.00m: 上位より割れ目が少なくなる。ほど未風化。未変質で堅硬である。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
128	39.90	40.68	40～50° 割れ目がほぼ平行に分布する。風化で割れ目一部が薄く砂状化する。また、幅1mm以下の軟弱な灰白色粘土層をはさむが、分布は少ない。	40.00	40.68	40～50° 割れ目がほぼ平行に分布する。風化で割れ目一部が薄く砂状化する。また、幅1mm以下の 軟弱な灰白色粘土層をはさむ が、分布は少ない。	・40～50°の割れ目が平行に分布する区間の上端深度を変更した ・表現の適正化(ほど、軟弱⇒軟質、挟む)	40.00	40.68	40.00～40.68m: 傾斜40～50°の割れ目がほぼ平行に分布する。風化で割れ目一部が薄く砂状化する。幅1mm以下の軟弱な灰白色粘土層を挟むが、分布は少ない。	-
129	39.90	40.00	(コアの形状欄) Vランク	39.90	40.00	(コアの形状欄) IVランク	・上位と同程度の割れ目頻度であるためコアの形状のランクをIVランクに変更した	39.90	40.00	(コアの形状欄) IVランク	-
130	39.90	40.21	(コアの硬さ欄) Cランク	39.90	40.21	(コアの硬さ欄) Bランク	・コアは硬質であるためコアの硬さのランクをBランクに変更した	39.90	40.21	(コアの硬さ欄) Bランク	-
131	20.24	20.28	20.24m・40°～20.28m・45° 割れ目に囲まれて、やや軟化する。上端割れ目はマンガン鉱化により黒褐色化する。全体に砂状～粘土化は伴わない。	40.24	40.28	20.24m・40°～20.28m・45° 割れ目に囲まれて、 やや軟化する。上端割れ目はマンガン鉱化により黒褐色化する。全体に砂状～粘土化は伴わない。	・割れ目の修正(20.24m, 20.28m⇒40.24m, 40.28m) ・表現の適正化(やや、軟化、伴う)	40.24	40.28	40.24m・40°～40.28m・45°の割れ目に囲まれて、やや軟化する。上端割れ目はマンガン鉱化により黒褐色化する。全体に砂状～粘土化は伴わない。	-
132	40.44	40.68	(割れ目状態欄)cランク	40.44	40.68	(割れ目状態欄)bランク	・抉れ物を伴う割れ目がないため割れ目状態のランクをbランクに変更した	40.44	40.68	(割れ目状態欄)bランク	-
133	40.50	-	40.50m以深では硬さBと堅硬部も混える。	-	-	-		-	-	-	記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
134	40.50	40.68	(コアの硬さ欄)Cランク	40.50	40.68	(コアの硬さ欄)Bランク	・コアは硬質なためコアの硬さのランクをBランクに変更した	40.50	40.68	(コアの硬さ欄)Bランク	-
135	40.68	41.20	硬さBと堅硬であるが、41.20mでは75～80°の高角度割れ目を境として硬さDの軟質部と接する。高角度割れ目は、41.00～41.53mまでやや湾曲しながら連続している。幅5～10mm程度が砂状～ゆる5mm程度の複雑な構造を呈している。割れ目は20～30°が主体であるが、分布は少ない。ただし、20～30°と70°前後の低密度割れ目も分布し、コア形状IVとする。割れ目の挟在物はない。	40.68	41.20	硬さBと堅硬であるが、41.20mでは75～80°の高角度割れ目を境として硬さDの軟質部と接する。高角度割れ目は、41.00～41.53mまでやや湾曲しながら連続している。幅5～10mm程度が砂状～ゆる5mm程度の複雑な構造を呈している。複雑な構造部の間に移動や回転が見られないため「破碎」を削除した ・表現の適正化(やや、ただし)	40.68	41.62	40.68～41.62m: 傾斜75～85°の高角度割れ目が41.00～41.53mの間でやや湾曲しながら連続する。幅5～10mm程度が砂状～ゆる5mm程度の複雑な構造を呈する。複雑な構造部の間に移動や回転が見られない。高角度割れ目には幅0.5mmの軟質な灰白色粘土層がわずかに付着する。高角度割れ目と軟弱な粘土層は幅0.5mmの軟質な灰白色粘土層がわずかに付着する。高角度割れ目は幅0.5mmの軟質な灰白色粘土層がわずかに付着する。割れ目は20～30°が主体であるが、分布は少ない。ただし、20～30°と70°前後の低密度割れ目も分布し、コア形状IVとする。割れ目の挟在物はない。	・記事欄以外から読み取れる硬さやコア形状の情報は記載しない ・記事内容がほぼ同じであるため、41.20～41.62mの記事を含めて記載した	
136	-	-	-	40.95	40.95	傾斜45° 傾斜2mm程度の石英脈を挟む。白雲母が晶出する。	・石英脈、白雲母の晶出は周囲と異なる状況であるため追記した	40.95	40.95	40.95m: 傾斜45°で幅2mm程度の石英脈を挟む。白雲母が晶出する。	-
137	41.20	41.62	上端75～80°、下端80～85°の高角度割れ目に囲まれて、全体に軟化している。高角度割れ目と斜交～直交する20～50°割れ目が主体で、割れ目ぞいの一部は薄く砂状化するが、粘土部や粘土層は殆んど分布せず、高角度割れ目の一部に幅0.5mmの灰白色軟弱粘土がわずかに付着する程度である。	41.20	41.62	上端75～80°、下端80～85°の高角度割れ目に囲まれて、全体に軟化している。高角度割れ目と斜交～直交する20～50°割れ目が主体で、割れ目ぞいの一部は薄く砂状化するが、粘土部や粘土層は殆んど分布せず、高角度割れ目の一部に幅0.5mmの灰白色軟弱粘土がわずかに付着する程度である。	・表現の適正化(軟質化、沿い、軟弱⇒軟質)	-	-	-	・上記でまとめ書きしたため記載しない
138	41.52	41.62	40°～85° 割れ目に囲まれて、幅5～10mmの角縫に連続されて、挿入した砂質土の基質中にマンガン鉱化が認められる。	41.52	41.62	40°～85° 割れ目に囲まれて、幅5～10mmの角縫に連続されて、挿入した砂質土の基質中にマンガン鉱化が認められる。	・角縫を呈する部分の縫には細粒物が付着せず、割れ目にも挿在物が見られないため剥離削除のコアの擾乱部であると判断して「破碎」は削除した ・角縫の連続性について追記した ・表現の適正化(統合⇒硬質、砂質土⇒砂質)	41.52	41.62	41.52～41.62m: 傾斜40°～85°の割れ目に囲まれて、幅5～10mmの角縫を呈する。硬質な砂状の基質中にマンガン鉱化が認められる。割れ目や角縫には挿在物が付着せず、角縫の連続性について追記した ・表現の適正化(統合⇒硬質、砂質土⇒砂質)	-

H24-D1-4 41.62~44.67m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			記事を削除・変更・追記した理由	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を赤書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記述されているか?			コア観察カードから正しく記述されているか?	<input checked="" type="checkbox"/>				
139	41.62	42.37	硬さと硬度で、割れ目も少しづくなる。40~50° 割れ目(主)また、40~50°と50~60°の密度割れ目が多い。割れ目、低密着割れ目には砂状化、粘土質などの接着物はない。たゞし、42.03mなどで55° 割れ目その一部がφ3~5mmで硬質細片化している。	41.62	42.37	硬さと硬度で、割れ目も少しづくなる。40~50° 割れ目(主)また、40~50°と50~60°の密度割れ目が多い。割れ目、低密着割れ目には砂状化、粘土質などの接着物はない。たゞし、42.03mなどで55° 割れ目その一部がφ3~5mmで硬質細片化している。	-表現の適正化(やや、ただし、沿い)	41.62	42.37	41.62~42.37m: 傾斜40~50°の割れ目が主体で、傾斜40~50°と80°前後の低密着割れ目も多い。割れ目、低密着割れ目には砂状化、粘土質などの接着物はない。42.03mなどで55° 割れ目(一部がφ3~5mmで硬質細片化)する。	-記事編以外から読み取れる硬さや割れ目の多寡の情報は記載しない
140	41.92	41.92	40° 傾斜5~6mm石英脈が母岩に密着して連続。脈の両端にφ0.1mmの金属鉱物が晶出。	-	-	-	-	41.92	41.92	41.92m: 傾斜40°で幅5~6mmの石英脈が母岩に密着して連続する。脈の両端にφ0.1mmの金属鉱物が晶出する。	-
141	42.37	42.61	低密着割れ目が細かい網状で分布し、打撃で分離しない。42.37~42.46mは割れ目が約10mm間隔で交差し、岩片もφ10mm前後に細片化している。岩片間に軟質で白色の粘土がごくわずかに付着している。	42.37	42.61	低密着割れ目が細かい網状で分布し、打撃で分離しない。42.37~42.46mは割れ目が約10mm間隔で交差し、岩片もφ10mm前後に細片化している。岩片間に軟質で白色の粘土がごくわずかに付着している。	-表現の統一(軟弱⇒軟質)	42.37	42.61	42.37~42.61m: 低密着割れ目が細かい網状で分布し、打撃で分離しない。42.37~42.46mは割れ目が約10mm間隔で交差し、岩片もφ10mm前後に細片化する。岩片間に軟質の白色粘土がごくわずかに付着する。	-
142	42.43	42.43	60° 割れ目はせん断性割れ目で、面上に条線が認められる	42.43	42.43	60° 割れ目は、交差する42.38mの綠色化した割れ目を見かけ2mm程度左辺に変位させているせん断性割れ目で、面上に条線が認められる。割れ目は接着物は不連続で、割れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	-表現の適正化(60° 傾斜)	42.43	42.43	42.43m: 傾斜60°の割れ目は、交差する42.38mの綠色化した割れ目を見かけ2mm程度左辺に変位させている。割れ目面上に条線が認められる。割れ目は接着物は不連続で、割れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	-記事編以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
143	42.61	43.34	30~50° 割れ目が主体で、ほぼ平行に分布する。硬度で、割れ目は薄く酸化褐色化するが、砂、粘土の接着物はない。一部でマンガン鉱業受け黒褐色化するが、劣化は伴わない。	42.61	43.34	30~50° 割れ目が主体で、ほぼ平行に分布する。硬度で、割れ目は薄く酸化褐色化するが、砂、粘土の接着物はない。一部でマンガン鉱業受け黒褐色化するが、劣化は伴わない。	-表現の適正化(30~50° 傾斜)	42.61	43.34	42.61~43.34m: 傾斜30~50°の割れ目が主体で、ほぼ平行に分布する。割れ目は薄く酸化褐色化するが、砂、粘土の接着物はない。一部でマンガン鉱業受け黒褐色化するが、劣化は伴わない。	-記事編以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
144	43.39	43.39	55° 幅3~4mm石英脈が母岩に密着して連続する。	43.29	43.29	55° 幅3~4mm石英脈が母岩に密着して連続する。	-誤記の修正(43.39⇒43.29)	43.29	43.29	43.29m: 傾斜55°で幅3~4mmの石英脈が母岩に密着して連続する。	-
145	43.34	45.00	岩片自身は硬さBが多いが、低密着割れ目が細かく分布し、全体として硬さCを呈する。割れ目は50~70°と、これに斜交~直交する30~60°が主体で、割れ目一部は薄く砂状化したり、幅1~2mmの軟質な白色粘土脈を挟むものもある。	43.34	45.00	岩片自身は硬さBが多いが、低密着割れ目が細かく分布し、全体として硬さCを呈する。割れ目は50~70°と、これに斜交~直交する30~60°が主体で、割れ目一部は薄く砂状化したり、幅1~2mmの軟質な白色粘土脈を挟むものもある。	-表現の適正化(軟弱⇒軟質、挟む)	43.34	45.00	43.34~45.00m: 岩片は硬さBが多いが、低密着割れ目が細かく分布する。割れ目は傾斜50~70°と、これに斜交~直交する30~60°が主体で、割れ目一部は薄く砂状化したり、幅1~2mmの軟質な白色粘土脈を挟むものもある。	-記事編以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
146	43.34	43.34	55° 割れ目幅2mmで砂状化し、一部でφ1mmの白雲母片が晶出している。砂はマンガン鉱業を受け黒褐色化する。本割れ目1cm下位の43.35mには、本割れ目と平行に幅3~5mmの石英脈が連続する。	43.34	43.34	55° 割れ目幅2mmで砂状化し、一部でφ1mmの白雲母片が晶出している。砂はマンガン鉱業を受け黒褐色化する。本割れ目1cm下位の43.35mには、本割れ目と平行に幅3~5mmの石英脈が連続する。	-鉱物名を適正化した(雲母→白雲母)、-文書の適正化(雲母片は晶出しないため、「片」を削除した)	43.34	43.35	43.34m: 傾斜55°の割れ目が幅2mmで砂状化し、一部で径1mmの白雲母片が晶出する。砂はマンガン鉱業を受け黒褐色化する。43.35m: 上記の割れ目と平行に幅3~5mmの石英脈が連続する。	-
147	43.34	44.40	(割れ目状態)bランク	43.34	44.40	(割れ目状態)bランク	-挟む物を伴う割れ目が少ないため割れ目状態のランクをbランクに変更した	43.34	44.40	(割れ目状態)bランク	-
148	44.67	44.67	65° 割れ目はせん断性割れ目で、交差する60° 割れ目を切って、やや波打ちながら連続する(変位量5mm左辺)。	44.67	44.67	65° 割れ目はせん断性割れ目で、交差する60° 割れ目を切って、やや波打ちながら連続する(変位量5mm左辺)。	-65° 割れ目は一部で屈曲するが、その部分のかみ合わせが良いためズレていないと判断して、「切って」を「止めて」に変更し、変位量についての記載を削除した -割れ目の挟在物及び割れ目周辺の状況について追記した -表現の適正化(やや)	44.67	44.67	44.67m: 傾斜65°の割れ目は、交差する60°の割れ目を止めて、やや波打ちながら連続する。割れ目に挟在物は認められない。割れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	-

H24-D1-4 44.83~47.67m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			記事を削除・変更・追記した理由 （変更箇所を朱書きで表示） （変更していないものは「-」で表示）	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 （コア観察カードからの変更点） （コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点）
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	追加変更した情報が正しく記述されているか？		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記述されているか？ <input checked="" type="checkbox"/>			追加変更した情報が正しく記述されているか？ <input checked="" type="checkbox"/>					
149	44.83	44.83	60° 割れ目の一部に幅1~2mmの軟弱白色粘土が付着。粘土質としての連続性はない。	44.83	44.83	60° 割れ目の一部に幅1~2mmの軟質白色粘土が付着。 粘土質としての連続性はない。	・表現の統一（軟弱→軟質） ・文脈の適正化（一部に付着と粘土質としての連続性はないことは同意であるため削除した）	44.83	44.83	44.83m: 傾斜60°の割れ目の一部に幅1~2mmの軟質白色粘土が付着する。	-
150	44.83	45.15	(割れ目状態) cランク	44.83	45.15	(割れ目状態) bランク	・挟在物を伴う割れ目が少ないため割れ目状態のランクをbランクに変更した	44.83	45.15	(割れ目状態) bランク	-
151	45.00	45.45	60~70° 割れ目、低密着割れ目が主体で、これらに斜交~直交する40~60° 割れ目、低密着割れ目が分布する。一部の割れ目でごく薄く砂状化するが、粘土質はしまない。各割れ目はマンガン鉛塗で薄く黒褐色化する。	45.00	45.45	60~70° 割れ目、低密着割れ目が主体で、これらに斜交~直交する40~60° 割れ目、低密着割れ目が分布する。一部の割れ目でごく薄く砂状化するが、粘土質はしまない。各割れ目はマンガン鉛塗で薄く黒褐色化する。	・表現の適正化（挟む）	45.00	45.45	45.00~45.45m: 傾斜60~70°の割れ目、低密着割れ目が主体で、これらに斜交~直交する40~60°の割れ目、低密着割れ目が分布する。一部の割れ目はごく薄く砂状化するが、粘土質はしまない。割れ目はマンガン鉛塗で薄く黒褐色化する。	-
152	45.15	45.45	(コアの形状) IVランク	45.15	45.45	(コアの形状) Vランク	・上位に比べて割れ目が多いためコアの形状のランクをVランクに変更した	45.15	45.45	(コアの形状) Vランク	-
153	45.24	45.24	45° 傾2~18mmと縮締して連続するが、母岩に対し、上盤側の一部は割れ目化。下盤側は密着する。	45.24	45.24	45° 傾2~18mmと縮締して石英脈が連続するが、母岩に対し、上盤側の一部は割れ目化。下盤側は密着する。	・傾記の修正（石英脈）の記載漏れ ・上盤側にひびきも上盤とは限らないため上端に変更した。下盤も同様 ・文脈の適正化（母岩に対し）は特に記載する必要がないため削除した	45.24	45.24	45.24m: 傾斜45°で幅2~18mmと縮締した石英脈が連続する。上盤側の一部は割れ目化、下盤側は密着する。	-
154	45.45	46.06	70~80° とこれに斜交~直交する40~60° 割れ目、低密着割れ目が主体。特に低密着割れ目が多く、約10~30mm間隔で分布している。堅硬な硬さBからなり。割れ目には挟在物は殆んど分布しない。	-	-	-		45.45	46.06	45.45~46.06m: 傾斜70~80° とこれに斜交~直交する40~60°の割れ目、低密着割れ目が多く、約10~30mm間隔で分布する。割れ目には挟在物は殆んど分布しない。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
155	45.81	45.81	45° 割れ目はせん断性割れ目で、直交する70° 割れ目を切っている（変位量4mmを左）。	45.81	45.81	45° 割れ目はせん断性割れ目は、直交する70° 割れ目を切っている。	・70° 割れ目は45° 割れ目でわずかにずれているようにみえるが、コア収納時にズレた人為的ものであるため「切っている」を「横断している」と改め、文脈の記載を削除した ・割れ目及び周辺の状況について追記した ・上記及び追記した理由からせん断性割れ目ではないと判断して「せん断性」を削除した	45.81	45.81	45.81m: 傾斜45°の割れ目は、直交する傾斜70°の割れ目で横断される。割れ目には挟在物が認められない。割れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	-
156	46.06	46.31	上位から疊く硬さBで塊状(Ⅲ)、互いに直交する50° 前後の割れ目からなる。割れ目には挟在物はない。	46.06	46.31	上位から疊く硬さBで塊状(Ⅲ)、互いに直交する50° 前後の割れ目が分布する。割れ目には挟在物はない。	・文脈の適正化（割れ目からなる⇒割れ目が分布する）	46.06	46.31	46.06~46.31m: 互いに直交する傾斜50° 前後の割れ目が分布する。割れ目には挟在物は伴わない。	・記事欄以外から読み取れる硬さ、コア形状の情報は記載しない
157	46.31	46.67	40~50° 割れ目、低密着割れ目が約10mm間隔と細かく平行に分布し、一部で薄く砂状化する。岩片は硬さBも含むが全体にC主体	-	-	-		46.31	46.67	46.31~46.67m: 傾斜40~50°の割れ目、低密着割れ目が約10mm間隔と細かく平行に分布し、一部で薄く砂状化する。一部の岩片は硬質であるが、全体にやや硬質である。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない
158	46.31	46.53	(風化) bランク	46.31	46.53	(風化) aランク	・風化の程度がやや弱いため風化のランクをaランクに変更した	46.31	46.53	(風化) aランク	-
159	46.67	47.48	硬Bと堅硬で、割れ目も少ない。46.45~47.00mに45°の低密着割れ目が分布する。割れ目、低密着割れ目とも挟在物はない。	46.67	47.48	硬Bと堅硬で、割れ目も少ない。46.85~47.00mに45°の低密着割れ目が分布する。割れ目、低密着割れ目とも挟在物はない。	・高角度の低密着割れ目の分布に合わせて上端深度を変更した	46.67	47.48	46.67~47.48m: 割れ目、低密着割れ目とも挟在物はない。46.85~47.00mに45°の低密着割れ目が分布する。	・記事欄以外から読み取れる硬さ、コア形状の情報は記載しない
160	47.48	47.67	岩片はBと堅硬であるが、60~85° の低密着割れ目が分布し細片化する。	-	-	-		47.48	47.67	47.48~47.67m: 傾斜60~85° の低密着割れ目が分布し細片化する。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない

H24-D1-4 47.67~51.80m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容			記事を削除・変更・追記した理由 追加変更した情報が正しく記載されているか?	報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を未書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
			コア観察カードから正しく記載されているか?			<input checked="" type="checkbox"/>					
161	47.67	48.52	40~50° 剥れ目主体で平行に分布、48.17m以後は風化で剥れ目一部は砂状化する。以深は風化でなく砂状化しない。また、粘土脈は殆んど探し難い。	47.67	48.52	40~50° 剥れ目主体で平行に分布、48.17m以後は風化で剥れ目一部は砂状化する。以深は風化でなく砂状化しない。また、粘土脈は殆んど探し難い。	表現の適正化(沿い、実心)	47.67	48.84	47.67~48.84m: 傾斜40~50°の剥れ目が平行に分布し、傾斜40~50°ないし60~70°の低密着剥れ目も分布する。48.17m以後は風化で剥れ目一部は砂状化する。砂や粘土脈は殆んど探し難い。	・傾斜40~50°の剥れ目が平行に分布する区間をまとめ書きした ・記事欄以外から読み取れる風化の情報は記載しない
162	48.17	48.17	50° 剥れ目に幅5~7mmの風化した明褐色(7.5YR 5/6)の砂をはさむ。両側幅5~10mmは淡緑灰色化(緑泥石化)する。φ0.1mmの微細な雲母が晶出する。	48.17	48.17	50° 剥れ目に幅5~7mmの風化した明褐色(7.5YR 5/6)の砂を挟む。両側幅5~10mmは淡緑灰色化(緑泥石化)する。φ0.1mmの微細な白雲母が晶出する。	表現の適正化(挟む) ・監査名を適正化した(雲母⇒白雲母)	48.17	48.17	48.17m: 傾斜50°で幅5~7mmの風化した明褐色の砂を挟む。両側幅5~10mmは緑泥石化により淡緑灰色化する。径0.1mmの微細な白雲母が晶出する。	-
163	48.42	49.17	(割れ目状態) cランク	48.42	49.17	(割れ目状態) bランク	・挿在物を伴う剥れ目が少ないため剥れ目状態のランクをbランクに変更した	48.42	49.17	(割れ目状態) bランク	-
164	48.84	49.17	(コアの形状) Vランク	48.84	49.17	(コアの形状) IVランク	・下位より剥れ目が少ないのでコアの形状のランクをIVランクに変更した	48.84	49.17	(コアの形状) IVランク	-
165	48.42	49.17	(岩級区分) CL	48.42	49.17	(岩級区分) CM	・上記の変更に伴い、岩級を変更した	48.42	49.17	(岩級区分) CM	-
166	48.52	48.84	上位と同様、40~50° 剥れ目が平行に分布。低密着剥れ目は40~50°ないし60~70°で分布。両者とも砂、粘土脈ははさまない。	48.52	48.84	上位と同様、40~50° 剥れ目が平行に分布。低密着剥れ目は40~50°ないし60~70°で分布。両者とも砂、粘土脈ははさまない。	表現の適正化(挟む)	-	-	-	・上記でまとめ書きしたため記載しない
167	48.84	49.83	40~50° 剥れ目、低密着剥れ目主体で、49.17m以深では風化が進み、剥れ目一部が砂状化することが多い。また、一部の剥れ目、低密着剥れ目で幅0.5mmの軟弱な白～明黄色粘土脈をはさむ。	48.84	49.83	40~50° 剥れ目、低密着剥れ目主体で、49.17m以深では風化が進み、剥れ目一部が砂状化することが多い。また、一部の剥れ目、低密着剥れ目で幅0.5mmの軟弱な白～明黄色粘土脈を挟む。	表現の適正化(沿い、軟質→軟質、挟む) ・標記の修正(「色」の記載漏れ)	48.84	49.83	48.84~49.83m: 傾斜40~50°の剥れ目、低密着剥れ目が主体で、49.17m以深では剥れ目一部に砂状化することが多い。一部の剥れ目、低密着剥れ目で幅0.5mmの軟弱な白～明黄色粘土脈を挟む。	・記事欄以外から読み取れる風化の情報は記載しない
168	49.83	52.07	硬さBと質感で20~40°の剥れ目が主体である。上端例(49.83~50.04m)と50.24~50.32mは赤灰色(7.5GY 5/1)化する(緑泥石化)。粘土化部や粘土脈は伴わないが、緑色化部下盤側の50.04~50.11mは若干風化し、剥れ目一部にごく薄い風化砂をはさむ。緑灰色部は主として剥れ目方向と調和的に分布している。	49.83	52.07	硬さBと質感で20~40°の剥れ目が主体である。上端例(49.83~50.04m)と50.24~50.32mは赤灰色(7.5GY 5/1)化する(緑泥石化)。粘土化部や粘土脈は伴わないが、緑色化部下盤側の50.04~50.11mは若干風化し、剥れ目一部にごく薄い風化砂をはさむ。緑灰色部は主として剥れ目方向と調和的に分布している。	・コアに合わせて深度を変更した(50.04⇒50.03) ・表現の適正化(はさむ、挟む) ・下端側が必ずしも下盤とは限らないため下端に変更した。	49.83	52.07	49.83~52.07m: 傾斜20~40°の剥れ目が主体で、一部緑泥石化により緑色化している。緑色化部は剥れ目方向と調和的に分布する。粘土化部や粘土脈は伴わない。50.03~50.11m間は若干風化し、剥れ目一部にごく薄い砂を挟む。	・記事欄以外から読み取れる硬さや色調の深度の情報は記載しない
169	49.83	50.00	(色調) 7.5GY/5/2灰褐	49.83	50.00	(色調) 7.5GY/5/1緑灰	・コアに合わせて色調を変更した	49.83	50.00	(色調) 緑灰	-
170	50.81	50.81	40° せん断性剥れ目で、交差する55° 剥れ目を切っている。(または幅10mm程度)	50.81	50.81	40° のせん断性剥れ目は、交差する55° 剥れ目を止めている。40° 剥れ目と交差する55° 剥れ目には挿在物が認められない。剥れ目周辺の岩盤には薄岩縫隙が認められる。系統的な剥れ目も存在しない。	・実地基準とした55°の剥れ目は、40°の剥れ目と交差する箇所で上端側と下端側の傾斜が異なりらず見えるが、コアの中心部では1枚の面を形成してそこではズレが見られないため「切っている」を止め、「止めている」と変更し、実位置の記載を削除した ・剥れ目及び周辺の状況について追記した ・上記及び追記した理由からせん断性剥れ目ではないと判断して「せん断性」を削除した	50.81	50.81	50.81m: 傾斜40°の剥れ目は、交差する55°の剥れ目を止めている。剥れ目には挿在物が認められない。剥れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な剥れ目も存続しない。	-
171	51.30	51.33	51.30m・38°・51.33m・47°の各剥れ目にφ0.1mmと繊維状の金属鉱物(黄鉄鉱)が晶出している。	-	-	-	-	51.30	51.33	51.30m・51.33m・傾斜38°・47°の各剥れ目に径0.1mmの微細な黄鉄鉱が晶出する。	-
172	51.44	51.56	剥れ目そぞりにやや風化進む。	51.44	51.56	剥れ目そぞりにやや風化進む。	・剥れ目沿いの風化は認められないため削除した	-	-	-	-
173	51.44	51.56	(風化様) 5ランク	51.44	51.56	(風化様) 4ランク	・周囲と同様の風化の程度であるため風化のランクを4ランクに変更した	51.44	51.56	(風化様) 4ランク	-
174	51.80	51.80	25° 剥れ目に方解石と推定される白色鉱物が剥れ目一部に幅1mmの脈状に分布。	51.80	51.80	25° 剥れ目に白色鉱物が剥れ目一部に幅1mmの脈状に分布。	・方解石ではないため削除した	51.80	51.80	51.80m: 傾斜25°で幅1mmの白色鉱物が不連続に脈状に分布する。	-

H24-D1-4 51.66~53.46m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容				報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)	
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を赤書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		記事を削除・変更・追記した理由	上端深度	下端深度	選定した記事内容	
		コア観察カードから正しく記述されているか?				コア観察カードから正しく記述されているか?						
		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>						
175	51.56	52.07	80~90°の低密着割れ目が連続する。挟在物はない。	51.66	52.07	80~90°の低密着割れ目が連続する。挟在物はない。	削記の修正(51.56⇒51.66:高角度の低密着割れ目の分布から削記と判断)	51.66	52.07	51.56~52.07m:傾斜80~90°の低密着割れ目が連続する。挟在物はない。	-	
176	52.07	52.55	硬さのち10~30mm主体の岩片と、岩片間を繋ぐように分布する幅1~5mmの軟弱な灰白色(5GY 8/1)~白色粘土脈からなる変質部。	52.07	52.55	硬さのち10~30mm主体の岩片と、岩片間を繋ぐように分布する幅1~5mmの軟質な灰白色(5GY 8/1)~白色粘土脈からなる変質部。	・表現の統一(軟弱⇒軟質)	52.07	52.55	52.07~52.55m:幅10~30mm主体の岩片と、岩片間を繋ぐように分布する幅1~5mmの軟質な灰白~白色の粘土脈からなる変質部である。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない	
177	52.07	52.07	45° 傾7~8mm、の白色硬質粘土脈は方解石と推定される。	52.07	52.07	45° 傾7~8mmの白色硬質粘土脈。	・実態に合わせて変更した	52.07	52.07	52.07m:傾斜45°で幅7~8mmの硬質な白色の石英脈を挟む。	-	
178	52.52	52.52	25° 傾3~5mmの白色硬質粘土脈、明オーブ灰(5GY 7/1)の幅2~3mmの軟質粘土脈を伴う。	52.52	52.52	25° 傾3~5mmの白色硬質粘土脈、明オーブ灰(5GY 7/1)の幅2~3mmの軟質粘土脈を伴う。	・実態に合わせて変更した ・削記の修正(「色」の記載漏れ) ・表現の適正化(軟弱⇒軟質)	52.52	52.52	52.52m:傾斜25°で幅3~5mmの硬質な白色の石英脈を挟み、明オーブ灰色の幅2~3mmの軟質粘土脈を伴う。	-	
179	52.55	52.97	不特定方向の割れ目、低密着割れ目が多く、約10~30mmの硬さの岩片からなる。両者の一部には幅0.5~1mmの方解石脈や、52.82m~28° 割れ目には幅2mmの軟弱な綠灰色粘土脈をはさむ。	52.55	52.97	不規則な割れ目、低密着割れ目が多く、約10~30mmの硬さの岩片からなる。両者の一部には幅0.5~1mmの方解石脈や、52.82m~28° 割れ目には幅2mmの軟弱な綠灰色粘土脈を挟む。	・表現の適正化(不特定方向⇒不規則な、軟弱⇒軟質、挟む) ・実態に合わせて石英脈に変更した	52.55	52.97	52.55~52.97m:不規則な割れ目、低密着割れ目が多く、約10~30mmに岩片化する。一部に幅0.5~1mmの石英脈を挟み、52.82mの傾斜28° の割れ目には幅2mmの軟質な綠灰色粘土脈を挟む。	・記事欄以外から読み取れる硬さの情報は記載しない	
180	52.97	53.46	破碎帶	52.97	53.46	破碎部	・用語の統一(破碎帯⇒破碎部)			●52.97~53.46m:破碎部	-	
181	52.97	53.05	Hb- 上端50°、下端50°で、両者とも直線的でシャープに連続。約1~3mm石英粒と約5~10mmの大半が粘土化したGp岩片を多く含む軟弱な灰白色(10YR 8/1)の種質粘土。厚さ40mm。	52.97	53.05	Hb- 上端50°、下端50°で、両者とも直線的でシャープに連続。約1~3mm石英粒と約5~10mmの大半が粘土化したGp岩片を多く含む軟質な灰白色(10YR 8/1)の粘土質粘土部。厚さ40mm。含まれる細粒部は網状に分布し、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織が見られる。	・基底であるため破碎部内物質の名称を変更した ・表現の適正化(軟弱⇒軟質) ・相粒部の連続性・直線性、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した花崗斑岩の岩片について追記した			52.97~53.05m:粘土質礫状部(Hb) 上端50°、下端50°でともに直線的でシャープに連続。径1~2mmの石英粒と径5~10mmの大半が粘土化した花崗斑岩の岩片を多く含む。軟質。灰白を呈する。幅40mm。 53.05m:粘土状部(Hc-1) 細粒部で直線的であるが、連続しない。幅3mmの軟質な褐色粘土を少量含む。周囲との境界は漸移的である。	・硬軟、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織の有無、境界面や細粒部の連続性・直線性、最新活動面の記載は別資料で示すこととし、柱状図には記載しない。	
182	53.05	53.05	Hc-1(主せん断面) 45°、幅3mmで直線的でシャープに連続する。軟弱な灰白色(7.5GY 6/1)粘土。約1~2mm石英粒を少量含む。	53.05	53.05	Hc-1(主せん断面) 45°、幅3mmで直線的であるが、連続しない。軟質な灰白色(7.5GY 6/1)粘土。約1~2mm石英粒を少量含む。周囲との境界は見られない。	・最新活動面という用語に統一 ・表現の適正化(軟弱⇒軟質) ・境界、相粒部の連続性・直線性について修正・追記した			53.05~53.10m:粘土質礫状部(Hb) 上端50°で直線的に連続。下端はコア擾乱部で不明瞭。径1~3mmの石英粒と径5~10mmの大半が粘土化。一部硬さの岩片を多く含む。灰白色を呈する。幅30~40mm。 53.10~53.44m:粘土混じり角礫状部(Hc) 上端はコア擾乱部で不明瞭。下端45°でやや波打って連続。径5~20mmの石英粒と粘土化した基質が主なる。基質中には幅1~2mmの軟質な白~緑灰色粘土が傾斜10~50°で分布する。全体に縦横に裂け目がある。	-	
183	53.05	53.10	Hb- 上端50°、下端不明瞭で、上端は直線的でシャープに連続。約1~3mm石英粒、約5~10mmの一部粘土化。一部硬さの岩片を多く含む灰白色(10YR 8/1)の種質粘土。厚さ30~40mm。	53.05	53.10	Hb- 上端50°、下端不明瞭で、上端は直線的でシャープに連続。約1~3mm石英粒、約5~10mmの一部粘土化。一部硬さの岩片を多く含む灰白色(10YR 8/1)の粘土質粘土部。厚さ30~40mm。軟質。含まれる細粒部は網目状に分布し、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織が見られる。	・基底であるため破碎部内物質の名称を変更した ・上部の境界の修正に伴い、上部境界の記載を変更した ・硬軟、相粒部の連続性・直線性、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織について追記した			53.05~53.46m:粘土質礫状部(Hb) 上端50°でやや波打って連続。下端45°で直線的にシャープに連続。径1mmの石英粒と径3mm前後の粘土化した花崗斑岩の岩片を少量含む。やや軟質。灰白~緑灰色を呈する。幅4~12mmと膨縮する。	-	
184	53.10	53.44	Hb- 上端45°、下端45°で、上端はコア回転のため不明瞭。下端はやや波打って連続する。約5~20mmの硬さの粘土化した基質からなる角礫構造部で、基質中には幅1~2mmの軟質な白色(10YR 8/1)~緑灰色(5GY 5/1)粘土脈が約10~50°で分布する。全体的には粘土混じり角礫状で、緑灰(7.5GY 5/1)にびわく(7.5GY 6/4)~灰白(10YR 8/1)を呈する。厚さ40mm(コア長)。やや軟質。含まれる細粒部は網目状に分布し、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織が見られる。	53.10	53.44	Hb- 上端45°、下端45°で、上端はコア回転のため不明瞭。下端はやや波打って連続する。約5~20mmの硬さの粘土化した基質からなる角礫構造部で、基質中には幅1~2mmの軟質な白色(10YR 8/1)~緑灰色(5GY 5/1)粘土脈が約10~50°で分布する。全体的には粘土混じり角礫状で、緑灰(7.5GY 5/1)にびわく(7.5GY 6/4)~灰白(10YR 8/1)を呈する。厚さ40mm(コア長)。やや軟質。含まれる細粒部は網目状に分布し、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織が見られる。	・角礫主体であるため破碎部内物質の名称を変更した(岩片状⇒角礫状) ・上部の境界の修正に伴い、上部境界の記載を変更した ・硬軟、相粒部の連続性・直線性、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織について追記した ・削記の修正(「色」の記載漏れ) ・厚さとしてコア長を記載したものは、真幅ではないため削除した			53.10~53.46m:粘土質礫状部(Hb) 上端45°でやや波打って漸移的に、下端45°で直線的にシャープに連続。径1mmの石英粒と径3mm前後の粘土化した花崗斑岩の岩片を少量含む。やや軟質。灰白~緑灰色を呈する。幅4~12mmと膨縮する。	-	
185	53.44	53.46	Hc-2 上端45°、下端45°で、上端はやや波打って、下端は直線的でシャープに連続。約1mm石英粒と約3mm前後の粘土化したGp岩片を少々含む軟弱な灰白色(10YR 8/1)~緑灰(7.5GY 5/1)粘土。厚さ4~12mmで崩壊。	53.44	53.46	Hb- 上端45°、下端45°で、上端はやや波打って漸移的。下端は直線的でシャープに連続。約1mm石英粒と約3mm前後の粘土化したGp岩片を少々含む。やや軟弱な灰白色(10YR 8/1)~緑灰(7.5GY 5/1)の粘土質粘土部。厚さ4~12mmで崩壊。含まれる岩片は直線的に乏しく、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織は見られる。	・硬体であるため破碎部内物質の名称及び破碎度区分を変更した ・上部の境界は一部Hcとの境界が不明瞭であるため「漸移的」を追記した ・上位のHcと同等の硬さであるため硬軟を変更した ・相粒部の連続性・直線性、原岩組織が認められる岩片を主体とし基質も細粒化した岩片からなる組織について追記した ・表現の適正化(やや、軟弱⇒軟質) ・削記の修正(「色」の記載漏れ)			上部の記載に合わせて破碎度区分を変更した	-	
186	53.44	53.46	(破碎度区分標) Hc-2	53.44	53.46	(破碎度区分標) Hb				(破碎度区分標) Hb	-	

H24-D1-4 53.46～57.75m

	コア観察カード			適正化すべき記事内容				報告書柱状図記事			コア観察カードの適正化すべき記事内容から記事を削除・変更・追記した理由 (コア観察カードからの変更点) (コア観察カードを適正化している場合は、それとの変更点)
	上端深度	下端深度	記事	上端深度	下端深度	記事 (変更箇所を赤書きで表示) (変更していないものは「-」で表示)		上端深度	下端深度	選定した記事内容	
		コア観察カードから正しく記述されているか？ <input checked="" type="checkbox"/>				追加変更した情報が正しく記述されているか？ <input checked="" type="checkbox"/>					
187	52.46	53.68	軟く緻密化する。53.55m-55°、53.67m-70° の各割れ目に各々幅1mm、幅2~4mmの軟質な緑灰色(7.5GY 5/1)粘土脈を含む。	53.46	53.68	●軟く緻密化する。53.55m-55°、53.67m-70° の各割れ目に各々幅1mm、幅2~4mmの軟質な緑灰色(7.5GY 5/1)粘土脈を含む。		53.46	53.68	53.46～53.68m: 軟く緻密化する。53.55m-55°、53.67m-70° の各割れ目に各々幅1mm、幅2~4mmの軟質な緑灰色(7.5GY 5/1)粘土脈を含む。	
188	53.68	56.54	区間中央部の54.44～54.64mと54.98～55.41mは硬さで、その上・下に軟化して、コア形状は全区間でV字を描いてある。割れ目は30°～80°とこれらに斜交～直交する60°～80°割れ目と低密度割れ目が主体である。	-	-			53.68	56.54	53.68～56.54m: 倾斜30°～40°とこれらに斜交～直交する60°～80°の割れ目と低密度割れ目が細かく分布する。	
189	-	-		53.89	53.89	傾斜20°、幅1～2mmの白色粘土脈を挟み、その下位に幅10mmでカリ長石が濃集した脈を伴う。		53.89	53.89	53.89m: 倾斜20°で幅1～2mmの白色粘土脈を挟み、その下位に幅10mmでカリ長石が濃集した脈を伴う。	
190	55.41	-	55.41m以深では割れ目ぞいに砂化状化することが多く、一部の割れ目に幅1mm程度の軟弱～やや硬質な白色粘土が付着することがある。粘土脈としては連続しない。	55.41	-	55.41m以深では割れ目沿いで砂化状化することが多く、一部の割れ目に幅1mm程度の軟弱～やや硬質な白色粘土が付着することがある。粘土脈としては連続しない。		55.41	-	55.41m以深では割れ目沿いで砂化状化することが多く、一部の割れ目に幅1mm程度の軟弱～やや硬質な白色粘土が付着するが、粘土脈としては連続しない。	
191	54.44	54.44	70°～80°～8mmで方解石脈が分布。上端側境界は割れ目化する。下盤は母岩に密着しており、54.44mで65°せん断性割れ目を横断する。に切られる。 +変位量3mmをズレ 65°(せん断性割れ目) 上記の方解石脈に横断される。を切っている変位量3mmをズレし、割れ目には挿在物が認められない。割れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	54.44	54.44	+上端側が必ずしも上盤とは限らないため上端に変更した。下盤も同様。 +方解石脈がズレているように見えるが、コア若収納時にズレた人為的なものであるため「切られる」と「横断する」に変更し、変位置の記載を削除した。 +割れ目及び周辺の状況について追記した。 +上記及び追記した理由からせん断性割れ目ではないと判断して「せん断性」を削除した。		54.44	54.44	54.44m: 倾斜70°で幅3～8mmの方解石脈を挟む。上端側境界は割れ目化する。下盤は母岩に密着しており、54.44mで傾斜65°の割れ目を横断し、割れ目には挿在物が認められない。割れ目周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	
192	54.44	54.64	割れ目ぞいに砂化状化と5mm～10mmに細片化する。	54.44	54.64	+表現の適正化(沿い、mmの削除);		54.44	54.64	54.44～54.64m: 割れ目沿いで砂化状化と5～10mmに細片化する。	
193	54.44	54.64	(風化層) 3ランク (変質層) 2ランク	54.44	54.64	+風化の程度がやや弱く、変質の程度がやや強いため風化、変質のランクを変更した		54.44	54.64	(風化層) 3ランク (変質層) 2ランク	
194	54.98	55.41	(風化層) 3ランク	54.98	55.41	+風化の程度がやや弱いため風化のランクを3ランクに変更した		54.98	55.41	(風化層) 3ランク	
195	54.98	55.00	(変質層) 3ランク	54.98	55.00	+変質の程度がやや強いため変質のランクを3ランクに変更した		54.98	55.00	(変質層) 3ランク	
196	-	-		55.07	55.07	+傾斜55°、幅1mmの暗灰色粘土を挟む。		55.07	55.07	55.07m: 倾斜55°で幅1mmの暗灰色粘土を挟む。	
197	55.41	55.41	55°はせん断性割れ目で、上盤側の20°～割れ目、下盤側の80°～割れ目のいずれもが切れている。 (変位量不明)。	55.41	55.41	+上端側が必ずしも上盤とは限らないため上端に変更した。下盤も同様。 +せん断性割れ目としては途中でせん断しているため、せん断性割れ目ではないと判断して「切られる」と「止まっている」に変更し、変位置の記載を削除した。 +割れ目及び周辺の状況について追記した。 +上記及び追記した理由からせん断性割れ目ではないと判断して「せん断性」を削除した。		55.41	55.41	55.41m: 倾斜55°の割れ目で、上端側の20°の割れ目、下端側の80°の割れ目が止まっている。割れ目には挿在物が認められない。割れ目自周辺の岩盤には原岩組織が認められ、系統的な割れ目も存在しない。	
198	-	-		55.80	55.80	+暗灰色粘土、方解石脈は周囲と異なる状況であるため追記した		55.80	55.80	55.80m: 倾斜60°で幅1mm以下の中灰色粘土と幅0～3mmの不連続な方解石脈を挟む。	
199	56.18	56.23	56.18m-50°～56.23m-50°の各割れ目に囲まれてやや軟化する	56.18	56.23	+表現の適正化(やや、軟質化)		56.18	56.23	56.18m-50°～56.23m-50°の割れ目に囲まれてやや軟質化する。	
200	56.54	56.57	上端側60°、下端側60°で、上端は直線的でシャープであるが、浅部側延長部で90°～70°で大きく湾曲、下端は1/4で屈曲し、シーブル連続する。幅1mmの割れ目と幅1mmの割れ目で構成される。割れ目には多量の軟質な白色の粘土質構造部で全体の色調は灰白(7.5YR 8/1)～明褐色(7.5YR 7/2)でまだら模様を呈する。厚さは10～15mmで、粘土脈は2つに枝分かれする。	56.54	56.57	+変質部であるため「変質層」と追記した。 +表現の適正化(箇所、軟弱～軟質、枝別れ⇒枝分かれ)。 +母岩であるため変質部内物質を変更した。 +TCL 1.51で横断してシーブル連続する。幅1mm前後の石英粒と5～10mmの粘土化した岩片が多く含む。軟質な白色の粘土質構造部で全体の色調は灰白～明褐色で斑模様を呈する。幅10～15mmで、浅部側の56.52m付近で挿在する粘土脈は2つに分岐する。		56.54	56.57	56.54～56.57m: 変質部 +上端側60°で直線的でシャープであるが、浅部側延長部で90°～70°で大きく湾曲、下端側60°で箇所で屈曲してシーブル連続する。幅1mm前後の石英粒と5～10mmの粘土化した岩片が多く含む。軟質な白色の粘土質構造部で全体の色調は灰白～明褐色で斑模様を呈する。幅10～15mmで、浅部側の56.52m付近で挿在する粘土脈は2つに分岐する。	
201	56.77	57.63	硬さBで堅硬である。50～60°とこれと斜交～直交する50～60°割れ目が主である。割れ目には砂、粘土など挿在物はない。一部で割れ目と同角の低密度割れ目も分布する。	56.57	57.63	+傾き修正(56.77⇒56.57) +表現の適正化(同角⇒同角度)		56.57	57.63	56.57～57.63m: 倾斜50～60°とこれと斜交～直交する20～60°の割れ目が主である。割れ目には砂、粘土など挿在物はない。一部で割れ目と同角の低密度割れ目も分布する。	
202	57.63	57.75	50～60° 割れ目、低密度割れ目が5～10mm間隔で平行に分布し軟化する。	57.63	57.75	+表現の適正化(軟質化)		57.63	57.75	57.63～57.75m: 倾斜50～60°の割れ目、低密度割れ目が5～10mm間隔で平行に分布し軟質化する。	