



中部電力

浜岡原子力発電所  
基準津波の策定のうち  
歴史記録及び津波堆積物に関する調査について  
(補足説明資料)

2021年 2月10日

# 目次

---


1	津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア	3
2	各地層のイベント堆積物の認定に係る根拠	5 7
3	風成砂層中の腐植質層および泥層の成因	8 6
4	縄文海進期の最高海面高度に関する検討	9 1

# 1

## 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア

- 津波堆積物調査で得られたボーリングコアの写真を示す。
- ボーリングコア写真の上には、層相区分（色別の矢印）、年代測定箇所（星印）で図示した。
- 泥質堆積物や風成砂層中の上下の地層と異なる層相の地層（砂礫・偽礫等の混入や腐植等の挟在等）を赤色（イベント堆積物とした地層）および青色（イベント堆積物でないとした地層）の矢印で示し、イベント堆積物と認定した地層については、その詳細な観察結果を点線枠内に示した。
- 各地層のイベント堆積物の認定に係る根拠は、補足説明資料の2章に示している。

# 菊川流域：ボーリング調査地点および地質断面図




国土地理院（5万分の1地形図「御前崎」「掛川」）に加筆

- : イベント堆積物が確認された地点
- : " が確認されなかった地点
- : 砂丘

ボーリング調査地点

← 推定される津波の浸入方向

— 断面線





(断面図は、津波が浸入したと考えられる旧河口に近い南西側から北東側へ向かってボーリング柱状図を並べて作成)

地質断面図

- 凡例
- 盛土
  - 風成砂層
  - 泥質堆積物
  - 砂・シルト互層, 礫層
  - イベント堆積物

・地層境界の標高を黒字、イベント堆積物の標高を赤字で示す。  
 ・図中に示す年代測定結果は、<sup>14</sup>C年代に基づいて較正された年代値である。  
 ・calBCは、紀元前(暦年較正済)を、calADは、西暦(暦年較正済)を表す。

# 菊川流域：菊川-1 ボーリングコア(1/2)



**イベント堆積物 1 (砂)**  
 ・1.60-1.92m 中粒砂 砂と泥が混在する

**イベント堆積物 2 (砂)**  
 ・2.30-2.52m 泥、砂、礫が混在 (引き波)  
 ・2.52-3.28m 砂層中に腐植質シルトの薄層を挟む (マッドドレープ) 削り込みあり (押し波)

**イベント堆積物 3 (シルト (内湾))**  
 ・4.22-4.46m 腐植質シルトを不規則に挟む 上部脱色 (引き波)  
 ・4.46-4.97m 砂混入 腐植シルトの偽礫を含む


<凡 例>

- ↔ (brown) : 盛土
- ↔ (yellow) : 風成砂層
- ↔ (green) : 泥質堆積物
- ↔ (red) : イベント堆積物
- 無印 : シルト・砂互層、礫層
- ★ : <sup>14</sup>C 年代試料採取

# 菊川流域：菊川-1 ボーリングコア(2 / 2)


孔口標高：5.69m

菊川-1 (20-30m)



孔口標高：5.69m

菊川-1 (30-35m)



灰白色凝灰岩  
(U-Oki)  
27.42-27.45m

- <凡 例>
- ← → : 盛土
  - ← → : 風成砂層
  - ← → : 泥質堆積物
  - ← → : イベント堆積物
  - 無印 : シルト・砂互層、礫層
  - ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 菊川流域：菊川-2 ボーリングコア


孔口標高：5.98m

菊川-2 (0-10m)



孔口標高：5.98m

菊川-2 (10-16m)



**イベント堆積物 1 (砂とシルトの互層)**


- ・4.08-4.34m 腐植層と砂質シルトの互層 泥の偽礫を含む (引き波)
- ・4.34-4.68m 混在層 (混濁)
- ・4.68-4.99m 砂→マッドドレープ→攪拌 削り込みあり (押し波)

- <凡 例>
- ↔ : 盛土
  - ↔ : 風成砂層
  - ↔ : 泥質堆積物
  - ↔ : イベント堆積物
  - 無印 : シルト・砂互層、礫層
  - ★ : <sup>14</sup>C 年代試料採取

# 菊川流域：菊川-3 ボーリングコア（1 / 2）


孔口標高：5.21m

菊川-3 (0-10m)



孔口標高：5.21m

菊川-3 (10-20m)




灰白色細粒凝灰岩  
(K-Ah)  
10.57m

- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : イベント堆積物
  - 無印 : シルト・砂互層、礫層
  - : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 菊川流域：菊川-3 ボーリングコア（2 / 2）


孔口標高：5.21m 菊川-3 (20-27m)




- <凡 例>
- ← → : 盛土
  - ← → : 風成砂層
  - ← → : 泥質堆積物
  - ← → : イベント堆積物
  - 無印 : シルト・砂互層、礫層
  - ★ : <sup>14</sup>C 年代試料採取

# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 菊川流域：菊川-4 ボーリングコア

孔口標高：6.24m 菊川-4 (0-10m)



孔口標高：6.24m 菊川-4 (10-12m)



- イベント堆積物 1 (腐植質砂)**  
 ・2.63-3.14m：細粒砂 腐植層と砂が混在 下部は砂主体  
**イベント堆積物 2 (腐植質砂～砂)**  
 ・3.49-3.72m：腐植層と細粒砂が混在 (引き波)  
 ・3.72-4.26m：細粒砂 マッドレーブ 上部に腐植層の偽礫を含む  
**イベント堆積物 3 (砂)**  
 ・4.82-5.11m：細粒砂 泥の偽礫を含む (引き波)  
 ・5.11-5.37m：細粒砂主体 マッドレーブ (押し波)


- <凡 例>  
 盛土  
 風成砂層  
 泥質堆積物  
 イベント堆積物  
 無印：シルト・砂互層、礫層  
 ☆：<sup>14</sup>C年代試料採取

# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 菊川流域：菊川-5 ボーリングコア

孔口標高：8.06m 菊川-5 (0-10m)



孔口標高：8.06m 菊川-5 (10-14m)



- <凡 例>
- ↔ : 盛土
  - ↔ : 風成砂層
  - ↔ : 泥質堆積物
  - ↔ : イベント堆積物
  - 無印 : シルト・砂互層、礫層
  - ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 菊川流域：菊川-6 ボーリングコア


孔口標高：7.93m 菊川-6 (0-8m)



- <凡 例>
- ← : 盛土
  - ← : 風成砂層
  - ← : 泥質堆積物
  - ← : イベント堆積物
  - 無印 : シルト・砂互層、礫層
  - ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取

補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア


# 新野川流域：ボーリング調査地点および地質断面図



国土地理院（2.5万分の1地形図「御前崎」）に加筆

- : イベント堆積物が確認された地点
- : " が確認されなかった地点
- : 砂丘

ボーリング調査地点




(断面図は、津波が浸入したと考えられる旧河口に近い南東側から北西側へ向かってボーリング柱状図を並べて作成)


地質断面図

# 新野川流域：新野川-1 ボーリングコア

孔口標高：14.50m 新野川-1 (0-10m)



孔口標高：14.50m 新野川-1 (10-14m)



- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : 砂・礫層 (水成層)
  - : イベント堆積物
  - : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C年代試料採取


# 新野川流域：新野川-2 ボーリングコア

孔口標高：12.80m

新野川-2 (0-10m)

孔口標高：12.80m

新野川-2 (10-20m)




- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : 砂・礫層 (水成層)
  - : イベント堆積物
  - : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 新野川流域：新野川-3 ボーリングコア（1 / 2）


孔口標高：12.59m

新野川-3 (0-10m)



孔口標高：12.59m


新野川-3 (10-20m)



- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : 砂・礫層（水成層）
  - : イベント堆積物
  - : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 新野川流域：新野川-3 ボーリングコア（2 / 2）

孔口標高：12.59m 新野川-3（20-27m）



- <凡 例>
- 盛土
  - 風成砂層
  - 泥質堆積物
  - 砂・礫層（水成層）
  - イベント堆積物
  - 相良層群
  - <sup>14</sup>C年代試料採取

# 新野川流域：新野川-4 ボーリングコア（1 / 2）


孔口標高：12.51m

新野川-4 (0-10m)



孔口標高：12.51m


新野川-4 (10-20m)



- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : 砂・礫層（水成層）
  - : イベント堆積物
  - : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C 年代試料採取

# 新野川流域：新野川-4 ボーリングコア（2 / 2）


孔口標高：12.51m 新野川-4（20-27m）




灰白色細粒凝灰岩  
(K-Ah)  
24.52-24.53m

- <凡 例>
- ↔ (brown) : 盛土
  - ↔ (yellow) : 風成砂物
  - ↔ (green) : 泥質堆積物
  - ↔ (grey) : 砂・礫層（水成層）
  - ↔ (red) : イベント堆積物
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C 年代試料採取

# 敷地西側：ボーリング調査地点および地質断面図




ボーリング調査地点



# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 敷地西側：敷地-8 ボーリングコア

孔口標高：21.07m 敷地-8 (0-3m)



- <凡 例>
- ↔ (brown) : 盛土
  - ↔ (yellow) : 風成砂層
  - ↔ (green) : 泥質堆積物
  - ↔ (red) : イベント堆積物
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 敷地西側：敷地-9 ボーリングコア

孔口標高：13.92m

敷地-9 (0-10m)



孔口標高：13.92m

敷地-9 (10-12m)



**イベント堆積物 1 (シルト)**

- ・8.40-8.60m 腐植質シルトが急傾斜を示す 泥の偽礫を含む
- ・8.60-8.92m 泥、腐植質シルトの偽礫を含む 礫径~4cm 亜円
- ・8.92-9.00m 砂、貝化石を含む (押し波)

- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : 砂・礫層 (水成層)
  - : イベント堆積物
  - : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C 年代試料採取

# 敷地西側：敷地-14 ボーリングコア（1 / 2）

孔口標高：23.97m

敷地-14 (0-10m)



孔口標高：23.97m

敷地-14 (10-20m)



**イベント堆積物 1 (シルト)**

- ・14.60-15.00m 黄土色シルト 泥、腐植層の偽礫を含む (引き波)
- ・15.00-15.19m シルト (相良層再堆積) 腐植層の偽礫を含む (混濁)
- ・15.19-15.30m 腐植質シルト 砂、泥の偽礫を含む (押し波)

**イベント堆積物 2 (シルト)**

- ・15.50-15.70m 泥、腐植層の偽礫を含む 泥岩礫を含む (引き波)
- ・15.70-15.98m 黄緑色シルト中に腐植質シルト混在

**イベント堆積物 3 (シルト (湖沼堆積物))**


- ・17.82-18.25m 泥岩礫、泥の偽礫を含む 堆積構造が乱れている 削り込みあり

- <凡 例>
- ↔ (brown) : 盛土
  - ↔ (yellow) : 風成砂層
  - ↔ (green) : 泥質堆積物
  - ↔ (grey) : 砂・礫層 (水成層)
  - ↔ (red) : イベント堆積物
  - ↔ (blue) : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C 年代試料採取

# 敷地西側：敷地-14 ボーリングコア（2 / 2）

孔口標高：23.97m

敷地-14（20-23m）




- <凡 例>
- ↔ : 盛土
  - ↔ : 風成砂層
  - ↔ : 泥質堆積物
  - ↔ : イベント堆積物
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 敷地西側：敷地-15 ボーリングコア（1 / 2）


孔口標高：23.89m

敷地-15 (0-10m)



孔口標高：23.89m

敷地-15 (10-20m)



**イベント堆積物 1 (シルト)**

- ・17.20-17.47m 腐植質シルトの偽礫を含む 削り込みあり (引き波)
- ・17.47-17.73m 腐植質シルトが不規則に入る (混濁)
- ・17.73-18.20m 砂質シルト 泥岩円礫を含む 礫径～3cm 程度 腐植質シルトの偽礫を含む 削り込みあり 下面不規則 (押し波)


**イベント堆積物 2 (砂礫)**

- ・19.49-19.97m 礫径～5cm 亜角～亜円 泥岩円礫、腐植質シルトの偽礫を含む

- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : イベント堆積物
  - : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 敷地西側：敷地-15 ボーリングコア（2 / 2）

孔口標高：23.89m 敷地-15（20-27m）



- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : イベント堆積物
  - : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 敷地西側：敷地-18 ボーリングコア


孔口標高：23.95m

敷地-18 (0-10m)



孔口標高：23.95m

敷地-18 (10-18m)



### イベント堆積物 1 (シルト)

- ・13.80-14.15m 腐植質シルト中に泥混在 泥岩礫、泥、腐植層の偽礫を含む  
礫径～3cm 垂円～円 (引き波)
- ・14.15-14.35m シルト中に砂混在 泥岩礫、泥、腐植層の偽礫を含む 径～3cm  
垂円～円 (押し波)

- <凡 例>
- ← → : 盛土
  - ← → : 風成砂層
  - ← → : 泥質堆積物
  - ← → : イベント堆積物
  - ← → : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 敷地西側：敷地-19 ボーリングコア


孔口標高：24.56m

敷地-19 (0-10m)




孔口標高：24.56m

敷地-19 (10-13m)




- <凡 例>
- ↔ (brown) : 盛土
  - ↔ (yellow) : 風成砂層
  - ↔ (green) : 泥質堆積物
  - ↔ (orange) : イベント堆積物
  - (blue) : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - ★ (red) : <sup>14</sup>C年代試料採取


# 敷地東側：ボーリング調査地点および地質断面図



ボーリング調査地点



・地層境界の標高を黒字、イベント堆積物の標高を赤字で示す。  
・図中に示す年代測定結果は、<sup>14</sup>C年代に基づいて較正された年代値である。  
・calBCは、紀元前(暦年較正済)を、calADは、西暦(暦年較正済)を表す。



地質断面図

地層境界の標高を黒字、イベント堆積物の標高を赤字で示す。

# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 敷地東側：敷地-1 ボーリングコア


孔口標高：14.41m

敷地-1 (0-10m)



孔口標高：14.41m

敷地-1 (10-13m)




イベント堆積物 1 (シルト (湖沼堆積物))  
・9.60-9.85m 砂および泥の偽礫を含む

- <凡 例>
- ↔ (brown) : 盛土
  - ↔ (yellow) : 風成砂層
  - ↔ (green) : 泥質堆積物
  - ↔ (red) : イベント堆積物
  - ↔ (blue) : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C 年代試料採取

# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 敷地東側：敷地-2 ボーリングコア


孔口標高：14.12m

敷地-2 (0-10m)



孔口標高：14.12m

敷地-2 (10-15m)



- イベント堆積物 1 (腐植質シルト～シルト)  
 ・6.15-6.35m : 腐植質シルト 泥岩礫や泥の偽礫がみられる (引き波)  
 ・6.35-7.05m : シルト 腐植質シルトを不規則に挟む (混濁)  
 イベント堆積物 2 (シルト (湖沼堆積物))  
 ・7.50-8.00m : 砂層を挟み、腐植質シルトの偽礫を含む

- <凡 例>  
 → : 盛土  
 → : 風成砂層  
 → : 泥質堆積物  
 → : イベント堆積物  
 無印 : 相良層群  
 ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 敷地東側：敷地-3 ボーリングコア（1 / 2）

孔口標高：27.74m

敷地-3 (0-10m)



孔口標高：27.74m

敷地-3 (10-20m)




- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : イベント堆積物
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 敷地東側：敷地-3 ボーリングコア（2 / 2）

孔口標高：27.74m

敷地-3（20-30m）



孔口標高：27.74m

敷地-3（30-32m）



**イベント堆積物 1**（シルト混じり礫）

- ・21.60-21.79m 礫混じり腐植質シルト（引き波） 礫径～1.5cm 円礫主体
- ・21.79-24.13m シルト混じり礫（混濁） 礫径～6cm 程度 円礫主体 海成礫主体
- ・24.13-24.60m 礫（押し波） 下部はシルト質 海成礫からなる 削り込み明瞭 礫径～2cm 円礫

- <凡 例>
- ← → : 盛土
  - ← → : 風成砂層
  - ← → : 泥質堆積物
  - ← → : イベント堆積物
  - ○ : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 敷地東側：敷地-4 ボーリングコア（1 / 2）


孔口標高：19.03m

敷地-4 (0-10m)



孔口標高：19.03m

敷地-4 (10-20m)




**イベント堆積物 1 (礫)**

- ・14.30-14.42m 礫混じり腐植質シルト (引き波)
- ・14.42-14.70m 礫 (混濁) シルト質 礫は海成礫
- ・14.70-15.10m 礫 下部はシルト質 (押し波) 礫は海成礫 削り込み明瞭

- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : イベント堆積物
  - : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 敷地東側：敷地-4 ボーリングコア（2 / 2）

孔口標高：19.03m 敷地-4（20-28m）



イベント堆積物2（砂礫）  
・22.17-22.36m 円礫を含む 礫径～2cm程度

- <凡 例>
- ↔ (brown) : 盛土
  - ↔ (yellow) : 風成砂層
  - ↔ (green) : 泥質堆積物
  - ↔ (red) : イベント堆積物
  - (blue) : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - ★ (red) : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 敷地東側：敷地-5 ボーリングコア（1 / 2）

孔口標高：32.24m

敷地-5 (0-10m)



孔口標高：32.24m

敷地-5 (10-20m)



- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : イベント堆積物
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 敷地東側：敷地-5 ボーリングコア（2/2）


孔口標高：32.24m

敷地-5（20-30m）



孔口標高：32.24m

敷地-5（30-38m）



**イベント堆積物 1**（含礫シルト）

- ・29.13-29.48m 泥、腐植層の偽礫や泥岩礫を多く含む（引き波）
- ・29.48-29.92m 腐植質シルトの偽礫を含む（混濁）
- ・29.92-30.13m 泥岩礫と砂 下部はシルト質（押し波）  
礫径～2cm 亜角～亜円

- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : イベント堆積物
  - ↔ : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 敷地東側：敷地-6 ボーリングコア（1 / 3）


孔口標高：43.08m

敷地-6 (0-10m)



孔口標高：43.08m

敷地-6 (10-20m)




- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : イベント堆積物
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C 年代試料採取

# 敷地東側：敷地-6 ボーリングコア（2 / 3）

孔口標高：43.08m

敷地-6 (20-30m)




**イベント堆積物 1 (シルト)**

- ・35.00-35.10m 泥および腐植層の偽礫を含む 砂も混入している (引き波)
- ・35.10-35.55m 白色シルト (混濁) 泥岩礫を含む 腐植質シルトを不規則に挟む
- ・35.55-35.63m 砂および腐植質シルト (押し波)

孔口標高：43.08m

敷地-6 (30-40m)



**イベント堆積物 2 (礫)**

- ・37.45-37.84m 礫径～4cm 垂角～垂円 円礫を含む


**イベント堆積物 3 (礫)**

- ・38.00-38.78m 礫径～5cm 垂角～垂円 円礫を含む 腐植層を不規則に挟む

- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : イベント堆積物
  - : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 敷地東側：敷地-6 ボーリングコア（3 / 3）

孔口標高：43.08m 敷地-6（40-43m）



- <凡 例>
- ↔ : 盛土
  - ↔ : 風成砂層
  - ↔ : 泥質堆積物
  - ↔ : イベント堆積物
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 敷地東側：敷地-7 ボーリングコア（1 / 2）

孔口標高：30.06m

敷地-7 (0-10m)



孔口標高：30.06m

敷地-7 (10-20m)




イベント堆積物 1 (砂質シルト)  
・18.34-18.56m 泥の偽礫を含む 礫径～5cm 程度 亜円～円 最下部に砂層を伴う

- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : イベント堆積物
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 敷地東側：敷地-7 ボーリングコア（2/2）

孔口標高：30.06m

敷地-7（20-28m）




イベント堆積物 2（シルト（湖沼堆積物））  
・25.17-25.70m 泥の偽礫を含む 海緑石を含む

- <凡 例>
- ↔ : 盛土
  - ↔ : 風成砂層
  - ↔ : 泥質堆積物
  - ↔ : イベント堆積物
  - : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 敷地東側：敷地-10,11 ボーリングコア


孔口標高：30.84m

敷地-10 (0-7m)



孔口標高：30.75m

敷地-11 (0-5m)




- <凡 例>
- ↔ : 盛土
  - ↔ : 風成砂層
  - ↔ : 泥質堆積物
  - ↔ : イベント堆積物
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 敷地東側：敷地-12 ボーリングコア


孔口標高：30.79m

敷地-12 (0-10m)



孔口標高：30.79m

敷地-12 (10-18m)



- <凡 例>
- ↔ : 盛土
  - ↔ : 風成砂層
  - ↔ : 泥質堆積物
  - ↔ : イベント堆積物
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 敷地東側：敷地-13 ボーリングコア

孔口標高：30.69m

敷地-13 (0-10m)



孔口標高：30.69m

敷地-13 (10-20m)



孔口標高：30.69m

敷地-13 (20-21m)




イベント堆積物 1 (シルト)  
 ・17.45-17.60m 中粒砂、腐植質シルト混在 } (引き波)  
 ・17.60-17.65m 腐植質シルト 泥の偽礫を含む  
 ・17.65-18.20m シルト 泥、腐植層の偽礫を含む (混濁)

- <凡 例>
- ← → : 盛土
  - ← → : 風成砂層
  - ← → : 泥質堆積物
  - ← → : イベント堆積物
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C 年代試料採取

# 敷地東側：敷地-16 ボーリングコア（1 / 2）


孔口標高：30.70m

敷地-16 (0-10m)



孔口標高：30.70m

敷地-16 (10-20m)



**イベント堆積物 1 (シルト)**


- ・17.90-18.07m 腐植質シルト 砂混入 (引き波)
- ・18.07-18.30m 泥、腐植質シルトの偽礫を含む (混濁)
- ・18.30-18.40m 削り込み明瞭 砂の薄層を挟む (押し波)

- <凡 例>
- ← → : 盛土
  - ← → : 風成砂層
  - ← → : 泥質堆積物
  - ← → : イベント堆積物
  - ○ : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C 年代試料採取

# 敷地東側：敷地-16 ボーリングコア（2 / 2）

孔口標高：30.70m

敷地-16（20-25m）



- <凡 例>
- ↔ (brown) : 盛土
  - ↔ (yellow) : 風成砂層
  - ↔ (green) : 泥質堆積物
  - ↔ (orange) : イベント堆積物
  - ↔ (blue) : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 敷地東側：敷地-17 ボーリングコア（1／2）


孔口標高：30.70m

敷地-17 (0-10m)



孔口標高：30.70m

敷地-17 (10-20m)




イベント堆積物 1 (シルト)  
 ・18.13-18.42m 砂、泥、腐植質シルトの偽礫を含む  
 ・18.42-18.43m 砂の薄層 削り込みあり

- <凡 例>
- ← → : 盛土
  - ← → : 風成砂層
  - ← → : 泥質堆積物
  - ← → : イベント堆積物
  - ○ : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C 年代試料採取

# 敷地東側：敷地-17 ボーリングコア（2 / 2）

孔口標高：30.70m 敷地-17（20-24m）



- <凡 例>
- ↔ : 盛土
  - ↔ : 風成砂層
  - ↔ : 泥質堆積物
  - ↔ : イベント堆積物
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C年代試料採取


# 箴川流域：ボーリング調査地点および地質断面図



国土地理院 (2.5万分の1地形図「御前崎」) に加筆

- : イベント堆積物が確認された地点
- : " " が確認されなかった地点 (当社調査)
- : " " が確認されなかった地点 (当社以外の調査)
- : 砂丘

ボーリング調査地点



凡 例	
盛土	盛土
風成砂層	礫
泥質堆積物	砂(風成砂は白抜き)
砂・礫層(水成層)	泥
イベント堆積物	相良層群
	テフラ


・地層境界の標高を黒字で示す。  
 ・図中に示す年代測定結果は、<sup>14</sup>C年代に基づいて較正された年代値である。  
 ・calBCIは、紀元前(暦年較正済)を、calADは、西暦(暦年較正済)を表す。

当社調査ボーリング (箴川1~5) に加え、藤原ほか(2006)及びFujiwara et al.(2010)にて報告されているボーリングデータ (HB-1&2及びSt-A, OMZ-2, OMZ-3, OMZ-6, B, C) を用いて地質断面図を作成。


地質断面図

# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 箴川流域：箴川-1 ボーリングコア

孔口標高：12.70m 箴川-1 (0-10m)



孔口標高：12.70m 箴川-1 (10-18m)




- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : 砂・礫層 (水成層)
  - : イベント堆積物
  - : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 箴川流域：箴川-2 ボーリングコア

孔口標高：15.81m 箴川-2 (0-10m)



孔口標高：15.81m 箴川-2 (10-16m)




- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : 砂・礫層 (水成層)
  - : イベント堆積物
  - : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 箴川流域：箴川-3 ボーリングコア

孔口標高：12.12m 箴川-3 (0-10m)



孔口標高：12.12m 箴川-3 (10-14m)




- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : 砂・礫層 (水成層)
  - : イベント堆積物
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C 年代試料採取

# 箴川流域：箴川-4 ボーリングコア（1 / 2）

孔口標高：7.37m 箴川-4 (0-10m)

孔口標高：7.37m 箴川-4 (10-20m)




- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : 砂・礫層（水成層）
  - : イベント堆積物
  - : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 箴川流域：箴川-4 ボーリングコア（2 / 2）

孔口標高：7.37m 箴川-4（20-30m）

孔口標高：7.37m 箴川-4（30-36m）




- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : 砂・礫層（水成層）
  - : イベント堆積物
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 補足説明資料 1 津波堆積物に関する現地調査のボーリングコア 箴川流域：箴川-5 ボーリングコア

孔口標高：6.27m 箴川-5 (0-10m)



孔口標高：6.27m 箴川-5 (10-14m)




- <凡 例>
- : 盛土
  - : 風成砂層
  - : 泥質堆積物
  - : 砂・礫層 (水成層)
  - : イベント堆積物
  - : 上下の地層と異なる層相の地層
  - 無印 : 相良層群
  - : <sup>14</sup>C年代試料採取

# 2

## 各地層のイベント堆積物の認定に係る根拠

- 補足説明資料1章で赤および青色の矢印で示した、泥質堆積物や風成砂層中の上下の地層と異なる層相の地層（砂礫・偽礫等の混入や腐植等の挟在等）について、イベント堆積物の認定に係る根拠を示す。
- イベント堆積物の認定においては、津波堆積物に見られる特徴（層相（構造の乱れ、削り込み、押引き構造の有無等）、平面的な分布、供給源（地層の成因を含む））を踏まえ、津波起因の可能性が否定できない地層をイベント堆積物と評価している。

# 菊川流域：ボーリング調査地点および地質断面図




国土地理院（5万分の1地形図「御前崎」「掛川」）に加筆

- : イベント堆積物が確認された地点
- : " が確認されなかった地点
- : 砂丘

ボーリング調査地点

← 推定される津波の浸入方向

— 断面線



(断面図は、津波が浸入したと考えられる旧河口に近い南西側から北東側へ向かってボーリング柱状図を並べて作成)

地質断面図


- 凡例
- 盛土
  - 風成砂層
  - 泥質堆積物
  - 砂・シルト互層、礫層
  - イベント堆積物

・地層境界の標高を黒字、イベント堆積物の標高を赤字で示す。  
 ・図中に示す年代測定結果は、<sup>14</sup>C年代に基づいて較正された年代値である。  
 ・calBCは、紀元前(暦年較正済)を、calADは、西暦(暦年較正済)を表す。

# 補足説明資料 2 各地層のイベント堆積物の認定に係る根拠

## 菊川流域：ボーリングコア写真

- 菊川流域の調査地点におけるボーリングコア写真を標高を揃えて表示している。
- 評価一覧表に記載した地層の位置を赤色（イベント堆積物とした地層）の矢印で示している。




# 補足説明資料2 各地層のイベント堆積物の認定に係る根拠 性状一覧表 (菊川流域)

C1

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
菊川1	K1-①	4.09	3.77	1.60	1.92		1.60-1.92 砂 中粒砂 砂と泥が混在する	泥質堆積物中に砂や腐植層の偽礫を含み、基底面の境界に凹凸が見られ、K4-①から連続的に分布していることを否定できず、含まれている砂が海起源であることを否定できないことからイベント堆積物と評価した。
	K1-②	3.39	2.41	2.30	3.28		2.30-3.28 砂 細粒砂～中粒砂 2.30-2.52 泥, 砂, 礫が混在 2.52-3.28 砂層中に腐植質シルトの薄層を挟む (マッドレープ)、削り込みあり	泥質堆積物中に砂や泥の偽礫を含み、基底面に削り込みが見られ、K4-②から連続的に分布していることを否定できず、含まれている砂が海起源であることを否定できないことから、イベント堆積物と評価した。
	K1-③	1.47	0.72	4.22	4.97		3.88-17.01 シルト (内湾) 保存の悪い貝化石多数含む 4.22-4.46 腐植質シルトを不規則に挟む 上部脱色 4.46-4.97 砂混入 腐植シルトの偽礫を含む	泥質堆積物中に砂や腐植層の偽礫を含み、押し波・引き波を示す堆積構造が見られ、K4-③から連続的に分布していることを否定できず、含まれている砂が海起源であることを否定できないことから、イベント堆積物と評価した。
菊川2	K2-①	1.90	0.99	4.08	4.99		4.08-4.99 砂・シルトの互層 4.08-4.34 腐植層と砂質シルトの互層 泥の偽礫を含む 4.34-4.68 混在層 4.68-4.99 砂→マッドレープ→攪拌 削り込みあり	泥質堆積物中に砂や泥の偽礫を含み、基底面に削り込みが見られ、K1-③から連続的に分布していることを否定できず、含まれる砂が海起源であることを否定できないことから、イベント堆積物と評価した。

イベント堆積物と認定した地層は赤で塗色

# 性状一覧表（菊川流域）

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
菊川3						なし		
菊川4	K4-①	3.61	3.10	2.63	3.14		2.63-3.14 腐植質砂 細粒砂 腐植層と砂が混在 下部は砂主体	泥質堆積物中に砂や腐植層の偽礫を含み、基底面の境界に凹凸が見られ、陸側のK1-①に連続的に分布していることを否定できず、含まれる砂が海起源であることを否定できないことからイベント堆積物と評価した。
	K4-②	2.75	1.98	3.49	4.26		3.49-4.26 腐植質砂～砂 3.49-3.72 腐植層と細粒砂が混在 3.72-4.26 細粒砂 マッドドレープ 上部に腐植層の偽礫を含む	泥質堆積物中に砂や腐植層の偽礫を含み、押し波・引き波を示す堆積構造が見られ、陸側のK1-②に連続的に分布していることを否定できず、含まれる砂が海起源であることを否定できないことからイベント堆積物と評価した。
	K4-③	1.42	0.87	4.82	5.37		4.82-5.37 砂 4.82-5.11 細粒砂 泥の偽礫を含む 5.11-5.37 細粒砂主体 マッドドレープ	泥質堆積物中に砂や泥の偽礫を含み、基底面に明瞭な削り込みが見られ、陸側のK1-③に連続的に分布していることを否定できず、含まれる砂が海起源であることを否定できないことからイベント堆積物と評価した。
菊川5						なし		
菊川6						なし		

イベント堆積物と認定した地層は赤で塗色


補足説明資料2 各地層のイベント堆積物の認定に係る根拠

# 新野川流域：ボーリング調査地点および地質断面図



- : イベント堆積物が確認された地点
- : " が確認されなかった地点
- : 砂丘

ボーリング調査地点



(断面図は、津波が浸入したと考えられる旧河口に近い南東側から北西側へ向かってボーリング柱状図を並べて作成)



地質断面図

# 補足説明資料 2 各地層のイベント堆積物の認定に係る根拠

## 新野川流域：ボーリングコア写真

- 新野川流域の調査地点におけるボーリングコア写真を標高を揃えて表示している。
- 評価一覧表に記載した地層の位置を青色（イベント堆積物でないとした地層）の矢印で示している。

標高 20 ..... 20






- : イベント堆積物が確認された地点
- : " が確認されなかった地点
- : 砂丘

ボーリング調査地点




# 補足説明資料2 各地層のイベント堆積物の認定に係る根拠 性状一覧表 (新野川流域)

C1


Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
新野川1	N1-①	10.28	10.10	4.22	4.40		4.22-4.40 砂礫 礫径～0.5cm 程度 最大2cm 亜角～亜円 砂岩, 泥岩礫 基質は細粒～粗粒砂	泥質堆積物中に砂や礫を含み、明瞭な基底面境界が見られるものの、類似する地層が連続しないこと、また、基質に粗砂を含み淘汰が悪く級化構造が見られず河成堆積物と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	N1-②	9.30	7.40	5.20	7.10		5.20-7.10 砂礫 礫径～3cm 程度 亜角～亜円 砂岩, 泥岩礫 基質は極細粒砂～極粗粒砂 5.20-5.75 シルト少量混じる 5.75-5.90 礫混じり砂 砂は極細粒砂～極粗粒砂 礫径～0.4cm 程度 亜角～亜円	泥質堆積物中に砂や礫を含み、明瞭な基底面境界が見られ、海側のN2-①から連続的に分布していることを否定できないが、基質に粗砂を含み淘汰が悪く級化構造が見られず河成堆積物と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	N1-③	6.88	5.00	7.62	9.50		7.62-9.50 砂礫 7.62-8.00 礫径～3cm 程度 亜角～亜円 砂岩, 泥岩礫 基質はシルト質極細粒砂～細粒砂 8.00-8.66 礫径～3cm 程度 礫径～1cm 程度の礫が多い 亜角～亜円 砂岩, 泥岩礫 8.66-9.50 礫径～3cm 程度 亜円 砂岩, 泥岩礫 基質は極細粒砂～粗粒砂	泥質堆積物中に砂や礫を含み、明瞭な基底面境界が見られ、海側のN2-①から連続的に分布していることを否定できないが、基質に粗砂を含み淘汰が悪く級化構造が見られず河成堆積物と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
新野川2	N2-①	3.90	1.73	8.90	11.07		8.90-11.07 砂礫 礫径～3cm 亜角～亜円 砂岩, 泥岩礫 基質は極粗粒砂～極細粒砂 9.17-9.42 砂層を挟む 10.50-10.79 極粗粒砂主体	泥質堆積物中に砂や礫を含み、明瞭な基底面境界が見られ、陸側のN1-②もしくは③から連続的に分布していることを否定できないが、基質に粗砂を含み淘汰が悪く級化構造が見られず河成堆積物と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。

# 補足説明資料2 各地層のイベント堆積物の認定に係る根拠 性状一覧表（新野川流域）


C1

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
新野川3	N3-①	7.14	6.84	5.45	5.75		1.32-8.10 風成砂 主に中粒砂 平行～斜交葉理発達 5.45-5.75 腐植質砂	風成砂中に腐植質層を含み、基底に傾斜した境界面が見られるが、海側の同程度の標高に類似する地層が連続しないこと、また、円礫等の海起源の堆積物も含まれず、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	N3-②	6.03	6.00	6.56	6.59		1.32-8.10 風成砂 主に中粒砂 平行～斜交葉理発達 6.56-6.59 腐植質シルトと細粒砂の互層	風成砂中に腐植質層を挟むが、構造の乱れや削り込みは見られず、海側の同程度の標高に類似する地層が連続しないこと、また、円礫等の海起源の堆積物も含まれず、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	N3-③	5.00	4.87	7.59	7.72		1.32-8.10 風成砂 主に中粒砂 平行～斜交葉理発達 7.59-7.72 腐植質シルト	風成砂中に腐植質層を含み、基底面に凹凸が見られるが、海側の同程度の標高に類似する地層が連続せず、円礫等の海起源の堆積物も含まれないこと、また、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
新野川4	N4-①	9.09	8.69	3.42	3.82		2.82-8.10 風成砂 主に中粒砂 斜交葉理発達 3.42-3.43 黒褐色のレンズ状腐植物を含む砂は極細粒砂 3.76-3.82 腐植混じり砂	風成砂中にレンズ状の腐植物を挟むが、削り込みは見られず、海側の同程度の標高に類似する地層が連続しないこと、また、円礫等の海起源の堆積物も含まれず、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	N4-②	8.29	8.23	4.22	4.28		2.82-8.10 風成砂 主に中粒砂 斜交葉理発達 4.22-4.28 腐植混じり極細粒砂の薄層を3枚挟む	風成砂中に傾斜した腐植質層を挟むが、構造の乱れや削り込みは見られず、海側の同程度の標高に類似する地層が連続しないこと、また、円礫等の海起源の堆積物も含まれず、砂丘の斜面を覆う植生でできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。

# 敷地西側：ボーリング調査地点および地質断面図



ボーリング調査地点



地質断面図



# 補足説明資料 2 各地層のイベント堆積物の認定に係る根拠

## 敷地西側：ボーリングコア写真

- 敷地西側の調査地点におけるボーリングコア写真を標高を揃えて表示している。
- 評価一覧表に記載した地層の位置を赤色（イベント堆積物とした地層）および青色（イベント堆積物でないとした地層）の矢印で示している。

標高 30

30




ボーリング調査地点

- <凡 例>
- 盛土
  - 風成砂層
  - 泥質堆積物
  - イベント堆積物
  - W9-② : 性状一覧表の地層No.
  - 上下の地層と異なる層相の地層
  - W9-① : 性状一覧表の地層No.
  - 無印 : 相良層群
  - ★ : <sup>14</sup>C 年代試料採取




# 性状一覧表（敷地西側）

C1

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
敷地8	該当なし							
敷地9	W9-①	6.32	6.02	7.60	7.90		0.00-7.75 風成砂 中粒砂 緩傾斜葉理発達 7.60-7.75 風成砂と腐植質シルトの互層 7.75-8.40 腐植質シルト（湿地） 7.75-7.90 砂と腐植質シルトの互層	地層境界付近に見られる砂と腐植の互層であり、基底面に凹凸が見られ、地層境界に沿った連続性は否定できないが、円礫等の海起源の堆積物は含まれず、沼地が干上がり砂丘に覆われる過程で形成されたと考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	W9-②	5.52	4.92	8.40	9.00		8.40-9.00 シルト 8.40-8.60 腐植質シルトが急傾斜を示す泥の偽礫を含む 8.60-8.92 泥、腐植質シルトの偽礫を含む 礫径～4cm 亜円 8.92-9.00 砂、貝化石を含む	泥質堆積物中に貝化石を含んだ砂、泥及び腐植質シルトの偽礫を含み、基底面に削り込みが見られ、陸側のW15-④等と同様に風成砂層直下に分布しており、含まれる砂が海起源である可能性が高いことからイベント堆積物と評価する。
	W9-③	4.50	3.17	9.42	10.75		9.42-9.56 腐植層 木片を挟む 9.56-10.75 含礫シルト 相良層群の泥岩礫 礫径～6cm 程度 亜円～亜角	泥質堆積物中に礫を含み、基底面に凹凸が見られ、類似する地層が陸側のW15-⑤もしくは⑦に連続することを否定できないが、含まれている礫が相良層の礫が主体であり、基盤岩の再堆積（崩れ）であると考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
敷地14	W14-①	15.47	15.40	8.50	8.57		1.50-13.99 風成砂 主に中粒砂 緩傾斜の葉理発達 8.50-8.57 腐植質シルト	風成砂中に腐植質層を挟み、類似する地層がW15-①とW18-①に連続することは否定できないが、構造の乱れや削り込みは見られず、円礫等の海起源の堆積物も含まれないこと、また、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	W14-②	13.97	13.46	10.00	10.51		1.50-13.99 風成砂 主に中粒砂 緩傾斜の葉理発達 10.00-10.51 腐植質シルト	風成砂層中に腐植質シルトを含み、基底面の境界は明瞭であるものの、海側及び陸側の同程度の標高に類似する地層が連続せず、含まれる腐植質シルトに砂や円礫等の海起源の堆積物を含まないこと、また、局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	W14-③	10.79	10.75	13.18	13.22		1.50-13.99 風成砂 主に中粒砂 緩傾斜の葉理発達	風成砂中にシルト質層を挟むが、構造の乱れや削り込みは見られず、海側の同程度の標高に類似する地層が連続しないこと、また、円礫等の海起源の堆積物も含まれないこと、さらに、局所的な水たまりでできたシルト質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。

イベント堆積物と認定した地層は赤で塗色

# 性状一覧表（敷地西側）

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
敷地14	W14-④	9.97	9.87	14.00	14.10		13.99-14.60 腐植質シルト（湿地） 14.00-14.10 砂挟む	地層境界付近に見られる砂と腐植の互層であり、地層境界に沿った連続性は否定できないが、構造の乱れや削り込みは見られず、円礫等の海起源の堆積物も含まないこと、また、沼地が干上がり砂丘に覆われる過程で形成されたと考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	W14-⑤	9.37	8.67	14.60	15.30		14.60-15.30 シルト 14.60-15.00 黄土色シルト 泥、腐植層の偽礫を含む 15.00-15.19 シルト（相良層群再堆積） 腐植層の偽礫を含む 15.19-15.30 腐植質シルト 砂、泥の偽礫を含む	泥質堆積物中に砂や腐植層の偽礫を含み、基底面の境界付近に凹凸が見られ、W9-②等と同様に風成砂層直下に分布しており、連続性を否定できず、また、含まれている砂が海起源であることを否定できないことから、イベント堆積物と評価する。
	W14-⑥	8.47	7.99	15.50	15.98		15.50-15.98 シルト 15.50-15.70 泥、腐植層の偽礫を含む 泥岩礫を含む 15.70-15.98 黄緑色シルト中に腐植質シルト混在	泥質堆積物中に腐植層の偽礫や泥岩礫を含み、押し波・引き波を示す堆積構造が見られ、W15-④もしくは⑥から連続的に分布していることを否定できないことから、イベント堆積物と評価する。
	W14-⑦	6.15	5.72	17.82	18.25		16.06-18.54 シルト（湖沼堆積物） 17.82-18.25 泥岩礫、泥の偽礫を含む 堆積構造が乱れている 削り込みあり	泥質堆積物中にシルトの偽礫や泥岩礫を含み、基底面には削り込みが見られ、W15-④と同程度の標高に位置するため連続的に分布していることを否定できないことから、イベント堆積物と評価する。
敷地15	W15-①	15.52	15.50	8.37	8.39		3.16-15.77 風成砂 細粒砂～中粒砂 水平～緩傾斜の葉理発達	風成砂中に腐植質層を挟み、類似する地層がW14-①とW18-①に連続することは否定できないが、構造の乱れや削り込みは見られず、円礫等の海起源の堆積物も含まれないこと、また、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	W15-②	8.12	7.94	15.77	15.95		15.77-17.20 腐植質シルト 15.80-16.20 相良層群の泥岩礫を含む 礫径～1cm 垂円	地層境界付近に見られる砂と腐植の互層であり、地層境界に沿った連続性は否定できないが、基底面は不明瞭で乱れや削り込みは見られず、円礫等の海起源の堆積物も含まないこと、また、沼地が干上がり砂丘に覆われる過程で形成されたと考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	W15-③	8.09	7.69	15.80	16.20		泥質堆積物中に砂や礫を含み、基底面に削り込みが見られるが、類似する地層が連続せず、含まれている礫が相良層の礫が主体であり、基盤岩の再堆積（崩れ）であると考えられることからイベント堆積物でないと評価した。	

イベント堆積物と認定した地層は赤で塗色




# 性状一覧表（敷地西側）

C1

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
敷地15	W15-④	6.69	5.69	17.20	18.20		17.20-18.20 シルト 17.20-17.47 腐植質シルトの偽礫を含む 削り込みあり 17.47-17.73 腐植質シルトが不規則に入 17.73-18.20 砂質シルト 泥岩円礫を含む 礫径～3cm程度 腐植質シルトの偽礫を含む 削り込みあり 下面不規則	泥質堆積物中に砂や円礫と腐植層の偽礫を含み、基底面に削り込みが見られ、海側のW9-②等と同様に風成砂直下に分布しており、連続性を否定できず、また、含まれている礫に円礫があり、海起源の可能性があることから、イベント堆積物と評価する。
	W15-⑤	5.32	4.81	18.57	19.08		18.57-18.83 砂礫 相良層群の泥岩礫 礫径～3cm程度 亜角～角 18.83-18.97 腐植混じり砂質シルト 18.97-19.08 砂礫 相良層群の泥岩礫 礫径～3cm程度 亜角～角	泥質堆積物中に砂礫を含み、基底面に削り込みが見られ、類似する地層が海側のW9-③に連続することを否定できないが、含まれている礫が相良層の礫が主体であり、基盤岩の再堆積（崩れ）であると考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	W15-⑥	4.40	3.92	19.49	19.97		19.49-19.97 砂礫 礫径～5cm 亜角～亜円 泥岩円礫、腐植質シルトの偽礫を含む	泥質堆積物中に砂や円礫と腐植層の偽礫を含み、基底面に削り込みが見られ、W9-②と同程度の標高に位置するため連続的に分布していることを否定できず、また、含まれている砂礫に円礫があり、海起源の可能性があることから、イベント堆積物と評価する。
	W15-⑦	2.08	-2.11	21.81	26.00		21.81-22.20 砂礫 相良層群の泥岩礫 礫径～2cm 基質は細粒砂 亜角～亜円 22.20-22.32 腐植混じり砂質シルト 22.32-23.13 砂礫 相良層群の泥岩礫 礫径～8cm 亜角～角 削り込みあり シルト 一部腐植質 相良層群の泥岩礫を含む 23.65-26.00 砂礫 礫径～10cm程度 亜角～亜円 相良層群の泥岩礫 基質は細粒砂 24.03-24.32 シルト質	泥質堆積物中に砂礫を含み、基底面に削り込みが見られ、類似する地層が海側のW9-③に連続することを否定できないが、含まれている礫が相良層の礫が主体であり、基盤岩の再堆積（崩れ）であると考えられることからイベント堆積物でないと評価した。

イベント堆積物と認定した地層は赤で塗色

# 性状一覧表（敷地西側）

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
敷地18	W18-①	15.47	15.42	8.48	8.53		1.60-13.13 風成砂 中粒砂 水平～緩傾斜葉理	風成砂中に腐植質層を挟み、類似する地層がW14-①とW15-①に連続することは否定できないが、構造の乱れや削り込みは見られず、円礫等の海起源の堆積物も含まれないこと、また、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	W18-②	10.95	10.73	13.00	13.22		1.60-13.13 風成砂 中粒砂 水平～緩傾斜葉理 13.00-13.13 風成砂と腐植質シルトの互層 13.13-13.80 腐植質シルト 13.13-13.22 砂と腐植質シルトの互層	地層境界付近に見られる砂と腐植の互層であり、基底面が明瞭で、地層境界に沿った連続性は否定できないが、円礫等の海起源の堆積物は含まれず、沼地が干上がり砂丘に覆われる過程で形成されたと考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	W18-③	10.15	9.60	13.80	14.35		13.80-15.84 シルト 13.80-14.15 腐植質シルト中に泥混在 泥岩礫、泥、腐植層の偽礫を含む 礫径～3cm 亜円～円 14.15-14.35 シルト中に砂混在 泥岩礫、泥、腐植層の偽礫を含む 礫径～3cm 亜円～円	泥質堆積物中に砂や円礫に加え、泥や腐植層の偽礫を含み、押し波や引き波を示す堆積構造が見られ、W9-②等と同様に風成砂層直下に分布しており、連続性を否定できず、また、含まれる礫が円礫であり、海起源の可能性があることからイベント堆積物と評価する。
敷地19	W19-①	17.54	17.41	7.02	7.15		1.00-9.12 風成砂 中粒砂 水平～緩傾斜葉理発達 7.02-7.15 シルト 泥岩礫を含む	風成砂層中にシルトや泥岩礫を含むが、類似する地層が連続せず、泥岩礫が主体であり、円礫等の海起源の堆積物が含まれないこと、また、局所的な水たまりでできたシルト質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	W19-②	16.68	16.59	7.88	7.97		1.00-9.12 風成砂 中粒砂 水平～緩傾斜葉理発達	風成砂中に腐植質層を挟むが、基底面は不明瞭で乱れや削り込みは見られず、海側の同程度の標高に類似する地層が連続しないこと、また、円礫等の海起源の堆積物も含まれず、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	W19-③	15.44	14.86	9.12	9.70		9.12-9.70 腐植質砂質シルト 砂は細粒砂～中粒砂 相良層群の泥岩礫を含む 礫径～4cm 亜円～角	泥質堆積物中に砂や礫を含み、基底面に削り込みが見られるが、類似する地層が連続せず、含まれている礫が相良層の礫が主体であり、基盤岩の再堆積（崩れ）であるとされることからイベント堆積物でないと評価した。



イベント堆積物と認定した地層は赤で塗色





# 補足説明資料2 各地層のイベント堆積物の認定に係る根拠 敷地東側：ボーリングコア写真（2 / 2）



- 敷地東側の調査地点におけるボーリングコア写真を標高を揃えて表示している。
- 評価一覧表に記載した地層の位置を赤色（イベント堆積物とした地層）および青色（イベント堆積物でないとした地層）の矢印で示している。



ボーリング調査地点

# 補足説明資料2 各地層のイベント堆積物の認定に係る根拠 性状一覧表（敷地東側）



C1

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
敷地1	E1-①	12.10	12.05	2.31	2.36		1.56-9.15 風成砂 中粒砂 腐植層を挟む 2.31-2.36 腐植質シルト 砂レンズを挟むが基底・堆積構造に乱れなし	風成砂中に腐植質層を挟むが、構造の乱れや削り込みは見られず、類似する地層が敷地4や敷地5等の風成砂層に連続しないこと、また、円礫等の海起源の堆積物も含まれず、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	E1-②	11.55	11.49	2.86	2.92		1.56-9.15 風成砂 中粒砂 腐植層を挟む 2.86-2.92 腐植質シルト 堆積構造に乱れなし	風成砂中に腐植質層を挟むが、構造の乱れや削り込みは見られず、類似する地層が敷地4や敷地5等の風成砂層に連続しないこと、また、円礫等の海起源の堆積物も含まれず、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	E1-③	7.11	5.41	7.30	9.00		1.56-9.15 風成砂 中粒砂 腐植層を挟む 7.30-9.00 風成砂層と腐植質シルトの互層 顕著な削り込みや泥の偽礫は認められない	地層境界付近に見られる砂と腐植の互層であり、地層境界に沿った連続性は否定できないが、構造の乱れや削り込みは見られず、円礫等の海起源の堆積物も含まないこと、また、沼地が干上がり砂丘に覆われる過程で形成されたと考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	E1-④	4.81	4.56	9.60	9.85		9.15-9.85 シルト（湖沼堆積物） 9.60-9.85 砂および泥の偽礫を含む	泥質堆積物中に砂や腐植層の偽礫を含み、基底面に凹凸が見られ、陸側のE3-②等と同様に風成砂層直下に分布しており、連続性を否定できず、また、含まれる砂が海起源であることを否定できないことから、イベント堆積物と評価する。
敷地2	E2-①	7.97	7.07	6.15	7.05		6.15-7.05 腐植質シルト～シルト 6.15-6.35 腐植質シルト 泥岩礫や泥の偽礫がみられる 6.35-7.05 シルト 腐植質シルトを不規則に挟む	泥質堆積物中に泥岩礫や泥の偽礫を含み、押し波・引き波を示す堆積構造が見られ、E3-②等と同様に風成砂直下に分布しており、連続性を否定できないことから、イベント堆積物と評価する。

イベント堆積物と認定した地層は赤で塗色

# 補足説明資料2 各地層のイベント堆積物の認定に係る根拠 性状一覧表（敷地東側）

C1

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
敷地2	E2-②	6.62	6.12	7.50	8.00		7.05-13.60 シルト（湖沼堆積物） 水平な葉理がみられる 7.50-8.00 砂層を挟み、腐植質シルトの偽礫を含む	泥質堆積物中に砂や腐植質シルトの偽礫を含み、基底面に明瞭な境界が見られ、E1-④から連続的に分布していることを否定できず、また、含まれる砂が海起源であることを否定できないことから、イベント堆積物と評価する。
敷地3	E3-①	7.72	6.19	20.02	21.55		20.02-21.55 風成砂 中粒砂 腐植質シルトを挟む 水平な葉理が発達	地層境界付近に見られる砂と腐植の互層であり、地層境界に沿った連続性は否定できないが、構造の乱れや削り込みは見られず、円礫等の海起源の堆積物も含まないこと、また、沼地が干上がり砂丘に覆われる過程で形成されたと考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	E3-②	6.14	3.14	21.60	24.60		21.60-24.60 シルト混じり礫 21.60-21.79 礫混じり腐植質シルト 礫径～1.5cm 円礫主体 21.79-24.13 シルト混じり礫 礫径～6cm 程度 円礫主体 海成礫主体 24.13-24.60 礫 下部はシルト質 海成礫からなる 削り込み明瞭 礫径～2cm 円礫	泥質堆積物中に砂や海成礫を含み、基底面に削り込みが見られ、E4-②やE1-④等と同様に風成砂直下に分布しており、連続性を否定できず、また、含まれる礫が海成礫であることからイベント堆積物と評価する。
	E3-③	1.50	-1.56	26.24	29.30		24.60-29.30 シルト（内湾堆積物） 下部に相良層群の泥岩礫を含む 径～2cm 亜円～円 水平な葉理がみられる 26.24-29.30 泥岩礫含む 礫径～5cm 最大13cm 亜円～角 26.65-26.75 保存の悪い貝化石を多数含む 27.25 カキの化石 28.25-28.80 頁岩・砂岩の円礫含む 礫径～5cm	泥質堆積物中に礫を含み、基底面に削り込みが見られ、類似する地層が陸側のE4-④に連続することを否定できないが、含まれている礫が相良層の礫が主体であり、基盤岩の再堆積（崩れ）であると考えられることからイベント堆積物でないと評価した。

イベント堆積物と認定した地層は赤で塗色

# 補足説明資料2 各地層のイベント堆積物の認定に係る根拠 性状一覧表（敷地東側）

C1

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
敷地4	E4-①	8.48	4.93	10.55	14.10		1.25-14.29 風成砂 主に中粒砂 腐植質シルトを挟む 水平な葉理が発達 10.55-10.80 腐植質シルト 11.10-11.34 腐植質シルトの薄層と砂層の互層 削り込みはみられない 13.42-13.63 腐植質混じりの極細粒砂 13.77-13.82 腐植質混じりの極細粒砂	地層境界付近に見られる砂と腐植の互層であり、地層境界に沿った連続性は否定できないが、構造の乱れは見られず、円礫等の海起源の堆積物も含まないこと、また、沼地が干上がり砂丘に覆われる過程で形成されたと考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	E4-②	4.73	3.93	14.30	15.10		14.30-15.10 礫 礫径～2cm 亜円 14.30-14.42 礫混じり腐植質シルト 14.42-14.70 礫 シルト質 礫は海成礫 14.70-15.10 礫 下部はシルト質 礫は海成礫 削り込み明瞭	泥質堆積物中に礫を含み、基底面に削り込みが見られ、E3-②等と同様に風成砂直下に分布しており、連続性を否定できず、また、含まれる礫が海成礫であることからイベント堆積物と評価する。
	E4-③	-3.14	-3.33	22.17	22.36		22.17-22.36 砂礫 円礫を含む 礫径～2cm 程度	泥質堆積物中に砂礫を含み、基底面に削り込みが見られ、E6-⑦もしくは⑧に連続していることが否定できず、また、含まれる礫が円礫で海起源である可能性が高いことから、イベント堆積物と評価する。
	E4-④	-5.47	-7.65	24.50	26.68		24.50-26.68 砂礫 相良層群の泥岩礫 礫径～5cm 程度 24.50-25.30 腐植質シルトを含む 亜円～角 25.30-26.68 亜円～亜角	泥質堆積物中に砂や礫を含み、基底面に凹凸が見られ、類似する地層が海側のE3-③に連続することを否定できないが、含まれている礫が相良層の礫が主体であり、基盤岩の再堆積（崩れ）であると考えられることからイベント堆積物でないと評価した。

イベント堆積物と認定した地層は赤で塗色

# 性状一覧表（敷地東側）

C1

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
敷地5	E5-①	4.89	4.54	27.35	27.70		22.40-27.54 風成砂 主に中粒砂 水平～緩傾斜葉理 25.60-25.90 急傾斜葉理 26.30-26.50 急傾斜葉理 27.35-27.54 風成砂と腐植質シルトの互層 27.54-28.77 腐植質シルト 砂を挟む ほぼ水平な構造を示す 27.54-27.70 砂と腐植質シルトの互層	地層境界付近に見られる砂と腐植の互層であり、地層境界に沿った連続性は否定できないが、構造の乱れや削り込みは見られず、円礫等の海起源の堆積物も含まないこと、また、沼地が干上がり砂丘に覆われる過程で形成されたと考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	E5-②	3.11	2.11	29.13	30.13		29.13-30.13 含礫シルト 29.13-29.48 泥、腐植層の偽礫や泥岩礫を多く含む 29.48-29.92 腐植質シルトの偽礫を含む 29.92-30.13 泥岩礫と砂 下部はシルト質 礫径～2cm 垂角～垂円	泥質堆積物中に砂に加え泥や腐植層の偽礫を含み、基底面に削り込みが見られ、E3-②等と同様に風成砂直下に分布しており、また、含まれている砂礫が海起源であることを否定できないことから、イベント堆積物と評価する。
敷地6	E6-①	22.72	22.65	20.36	20.43		16.85-34.49 風成砂 中粒砂 水平～緩傾斜葉理	風成砂中に腐植質層を挟むが、構造の乱れや削り込みは見られず、類似する地層が連続しないこと、また、円礫等の海起源の堆積物も含まれず、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	E6-②	14.33	14.28	28.75	28.80		16.85-34.49 風成砂 中粒砂 水平～緩傾斜葉理 28.75-28.80 腐植層をレンズ状に挟む	風成砂中に傾斜した腐植質層を挟むが、海側の敷地4の風成砂層中に類似する地層が連続していないこと、また、円礫等の海起源の堆積物も含まれず、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	E6-③	12.15	8.59	30.93	34.49		16.85-34.49 風成砂 中粒砂 水平～緩傾斜葉理 30.93-32.10 風成砂と腐植層の互層 32.01-32.07 腐植層に見られる砂層 33.59-33.70 風成砂と腐植層の互層	地層境界付近に見られる砂と腐植の互層であり、地層境界に沿った連続性は否定できないが、基底面は不明瞭であり、円礫等の海起源の堆積物も含まないこと、また、沼地が干上がり砂丘に覆われる過程で形成されたと考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	E6-④	12.08	11.90	31.00	31.18			腐植層に砂層が挟まれ、その上下面の境界に凹凸が見られるものの、海側の同程度の標高に類似する地層が連続しないこと、また、円礫等の海起源の堆積物も含まれず、液状化により腐植層中に砂が注入したものと考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	E6-⑤	11.07	11.01	32.01	32.07			

イベント堆積物と認定した地層は赤で塗色

# 性状一覧表（敷地東側）

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
敷地6	E6-⑥	8.08	7.45	35.00	35.63		35.00-36.05 シルト 35.00-35.10 泥および腐植層の偽礫を含む砂も混入している 35.10-35.55 白色シルト 泥岩礫を含む 腐植質シルトを不規則に挟む 35.55-35.63 砂および腐植質シルト	泥質堆積物中に砂、泥と腐植層の偽礫を含み、押し波・引き波を示す堆積構造が見られ、E3-②等と同様に風成砂直下に分布しており、連続性を否定できず、また、含まれる砂が海起源であることを否定できないことから、イベント堆積物と評価する。
	E6-⑦	5.63	5.24	37.45	37.84		37.45-37.84 礫 礫径～4cm 垂角～垂円 円礫を含む	泥質堆積物中に砂や円礫を含み、基底面に削り込みが見られ、E4-②と同程度の標高に位置するため連続的に分布していることを否定できず、また、含まれる礫が円礫で海起源の可能性のあることから、イベント堆積物と評価する。
	E6-⑧	5.08	4.30	38.00	38.78		38.00-38.78 礫 礫径～5cm 垂角～垂円 円礫を含む 腐植層を不規則に挟む	泥質堆積物中に砂や円礫を含み、基底面に凹凸が見られ、E4-②と同程度の標高に位置するため連続的に分布していることを否定できず、また、含まれる礫が円礫で海起源の可能性のあることから、イベント堆積物と評価する。
敷地7	E7-①	11.72	11.50	18.34	18.56		18.34-18.56 砂質シルト 泥の偽礫を含む 礫径～5cm 程度 垂円～円 最下部に砂層を伴う	泥質堆積物中に砂および泥の偽礫を含み、基底面に凹凸が見られ、E3-②等と同様に風成砂直下に分布しており、連続性を否定できず、また、含まれる砂が海起源であることを否定できないことから、津波堆積物と評価する。
	E7-②	6.06	5.66	24.00	24.40		18.56-24.40 腐植質シルト（湿地） 相良層群の泥岩礫を含む 礫径～6cm 程度 垂角～垂円	泥質堆積物中に礫を含み、基底面に凹凸が見られるが、類似する地層が連続せず、含まれている礫が相良層の礫が主体であり、基盤岩の再堆積（崩れ）であると考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	E7-③	4.89	4.36	25.17	25.70		25.17-25.70 泥の偽礫を含む 海緑石を含む	泥質堆積物中に礫および泥の偽礫を含み、基底面の境界に凹凸が見られ、海側のE6-⑦および⑧と同程度の標高に位置するため連続的に分布していることを否定できず、また、海成礫を含むことから、イベント堆積物と評価する。
敷地10						なし		
敷地11						なし		
敷地12						なし		

イベント堆積物と認定した地層は赤で塗色

# 性状一覧表（敷地東側）

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
敷地13	E13-①	13.24	12.49	17.45	18.20		17.45-19.39 シルト 17.45-17.60 中粒砂, 腐植質シルト混在 17.60-17.65 腐植質シルト 泥の偽礫を含む 17.65-18.20 シルト 泥, 腐植層の偽礫を含む 18.20-19.39 下部に相良層群の泥岩礫を多く含む 礫径～6cm 垂円～垂角	泥質堆積物中に砂および泥や腐植層の偽礫を含み、押し波・引き波を示す堆積構造が見られ、E3-②等と同様に風成砂直下に分布しており、連続性を否定できず、また、含まれる砂が海起源であることを否定できないことから、イベント堆積物と評価する。
敷地16	E16-①	12.80	12.30	17.90	18.40		17.90-18.40 シルト 17.90-18.07 腐植質シルト 砂混入 18.07-18.30 泥, 腐植質シルトの偽礫を含む 18.30-18.40 削り込み明瞭 砂の薄層を挟む	泥質堆積物中に砂および泥や腐植層の偽礫を含み、基底面に削り込みが見られ、E3-②等と同様に風成砂直下に分布しており、連続性を否定できず、また、含まれる砂が海起源であることを否定できないことから、イベント堆積物と評価する。
	E16-②	12.30	7.70	18.40	23.00		18.40-23.00 含礫シルト 相良層群の泥岩礫 礫径～6cm 最大25cm 垂円～角 18.85-18.93 腐植層 22.22-23.00 礫径10～25cmの大礫含む	泥質堆積物中に礫を含み、基底面に凹凸が見られるが、類似する地層が連続せず、含まれている礫が相良層の礫が主体であり、基盤岩の再堆積（崩れ）であると考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
敷地17	E17-①	13.50	12.57	17.20	18.13		16.90-17.70 含礫砂 中粒砂 平行葉理 相良層群の泥岩礫 礫径～4cm 程度 垂円～垂角 17.70-18.13 含礫シルト 相良層群の泥岩礫 礫径～4cm 程度 垂円～垂角 弱腐植質（湿地）	泥質堆積物中に礫を含み、基底面に凹凸が見られるが、類似する地層が連続せず、含まれている礫が相良層の礫が主体であり、基盤岩の再堆積（崩れ）であると考えられることからイベント堆積物でないと評価した。

イベント堆積物と認定した地層は赤で塗色

# 性状一覧表（敷地東側）

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
敷地17	E17-②	12.57	12.27	18.13	18.43		18.13-18.43 シルト 18.13-18.42 砂, 泥, 腐植質シルトの偽礫を含む 18.42-18.43 砂の薄層 削り込みあり	泥質堆積物中に砂および泥や腐植層の偽礫を含み、基底面に削り込みが見られ、E3-②等と同様に風成砂直下に分布しており、連続性を否定できず、また、含まれる砂が海起源であることを否定できないことから、イベント堆積物と評価する

イベント堆積物と認定した地層は赤で塗色


# 箴川流域：ボーリング調査地点および地質断面図



国土地理院 (2.5万分の1地形図「御前崎」) に加筆

- : イベント堆積物が確認された地点
- : " " が確認されなかった地点 (当社調査)
- : " " が確認されなかった地点 (当社以外の調査)
- : 砂丘

ボーリング調査地点



- 凡例
- 盛土
  - 風成砂層
  - 泥質堆積物
  - 砂・礫層 (水成層)
  - イベント堆積物
  - 盛土
  - 礫
  - 砂 (風成砂は白抜き)
  - 泥
  - 相良層群
  - テフラ

・地層境界の標高を黒字で示す。  
 ・図中に示す年代測定結果は、<sup>14</sup>C年代に基づいて較正された年代値である。  
 ・calBCIは、紀元前(暦年較正済)を、calADは、西暦(暦年較正済)を表す。



当社調査ボーリング (箴川1~5) に加え、藤原ほか(2006)及びFujiwara et al.(2010)にて報告されているボーリングデータ (HB-1&2及びSt-A, OMZ-2, OMZ-3, OMZ-6, B, C) を用いて地質断面図を作成。

地質断面図

# 補足説明資料 2 各地層のイベント堆積物の認定に係る根拠





## 箴川流域：ボーリングコア写真

- 箴川流域の調査地点におけるボーリングコア写真を標高を揃えて表示している。
- 評価一覧表に記載した地層の位置を青色（イベント堆積物でないとした地層）の矢印で示している。



- : イベント堆積物が確認された地点
  - : " が確認されなかった地点 (当社調査)
  - : " が確認されなかった地点 (当社以外の調査)
  - : 砂丘
- ボーリング調査地点

# 性状一覧表（箴川流域）

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
箴川1	O1-①	10.36	9.50	2.34	3.20		2.13-9.60 風成砂 主に中粒砂 水平～緩傾斜葉理発達 2.34-2.48 腐植質シルトを挟む 3.12-3.20 腐植質シルトを挟む	風成砂中に腐植質層を含むが、構造の乱れや削り込みは見られず、海側の箴川2の風成砂層中に類似する地層が連続しないこと、また、円礫等の海起源の堆積物も含まれず、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	O1-②	6.35	5.67	6.35	7.03		2.13-9.60 風成砂 主に中粒砂 水平～緩傾斜葉理発達 6.35-6.47 腐植質シルトを挟む 7.00-7.03 腐植質シルトを挟む	風成砂中に腐植質層を含むが、構造の乱れや削り込みは見られず、海側の同程度の標高に類似する地層が連続しないこと、また、円礫等の海起源の堆積物も含まれず、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	O1-③	1.72	1.25	10.98	11.45		10.98-11.45 含礫砂 10.98-11.05 砂質シルト 腐植質シルトを礫状に含む 11.05-11.22 砂礫 砂岩、チャート等の垂円礫 淘汰悪い 礫径～3cm 砂は中粒砂 11.22-11.43 含礫砂 腐植質シルトを礫状に含む 下部はシルト質 砂は極細粒砂～中粒砂 11.43-11.45 砂礫 泥岩、頁岩等の垂円礫 礫径～1cm 砂は中粒砂	泥質堆積物中に砂や礫を含み、基底面に凹凸が見られ、O2-①に連続していることが否定できないが、含まれる砂礫の淘汰が悪く段丘堆積物の再堆積（崩れ）であると考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
	O1-④	-1.51	-1.87	14.21	14.57		14.21-14.34 砂礫 礫径～5cm 垂円 砂岩 砂は細粒砂～中粒砂 14.34-14.57 腐植質シルト 礫が混じる	泥質堆積物中に砂や礫を含み、基底面に凹凸が見られるが、類似する地層が連続せず、含まれる砂礫の淘汰が悪く段丘堆積物の再堆積（崩れ）であると考えられることからイベント堆積物でないと評価した。

# 性状一覧表（箴川流域）

Br孔	地層 No.	上端 標高	下端 標高	上端 深度	下端 深度	コア写真	柱状図記事	評価
箴川2	O2-①	4.38	2.43	11.43	13.38		11.43-13.38 礫混じりシルト 礫径～10cm 垂角 泥岩 砂岩円礫を含む	泥質堆積物中に砂や礫を含み、基底面に凹凸が見られ、O1-③に連続していることが否定できないが、含まれる砂礫の淘汰が悪く段丘堆積物の再堆積（崩れ）であると考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
箴川3						なし		
箴川4	O4-①	6.02	4.79	1.35	2.58		1.10-3.60 風成砂 主に中粒砂 1.35-1.56 腐植質シルトと砂が不規則に混じる 1.56-1.59 礫を挟む 礫径～0.4cm 垂円 泥岩礫 基質は中～粗粒砂 1.70-1.89 腐植質シルトを挟む 2.00-2.19 腐植質 2.42-2.58 腐植質シルトを挟む	風成砂中に腐植質層を含むが、構造の乱れや削り込みは見られず、海側の同程度の標高に類似する地層が連続しないこと、また、円礫等の海起源の堆積物も含まれず、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。
箴川5	O5-①	3.54	3.52	2.73	2.75		0.62-3.70 風成砂 主に中粒砂 2.73-2.75 腐植質	風成砂中に腐植質層を含むが、構造の乱れや削り込みは見られず、海側の同程度の標高に類似する地層が連続しないこと、また、円礫等の海起源の堆積物も含まれず、砂丘を覆う植生もしくは局所的な水たまりでできた腐植質層と考えられることからイベント堆積物でないと評価した。

# 3

## 風成砂層中の腐植質層および泥層の成因


---

- ボーリングコア観察により風成砂層中に確認される黒色あるいは灰色の腐植質層および泥層の成因について、文献調査を実施した。

# 砂丘中の腐植質層（泥炭層、黑色砂層等）とその成因について

砂丘中に見られる腐植質層（泥炭層、黑色砂層等）は、全国の砂丘で確認されており、その成因についても古くから研究されている。


- 成瀬（1989）は、日本の海岸砂丘は、湿潤な気候下で、砂丘は植生に被覆されやすく、しかも風成塵の堆積量が世界でも多い地域に属するため、砂丘上の土壌生成が速やかで砂丘が固定されやすく、保存がよいとしている。
  - 多田ほか（1971）は、日本の沿岸に広く分布する海岸砂丘において、砂丘中の埋没腐植土層や砂丘を被覆する腐植層は、砂丘形成の休止期や固定期を示すものであるとし、その研究史を整理の上、鹿島砂丘の模式断面図を示し（下第7図参照）、中期砂丘の下限、新規砂丘の下限に腐植層を挟むとし、縄文海進の後、3回の腐植層形成期（砂の供給の中断）を挟んで砂丘が形成されたとしている。
  - 藤（1971）は、北陸の海岸砂丘に見られる埋積腐植土層について調査し、砂丘中に見られる黑色砂質土や泥炭層の成因を、縄文海進期～弥生時代の海水準の低下期に中列砂丘（内陸から海側へ内列・中列・外列砂丘に区分）上や前面の低地に植生が生育した後、再び海水準の上昇により砂丘に埋没したと考察している（下第6図参照）。
- ⇒砂丘中の腐植質層は、飛砂の供給量が少ない時期に植生が形成され、再び飛砂の供給量が増加した際に砂丘に埋没して形成されたもので、砂丘形成の休止期を示すものである。



（多田ほか（1971）より）




砂丘中の腐植質砂層の例（土谷ほか（1984）に基づき作成）



安原砂丘における腐植土層と埋木の分布図

（藤（1971）に基づき作成）



第8図 砂丘中に見られる埋積腐植土層の生因と形成過程を示す図

# 風成砂層中の黒色砂層について

- 井関（1975）は、古墳時代以降に形成された「新砂丘」について、構成砂はそれ以前の「旧砂丘」に比較して新鮮であり、土壌化も表面が暗褐色を呈する程度が多く、土壌を欠く場合も多々あるとしている。
  - 小玉ほか（2017）では、砂丘上に見られるオアシスやその周辺に繁殖した植生の状況が紹介されている。
- ⇒砂丘中の黒色の砂層は、小規模な水たまりが形成された際に、藻や植生が繁茂し、その後飛砂が供給され、藻や植生が砂に覆われ腐植し形成されたと考えられる。



表面が緑色になっており、藻などの繁殖と考えられる（当社解釈）

1-4 第2砂丘列より見おろすオアシス周辺の冬季と夏季の代表的景観 左：2011.1.13 右：2013.7.12 齊藤  
(小玉ほか(2017)に基づき作成)

# 砂丘砂層中の泥層（シルト・粘土層）について

砂丘砂層中のシルト・粘土層の成因について、文献調査を実施した。

- 成瀬（1989）は、古砂丘層中に埋没する古土壌には粘土集積が進んでおり、その主母材は、砂丘砂層の風化物ではなく、外来物質、ことに風成塵の占める割合が高いとしている。また、最終氷期以降を通じて風成塵が頻りに砂丘上に堆積することによって、劣悪な砂丘表層の理化学性が改良され、植生の進入が促され、クロスナや古土壌の生成が加速されたと考察している。
- 飯村ほか（2001）は、砂丘或いはこれに由来する砂丘未熟土の中にも僅かに粘土が含まれるとし、シルト～粘土の成因を、クロマツ砂防林下における腐植に富む黒褐色の層の形成において、表層では粒子の細粒化と粘土の生成が進行するとしている。また、細粒質成分の少ない砂丘未熟土では、風成塵起源のシルトや粘土の影響についても言及している。
- 谷野ほか（2013）は、日本の風成堆積物の構成粒子は、概観して、海浜砂や河畔砂を初めとし、テフラや大陸風成塵（レス）、および既存の堆積層（砂・ローム層など）の風食削剥物など、多様な起源をもつ粒子の混成物としてとらえられるとしている。
- 小玉ほか（2017）は、砂丘上を覆うサーフィス・クラストについて、降雨を伴った強風により一晩のうちに形成されるとし、砂粒には、凝集性がないものの、シルト以細の細粒岩屑には凝集性・粘着性がある点が重要であるとしている。

⇒砂丘の風成砂層中には、シルト・粘土が含まれ、これらが土壌生成の役割を果たしていると考えられている。この成因については、①砂丘砂が風化（土壌化含む）によって細粒化してシルト・粘土化したものや、②風成砂とともに周辺から供給されたもの（風成塵・レス含む）、③周囲の風食削剥物が考えられる。これらが降雨などの影響により、砂層から分離し凝集することでシルト層を形成するものと考えられる。



3-1 サーフィス・クラスト 2009. 2. 5 小玉

小玉ほか（2017）

# 遠州灘沿岸、浜岡砂丘の植生や湿地について

- 芝野ほか（1988）は、遠州灘海岸の形成の考察において、菊川流域を例に、砂丘の中に湿地（marsh）や植生（wild grass area）を報告している。
  - 浜岡町（2004）は、昭和41年（1966年）当時の浜岡砂丘の写真を掲載しており、同写真では、砂丘中の小規模な水たまりや砂丘間低地に池や植生が認められる。
  - 現在の浜岡砂丘においても、砂丘上に植生が確認される。
- ⇒ 浜岡砂丘においても砂丘上に植生や小規模な池や水たまりが確認されていることから、当社の調査で確認される風成砂層中の腐植質層は、他の地域と同様に砂丘上の水たまりや植生を飛砂が覆い形成されたものと考えられる。




Fig. 16. Land utilization in the east area of the Kiku river.




Fig. 15. Land utilization and topography in the east area of the Kiku

（芝野ほか（1988）に基づき作成）



砂丘中の小規模な水たまり

合戸砂丘（昭和41年）南邊大砂丘として観光名所となった。



砂丘間低地の池や植生

たまり（昭和41年）  
砂丘と砂丘の間に“たまり”とよんだ池ができた。  
そこで子どもたちは水遊びし、魚もとった。

（浜岡町（2004）に基づき作成）



現在の浜岡砂丘の植生状況（2020年11月 当社撮影）

# 4

## 縄文海進期の最高海面高度に関する検討

---

- 縄文海進期(約6千年前)の海面標高について、1. 当社が実施した完新世段丘の隆起評価に基づく検討、2. 佐藤(2008)による完新世海水準変動に基づく検討、3. Fujiwara et al.(2010)に基づく検討を行った。

# 縄文海進期の最高海面高度に関する評価概要

- 縄文海進期(約6千年前)の海面標高について、1. 当社が実施した完新世段丘の隆起評価に基づく検討、2. 佐藤(2008)\*<sup>1</sup>による完新世海水準変動に基づく検討、3. Fujiwara et al.(2010)に基づく検討を行った。

\*1 : 佐藤(2008)は、Fujiwara et al.(2010)において海水準変動に関して引用されている。

1. 当社が実施した完新世段丘の隆起評価に基づく検討 : 6千年前の海面高度は、現在の標高6.8m程度
2. 佐藤(2008)による完新世海水準変動に基づく検討 : 6千年前の海面高度は、現在の標高5m程度
3. Fujiwara et al.(2010)に基づく検討 : 最高海面高度は、現在の海拔6.4~6.9mよりも低かったと考えられる。



- 以上の検討から、いずれにおいても、6千年前の海水準高度は現在の標高5m~7m程度となることから、敷地周辺の縄文海進期の最高海面高度を現在の標高5m程度であるとした評価は妥当なものであるといえる。


## 補足説明資料4 縄文海進期の最高海面高度に関する検討

# 1. 当社が実施した完新世段丘の隆起評価に基づく検討

C2

- 第284回審査会合資料2-1では、完新世段丘の隆起について箴川低地のボーリング調査結果から検討を行っている。
- ボーリング調査の結果から、Ⅲ面の離水時期を約4千年前、Ⅲ面下の前浜堆積物上面の高度を3m程度とし、隆起速度を約0.8km/kyと評価している。
- 6千年前の海面高度は、当時の海水準が現在より2m程度高い（杉山ほか(1988)）ことを加味すると、(1)式から現在の標高6.8m程度となる。  

$$0.8\text{m/ky} \times 6\text{ky} + 2\text{m} = 6.8\text{m} \quad (1)$$




- No.4、5孔では、それぞれ標高0.7～3.8m、-0.6～2.6mに前浜堆積物が確認された。前浜堆積物の上位の風成層から得られた炭素試料の分析の結果、約4千年前の年代値が得られた。
- 堀野新田のHB-1&2は内湾の泥層からK-Ah、放射性炭素年代値が得られており、離水年代は約4千年前と推定される。
- HB-1&2の旧海面高度2.5mとOMZ-3の旧海面高度3.1mがNo.4孔の前浜堆積物上限高度とほぼ同じであること、No.4孔の炭素試料分析で約4千年前が得られたことなどから、Ⅲ面の離水時期は約4千年前と推定できる。
- Ⅲ面下の前浜堆積物上面の高度は3m程度、離水時期が約4千年前以前と推定されることから、**隆起速度は約0.8m/kyとなる。**
- これは御前崎台地の隆起速度0.8m/kyと同程度である。

## 2. 佐藤 (2008) による完新世海水準変動に基づく検討

- 1. の検討は、約4千年前の海水準を0mとして概算したものであるが、約4千年前の海水準高度は0mよりも高いことが知られている。
- 佐藤 (2008) は、播磨灘沿岸において、局地的な地殻変動量を差し引いた完新世海水準変動を明らかにしている。
- 佐藤 (2008) によると、高海水準期の海水準高度は約+1m (最高で約+1.5m)、3,800~3,000年前の海水準は約+0.5mとしている。
- 当社のボーリング結果に佐藤 (2008) の海水準変動を考慮に加えると、6千年前の海水面高度は、(2)式から現在の標高5m程度となる。  

$$(3\text{m}-0.5\text{m})/4\text{ky}\times 6\text{ky}+(1\sim 1.5)\text{m}=(4.75\sim 5.25)\text{m} \quad (2)$$



瀬戸内海東部、播磨灘沿岸において、局地的な地殻変動量を差し引いた完新世海水準変動を明らかにした。本論文では、御津町で採取されたコアの分析から、最終間氷期(海洋酸素同位体ステージ MIS 5.5)の相対的海水準高度を求め、調査地点の地殻変動量を推定した。既存の4地点(垂水、玉津、高砂、赤穂)の完新世相対的海水準の観測値に御津町コアのデータを加え、観測値から各地点の局地的地殻変動量を差し引き補正した。そして、それらの補正観測値をもとに、播磨灘沿岸域における完新世海水準変動を復元した。その結果、海水準高度は約8,000 cal BPには標高約-3 m、K-Ah 降下時には約-1 mであった。高海水準期は約7,000~5,300 cal BPに認められ、その間の海水準高度は約+1.0 m (最高で約+1.5 m)であった。その後、海水準は低下し、3,800~3,000 cal BPに約+0.5 m、2,700~2,100 cal BPには標高約0 mになったと推定された。

(佐藤(2008))

図 5 局地的地殻変動量を補正した播磨灘沿岸域の完新世海水準変動曲線

Fig. 5 Tectonically corrected Holocene sea-level curve along the coast of Harimanada

(佐藤(2008))

完新世海水準変動曲線


補足説明資料4 縄文海進期の最高海面高度について

# 3. Fujiwara et al.(2010)に基づく検討

■ Fujiwara et.al.(2010)は、最高海面高度について、新神子Ⅱ段丘で実施したOMZ-1、2ボーリングの結果から、海成層の上限高度に基づき、現在の海拔6.4～6.9mと推定し、その離水時期について、新神子Ⅱ段丘では、放射性炭素年代測定から、紀元前3,020～2,880年（縄文海進期）と推定している。

- 離水年代と旧海面高度から新神子Ⅱ面、Ⅲ面、Ⅳ面の一回の隆起量はそれぞれ2.7m以下、1.6～2.8m、0.4～1.6mと推定される。
- 大きな隆起は、3000BC頃、400BC頃、1300ADより前と推定される。（7000年前以降に4～5回）

**Fig. 5** Former sea levels projected onto a profile of present topography. The former sea level associated with each terrace was identified by the upper limit of foreshore deposits (Shin-kango III and IV) and gravel beach deposits (Shin-kango II). Correlation of eustatic sea-level change is based on the Holocene sea-level curve of Sato (2008). Former sea level of the Shin-kango I terrace could not be identified.




Fujiwara et.al. (2010)

Fujiwara et al.(2010)

- 箴川左岸の海岸段丘と関連付けられる過去の海面高度をボーリング試料の分析により特定した。
- 最高海面高度について、新神子Ⅱ段丘では、海成層の上限高度に基づき、現在の海拔6.4～6.9mと推定された。また、新神子Ⅲ段丘では現在の海拔約3.2m、新神子Ⅳ段丘では現在の海拔0.4～1.6 mと推定された。
- 離水時期について、新神子Ⅱ段丘では、放射性炭素年代測定から、紀元前3020～2880年（縄文海進期）と推定された。また、新神子Ⅲ面は紀元前370～190年頃、新神子Ⅳ面は紀元1300～1370年頃と推定された。

# 3. Fujiwara et al.(2010)に基づく検討

■ Fujiwara et al.(2010)の発表のあと当社が実施したボーリング調査の結果により、OMZ-1、2の前面に後浜が形成されていることが判明した。また、Fujiwara et al.(2010)でもOMZ-1の離水面を後浜堆積物 (suggest that this faces represents gravelly beach deposits in a foreshore and backshore environment) の上面高度から求めている。後浜は海水面より高い位置で堆積したものであることから、旧海面高度は現在の海拔6.4~6.9mよりも低かったと考えられる。




Fujiwara et al. (2010)に加筆

- **No.3孔**（標高約6~10m）及びOMZ-2孔において、本地域の最高位に分布する礫州（後浜堆積物の高まり）が確認された。
- **No.1&2孔**（標高約2.5~3.1m）及びHB-1&2孔で、内湾・湿地性の泥層が確認された。
- **No.3孔**の礫洲は、最高位に分布する完新世の海成層であることから、縄文海進期の約6千年前の堆積物と考えられる。
- この高まりを境にして南側に砂浜が、北側に内湾が形成されたと考えられる。
- したがって、新神子 I 面及び II 面に対応する海成段丘は存在しないものと判断される。

# 参考文献

- 飯村康二, 本名俊正, 山本定博, 岡崎宏樹, 沖田智, 川上健太郎 (2001) 「鳥取県の砂丘における土壌生成 II 砂丘土壌中の粘土鉱物について」『ペドロジスト』第45巻, 第2号, pp.84-93。
- 井関弘太郎 (1975) 「砂丘形成期分類のためのインデックス」『第四紀研究』第14巻, 第4号, pp.183-188。
- 国土地理院『2万5千分の1地形図』『5万の分の1地形図』。
- 小玉芳敬, 永松大, 高田健一 (2017) 『鳥取砂丘学』鳥取大学国際乾燥地研究教育機構監修, 古今書院, 2017年3月。
- 小松原純子 (2012) 「浅海域および沿岸低地に堆積した津波堆積物の識別基準」『堆積学研究』第71巻, 第2号, pp.119-127。
- 佐藤裕司 (2008) 「瀬戸内海東部, 播磨灘沿岸域における完新世海水準変動の復元」『第四紀研究』第47巻, 第4号, pp.247-259。
- 澤井祐紀 (2012) 「地層中に存在する古津波堆積物の調査」『地質学雑誌』第118巻, 第9号, pp.535-558。
- 芝野照夫, 土屋義人, 富谷雄, 山本武司 (1988) 「天竜川扇状地と遠州灘海岸の形成」『京都大学防災研究所年報』第31巻, B-2号, pp.775-791。
- 杉山雄一, 寒川旭, 下川浩一, 水野清秀 (1988) 『地域地質研究報告 5万分の1地質図幅 御前崎地域の地質』地質調査所。
- 多田文男, 長沼信夫, 阿由葉元, 角田清美, 市瀬由自, 小林和子 (1971) 「砂丘の形成と腐植層に関する研究」『第四紀研究』第10巻, 第3号, pp.124-133。
- 谷野喜久子, 細野衛, 渡邊眞紀子 (2013) 「下北半島尻屋崎砂丘の理化学特性と形成史」『地理学評論』Ser.A, 第86巻, 第3号, pp.229-247。
- 土谷信之, 大沢穠, 池辺穰 (1984) 『地域地質研究報告 5万分の1地質図幅 鶴岡地域の地質』地質調査所。
- 鳥取県ホームページ「鳥取砂丘レンジャー日記」(<https://www.pref.tottori.lg.jp/100989.htm>)
- 成瀬敏郎 (1989) 「日本の海岸砂丘」『地理学評論』Ser.A, 第62巻, 第2号, pp.129-144。
- 浜岡町 (2004) 『風紋 浜岡町・閉町記念写真集』静岡県小笠郡浜岡町, 218p。
- 藤則雄 (1971) 「北陸の海岸砂丘の埋積腐植土層の編年とその生成環境」『第四紀研究』第10巻, 第3号, pp.134-146。
- 藤原治, 平川一臣, 入月俊明, 長谷川四郎 (2006) 「静岡県御前崎付近の完新統に見られる地震性地殻変動を示すサイクリックな岩相変化 (総特集 堆積物から紐解く自然災害)」『月刊地球』Vol.28, No.8, pp.577-581。
- 藤原治 (2007) 「地震津波堆積物: 最近20年間のおもな進展と残された課題」『第四紀研究』Vol.46, No.6, pp.451-462。
- 藤原治, 佐藤善輝, 小野映介, 海津正倫 (2013) 「陸上掘削試料による津波堆積物の解析—浜名湖東岸六間川低地にみられる3400年前の津波堆積物を例にして—」『地学雑誌』第122巻, 第2号, pp. 308-322。
- Fujiwara, Osamu, Kazuomi Hirakawa, Toshiaki Irizuki, Shiro Hasegawa, Yoshitaka Hase, Jun-ichi Uchida, Kohei Abe (2010), "Millennium-scale recurrent uplift inferred from beach deposits bordering the eastern Nankai Trough, Omaezaki area, central Japan", Island Arc, Vol.19, pp.374-388.



中部電力