

2022/6/20

改 2022/7/19

日本原子力研究開発機構 大洗研究所
高速実験炉部

大洗研究所（南地区）高速実験炉原子炉施設（「常陽」）の新規制基準への適合性確認に係る技術資料等提示予定

☆：技術資料提示（会合：希望） ○：まとめ資料提示（会合：希望）
★：技術資料提示（会合：実績） ●：まとめ資料提示（会合：実績）

大洗研究所（南地区）高速実験炉原子炉施設（「常陽」）の新規制基準への適合性確認に係る技術資料等提示予定（2022.7.19時点）

Table with columns for Article (条文), Status (ステータス), and Review Period (補正①, 補正②, 許可). Rows include various safety and technical specifications such as '炉心等', '試験用燃料体', '反応度制御系統', '原子炉停止系統', '実験設備', '運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止', '安全施設', '炉心損傷に至る可能性のある事故', '格納容器破損に至る可能性のある事故', '事故シナシスグループ及び重要事故シナシス', '炉心損傷防止措置', '格納容器破損防止措置', '使用済燃料損傷防止措置', '技術的能力', '一次冷却系統設備', '残留熱を除去することができる設備', '最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備', '計測制御系統施設', '安全保護回路', '原子炉制御室等', '保管廃棄施設', '燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設', '原子炉格納施設', '試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止', '誤操作の防止', '保安電源設備', '外部電源を喪失した場合の対策設備等', '安全避難通路等', '通信連絡設備等', '放射性廃棄物の廃棄施設', '工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護', '放射線からの放射線業務従事者の防護', '監視設備', '原子炉施設の地盤（地質）', '原子炉施設の地盤（地震動）', '地盤・斜面の安定性', '耐震設計方針', '地震による津波', '地震以外による津波', '基準津波', '耐津波設計方針', '電巻', '火山（事象評価）', '火山（耐降下火砕物設計方針）', '外部火災', '自然現象（上記除く）及び人為事象', '火災防護対象機器', '一般火災', 'ナトリウム漏えい・燃焼', '溢水による損傷の防止', '使用済燃料の処分方法', '技術的能力に関する説明書'.

補正①
【プラント関連】
・7月までに提出したまとめ資料に基づき申請書を補正する。
※ 平成30年10月の補正以降の審査結果を反映する。
※ 令和4年7月11日の審査会合におけるまとめ資料作成に係る指摘への対応は含まないものとする（期間を確保して精査し、後述する「補正②」で対応する。
【地盤・地震関連】
・震源を特定せず策定する地震動に関する審査結果を反映する。
・地盤補強工法や地盤物性値の変更等に関する審査結果を反映する。
補正②
・令和4年7月11日の審査会合におけるまとめ資料作成に係る指摘への対応は含め、7月以降の審査における指摘等を踏まえて申請書を補正する。
※ 9月下旬を目途に、当該内容に係る審査会合を希望する。当該審査結果に基づき、補正②を実施する。

※令和4年6月1日 第14回原子力規制委員会資料におけるステータスを転記
注1： 審査進捗及び準備状況を踏まえ、スケジュールを変更する場合には別途相談の上、提示時期を調整させていただきたい（可能な限り前倒しでの提示に努力）。
注2： 令和4年6月1日の規制委員会資料でステータスが④とされている項目を「網掛け」とした。
注3： 地震津波班に担当いただく（「常陽」審査チームと合同を含む。）審査については、赤字とした。