

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合

(第 1193 回)

1. 日 時 令和5年10月6日(金) 10:30~18:00

2. 場 所 原子力規制委員会 13F会議室A

3. 議 題

- (1) 東北電力(株) 東通原子力発電所の津波評価について
- (2) 北陸電力(株) 志賀原子力発電所2号炉の敷地周辺の地質・地質構造
(敷地周辺(海域)の断層の評価)について
- (3) 北陸電力(株) 志賀原子力発電所2号炉の敷地周辺の地質・地質構造
(敷地近傍の断層の評価)について
- (4) 北海道電力(株) 泊発電所3号炉の火山影響評価について
- (5) その他

4. 配布資料

- 資料1-1 東通原子力発電所 津波の評価について(コメント回答)
- 資料1-2 東通原子力発電所 津波の評価について(コメント回答)(補足説明資料)
- 資料2-1 志賀原子力発電所2号炉 敷地周辺の地質・地質構造について 敷地周
辺(海域)の断層の評価(コメント回答)
- 資料2-2 志賀原子力発電所2号炉 敷地周辺の地質・地質構造について 補足資
料
- 資料3-1 志賀原子力発電所2号炉 敷地周辺の地質・地質構造について 敷地近
傍の断層の評価
- 資料3-2 志賀原子力発電所2号炉 敷地周辺の地質・地質構造について 補足資
料(敷地近傍の断層の評価)
- 資料4-1 泊発電所 火山影響評価のうち立地評価について
- 資料4-2 泊発電所 火山影響評価のうち立地評価について(補足説明資料)
- 資料4-3 泊発電所 残されている審査上の論点とその作業方針および作業スケジ
ュールについて
- 机上配付資料1 志賀原子力発電所2号炉 敷地周辺の地質・地質構造について データ
集2(音波探査記録)
- 机上配付資料2 志賀原子力発電所2号炉 敷地周辺の地質・地質構造について データ
集1(空中写真・ボーリング柱状図・ボーリングコア写真・BHTV)