

泊発電所の新規制基準適合性審査に係る現地調査行程表（案）


【1日目】

時間	場所	内容	所要時間 (時間)	備考
9:00	(1)とまりん館 到着			
9:00～9:20	(1)とまりん館 第1会議室	規制委員会殿控室	0:20	
9:20～9:50	(1)とまりん館 第2会議室	オープニングミーティング	0:30	
9:50～10:10	移動（バス）		0:20	
10:10～10:40	(2)幌似周辺 露頭①	洞爺火砕流堆積物本体の 状況確認	0:30	
10:40～11:00	移動（バス）		0:20	
11:00～11:30	(3)岩内平野西部 梨野舞納露頭	火砕サージ由来か降下火砕物由来 か厳密に区分することは難しい洞 爺火山灰（Toya）の火山ガラスが多 く認められる堆積物の状況確認	0:30	
11:30～11:50	移動（バス）		0:20	
11:50～12:40	共和町役場付近	昼食	0:50	
12:40～13:00	移動（バス）		0:20	
13:00～15:00	(4)～(6)ワイスホルン北麓 WN1～WN3 地点	ニセコ・雷電火山群由来の火山麓扇 状地堆積物と評価した堆積物の状 況確認	2:00	
15:00～15:30	移動（バス）		0:30	
15:30～16:10	(1)とまりん館 第1会議室	調査振り返り	0:40	
16:10～16:40	(1)とまりん館 第2会議室	講評	0:30	
16:40～17:00	(1)とまりん館	囲み取材，着替え	0:20	
17:00	出発			

【2日目】

時間	場所	内容	所要時間 (時間)	備考
8:40	(1)とまりん館 到着			
8:40~9:00	(1)とまりん館 第1会議室	規制委員会殿控室	0:20	
9:00~9:20	移動(バス)		0:20	
9:20~10:20	(7)幌似周辺 幌似露頭1	斜面堆積物と評価した“赤色の火砕流様の堆積物”の状況確認	1:00	
10:20~10:30	移動(バス)		0:10	
10:30~11:00	(8)幌似周辺 泥川露頭	主に火山砕屑物からなる堆積物は認められないと評価した露頭の状況確認	0:30	
11:00~12:00	移動(バス)他	追加確認	1:00	
12:00~12:50	(1)とまりん館 第1会議室	昼食	0:50	
12:50~12:55	移動(バス)		0:05	
12:55~14:25	(9)コア倉庫	積丹半島西岸で実施したボーリングコア確認	1:30	
14:25~14:30	移動(バス)		0:05	
14:30~15:10	(1)とまりん館 第1会議室	調査振り返り	0:40	
15:10~15:40	(1)とまりん館 第2会議室	講評	0:30	
15:40~16:00	(1)とまりん館	囲み取材, 着替え	0:20	
16:00	出発			

現地調査位置図(案)



産業技術総合研究所地質調査総合センター編(2020)に示されている洞爺火砕流堆積物の分布範囲
(産業技術総合研究所地質調査総合センター編(2020)に加筆)