3. ⑤層下部テフラの分析結果 測線D下 (濃集分析)


普通角閃石

測線D下 (濃集分析)

	総試料1g中の重鉱物含有個数				
試料番号	GHo	Cum			
	400 800	1.0 2.0			
5.9-6.0					
5.8-5.9					
5.7-5.8					
5.6-5.7					
5.5-5.6					
5.4-5.5 ->					
5.3-5.4					
5.2-5.3					
5.1-5.2					
5.0-5.1					

● :主成分分析実施箇所

→ :Mh降灰層準



3. ⑤層下部テフラの分析結果 測線D下(通常分析)


普通角閃石

測線D下 (通常分析)

試料番号	重鉱物の含有量 (/3000粒子)					
	GHo 3.0 6.0	Cum 0.1 0.2				
● 5.4-5.5 →						
5.3-5.4						
5.2-5.3						
5.1-5.2						
5.0-5.1						
4.9-5.0						
4.8-4.9						
4.68-4.8						
4.6-4.68						
4.5-4.6						
4.43-4.5						
4.3-4.43						

● :主成分分析実施箇所

→ :Mh降灰層準




3. ⑤層下部テフラの分析結果 測線E(濃集分析)

普诵角閃石 (試料番号) 測線E(濃集分析) 2.20 2.10 2.00 1.90 1.80 2.1.70 1.60 1.50 1.40 総試料1g中の重鉱物含有個数 8.4-8.5 2 試料番号 GHo Cum 150 300 2 8.8-8.9 8.7-8.8 8.6-8.7 8.5-8.6 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.10 3.00 2.90 2.80 0.70 0.60 0.50 2 0.40 8.4-8.5 8.3-8.4 8.3-8.4 8.2-8.3 8.2-8.3 8.1-8.2 8.0-8.1 7.9-8.0 7.8-7.9 7.7-7.8 0.80 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 7.6-7.7 7.5-7.6 2.10 2.00 1.90 1.80 2.1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 0.20 0.20 8.2-8.3 7.4-7.5 ****************** :主成分分析実施箇所 →:Mh降灰層準 2.20 2.10 2.00 1.90 1.80 21.70 1.60 1.50 1.40 1.30 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.20 5.10 3.00 2.90 2.80 2.70 8.1-8.2 \$1.70 ≥ 0.15 j=0.15 :4 0.10 Mg#70付近より 低い測定値を示す 2.20 2.10 2.00 1.90 1.80 2.1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 3.70 3.60 3.50 3.30 3.30 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 普通角閃石も → 8.0-8.1 認められる 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 2.30 3.10 3.00 2.90 2.80 Mg#70付近に \$1.70 7.9-8.0 測定値が集中 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 2.30 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 0.50 2 n.40 0.30 81.70 7.8-7.9

3. ⑤層下部テフラの分析結果 測線E(通常分析)

普通角閃石


測線E(通常分析)



● :主成分分析実施箇所

→ :Mh降灰層準

(試料番号)



3. ⑤層下部テフラの分析結果 測線E'(通常分析)


普通角閃石

測線E'(通常分析)

	重鉱物の含有量 (/3000粒子)						
試料番号	GHo 3.0 6.0	Cum 0.1 0.2					
5.9-6.0							
5.8-5.9							
5.66-5.8							
5.6-5.66							
5.5-5.6							
5.4-5.5							
5.3-5.4							
5.2-5.3							
• 5.1-5.2 >							
5.0-5.1							
4.9-5.0							
4.8-4.9							
4.7-4.8							
4.6-4.7							
4.5-4.6							
4.4-4.5							

● :主成分分析実施箇所


→ :Mh降灰層準



3. ⑤層下部テフラの分析結果 測線F(通常分析)

普通角閃石

測線F(通常分析)




● :主成分分析実施箇所

→ :Mh降灰層準

Mg#70付近より 低い測定値を示す 普通角閃石も 認められる


連続分析は, 近傍の測線E(濃集分析), 測線G(濃集分析)で実施。



3. ⑤層下部テフラの分析結果 測線G(濃集分析)

普通角閃石

測線G(濃集分析)



3. ⑤層下部テフラの分析結果 測線G(通常分析)


普通角閃石

測線G(通常分析)


=+ \\\ \T. \	重鉱物の含有量 (/3000粒子)					
試料番号	GHo 0.5 1.0			Cum 0.3 0.6		
8.0-8.1						
7.9-8.0						
● 7.8-7.9 →						
7.7-7.8						
7.6-7.7						
7.5-7.6						
7.4-7.5						
7.3-7.4						
7.2-7.3						
7.1-7.2						
7.0-7.1						

● :主成分分析実施箇所

→:Mh降灰層準



3. ⑤層下部テフラの分析結果 測線I(濃集分析)



3. ⑤層下部テフラの分析結果 測線I(通常分析)


普通角閃石

測線I(通常分析)

試料番号	重鉱物の含有量 (/3000粒子)					
	GHo	Cum				
	2.0 4.0	0.1 0.2				
4.4-4.5						
4.3-4.4						
4.2-4.3						
4.1-4.2						
4.0-4.1						
3.9-4.0						
3.8-3.9						
3.7-3.8						
3.6-3.7						
3.5-3.6						
3.4-3.5						
3.3-3.4						
3.15-3.3						
3.07-3.15						
3.0-3.07						
● 2.9-3.0 →						
2.8-2.9						
2.7-2.8						
2.6-2.7						
2.5-2.6						
2.4-2.5						

● :主成分分析実施箇所

→ :Mh降灰層準




3. ⑤層下部テフラの分析結果 測線O(通常分析)

普通角閃石


測線O(通常分析)

=+W	重鉱物の含有量 (/3000粒子)					
試料番号	GI 0.1	Ho 0.2	Cum 0.1 0.2			
6.5-6.6						
6.4-6.5						
6.3-6.4						
6.2-6.3						
6.1-6.2						
6.0-6.1						
5.9-6.0						
5.8-5.9						
• 5.7-5.8 >						
5.6-5.7						
5.5-5.6						

- :主成分分析実施箇所
- → :Mh降灰層準



3. ⑤層下部テフラの分析結果 測線J (濃集分析)



3. ⑤層下部テフラの分析結果 測線J'(通常分析)

普通角閃石

測線J'(通常分析)

試料番号	重鉱物の含有量 (/3000粒子)					
	GHo 2.0 4.0			Cum 0.1 0.2		
2.8-2.9						
2.7-2.8						
2.6-2.7						
2.5-2.6						
2.4-2.5						
2.3-2.4						
2.2-2.3						
2.1-2.2						
2.0-2.1						
1.9-2.0						
1.8-1.9						
1.7-1.8						
1.6-1.7						
1.5-1.6						
■ 1.44-1.5 →						
1.3-1.44						
1.24-1.3						
1.1-1.24						
1.0-1.1						


● :主成分分析実施箇所

→ :Mh降灰層準

連続分析は、同じ場所である測線J(濃集分析)で実施。

(試料番号)

Mg#70付近に → 1.44-1.5 測定値が集中



※試料番号は基本10cm間隔であるが、途中の層相境界を跨がないためあるいは礫を避けるために不等間隔とした。

余白

4. D-1破砕帯ピット調査結果

4. D-1破砕帯ピット調査結果 (北東面スケッチ)


6: f:N43° E62° W

7):f:N28° E62° W

(8): f:N56° E74° N

f:せん断面

・ふげん道路ピット内の南方のピットでは、D−1破砕帯及び隣接する破砕帯はいずれも①層に変位・変形を与えていない。




: 砂質シルト。灰白色(2.5Y7/1)。シルトを主体とし、細砂が混じる。よく締まっている。


①層:砂礫。にぶい赤褐〜灰白色(5YR4/3〜2.5Y7/1)。礫は径50cm以下の亜角礫を主体とする。礫率30〜60%。淘汰は悪い。基質は粗〜中粒砂で固く締まっている。 本層は,せん断を受けておらず,基盤中の破砕帯と断層関係にはない。

Gp: 花崗斑岩。にぶい赤褐~灰白色(5YR4/3~2.5Y7/1)。全体に風化を受け,一部土砂状を呈す。また,断層周辺部では,カタクレーサイトが分布し,礫・シルト質状を呈す。

4. D-1破砕帯ピット調査結果 (北東面写真)



4. D-1破砕帯ピット調査結果 (南西面スケッチ)



⑦層:礫混じり砂質シルト。褐(7.5YR4/3)。シルトを主体とし、全体に細砂~径10cmの礫が混じる。全体に風化が進み土壌化を受ける。

②層:礫・シルト混じり砂。灰白~灰黄色(2.5Y7/1~2.5Y7/2)。細砂~粗砂からなり、径40cmのGp礫が混じる。くさり礫が混じる。

:砂質シルト。灰白色(2.5Y7/1)。シルトを主体とし、細砂が混じる。よく締まっている。

①層:砂礫。にぶい赤褐~灰白色(5YR4/3~2.5Y7/1)。礫は径50cm以下の亜角礫を主体とする。礫率30~60%。淘汰は悪い。基質は粗~中粒砂で固く締まっている。本層は、せん断を受けておらず、基盤中の破砕帯と断層関係にはない。

Gp: 花崗斑岩。にぶい赤褐~灰白色(5YR4/3~2.5Y7/1)。全体に風化を受け、一部土砂状を呈す。また、断層周辺部では、カタクレーサイトが分布し、礫・シルト質状を呈す。

現場確認:2015年8月

4. D-1破砕帯ピット調査結果 (南西面写真)

