
敦賀発電所2号炉

敷地の地形, 地質・地質構造

敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性

(D-1トレンチ北西法面 m層中の割れ目付近の剥ぎ取りについて)


令和6年2月21日

日本原子力発電株式会社


余白

D-1トレンチ北西法面 m層中の割れ目付近の剥ぎ取りについて

(場所) D-1トレンチ北西法面
 (目的) コメントNo.現地調査-7で指摘をいただいたm層中の割れ目付近の観察面の保存
 (範囲/数量) 縦30cm×横30cm/1箇所




調査位置図



詳細位置図

現場確認：2023年11月
 清掃により法面が後退したため、現地確認時
 (2023年12月)のスケッチを掲載。

凡例
□ 剥ぎ取りの範囲
 (30cm×30cm)



20cm

撮影：2024年1月