

2019年12月20日

関西電力株式会社

異物混入防止対策（当社による現場パトロール等）について

今後、機器の開放作業の点検計画等に基づき、対象作業については、当社社員による現場パトロールを行う際、作業に立ち会い、異物混入防止対策の実施状況や作業員の振る舞い等をチェックすることで、**今回の対策が計画通り実施できていることを確認**していく。

- ：作業の実施
- ◎：同時立会
- ：作業後の確認
- ☆：現場パトロール

<今後の作業の実施、立会、確認のイメージ> **赤字部：今回追加**

	作業計画書等の作成	準備作業	<b>離隔する エリアの設置</b>	<b>作業服の 着替え、 靴カバー</b>	養生	作業 (点検・手入れ)	異物確認 (閉止) <b>(ファイバースコープ 含む)</b>	片付け
協力会社	□	□	□	□	□	□	□	□
当社 工事担当者	○	-	○	<u>(適宜確認)</u>	○	(適宜確認)	◎	○
<b>当社による 現場パトロール (1回/日)</b>	-	-	☆	☆	☆	☆	-	-

エリアが適切に設置されているか？  
乱れはないか？

作業服等の着脱エリアの整理整頓が  
なされているか？  
適切に作業服等を着用しているか？

養生が適切に実施されているか？  
乱れはないか？

新ウエス・使用済ウエスの分別は適切か？  
不要な資機材等の持ち込みはないか？

異物確認（閉止）については、  
工事担当者が同時立会

※高浜4号機（第22回定期検査）の状況

今回の定期検査立ち上げにあたっては、開放点検を実施した脱気器タンク、ストレナ、弁についてファイバースコープによる異物確認を実施中。

なお、作業にあたっては、今回の対策を反映し、実施する（現場パトロールも含む）。

（2019年12月12日から対策実施中）