

1. 件名「日本原子力研究開発機構大洗研究所材料試験炉（JMTR）における二次冷却系統冷却塔の倒壊について」

2. 日時：令和2年2月27日（木） 10時30分～12時00分

3. 場所：原子力規制庁3階 ERC 会議卓

4. 出席者：

原子力規制庁

長官官房 総務課 事故対応室 鈴木（敏）専門官

原子力規制部 核燃料施設等監視部門 白井上席監視指導官、福吉主任監視指導官

日本原子力研究開発機構

大洗研究所環境技術開発センター 材料試験炉部次長 他2名

5. 要旨

(1) 日本原子力研究開発機構から、原子炉等規制法に基づく、原因と対策に係る報告（以下「報告書」という。）について、本日の提出にあたり、前回（令和元年12月20日）報告を受けたものからの変更箇所について以下の説明を受けた。

- ・ 冷却塔のがれき等の撤去作業が完了したことから、現状の写真を追加するとともに、現場の安全管理等の進捗の記載についての見直しを行った。
- ・ 用語の統一及び参考文献名等の記載の適正化を行った。

(2) 原子力規制庁は、報告書において、マスキング箇所の記載に齟齬がないか、形式要件が整っているかなどの確認を行った後、12時00分に報告書を受理した。

6. 資料

(1) JMTR（材料試験炉）二次冷却系統の冷却塔倒壊について 新旧対照表

(2) 表 法令報告（令和2年2月27日付）マスキング箇所一覧

(3) 原子炉等規制法に基づく事故故障等報告

<https://www.nsr.go.jp/data/000303271.pdf>