

窒素ガス分離装置（B）対策実施状況について





2020年8月7日



東京電力ホールディングス株式会社


制御装置の電源異常に対する「対策前」

コンテナ内の機器配置 (平面図)




制御装置の電源異常に対する「対策後」

コンテナ内の機器配置 (平面図)




当該装置
内部状況



改造後




改造前



矢視①



矢視②



矢視③

防護処置後

