

1. 件名：関西電力(株)大飯発電所3号機加圧器スプレイライン配管の切断方法及び調査の概要について

2. 日時：令和2年10月23日 15時00分～15時30分

3. 場所：原子力規制庁2階（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部

検査グループ 専門検査部門

高須総括監視指導官、上田企画調査官、滝吉企画調査官、

中田上席原子力専門検査官、森田主任原子力専門検査官、

小野原子力専門検査官、柏木検査技術専門職

関西電力(株)

大飯発電所 運営統括長他7名

5. 要旨

○関西電力(株)から、亀裂状の欠陥が確認された大飯発電所3号機加圧器スプレイ配管溶接部の切断方法及び当該配管へ実施予定の調査項目について、資料に基づき説明を受けた。

○原子力規制庁からは、以下を踏まえて配管の切断に係る作業を実施すること、また調査実施後に結果を報告するよう伝えた。

- ・亀裂の発生原因及び進展の検証を実施する上で必要十分な方法で調査を行うこと
- ・配管の切断は、交換後の配管の性能に影響を及ぼさない方法で施行すること

○関西電力(株)からは了解した旨の回答があった。

6. その他

添付資料：大飯発電所3号機 加圧器スプレイライン配管の切断方法および調査の概要について