

核燃料施設等における安全実績指標(PI)報告の様式案

工場又は 事業所	名称	原子燃料工業株式会社 熊取事業所
	所在地	大阪府泉南郡熊取町朝代西一丁目 950 番地

(1) 放射性廃棄物の過剰放出件数

放射性気体廃棄物の過剰放出件数

測定の箇所等		種類	2020年度
			U
排気口又は 排気監視設備 からの過剰 放出件数	排気口(1)		0 件
	排気口(2)		0 件
PI 値			0
保安規定に定める管理目標値			1.5×10^{-9} Bq/cm ³

放射性液体廃棄物の過剰放出件数

測定の箇所等		種類	2020年度
			U
排水口又は 排水監視設備 からの過剰 放出件数	排水口(1)		0 件
	排水口(2)		0 件
	一般排水口※1		0 件
PI 値			0
保安規定に定める管理目標値			8×10^{-3} Bq/cm ³

※1 保安規定に記載する周辺監視区域外に放流する排水口

(2) 被ばく線量が線量限度を超えた件数

	2020年度
線量限度を超えた件数	0 件
PI 値	0

(3) 事故故障等の報告基準の実効線量(5mSv)を超えた計画外の被ばく発生件数

	2020年度
計画外の被ばくの発生件数	0 件
PI 値	0