

敦賀発電所 2 号炉  
ボーリング柱状図の記事欄に係る不適合に対する  
根本原因分析の実施状況について  
(時系列及び問題点の抽出)

【案】

令和3年7月19日  
日本原子力発電株式会社

---

1. 事象の概要（経緯）	3
2. 根本原因分析の計画	7
3. 時系列の整理	10
4. 問題点の抽出	26
5. まとめ	37
6. 今後の対応	38