

令和3年度 核燃料施設等における安全実績指標(PI)報告書

1. 名 称 日本原燃株式会社 再処理事業所
2. 所在地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸
3. 報告施設 廃棄物管理施設

4. 放射線安全に係る報告の内容

(1) 放射性廃棄物の過剰放出件数

- ・ 放射性気体廃棄物の過剰放出件数 0 件
- ・ 放射性液体廃棄物の過剰放出件数 —※ 件

※排水口がないため該当なし

(2) 被ばく線量が線量限度を超えた件数 0 件

(3) 事故故障等の報告基準の実効線量(5mSv)を超えた計画外の被ばく発生件数 0 件

以 上