

# 大洗研究所(南地区) 高速実験炉原子炉施設(「常陽」)

## 敷地周辺・近傍の地質・地質構造について (補足説明資料)

令和4年12月20日  
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

# 目 次 (1/2)

## 1. 敷地周辺陸域の断層(補足説明)

(1) 棚倉破碎帯西縁断層(の一部) .....	5
(2) 棚倉破碎帯東縁付近の推定活断層 .....	61
(3) 関口ー黒磯リニアメント .....	97
(4) 関口ー米平リニアメント .....	113
(5) 日立市宮田町付近リニアメント .....	121
(6) 常陸太田市下大門町付近リニアメント .....	123
(7) 常陸太田市長谷町付近リニアメント .....	129
(8) 竪破山南西付近リニアメント .....	133
(9) 常陸太田市小中町東方リニアメント .....	135
(10) 久慈郡大子町北富田付近リニアメント .....	141
(11) 常陸大宮市氷之沢付近リニアメント .....	147
(12) 常陸大宮市入本郷付近リニアメント .....	153
(13) 東茨城郡城里町高根付近リニアメント .....	157
(14) 笠間市福田南方付近リニアメント .....	163
(15) 栃木県那珂川大那地付近リニアメント .....	167
(16) 吾国山断層 .....	171
(17) 鹿島台地・行方台地周辺の活傾動 .....	191

## 目次 (2/2)



2. 敷地を中心とする半径30km以遠の活断層(補足説明)	
(1) 深谷断層帯・綾瀬川断層	217
3. 敷地周辺海域の断層(補足説明)	
(1) 敷地周辺海域の断層	219
(2) 測線No.18Wにみられる伏在的な背斜構造について	267
4. 敷地周辺の同時活動(補足説明)	275
5. 補足図面集	295
参考	327

余白


- ## 1. 敷地周辺陸域の断層(補足説明)

  - ### (1) 棚倉破碎帯西縁断層(の一部)

## 原東方付近の変動地形学的調査結果(詳細1/2)




# 1.(1) 棚倉破碎帯西縁断層(の一部) 原東方付近の変動地形学的調査結果(詳細2/2)



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図250000(地図画像)を複製したもののである。  
(承認番号 平26情復第337号) 及び  
(承認番号 平26情復第540号)  
本図面と第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。




### 地質平面図



段彩陰影図(1mメッシュDEM, 高さ5倍強調)

湯草北西～田ヶ町では、L<sub>c</sub>ランクリニアメント(東側が低い、崖線、三角状の急崖等)が認められる。

## 原東方付近の変動地形学的調査結果(鳥瞰図1/2)



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。




(承認番号 平26情復、第337号)  
及び

(承認番号 平26情復、第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。

原東方以南 鳥瞰図(国土地理院, 10mメッシュDEM)

空中写真及び航空レーザーDEMによる変動地形学的調査の結果、原東方付近に変動地形の可能性のある地形は判読されない。

## 原東方付近の変動地形学的調査結果(鳥瞰図2/2)





湯草北西～田ヶ町方 鳥瞰図(国土地理院, 10mメッシュDEM)


湯草北西～田ヶ町では、 $L_c$ ランクリニアメント(東側が低い、崖線、三角状の急崖等)が認められる。

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平26情複、第337号)  
及び  
(承認番号 平26情複、第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。

## 原東方付近の棚倉破碎帯西縁断層を横断するL1段丘面について



(地質凡例は本資料 2.2 敷地周辺陸域の断層参照)




この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。

(承認番号 平26情復、第337号) 及び  
(承認番号 平26情復、第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は  
国土地理院の長の承認を得なければならない。

- 地表地質調査の結果から、原東方付近における棚倉破碎帯西縁断層の位置を特定した。
- 棚倉破碎帯西縁断層を横断してL1段丘面が分布している。

## 原東方付近の棚倉破碎帯西縁断層の推定位置(文献調査)



段彩陰影図  
(1mメッシュDEM)

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平26情復、第337号) 及び  
(承認番号 平26情復、第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならぬ。



大槻(1975)に加筆  
(地質凡例は5. 補足図面集 参照)



20万分の1 地質図幅「水戸」(2001)に  
加筆  
(地質凡例は5. 補足図面集 参照)


文献においても原東方付近の棚倉破碎帯西縁断層は、ほぼ直線的に南方に連続しているとされている。

1.(1) 棚倉破碎帯西縁断層(の一部)


# 原東方付近の棚倉破碎帯西縁断層の推定位置(走向線図)




この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平26情復、第337号) 及び  
(承認番号 平26情復、第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。



段彩陰影図  
(1mメッシュDEM)







走向線図



- ・棚倉破碎帯西縁断層は断層近傍で中新統の層理面の傾斜が急傾斜を有している。
- ・当該範囲に分布する中新統(大門層, 西染層及び瑞龍層)の層理面の走向がNNW-SSEで、傾斜が高角度になる領域がNNW-SSE方向に認められ、文献と同様の位置に棚倉破碎帯西縁断層が分布しているものと考えられる。

# 原東方付近のL1段丘堆積物の年代について




L1段丘面の構成層の上部には厚さ約1.5mのローム層及び表土が分布し、ローム層の直下には厚さ約15cmの細粒軽石層が認められ、これがAg-KP(4万5千年前以前)に対比されることから、この段丘面の離水年代は概ね5万年前と判断される。


## Ag-KPの同定について



松平町で確認されたAg-KP



湯小屋露頭(鈴木(1989)に記載)の露頭でのAg-KP



松平町のL1段丘堆積物直上で確認されたテフラは、 $\phi 2\sim 5\text{mm}$ の黄白色のパミスからなり、これは鈴木(1989)で示される湯小屋露頭のAg-KPと色調、粒度等の層相が同様であることから、松平町で確認されたテフラはAg-KPに対比される。

図1 湯小屋露頭位置図





Fig. 9 Columnar sections of Higashi-Ibaragidaiichi surface  
IC: Ibaragi Clay UN: the upper part of the Miwa Formation (M. F.) MM: the middle part of the M. F.  
IZ: Ishizaki Formation  
1. Humus and brown weathered volcanic ash 2. pumice 3. cracked zone 4. clay 5. silty  
6. sand and AW-type seepage 7. gravel 8. basement rock and trace fossil of boring shell 9. peat  
10. wood 11. trace fossil of *Excicralina chitosi* *japanica*  
Location of columnar sections is shown in Fig. 5.

図2 東茨城台地面の地質柱状図

※図1・2は鈴木(1989)より引用加筆


# 原東方付近のL1段丘面の人工改変について




この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。

(承認番号 平26情複、第337号) 及び  
(承認番号 平26情複、第540号)

本図面を第三者がさらに複製する場合は國土地理院の長の承認を得なければならない。



段彩陰影図(1mメッシュDEM)





2014/3撮影






1947/2撮影

1947年米軍撮影航空写真で認められる地形と現在の地形を比較したが、少なくともL1段丘面に大規模な人工改変は確認されない。

## 原東方付近のL1段丘面上の地形断面





地形断面(1mメッシュDEMより作成)



棚倉破碎帯西縁断層を横断して分布するL1面(概ね5万年前に離水)に変位・変形は認められない。

# 芦間町付近の変動地形学的調査結果



(地質凡例は本資料 2.2 敷地周辺陸域の断層参照)




凡例	
	Lcリニアメント
	Ldリニアメント

※短線は低い側を示す。

空中写真及び航空レーザーDEMによる変動地形学的調査の結果、芦間町付近に変動地形の可能性のある地形は判読されない。


# 天神林町付近の段丘面区分




この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。

(承認番号 平26情復、第337号) 及び  
(承認番号 平26情復、第540号)

本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。



段丘面区分図






段彩陰影図(1mメッシュDEM)

- 文献調査、地表地質調査及び反射法地震探査の結果から、原東方以南の棚倉破碎帯西縁断層の位置を特定した。
- 棚倉破碎帯西縁断層を横断して分布する天神林付近のM1段丘面(MIS5eの海成段丘)に変動地形は認められない。



## 1. (1) 棚倉破碎帯西縁断層(の一部)

## 文献調査及び反射法地震探査

- ・大槻(1975)によると、棚倉破碎帯西縁断層は、断層西側が沈降して堆積した新第三系からなる半地溝状の地質構造に特徴付けられ、NNW-SSE方向に連続するとされている。
- ・反射法地震探査の結果によれば、大槻(1975)が示す棚倉破碎帯西縁断層の南方延長部に、西側が沈降した同様な半地溝状の地質構造が認められることから、半地溝状の地質構造の東側の境界をなす断層を棚倉破碎帯西縁断層と判断した。




# 天神林町の段丘面区分



段丘面区分図



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平26情報 第337号) 及び  
(承認番号 平26情報 第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。



日本の海成段丘アトラス(2001)に加筆




日本の海成段丘アトラス(2001)によれば、天神林町に分布するM1段丘面はMIS5eの海成段丘とされている。

# 天神林町付近M1段丘面の火山灰分析結果





M1段丘面の形成年代については、段丘堆積物上に厚さ約3mのローム層および表土があり、地表から約1m下に厚さ約15cmのAg-KPに同定される軽石層が、またこの軽石層の下位約2m付近のローム層下部にはK-Tzが認められ、さらにその下位に数十cmのローム層が分布することから、この段丘堆積物の堆積年代はMIS5eと判断される。

## 天神林町付近M1段丘面の断面図





この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平26情復 第337号) 及び  
(承認番号 平26情復 第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。

## 天神林町付近M1段丘面の断面図(反射法地震探査結果との比較)




- ・天神林町のM1段丘面は、反射法地震探査で確認される棚倉破碎帯西縫断層の変形幅を網羅する広がりで分布している。
- ・M1段丘面(MIS5eの海成段丘)には変位・変形は認められない。

# 天神林町付近M1段丘面の西端付近の状況について



状況写真(古墳)



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平26情復 第337号) 及び  
(承認番号 平26情復 第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。



地形断面図(1mメッシュDEMより作成)


M1段丘面の西端付近に認められる微小な凸地形は古墳(狐塚古墳)であり、M1段丘面上に円錐状に積み上げられた人工地形である。

# 釜の平周辺の地質平面図



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平26情複、第337号) 及び (承認番号 平26情複、第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。

- リニアメントにほぼ一致して棚倉破碎帯西縁断層が確認される。
- 断層の西側には主に男体山火山角礫岩が、東側には東金沙山層が分布する。
- 釜の平では、男体山火山角礫岩と東金沙山層を境する断層露頭が認められる。



## 釜の平 露頭スケッチ



写真1 露頭全景







写真2 B断層拡大

## 凡例

	砂礫層 (完新統の段丘堆積物)
	礫質砂層 (完新統の段丘堆積物)
	デイサイト (男体山火山角礫岩)
	鱗片状～粘土状部 (東金沙山層泥岩)
	せん断面密集部 (東金沙山層泥岩)
	せん断面密集部 (東金沙山層泥岩と 男体山火山角礫岩の混在)
	中粒砂岩 (東金沙山層)
	細粒砂岩 (東金沙山層)
f. N3° W79° E	断層面の走向・傾斜
b. N2° W63° W	層理面の走向・傾斜


- 西側に分布する男体山火山角礫岩と東側に分布する東金沙山層を境する断層(A断層)がみられる。
- 東金沙山層泥岩の幅約100cmはせん断面密集部～鱗片状の破碎部となっており、この破碎組織を切る新期の断層面(B断層)がみられる。
- この断層面は、幅約0.5cmの軟質な粘土を伴い、平面的で、連続性が良い。
- レイク角12° Nの条線が認められ、岩石薄片の観察結果から、非対称変形組織は、左ずれ卓越の変位センスである。

## 取上北方付近の地質平面図



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平26情複、第337号) 及び (承認番号 平26情複、第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。

- リニアメントが判読されない湯草以北でも、棚倉破碎帯西縁断層が連続している。
- 取上北方において、東金沙山層と苗代田層を境する断層露頭が認められる。



## 取上北方 露頭スケッチ




写真1 露頭全景

凡例	
表土	Na 泥岩（苗代田層）
△ 崖錐堆積物	Hk 粗粒砂岩（東金砂山層）
岩片混り粘土状破碎部	b. N4° E68° E 層理面の走向・傾斜
Na 粗粒砂岩（苗代田層）	f. N3° W78° W 断層面の走向・傾斜

(E) ←







写真2 断層部拡大

- 東金砂山層と苗代田層を境する断層がみられる。
- 断層は、幅約10cm未満で膨縮するやや固結した岩片混り粘土状破碎部からなる。
- 最新面は凹凸があり、連續性がやや悪い。
- 同断層にはレイク角12° Nの条線が認められ、岩石薄片の観察結果から、非対称変形組織は右ずれ卓越の変位センスである。

# 百目木付近の調査位置図及び地質平面図



- リニアメントが判読されない百目木付近においても棚倉破碎帯西縁断層が連続しており、百目木南方の連続露頭では、東金砂山層と西染層を境する断層並びに西染層中の断層が認められる。
- 本連続露頭の北方には上記断層を覆って高位段丘面が分布する。



凡例	
L4	L4段丘・堆積物
L1	L1段丘・堆積物
H	H段丘・堆積物 (東金砂山層)
E	東金砂山層
Nz	西染層
Cc	カタクレーサイト
走向・傾斜	
第四系	
第三系	
新生界	
25E	層理面
20	断層
25E	断層
Lp	リニアメント
「活断層詳細デジタルマップ」(2018) による推定活断層	
断層 (破線は伏在断層)	
地質境界	
ss	砂岩
nd	泥岩
tf	凝灰岩
cg	礫岩
ss/nd	砂岩泥岩互層
cc	カタクレーサイト
トレンチ・ポーリング位置	
a-a'	地質断面線

## (1) 棚倉破碎帯西縁断層(の一部) 百目木南方拡大ルートマップ




写真2 地層急傾斜部に見られる断層露頭

- ①露頭付近から、西染層/東金砂山層境界断層であるT-3露頭にかけては、全体的に急傾斜をなす断構造等が多く認められる。
  - 釜の平等と同様な新期の断層は認められない。




写真1 西染層砂岩と東金砂山層礫岩を境する断層(T-3)



## T-3 露頭スケッチ




写真1 露頭全景



写真2 破碎部拡大


岩片混じり砂～粘土状破碎部  
断層 N2W 45W



凡例	
	砂礫層
	Nz 岩片混じり砂状～粘土状破碎部(西染層)
	砂岩泥岩互層(西染層)
	Hk せん断面密集部(東金砂山層巖)
	砂岩(西染層)
	黒色鱗片状破碎部
f. N2° W45° W	断層面の走向・傾斜
pf. N36° E42° W	断層面の癒着した断層の走向・傾斜

- 西染層と東金砂山層を境する断層が認められる。断層は、幅10～20cmでやや固結した岩片混じり砂～粘土状破碎部、幅5cm の黒色鱗片上破碎部と、これを切る幅約0.5～1cmのやや固結した灰白色の粘土状破碎部からなる。
- 粘土状破碎部の断层面は、湾曲した部分があり、一部不連続である。レイク角68° Nの条線が認められる。岩石薄片の観察結果から、非対称変形組織は、東上がり、右ずれの変位センスを示している。

## 百目木トレーニング付近の地質断面図



## 西部緩傾斜区間 (H面分布域)

西染層の硬質な凝灰質砂岩・火山礫凝灰岩主体層からなり、構造は、走向NE-SWで南東へ緩傾斜を示す。


## 中央部急傾斜区間 (H面分布域)

西染層の凝灰質砂岩・火山礫凝灰岩主体層と砂岩・泥岩・砂岩泥岩細互層主体層からなり、両者は断層で接している。構造は、全体に急傾斜を示し、走向の変化も大きい。断層は確認されるものの、断層面は湾曲しており、破碎部は固結している。また、これらの断層を切る新期の断層は認められない。


## 東部緩傾斜区間 (L1段丘面背後の段丘崖直下)

境界断層以東では、大小の亜円礫を含む東金砂山層礫岩主体層よりなり、構造はNNW-SSEの緩傾斜の西傾斜を示す。全體に、硬質であり、断層は認められない。

- H面(高位段丘面)の直下の地質構造は、トレーニング調査及びボーリング調査の結果によると、中央部急傾斜区間で全体的に急傾斜をなし、せん断構造等も多く認められる(百目木地点南方と同様)。
- ボーリング調査(E5孔)の結果、段丘面を西側へ傾動させると考えられる西側傾斜の逆断層は認められない。



## 百目木トレーニング調査結果



- 東金砂山層と西染層の境界に西側傾斜の断層が認められ、その上位の段丘堆積物に変位・変形を与えていない。
  - 断層は、幅約10cmでやや固結した鱗片状破碎部と、これを切る幅約0.5cm未満でやや固結した粘土状破碎部からなる。粘土状破碎部の断層面には湾曲した部分があり、一部は不連続である。レイク角45° Sの条線が認められる。
  - 本段丘堆積物は主にくさり礫化している礫からなり、下部にK-Tz(鬼界葛原テフラ、約9.5万年前)を含む風化火山灰層(IV層)に覆われていることから、高位段丘堆積物(td)と判断される。

凡例

	盛土・埋土（掘削工事による土砂）		礫層（土壤化部）
	I層 I層（耕作土）：暗褐色シルト質ローム		礫層（脱色部）
	I'層 I'層：II層起源の腐殖混じりシルト質ローム		礫層（泥岩疊主部）
	II層 II層：純い黄褐色シルト質ローム		礫層（巨礁主体部）
	III層 III層：褐色細繙・粗粒砂混じりシルト質ローム		泥岩細疊層
	IV層 IV層：黄褐色砂混じり粘土質ローム		西染層脱色部
	V層 V層：灰白（～明黃褐）色砂混じり粘土質ローム		褐色風化部
	VI層 VI層：明黄褐（～灰白）色砂混じり粘土質ローム		西染層泥質砂岩
	VII層 VII層：灰白（～明黄褐）色砂礫混じり粘土質ローム		西染層砂質泥岩
			西染層巖岩
			東金沙山層
			東金沙山層（レンズ状泥岩部）


**比較的新鮮な礫**  
**腐り礫**

**泥岩礫**  
**花崗岩礫**


**f, N8° E39° W 断层面の走向・傾斜**

1.(1) 棚倉破碎帯西縁断層(の一部)

# 百目木トレーニングにおける段丘面の評価



テフラ分析測線T4N



火山灰試料採取位置及び高温型石英の含有量

IV層上部にK-Tzに由来する高温型石英のピークが認められる。



写真 碓層(td)のくさり碓

- 花崗岩・花崗閃緑岩・変成岩等の腐り碓(ねじり鎌等で、中心部まで容易に削れるほど軟質化した碓)を主体とする。
- 泥岩碓の表面は脱色作用により白色化している。
- 基質は粘土主体となっている。

百目木トレーニングにおいては、K-Tz (鬼界葛原テフラ、約9.5万年前)の降灰層準と段丘堆積物との間に1m以上のローム層を挟在し、段丘堆積物は、碓の中心部まで軟質化した、いわゆるくさり碓である。


百目木地点の段丘面はH面  
(高位段丘面)であると評価

凡例	
■ 盛土・埋土 (掘削工事による土砂)	
■ I層 (耕作土) : 暗褐色シバ質ローム	
■ I'層 II'層 : 鈍い黄褐色シバ質ローム	
■ II層 : 純い黄褐色シバ質ローム	
■ III層 : 褐色細繊～粗粒砂混じりシバ質ローム (やや粘土分を含む)	
■ IV層 : 黄褐色砂混じり粘土質ローム	
■ V層 : 灰白 (～明黄褐色) カラム混じり粘土質ローム	
■ VI層 : 明黄褐色 (～灰白) カラム混じり粘土質ローム	
■ VII層 : 灰白 (～明黄褐色) カラム混じり粘土質ローム	
■ td 破壊部 (土壤化部)	
■ td 脱色部	
■ td 泥岩礫主体部	
■ td 巨礫主体部	
■ td 泥岩細礫層	
■ Nz 西染層脱色部	
■ 暗褐色化部	
■ Nz 西染層泥質砂岩	
■ Nz 西染層砂質泥岩	
■ Nz 西染層礫岩	
■ Hk 東金砂山層	
■ Hk 東金砂山層 (レンズ状泥岩部)	
■ 比較的新鮮な碓	泥岩碓
■ 腐り碓	花崗岩碓
■ 火山灰分析試料採取位置	
f. N8° E39° W 断层面の走向・傾斜	

## 百目木トレーニングの北面写真

←W

E→



西染層と東金砂山層の境界

基盤岩と段丘礫層の不整合境界

## ボーリングコア写真(E5孔, 深度0m~30m)



深度0m～5m



深度15m～20m



深度5m～10m



深度20m～25m



深度10m～15m



深度25m～30m

## ボーリングコア写真(E5孔, 深度30m~54m)



深度30m～33m



深度42m～45m



深度33m～36m



深度45m～48m



深度36m～39m



深度48m～51m



深度39m～42m



深度51m～54m

## ボーリングコア写真(E5孔, 深度54m~70m)



深度54m～57m



深度66m～69m



深度57m～60m



深度69m～70m






深度60m～63m




深度63m～66m

## 中染付近の地質平面図



1.(1) 棚倉破碎帶西縁断層(の一部)

# 中染拡大ルートマップ(1/3)




拡大ルートマップ全体図


凡 例	
■ 砂岩	70° 80E 層理面の走向と傾斜
■ シルト岩	70° 80E 節理の走向と傾斜
■ 礫岩	70° 80E 断層の走向と傾斜
--- 露頭肩部展開形状	70° 80E 断層の走向と傾斜
— 露頭脚部平面形状	



- リニアメント西方約15m地点に西染層の砂岩と東金砂山層の礫岩を境する断層が認められる。
- この断層は、断层面が平面的ではなく、破碎部はやや固結している。




## 中染付近 露頭スケッチ



- 西染層泥岩及び砂岩と東金砂山層瓦岩を境する断層がみられる。
- 湾曲し、一部不連続であり、幅20～30cmでやや固結した岩片状～細片状破碎部（レイク角57° Sの条線が認められる）と、これを切る幅2～3cmでやや固結した粘土状～砂状破碎部（レイク角83° Sの条線が認められる）からなる。
- 粘土～砂状破碎部：岩石薄片の観察結果から、非対称変形組織は東上がりの変位センスである。




## 中染拡大ルートマップ(2/3)




## 中染拡大ルートマップ(3/3)


凡 例	
	砂岩
	シルト岩
	礫岩
	露頭肩部展開形状
	露頭脚部平面形状
	70 80E 層理面の走向と傾斜
	70 80E 節理の走向と傾斜
	70 80E 断層の走向と傾斜
	70 80E 断層の走向と傾斜




# 西染付近の地質平面図




この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平26情復、第337号) 及び  
(承認番号 平26情復、第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。



- リニアメントは、棚倉破碎帯西縁断層から約500m西方に位置しており、西染層中の小規模な断層や節理の発達の程度が異なる境界付近に位置し、小規模な断層は認められるが、連続する断層は認められない。
- 小室西方付近には、リニアメントを横断して西染層の連続露頭が認められる。
- 和館付近には、リニアメントを横断して西染層のほぼ連続した露頭が認められる。




# 西染付近のリニアメントの評価



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平26情複、第337号) 及び  
(承認番号 平26情複、第540号)

本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。





- リニアメントの西側は、節理のほとんど認められない塊状の砂岩が分布し、リニアメントの東側及びリニアメント付近には、節理や断層が卓越するが、連続した断層は認められない。
- 小室西方で確認された断層は、いずれも破碎部は固結しており、和館付近で確認された断層は、いずれも面が癒着しているが、上載地層との関係は確認できない。




西染付近のリニアメントを、震源として考慮する活断層として取り扱うこととする。

# 小室西方拡大ルートマップ


リニアメントの西側では割れ目の少ない砂岩が分布し、リニアメント直下及び東側では砂岩層中に断層が卓越している。



# 小室西方 露頭スケッチ






- 西染層に小規模な断層が認められるが、その走向はリニアメントと斜交している。
- 断層はいずれも、固結した幅5mm以下の粘土と幅約1~20cmの砂状破碎部を伴う。



# 和館付近拡大ルートマップ


- リニアメントの西側には節理がほとんど認められない塊状の砂岩が分布する。
- リニアメントの東側では断層（断层面は癒着）が所々認められる砂岩が分布し、この砂岩は節理が認められる泥岩を所々挟在する。
- リニアメント付近には、複数の断層（断层面は癒着）が認められるが、連続する断層は認められない。




凡例	
	砂岩(西染層) (Sandstone (West-colored layer))
	泥岩(西染層) (Mudstone (West-colored layer))
	層理面の走向・傾斜 (Orientation and dip of bedding surface)
	断層面の癒着した断層の走向・傾斜 (Orientation and dip of the fault plane that has healed between two faults) (partially open)
	露頭脚部 (平面形状) (Foot of outcrop (plan view shape))
	露頭肩部 (展開形狀) (Shoulder of outcrop (development shape))

# 芦間町付近の地表地質調査結果

芦間町付近において詳細な地表地質調査を実施。



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平26情復、第337号)  
及び  
(承認番号 平26情復、第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。




芦間町付近の地質平面図

- 芦間地点では、棚倉破碎帯西縁断層の西側に中新統の大門層が、東側に瑞龍層が分布しており、これらの地層を鮮新統～下部更新統の久米層が不整合に覆っている。
- 大門層の層理面の一般的な走向はNE-SW、傾斜は20度程度SE、一方、瑞龍層の層理面の一般的な走向はNE-SW、傾斜は20度程度NWである。西縁断層の近傍では、大門層、瑞龍層共に高角度になる。
- 久米層と瑞龍層との地層境界はNW-SE方向であり、棚倉破碎帯西縁断層から離れた位置においては両層とも層理面の傾斜は緩く、両層は不整合関係で接している。
- 芦間町南方露頭①では、大門層が久米層に不整合に覆われており、大門層は全体に破碎されているがいずれも固結しており、これらの破碎部を切断する平面的連続性の良い断层面及び軟質粘土状破碎部は認められない。久米層は変形しており、露頭下部ではほぼ直立する部分も見られるが、露頭上部では層理面は緩い傾斜である。
- 芦間町南方露頭②では、久米層には見かけ鉛直変位量が数10cmの断層が認められるが、平面性は低く連続性はやや不明瞭であり、粘土状破碎部を伴わない。


# 久米層と瑞龍層の不整合露頭

NE

SW




久米層と瑞龍層の不整合露頭 全景写真



久米層と瑞龍層の不整合露頭 露頭スケッチ

- ・久米層と瑞龍層との境界に破碎は認められず不整合関係で接する。
- ・不整合境界の走向傾斜は、概ねN45E16Nを示す。
- ・久米層は主に砂混じり泥岩からなり、礫岩の薄層を伴う。また、基底部に凝灰質泥岩を伴っている。
- ・瑞龍層は硬質な泥岩及び砂岩からなる。





久米層と瑞龍層の不整合露頭 拡大ルートマップ

## 芦間町南方露頭①(1/2)




凡例	
表土	第四系
崖錐堆積物	第四系
細礫岩	久米層
細粒砂岩	久米層
泥岩	久米層
中粒砂岩	大門層
砂質泥岩	大門層
砂質泥岩及び泥岩互層	大門層
泥岩	大門層
f: N7W 72E 断層の走向・傾斜	
b:N48E 24S 地層の走向・傾斜	
久米層底の不整合境界	
久米層中の弱い細片状破碎部	
大門層中の砂状～細片状破碎部	



- 中新統の大門層の層理面は急傾斜を示し、全体に細片状～岩片状に破碎されている。大門層は久米層に不整合に覆われている。
- 久米層は変形しており、露頭下部ではほぼ直立しているが、露頭上部では層理面は約10°程度の緩い傾斜である。
- 大門層に認められる破碎部はいずれも固結しており、これらの破碎部を切断する平面的で連続性の良い断層面及び軟質粘土状破碎部は認められない。
- 久米層については、露頭下部で弱い細片状破碎部が認められる。一部でやや固結した幅数mm以下の防縮する粘土状～細片状破碎部を伴うが、破碎部は湾曲し、凹凸している。また露頭上部では破碎部は認められない。


# 芦間町南方露頭①(2/2)



拡大写真1

拡大写真1


- ・大門層の破碎はやや強く、砂状～細片状破碎部になっている。
- ・大門層に認められる破碎部はいずれも固結しており、これらの破碎部を切断する平面的で連続性の良い断層面及び軟質粘土状破碎部は認められない。
- ・久米層については、露頭下部で弱い細片状破碎部が認められる。一部でやや固結した幅数mm以下の防縮する粘土状～細片状破碎部を伴うが、破碎部は湾曲し、凹凸している。また露頭上部では破碎部は認められない。



拡大写真2


- ・大門層は久米層に不整合に覆われている。
- ・大門層の破碎はやや強く、砂状～細片状破碎部になっており、大門層の砂質泥岩沿いに幅5～10cmの砂状破碎部が認められる。
- ・大門層の破碎部はいずれも固結しており、これらの破碎部を切断する平面的で連続性の良い断層面及び軟質粘土状破碎部は認められない。

# 芦間町南方露頭周辺の地質平面図




1.(1) 棚倉破碎帯西縁断層(の一部)

## 芦間町南方露頭周辺の地質断面図



# 芦間町南方 ボーリング柱状図



## <砂礫層>

- 貞岩, 砂岩, チャート及び花崗岩等の円～亜円礫を含むシルト混じりの粗粒砂で, 鈍い黄褐色を呈する。
- 下位の久米層の最上部約1mは褐色に風化している。
- 周辺に分布するMIS5e段丘面より高い標高に分布し, 開析を受け地形面が認められることから高位段丘堆積物相当の地層と考えられる。


## <久米層>

- 基底部は礫岩, 下部及び上部は泥岩が卓越し, 中部は砂岩の挟みが多い。
- 本地点は久米層分布の北縁に位置し, 堆積盆地の縁であるため, 層相の側方変化が激しい。

## <中新統>

- |   |  |
|---|--|
| <b>①大門層(AW-1孔)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>泥岩が卓越</li> <li>層理面の傾斜は60° 以上</li> </ul> | <b>②瑞龍層(AE-1孔)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>砂岩泥岩互層</li> <li>層理面の傾斜は20° 程度</li> </ul> |
|---|--|

芦間町南方露頭北方約500m付近に露出する瑞龍層(棚倉破碎帯西縁断層の東側)は砂岩泥岩互層を主体とし, 大門層(棚倉破碎帯西縁断層の西側)は泥岩を主体とする。



# 芦間町南方露頭周辺 ルートマップ

- 棚倉破碎帯西縁断層の延長部を横断する連続露頭には、ほぼ水平な層理面からなる新第三系鮮新統～第四系下部更新統の久米層が確認された。
- 棚倉破碎帯西縁断層の推定延長部にあたる芦間町南方露頭では、久米層中にほぼ同方向で、鉛直変位量は数十cmの小規模な断層が認められた。
- 同露頭の西側にもさらに小さな鉛直変位量(20cm～30cm)の小断層が認められたが、走向は棚倉破碎帯西縁断層の延長方向と斜交している。

棚倉破碎帯西縁断層と斜交する小規模な断層

凡例


	砂礫層：円礫を主体とする砂礫
	砂岩・泥岩互層：泥岩層が卓越
	砂岩・泥岩互層：下部は砂岩層、上部は泥岩層が卓越
	砂岩・泥岩互層：北方では砂岩層、南方では泥岩が卓越
	層理面の走向、傾斜
	断層面の基底した断層の走向、傾斜

	砂岩・泥岩互層：貝殻片を伴う砂岩層が卓越
	砂岩・泥岩互層：上方へ向かって砂岩層が減少 基底には繊岩層を挟む
	砂岩・泥岩互層：貝殻片を伴う砂岩層が卓越
	砂岩・泥岩互層：上方へ向かって砂岩層が減少


久米層

X-X' 地質断面位置

棚倉破碎帯西縁断層と同方向の小規模な断層



# 芦間町南方露頭② スケッチ及び写真(1/2)





## &lt;Fa断層&gt;

- 断層面の方向は、N12° E84° W
- 鉛直変位量は約50cm
- 断層面の連続性はやや不明瞭で、特に砂岩中では、しばしば分岐し、平面性は低い。また幅約5mmの砂礫岩を挟在しているが、粘土状破碎部を伴わない。
- 砂礫岩は、周囲の砂岩層と同様の固結の程度である。
- 条線は不明瞭であるがほぼ水平～緩く北プランジである。

拡大1


一部に礫を含む砂岩中の断層面の連続性はやや不明瞭でしばしば分岐し、平面性は低い。



- 久米層には、見かけ鉛直変位量数cm程度の小断層が数条認められる。久米層は概ね NNE-SSW 走向で緩い東傾斜の同斜構造を示し、断層による引きずり変形はほとんど認められない。
- これらの断層のうち見かけ鉛直変位量が数10cmで、比較的連続性の良い断層として、Fa断層及びFb断層が確認された。
- Fa断層の連続性はやや不明瞭で、平面性は低い。また幅約5mmの砂礫岩を挟在しているが、粘土状破碎部を伴わない。


- 泥岩中の断層面の連続性はやや不明瞭で平面性は低い。また幅約5mmの砂礫岩を挟在しているが、粘土状破碎部を伴わない。
- 砂礫岩は、周囲の砂岩層と同様の固結の程度である。

## 芦間町南方露頭② スケッチ及び写真(2/2)



## &lt;Fb断層&gt;

- 断層面の方向は、N3° W74° W
- 鉛直変位量は約10cm
- 断層沿いに、周囲の砂岩層と同様の固結の程度である、幅約5cmの岩片状部(泥岩や砂岩片)を伴う。
- 泥岩中ではFa断層に比較すると断層面の平面性はやや高いが、砂岩中の断層面は不明瞭である。
- 一部で幅数mmの砂状部を挟在する部分もあるが、挟在物はほとんど無く、粘土状破碎部を伴わない。
- 条線はほぼ水平である。




・Fb断層はFa断層に比較すると平面性はやや高いが、連続性はやや不明瞭である。一部で幅約数mmの砂状部を挟在する部分もあるが、挟在物はほとんど無く、粘土状破碎部を伴わない。

- 砂岩中の断層面は不明瞭である。
- 一部で幅数mmの砂状部を挟在する部分もあるが、挟在物はほとんど無く、粘土状破碎部を伴わない。


- 泥岩中ではFa断層に比較すると断層面の平面性はやや高いが、連続性が悪く、断層面では剥離しない。
- 挾在物は認められない。

## 芦間町南方露頭② ブロックサンプル(鉛直・水平方向)



- 泥岩中のFa断層に沿って、砂礫岩(泥岩上位の細礫混じり泥質細粒砂岩と周囲の泥岩の混在からなる)が挟在している。
- 泥岩と砂礫岩との境界は、平面的ではなく、連続性も悪い。
- 砂礫岩中の礫の配列には定向性は無く、縞状の構造を有する粘土状破碎部及びせん断変形組織は認められない。


## 芦間町南方露頭② 薄片観察(鉛直方向)




- ・薄片の観察範囲の砂礫岩の基質は、主として泥岩上位の細礫混じり泥質細粒砂岩からなる。
- ・泥岩と砂礫岩との境界に破碎物質は認められず、泥岩と砂礫岩がほぼ密着している。
- ・砂礫岩の粒子の配列に定向性は無く、無構造である。

1. 敷地周辺陸域の断層(補足説明)
  - (2) 棚倉破碎帯東縁付近の推定活断層


# 変動地形学的調査結果(古屋敷～小高東方)





段彩陰影図作成範囲




航空レーザーDEMによる変動地形学的調査の結果、古屋敷～小高東方において「新編 日本の活断層(1991)」が指摘するリニアメント位置には変動地形の可能性のある地形は認められない。




# 変動地形学的調査結果(入宝坂～明神峠)



入宝坂～明神峠では、L<sub>c</sub>ランクリニアメント(西側が低い、三角状の急崖、急斜面等からなる)が判読される。



# 変動地形学的調査結果(古屋敷～小高東方)





航空レーザーDEMによる変動地形学的調査の結果、古屋敷～小高東方において「新編 日本の活断層(1991)」が指摘するリニアメント位置には変動地形の可能性のある地形は認められない。

この図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。

(承認番号 平26情複、第337号) 及び  
(承認番号 平26情複、第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は  
国土地理院の長の承認を得なければならない。

# 変動地形学的調査結果(入宝坂～明神峠)




この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。


(承認番号 平26情複、第337号) 及び  
(承認番号 平26情複、第540号)  
本画面を第三者がさらに複製する場合は  
国土地理院の長の承認を得なければならない。

入宝坂～明神峠では、 $L_c$ ランクリニアメント(西側が低い、三角状の急崖、急斜面等からなる)が判読される。


## 中石井周辺の地質平面図




この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平26情複、第337号) 及び  
(承認番号 平26情複、第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。



- リニアメントとほぼ一致してカタクレーサイトと赤坂層を境する断層が認められる。
- 中石井ではリニアメントの直下にカタクレーサイトと赤坂層を境する断層露頭が認められる。




## 中石井拡大ルートマップ




凡例	
表土	
礫	
節理	
Akc	礫岩（赤坂層）
Cc	カタクレーサイト
断層	

82 10E  
82 10E  
断层面の走向・傾斜

86 15E  
82 10W  
21W  
76  
Cc  
Akc  
露頭スケッチ範囲




## 中石井 露頭スケッチ



- リニアメント付近に断層が認められ、断層を挟んで西側にカタクレーサイト、東側には赤坂層の礫岩が分布する。
- 断層の方向はN15° E86° W、条線のレイク角は16° Sである。
- 断層面に沿って幅約50cmの固結した岩片状破碎部、幅約5cmの固結した黒色鱗片状破碎部及び幅8cm以下で膨縮し、やや固結した暗灰色粘土状破碎部を挟在しており、粘土状破碎部の断層面は所々湾曲し、かつ不連続である。
- これらの破碎部を切る新期の断層は認められない。


# 川上西方周辺の地質平面図



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。

(承認番号 平26情複、第337号) 及び  
(承認番号 平26情複、第540号)

本図面を第三者がさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。




- リニアメントとほぼ一致して、カタクレーサイトの岩相を境する断層が認められる。
- 川上西方では、リニアメントを横断する連続露頭において、塊状のカタクレーサイトと片状のカタクレーサイトを境する断層露頭が認められる。

凡例	
第四系	aI 沖積層
	f 崖錐～扇状地堆積物
新生界	Aks 赤坂層砂岩
新第三系	Cc (塊状) Cc (角礫状～片状)
白堊系	Cc (塊状) Cc (角礫状～片状)
2SE	地層の走向・傾斜
2SE	断層の走向・傾斜
2SE	片理の走向・傾斜
↑	変動地形である可能性があるリニアメント
!	断層 (点線は伏在部)
	砂岩 (赤坂層)
	カタクレーサイト (塊状～片状)
	カタクレーサイト (角礫状～片状)

# 川上西方拡大ルートマップ

- リニアメントを挟んで東側に角礫状～片状力タクレーサイトが、西側には塊状力タクレーサイトが分布しており、リニアメント直下には、これらの力タクレーサイトを境する断層が認められるが、新期の断層面は認められない。
- このリニアメントの東側の角礫状～片状力タクレーサイトは、片麻岩起源の力タクレーサイトが主体で、低角度のせん断面が卓越している。力タクレーサイト中のブロックは数m以下である。また西側に分布する塊状力タクレーサイトは、片麻岩起源の力タクレーサイトからなり、変形の程度は片状力タクレーサイトに比べ弱く、力タクレーサイト中のブロックは数m～10m前後である。




凡例			
Cc(gn)	片麻岩起源 (白雲母)	角礫状～片状 力タクレーサイト	低角度のせん断面が卓越する。ブロックの径は数m以下で、マトリックスは30%程度以下である。
Gln(gn)	片麻岩起源 (有色鉱物に富む)		
Df(gn)	閃綠岩起源		
Df(gn)	閃綠岩・片麻岩混在		
Cc(gn)	片麻岩起源	塊状 力タクレーサイト	ブロックの径は数m～10m前後で、マトリックスは10%程度以下である。剪断の程度は片状力タクレーサイトに比べて弱い。
Ab	アブライト脈		塊状力タクレーサイト中の岩脈

140° 42°  
140° 42°  
140° 42°

片理面の走向・傾斜  
節理面の走向・傾斜  
断層面の走向・傾斜

# 川上西方 露頭スケッチ



凡例	
	表土
	アブライト
	片状カタクレーサイト
	塊状カタクレーサイト
$f. N9^\circ E54^\circ E$ 断層面の走向・傾斜	





断層部の拡大




断層部の全景

- リニアメントを挟んで東側には片状カタクレーサイトと塊状カタクレーサイトが、西側には塊状カタクレーサイトが分布し、リニアメント直下には、これらのカタクレーサイトを境する断層及びこの断層を変位させる2条の断層が認められる。しかし、断層面はいずれも凹凸に富んだ不連続なものである。
- 片状カタクレーサイト及び塊状カタクレーサイトを境する断層は、断層面に沿って厚さ1cm以下の固結した灰白色細粒鉱物を挟在する。なお、これらを切る新期の断層面は認められない。
- リニアメント東側の片状カタクレーサイトは、片麻岩起源のカタクレーサイトが主体であり、低角度のせん断面が卓越している。また、カタクレーサイト中のブロックは、数m以下である。
- 西側の塊状カタクレーサイトは、片麻岩起源のカタクレーサイトからなり、変形の程度は片状カタクレーサイトに比べ弱く、カタクレーサイト中のブロックは数m～10m前後である。


# 戸中周辺の地質平面図



- リニアメントの近傍に、カタクレーサイトと赤坂層を境する断層が認められる。
- リニアメントは上記断層から100m程度西側に位置する。




# 戸中トレンチ調査結果




- 上位より表土、火山灰質シルト及び斜面堆積物が分布し、その下位に著しく風化した片麻岩起源のカタクレーサイトが分布しており、カタクレーサイトには新期の断层面は認められない。
- カタクレーサイトの片理の走向はおおむねNS方向で、西に30°程度傾斜しており、アブライト脈、石英脈の不規則な貫入が認められ、その部分はリニアメントの山側に多い傾向がある。
- 斜面堆積物の年代は、Ⅱ層に鬼界葛原テフラ(約9.5万年前)及び沼沢芝原テフラ(約13万年前～9万年前)を含むことなどから、約13万年前～9万年前以降連続的に堆積したものと判断される。
- これらの斜面堆積物に変形は認められない。


## 戸中トレンチの南面写真



## (2) 潟谷破砕帯末縁付近の位置沿行図 折屋周辺の地質平面図



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平26情複、第337号) 及び  
(承認番号 平26情複、第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならぬ。






凡例

The diagram illustrates a geological cross-section with the following features:

- 第四系 (Fourth Series) 完新統 (Holocene Subseries):** Contains the symbol **f** and the label "崖錐～扇状地堆積物" (Conical cliff ~ fan-shaped ground accumulation).
- 新第三系 (Third Series) 中新統 (Middle Holocene Subseries):** Contains the symbol **Hk** and the label "東金沙山層" (East Jinsha Mountain Layer).
- 古第三系 (Third Series) 古垂第三系 (Ancient Vertical Third Series):** Contains the symbol **CC(gr)** and the label "カタクレーサイト (花崗岩起源)" (Katakiree Site (Granite origin)).
- 白垂系 (White Vertical Series):** Contains the symbol **Agd** and the label "阿武隈花崗岩類 (花崗閃綠岩)" (Awamori Granitoid Group (Granite-green Schist)).
- 走向・傾斜 (Strike and Dip):** Shows three vertical dip symbols with labels: "2SE" (2 South East), "2NE" (2 North East), and "2SW" (2 South West).
- 層理面 (Bedding Plane):** Indicated by a horizontal dashed line.
- 断層 (Fault):** Indicated by a vertical line with a diagonal dash.
- 節理 (Joint):** Indicated by a vertical line with a small circle.
- 変動地形である可能性が低いリニアメント (L<sub>l</sub>リニアメント):** Indicated by a green vertical line with a horizontal tick.
- 断層 (Pointed Fault):** Indicated by a vertical line with a point at the top.
- 「活断層詳細デジタルマップ」(2018)による推定活断層 (Estimated active fault based on the 'Detailed Digital Map of Active Faults' (2018)):** Indicated by a vertical line with a bracket.
- 砂岩 (東金沙山層) / カタクレーサイト (花崗岩起源) / 花崗閃綠岩 (Granite-green Schist):** Colored circles representing different rock types.

## 「活断層詳細デジタルマップ」(2018) による推定活断層位置



リニアメント



リニアメント


「活断層詳細デジタルマップ」(2018)による推定活断層位置

- リニアメントを横断する連続露頭においてカタクレーサイトと阿武隈花崗岩類を境する断層が認められる。
  - カタクレーサイトと阿武隈花崗岩類の境界は、複数の断層が分布する漸移的な断層として認められるが、いずれの断層も断層面が平面的でなく、破碎部は固結しており、これを切る新期の断層は認められない。

## 折屋 露頭①スケッチ




写真





- カタクレーサイト中には、幅約40cm以下の粘土状破碎部が数条認められるが、破碎部は固結している。
- 境界である断層面は凹凸に富み連續性に乏しく、その走向はNNE—SSWで、 $50^\circ \sim 80^\circ$  西に傾斜している。
- これらの破碎部を切る新期の断層は認められない。


凡例	
表土、斜面堆積物	岩片状破碎部 (カタクレーサイト)
節理密集部	花崗閃綠岩健岩部 (阿武隈花崗岩類)
花崗岩片	j. N24° E81° E 節理面の走向・傾斜
Cc(gn)	粘土状破碎部 (カタクレーサイト) f. N28° W52° W 断層面の走向・傾斜




# 道清周辺の地質平面図



- リニアメントにほぼ一致して、阿武隈花崗岩類とカタクレーサイトを境する棚倉破碎帯東縁断層が認められる。
- 道清では、リニアメント付近で阿武隈花崗岩類とカタクレーサイトを境する棚倉破碎帯東縁断層が推定され、東金沙山層はこれらの地層を不整合に覆っている。



## 道清拡大ルートマップ(1/2)



## (2) 棚倉破碎帯東縁付近の推定活断層 道清露頭①スケッチ

b. N22° W10° N

砂岩（礫混じり砂岩）  
粗～中粒の砂からなり、約1～15cm程度の円礫及び角礫が混じる  
ほぼ一定の走向、傾斜で層理面が明瞭である。

- 東金砂山層の粗～中粒砂岩と細粒砂岩の境界には、層理面に平行な断層面が癒着した断層が認められ、幅1cm以下の固結した粘土状破碎部を挟む。この粘土状破碎部は部分的に軟質であるが、不連続である。
  - 断層面の走向・傾斜はN18° W42° W、条線のレイク角は60° Sを示す。
  - 断層近傍の東金砂山層の砂岩及び礫岩中には、泥岩脈が認められる。





写真1 道清左岸側露頭全景



写真2 断層部拡大

	凡例
Hk	東金砂山層砂岩層（礫混じり粗～中粒砂）
Hk	東金砂山層砂岩層（極細粒砂）
Hk	東金砂山層礫岩（花崗岩類起源）
Agd	花崗岩類
b. N15° W60° W	地層面の走向・傾斜
pf. N30° E40° W	断層面の癒着した断層の走向・傾斜


## 道清 露頭②スケッチ



写真1 道清右岸側斜面露頭（スケッチ箇所）



写真2 断層部拡大




- 東金砂山層の極粗粒砂岩と礫岩の境界には、層理面に平行な断層面の癒着した断層が認められ、幅1cm～3cmの固結した粘土状破碎部を挟在する。この粘土状破碎部は部分的に軟質で不連続である。
- 断層面の走向・傾斜はN18° W50° W, 条線のレイク角は60° Sを示す。
- 断層近傍の東金砂山層の礫岩中には、細粒砂脈が認められる。
- これらを切る新期の断層面は認められない。


## 道清拡大ルートマップ(2/2)



拡大ルートマップ位置




拡大ルートマップ(2/2)位置



カタクレーサイト中には複数の断層が認められるが、いずれも破碎部は固結している。

## 小妻町周辺の地質平面図




この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。


(承認番号 平26情復、第337号) 及び

(承認番号 平26情復、第540号)

本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。



リニアメント付近で、竹貫変成岩類と東金沙山層との不整合面が認められる。




# 小妻拡大ルートマップ




ルート南部～中央部の露頭状況  
西へ25～40度傾斜する東金沙山層が露出している。

- リニアメントの延長部の南西側には東金沙山層の砂岩及び礫岩が西ないし南側へ25°程度傾斜して分布しており、北東側には竹貫変成岩類の片麻岩が分布する。
- 東金沙山層は竹貫変成岩類との不整合面付近でやや急傾斜となり、小規模な変位をもたらす断層面の癒着した断層が卓越している。



# 小妻町 露頭スケッチ



東金砂山層は竹貫変成岩類との不整合面付近でやや急傾斜になり、断層面が癒着した断層が卓越している。

# 小妻町 尾根部トレンチ調査結果





写真1 トレンチ全景(南西端から撮影)



写真2 トレンチ全景(北東端から撮影)


「活断層詳細デジタルマップ」(2018)  
による推定活断層位置



- 「活断層詳細デジタルマップ」(2018)で示されている推定活断層を横断して掘削したトレンチの壁面には、東金砂山層の礫岩が西に緩く傾斜して分布している。
- 礫岩には、破碎帯や急傾斜構造は認められない。

凡例	
	表土
	崖錐堆積物
	Hk 磯質砂岩の強風化部 (東金砂山層)
	Hk 磯岩 (東金砂山層)

# 小妻町 尾根部トレンチ拡大スケッチ




- 鞍部直下では、チャネル状に堆積する崖錐堆積物が認められるが、東金沙山層礫岩及び崖錐堆積物中に断層運動を示唆する変形構造は認められない。
- 東金沙山層礫岩中には、不明瞭ではあるが部分的に緩い傾斜の堆積粒子の配列が認められる。

凡例	
I	表土
II	シルト混じり砂層
III	疊混じり砂層
Hk	崖錐堆積物 礫岩（東金沙山層）


# 文献調査結果

竹貫变成岩類(片麻岩)




20万分の1地質図幅「白河」(2007)に  
「新編 日本の活断層(1991)」が  
指摘するリニアメントを加筆

竹貫变成岩類(片麻岩)




大槻(1975)に  
「新編 日本の活断層(1991)」が  
指摘するリニアメントを加筆

竹貫变成岩類(片麻岩)




島本ほか(1998)に  
「新編 日本の活断層(1991)」が  
指摘するリニアメントを加筆

先新第三系  
主として侵入岩類及び  
関連变成岩類(低圧型)  
(竹貫变成岩類に該当)



50万分の1活構造図「新潟」(1984)に  
「新編 日本の活断層(1991)」が  
指摘するリニアメントを加筆

竹貫变成岩類(片麻岩)







地表地質調査結果

## 凡例

：「新編 日本の活断層(1991)」が  
指摘するリニアメント(概略位置)

- 「新編 日本の活断層(1991)」のリニアメント位置に活構造を含め断層を指摘している文献ではなく、東側に分布する先新第三系の竹貫变成岩類(片麻岩)と西側に分布する新第三系の久保田層(砂岩)及び赤坂層(礫岩)との不整合境界におおむね一致している。





# 不整合露頭①



## 不整合露頭①


- ・久保田層と竹貫変成岩類との境界に破碎は認められず  
不整合関係で接する。
- ・不整合面は、竹貫変成岩類の片理及び節理に沿って  
大きく凹凸している。
- ・久保田層は中粒～粗粒砂岩からなり、下部には細礫層  
を伴う。
- ・竹貫変成岩類は片麻岩からなる。

## 不整合露頭②





不整合露頭② スケッチ

- 不整合露頭②
- ・赤坂層と竹貫変成岩類との境界に破碎は認められず不整合関係で接する。
  - ・不整合面は、凹凸しているが、概ね走向傾斜は、N18W58Wを示す。
  - ・赤坂層は砂岩、礫岩からなり、凝灰岩の薄層を伴う。
  - ・竹貫変成岩類は片麻岩からなる。




# 不整合露頭③




## 不整合露頭③

- ・赤坂層と竹貫変成岩類との境界に破碎は認められず  
不整合関係で接する。
- ・不整合面は、凹凸しているが、概ね走向傾斜は、N76E10N  
を示す。
- ・赤坂層は砂岩、礫岩からなる。
- ・竹貫変成岩類は片麻岩からなる。





不整合露頭③ 全景写真



不整合露頭③ スケッチ

# 不整合露頭④




不整合露頭④ 全景寫真



不整合露頭④ スケッチ



不整合露頭④

- ・赤坂層と竹貫變成岩類との境界に破碎は認められず、不整合関係で接する。
  - ・不整合面は、凹凸しているが、概ね走向傾斜は、N66E E63Sを示す。
  - ・赤坂層は円礫岩からなる。
  - ・竹貫變成岩類は片麻岩からなる。




## (2) 棚倉破碎帯東縁付近の推定活断層

## 不整合露頭⑤



不整合露頭⑤ 全景写真



不整合露頭⑤ スケッチ



不整合露頭⑤

- ・赤坂層と竹貫變成岩類との境界に破碎は認められ不整合関係で接する。
  - ・不整合面は、竹貫變成岩類の片理に沿って細かく凹凸し入り組んでいる。
  - ・赤坂層は円礫岩からなる。
  - ・竹貫變成岩類は片麻岩からなる。

凡例	
赤坂層	
竹貫變成岩類	


# 殿山西方の地表地質調査結果(1/2)

殿山西方の急斜面部周辺について、地表地質調査を実施した。



段彩陰影図 (1mメッシュDEM, 高さ5倍強調)

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平26情複、第337号) 及び  
(承認番号 平26情複、第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は  
国土地理院の長の承認を得なければならない。




殿山西方の地質平面図

## 殿山西方の地表地質調査結果(2/2)




この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。  
(承認番号 平26情報、第337号) 及び  
(承認番号 平26情報、第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。




殿山西方の地質平面図

## 地質概説 (島本ほか(1998)より抜粋)

新第三系は、下位より赤坂層・久保田層・仁公儀層に区分される。赤坂層および久保田層は互いに引き続く2回の海進-海退サイクルにより堆積した整合一連の地層で、上位の仁公儀層は久保田層を傾斜不整合で覆う





当該地点の地質平面図(島本ほか(1998)より作成)



地質断面図

- 島本ほか(1998)によると当該地点は主に砂岩からなる中新統の久保田層が分布し、その上位を主に礫岩及び砂岩からなる鮮新統の仁公儀層が傾斜不整合で覆うとされており、断層は指摘されていない。
- 地質調査によっても上記と整合する結果が得られており、この地点の地質は、久保田層の砂岩とそれを不整合に覆う仁公儀層の礫岩、砂岩等からなる。仁公儀層の層理面は全体にほぼ水平～緩く西方に傾斜しており、久保田層は全体に緩く西方に傾斜している。
- 急斜面の位置は仁公儀層の礫岩の分布の東端にほぼ一致しており、硬質な仁公儀層の礫岩と下位の軟質な久保田層の砂岩との境界が緩やかに西方に傾斜していることに起因する差別侵食地形(ケスタ地形)と考えられる。

# 殿山西方の不整合露頭




この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。

(承認番号 平26情複、第337号) 及び  
(承認番号 平26情複、第540号)


本図面を第三者がさらに複製する場合は  
国土地理院の長の承認を得なければならない。




不整合露頭A 全景写真




不整合露頭A スケッチ



不整合露頭B 全景写真



不整合露頭B スケッチ







## 不整合露頭B

- 仁公儀層と久保田層との境界に破碎は認められず  
不整合関係で接する。
- 不整合面は、概ね西方に緩く傾斜するが凹凸している。
- 仁公儀層は円礫岩からなる。
- 久保田層は主に細粒砂岩からなり、上部に泥岩、下部  
に砂質軽石凝灰岩を伴う。


## 1. 敷地周辺陸域の断層(補足説明)

### (3) 関口－黒磯リニアメント

# 上和野 ボーリング調査結果





# 上和野周辺のM1面に関する検討



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平26情報 第337号) 及び (承認番号 平26情報 第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。

凡例

L1面
M1面
リニアメント(L <sub>0</sub> ランク)
活断層詳細デジタルマップの推定活断層
KW-1 ポーリング調査位置




国土地理院(1947年、米軍撮影)

現在の地形では、人工改変により、リニアメント位置においてM1面に変動地形があるか否かが評価できない。




1947年の空中写真から地形図を作成し、変動地形の有無を確認した。

## 上和野周辺のM1面の地形図(1/2)




国土地理院(1947年、米軍撮影)



凡例	
L1面	
M1面	
リニアメント(LDランク)	
活断層詳細デジタルマップの推定活断層	
KW-1 ○	ポーリング調査位置

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平26情復 第337号)及び(承認番号 平26情復 第540号)  
本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長の承認を得なければならない。

写真全域の地形図を作成



M1段丘面にリニアメントは認められない。