

1. 件名：衆議院原子力問題調査特別委員会の浜岡原子力発電所への委員派遣  
同行

2. 日時：令和5年7月12日 10時40分～15時20分

3. 場所：中部電力株式会社浜岡原子力発電所

4. 出席者

衆議院原子力問題調査特別委員会：

鈴木淳司委員長、石原宏高理事、細田健一理事、宮澤博行理事、  
野間健理事、山岸一生理事、一谷勇一郎理事、中野洋昌理事、笠井亮委員

衆議院

調査局原子力問題調査特別調査室 鈴木首席調査員

調査局原子力問題調査特別調査室 大友調査員

調査局原子力問題調査特別調査室 矢口調査員

委員部第一課 赤木課長補佐

環境省：

大臣官房総務課国会連絡室 井原室長補佐

原子力規制庁：

長官官房総務課国会担当 上田係長

原子力規制部審査グループ 渡邊安全規制管理官

原子力規制部審査グループ地震・津波審査部門 佐口上席安全審査官

5. 対応者

中部電力株式会社：

代表取締役 専門執行役員 原子力本部長 伊原 一郎、他7名

6. 要旨

衆議院原子力問題調査特別委員会の浜岡原子力発電所への委員派遣に同行し、別添の設備等について説明を受けた。

7. その他

関連資料：

(1) ようこそ浜岡原子力発電所へ

(2) 衆議院原子力問題調査特別委員会殿視察時説明資料

以上

(別添)

衆議院・原子力問題調査特別委員会の浜岡原子力発電所の現地視察における主な確認内容

午前

浜岡原子力館(展望台、防波堤模型)

午後

4号機 大物搬入口  
溢水防止壁  
緊急時海水取水設備  
使用済燃料乾式貯蔵施設予定地  
1・2号機 排気筒解体跡地  
1・2号機 復水タンク解体跡地  
1号機 非常用ディーゼル発電機解体跡地  
ガスタービン発電機建屋  
緊急時対策所  
原子力研修センター(失敗に学ぶ回廊)  
原子力安全技術研究所