

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(既設設備改造/修理工事一覧)

No.	図書番号	図書名称	該当頁 (通し頁)	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-補-001-03改01	島根原子力発電所第2号機 既設設備改造/修理工事一覧	P.8 他	技術基準規則の整理結果の表に凡例を記載しました。	2023/4/21	
2	NS2-補-001-03改01	島根原子力発電所第2号機 既設設備改造/修理工事一覧	P.28	当該工事に関わらず新規制基準適合性申請で確認する条文の列について、第42条(生体遮蔽等)は該当「○」を非該当「×」に適正化しました。	2023/4/21	
3	NS2-補-001-03改01	島根原子力発電所第2号機 既設設備改造/修理工事一覧	P.65	2. 工事概要について、一部表現を適正化しました。また、MSLO機能廃止範囲と既設系統との切り離しの処置に関する記載及び配管貫通部(X-212B)については新たに格納容器雰囲気監視用の配管を接続することとしていることが分かるよう追記しました。	2023/4/21	
4	NS2-補-001-03改01	島根原子力発電所第2号機 既設設備改造/修理工事一覧	P.65	図-1について、要目表に記載の『格納容器外側主蒸気隔離弁』及び配管貫通部(X-212A,X-212B)が分かるよう、図を適正化しました。また、今後も維持する範囲の配管分岐位置について、格納容器主蒸気隔離弁より上流の配管から分岐している図となっていました。格納容器外側主蒸気隔離弁からの分岐が正しいため適正化しました。	2023/4/21	
5	NS2-補-001-03改01	島根原子力発電所第2号機 既設設備改造/修理工事一覧	P.66	4. 工認手続きについて、「発電用原子炉施設の設計及び工事の計画に係る手続きガイド」に原子炉冷却材の循環設備にMSLOを含めるとあることから、技術基準規則第33条「循環設備等」に該当すると整理している旨の注記を追記しました。	2023/4/21	