

中部電力株式会社
中部電力株式会社 浜岡原子力発電所
(非該当使用施設)
令和5年度(第2四半期)
原子力規制検査報告書
(原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査)
(案)

令和5年10月
核燃料施設等監視部門

目 次

1. 実施概要	1
2. 検査結果	1
3. 検査内容	1
別添1 確認資料	別添 1-1

1. 実施概要

- (1)事業者名: 中部電力株式会社
- (2)事業所名: 中部電力株式会社 浜岡原子力発電所
- (3)検査期間: 令和5年8月 29 日
- (4)検査実施者: 浜岡原子力規制事務所
 中野 浩
 検査補助者: 浜岡原子力規制事務所
 宮田 勝

2. 検査結果

検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド(以下単に「ガイド」という。)を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定した。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。

第2四半期の結果は、以下のとおりである。

2. 1 検査指摘事項等

検査指摘事項等なし

2. 2 検査継続案件

検査継続案件なし

3. 検査内容

3. 1 日常検査

(1)BZ2010 非該当使用者等

検査項目 非該当使用者等

検査対象

- 1)品質管理の実施状況
- 2)管理区域への出入管理に関する管理状況
- 3)管理区域における放射線管理の状況
- 4)施設の管理状況
- 5)核燃料物質の貯蔵状況
- 6)放射性廃棄物の管理状況
- 7)管理区域及び周辺監視区域の設定状況
- 8)核燃料物質使用許可書等との整合
- 9)記録の管理状況

3.2 チーム検査
なし

別添1 確認資料

1 日常検査

(1)BZ2010 非該当使用者等

検査項目 非該当使用者等

資料名

- ・核物質等管理手引(09-05)
- ・放射線管理指針(11)
- ・是正処置(報告書)(発電所 B 用)(2006-0008)
- ・浜岡3号機 使用済燃料貯蔵プール内貯蔵機器貯蔵報告書(1/1)「貯蔵機器貯蔵指示書」No.09-06(1/1) 平成 21 年9月 18 日
- ・3号機 小物廃棄物収納箱管理表 物品名 TIP 平成 21 年9月 24 日
- ・浜岡3号機 使用済燃料貯蔵プール内貯蔵機器貯蔵報告書(1/1)「貯蔵機器貯蔵指示書」No.09-07(1/1) 平成 22 年3月 1日
- ・浜岡原子力発電所第3号機 機器設計仕様書 SRNM 検出器 平成 21 年1月6日
- ・浜岡原子力発電所第3号機 機器設計仕様書 LPRM 検出器集合体 平成9年9月8日
- ・使用の許可を受けた核燃料物質(中性子検出器)の棚卸し結果について(通知)2020年 10月1日
- ・使用の許可を受けた核燃料物質(中性子検出器)の棚卸し結果について(通知)2020年 10月3日
- ・記録様式 11-01-06 放射線管理状況確認記録 平成 22 年 11 月8日(月)～平成 22 年 11 月 14 日(日)提出分
- ・記録様式 11-02-12 区分-3および区分-D に係わる区画・標識・施錠等確認記録(2023 年 08 月分) サイトバンカーエリア
- ・記録様式 11-03-22 核燃料物質使用に係る放射線管理サーベイ記録 2023 年 08 月 10 日 第2資材倉庫
- ・機器配置図 浜岡原子力発電所 1号機 原子炉建屋 1階
- ・機器配置図 浜岡原子力発電所 1号機 原子炉建屋 5階
- ・機器配置図 浜岡原子力発電所 2号機 原子炉建屋 1階
- ・機器配置図 浜岡原子力発電所 2号機 原子炉建屋 5階
- ・機器配置図 浜岡原子力発電所 3号機 原子炉建屋 1階
- ・機器配置図 浜岡原子力発電所 3号機 原子炉建屋 4階
- ・機器配置図 浜岡原子力発電所 3号機 サービス建屋 中2階
- ・機器配置図 浜岡原子力発電所 4号機 原子炉建屋 1階
- ・機器配置図 浜岡原子力発電所 4号機 原子炉建屋 4階
- ・機器配置図 浜岡原子力発電所 5号機 原子炉建屋 地下中1階
- ・機器配置図 浜岡原子力発電所 5号機 原子炉建屋 5階

- ・機器配置図 浜岡原子力発電所 NRW-I 2階
- ・平面図 浜岡原子力発電所 第2資材倉庫

2 チーム検査
なし