

1. 件名：東京電力福島第一原子力発電所の事故分析に関する面談
2. 日時：令和5年12月1日（金）15時00分～16時00分
3. 場所：原子力規制庁6階会議室
4. 出席者

原子力規制庁

技術基盤グループ 放射線・廃棄物研究部門

入江技術研究調査官

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

佐藤上席特殊施設分析官、安部室長補佐、岩野調整係長

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 燃料デブリ取り出しプログラム部 担当者3名

建築建設技術グループ 担当者1名

プロジェクトマネジメント室 担当者1名

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）から、福島第一原子力発電所1号機原子炉格納容器下部のペDESTALの配筋について、資料に基づき説明があった。
- これに対して、原子力規制庁から東京電力に対して、各鉄筋の位置関係、太さ、図面からの読み取り方法等を確認した。また、図面から読み取れない配筋については、福島第一原子力発電所の他号機の図面も参考に確認するよう求めた。
- これに対して、東京電力から了解した旨の返答があった。

6. 資料

- 1号機RPVペDESTALの配筋について

以上